RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – VISTORIA CAMELÓDROMO

PARAGUAÇU PAULISTA
2026



IMAGEM 01

DESLOCAMENTO E DESPRENDIMENTO DE TELHAS NA REGIÃO DO BEIRAL DO LANTERNIM, EM DECORRÊNCIA DA AÇÃO DOS VENTOS.



IMAGEM 02

DESLOCAMENTO E DESPRENDIMENTO DE TELHAS NA REGIÃO DO BEIRAL DO LANTERNIM, EM DECORRÊNCIA DA AÇÃO DOS VENTOS.



IMAGEM 03

DESLOCAMENTO E DESPRENDIMENTO DE TELHAS NA REGIÃO DO BEIRAL DO LANTERNIM, EM DECORRÊNCIA DA AÇÃO DOS VENTOS.



IMAGEM 04

DESPRENDIMENTO E DESLOCAMENTO DE TELHAS DA COBERTURA EM DECORRÊNCIA DE VENTOS INTENSOS.



IMAGEM 05

DESPRENDIMENTO E DESLOCAMENTO DE TELHAS DA COBERTURA EM DECORRÊNCIA DE VENTOS INTENSOS.



IMAGEM 08

TELHA DANIFICADA, APRESENTANDO RUPTURA E COMPROMETIMENTO DE SUA INTEGRIDADE FÍSICA.



IMAGEM 09

DESPRENDIMENTO E DESLOCAMENTO DE TELHAS DA COBERTURA EM DECORRÊNCIA DE VENTOS INTENSOS.



IMAGEM 11

DESPRENDIMENTO E DESLOCAMENTO DE TELHAS DA COBERTURA EM DECORRÊNCIA DE VENTOS INTENSOS.



IMAGEM 16

DESPRENDIMENTO E DESLOCAMENTO DE TELHAS DA COBERTURA EM DECORRÊNCIA DE VENTOS INTENSOS.



IMAGEM 16

DESPRENDIMENTO E DESLOCAMENTO DE TELHAS DA COBERTURA EM DECORRÊNCIA DE VENTOS INTENSOS.



IMAGEM 16

DESLOCAMENTO E DESPRENDIMENTO DE TELHAS NA REGIÃO DO BEIRAL DO LANTERNIM, EM DECORRÊNCIA DA AÇÃO DOS VENTOS.



IMAGEM 16

MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DANIFICADA, APRESENTANDO COMPROMETIMENTO DE SUA INTEGRIDADE E EFICIÊNCIA DE VEDAÇÃO.




IMAGEM 10

DESPRENDIMENTO E DESLOCAMENTO DE TELHAS DA COBERTURA EM DECORRÊNCIA DE VENTOS INTENSOS.



IMAGEM 10

PRESENÇA DE UMIDADE E ACÚMULO DE ÁGUA NA ÁREA INTERNA DAS LOJAS, DECORRENTES DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS PELA REGIÃO DAS LUMINÁRIAS. A OCORRÊNCIA FOI RELATADA POR DIFERENTES LOJISTAS, INDICANDO RECORRÊNCIA DO PROBLEMA.




IMAGEM 10

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS LOJAS, COM DESTAQUE EM VERMELHO PARA AQUELAS AFETADAS PELAS INFILTRAÇÕES DECORRENTES DE DANOS NA COBERTURA. NA IMAGEM DESTACAM AS LOJAS: 03; 06; 12; 31; 32; 41; 42; 46; 48 E 52.

Paraguaçu Paulista, 05 de novembro de 2026

Franktcielli D. C. Dorigão
Arquiteta
CAU/SP A275981-0