


Mangueira com secamento da copa e cupins em seu tronco. **Autorizado a retirada em 01 / 04/ 24.** **Corte manual** **Interdição do local e próximo a estrutura da escola.**	
Palmeira com crescimento rente a muro de vizinho. **Autorizado a retirada em 01 / 04/ 24.** **Corte manual** **Não entra caminhão concha ou plataforma.**	


Saboneteira (dentro do parquinho) **Autorizado a retirada em 01 / 04/ 24.** **Corte manual** **Não entra caminhão ou plataforma .** **Interdição do parquinho.**	
Árvore secando e com cupim (casa do caseiro). **Autorizado a retirada em 01 / 04/ 24.** **Corte manual** **Não entra caminhão ou plataforma .** **Talvez precise interditar a quadra.**	

Sobrasil Árvore entre a quadra e o muro de divisa com a Av. Ademar de Barros. Galhos secos e tronco secando. **Autorizado a retirada em 01 / 04/ 24.** **Corte manual** **Não entra caminhão ou plataforma .** **Talvez precise interditar a quadra.**	

Escola Maria do Socorro Brito de Almeida - Av. das Flores, 166, Cecap

Árvore rente a estrutura que está em desnível e está inclinando sobre a estrutura. **Memorando 186.877** **Autorizada a retirada em 22 / 11 / 2023** **Verificar in loco** **Corte com plataforma ou concha (lado externo da escola)** **Fiação externa alta tensão** **Interdição do bloco de salas. .** **Interdição da Rua das Açucenas.**	
Árvore rente a estrutura e quebrando o alambrado.	

que está em desnível e está inclinando sobre a estrutura. **Memorando 186.877** **Autorizada a retirada em 22 / 11 / 2023** **Corte com plataforma ou concha (lado externo da escola)** **Fiação externa alta tensão** **Interdição do bloco de salas. .** **Interdição da Rua das Açucenas.**	
Retirada de árvore menor. Não é necessário autorização.	

Jaqueira ao lado da biblioteca causando danos estruturais. **Autorizada a retirada em 11 / 04 / 2024.** **Corte com plataforma ou concha (lado externo da escola)** **Fiação externa alta tensão** **Interdição da biblioteca .** **Interdição da Avenida das Flores .**	
Árvore com secamento, quebra de galhos, poda pela energisa. **Autorizada a retirada em 11 / 04 / 24** **Verificar in loco** **Corte manual** **não entra plataforma ou caminhao** **Interdição do bloco de salas. .**	

Flamboyant - com ocamento e apodrecimento de tronco - local cercado entre a secretaria e as salas de aula – em talude. **Autorizada a retirada em 01 / 04 / 24.** **Verificar in loco** **Corte manual** **não entra plataforma ou caminhao** **Interdição do bloco de salas. .**	
Leucenas em cercamento que podem causar danos a estrutura lateral . **Autorizada a retirada em 11 /04 / 24.** Corte manual	

Escola Pedro Furquim - Av. Ibraim Nobre, 1635, Vila Furquim

02 Árvores secas no estacionamento. **AUTORIZADA as retiradas em 25 /03/ 24.** **corte manual / interdição do estacionamento.** 	
Pata de vaca com um dos troncos oco e apodrecida. (entrada do estacionamento). **AUTORIZADA à retirada em 25 /03/ 24.** **corte manual / interdição do estacionamento.**	

Árvore crescendo ao final da canaleta de escoamento de água pluvial. (no estacionamento). **Pelo tamanho e DAP não é necessário autorização.** **corte manual / interdição do estacionamento.**	
Mangueira crescendo ao lado do muro da casa do caseiro - e já causando danos a estrutura. **AUTORIZADA à retirada em 25 /03/ 24.** **corte manual**	

Um exemplar de Leucena (leucaena leocephala) e um exemplar de Palmeira (Roystonea oleracea), crescendo rente ao alambrado.. **Frente da escola.** **AUTORIZADA à retirada em 25 /03/ 24.** **corte manual**	
Uma pata de vaca secando e com apodrecimento do tronco. Frente escola. **AUTORIZADA à retirada em 25 /03/ 24.** **corte manual - não entra caminhão ou plataforma.**	

Árvore crescendo ao lado de canaleta de escoamento de águas pluviais. **Poderá ser retirada sem autorização por possuir porte e DAP pequenos .** **corte manual .**	
Um Ipê (Handreanthus sp), com crescimento espontâneo, na canaleta de escoamento pluvial e próximo ao alambrado. Frente da escola. **AUTORIZADA à retirada em 25 /03/ 24.** **corte manual**	

Um exemplar de Leucena (leucaena leocephala) e um exemplar de Farinha-seca (Albizia niopóides), crescendo rente ao alambrado, crescimento espontâneo. **Frente da escola.** **AUTORIZADA à retirada em 25 /03/ 24.** **caminhão concha ou plataforma** **interdição da Av. Ibrahin Nobre.**	
Figueira Mata-pau, tendo crescido de forma parasitária em um Sibipiruna. **AUTORIZADA à retirada em 25 /03/ 24.** **corte manual** **queda livre**	

Oito Eucaliptos deteriorados, secando, com cupins.

AUTORIZADA à retirada em 25 /03/ 24.

caminhão concha ou plataforma

queda livre






Pata de vaca – com oco e secando.
Próxima a quadra e a entrada do fundo da escola.

AUTORIZADA à retirada em 25 /03/ 24.

corte manual



01 pinheiro (em frente a secretaria) **AUTORIZADO retirada em 04/04 /2025** **Memorando 37.400 despacho 13** **corte manual** **interdição temporária.**	

Escola Rosy Odetty Roriz Brandão - Rua José Alfaro, 1069, São Matheus - Parque

Palmeira crescendo rente ao alambrado. **Autorizada a retirada em 22 /03 /24.** **corte manual**	

Leucenas crescendo rente ao alambrado. **Autorizada a retirada em 22 /03 /24.** **corte manual**	
Árvores crescendo rente ao alambrado. **Autorizada a retirada em 22 /03 /24.** **corte manual**	

Árvores crescendo rente ao alambrado. **Autorizada a retirada em 22 /03 /24** **corte manual**	
Árvores crescendo rente ao alambrado. **Autorizada a retirada em 22 /03 /24** **corte manual**	

Limoeiro doente com galhos e tronco secando. **Autorizada a retirada em 22 /03 /24** **corte manual**	
Leucenas crescendo rente ao muro (lado externo) e que danificará a estrutura. **Autorizada a retirada em 22 /03 /24** **corte manual**	
Leucenas crescendo rente ao muro (lado externo) e que danificará a estrutura. **Autorizada a retirada em 22 /03 /24** **corte manual**	

Limoeiro doente com galhos e tronco secando. **Autorizada a retirada em 22 /03 /24** **corte manual**	
Árvore crescendo rente ao muro (lado interno) e que danificará a estrutura. **Autorizada a retirada em 22 /03 /24** **corte manual**	

Árvore crescendo rente ao muro (lado interno) e que danificará a estrutura. **Autorizada a retirada em 22 /03 /24** **corte manual**	
Árvore crescendo rente ao muro (lado interno) e que danificará a estrutura. **Autorizada a retirada em 22 /03 /24** **corte manual**	


Árvore crescendo rente ao alambrado (próximo a quadra) e que danificará a estrutura. **Autorizada a retirada em 22 /03 /24** **corte manual**	
Árvore arbustiva com espinhos crescendo rente ao alambrado e casinha para brincadeira das crianças. (lado interno) **Autorizada a retirada em 22 /03 /24** **corte manual**	


Leucenas crescendo rente ao muro (lado interno) e que danificará a estrutura. **Autorizada a retirada em 22 /03 /24** **corte manual**	
Árvore crescendo rente ao muro (lado interno) e que danificará a estrutura. **Autorizada a retirada em 22 /03 /24** **corte manual**	
Árvore de grande porte - ipê roxo com secamento e queda de galhos. Arvore está dentro do parquinho, podendo ocasionar danos estruturais e humanos. **Autorizada a retirada em 22 /03 /24** **corte manual** **Interdição do parquinho e casinha**	

Árvore crescendo rente ao muro (lado interno) e que danificará a estrutura. **Autorizada a retirada em 22 /03 /24** **corte manual**	
Árvore crescendo rente ao muro (lado interno) e que danificará a estrutura. **Autorizada a retirada em 22 /03 /24** **corte manual**	

Galhos na fiação. **Solicita-se poda.**	


Vilma Alvarez - Rua Sergio Lourenço, 410, Jardim Paraíso

Galhos atingindo a fiação. Necessitam ser retirados. Precisa de vistoria da Energisa para retirada. **Deve ter sido retirado e feito poda interna**	

Leucenas crescendo ao longo do alambrado. **Não é necessário autorização para retirada pois possuem pequeno porte e DAP inferior a 5.**	
Farinha seca crescendo e em contato com a fiação aérea interna. **Verificar in loco** **Retirada é necessária .** **Corte externo caminhao concha ou plataforma** **Contactar energisa**	
Árvore crescendo rente ao muro. **Autorizada a retirada em 25 / 03 / 24** **Corte manual**	

Árvore crescendo rente ao muro. **Autorizada a retirada em 25 / 03 / 24** **Corte com caminhão ou plataforma** **Interdição da Rua Sergio Lourenço**	
Três árvores crescendo juntas, inclinadas, exemplar de farinha-seca sufocando as demais. **Autorizado a retirada da farinha seca em 25 / 03 / 24** **Corte manual** **Interdição da Rua Sergio Lourenço**	
Três árvores crescendo juntas, inclinadas, exemplar de farinha-seca sufocando as demais. **Autorizado a retirada da farinha seca em 25 / 03 / 24** **Corte manual** **Interdição da Rua Sergio Lourenço**	

Escola Krisan - Rua Milton Pereira de Azevedo, 159, Residencial Universitário

Árvores crescendo rente ao alambrado. **Autorizada a retirada em 25 / 03 / 2024** **Corte manual**	
Leucena Para retirada **Autorizada a retirada em 25 / 03 / 2024** **Corte manual queda livre** **caminhão concha** **Verificar entrada pelo lote público ao fundo da escola.**	

Leucena - crescimento próximo a alambrado e portão lateral da escola (para terreno baldio). **Autorizada a retirada em 25 / 03 / 2024** **Corte manual queda livre** **caminhão concha** **Verificar entrada pelo lote público ao fundo da escola.**	
Deve ser efetuada a retirada do tronco, pois está dentro do parquinho das crianças.	

Escola Karina Athia Krasucki - Av. Raimundo Nonato Lima, 1145, Ana Jacinta

Árvore farinha seca para erradicar (tronco mais claro e inclinado) . **Autorizada a retirada em 22 /03 /24** **Corte manual queda livre**	

Escola Irmã Nazarena Zamit (muitas podas) - Rua Milton José Bissoli, 380, Parque Alvorada

Palmeiras crescendo rente ao muro. **AUTORIZADA a retirada em 22 /03/ 24.** **corte manual**	

Escola Carlo Ceriani - Rua Antonio Gualio, 209, Humberto Salvador

Leucenas crescendo no alambrado. **AUTORIZADA a retirada em 22/03/2024.** **corte manual**	
Leucenas crescendo no alambrado. **AUTORIZADA a retirada em 22/03/2024.** **corte manual**	

Leucenas crescendo no alambrado. **AUTORIZADA a retirada em 22/03/2024.** **corte manual** **Interdição Rua Antonia Qualio**		
Leucenas crescendo próximo ao alambrado. **AUTORIZADA a retirada em 22/03/2024.** **Corte manual – queda livre interno ao lote**		

Escola Ludovica Ligabo Rodrigues - Rua Milton José Bissoli, 500, Parque Alvorada

Resto de tronco rente a muro de vizinhos. (lado inerno) **<u>Solicita se a retirada do mesmo ou corte mais próximo a base.</u>** **corte manual**	

Crescendo árvore rente ao muro frontal lado interno e futuramente danificará a estrutura. **Não precisa de autorização para retirada, vide o porte e DAP da árvore.** **corte manual**	

Escola Eunice Menezes de Oliveira – Cambuci

01 Palmeira autorizada para erradicação Memorando 27.713/2025 25 / 03 / 2025 **corte manual**	