


DRENAGEM
Escala 1/750

LEGENDA


- Bueiros existentes a serem adequados. QTDE: 14
- Novos entradas de água pluvial. QTDE: 3
- Rebaixo do meio-fio. 6 pontos
- Tubo de concreto pré-moldado Ø30cm. QTDE: 47m

OBSERVAÇÕES:


- A drenagem pluvial existente não será alterada, porém a entrada dos bueiros deverá ser refeita. Para isso, deverá ser escavado no entorno de cada bueiro e refazer a caixa de coleta em concreto moldado in loco.
- A entrada de água pluvial será feita pelo meio-fio faltante, devendo, nesse ponto, a pavimentação da calçada ser em concreto armado, moldado in loco.



DETALHE 01 - REBAIXO
Escala 1/20



DETALHE 02 - ADEQUAÇÃO BUEIROS EXISTENTES
Escala 1/20



DETALHE 03 - NOVO BUEIRO
Escala 1/20

APROVADO

KARINA KREIN
ARQUITETA E URBANISTA

Fone: (51) 9 9733-6551
E-mail: arq.karinakrein@gmail.com

REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS DE PASSEIO
Prefeitura Municipal de Imigrante - RS

Data: setembro/2025

Endereço da obra
Av. Dr. Ito João Snel

Escala: Indicada no desenho

Área: 2.185,72m²

Assunto: **DRENAGEM**

Unidade: metros

Desenho: Karina

GERMANO STEVENS:69589771068
Assinado de forma digital por GERMANO STEVENS:69589771068 Dados: 2025.09.29 08:08:58 -03'00'

Germano Stevens
Prefeito Municipal

KARINA KREIN ARQUITETURA LTDA:61618281000135
Assinado de forma digital por KARINA KREIN ARQUITETURA LTDA:61618281000135 Dados: 2025.09.25 13:15:40 -03'00'

Karina Taís Krein Becker
Resp. Técnico Projeto - CAU A139871-7

17.18