



BANCO CENTRAL DO BRASIL

O documento a seguir consta no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC)

Cópia integral emitida em 12/07/2024 às 11h12 para Marcos

DOCUMENTO INTERNO 46502/2024-BCB/ADPAL

NUP do PE: 18600.057879/2024-43

Descrição: DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Assinado/Autenticado por: - MARCOS MEDEIROS MACHADO:00333602005 em 12/07/2024;

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

(IN Seges/MP nº 5, de 26.5.2017, Anexo II)

BANCO CENTRAL DO BRASIL	
Setor Requisitante (Unidade/subunidade/coordenação): Adpal/Comps	
Responsável pela Danda: Marcos Medeiros Machado	Matrícula: 6.812.618-2
E-mail: marcos.machado@bcb.gov.br	Telefone: (51) 3215 7346
1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.	

Destaca-se que a enchente ocorrida em maio de 2024 no Rio Grande do Sul que atingiu o térreo do prédio do Banco Central em Porto Alegre. A inundação de grandes proporções motivou o estado de calamidade pública em Porto Alegre, sendo que a região onde se encontra a edificação do Banco Central em Porto Alegre foi uma das mais atingidas.

Devido aos danos causados aos equipamentos instalados no andar atingido, a edificação não dispõe de sistemas de combate a incêndio funcionando. Desta forma, é imprescindível para a proteção das pessoas, para a incolumidade do patrimônio público, para o restabelecimento das medidas de proteção contra incêndio e para o processo de retomada da operacionalidade da edificação, a contratação emergencial dos serviços de reparo da infraestrutura necessária para reestabelecimento dos referidos sistemas, incluindo fornecimento de materiais e equipamentos. Acrescenta-se que os equipamentos e serviços a serem contratados devem ser compatíveis com o sistema de detecção e alarme de incêndio já instalado na edificação.

2. Quantidade de serviço a ser contratado

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços manutenção, venda e instalação de equipamentos de combate e proteção contra incêndio para as dependências do Edifício-Sede do Banco Central do Brasil, em Porto Alegre.

Sistema hidráulico:

Item	Tipo	especificação	Quantidade
1	Bomba de incêndio	20 CV SAÍDA 2.1/2"	1
2	Bomba de incêndio	2 CV SAÍDA 1"	1
3	Quadro de comando para bombas de incêndio	---	1
4	Serviço de remoção e reposição de bombas e quadro de comando	---	1

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços

A previsão de início é 05/07/2024.

4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização

Marcos Medeiros Machado, matrícula 6.812.618-2

Gustavo Souza da Silva, matrícula 3.881.434-X

Porto Alegre, 02 de julho de 2024

(Assinado eletronicamente)
Gustavo Souza da Silva
Supervisor Operacional II

(Assinado eletronicamente)
Marcos Medeiros Machado
Supervisor Operacional I