

Cliente

UNB - Instituto de Química - Central
Analítica - CAIQ
Campus Universitário Darcy Ribeiro
Asa Norte
Brasília - DF
70910-000

Responsável

Erika Mendes

emendes@peakscientific.com

Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda.
Avenida Queiroz Filho, 1700
Torre Sky A, conj. 05
São Paulo - SP
05319-000

Cotação

Item	Descrição	Código	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviço de manutenção	09-5001	1	72.494,19	72.494,19
	Manutenção em gerador modelo Genius 3031 s/n A14-04-312, instalado na UnB, com a troca das seguintes peças:				
	- Filter Duplex 1st Stage Element (3302274) - 4 unid;				
	- Filter Duplex 2nd Stage Element (3301717) - 4 unid;				
	- Filter Element RAC (3301715) - 2 unid;				
	- Element Filter No.11 Polyester 1" Outlet (02-1054) - 1 unid;				
	- Solenoid 3/2 24V 1/8"F BSPP (02-5494) - 3 unid;				
	- Solenoid 2/2 24Vdc 1/8"F BSPP (02-5504) - 8 unid;				
	- Relay 10A 5 Pin (04-4534) - 7 unid;				
	- Compressor 230Vac G 71R Replacement (08-8384) - 3 unid;				
	- Elbow 1/8"M BSPPx6mm Push Fit (02-4610) - 19 unid;				
	- Filter Element Exhaust Cleaner (02-4336) - 1 unid;				
	- Filter Acoustic Disk (3301215) - 1 unid;				
	- Y-Piece 6mm Equal Push fit (02-4618) - 5 unid;				
	- Elbow 6mm Equal Push Fit (02-4612) - 3 unid;				
	- Compressor Service Kit K1017C Rev C (06-8320) - 1 unid;				
	- Adaptor 1/4"M BSPPxQuick Release (02-4805) - 1 unid.				
Total				BRL	72.494,19

Condições de venda

Razão Social: Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda

CNPJ: 15.220.723/0001-73

Preços: Preços cotados em BRL (Reais)

Taxas e Impostos: Já inclusos

Condições de Pagamento: 30 dias após emissão da Nota Fiscal

Faturamento: Imediato após aprovação formal da proposta

Prazo para entrega e realização do serviço: 15 dias após a aprovação formal da proposta

Modelo do Gerador: Genius 3031

Número de Série: A14-04-312

Importante:



- Peças sujeitas a disponibilidade de estoque;
- Garantia de peças e serviço válida por 90 dias após a execução do mesmo;
- Garantia de peças válida somente quando as mesmas forem aplicadas por pessoal autorizado pela Peak e quando apresentarem defeitos de fabricação;
- Em caso de aprovação, favor mencionar o número desta proposta em seu pedido;

** A não avaliação prévia do gerador pode acarretar a necessidade de peças e kits de manutenção adicionais. Caso não seja possível realizar a manutenção por motivos não atribuídos à Peak Scientific, o valor de mão de obra e/ou deslocamento serão cobrados integralmente. **