

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva em câmara de congelamento, composta de revisão eletroeletrônica, aplicação e fornecimento das peças, listadas: solenoide, controladores TC 900, 03(três) micro ventiladores 1/25, 03(três) resistências para degelo evaporadora de 03 (três) ventiladores, Sensor S1 - temperatura ambiente, S2 - temperatura de evaporação, chaves contadoras do compressor 32A, contactora degelo 25A, contadora evaporadora 12A, relé falta de fase, rele de sobrecarga, pressostato de baixa, pressostato de alta, troca do entilador da condensadora 450mm 3F220/380, apresentar OS com todos os testes de segurança e validação do serviço. Todo o material utilizado para manutenção, ficará a cargo da Contratada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53 **Quantidade Mínima Cotada:** 53

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.987,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (40), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (3)

2 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva em câmara de congelamento composta de revisão eletroeletrônica, higienização do sistema frigorífero, lavagem das unidades interna e externa, revisão do sistema de drenagem, lavagem das placas com hidrojateamento com produtos biodegradáveis, carga de gás com fornecimento de gás incluso, e balanceamento termodinâmico e testes de validação do serviço.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47 **Quantidade Mínima Cotada:** 47

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.158,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (36), São Leopoldo/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (2)

3 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva em câmara de congelamento, substituição com fornecimento de unidade condensadora para sistema de frigorífica de CONGELADO, capacidade de 3.848 Kcal /H, TE - 20°C, TA43°C. Fluido refrigerante (R404), 220-3F, todos os materiais inclusos na proposta, balanceamento termodinâmico e testes de validação do serviço.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47 **Quantidade Mínima Cotada:** 47

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.504,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (36), São Leopoldo/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (2)

4 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva em câmara de resfriamento, composta de revisão eletroeletrônica, higienização do sistema frigorífero, lavagem das unidades interna e externa, revisão do sistema de drenagem, lavagem das placas com 3670 hidrojateamento com produtos biodegradáveis, carga de gás com fornecimento de gás incluso, balanceamento termodinâmico e testes de validação do Serviço.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.382,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (34), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (2)

5 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção de Geladeiras e BeService de manutenção preventiva em câmara de resfriamento, composta de revisão eletroeletrônica, higienização do sistema frigorífero, lavagem das unidades interna e externa, revisão do sistema de drenagem, lavagem das placas com 3670 hidrojateamento com produtos biodegradáveis, carga de gás com fornecimento de gás incluso, balanceamento termodinâmico e testes de validação do Serviço.bedouros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.330,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (7), Porto Alegre/RS (51), São Leopoldo/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (2)

6 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de instalação e3670SV50 manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado SIMILAR SPLIT 12.000 BTU s, Preventiva; - Serviço de instalação de ar condicionado split de 12.000 BTU'S, englobando: instalação (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), a fixação da unidade condensadora e evaporadora (até 3 metros de linha entre as unidades) utilizando-se nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp e fita branca em pvc para acabamento. (DRENAGEM) o dreno será levado até a parte externa da unidade evaporadora, por meio de mangueira tipo cristal, parede de 2mm de diâmetro, espessura 5/8, sendo de responsabilidade da contratante o prosseguimento do destino final da drenagem. (FIXAÇÃO DA CONDENSADORA) serão fixadas por suportes tipo mão francesas, em aço inox ou galvanizado, devidamente avaliado por laboratório acreditado pelo INMETRO, atendendo a NBR 16655- 1:2018, esta exigência se faz necessária para garantir a integridade dos suportes durante sua vida útil, evitando assim graves acidentes devido a possibilidade de queda de aparelhos de ar- condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 298

Quantidade Mínima Cotada: 298

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.773,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 596

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (7), Porto Alegre/RS (227), São Leopoldo/RS (37), Sapucaia do Sul/RS (27)

7 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva em câmara de resfriamento, substituição com fornecimento de compressor para sistema de frigorífica de congelados, capacidade de 6.764 Kcal/H, TE 5°C, TA43°C. Fluido refrigerante (R22), 220-3F, todos os materiais inclusos na proposta, balanceamento termodinâmico e testes de validação do serviço.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (31), São Leopoldo/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (2)

8 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva em: Serviço de manutenção corretiva em: refresqueira com corpo em aço inox. Possui duas cubas em colipoliester, com capacidade de 15 litros cada. Sistema de agito com pá (mexedor), voltagem 220V. Marca begel, venâncio ou similar. Troca do compressor 1/5 R134A – 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.161,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (38), São Leopoldo/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (2)

9 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva em: liquidificador industrial, cap. 25l, marca vitalex ou similar, rebobinagem do motor elétrico. Todo o material utilizado para manutenção, ficará a cargo da Contratada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.828,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (34), São Leopoldo/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (2)

10 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva em: liquidificador industrial, cap. 25l, marca vitalex ou similar, rebobinagem do motor elétrico. Todo o material utilizado para manutenção, ficará a cargo da Contratada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 720,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (58), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (4)

11 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva: amassadeira rápida, capacidade 25kg, trifásico de padaria industrial, marca venâncio ou similar, incluindo revisão da parte elétrica, limpeza.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.770,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (7), Porto Alegre/RS (16), São Leopoldo/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (1)

12 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Manutenção de máquina de gelo em cubos, com capacidade para produzir 50 kg a 150 kg por dia e com depósito de 5kg: reabastecimento do gás de refrigeração. Todo o material utilizado para manutenção, ficará a cargo da contratada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.602,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (4), Porto Alegre/RS (25), São Leopoldo/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (1)

13 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Manutenção de tubulação de gás GLP com capacidade de 1 a 10 entradas – serviço de substituição de tubulação de gás GLP de sistema gás P45: com troca de válvula de alta pressão 30KG, Troca de mangote 70cm, troca de tubo de cobre classe A – 15mm-pintado e Troca de Mangote flexível metálico- 1,0M.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.483,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (4), Porto Alegre/RS (55), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (3)

14 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva em cafeteira café expresso, marca expressione orion fam 620t 3670 ou similar: com troca de resistência e sensor de Temperatura.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.662,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (21), São Leopoldo/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (2)

15 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva em coifa, 15 exaustores: revisão elétrica, limpeza leve sem desmontagem, sem aplicação de Peças;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.987,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (4), Porto Alegre/RS (29), São Leopoldo/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (2)

16 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de refrigeração: bebedouros, incluso todo o material necessário: troca de compressores de bebedouro e Troca do retil de filtro, Tipo Carbon Block 9.3/4"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71

Quantidade Mínima Cotada: 71

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.105,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 142

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (4), Porto Alegre/RS (55), São Leopoldo/RS (7), Sapucaia do Sul/RS (5)

17 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de refrigeração: freezer marca electrolux, cõsul ou similar, incluso todo material necessário: Troca do compressor 1/3+ R134 - 220V e troca de filtro secador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.212,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (9), Porto Alegre/RS (59), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (3)

18 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: serviço de manutenção corretiva em aparelhos de refrigeração: geladeira, incluso todo material necessário para Troca do compressor de geladeira 1/5+ R134A - 220V capacidade menor que 400L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.438,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (37), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (2)

19 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva em amaciador de bife em alumínio anodizado, incluindo Troca do kit completo NR-12 e Rebobinagem motor 1.5 CV;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.662,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (4), Porto Alegre/RS (29), São Leopoldo/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (3)

20 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva em equipamento de cozinha fogão industrial de 4 a 8 bocas, em aço: Troca de registro, valor por unidade e Troca de queimador duplo Ø160mm, valor por unidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.955,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (9), Porto Alegre/RS (29), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (2)

21 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva em equipamento de cozinha moedor de carne 50 kg/h, incluindo substituição das peças e componentes avariados: Rebobinagem motor 1.5 CV; Troca da navalha boca 98 e Troca da arruela de encosto boca 98.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.216,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (4), Porto Alegre/RS (29), São Leopoldo/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (2)

22 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva em equipamento de padaria modeladora de pães, marca Venâncio ou similar, incluindo substituição de todas as peças e componentes avariados: Troca da corrente de comando, Troca da cremalheira de abertura dos rolos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.325,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (18), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (2)

23 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva em: liquidificador industrial, cap. Até 25 l, marca vitalex ou similar, incluindo substituição rebobinagem do motor elétrico 1CV.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.828,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (3), Porto Alegre/RS (28), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (3)

24 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reforma de fogão de campanha Troca de grelha 30 x 30, valor por unidade e Troca de injetor, valor por unidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 720,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (47), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (4)

25 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de Buffet térmico quente ou frio com Troca resistência 2200W 220V e revisão elétrica, limpeza, sem aplicação de peças;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.662,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (7), Porto Alegre/RS (38), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (3)

26 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva em: multiprocessador de alimentos, com as seguintes funções; cortar em cubos e palitos frutas e legumes, desfiar e ralar queijos, fatiar em rodela finas, marca beccaro ou similar, voltagem 220w. Serviço de Rebobinagem motor de 1/2 CV; Troca dos rolamentos e Troca da Correia.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.995,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (3), Porto Alegre/RS (23), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (2)

27 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva extrator de suco com Troca do retentor e Troca dos rolamentos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 886,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (3), Porto Alegre/RS (33), São Leopoldo/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (3)

28 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva: sanduicheira dupla prensa elétrica: Troca do termostato 20°C a 300°C; e Manutenção preventiva, revisão elétrica, limpeza, sem aplicação de peças.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71

Quantidade Mínima Cotada: 71

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 886,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 142

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (8), Porto Alegre/RS (53), São Leopoldo/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (5)

29 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva: forno industrial turbo gás, 5 a 15 esteiras, marca progás, venâncio ou similar, Troca do controlador, Troca do sensor de chama e Troca do vidro da porta.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.103,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (27), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (2)

30 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção 3670 preventiva e corretiva: forno industrial elétrico, 220v ou 380v, 5 a 15 esteiras, marca progás, venâncio ou similar, Troca da Contactora do ventilador, Troca da valvula solenoide de gás e Troca da usina de ignição.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.047,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (3), Porto Alegre/RS (27), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (2)

31 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva: máquina fatiadora de frios, tipo pratica rápido em inox, incluindo recuperação de motor, troca de rolamentos, troca de lâmina, sistema elétrico e troca de peças em geral por conta do Fornecedor.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.330,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (5), Porto Alegre/RS (43), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (4)

32 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva: batedeira de massas planetária, incluindo Rebobinagem motor de 1/2 CV, troca dos rolamentos e Troca do fim de curso da tampa.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.770,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (3), Porto Alegre/RS (20), São Leopoldo/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (2)

33 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "Serviço de manutenção preventiva e corretiva: máquina divisória de massas de 30 unidades tipo alavanca, para padaria industrial, marca venâncio ou similar, incluindo Serviço de solda, Troca das molas e Troca da cremalheira."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.330,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (3), Porto Alegre/RS (24), São Leopoldo/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (3)

34 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "Serviço de manutenção preventiva e corretiva: amassadeira espiral, capacidade 25 kg ou mais, trifásico de padaria industrial, qualquer marca, Serviço de usinagem do eixo do batedor, Rebobinagem motor de 3 CV, Troca do motor 3CV - em caso que quebra do eixo, Troca dos dolamentos do eixo de Transmissão."

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.879,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (5), Porto Alegre/RS (22), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (2)

35 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "Serviço de manutenção preventiva e corretiva: tipo EGC- 100A ou similar, máquina de gelo 50 a 150 kg - manutenção da máquina de gelo em cubos, o serviço inclui Troca do Condensadora para compressor 1/3+, Troca do Filtro Secador e Troca da placa de Comando."

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.770,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (3), Porto Alegre/RS (30), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (2)

36 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "Serviço de manutenção preventiva e corretiva: cilindro soador de coluna, trifásico de padaria industrial, marca venâncio ou similar - incluindo Troca dos rolamentos dos eixos, Troca da engrenagem de regulagem de abertura dos rolos e Troca da polia do motor."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.214,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (14), São Leopoldo/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (2)

37 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "Serviço de manutenção preventiva e corretiva: refresqueira, em inox, com até 2 (duas) torneiras, capacidade até 150 litros, marca begel ou similar - industrial serviço de Troca do compressor 1/3 R134A - 220V, Pressurização com nitrogênio, Troca do Filtro Secador e Retirada de pontos de Ferrugem;"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.706,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (31), São Leopoldo/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (2)

38 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "Serviço de manutenção preventiva e corretiva: cafeteira industrial de 15 a 30 litros, com Troca resistência 1500W 220V, Troca do termostato 20°C a 120°C e Troca contactora 32A 220V."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.662,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (30), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (2)

39 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "Serviço de manutenção preventiva e corretiva: passthrough quente ou frio, marca frilux ou similar, Troca contactora 32A 220V, Troca do Controlador MT-512, Troca da 3670 fechadura da porta, valor por porta e Troca do cabo de alimentação PP 3X2, 50mm, valor por metro."

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.105,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (36), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (2)

40 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "Serviço de manutenção corretiva e preventiva, de câmara de controle de fermentação de pão, incluindo: Troca do Condensadora para compressor 1/3+, Instalação de Válvula de serviço, Troca do compressor 1/3+ R134A - 220V ."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.327,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (3), Porto Alegre/RS (22), São Leopoldo/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (2)

41 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "Serviço de manutenção corretiva e preventiva em caldeirões a vapor 200L ou mais. Serviços a serem executados- substituição das válvulas, mangueiras, conexões, registros e limpeza externa."

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.204,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (1), Porto Alegre/RS (24), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (3)

42 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "Serviço de manutenção corretiva em máquina fritadeira, tipo Fritador elétrico água e óleo, 5 cestos FGE-05 ou similar incluso: Troca resistência 6000W 220V, Troca do cabo de alimentação PP4X6,00mm, valor por metro e Troca do termostato 50°C a 300°C"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.881,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (3), Porto Alegre/RS (22), São Leopoldo/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (2)

43 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "Serviço de manutenção preventiva e corretiva em caldeira a vapor marca "MERNAK", capacidade de 500 Kg/h, com todo material incluso, conserto de bombas, substituição dos fusíveis, substituir retentores dos mancais dos ventiladores, substituição das conexões de interligação de água e dreno sendo registros, joelho, niples e redução; revisão e manutenção dos grifos de segurança com substituição se necessário; revisão e manutenção das válvulas de segurança, substituição do isolamento térmico em lâ de vidro; substituição da borracha de vedação da tampa; limpeza, regulagens e pinturas; manutenção e substituição da rede elétrica e do quadro de comando da caldeira, de revisão e manutenção de todo o sistema de funcionamento de caldeira à vapor em questão, troca de parafusos, incluindo a troca de todos os componentes elétricos, seja os fios, disjuntores ou qualquer outro equipamento que se apresente velho ou estragado, tubulações em geral, entrada e saída de vapor, e de água."

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.194,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (3), Porto Alegre/RS (30), São Leopoldo/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (2)

44 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "Serviço de manutenção preventiva e corretiva em caldeira a vapor marca "MERNAK", capacidade de 500 Kg/h, com todo material incluso, conserto de bombas, substituição dos fusíveis, substituir retentores dos mancais dos ventiladores, substituição das conexões de interligação de água e dreno sendo registros, joelho, niples e redução; revisão e manutenção dos grifos de segurança com substituição se necessário; revisão e manutenção das válvulas de segurança, substituição do isolamento térmico em lâ de vidro; substituição da borracha de vedação da tampa; limpeza, regulagens e pinturas; manutenção e substituição da rede elétrica e do quadro de comando da caldeira, de revisão e manutenção de todo o sistema de funcionamento de caldeira à vapor em questão, troca de parafusos, incluindo a troca de todos os componentes elétricos, seja os fios, disjuntores ou qualquer outro equipamento que se apresente velho ou estragado, tubulações em geral, entrada e saída de vapor, e de água."

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.695,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (1), Porto Alegre/RS (14), São Leopoldo/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (1)

45 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: serviço de manutenção em equipamentos de serralharia. Serviço de manutenção, reparo e conservação no que se refere a retífica da moto serra HUSQVARNA 281 XP á Gasolina.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 942,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (1), Porto Alegre/RS (28), São Leopoldo/RS (6), Sapucaia do Sul/RS (4)

46 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "Serviço de manutenção de geladeiras e bebedouros. Manutenção corretiva em bebedouros industriais SIMILAR (3 ou 2 torneiras), incluindo Troca do compressor 1/5 R134A - 220V e Troca do Condensadora para compressor 1/5."

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 149

Quantidade Mínima Cotada: 149

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.052,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 298

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (4), Porto Alegre/RS (122), São Leopoldo/RS (14), Sapucaia do Sul/RS (9)

47 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "Serviço de manutenção de compressores. Compressor elétrico de ar comprimido respirável SIMILAR NARDI PACIFIC 210 (200 e 300 BAR) D16. Fornecimento e substituição de todos os componentes elétricos, peças do"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.050,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (3), Porto Alegre/RS (26), São Leopoldo/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (2)

48 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado SIMILAR SPLIT 9.000BTU s, Preventiva; - Serviço de instalação de ar condicionado split de 9.000 BTU'S, englobando: instalação (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), a fixação da unidade condensadora e evaporadora (até 3 metros de linha entre as unidades) utilizando-se nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp e fita branca em pvc para acabamento. (DRENAGEM) o dreno será levado até a parte externa da unidade evaporadora, por meio de mangueira tipocristal, parede de 2mm de diâmetro, espessura 5/8, sendo de responsabilidade da contratante o prosseguimento do destino final da drenagem. (FIXAÇÃO DA CONDENSADORA) serão fixadas por suportes tipo mão francesas, em aço inox ou galvanizado, devidamente avaliados por laboratório acreditado pelo INMETRO, atendendo a NBR 16655-1:2018, esta exigência se faz necessária para garantir a integridade dos suportes durante sua vida útil, evitando assim graves acidentes devido a possibilidade de queda de aparelhos de ar-condicionado. Incluirá, ainda, vácuo no sistema, carga de gás de 1kg e teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 197

Quantidade Mínima Cotada: 197

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.050,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 394

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (168), São Leopoldo/RS (14), Sapucaia do Sul/RS (9)

49 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado SIMILAR SPLIT 24.000BTU s, Preventiva; - Serviço de instalação de ar condicionado split de 24.000 BTU'S, englobando: instalação (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), a fixação da unidade condensadora e evaporadora (até 3 metros de linha entre as unidades) utilizando-se nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp e fita branca em pvc para acabamento. (DRENAGEM) o dreno será levado até a parte externa da unidade evaporadora, por meio de mangueira tipocristal, parede de 2mm de diâmetro, espessura 5/8, sendo de responsabilidade da contratante o prosseguimento do destino final da drenagem. (FIXAÇÃO DA CONDENSADORA) serão fixadas por suportes tipo mão francesas, em aço inox ou galvanizado, devidamente avaliados por laboratório acreditado pelo INMETRO, atendendo a NBR 16655-1:2018, esta exigência se faz necessária para garantir a integridade dos suportes durante sua vida útil, evitando assim graves acidentes devido a possibilidade de queda de aparelhos de ar-condicionado. Incluirá, ainda, vácuo no sistema, carga de gás de 1kg e teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 194

Quantidade Mínima Cotada: 194

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.438,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 388

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (169), São Leopoldo/RS (11), Sapucaia do Sul/RS (8)

50 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado SIMILAR SPLIT 7.500BTU s, Preventiva; - Serviço de instalação de ar condicionado split de 7.500 BTU'S, englobando: instalação (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), a fixação da unidade condensadora e evaporadora (até 3 metros de linha entre as unidades) utilizando-se nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp e fita branca em pvc para acabamento. (DRENAGEM) o dreno será levado até a parte externa da unidade evaporadora, por meio de mangueira tipo cristal, parede de 2mm de diâmetro, espessura 5/8, sendo de responsabilidade da contratante o prosseguimento do destino final da drenagem. (FIXAÇÃO DA CONDENSADORA) serão fixadas por suportes tipo mão francesas, em aço inox ou galvanizado, devidamente avaliados por laboratório acreditado pelo INMETRO, atendendo a NBR 16655-1:2018, esta exigência se faz necessária para garantir a integridade dos suportes durante sua vida útil, evitando assim graves acidentes devido a possibilidade de queda de aparelhos de ar-condicionado. Incluirá, ainda, vácuo no sistema, carga de gás de 1kg e teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155

Quantidade Mínima Cotada: 155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.828,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 310

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (142), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (3)

51 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado SIMILAR SPLIT 22.000 BTU s, Preventiva; - Serviço de instalação de ar condicionado split de 22.000 BTU'S, englobando: instalação (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), a fixação da unidade condensadora e evaporadora (até 3 metros de linha entre as unidades) utilizando-se nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp e fita branca em pvc para acabamento. (DRENAGEM) o dreno será levado até a parte externa da unidade evaporadora, por meio de mangueira tipo cristal, parede de 2mm de diâmetro, espessura 5/8, sendo de responsabilidade da contratante o prosseguimento do destino final da drenagem. (FIXAÇÃO DA CONDENSADORA) serão fixadas por suportes tipo mão francesas, em aço inox ou galvanizado, devidamente avaliados por laboratório acreditado pelo INMETRO, atendendo a NBR 16655-1:2018, esta exigência se faz necessária para garantir a integridade dos suportes durante sua vida útil, evitando assim graves acidentes devido a possibilidade de queda de aparelhos de ar-condicionado. Incluirá, ainda, vácuo no sistema, carga de gás de 1kg e teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 119

Quantidade Mínima Cotada: 119

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.438,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 238

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (109), São Leopoldo/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (2)

52 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado SIMILAR SPLIT 18.000 BTU s, Preventiva; - Serviço de instalação de ar condicionado split de 18.000 BTU'S, englobando: instalação (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), a fixação da unidade condensadora e evaporadora (até 3 metros de linha entre as unidades) utilizando-se nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp e fita branca em pvc para acabamento. (DRENAGEM) o dreno será levado até a parte externa da unidade evaporadora, por meio de mangueira tipo cristal, parede de 2mm de diâmetro, espessura 5/8, sendo de responsabilidade da contratante o prosseguimento do destino final da drenagem. (FIXAÇÃO DA CONDENSADORA) serão fixadas por suportes tipo mão francesas, em aço inox ou galvanizado, devidamente avaliados por laboratório acreditado pelo INMETRO, atendendo a NBR 16655-1:2018, esta exigência se faz necessária para garantir a integridade dos suportes durante sua vida útil, evitando assim graves acidentes devido a possibilidade de queda de aparelhos de ar-condicionado. Incluirá, ainda, vácuo no sistema, carga de gás de 1kg e teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.300,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (3), Porto Alegre/RS (207), São Leopoldo/RS (28), Sapucaia do Sul/RS (22)

53 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado SIMILAR SPLIT 30.000 BTU s, Preventiva; - Serviço de instalação de ar condicionado split de 30.000 BTU'S, englobando: instalação (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), a fixação da unidade condensadora e evaporadora (até 3 metros de linha entre as unidades) utilizando-se nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp e fita branca em pvc para acabamento. (DRENAGEM) o dreno será levado até a parte externa da unidade evaporadora, por meio de mangueira tipo cristal, parede de 2mm de diâmetro, espessura 5/8, sendo de responsabilidade da contratante o prosseguimento do destino final da drenagem. (FIXAÇÃO DA CONDENSADORA) serão fixadas por suportes tipo mão francesas, em aço inox ou galvanizado, devidamente avaliado por laboratório acreditado pelo INMETRO, atendendo a NBR 16655-1:2018, esta exigência se faz necessária para garantir a integridade dos suportes durante sua vida útil, evitando assim graves acidentes devido a possibilidade de queda de aparelhos de ar-condicionado. Incluirá, ainda, vácuo no sistema, carga de gás de 1kg e teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.770,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (106), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (3)

54 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: Serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado SIMILAR SPLIT 60.000 BTU s, Preventiva; - Serviço de instalação de ar condicionado split de 60.000 BTU'S, englobando: instalação (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), a fixação da unidade condensadora e evaporadora (até 3 metros de linha entre as unidades) utilizando-se nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp e fita branca em pvc para acabamento. (DRENAGEM) o dreno será levado até a parte externa da unidade evaporadora, por meio de mangueira tipo cristal, parede de 2mm de diâmetro, espessura 5/8, sendo de responsabilidade da contratante o prosseguimento do destino final 16655-1:2018, esta exigência se faz necessária para garantir a integridade dos suportes durante sua vida útil, evitando assim graves acidentes devido a possibilidade de queda de aparelhos de ar-condicionado. Incluirá, ainda, vácuo no sistema, carga de gás de 1kg e teste de funcionamento. A licitante deverá indicar detalhadamente os respectivos materiais necessários na utilização da respectiva instalação. da drenagem.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 138

Quantidade Mínima Cotada: 138

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.768,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 276

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (119), São Leopoldo/RS (13), Sapucaia do Sul/RS (4)

55 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria

Descrição Detalhada: "ITEM 1 COTA 25% ME - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em câmara de congelamento, composta de revisão eletroeletrônica, aplicação e fornecimento das peças, listadas: solenoide, controladores TC 900,03 (três) micro ventiladores 1/25, 03 (três) resistências para degelo evaporadora de 03 (três) ventiladores, Sensor S1 - temperatura ambiente, S2 - temperatura de evaporação, chaves contadoras do compressor 32A, contactora degelo 25A, contadora evaporadora 12A, relé falta de fase, rele de sobrecarga, pressostato de baixa, pressostato de alta, troca do entilador da condensadora 450mm 3F220/380, apresentar OS com todos os testes de segurança e validação do serviço. Todo o material utilizado para manutenção, ficará a cargo da Contratada."

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.987,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (14), São Leopoldo/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (1)

56 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria

Descrição Detalhada: "ITEM 2 COTA 25% ME - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em câmara de congelamento composta de revisão eletroeletrônica, higienização do sistema frigorífero, lavagem das unidades interna e externa, revisão do sistema de drenagem, lavagem das placas com hidrojateamento com produtos biodegradáveis, carga de gás com fornecimento de gás incluso, e balanceamento termodinâmico e testes de validação do serviço."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.158,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (13), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

57 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria

Descrição Detalhada: "ITEM 3 COTA 25% ME - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em câmara de congelamento, substituição com fornecimento de unidade condensadora para sistema de frigorífica de CONGELADO, capacidade de 3.848 Kcal/H, TE - 20°C, TA43°C. Fluido refrigerante (R404), 220-3F, todos os materiais inclusos na proposta, balanceamento termodinâmico e testes de validação do serviço."

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.504,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (13), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

58 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 4 COTA 25% ME - Serviço de manutenção preventiva em câmara de resfriamento, composta de revisão eletroeletrônica, higienização do sistema frigorífero, lavagem das unidades interna e externa, revisão do sistema de drenagem, lavagem das placas com 3670 hidrojateamento com produtos biodegradáveis, carga de gás com fornecimento de gás incluso, balanceamento termodinâmico e testes de validação do Serviço."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.382,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (13), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

59 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: "ITEM 5 COTA 25% ME - Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de refrigeração: freezer marca electrolux, consul ou similar, incluso todo material necessário, troca ou reabastecimento de Gás."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.330,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (3), Porto Alegre/RS (19), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

60 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 6 COTA 25% ME - Serviço de instalação e3670SV50 manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado SIMILAR SPLIT 12.000 BTU s, Preventiva; - Serviço de instalação de ar condicionado split de 12.000 BTU'S, englobando: instalação (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), a fixação da unidade condensadora e evaporadora (até 3 metros de linha entre as unidades) utilizando-se nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp e fita branca em pvc para acabamento. (DRENAGEM) o dreno será levado até a parte externa da unidade evaporadora, por meio de mangueira tipo cristal, parede de 2mm de diâmetro, espessura 5/8, sendo de responsabilidade da contratante o prosseguimento do destino final da drenagem. (FIXAÇÃO DA CONDENSADORA) serão fixadas por suportes tipo mão francesas, em aço inox ou galvanizado, devidamente avaliado por laboratório acreditado pelo INMETRO, atendendo a NBR 16655- 1:2018, esta exigência se faz necessária para garantir a integridade dos suportes durante sua vida útil, evitando assim graves acidentes devido a possibilidade de queda de aparelho.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.773,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 216

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (3), Porto Alegre/RS (82), São Leopoldo/RS (13), Sapucaia do Sul/RS (10)

61 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 7 COTA 25% ME - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em câmara de resfriamento, substituição com fornecimento de compressor para sistema de frigorífica de congelados, capacidade de 6.764 Kcal/H, TE 5°C, TA43°C. Fluido refrigerante (R22), 220-3F, todos os materiais inclusos na proposta, balanceamento termodinâmico e testes de validação do serviço."

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.287,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (9), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

62 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 7 COTA 25% ME - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em câmara de resfriamento, substituição com fornecimento de compressor para sistema de frigorífica de congelados, capacidade de 6.764 Kcal/H, TE 5°C, TA43°C. Fluido refrigerante (R22), 220-3F, todos os materiais inclusos na proposta, balanceamento termodinâmico e testes de validação do serviço."

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.287,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (19), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

63 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 9 COTA 25% ME - Serviço de manutenção corretiva em: liquidificador industrial, cap. 25l, marca vitalex ou similar, rebobinagem do motor elétrico. Todo o material utilizado para manutenção, ficará a cargo da Contratada."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.828,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (11), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

64 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 11 COTA 25% ME - Serviço de manutenção corretiva: amassadeira rápida, capacidade 25kg, trifásico de padaria industrial, marca venâncio ou similar, incluindo revisão da parte elétrica, limpeza."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.770,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (3), Porto Alegre/RS (3)

65 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 12 COTA 25% ME - Manutenção de máquina de gelo em cubos, com capacidade para produzir 50 kg a 150 kg por dia e com depósito de 5kg: reabastecimento do gás de refrigeração. Todo o material utilizado para manutenção, ficará a cargo da contratada."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.602,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (1), Porto Alegre/RS (8), Sapucaia do Sul/RS (1)

66 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 13 COTA 25% ME - Manutenção de tubulação de gás GLP com capacidade de 1 a 10 entradas – serviço de substituição de tubulação de gás GLP de sistema gás P45: com troca de válvula de alta pressão 30KG, Troca de mangote 70cm, troca de tubo de cobre classe A – 15mm-pintado e Troca de Mangote flexível metálico- 1,0M."

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.483,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (1), Porto Alegre/RS (20), São Leopoldo/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (1)

67 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 14 COTA 25% ME - Serviço de manutenção corretiva em cafeteira café expresso, marca expressione orion fam 620t 3670 ou similar: com troca de resistência e sensor de Temperatura."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.662,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (4), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

68 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 15 COTA 25% ME - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em coifa, 15 exaustores: revisão elétrica, limpeza leve sem desmontagem, sem aplicação de Peças;"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.987,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (9), São Leopoldo/RS (1)

69 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 16 COTA 25% ME - Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de refrigeração: bebedouros, incluso todo o material necessário: troca de compressores de bebedouro e Troca do refil de filtro, Tipo Carbon Block 9.3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.105,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (1), Porto Alegre/RS (20), São Leopoldo/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (2)

70 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 17 COTA 25% ME - Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de refrigeração: freezer marca electrolux, cômulo ou similar, incluso todo material necessário: Troca do compressor 1/3+ R134A - 220V e troca de filtro secador."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.212,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (3), Porto Alegre/RS (20), São Leopoldo/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (1)

71 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 18 COTA 25% ME - serviço de manutenção corretiva em aparelhos de refrigeração: geladeira, incluso todo material necessário para Troca do compressor de geladeira 1/5+ R134A - 220V capacidade menor que 400L"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.483,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (13), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

72 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 20 COTA 25% ME - Serviço de manutenção corretiva em equipamento de cozinha fogão industrial de 4 a 8 bocas, em aço: Troca de registro, valor por unidade e Troca de queimador duplo Ø160mm, valor por unidade."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.955,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (3), Porto Alegre/RS (10), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

73 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 21 COTA 25% ME - Serviço de manutenção corretiva em equipamento de cozinha moedor de carne 50 kg/h, incluindo substituição das peças e componentes avariados: Rebobinagem motor 1.5 CV; Troca da navalha boca 98 e Troca da arruela de encosto boca 98."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.216,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (11), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

74 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 22 COTA 25% ME - Serviço de manutenção corretiva em equipamento de padaria modeladora de pães, marca Venâncio ou similar, incluindo substituição de todas as peças e componentes avariados: Troca da corrente de comando, Troca da cremalheira de abertura dos rolos."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.325,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (5), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

75 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 23 COTA 25% ME - Serviço de manutenção corretiva em: liquidificador industrial, cap. Até 25 l, marca vitalex ou similar, incluindo substituição rebobinagem do motor elétrico 1CV."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.828,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (1), Porto Alegre/RS (9), São Leopoldo/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (1)

76 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 25 COTA 25% ME - Serviço de manutenção preventiva e corretiva de Buffet térmico quente ou frio com Troca resistência 2200W 220V e revisão elétrica, limpeza, sem aplicação de peças;"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.662,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (3), Porto Alegre/RS (18), São Leopoldo/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (1)

77 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 26 COTA 25% ME - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em: multiprocessador de alimentos, com as seguintes funções; cortar em cubos e palitos frutas e legumes, desfiar e ralar queijos, fatiar em rodela finas, marca beccaro ou similar, voltagem 220w. Serviço de Rebobinagem motor de 1/2 CV; Troca dos rolamentos e Troca da Correia."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.995,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (1), Porto Alegre/RS (7), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

78 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 29 COTA 25% ME - Serviço de manutenção preventiva e corretiva: forno industrial turbo gás, 5 a 15 esteiras, marca progás, venâncio ou similar, Troca do controlador, Troca do sensor de chama e Troca do vidro da porta."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.103,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (12), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

79 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 30 COTA 25% ME - Serviço de manutenção 3670 preventiva e corretiva: forno industrial elétrico, 220v ou 380v, 5 a 15 esteiras, marca progás, venâncio ou similar, Troca da Contactora do ventilador, Troca da válvula solenoide de gás e Troca da usina de ignição."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.047,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (1), Porto Alegre/RS (11), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

80 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 32 COTA 25% ME - Serviço de manutenção preventiva e corretiva: bateadeira de massas planetária, incluindo Rebobinagem motor de 1/2 CV, troca dos rolamentos e Troca do fim de curso da tampa."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.770,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (1), Porto Alegre/RS (6), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

81 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 34 COTA 25% ME - Serviço de manutenção preventiva e corretiva: amassadeira espiral, capacidade 25 kg ou mais, trifásico de padaria industrial, qualquer marca, Serviço de usinagem do eixo do batedor, Rebobinagem motor de 3 CV, Troca do motor 3CV - em caso que quebra do eixo, Troca dos dolamentos do eixo de Transmissão."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.879,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (7), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

82 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 35 COTA 25% ME - Serviço de manutenção preventiva e corretiva: tipo EGC- 100A ou similar, máquina de gelo 50 a 150 kg - manutenção da máquina de gelo em cubos, o serviço inclui Troca do Condensadora para compressor 1/3+, Troca do Filtro Secador e Troca da placa de Comando."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.770,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (1), Porto Alegre/RS (12), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

83 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 36 COTA 25% ME - Serviço de manutenção preventiva e corretiva: cilindro soador de coluna, trifásico de padaria industrial, marca venâncio ou similar - incluindo Troca dos rolamentos dos eixos, Troca da engrenagem de regulagem de abertura dos rolos e Troca da polia do motor."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.214,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (1), Porto Alegre/RS (3), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

84 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 37 COTA 25% ME - Serviço de manutenção preventiva e corretiva: cafeteira industrial de 15 a 30 litros, com Troca resistência 1500W 220V, Troca do termostato 20°C a 120°C e Troca contactora 32A 220V."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.706,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (9), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

85 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 38 COTA 25% ME - Serviço de manutenção preventiva e corretiva: cafeteira industrial de 15 a 30 litros, com Troca resistência 1500W 220V, Troca do termostato 20°C a 120°C e Troca contactora 32A 220V."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.662,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (11), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

86 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 39 COTA 25% ME - Serviço de manutenção preventiva e corretiva: passthrough quente ou frio, marca frilux ou similar, Troca contactora 32A 220V, Troca do Controlador MT-512, Troca da 3670 fechadura da porta, valor por porta e Troca do cabo de alimentação PP 3X2,50mm, valor por metro."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.105,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (11), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

87 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 40 COTA 25% ME - Serviço de manutenção corretiva e preventiva, de câmara de controle de fermentação de pão, incluindo: Troca do Condensadora para compressor 1/3+, Instalação de Valvula de serviço, Troca do compressor 1/3+ R134A - 220V ."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.327,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (6), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

88 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 41 COTA 25% ME - Serviço de manutenção corretiva e preventiva em caldeirões a vapor 200L ou mais. Serviços a serem executados- substituição das válvulas, mangueiras, conexões, registros e limpeza externa."

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.204,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (9), São Leopoldo/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (1)

89 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 42 COTA 25% ME - Serviço de manutenção corretiva em máquina fritadeira, tipo Fritador elétrico água e óleo, 5 cestos FGE-05 ou similar incluso: Troca resistência 6000W 220V, Troca do cabo de alimentação PP4X6,00mm, valor por metro e Troca do termostato 50°C a 300°C"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.881,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (1), Porto Alegre/RS (3), São Leopoldo/RS (1)

90 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 43 COTA 25% ME - Serviço de manutenção preventiva e corretiva de refrigerador expositor inox 6 portas, Troca do Condensadora para compressor 3/4, Limpeza do Sistema com R141B ou Similar, Pressurização com nitrogênio e Troca do Controlador MT-512."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.194,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (1), Porto Alegre/RS (10), São Leopoldo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

91 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 44 COTA 25% ME - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em caldeira a vapor marca "MERNAK", capacidade de 500 Kg/h, com todo material incluso, conserto de bombas, substituição dos fusíveis, substituir retentores dos mancais dos ventiladores, substituição das conexões de interligação de água e dreno sendo registros, joelho, niples e redução; revisão e manutenção dos grifos de segurança com substituição se necessário; revisão e manutenção das válvulas de segurança, substituição do isolamento térmico em lã de vidro; substituição da borracha de vedação da tampa; limpeza, regulagens e pinturas; manutenção e substituição da rede elétrica e do quadro de comando da caldeira, de revisão e manutenção de todo o sistema de funcionamento de caldeira à vapor em questão, troca de parafusos, incluindo a troca de todos os componentes elétricos, seja os fios, disjuntores ou qualquer outro equipamento que se apresente velho ou estragado, tubulações em geral, entrada e saída de vapor, e de água."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.695,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (3), São Leopoldo/RS (1)

92 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: ITEM 45 COTA 25% ME - serviço de manutenção em equipamentos de serralharia. Serviço de manutenção, reparo e conservação no que se refere a retífica da moto serra HUSQVARNA 281 XP á Gasolina.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 942,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (9), São Leopoldo/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (2)

93 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 46 COTA 25% ME - Serviço de manutenção de geladeiras e bebedouros. Manutenção corretiva em bebedouros industriais SIMILAR (3 ou 2 torneiras), incluindo Troca do compressor 1/5 R134A - 220V e Troca do Condensadora para compressor 1/5."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.052,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (1), Porto Alegre/RS (45), São Leopoldo/RS (6), Sapucaia do Sul/RS (4)

94 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: "ITEM 47 COTA 25% ME - Serviço de manutenção de compressores. Compressor elétrico de ar comprimido respirável SIMILAR NARDI PACIFIC 210 (200 e 300 BAR) D16. Fornecimento e substituição de todos os componentes elétricos, peças do"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.050,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (1), Porto Alegre/RS (8), São Leopoldo/RS (1)

95 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: ITEM 48 COTA 25% ME - Serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado SIMILAR SPLIT 9.000BTU s, Preventiva; - Serviço de instalação de ar condicionado split de 9.000 BTU'S, englobando: instalação (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), a fixação da unidade condensadora e evaporadora (até 3 metros de linha entre as unidades) utilizando-se nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp e fita branca em pvc para acabamento. (DRENAGEM) o dreno será levado até a parte externa da unidade evaporadora, por meio de mangueira tipocristal, parede de 2mm de diâmetro, espessura 5/8, sendo de responsabilidade da contratante o prosseguimento do destino final da drenagem. (FIXAÇÃO DA CONDENSADORA) serão fixadas por suportes tipo mão francesas, em aço inox ou galvanizado, devidamente avaliados por laboratório acreditado pelo INMETRO, atendendo a NBR 16655-1:2018, esta exigência se faz necessária para garantir a integridade dos suportes durante sua vida útil, evitando assim graves acidentes devido a possibilidade de queda de aparelhos de ar-condicionado. Incluirá, ainda, vácuo no sistema, carga de gás

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.050,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (63), São Leopoldo/RS (6), Sapucaia do Sul/RS (4)

96 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: ITEM 49 COTA 25% ME - Serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado SIMILAR SPLIT 24.000BTU s, Preventiva; - Serviço de instalação de ar condicionado split de 24.000 BTU'S, englobando: instalação (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), a fixação da unidade condensadora e evaporadora (até 3 metros de linha entre as unidades) utilizando-se nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp e fita branca em pvc para acabamento. (DRENAGEM) o dreno será levado até a parte externa da unidade evaporadora, por meio de mangueira tipocristal, parede de 2mm de diâmetro, espessura 5/8, sendo de responsabilidade da contratante o prosseguimento do destino final da drenagem. (FIXAÇÃO DA CONDENSADORA) serão fixadas por suportes tipo mão francesas, em aço inox ou galvanizado, devidamente avaliados por laboratório acreditado pelo INMETRO, atendendo a NBR 16655-1:2018, esta exigência se faz necessária para garantir a integridade dos suportes durante sua vida útil, evitando assim graves acidentes devido a possibilidade de queda de aparelhos de ar-condicionado. Incluirá, ainda, vácuo no sistema, carga de gás

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.438,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (64), São Leopoldo/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (3)

97 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: ITEM 50 COTA 25% ME - Serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado SIMILAR SPLIT 7.500BTU s, Preventiva; - Serviço de instalação de ar condicionado split de 7.500 BTU'S, englobando: instalação (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), a fixação da unidade condensadora e evaporadora (até 3 metros de linha entre as unidades) utilizando-se nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp e fita branca em pvc para acabamento. (DRENAGEM) o dreno será levado até a parte externa da unidade evaporadora, por meio de mangueira tipo cristal, parede de 2mm de diâmetro, espessura 5/8, sendo de responsabilidade da contratante o prosseguimento do destino final da drenagem. (FIXAÇÃO DA CONDENSADORA) serão fixadas por suportes tipo mão francesas, em aço inox ou galvanizado, devidamente avaliados por laboratório acreditado pelo INMETRO, atendendo a NBR 16655-1:2018, esta exigência se faz necessária para garantir a integridade dos suportes durante sua vida útil, evitando assim graves acidentes devido a possibilidade de queda de aparelhos de ar-condicionado. Incluirá, ainda, vácuo no sistema, carga de gás

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.828,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (53), São Leopoldo/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (1)

98 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: ITEM 51 COTA 25% ME - Serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado SIMILAR SPLIT 22.000 BTU s, Preventiva; - Serviço de instalação de ar condicionado split de 22.000 BTU'S, englobando: instalação (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), a fixação da unidade condensadora e evaporadora (até 3 metros de linha entre as unidades) utilizando-se nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp e fita branca em pvc para acabamento. (DRENAGEM) o dreno será levado até a parte externa da unidade evaporadora, por meio de mangueira tipo cristal, parede de 2mm de diâmetro, espessura 5/8, sendo de responsabilidade da contratante o prosseguimento do destino final da drenagem. (FIXAÇÃO DA CONDENSADORA) serão fixadas por suportes tipo mão francesas, em aço inox ou galvanizado, devidamente avaliados por laboratório acreditado pelo INMETRO, atendendo a NBR 16655-1:2018, esta exigência se faz necessária para garantir a integridade dos suportes durante sua vida útil, evitando assim graves acidentes devido a possibilidade de queda de aparelhos de ar-condicionado. Incluirá, ainda, vácuo no sistema

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.438,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (6), Porto Alegre/RS (42), São Leopoldo/RS (1)

99 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: ITEM 52 COTA 25% ME - Serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado SIMILAR SPLIT 18.000 BTU s, Preventiva; - Serviço de instalação de ar condicionado split de 18.000 BTU'S, englobando: instalação (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), a fixação da unidade condensadora e evaporadora (até 3 metros de linha entre as unidades) utilizando-se nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp e fita branca em pvc para acabamento. (DRENAGEM) o dreno será levado até a parte externa da unidade evaporadora, por meio de mangueira tipo cristal, parede de 2mm de diâmetro, espessura 5/8, sendo de responsabilidade da contratante o prosseguimento do destino final da drenagem. (FIXAÇÃO DA CONDENSADORA) serão fixadas por suportes tipo mão francesas, em aço inox ou galvanizado, devidamente avaliados por laboratório acreditado pelo INMETRO, atendendo a NBR 16655-1:2018, esta exigência se faz necessária para garantir a integridade dos suportes durante sua vida útil, evitando assim graves acidentes devido a possibilidade de queda de aparelhos de ar-condicionado. Incluirá, ainda, vácuo no sistema, carga de gás

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94

Quantidade Mínima Cotada: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.300,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 188

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (2), Porto Alegre/RS (72), São Leopoldo/RS (12), Sapucaia do Sul/RS (8)

100 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: ITEM 53 COTA 25% ME - Serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado SIMILAR SPLIT 30.000 BTU's, Preventiva; - Serviço de instalação de ar condicionado split de 30.000 BTU'S, englobando: instalação (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), a fixação da unidade condensadora e evaporadora (até 3 metros de linha entre as unidades) utilizando-se nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp e fita branca em pvc para acabamento. (DRENAGEM) o dreno será levado até a parte externa da unidade evaporadora, por meio de mangueira tipo cristal, parede de 2mm de diâmetro, espessura 5/8, sendo de responsabilidade da contratante o prosseguimento do destino final da drenagem. (FIXAÇÃO DA CONDENSADORA) serão fixadas por suportes tipo mão francesas, em aço inox ou galvanizado, devidamente avaliados por laboratório acreditado pelo INMETRO, atendendo a NBR 16655-1:2018, esta exigência se faz necessária para garantir a integridade dos suportes durante sua vida útil, evitando assim graves acidentes devido a possibilidade de queda de aparelhos de ar-condicionado. Inclui, ainda, vácuo no sistema, carga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.770,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): NOVA SANTA RITA/RS (1), Porto Alegre/RS (39), São Leopoldo/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (1)

101 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial

Descrição Detalhada: ITEM 54 COTA 25% ME - Serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado SIMILAR SPLIT 60.000 BTU's, Preventiva; - Serviço de instalação de ar condicionado split de 60.000 BTU'S, englobando: instalação (UNIDADE INTERNA E EXTERNA), a fixação da unidade condensadora e evaporadora (até 3 metros de linha entre as unidades) utilizando-se nas linhas frigorígenas, cobre eletrolítico, tubo esponjoso térmico anti-chama, fios para interligação das unidades interna e externa tipo pp e fita branca em pvc para acabamento. (DRENAGEM) o dreno será levado até a parte externa da unidade evaporadora, por meio de mangueira tipo cristal, parede de 2mm de diâmetro, espessura 5/8, sendo de responsabilidade da contratante o prosseguimento do destino final 16655-1:2018, esta exigência se faz necessária para garantir a integridade dos suportes durante sua vida útil, evitando assim graves acidentes devido a possibilidade de queda de aparelhos de ar-condicionado. Inclui, ainda, vácuo no sistema, carga de gás de 1kg e teste de funcionamento. A licitante deverá indicar detalhadamente os respectivos materiais necessários na utilização da respectiva instalação. da drenagem. (FIXAÇÃO DA CONDENSADORA)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.768,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (46), São Leopoldo/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (9)