

Obra
PLLREFORMA

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitários dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			REFORMA PLL		1		39.276,94	39.276,94	100,00%
1.1	ADPT SINAPI	Próprio	CABO MULTIPLEX 0,6/1 KV 3X16MM	m	23,9				
1.2	ADAP SINAPI 101878 (6)	Próprio	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR EM AÇO, PINTURA BEGE, 500X400X200MM, COM FLANGE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3				
1.3	SC35.10.05 00	SCO	Limpeza e desobstrução mecânica de galerias de águas pluviais com diâmetro de 0,30 a 0,50m, utilizando equipamento Buket-Machine, exclusive retirada do material.	m³	7				
1.4	024004	SBC	REVISÃO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA - TUBO PVC	UN	3				
1.5	13659	EMOP	LAVADORA ALTA PRESSÃO DE 166 BAR, TENSÃO 220/380V MOD. CSL 2400 FTS, ELETROLUX OU SIMILAR	UN	3				
1.6	IEQ015100	SCO	Mangueira para bomba injetora manual, comprimento de 10m, diâmetro nominal de 50mm, Putzmeister ou similar	un	3				
1.7	121485	SBC	REBOCO PRONTO EXTERNO 2,5cm PREFABRICADO DE FACHADAS FRONTALS	m²	50				
1.8	180053	SBC	PINTURA EPOXY MADEIRA E EMPISOCOM MASSA DE CORREÇÃO	m²	50				

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral