

Continuação do Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 11/2022, do CADIM.

8	Vela de ignição (LFR6A Ngk) para motor Yamaha 1.8 SHO 2009 (G3)	PÇ	04	R\$ 94,00	R\$ 376,00
9	Terminais olhal p/ cabo 16 mm estanhado	PÇ	01	R\$ 80,00	R\$ 80,00
10	Parafusos, Porcas, Arruelas M10/30mm (10 unidades de cada)	PÇ	30	R\$ 5,00	R\$ 150,00
11	Limpa Porão Náutico 5 litros	PÇ	01	R\$ 139,00	R\$ 139,00
12	Tubo do Eixo transmissão para motor Yamaha 1.8 SHO 2009 (G3) PN(F1W-U883E-00-00)	PÇ	01	R\$ 256,00	R\$ 256,00
13	Junta Escapamento para motor Yamaha 1.8 SHO 2009 (G3) PN(6S5-14613-00-00)	PÇ	01	R\$ 234,00	R\$ 234,00
14	Oring Caixa de Rolamento para motor Yamaha 1.8 SHO 2009 (G3) PN(93210-22MF1-00)	PÇ	02	R\$ 29,35	R\$ 58,70
15	kit 4 coxins para Motor Yamaha 1.8 SHO 2009 (G3) PN(67X-44517-10-94)	PÇ	04	R\$ 172,50	R\$ 690,00
16	Cabo do Reverso para motor Yamaha 1.8 SHO 2009 (G3) PN(F1W-6149C-01-00)	PÇ	01	R\$ 590,00	R\$ 590,00
17	Silicone Náutico	PÇ	01	R\$ 130,00	R\$ 130,00
18	Fita Isolante 3m	PÇ	01	R\$ 29,00	R\$ 29,00
19	Retentor Caixa de Rolamentos para motor Yamaha 1.8 SHO 2009 (G3) PN(93102-29008-00)	PÇ	02	R\$142,05	R\$284,10
20	Trava Casa de Rolamentos para motor Yamaha 1.8 SHO 2009 (G3) PN(93450-66156-00)	PÇ	02	R\$ 19,55	R\$ 39,10
21	Rolamento de esferas da casa do rolamento para motor Yamaha 1.8 SHO 2009 (G3) PN (93306-20655-00)	PÇ	01	R\$ 254,75	R\$ 254,75
22	Retentor intermediário para motor Yamaha 1.8 SHO 2009 (G3) PN(93102-29004-00)	PÇ	01	R\$ 195,95	R\$ 195,95
23	Arruela de vedação Tampa para motor Yamaha 1.8 SHO 2009 (G3) PN(6S5-45613-10-00)	PÇ	01	R\$ 181,25	R\$ 181,25
24	Carcaça da casa do rolamento para motor Yamaha	PÇ	01	R\$ 269,00	R\$ 269,00