

Bases		Descrição		Busca Exata	
Base		REPARO TRANSCREPTOR SAILOR MODELO TR5022 VHF DSC			
CATMATIC/CATER (Comprasnet)		REPARO TRANSCREPTOR SAILOR MODELO TR5022 VHF DSC			
		Período	Último Ano	Tipo	Serviço
Nº do Pregão		Número do Órgão (UASG - Comprasnet)		Nome do Órgão (UASG - Comprasnet)	
Quantidade dia:		Quantidade ant:		Razão Social	
CNPJ		Unidade de Medida		Marca	
Região/UF		Município		Código BR	
Âmbito		Modalidade		Fonte do Fornecedor	
GERAL				Todos	

☒ Somente SRP ☐ Itens Sustentáveis

☐ Itens Sustentáveis

☒ Todos os Filtros

Não encontramos resultados para a descrição ou filtros utilizados. Tente pesquisar utilizando uma descrição similar ou alterar os filtros.

Zimbra

gabrielle.ferreira@marinha.mil.br

24R0478 - Re: Proposta Comercial para Prestação de Serviço

De : Service Radiomar <service@radiomar.com.br> seg., 13 de mai. de 2024 18:31**Assunto :** 24R0478 - Re: Proposta Comercial para Prestação de Serviço  2 anexos**Para :** saulo pereira <saulo.pereira@marinha.mil.br>**Cc :** anderson ribeiro
<anderson.ribeiro@marinha.mil.br>, Cerqueira
<t.cerqueira@marinha.mil.br>, Gabrielle
<gabrielle.ferreira@marinha.mil.br>As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Prezado Saulo,

Boa tarde!

O orçamento abaixo considera o serviço executado em nosso laboratório.

Para tal, será necessário a Marinha enviar os equipamentos para nosso escritório no Rio de Janeiro, caso não seja possível o reparo, informaremos e solicitaremos a coleta.

Preço fechado: BRL 4.950,00

As condições prevêm o envio e coleta por parte do cliente.

Esta cotação é válida por 30 dias.

Em caso de aprovação, pedimos remeter as unidades para o endereço abaixo:

Radiomar Eletronica Naval Ltda
CNPJ: 42.409.292/0001-60
Rua Conde de Lages, 44 - 1202
Gloria - Rio de Janeiro - RJ
20.241-080[Havendo aprovação, pedimos para enviar a nota de empenho junto ao envio do equipamento.](#)

Aguardamos retorno, obrigada!

Atenciosamente,

Marcela Nogueira

Service Coordination
+55 21 2187-2445
service@radiomar.com.br

Em seg., 13 de mai. de 2024 às 11:31, <saulo.pereira@marinha.mil.br> escreveu:

Bom dia Prezado (a), consulto possibilidade de envio de proposta comercial para prestação de serviço para o seguinte item:

- Solicito orçamento de reparo do equipamento abaixo:

TRANSCEPTOR SAILOR MODELO TR5022 VHF DSC.

Problema inicial: Equipamento está com problema de software, a portadora está sendo derrubado ao transmitir e não faz a sincronização de frequências de recepção.

Peço que seja encaminhada proposta em anexo e sejam consideradas as informações quanto a:

Custo;
Dados Cadastrais (Razão social/ End/ CNPJ/ Domicílio Bancário);
Contato;
Forma de pagamento (Boleto / Depósito/Empenho).

CONSIDERADO QUE, TODOS OS ENCARGOS E IMPOSTOS DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NO PREÇO, INCLUSIVE O FRETE PARA O CEP: 20.180-001.

Fico no aguardo da proposta e me coloco a disposição para maiores esclarecimentos.

NOSSOS DADOS:

CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DA MARINHA
Praça Barão de Ladários s/n
Ilha das Cobras, Edifício 26A - Centro, Rio de Janeiro - CEP: 20.180.001
CNPJ: 00.394.502./0075.80

Respeitosamente/Atenciosamente:

SAULO GOMES PEREIRA
SO-OS
Centro de Manutenção de Sistemas da Marinha
Tel: (21) 2178-6281
Email: [saulo.pereira@marinha.mil.b](mailto:saulo.pereira@marinha.mil.br)

Esta mensagem pode conter informações confidenciais ou privilegiadas, que são destinadas somente ao uso das partes a quem são dirigidas.

Se você recebeu por engano, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail para dpo@radiomar.com.br e, em seguida, apague-o.

É proibida a cópia, impressão e encaminhamento não autorizados deste email ou qualquer divulgação não autorizada das informações contidas aqui



Tabela PORT BR - Jan2024 - rev1.pdf

68 KB



Condições Gerais de Atendimento.pdf

196 KB

Zimbra**gabrielle.ferreira@marinha.mil.br**

Sua mensagem de 13 de maio de 2024

De : Judson Synchro <judson@synchro.net.br>

ter, 14 de mai. de 2024 16:55

Assunto : Sua mensagem de 13 de maio de 2024**Para :** saulo pereira <saulo.pereira@marinha.mil.br>**Cc :** anderson.ribeiro

<anderson.ribeiro@marinha.mil.br>, Cerqueira

<t.cerqueira@marinha.mil.br>, Gabrielle

<gabrielle.ferreira@marinha.mil.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Prezado Sr. Saulo Pereira,

Fazemos referência à sua consulta sobre reparos no **TRANSCEPTOR SAILOR
MODELO TR5022 VHF DSC.**

Lamentamos informar que não efetuamos manutenção neste equipamento.

Ficamos ao dispor e renovamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Eng. Judson Goulart Filgueiras

Synchronet Telecomunicações

Rua Siqueira Campos, 43 – Grupo 1136 – Rio de Janeiro

22031-071 – RJ – Brasil

Tel +55 21 2255-0507 / +5521 99301-2218

synchro@synchro.net.brNão contém vírus. www.avast.com