

COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS
NAVIO DE SOCORRO SUBMARINO “GUILLOBEL”

Objeto : Troca e configuração do windsensor com adequação de sinais da agulha giroscópica, conforme condições estabelecidas nesse instrumento.

Mapa Comparativo de Preços							
Item	Descrição	Empresa 1 Valor Unitário	Empresa 2 Valor Unitário	Empresa 3 Valor Unitário	Quantidade / UF	MENOR Preço unitário	TOTAL
1	Serviço de troca e configuração de windsensor - Acesso ao mastro para remoção do windsensor danificado, configuração do novo sensor usando software dedicado e instalação do novo sensor no mastro. Interligação e ajuste de offset. Adequação de sinais da gyro (sem material) - Identificação da saída NMEA que atende ao funcionamento das duas gyros e instalação do buffer com identificação dos cabos. Execução de testes e fechamento do sistema.	R\$ 10.046,51	R\$ 14.490,00	R\$ 18.000,00	1	R\$ 10.046,51	R\$ 10.046,51
						TOTAL	R\$ 10.046,51

Empresa 1 – CNPJ: 32.032.810/0001-16 – BR SILVEIRA SERVICOS TECNICOS
OBS: DEMAIS PREÇOS RETIRADOS DO PAINEL DE PREÇOS GOV.BR

Constato que as Cotações de Preços encaminhadas pelas empresas relacionadas são verdadeiras quanto a suas autenticidade e validade.

Niterói, RJ, setembro de 2025.

MOISÉS GONZAGA BRAGA
Primeiro-Tenente
Encarregado da Divisão de Operações

