

BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES

DFD 245/2025

Data pretendida para conclusão.

30 de outubro de 2025.

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
245/2025	795380-BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	CARLOS EDUARDO DA SILVA SALGADO MELO	30/10/2025 11:33 (v 0.8)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço não-continuado		63344.050554/2025-43

1. REQUISITANTE

Órgão	Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores	
Setor requisitante	Divisão de Adestramento	
Responsável pela demanda	CT (FN) GIOVANNI LUCENA CARDOSO	
E-Mail	giovanni.cardoso@marinha.mil.br	Tel: (21) 99649-2199

2. PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de entrega será de 40 (quarenta) dias úteis após a emissão das Nota de Empenho ao FORNECEDOR.

3. GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

Após análise da demanda foi atribuído o grau MÉDIO de prioridade.

4. JUSTIFICATIVA DA PRIORIDADE

A prioridade MÉDIA para uma aquisição justifica-se quando a necessidade do bem é importante, porém não urgente ou emergente, mas que permita um tempo de planejamento e negociação suficientes para aquisição do objeto

1. Descrição sucinta do objeto

Contratação de empresa especializada em serviços de obras e reparos para os vestiários da piscina do Complexo Naval da Ilha das Flores (CNIF) da Marinha do Brasil, no município de São Gonçalo - RJ.

2. Justificativa da necessidade

A contratação do serviço de obras e reparos do vestiário da piscina do Complexo Naval da Ilha das Flores (CNIF) é imprescindível para as atividades Desportivas do Programa Forças no Esporte (ProFEsp).

3. Estimativa das quantidades e Valores

Resumo da descrição da quantidade:

ITEM	DESCRIÇÃO	CATSER	UF	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Troca das telhas danificadas e de toda a cumeeira; troca dos pisos/cerâmicas danificados e os que estejam soltando, mesmo que nem tão parecidos; revisão, reparo, ou troca de parte da rede elétrica e quadros; troca parcial ou total das forrações do teto; troca das luminárias internas e externas danificadas; instalar os assentos nas alvenarias já existentes; repor novo mictório; revisão e reparo dos vasos sanitários e suas caixas acopladas; instalar portas nos box dos sanitários; instalar divisórias nos box dos chuveiros, principalmente no feminino; troca ou reparo das duas portas da entrada; troca dos chuveiros e torneiras danificados; instalação de cortinas nos basculantes do feminino; substituição de divisórias para obstrução visual interna de ambas as Alas masculino e feminino por outras de maior tamanho. Para atender as necessidades da piscina do Complexo Naval da Ilha das Flores - São Gonçalo/RJ.	1627	SVÇ	1	R\$ 39.547,29	R\$ 39.547,29

Há a necessidade de contratação de serviço de reparo do vestiário da piscina do Complexo Naval Ilha das Flores (CNIF) - São Gonçalo - RJ. Conforme a pesquisa de preços, foi orçado o valor de R\$ 39.547,29 (trinta e nove mil quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos).

4. 4. Vinculação ou dependência com DFD

A execução deste artefato não tem dependência prévia com execução de outro DFD.

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

CARLOS EDUARDO DA SILVA SALGADO MELO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 11:33:49.