



MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DO ARAGUAIA-TOCANTINS
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

Processo Administrativo nº 63109.000280/2026-13

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DA SITUAÇÃO

1.0. SITUAÇÃO IDENTIFICADA

Em 02 de fevereiro de 2026, foi identificado vazamento de gás no forno industrial da marca Progas, modelo New Style, instalado na cozinha industrial da Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins, equipamento utilizado na produção diária de alimentação destinada ao efetivo desta Organização Militar.

Após verificação preliminar, constatou-se falha em componentes do equipamento, comprometendo sua vedação e funcionamento adequado, ocasionando vazamento de gás e tornando insegura a sua utilização.

2.0. RISCOS IDENTIFICADOS

A continuidade da utilização do equipamento nas condições observadas poderia ocasionar a formação de atmosfera inflamável no ambiente da cozinha industrial, com risco potencial de incêndio ou explosão, colocando em perigo a integridade física de militares e servidores, bem como as instalações e o patrimônio público.

Além disso, a indisponibilidade do equipamento compromete diretamente a continuidade do serviço essencial de preparo de alimentação institucional.

3.0. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO

Diante da situação constatada, verificou-se a necessidade de realização de manutenção corretiva no equipamento, incluindo a substituição de componentes e a execução de serviço técnico especializado, visando eliminar o vazamento de gás e restabelecer as condições seguras de funcionamento do forno industrial.

4.0. SOLUÇÃO IDENTIFICADA

Conforme orçamento apresentado por empresa especializada, será necessária a substituição dos seguintes componentes e execução dos respectivos serviços:

- Controlador do forno Progas New Style;
- Borracha de vedação do forno de 10 esteiras Progas;

- Decalque adesivo modelo novo;
- Serviço de mão de obra especializada para manutenção.

O valor estimado para a execução dos serviços e fornecimento das peças é de R\$ 1.770,00 (mil setecentos e setenta reais).

5.0. CONCLUSÃO

Considerando o risco à segurança das pessoas e das instalações, bem como a necessidade de garantir a continuidade do serviço essencial de preparo de alimentação desta Organização Militar, conclui-se pela necessidade de realização imediata da manutenção corretiva do equipamento, de modo a eliminar o vazamento de gás identificado e restabelecer as condições seguras de operação.

Palmas-TO, em ____ de março de 2026.

JOSÉ MARIA SOUZA DA SILVA
Segundo-sargento CO