

MARINHA DO BRASIL

NAVIO-PATRULHA PENEDO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

SERVIÇO

OM: NAVIO-PATRULHA PENEDO	
Setor Responsável: DIVISÃO DE CONVÉS	
Responsável pela Demanda: 2º TEN CURRES	NIP: 16.0103.11
E-mail: curres.guilherme@marinha.mil.br	Telefone: 21 99869-0696
1 - Justificativa da necessidade da contratação do serviço ou da aquisição: Cabe ao Navio-Patrulha Penedo realizar operações ribeirinhas, patrulha naval, patrulhamento, busca, socorro, assistência cívico-social e cooperar em ações de inspeção naval, a fim de contribuir para a aplicação do Poder Naval do Comando da Flotilha de Mato Grosso na área de jurisdição do Comando do 6º Distrito Naval. A execução do referido serviço visa contribuir para garantir o conforto, bem como um ambiente mais agradável e acolhedor para os oficiais, garantindo uma moral elevada durante as comissões. Ademais, faz-se necessária a execução do serviço de Reforma do Refeitório dos Oficiais. Onde constitui a natureza da contratação do objeto por meio de dispensa eletrônica, com fulcro no art. 75 da Lei nº 14.133/2021.	
2 - Quantidade estimada a ser contratada: Descrição do serviço: — Substituição de forração de antepara: Serviço de manutenção e conservação de anteparas do refeitório dos oficiais, consistindo na remoção completa da forração existente e substituição por chapas de ACM (Alumínio Composto) com 3 mm de espessura em tom claro, incluindo o fornecimento e a instalação de estrutura de sustentação em perfil metálico (metalon) e isolamento térmico em lã de rocha aluminizada com 50 mm de espessura. Área: 25 m². O serviço compreende: remoção e descarte da forração e isolamento existentes; transporte e destinação adequada dos resíduos; preparação e instalação da estrutura de fixação em metalon; corte e fixação do isolamento térmico; medição, corte e fixação das chapas de ACM com acabamento de juntas e vedações compatíveis com o ambiente naval; inspeção final e limpeza da área. O serviço deverá ser realizado de forma que otimize o espaço a fim aumentar o máximo possível a área habitável. — Substituição de forração de teto: Serviço de manutenção e conservação do teto do refeitório dos oficiais, consistindo na remoção completa da forração existente e substituição por chapas de ACM (Alumínio Composto) com 3 mm de espessura em tom claro, incluindo o fornecimento e a instalação de estrutura de sustentação em perfil metálico (metalon) e isolamento térmico em lã de rocha aluminizada com 50 mm de espessura. Área: 8 m². O serviço compreende: remoção e descarte da forração e isolamento existentes; transporte e destinação adequada dos resíduos; preparação e instalação da estrutura de fixação em metalon; corte e fixação do isolamento térmico; medição, corte e fixação das chapas de ACM	

com acabamento de juntas e vedações compatíveis com o ambiente naval; inspeção final e limpeza da área. O serviço deverá ser realizado de forma que otimize o espaço a fim aumentar o máximo possível a área habitável.

— **Substituição de piso:** Serviço de manutenção e conservação do piso do refeitório dos oficiais, consistindo na remoção completa do piso existente e substituição por revestimento vinílico para piso de uso intenso, adequado à aplicação em ambiente naval. O revestimento poderá ser constituído por piso vinílico homogêneo em manta ou por revestimento vinílico modular tipo LVT (Luxury Vinyl Tile), desde que o sistema proposto atenda, no mínimo, aos requisitos de desempenho, durabilidade, segurança contra incêndio, resistência à umidade, resistência ao desgaste e adequação às condições de operação e manutenção do navio. Área: 8 m². O serviço compreende: remoção e descarte do piso existente; transporte e destinação adequada dos resíduos; preparação do contrapiso ou superfície de aplicação; corte, ajuste e instalação do revestimento vinílico com adesivação adequada; selagem de juntas e acabamentos de transição; inspeção final e limpeza da área.

— **Instalação de luminárias no teto do refeitório:** Serviço de instalação de 04 (quatro) luminárias de LED (cor amarela, 24W) no teto do refeitório dos oficiais, com interruptores independentes, sendo cada luminária composta por 02 (dois) bocais destinados à luz de polícia vermelha. Inclui o fornecimento de materiais (luminárias, fiação, conduítes, interruptores, caixas, acabamentos) e mão de obra para fixação, interligação elétrica e testes de funcionamento.

— **Instalação de pontos de tomada no refeitório:** Serviço de instalação de 10 (dez) pontos de tomada em 127V e 02 (dois) pontos de tomada em 220V no refeitório dos oficiais, em locais já existentes, com fornecimento de materiais (tomadas, fiação, conduítes, caixas, espelhos, acabamentos) e mão de obra para fixação, interligação elétrica e testes de funcionamento.

— **Instalação de pontos de luz individuais no refeitório:** Serviço de instalação de 03 (três) pontos individuais de luz (LED amarelo, 3W) no refeitório dos oficiais, com interruptores independentes para cada ponto. Inclui o fornecimento de materiais (pontos de luz, fiação, conduítes, interruptores, caixas, acabamentos) e mão de obra para fixação, interligação elétrica e testes de funcionamento.

— **Instalação de ar-condicionado no refeitório:** Serviço de instalação de infraestrutura elétrica e mecânica para climatização no refeitório dos oficiais, compreendendo a instalação de 01 (um) ar-condicionado de 12.000 Btus (equipamento fornecido pelo Navio), incluindo o fornecimento e a instalação de toda a infraestrutura elétrica necessária para a alimentação do equipamento (fiação dedicada, disjuntor, ponto de energia), suporte de fixação adequado à estrutura naval, interligação elétrica, fixação da unidade evaporadora e condensadora (quando aplicável), e testes de funcionamento, com fornecimento de materiais e mão de obra.

2.5 Mobiliário (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis)

- =====
- **Reforma de estação de trabalho/armário:** Serviço de manutenção e conservação de estação de trabalho com função dupla (uso como mesa e como armário), em MDF e vidro temperado de 10 mm, localizada no alojamento do comandante/refeitório dos oficiais. O serviço compreende: inspeção estrutural completa; desmontagem; reconfiguração do layout acordo imagem anexo; substituição de componentes deteriorados (ferragens, dobradiças, trincos, prateleiras); recuperação do tampo em MDF e vidro temperado; correção de folgas, desalinhamentos e imperfeições; lixamento, preparação e reaplicação de acabamento superficial compatível com MDF e ambiente naval; reposição de vidro temperado quando necessário; e montagem e ajustes finais para perfeito funcionamento e acabamento.
 - **Revitalização de armários suspensos:** Serviço de manutenção e conservação de 02 (dois) armários suspensos em MDF, com portas de abertura vertical e uma divisória interna cada, localizados no alojamento do comandante/refeitório dos oficiais. O serviço compreende: inspeção estrutural; reconfiguração do layout acordo imagem anexo; substituição de ferragens, dobradiças e sistemas de abertura vertical deteriorados; recuperação das portas e divisórias; correção de folgas e desalinhamentos; lixamento, preparação e reaplicação de acabamento superficial compatível com MDF e ambiente naval; verificação do sistema de fixação suspensa; e ajustes finais.
 - **Revitalização de mesa de apoio multiuso:** Serviço de manutenção e conservação de mesa de apoio multiuso em MDF, localizada no alojamento do comandante/refeitório dos oficiais. O serviço compreende: inspeção estrutural; reconfiguração do layout acordo imagem anexo; recuperação do tampo e da estrutura de suporte; substituição de componentes deteriorados; correção de folgas e desalinhamentos; lixamento, preparação e reaplicação de acabamento superficial compatível com MDF e ambiente naval; e ajustes finais.
 - **Reforma de bancos-baú:** Serviço de manutenção e conservação de 02 (dois) bancos-baú localizados no alojamento do comandante/refeitório dos oficiais. O serviço compreende: inspeção estrutural completa; recuperação e reforço da estrutura; substituição de componentes deteriorados; correção de folgas e imperfeições; fornecimento e instalação de novo sistema de estofamento, constituído por espuma de poliuretano de alta resiliência e densidade adequada ao uso, com espessura suficiente para proporcionar conforto ao usuário, incluindo assento e encosto, conformação ergonômica, arredondamento das bordas, aplicação de manta de acabamento quando necessário e revestimento final em material de elevada resistência ao desgaste, à umidade e às rotinas de limpeza e higienização, adequado ao uso intenso em ambiente naval; lixamento, preparação e reaplicação de acabamento superficial nas partes em MDF/madeira; e ajustes finais.
 - **Reforma e adaptação de móvel cama suspensa/banco:** Serviço de manutenção, conservação e adaptação de móvel de madeira existente, originalmente configurado como cama suspensa, localizado no alojamento do comandante/refeitório dos oficiais, mantendo sua função de cama para utilização noturna e adaptando-o para utilização como banco durante o período diurno. O serviço compreende: Inspeção, reconfiguração do layout acordo

imagem anexo, recuperação e reforço da estrutura de madeira, incluindo correção de folgas, deformações e imperfeições, substituição de componentes deteriorados, recuperação dos elementos de fixação e tratamento e acabamento das superfícies, com aplicação de materiais compatíveis com o ambiente naval e resistentes à umidade e ao desgaste. Fornecimento e instalação de sistema de almofadas removíveis, composto por almofada de assento e almofadas de encosto, confeccionadas em espuma de poliuretano de alta resiliência e revestidas com material resistente ao desgaste, à umidade e à limpeza frequente, preferencialmente revestimento vinílico de uso intenso e conformação ergonômica. As almofadas deverão possuir sistema de posicionamento e retenção que impeça seu deslocamento durante a utilização como banco e a operação normal da embarcação, permitindo sua rápida remoção para que a estrutura seja utilizada novamente como cama. c) Marcação de todas as almofadas com o brasão do Navio.

— **Manutenção de mesa central dobrável:** Serviço de manutenção de mesa central em formato trapezoidal em MDF, dobrável, com as seguintes dimensões: 150 cm (comprimento) x 60 cm (base menor) x 70 cm (base maior) x altura regulável. O serviço compreende: manutenção da mesa em MDF com acabamento compatível com ambiente naval; instalação de mecanismo de dobramento; instalação de sistema de altura regulável; fornecimento e instalação de ferragens, dobradiças, fechos e sistemas de fixação; tratamento superficial do MDF com material resistente à umidade e ao desgaste; e montagem, fixação e testes de funcionamento.

3 - Previsão da data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou fornecimento dos materiais:

07 dias corridos após a emissão da Nota de Empenho, com prazo máximo de 60 dias de execução de todo o serviço, mediante cronograma de fornecimento de materiais e execução do serviço, a ser descortinado entre a Administração e a empresa adjudicada.

4 - Estudo Técnico Preliminar:

Em anexo.

5 - As despesas decorrentes da contratação têm adequação orçamentária e financeira e correrão à conta do Orçamento Geral da União, para o exercício de 2026, no valor estimado de R\$ 65.000,00 (cinquenta e oito mil e quatrocentos), por meio da seguinte classificação orçamentária:

5.1 Ação interna: B441MRZ02DD / S410DVP01B4;

5.2 Fonte de recursos: 1000000000 / 1050000144;

5.3 Natureza de Despesa (ND): 339039;

5.4 Unidade orçamentaria: 52931;

5.5 Programa de Trabalho (PT): 174713;

5.6 Código PDM: 7770

5.7 Saldo para empenho no PDM: R\$ 65.492,11

6 - Estimativa da despesa:

Foi realizada pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado do processo licitatório par a aquisição dos bens, mediante a utilização dos parâmetros previstos no Art. 5º da IN 65/2021 – SEGES, empregando-se de forma combinada ou não, obtendo o preço de referência através do(s) incisos I e IV.

CAL ENGENHARIA E ARQUITETURA CNPJ: 55.850.790/0001-96	COMAGRAN CORUMBA MAQUINAS EQUIPAMENTOS IND LTDA CNPJ: 37.534.492/0001-05	MEGA VIDROS – FELIPE MEDEIROS CAMPOS .EPP CNPJ: 34.823.011/0001-93	Valor médio de referência
R\$ 65.000,00	R\$ 73.800,00	R\$ 79.000,00	R\$ 72.600,00
	SIM	NÃO	
6.1 O valor da contratação está abaixo de R\$ 65.492,11 / R\$ 130.984,20?	X		
6.2 Em 12 meses este item será novamente comprado?		X	
6.3 Se a resposta do item anterior for positiva, essa nova contratação ultrapassará o valor de R\$ 65.492,11 / R\$ 130.984,20?			

7 – Parecer Jurídico:

Conforme previsto no Art. 2º, da IN AGU nº 1, de 13 de setembro de 2021:

“Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, salvo se houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida a respeito da legalidade da dispensa de licitação. Aplica-se o mesmo entendimento às contratações diretas fundadas no art. 74, da Lei nº 14.133, de 2021, desde que seus valores não ultrapassem os limites previstos nos incisos I e II do art.75, da Lei nº 14.133, de 2021.”

8 – Indicação do(s) responsável(eis) pela fiscalização/recebimento:

CT LUCAS MEIRELES ALEIXO	Assinatura:
2T GUILHERME CURRES E SILVA	Assinatura:

9 - Responsável pela confecção do Documento:

Ladário, MS, em _____ de julho de 2026.

GUILHERME CURRES E SILVA
Segundo-Tenente
Encarregado da Divisão de Máquinas

10 - Autorização do(a) Ordenador(a) de Despesas para abertura da Dispensa Eletrônica:

Tomando como base os requisitos e pressupostos apresentados, AUTORIZO a contratação por meio da Dispensa Eletrônica.

Ladário, MS, em _____ de julho de 2026.

LUCAS MEIRELES ALEIXO
Capitão-Tenente
Ordenador de Despesas