

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90062/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesianos para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na Aldeia Rancharia. Município São João das Missões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

2 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesianos para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na Aldeia Tenda. Município São João das Missões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

3 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesianos para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na Aldeia. Boqueirão. Município São João das Missões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

4 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na Aldeia aldeia Morro Vermelho. Município São João das Missões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

5 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na Aldeia Riacho Comprido. Município São João das Missões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

6 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na Aldeia aldeia Riachinho. Município São João das Missões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

7 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na Aldeia aldeia Imbaúba. Município São João das Missões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

8 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na aldeia Riacho do Brejo -Poço 1 Cachoeira. Município São João das Missões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

9 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na aldeia Riacho do Brejo -Poço 2 Avelino. Município São João das Missões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

10 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na aldeia Morro Falhado. Município São João das Missões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

11 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na aldeia sapé. Município São João das Missões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

12 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na aldeia Barreiro Preto- Localidade Brejinho. Município São João das Missões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

13 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na aldeia Barreiro Preto- João Beda. Município São João das Missões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

14 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na aldeia Sumaré III. Município São João das Missões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

15 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na aldeia Peruaçu. Município São João das Missões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

16 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na aldeia Riacho dos Buritis. Município São João das Missões

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

17 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na aldeia Olhos d'água. Município São João das Missões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

18 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na aldeia Itacarambzinho. Município São João das Missões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

19 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na aldeia Tenda- Localidade Catito. São João das Missões

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

20 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na aldeia Várzea Grande- Poço 1 Município São João das Missões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

21 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na aldeia Várzea Grande- Poço 2. Município São João das Missões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG (1)

22 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na aldeia Pau Brasil- Poço 2 próximo a casa do Júnior. Município de Aracruz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.245,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (1)

23 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na aldeia Pau Brasil- Poço 2 próximo a casa do Júnior. Município de Aracruz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.845,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (1)

24 - Manutenção de Poço - Tubular

Descrição Detalhada: Contratação de empresa especializada em limpeza de poços artesanais para execução dos seguintes serviços: desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, teste de recuperação, desinfecção do poço e análise da qualidade da água. A análise deverá contemplar os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Os serviços serão prestados no poço localizado na aldeia Pau Brasil- Poço 3 próximo a escola. Município de Aracruz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	22.845,18		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Aracruz/ES (1)		