

5 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 95.997,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5.00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (240)

Grupo: G1

6 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 71.998,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (180)

Grupo: G1

7 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Tratamento Diferenciado: Não

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 35.998,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (120)

Grupo: G1

8 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidad Decreto 3174/20

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: **Menor**

Valor Total (R\$): 35.000,10

Unidade de Fomento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5.00

Grupo: G1

Chapter 5

9 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA ELGIN 18.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.999,40**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (60)**Grupo:** G1**10 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA SPRINGER 12.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.999,70**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)**Grupo:** G1**11 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA G 12.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.999,70**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)**Grupo:** G1**12 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA PIONNER 9.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.999,70**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (60)**Grupo:** G1

13 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE APARELHO SPLIT MARCA SPRINGER 9.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.999,70**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)**Grupo:** G1**14 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA WESTINGHOUSE 60.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 81.937,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)**Grupo:** G1**15 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA SPRINGER 60.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 93.538,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)**Grupo:** G1**16 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA CARRIER 60.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 85.799,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)**Grupo:** G1

17 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA SPRINGER 48.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 92.183,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (50)

Grupo: G1

18 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA NOVEXIUM 36.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 88.628,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (50)

Grupo: G1

19 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA SPRINGER 30.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 86.316,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (50)

Grupo: G1

20 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA SPRINGER 18.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 86.316,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (50)

Grupo: G1

21 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA NOVEXIUM 18.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 87.914,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (50)

Grupo: G1

22 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA ELGIN 18.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 90.166,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (50)

Grupo: G1

23 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA SPRINGER 12.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 89.061,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (50)

Grupo: G1

24 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA G 12.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 92.758,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (50)

Grupo: G1

25 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA PIONNER 9.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 88.628,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (50)

Grupo: G1

26 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA SPRINGER 9.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 88.628,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (50)

Grupo: G1

27 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT. SERVIÇO POR DEMANDA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 40.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (50)

Grupo: G1

28 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) BEBEDOURO DE COLUNA MARCA ESMALTEC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25.390,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (60)

Grupo: G1

29 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) BEBEDOURO DE COLUNA MARCA GELEÁGUA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.321,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G1

30 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) FRIGOBAR MARCA 120 ELETROLUX LITROS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 52.999,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (60)

Grupo: G1

31 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) FRIGOBAR MARCA 120 LITROS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (50)

Grupo: G1

32 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) GELADEIRA 240 LITROS ELETROLUX

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.833,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G1

33 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA SPRINGER MIDIA 30.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Humaitá/AM (30)

Grupo: G2

34 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE JANELA MARCA ELETROLUX 10.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Humaitá/AM (30)

Grupo: G2

35 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA ELETROLUX 10.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Humaitá/AM (30)

Grupo: G2

36 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA HI-WALL 12.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.666,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Humaitá/AM (30)

Grupo: G2

37 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA SPRINGER MIDIA 30.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 94.580,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Humaitá/AM (50)

Grupo: G2

38 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE JANELA MARCA ELETROLUX 10.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.916,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Humaitá/AM (10)

Grupo: G2

39 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA ELETROLUX 10.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.916,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Humaitá/AM (10)

Grupo: G2

40 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA HI-WALL 12.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.916,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Humaitá/AM (10)

Grupo: G2

41 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) BEBEDOURO DE COLUNA MARCA ESMALTEC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.321,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Humaitá/AM (10)

Grupo: G2

42 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT. SERVIÇO POR DEMANDA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.125,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Humaitá/AM (15)

Grupo: G2

43 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA . SERVIÇO POR DEMANDA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.750,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Humaitá/AM (5)

Grupo: G2

44 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA CARRIER 48.000BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (30)

Grupo: G3

45 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA NOVEXIUM 36.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (30)

Grupo: G3

46 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT MARCA CARRIER 48.000BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.166,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (10)

Grupo: G3

47 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) ARCONDICIONADO SPLIT MARCA NOVEXIUM 36.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.916,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (10)

Grupo: G3

48 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) BEBEDOURO DE COLUNA MARCA ESMALTEC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.321,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (10)

Grupo: G3

49 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) FRIGOBAR MARCA ELETROLUX 120 LITROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.155,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (5)

Grupo: G3

50 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT. SERVIÇO POR DEMANDA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.650,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (10)

Grupo: G3

51 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ARCONDICIONADO SPLIT MARCA CARRIER 40.000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itacoatiara/AM (30)

Grupo: G4

52 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ARCONDICIONADO DE JANELA MARCA ELETROLUX 12.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itacoatiara/AM (30)

Grupo: G4

53 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ARCONDICIONADO SPLIT MARCA PHILCO 12.00 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.500,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Itacoatiara/AM (30)**Grupo:** G4**54 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) ARCONDICIONADO SPLIT MARCA CARRIER 40.000 BTUS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.916,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Itacoatiara/AM (10)**Grupo:** G4**55 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) AR CONDICIONADO DE JANELA MARCA ELETROLUX 12.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.916,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Itacoatiara/AM (10)**Grupo:** G4**56 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) ARCONDICIONADO SPLIT MARCA PHILCO 12.00 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.916,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Itacoatiara/AM (10)**Grupo:** G4

57 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) BEBEDOURO DE COLUNA MARCA ESMALTEC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.975,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itacoatiara/AM (10)

Grupo: G4

58 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT. SERVIÇO POR DEMANDA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.825,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itacoatiara/AM (5)

Grupo: G4

59 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA . SERVIÇO POR DEMANDA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itacoatiara/AM (5)

Grupo: G4

60 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ARCONDICIONADO SPLIT MARCA SPRINGER 30.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.999,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manacapuru/AM (30)

Grupo: G5

61 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE ARCONDICIONADO SPLIT MARCA SPRINGER 30.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.916,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manacapuru/AM (10)

Grupo: G5

62 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) BEBEDOURO DE COLUNA MARCA ESMALTEC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.321,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manacapuru/AM (10)

Grupo: G5

63 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT. SERVIÇO POR DEMANDA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.900,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manacapuru/AM (5)

Grupo: G5

64 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ARCONDICIONADO SPLIT MARCA SPRINGER MIDEA 30.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.999,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (30)

Grupo: G6

65 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ARCONDICIONADO SPLIT MARCA NOVEXIUM 18.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.999,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (30)

Grupo: G6

66 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE ARCONDICIONADO SPLIT MARCA SPRINGER MIDEA 30.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.916,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (10)

Grupo: G6

67 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) DE ARCONDICIONADO SPLIT MARCA NOVEXIUM 18.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.916,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (10)

Grupo: G6

68 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) BEBEDOURO DE COLUNA MARCA ESMALTEC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.675,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (10)

Grupo: G6

69 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) FRIGOBAR MARCA ELETROLUX 120 LITROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.366,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (10)

Grupo: G6

70 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT. SERVIÇO POR DEMANDA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.087,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (5)

Grupo: G6

71 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO CORRETIVA (PEÇAS E COMPONENTES SERVIÇO POR DEMANDA) BEBEDOURO DE COLUNA MARCA ESMALTEC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.232,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Figueiredo/AM (10)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	300	UNIDADE
2	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	180	UNIDADE
3	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
4	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
5	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	240	UNIDADE
6	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	180	UNIDADE
7	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	120	UNIDADE
8	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	90	UNIDADE
9	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	60	UNIDADE
10	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
11	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
12	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	60	UNIDADE
13	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
14	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	50	UNIDADE
15	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	50	UNIDADE
16	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	50	UNIDADE
17	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	50	UNIDADE
18	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	50	UNIDADE
19	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	50	UNIDADE

20	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	50	UNIDADE
21	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	50	UNIDADE
22	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	50	UNIDADE
23	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	50	UNIDADE
24	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	50	UNIDADE
25	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	50	UNIDADE
26	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	50	UNIDADE
27	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	50	UNIDADE
28	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	60	UNIDADE
29	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	10	UNIDADE
30	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	60	UNIDADE
31	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	50	UNIDADE
32	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	10	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
33	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
34	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
35	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
36	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
37	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	50	UNIDADE
38	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	10	UNIDADE
39	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	10	UNIDADE
40	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	10	UNIDADE
41	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	10	UNIDADE
42	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	15	UNIDADE
43	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	5	UNIDADE

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
44	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
45	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
46	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	10	UNIDADE
47	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	10	UNIDADE
48	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	10	UNIDADE
49	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	5	UNIDADE
50	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	10	UNIDADE

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
51	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
52	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
53	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
54	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	10	UNIDADE
55	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	10	UNIDADE
56	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	10	UNIDADE
57	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	10	UNIDADE
58	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	5	UNIDADE
59	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	5	UNIDADE

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
60	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
61	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	10	UNIDADE
62	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	10	UNIDADE
63	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	5	UNIDADE

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
64	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
65	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE

66	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	10	UNIDADE
67	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	10	UNIDADE
68	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	10	UNIDADE
69	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	10	UNIDADE
70	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	5	UNIDADE