

Obra
REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA VILA CAROLINA

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Piauí
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,44%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.676,10	2,18 %
2	PINTURA E REVESTIMENTOS	9.091,42	11,81 %
3	ESQUADRIAS	3.575,37	4,64 %
4	PISO	19.039,18	24,73 %
5	ALVENARIA	2.133,00	2,77 %
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	172,68	0,22 %
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	465,28	0,60 %
8	ARQUIBANCADA	36.860,43	47,88 %
9	SERVIÇOS FINAIS	3.978,66	5,17 %

Total sem BDI	61.389,75
Total do BDI	15.602,37
Total Geral	76.992,12

Rodrigo Carvalho Araújo
Engenheiro Civil
CREA/PI 18954