



ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 396

INTRODUÇÃO

A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA SÃO NECESSÁRIAS PARA REPARAR E RESTABELECER O FUNCIONAMENTO DA PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO, QUE SOFREU DANOS E ENCONTRA-SE COM SEU FUNCIONAMENTO COMPROMETIDO. A INTERVENÇÃO VISA GARANTIR NOVAMENTE A ABERTURA E O FECHAMENTO ADEQUADOS DA PORTA, POR MEIO DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPARO, ASSEGURANDO A SEGURANÇA DO AMBIENTE E O CONTROLE DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação é necessária para viabilizar a aquisição dos materiais e a contratação de mão de obra especializada destinadas ao reparo da porta de acesso ao Gabinete do Prefeito, que sofreu dano e encontra-se inoperante. A falha compromete o funcionamento adequado do sistema de abertura e fechamento, exigindo a substituição dos componentes afetados e a execução dos serviços de instalação e reparo.

A intervenção é indispensável para restabelecer as condições de uso do acesso, garantindo a segurança do ambiente e o controle de entrada de pessoas autorizadas. A ausência de funcionamento adequado da porta pode gerar riscos à integridade do espaço administrativo e prejuízos à rotina de trabalho.

Dessa forma, a aquisição dos materiais e a execução da mão de obra especializada permitirão a recomposição do sistema e a normalização do acesso ao Gabinete, assegurando a continuidade das atividades institucionais com segurança e eficiência.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os materiais a serem adquiridos deverão atender às especificações técnicas necessárias para o reparo da porta de acesso ao Gabinete do Prefeito, garantindo compatibilidade com o sistema existente e adequado desempenho após a instalação.

Os itens devem ser novos, de primeiro uso, de boa qualidade e provenientes de fabricantes ou fornecedores regulares no mercado, não sendo aceitos produtos recondicionados ou com sinais de uso.

Além do fornecimento dos materiais, deverá ser prestada mão de obra especializada para a execução dos serviços de reparo, substituição dos componentes danificados, instalação, regulagem e testes de funcionamento da porta, garantindo sua perfeita operação e segurança após a conclusão dos serviços.

O fornecimento deverá contemplar todos os itens descritos na relação de materiais, em conformidade com as quantidades estabelecidas, bem como a execução integral dos serviços necessários, garantindo a plena recomposição do sistema danificado.

Os materiais deverão ser entregues em condições adequadas de armazenamento e conservação, de forma a não comprometer sua funcionalidade, sendo responsabilidade do fornecedor assegurar a integridade dos produtos até o recebimento pela Administração. Da mesma forma, a mão de obra deverá ser executada por profissionais qualificados, observando as normas técnicas aplicáveis e as condições de segurança durante a realização dos serviços.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para fins de estimativa de preços, foram realizadas pesquisas junto a fornecedores do ramo, sendo obtidos três orçamentos distintos para os materiais necessários ao reparo da porta de acesso ao Gabinete do Prefeito, bem como para a prestação de mão de obra especializada necessária à execução dos serviços

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na aquisição dos materiais necessários e na contratação de mão de obra especializada para o reparo da porta do Gabinete do Prefeito, permitindo a substituição das peças danificadas e o restabelecimento do seu funcionamento. A execução dos serviços será realizada por equipe técnica qualificada, garantindo a recuperação do acesso com segurança e eficiência.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALORES A SEREM CONTRATADA

Considerando que a necessidade consiste no reparo de uma única porta de acesso ao Gabinete do Prefeito, as quantidades foram estimadas com base em vistoria técnica do local e nos materiais necessários para a substituição dos componentes danificados, bem como na mão de obra especializada indispensável para a execução dos serviços, conforme segue.

ASSISTEC QUIRINÓPOLIS LTDA – R\$ 1.211,00

35.206.821 ALÉCIO HAGNER FAGUNDES – R\$ 1.482,50

WESLEY BORGES DE SOUZA 01220255122 – R\$ 1.347,20

Mapa de Preços: R\$ 1.427,12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Referência	Valor Referência Total
1	FONTE CARREGADORA IPEC RX COM TIMER	UNIDADE	1,0000	0,0000	0,0000
2	TRANSMISSOR ZAP (BRANCO/AZUL)	UNIDADE	3,0000	0,0000	0,0000
3	BATERIA 12 V – 7 AH	UNIDADE	1,0000	0,0000	0,0000
4	CANAleta ADESIVADA 20 x 12 MM	UNIDADE	4,0000	0,0000	0,0000
5	FIO PARALELO 2 x 1,0 MM²	METRO	10,0000	0,0000	0,0000



ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 396

6	MAO DE OBRA	SERVIÇO	1,0000	0,0000	0,0000
---	-------------	---------	--------	--------	--------

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Não se recomenda o parcelamento do objeto, pois os materiais e a mão de obra especializada serão utilizados na execução de um único reparo da porta de acesso ao Gabinete do Prefeito, sendo conveniente que o fornecimento e a execução dos serviços ocorram de forma integrada, garantindo a compatibilidade, a eficiência e a adequada conclusão do reparo.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes

ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - PCA

Não há

RESULTADOS PRETENDIDO

Restabelecer o pleno funcionamento da porta de acesso ao Gabinete do Prefeito, por meio do fornecimento dos materiais necessários e da execução de mão de obra especializada para o reparo, garantindo a segurança, o controle de acesso às dependências administrativas e a adequada conservação do patrimônio público.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Não há

IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

Os impactos ambientais são considerados mínimos.

VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação mostra-se viável e razoável, pois atende à necessidade de restabelecer o funcionamento da porta

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO SIGILO

Não há

RESPONSÁVEL(IS) PELA ELABORAÇÃO

A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA SÃO NECESSÁRIAS PARA REPARAR E RESTABELECE O FUNCIONAMENTO DA PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO, QUE SOFREU DANOS E ENCONTRA-SE COM SEU FUNCIONAMENTO COMPROMETIDO. A INTERVENÇÃO VISA GARANTIR NOVAMENTE A ABERTURA E O FECHAMENTO ADEQUADOS DA PORTA, POR MEIO DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPARO, ASSEGURANDO A SEGURANÇA DO AMBIENTE E O CONTROLE DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS.

Responsável:

Nome: WELINGTON FAUSTINO FERNANDES DA SILVA

Cargo: SECRETÁRIO (A) DE GABINETE DO PREFEITO

Responsável:

Nome: CINATRA VIEIRA CINTRA

Cargo: AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Responsável:

Nome: VALDIRENE BORGES DA SILVA TEIXEIRA

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO



Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por VALDIRENE BORGES DA SILVA TEIXEIRA, portador do CPF: 003.841.441-44, em 15/07/2026 10:10:32. Validar autenticidade em: [http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/74\\$9\\$Z58teX](http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/74$9$Z58teX) - utilizando o código: 74\$9\$Z58teX

Assinado digitalmente por CINTRA VIEIRA CINTRA, portador do CPF: 037.198.386-09, em 15/07/2026 10:12:10. Validar autenticidade em: [http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/74\\$9\\$Z58teX](http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/74$9$Z58teX) - utilizando o código: 74\$9\$Z58teX



Assinaturas Digitais (Certificado Digital)

Assinatura digital - Nome: WELINGTON FAUSTINO FERNANDES DA SILVA e-CPF: 029.603.651-00 Usuário: welington.faustino Local: BR Data: 15/07/2026 10:14:47 IP: e-Assinatura: 74\$9\$Z58teX - <http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios>