

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA	12/02/2026 10:43
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS compreendendo a drenagem, coleta, transporte e tratamento do material.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Se o serviço não for bem feito, pode haver odores fortes e atração de insetos e roedores.	Impresas clandestinas ou sem qualificação.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Odores fortes podem causar desconforto, náuseas e dores de cabeça nas crianças e funcionários.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a empresa utiliza equipamentos adequados para sucção e transporte dos resíduos.			Responsável: ANTONIEL PAES TEIXEIRA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.