

serviços

Data : 14/04/2024
Empresa : INCRA – TO
E-mail : servico.cartografia.pmj@incra.gov.br
De : José Anderson Schwab / 81-988-454-993
Páginas : 01

Ref. nome do arquivo (S&S_24s_0416_INCRA TO_manut Hiper)

Prezado Senhor.

A Empresa JA ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS EIRELI, sediada à Rua do Bom Pastor, 47 – Iputinga - Recife - CEP 50670-260, inscrita no CNPJ/MF sob nº 31.982.738/0001-25, neste ato representada por José Anderson Schwab, abaixo assinado, propõe a prestação de serviços, conforme a descrição abaixo.

Item	Descrição do serviço prestado	Qtde.	Preço
01	Trocas de baterias do receptor Topcon	02	R\$ 1.840,00
02	Troca de componente na placa de processamento	01	R\$ 1.850,00
03	Substituição do MINTER do receptor Topcon	01	R\$ 1.350,00
04	Manutenção no sistema de alimentação do receptor Topcon	01	R\$ 2.100,00

Preços global:
R\$ 7.140,00 (Sete mil cento e quarenta reais)

Condições para fornecimento dos serviços propostos:

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, seguros, quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos serviços.

O prazo de entrega é de 21 (vinte e um) dias corridos após recebimento da ORDEM DE SERVIÇO.

Será de responsabilidade do cliente a entrega e retirada dos equipamentos em nossa assistência técnica no Recife.

Pagamento: 21 DDL.

Para comprovação do pagamento será fornecido nota fiscal de serviços especializados em equipamentos de topografia.

Prazo de validade da proposta: 10 (dez) dias.

Atenciosamente,



José Anderson Schwab
E-mail: anderson@sstopografia.com.br
<http://www.sstopografia.com.br/>

Re: Proposta para manutenção em receptores Topcon

José Anderson Schwab <anderson@sstopografia.com.br>

Ter, 16/04/2024 22:57

Para: Serviço de Cartografia - INCRA/SR(26)TO <servico.cartografia.pmj@incra.gov.br>

 1 anexos (379 KB)

S&S_24s_0416_INCRA TO_manut Hiper.pdf;

Presados Senhores.

Peço sinceras desculpas e por gentileza desconserem o e-mail anterior tenham essa proposta como a correta.

Certo de sua compreensão, agradeço.

Atenciosamente.

José Anderson Schwab

81-98845-4993

81-3463-4993

84-3231-4677

www.sstopografia.com.br

Em 16/04/2024 19:28, José Anderson Schwab escreveu:

Prezado Senhor.

Atendendo solicitação, apresento nossa proposta para manutenção em receptor GNSS Topcon.

Atenciosamente.

José Anderson Schwab

81-98845-4993

81-3463-4993

84-3231-4677

www.sstopografia.com.br