

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo	Responsável
00007/IAPEN/2024	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO
Objeto	
MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT.	

Dados Gerais			
Situação	Início Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	09/10/2024 - 13:00	29/10/2024 - 08:29	PREGOEIRO 17
Modo de Disputa	Exibir Valor de Referência	Amparo legal	
Valor Total	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOTE 001	00020337	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 9.000 BTUs	1 - Serviço	25	250,00	6.250,00
LOTE 001	00020338	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 12.000 BTUs	1 - Serviço	60	370,00	22.200,00
LOTE 001	00020339	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 18.000 BTUs	1 - Serviço	50	450,00	22.500,00
LOTE 001	00020340	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 24.000 BTUs	1 - Serviço	30	486,66	14.599,80
LOTE 001	00038327	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 30.000 BTUs	1 - Serviço	10	500,00	5.000,00
LOTE 001	00020341	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 36.000 BTUs	1 - Serviço	10	566,66	5.666,60
LOTE 001	00019041	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 42.000 BTUs	1 - Serviço	5	900,00	4.500,00
LOTE 001	00020342	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 48.000 BTUs	1 - Serviço	5	916,66	4.583,30
LOTE 001	00038328	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 60.000 BTUs	1 - Serviço	5	983,33	4.916,65
LOTE 001	00038329	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 9.000 BTUs. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES	1 - Serviço	25	716,66	17.916,50
LOTE 001	00038330	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 12.000 BTUs. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES	1 - Serviço	60	733,33	43.999,80
LOTE 001	00038331	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 18.000 BTUs. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES	1 - Serviço	50	783,33	39.166,50
LOTE 001	00038332	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 24.000 BTUs. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES	1 - Serviço	30	833,33	24.999,90
LOTE 001	00038333	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 30.000 BTUs. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES	1 - Serviço	10	866,66	8.666,60
LOTE 001	00038334	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 36.000 BTUs. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES	1 - Serviço	10	900,00	9.000,00
LOTE 001	00038335	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 42.000 BTUs. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES	1 - Serviço	5	900,00	4.500,00
LOTE 001	00038336	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 48.000 BTUs. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES	1 - Serviço	5	900,00	4.500,00
LOTE		MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR,				

001	00038337	TIPO SPLIT - 60.000 BTUs. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES	1 - Serviço	5	1.266,66	6.333,30
LOTE 001	00020343	DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 9.000 BTUs	1 - Serviço	25	400,00	10.000,00
LOTE 001	00020344	DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 12.000 BTUs	1 - Serviço	60	500,00	30.000,00
LOTE 001	00020345	DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 18.000 BTUs	1 - Serviço	50	600,00	30.000,00
LOTE 001	00023732	DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 24.000 BTUs	1 - Serviço	30	475,00	14.250,00
LOTE 001	00023733	DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 30.000 BTUs	1 - Serviço	10	540,00	5.400,00
LOTE 001	00023734	DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 36.000 BTUs	1 - Serviço	10	740,00	7.400,00
LOTE 001	00019070	DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 42.000 BTUs	1 - Serviço	5	650,00	3.250,00
LOTE 001	00033857	DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 48.000 BTUs	1 - Serviço	5	725,00	3.625,00
LOTE 001	00023736	DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 60.000 BTUs	1 - Serviço	5	700,00	3.500,00
LOTE 001	00018979	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 9.000 BTUs	1 - Serviço	25	833,33	20.833,25
LOTE 001	00018980	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 12.000 BTUs	1 - Serviço	60	933,33	55.999,80
LOTE 001	00018981	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 18.000 BTUs	1 - Serviço	50	1.133,33	56.666,50
LOTE 001	00018983	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 24.000 BTUs	1 - Serviço	30	1.233,33	36.999,90
LOTE 001	00018985	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 30.000 BTUs	1 - Serviço	10	1.350,00	13.500,00
LOTE 001	00018987	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 36.000 BTUs	1 - Serviço	10	1.433,33	14.333,30
LOTE 001	00019058	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 42.000 BTUs	1 - Serviço	5	1.433,33	7.166,65
LOTE 001	00018988	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 48.000 BTUs	1 - Serviço	5	1.633,33	8.166,65
LOTE 001	00018990	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - 60.000 BTUs	1 - Serviço	5	3.133,33	15.666,65