



FUNDAÇÃO HEMOPA
ANÁLISE DE RISCO

PAE Nº 2024/29221

RISCO 01	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Calibração inadequada de equipamentos de refrigeração e ar condicionados utilizados na referida coleta.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	Dados imprecisos ou inconsistentes, comprometendo a qualidade e confiabilidade das informações coletadas comprometendo a qualidade do ar respirável que é utilizado na Fundação..
---	---	---	---

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA	Gestão de riscos, exigência de apresentação regular de atestados de calibração dos equipamentos utilizados na coleta.	GEINE
------------	---	-------

CONTINGENCIAL	Prever possibilidade de contratação emergencial do serviço por outra empresa no mercado.	GEINE
---------------	--	-------

RISCO 02	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Interpretação dos resultados, em desconformidade com normas indicativas dos parâmetros aceitáveis de ar respirável .	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	Prejuízo à saúde laboral dos servidores e perda de confiança da Contratada, culminando com as penalidades legais e danos à reputação da organização
--	---	---	---

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA	Gestão regular de procedimentos para garantir atualidade e conformidade com as normas vigentes.	GEINE
------------	---	-------

CONTINGENCIAL	Revisão pela Contratante dos resultados para identificar discrepâncias em relação às normas.	GEINE
---------------	--	-------

RISCO 03	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Não observância as normas previstas na metodologia da NBR ABNT 17037.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	Se a empresa não seguir rigorosamente a metodologia definida pela NBR ABNT 17037, o relatório pode ser tecnicamente inválido, comprometendo a confiabilidade dos resultados.
---	---	---	--

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

NTABS RGT 003 Análise de Risco rev. 0



FUNDAÇÃO HEMOPA
ANÁLISE DE RISCO

PREVENTIVA

Empresa contratada deve possuir profissionais certificados e treinados especificamente na aplicação da NBR ABNT 17037

CONTRATADA

CONTINGENCIAL

Suspender temporariamente o contrato com a empresa e substituí-la por outra qualificada, caso seja identificada a não conformidade com a NBR ABNT 17037

GEINE

Belém, 4 de dezembro de 2024.

Eric Gomes Magno
Engenheiro Civil
Fundação Hemopa

Jaime Adam Neto
Gerente de Infraestrutura
Fundação Hemopa

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Jeanne do Socorro Vidal Bico Nogueira (Lei 11.419/2006)
EM 04/12/2024 10:54 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 2F897A618763A6ED.0738094404E06BES.FEB42CBB74E5BEC8.BF445B81FCE72208