












Volume de concreto (C-25) = 0.63 m³
Área de forma = 5.00 m²

Características dos materiais	
fck (kgf/cm ²)	Ecs (kgf/cm ²)
250	238000

Volume de concreto (C-25) = 0.34 m³
Área de forma = 5.23 m²



Volume de concreto (C-25) = 0.34 m³
Área de forma = 5.20 m²



Volume de concreto (C-25) = 0.37 m³
Área de forma = 8.58 m²



Volume de concreto (C-25) = 0.51 m³
Área de forma = 5.07 m²



		Atendimento à NBR 9050/ 2015; Alteração: quadro de ades, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor das paredes dos solários e altura da porta PA4; Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abaixo da platibanda
02	JANEIRO/ 2017	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento: alteração da altura da platibanda; Correção: Blocos: B34, B36; Sapatas: B34, S36; Pilares: P33, P45, P57; Vigas nível 310: V22, V56, V75; Supressão: Viga nível 310: V72.
01	AGOSTO/2016	
Nº	DATA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE REVISÕES		

