

Aviso de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação

Nº RDL 001/25

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM
SUBESTAÇÃO/FVS-RCP

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS

DATA DA PUBLICAÇÃO DA COMPRA/CONTRATAÇÃO: null

JUSTIFICATIVA: Considerando relatos de ocorrência em 17/02/2025, durante uma forte chuva ocorrida na cidade de Manaus, houve sinistro no transformador da Cabine de Força do prédio do LACEN, tendo sido constatado, por meio de análise técnico do engenheiro elétrico da Fundação de Vigilância em Saúde, especializados na área, que o Transformador com potência de 300 KVA (quilovolt-ampér), apresentou superaquecimento que resultou em sua inutilização, não mais podendo ser utilizado para o seu devido fim. Considerando o que foi registrado e apontado pelos profissionais técnicos, estamos diante de uma situação emergencial, que oferece inúmeros riscos às instalações do LACEN/FVS-RCP, bem como à manutenção das atividades laboratoriais, oportuno salientar que diante de uma pane no atual transformador em funcionamento, as atividades