

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS - SEDUC

Serviço:	S0022
Descrição:	RECUPERAÇÃO DE ARCO METÁLICO, L=65CM - PADRÃO QUADRA POLIESPORTIVA - (LIXAMENTO, LIMPEZA, APLICAÇÃO INIBIDOR DE CORROSÃO, DE PRIME EPOXI E APLICAÇÃO E TINTA EPOXI)
Especificação do Serviço	
Unidade	

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	2,14	0,63	1,35
I2094	TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER)	L	53,58	0,40	21,43
I2093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	63,53	0,60	38,12
I2425	SOLVENTE	L	16,17	0,01	0,16
G0840	ESTOPA LIMPEZA - (INSUMO 00925/ORSE)	KG	16,63	0,10	1,66
I2355	INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020	L	39,38	0,25	9,84
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	72,57
Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00
Mão de Obra					
I2395	PINTOR	H	24,16	1,04	25,13
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	19,10	0,86	16,43
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	41,56
PREÇO TOTAL: (f) = (a) + (b) + (c)					
					114,12

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0024
Descrição:	RECUPERAÇÃO DAS TERÇAS E CONTRAVENTAMENTOS POR M² –(LIXAMENTO, NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM, APLICAÇÃO DE PRIME EPÓXI E APLICAÇÃO DE TINTA EPÓXI)
Especificação do Serviço	
Unidade	

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	2,14	0,05	0,11
I2094	TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER)	L	53,58	0,02	1,07
I2093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	63,53	0,03	1,91
I2425	SOLVENTE	L	16,17	0,01	0,16
G0840	ESTOPA LIMPEZA - (INSUMO 00925/ORSE)	KG	16,63	0,10	1,66
I2355	INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020	L	39,38	0,25	9,84
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	14,75

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I2395	PINTOR	H	24,16	0,10	2,42
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	19,10	0,05	0,96
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	3,37

PREÇO TOTAL:		(f) = (a) + (b) + (c)	18,13
--------------	--	-----------------------	-------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%