

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2025-000

## **1 - Itens da Licitação**

### 1 - Manutenção de Poço Artesiano

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Poço Artesiano - Retirada e recolocação do conjunto moto bomba submersa instalada nos poços artesianos. Limpeza e desenvolvimento com ar comprimido através de bombeamento e turbilhamento (fervura) alternadamente. Durante essa operação, também serão utilizados produtos químicos apropriados (ácido cítrico, hexametáfosfato).

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 46.760,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Colorado do Oeste/RO (20)

**Grupo: G1**

## 2 - Manutenção de Poço Artesiano

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Poço Artesiano - Serviço de desinfecção do aquífero no local, bem como dos materiais instalados (conjunto moto bomba, tubulações, cabos, etc.) através de aplicação de uma solução de hipoclorito de sódio. Exame de verificação pormenorizado do estado de conservação da tubulação (corrosão, incrustação de roscas e luvas). Serviço está incluso a emissão de um relatório detalhado dos serviços realizados e dos resultados obtidos, com possíveis recomendações que se fizerem necessários

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

<b>Critério de Valor:</b>	<b>Valor Estimado</b>
---------------------------	-----------------------

**Valor Total (R\$):** 41.980,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Colorado do Oeste/RO (20)

**Grupo: G1**

### 3 - Manutenção de Poço Artesiano

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Poço Artesiano - Teste de vazão, no mínimo 4 horas de teste, com emissão de relatórios, por poço.

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 42.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.50

**Local de Entrega (Quantidade):** Colorado do Oeste/RO (20)

**Grupo: G1**

**4 - Manutenção de Bombas e Moto-Bombas**

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Bombas e Moto-Bombas - Serviço Manutenção corretiva de bobinagem do motor de bomba submersa de 2 a 3,5 HP, com laudo. Garantia mínima de 150 dias

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.400,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Colorado do Oeste/RO (4)

**Grupo:** G1

**5 - Manutenção de Bombas e Moto-Bombas**

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Bombas e Moto-Bombas - Serviço de manutenção Corretiva/ substituição de peças de bombas submersas de 2 a 3,5 HP de poços semi artesanais. Garantia mínima 150 dias

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.400,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Colorado do Oeste/RO (4)

**Grupo:** G1

**6 - Manutenção de Bombas e Moto-Bombas**

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Bombas e Moto-Bombas - Serviço manutenção corretiva painel de comando completo de bombas submersas de 2 a 3,5hp.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.700,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Colorado do Oeste/RO (4)

**Grupo:** G1

**7 - Análise Físico - Química Água**

**Descrição Detalhada:** Análise Físico - Química Água - Análise Bacteriológico (coliformes totais, coliforme termo tolerantes, bactérias heterotróficas) e Exame Físico-química da água (título métricas, colorimétricas), com emissão de laudo. A análise deverá observar os padrões definidos pela Portaria nº 888, de 04/05 /2021, do Ministério da Saúde e demais legislação aplicável.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 12.450,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Colorado do Oeste/RO (20)

**Grupo:** G1

8 - Pagamento Diária - Nacional / Internacional

Descrição Detalhada: Pagamento Diária - Nacional / Internacional - Diária de Deslocamento - (diária inteira)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.264,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (14)

Grupo: G1

9 - Pagamento Diária - Nacional / Internacional

Descrição Detalhada: Pagamento Diária - Nacional / Internacional - Diária de Deslocamento - (meia diária)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 752,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

Grupo: G1

10 - Bomba D'Água - Peça/Componente

Descrição Detalhada: Bomba D'Água - Peça/Componente Tipo: Kit Manutenção (Selos/Rolamentos/Anéis Vedação), Material: Metal/Borracha, Aplicação: Bomba De Descarte, Potência Da Bomba: 4,8 KW, Alimentação: 220/380 V, Características Adicionais: Ref. 693 19 04

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12000

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (12000)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção de Poço Artesiano	20	UNIDADE
2	Manutenção de Poço Artesiano	20	UNIDADE
3	Manutenção de Poço Artesiano	20	UNIDADE
4	Manutenção de Bombas e Moto-Bombas	4	UNIDADE
5	Manutenção de Bombas e Moto-Bombas	4	UNIDADE
6	Manutenção de Bombas e Moto-Bombas	4	UNIDADE
7	Análise Físico - Química Água	20	UNIDADE
8	Pagamento Diária - Nacional / Internacional	14	UNIDADE
9	Pagamento Diária - Nacional / Internacional	4	UNIDADE
10	Bomba D'Água - Peça/Componente	12000	Unidade