

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de limpeza, manutenção preventiva trimestral dos aparelhos de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, de 9.000 BTU's, com fornecimento de peças.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.536,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Conde/BA (8)

Grupo: G1

2 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de limpeza, manutenção preventiva trimestral dos aparelhos de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, de 18.000 BTU's, com fornecimento de peças.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.683,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Conde/BA (40)

Grupo: G1

3 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de limpeza, manutenção preventiva trimestral dos aparelhos de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, de 36.000 BTU's, com fornecimento de peças.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 40.396,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Conde/BA (104)

Grupo: G1

4 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de limpeza, manutenção preventiva trimestral dos aparelhos de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, de 60.000 BTU's, com fornecimento de peças.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.515,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Conde/BA (8)

Grupo: G1

5 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva por meio de Ordem de Serviço, dos aparelhos de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, de 9.000 BTU's, com fornecimento de peças

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.645,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Conde/BA (8)

Grupo: G1

6 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço manutenção corretiva por meio de Ordem de Serviço, dos aparelhos de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, de 18.000 BTU's, com fornecimento de peças informadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.100,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Conde/BA (40)

Grupo: G1

7 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva por meio de Ordem de Serviço, dos aparelhos de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, de 36.000 BTU's, com fornecimento de peças.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 53.515,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Conde/BA (104)

Grupo: G1

8 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço manutenção corretiva por meio de Ordem de Serviço, dos aparelhos de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, de 60.000 BTU's, com fornecimento de peças.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.644,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Conde/BA (8)

Grupo: G1

9 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 9.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, inclusive o suporte em material não oxidante, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjos aparentes.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.823,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Conde/BA (2)

Grupo: G1

10 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 18.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, inclusive o suporte em material não oxidante, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjos aparentes.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.620,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Conde/BA (10)

Grupo: G1

11 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 36.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, inclusive o suporte em material não oxidante, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjos aparentes.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 31.049,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Conde/BA (26)

Grupo: G1

12 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 60.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, inclusive o suporte em material não oxidante, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjos aparentes.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.053,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Conde/BA (2)

Grupo: G1

13 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 9.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjos aparentes.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 914,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Conde/BA (2)

Grupo: G1

14 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 18.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjos aparentes.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.571,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Conde/BA (10)

Grupo: G1

15 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 36.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjos aparentes.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.884,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Conde/BA (26)

Grupo: G1

16 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 60.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjos aparentes.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 914,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Conde/BA (2)

Grupo: G1

17 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Descrição Detalhada: Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva e/ou instalação de equipamentos de refrigeração, a exemplo de geladeira, frigobar, freezer, refrigerador, com fornecimento de peças.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.298,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Conde/BA (8)

Grupo: G1

18 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Descrição Detalhada: Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva e/ou instalação de equipamentos de refrigeração, do tipo purificador de água com fornecimento de peças, INCLUSO O FORNECIMENTO SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DO APARELHO CONFORME PERIODICIDADE ESTABELECIDO PELO FABRICANTE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 824,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Conde/BA (2)

Grupo: G1

19 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Descrição Detalhada: Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva e/ou instalação de equipamentos de refrigeração, do tipo bebedouro industrial com fornecimento de peças, INCLUSO O FORNECIMENTO SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DO APARELHO CONFORME PERIODICIDADE ESTABELECIDO PELO FABRICANTE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.649,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Conde/BA (4)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	8	UNIDADE
2	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	40	UNIDADE
3	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	104	UNIDADE

4	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	8	UNIDADE
5	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	8	UNIDADE
6	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	40	UNIDADE
7	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	104	UNIDADE
8	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	8	UNIDADE
9	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2	UNIDADE
10	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	10	UNIDADE
11	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	26	UNIDADE
12	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2	UNIDADE
13	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2	UNIDADE
14	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	10	UNIDADE
15	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	26	UNIDADE
16	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2	UNIDADE
17	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	8	UNIDADE
18	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	2	UNIDADE
19	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	4	UNIDADE