

Label	Title	Description	Type	Priority	Status	Assignee(s)	Tags	Created by	Created on	Last modified by	Last modified on
AGES-1149	retirar os platos	do ifc e deixar apenas no pdf msm, pois no ifc federado fica aparecendo um piso fora do nível		NORMAL	CLOSED	batista.lucas1501@gmail.com					
AGES-1150	ajustar novos furos	TPS	Clash	CRITICAL	CLOSED	; contato@bimzeiro.com		Jhully Hardt faria dos santos	Apr 2 2024 03:54 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 5 2024 02:08 PM BRT
AGES-716	TPS: Desviar do HVAC	desviar do HVAC		CRITICAL	CLOSED	ESTRUTURAL	ELE	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 4 2024 08:59 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 5 2024 10:34 AM BRT
AGES-1144	Ajustar luminárias da marquise	o forro vai descer para esconder a tubulação de pluvial, após isso, ajustar a iluminação conforme a nova altura do forro	Request	CRITICAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 03:30 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 5 2024 09:08 AM BRT
AGES-646	SCI: Revisar caminhamento de todas essa região	Revisar caminhamento de todas essa região	Clash	CRITICAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jan 25 2024 11:25 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 5 2024 09:07 AM BRT
AGES-1148	Revisar furações	Numa inspeção visual entre os modelos basicamente não temos muitos clashes. Algumas furações das vigas da fachada traseira do predio para as venezianas precisam ser revisadas. Os furos estão apenas deslocados de onde deveriam ser. Para MEC não há como mexer nos equipamentos pois geraria novos clashes. EST favor revisar.	Clash	CRITICAL	CLOSED	ESTRUTURAL; MECANICA	CLI X EST	Victor Silva	Jun 14 2023 11:34 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 4 2024 09:03 AM BRT
AGES-1146	O EST fez a furação nas estruturas, mas alguns pontos precisam de pequenas alterações	precisamos que rodem os clashes entre ELE/afins e EST e q arrumem a posição dos dutos para os furos que foram preparados pelo EST, caso não seja possível criar ToDos com a tag "ELE X EST" pois vamos precisar discutir caso a caso com o pessoal de estruturas	Request	CRITICAL	CLOSED	ELETRICO	ELE, ELE X EST	Giuseppe Curi Bellato	Feb 18 2024 08:39 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 4 2024 09:00 AM BRT
AGES-1118	3.46 Tubulação vermelha em conflito com tubulação de climatização	tubulação em conflito com a climatização e condutele de eletrica, ajustar para desviar da climatização e da eletrocalha de ELE	Fault	CRITICAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	Feb 1 2024 02:52 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 2 2024 02:41 PM BRT
AGES-1142	Fazer desvios na tubulação de INC	precisamos que rodem os clashes entre HVAC e EST e q arrumem a posição dos dutos para os furos que foram preparados pelo EST, caso não seja possível criar ToDos com a tag "CLI X EST" pois vamos precisar discutir caso a caso com o pessoal de estruturas	Request	CRITICAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 03:03 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 2 2024 02:40 PM BRT
AGES-1145	O EST fez a furação nas estruturas, mas alguns pontos precisam de pequenas alterações	precisamos que rodem os clashes entre HVAC e EST e q arrumem a posição dos dutos para os furos que foram preparados pelo EST, caso não seja possível criar ToDos com a tag "CLI X EST" pois vamos precisar discutir caso a caso com o pessoal de estruturas	Request	CRITICAL	CLOSED	MECANICA	MEC, CLI X EST	Giuseppe Curi Bellato	Jan 18 2024 01:56 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 2 2024 02:40 PM BRT
AGES-711	SCI: Bandeja de LOG em conflito com dutos de CLI	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Feb 1 2024 02:44 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 27 2024 04:21 PM BRT
AGES-1143	Atender ao item 1.13 da análise da Selog do dia 10/01/2024	resolver primeiro essa para liberar ARQ	Request	CRITICAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:38 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 27 2024 04:12 PM BRT
AGES-1147	Cronograma de Prazo	Favor validar a data de 23/02/24 para entrega das correções.		NORMAL	CLOSED	GESTÃO		Caio Cesar Silva	Jan 22 2024 03:51 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Feb 16 2024 07:56 AM BRT
AGES-1137	Fazer os ajustes conforme a furação do EST		Request	HIGH	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Feb 14 2024 03:02 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Feb 16 2024 07:56 AM BRT
AGES-1138	Ajustar HS para a furação no EST	Ajustar clashes marcados como importante, quando for fazer as alterações se atentar às outras instalações. Onde não tiver furo tentar passar por baixo ou por cima da estrutura, mas, se em último caso, não for possível fazer o ajuste, criar um ToDo para EST com texto sobre o que pode ser feito para chegarmos em uma solução	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jan 3 2024 09:26 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Feb 16 2024 07:55 AM BRT
AGES-1136	Remover Peça perdida		Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jan 3 2024 12:42 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Feb 16 2024 07:54 AM BRT
AGES-1140	Ajustar modelagem da alvenaria CRIAR SANCAS PARA ESCONDER TUBULAÇÃO	deixar espaço para a passagem dos dutos de ventilação	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 09:50 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Feb 16 2024 07:52 AM BRT
AGES-1139	Criar enchimento para esconder as tubulações de ventilação de esqoto	Criar sancas para esconder tubulações, conforme combinado com gestão.	Undefined	NORMAL	CLOSED	GESTÃO; ARQUITETURA	ARQ, GESTAO	Leonardo Leo	Jan 18 2024 01:50 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Feb 7 2024 01:25 PM BRT
AGES-1141	CUT: Retirar o septo das pequenas celulas	agora vai ficar com duas celulas grandes com dois alçapões	Undefined	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Jan 15 2024 05:44 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 25 2024 11:19 AM BRT
AGES-592	Ajustar as saídas de AC conforme o forro 2.2 Compatibilizar valeta de elétrica com a estrutura e a arquitetura.	a laje deve ficar no nível em que estava mesmo, a orientação de abaixar foi errada	Request	CRITICAL	CLOSED	ESTRUTURAL	ARQ, EST	Giuseppe Curi Bellato	Jan 18 2024 01:54 PM BRT	Trento Arquitetura	Jan 24 2024 11:35 AM BRT
AGES-1084	Precisa adequar as luminárias conforme a paginação de forro do ARQ	As atuais valetas de EST atendem ao ELE certo? se sim, retirar do modelo de ELE e deixar apenas no EST para evitar esses BO compatibilização	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA; ELETRICO	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 04:58 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 24 2024 10:29 AM BRT
AGES-1131	Apaçar esse item perdido		Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Nov 30 2023 02:12 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 24 2024 09:33 AM BRT
AGES-1061	Tem uns itens perdidos nessas regiões	revisar	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 07:24 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 18 2024 11:46 AM BRT
AGES-1062	Adicionar no memorial projeto de elétrica e SDAI tem plantas rotacionadas com a arquitetura;	que a pedido do contratante, não foi projetado rede de geração de energia fotovoltaica	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Nov 30 2023 02:09 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 18 2024 11:44 AM BRT
AGES-1066	compatibilizar		Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 20 2023 03:48 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 04:01 PM BRT
AGES-1065	faltou planta baixa do TPS de SPDA		Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Nov 7 2023 05:14 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 04:01 PM BRT
AGES-1068	Adicionar no memorial	cálculo luminotecnico		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Nov 7 2023 05:17 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 04:00 PM BRT
AGES-1070	falta curva de operação dos disjuntores		Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Nov 8 2023 09:54 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 04:00 PM BRT
AGES-1069	falta projeto com fiação e eletrodutos definidos		Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Nov 8 2023 10:00 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 04:00 PM BRT
AGES-1071	falta especificação dos isolamentos dos cabos dos circuitos		Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Nov 8 2023 10:00 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:59 PM BRT
AGES-1083	2.1 A elétrica não acompanha o forro inclinado	Nesse caso a CUT nem tem forro, mas a iluminação foi prevista para ficar dependurada ou fixa no teto? tem detalhes para isso nas pranchas?	Inquiry	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Nov 8 2023 10:00 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:59 PM BRT
AGES-807	SCI: Subir eletrodutos	para desviar da tubulação de água em mais de um ponto	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	SDAI	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 07:22 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:56 PM BRT
AGES-812	SCI: Revisar esse redeão	tem muito eletroduto e eletrocalha pegando na viga	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 04:56 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:52 PM BRT
AGES-1112	3.40 Tubulação de hidráulica aparente no forro e na lateral do pilar	o ARQ ja ajustou o forro, Favor ajustar a iluminação	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 09:50 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:52 PM BRT
AGES-1120	4.5 Eletroduto não está acompanhando a cobertura, verificar se irá acompanhar a cobertura	ajustar para acompanhar a cobertura	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 02:36 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:52 PM BRT
AGES-651	essa é a tomada do chiller	reavaliar pq esse chiller tem quase 250kva, portanto, a alimentação vem direto do quadro de ar condicionado, com cabeamento grosso e eletrodutos de 4" enterrados, várias pernas; acho q nao se faz tomada tão grande, ou essa tomada é apenas para manutenção. se sim, só fazer alimentação enterrada e não por cima do piso		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Nov 28 2023 04:23 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:49 PM BRT
AGES-712	SCI: Paredes hidráulicas mudara para bloco de 19	dar uma revisada geral no SCI para ver onde precisa de ajustes	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 01:23 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:35 PM BRT
AGES-715	CUT: Condutele correndo dentro da viga	ajustar	Undefined	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:47 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:34 PM BRT
AGES-717	TPD: Desvia da saída da AC	desviar do AC	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 11:35 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:34 PM BRT
				NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 03:32 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:33 PM BRT

AGES-769	CUT: passar por cima da tubulação de HS	.	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 06:09 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:33 PM BRT
AGES-775	CUT: subir eletroduto por fora da viga	pode deixar aparente na CUT	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 11:29 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:32 PM BRT
AGES-776	CUT: Ajustar camera	para ficar faceando a parede	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 11:36 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:32 PM BRT
AGES-777	CUT: Ajustar caminhamento	para ter apenas um furo na viga e distribuir por fora	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 11:42 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:32 PM BRT
AGES-778	CUT: Revisar qual as cameras	para colocar faceando, sem invadir a est	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 11:44 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:32 PM BRT
AGES-779	CUT: ajustar nivel do hack e ta invadindo a laje	.	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 11:46 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:32 PM BRT
AGES-780	CUT: mudar caminhamento	esta passando dentro do bloco de coroamento	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 11:51 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:31 PM BRT
AGES-781	CUT: eletroduto descendo bem no baldrame	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 11:52 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:31 PM BRT
AGES-782	CUT: Bandeja cortando a base da viga	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 11:57 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:31 PM BRT
AGES-783	CUT: Caixa dentro da viga	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 12:05 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:30 PM BRT
AGES-784	CUT: Eletroduto descendo pela viga	ajustar para apssar faceando a parede	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 12:07 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:30 PM BRT
AGES-785	CUT: eletroduto cruzando o pilar	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 12:08 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:28 PM BRT
AGES-786	CUT: subir furação da viga	ta pegando muito embaixo	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 12:10 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:28 PM BRT
AGES-787	CUT: ajustar caminhamento para sair da viga	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 12:12 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:28 PM BRT
AGES-788	CUT: As canaletas do estrutural atendem ao ELE??	ou precisa alterar alguma coisa??	Inquiry	HIGH	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 12:20 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:27 PM BRT
AGES-802	SCI: Abaixar o condute	está peganod na bandeja como está pega na estrutura metálica, se embulir pega na estrutura, se for possível, colocar no lugar indicado em verde, desviando da estrutura em concreto e metálica	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 04:08 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:27 PM BRT
AGES-805	SCI: Mudar local da caixa	.	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 04:41 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:27 PM BRT
AGES-809	SCI: Da pra contornar a prumada assim?	se não der, vejo com o HS para passar a prumada para fora	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 05:09 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:26 PM BRT
AGES-810	SCI: Desviar do AC	.	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 05:18 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:26 PM BRT
AGES-811	SCI: Deslocar para desviar do insulfador	além de subir, tentar mudar o caminhamento para que o furo de LOG e de ELE não fique muito próximos (está com 4cm no momento)	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 05:21 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:25 PM BRT
AGES-814	SCI: Furo na região de armadura da viga	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 10:14 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:20 PM BRT
AGES-815	SCI: Bandeja pegou na viga	abaixar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 10:28 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:20 PM BRT
AGES-870	TPS: detector peando na iluminação	revisar geral	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 04:21 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:20 PM BRT
AGES-873	TPS: Eletroduto rígido e luminária conflitando	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE, LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 01:21 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:20 PM BRT
AGES-874	TPS>> Conduite de ELE sai do de LOG mesmo?	.	Inquiry	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 01:24 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:19 PM BRT
AGES-875	TPS: ED Rígido cruzando com as caixas	conflito entre ELE e LOG	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE, LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 01:28 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:18 PM BRT
AGES-877	TPS: Detector dentro da luminária	em varios pontos, revisar geral	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE, SDAI	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 01:39 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:18 PM BRT
AGES-878	TPS: ED r'ido peou na caixa de LOG	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE, SDAI	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 01:58 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:18 PM BRT
AGES-879	TPS: SDAI peando no ELE	subir um pouco	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE, SDAI	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 02:11 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:17 PM BRT
AGES-880	TPS: ED Rígido e luminária em conflito	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE, LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 02:13 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:17 PM BRT
AGES-881	TPS: Ajustar SDAI	revisar geral que tem varios pontos acontecendo isso	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	SDAI	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 02:24 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:15 PM BRT
AGES-882	TPS: ED Rígido e caixas com conflito	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE, LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 02:25 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:14 PM BRT
AGES-1063	Revisar alimentação do chiller	de 250kva, ta com disjuntor de 3/4" e cabo 1.5mm	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Nov 7 2023 05:14 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:14 PM BRT
AGES-1064	Revisar	circuitos que deram corrente de 0,5A e foi usado disjuntor de 20A	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Nov 7 2023 05:15 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:14 PM BRT
AGES-1067	Indicar C/MAR em planta	.	Request	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	Nov 8 2023 08:57 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:13 PM BRT
AGES-1081	1.5 Prever furo das vigas para passagem de tubulação de água pluvial e etc	e "1.7 Tubo de pluvial perfurando a viga, realizar a previsão de muro ou o desvio da viga."	Request	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 07:14 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:13 PM BRT
AGES-1087	2.5 Conexão de hidráulica perdida dentro do reservatório. Retirar e ajustar quantitativo de	.	Request	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 07:34 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:12 PM BRT
AGES-1090	3.5 Tubulação em cinza escuro em conflito com tubo retangular marrom e tubo quadrado	a bandeja precisa desviar do tubo de HVAC	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	LOG	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 07:49 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:12 PM BRT
AGES-1091	3.6 Tubulação de SCI em conflito com tubo retangular de climatização	Na verdade são os eletroduto de SDAI, revisar posição deles pq ta pegando em mais de um ponto nos dutos de HVAC	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	SDAI	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 07:53 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:10 PM BRT
AGES-1093	3.8 Tubulação de lógica atravessando a tubulação de climatização, e a altura deverá ser	Bandeja ta pegando bem na climatização, mexer na altura tomando cuidado com as outras disciplinas	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	LOG	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 07:58 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:09 PM BRT
AGES-1094	3.9 Tubulação de climatização em conflito com estrutura e em conflito com tubulação de	CLI x EST resolvido LOG desviar do duto de CLI	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	LOG	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 08:03 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:09 PM BRT
AGES-1096	3.12 Tubulação de lógica dentro da parte de climatização. 3.13 Tubulação de marrom em conflito com a climatização 3.16 Tubulação marrom dentro da tubulação de climatização. 3.19 Tubulação em conflito com a climatização.	vai precisar puxa o HVAC pro seu modelo e dar uma geral, depois que arrumar vou rodar os clashes entre as duas pra conferir pq tem muita coisa pegando	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	LOG	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 08:19 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:07 PM BRT
AGES-1098	3.15 Eletroduto atravessando porta	.	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	LOG	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 08:37 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:03 PM BRT
AGES-1099	3.17 Tubulação de incêndio (SDAI) aparente e em conflito com luminária	.	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	SDAI	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 08:39 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 03:02 PM BRT
AGES-1103	3.23 Tubulação de elétrica em conflito com climatização	.	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 09:01 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 02:59 PM BRT
AGES-1105	Luminárias não encaixada no forro	Descer luminárias para nível do forro, revisar luminárias que estão fora da modulação do gesso.	Fault	CRITICAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Trento Arquitetura	Nov 27 2023 05:15 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 02:58 PM BRT
AGES-1109	3.37 Tubulação de hidráulica em conflito com tubulação de climatização e eletrocalha.	Desviar eletrocalha do HVAC	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 01:27 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 02:57 PM BRT
AGES-1116	3.44 Tubulação de hidráulica em conflito com viga metálica, deverá ser previsto o furo na	metálica não da para fura, ta no limite, precisa ajustar o caminhamento	Request	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 02:49 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 02:56 PM BRT
AGES-1122	4.7 Eletroduto em conflito com tubo de climatização	metálico, precisa ajustar caminhamento ou mudar pra rígido se for possível	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 04:29 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 02:56 PM BRT
AGES-1123	4.8 Luminária se encontra voando.	ajustar	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 05:12 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 02:55 PM BRT
AGES-560	SPDA não esta descendo pela estaca	está acontecendo em varios pontos, revisar geral	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 9 2023 02:28 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jan 2 2024 02:55 PM BRT

AGES-1125	4.15 Eletroduto e caixa de passagem dentro da viga de concreto, realizar a previsão de	ajustar para ficar faceando	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 05:18 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 21 2023 05:32 PM BRT
AGES-1124	4.12 Eletroduto atravessando a janela	sei que esse é flexível, mas no meio da janela complica	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 05:12 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 21 2023 05:32 PM BRT
AGES-1126	4.17 Tubos de hidráulica em conflito com janela e tubos de hidráulica aparente.		Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 05:19 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 20 2023 03:25 PM BRT
AGES-1133	Desviar as tubulações para não ficarem em frente a porta		Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	INC, HS	Giuseppe Curi Bellato	Dec 7 2023 10:29 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 20 2023 03:25 PM BRT
AGES-96	trocar os abrigos que estão na pele de vidro para abrigo de vidro	abrigo de vidro	Request	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	Mar 7 2023 04:16 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 19 2023 05:41 PM BRT
AGES-1086	2.4 Hidrantes enterrados dentro do solo.	tanto nos equipamentos grandes do TPS, quanto nos SPLITS do SCI e do EPTA, veja q além do ponto na laje impermeabilizada das condensadoras , tem as evaporadoras, nos tetos e paredes. fazer tudo pvc 50mm, se possível já modelado com espuma em volta. tipo aqueles macarrão de piscina, tento detalhe dele caso precise	Request	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 07:32 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 19 2023 04:37 PM BRT
AGES-530	por dreno nos ARCOND			NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 02:07 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 05:02 PM BRT
AGES-1097	3.14. Realizar a previsão de furos das tubulações de climatização e outros complementares	furação das chapas apenas	Request	NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 08:24 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 05:01 PM BRT
AGES-886	TPS: Subir tomada	está atrás da luminária	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 03:16 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 05:00 PM BRT
AGES-889	TPS: Ajustar as intalações desas ergião	estão conflitando com a plataforma metálica de manutenção do HVAC em mais de uma região	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 03:47 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 04:59 PM BRT
AGES-1100	3.18 Prever furo em chapa, para acesso da escada de marinho		Request	NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 08:40 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 04:24 PM BRT
AGES-1077	atualizar no projeto a posição das caixas	conforme as built feito pelo exercito, em anexo	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 14 2023 04:18 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 02:42 PM BRT
AGES-1080	1.3 Tubulações em conflito com caixas de passagem e conflito com outros tubos.		Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 07:10 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 02:42 PM BRT
AGES-1082	1.6 Falha de modelagem de tubo de hidráulica.	Arrumar de modo a encaixar as peças utilizadas	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 07:16 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 02:28 PM BRT
AGES-1092	3.7 Conflito da escada de marinho com tubulação de climatização		Fault	NORMAL	CLOSED	MECANICA	HVAC	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 07:55 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 02:25 PM BRT
AGES-502	EDI: botoao de emergencia nos PNE	ADICIONAR NA ARQUITETURA O BOTAO E A SIRENE(AVISADOR)	Inquiry	HIGH	CLOSED	GESTÃO; ELETRICO	ARQ	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 09:53 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 02:23 PM BRT
AGES-1085	2.3 Tubos perfurando a viga baldrame, deverá ser previsto o seu desvio da viga baldrame,	ADICIONAR NO ELETRICO UMA TONADA BAIXA. Tubulação cortando o baldrame na área de armadura, deixar pelo menos 10cm livre	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 07:29 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 11:59 AM BRT
AGES-1104	3.24 a 3.34 Erro de modelagem de peças sanitárias	revisar aquela questão de peças na posição errada e etc (acho que ja foi revisado isso, certo?)	Inquiry	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 09:43 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 11:50 AM BRT
AGES-1106	3.35 Diversos tubos perfurando a viga baldrame, deverá ser previsto o seu desvio da viga	Pode furar, mas precisa cruzar perpendicular e também sair da área ed amradura (deixar pelo menos uns 7cm livre, ideal seria 10cm), precisa fazer uma revisao geral em toda tubulação que cruza viga	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 01:07 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 11:50 AM BRT
AGES-1107	3.36 Tubulação de hidráulica em conflito com tubulação de climatização e eletrocalha de	Ajustar tubulação	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 01:19 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 11:49 AM BRT
AGES-1113	Mudar caminhamento pq está pegando no forro	Seguir conforme linha em vermelho, tem espaço	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 02:40 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 11:48 AM BRT
AGES-1115	3.43 Tubulação de hidráulica perfurando viga, deverá ser previsto o furo na viga ou a		Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 02:47 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 11:48 AM BRT
AGES-659	3.47 Tubulação de hidráulica estando aparente, deverá ser rebaixado o forro ou realizado o desvio da tubulação	Pegando a viga bem na base e vazando no forro, precisa ajustar isso	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 02:47 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 11:48 AM BRT
AGES-1117	TRAFQ - SCI	Provável local o trafq. Favor verificar a modelagem da base e caixa de entrada.	Undefined	NORMAL	CLOSED	GESTÃO; ESTRUTURAL	ARQ, EST	Caio Cesar Silva	Jun 14 2023 05:39 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 11:47 AM BRT
AGES-1127	3.45 Tubulação de hidráulica em conflito com bancada da pia, se não tiver outro ponto para	resolvido	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 02:58 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 11:46 AM BRT
AGES-1127	4.19 Tubos de hidráulica passando na frente da janela.		Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 05:30 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 11:36 AM BRT
AGES-1134	7.3 Faltam conexões de peças de climatização no TPS.	item relatório AGESUL	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Dec 7 2023 10:35 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 11:26 AM BRT
AGES-1135	ajustar conflito dentro do sistema de climatização		Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Dec 7 2023 10:37 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Dec 11 2023 11:23 AM BRT
AGES-1101	3.20 Realizar previsão de furo em alvenaria para passagem de tubulação de climatização.	precisa?	Inquiry	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	diegocapraro@gmail.com;	Nov 20 2023 08:43 PM BRT	Trento Arquitetura	Dec 7 2023 01:37 PM BRT
AGES-1111	3.39 Tubulação de hidráulica aparente, realizar o rebaixamento do forro para ocultar a	pode abaixar um pouco esse forro para cobrir a tubulação?	Inquiry	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 02:33 PM BRT	Trento Arquitetura	Dec 7 2023 09:26 AM BRT
AGES-1072	adicionar alguns detalhes do pórtico inclinado e da inclinação do brise		Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Nov 8 2023 10:12 AM BRT	Trento Arquitetura	Nov 30 2023 11:41 AM BRT
AGES-1078	1.1 Falha de modelagem da arquitetura, falta paredes sobre as portas		Fault	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 06:58 PM BRT	Trento Arquitetura	Nov 30 2023 11:40 AM BRT
AGES-1130	5.2 Tubo de elétrica em conflito com o tubo de hidráulica.	resolvido	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 06:26 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 06:26 PM BRT
AGES-1129	5.1 Falha de modelagem de peças hidráulica	resolvido	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 06:23 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 06:23 PM BRT
AGES-1128	4.21 Prever acabamento de modelagem da arquitetura em relação ao forro.	resolvido	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 06:22 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 06:22 PM BRT
AGES-1121	4.6 Falha de modelagem da arquitetura. E realizar o furo de alvenaria para previsão de tubo	resolvido	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 04:26 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 04:26 PM BRT

AGES-1119	3.48 Tubulação de hidráulica estando aparente, deverá ser rebaixado o forro ou realizado o	resolvido	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 03:08 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 03:08 PM BRT
AGES-1114	3.42 Impermeabilização se encontra voando em relação a arquitetura e a mesma não cobre	RESolvido	Request	NORMAL	CLOSED	contato@jdbengenharia.com	IMP	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 02:43 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 02:43 PM BRT
AGES-1110	3.38 Tubulação de hidráulica passando por dentro de escada de marinho. Tubo de	resolvido	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 01:46 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 01:46 PM BRT
AGES-1108	3.37 Tubulação de hidráulica em conflito com tubulação de climatização e eletrocalha.	Na verdade, olhando por outro angulo pode-se perceber que o duto de HVAC acaba antes da tubulaçãode HS	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 01:24 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 28 2023 01:24 PM BRT
AGES-1088	3.1, 3.2 3.3 Estrutura Metálica dentro da calha da arquitetura	Ajustas as calhas do TPS confirme as calhas do HS	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 07:36 PM BRT	Trento Arquitetura	Nov 27 2023 02:47 PM BRT
AGES-278	Ajustar altura da câmera	Câmera em conflito com o forro, favor abaixar como algumas não são travadas em cima, teriam q ser chapas duplas, ou com maior espessura, ou ainda com montantes menos espaçados, mandei um tempo atras no grupo o catálogo para dimensionamento. se nao achar me avisa q mando de novo.	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO		Giuseppe Curi Bellato	May 15 2023 01:56 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 27 2023 09:25 AM BRT
AGES-869	as paredes de dry-wall especificadas atendem aos vão?										
AGES-750	Usar o plug-in do Paulo em todas as estruturas	para diminuir o número de clashes entre ARQxEST	Request	CRITICAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 10:57 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 24 2023 06:07 PM BRT
AGES-890	TPS: instalações de ELE e LOG passando pela estrutura metálica	desviar para não furar a estrutura metálica a marquise é inclinada, fazer accompanhando	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE, LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 03:49 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 24 2023 08:17 AM BRT
AGES-891	TPS: ajustar instalação ELE		Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 04:14 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 24 2023 08:17 AM BRT
AGES-894	TPS: contornar a calha		Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 04:43 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:37 PM BRT
AGES-888	TPS: ajustar caminhamento	ELE pegou na prumada de HS	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 05:03 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:36 PM BRT
AGES-902	TPS: Deslocar ED	Deslocar tomadas, está pegando bem no registro q está em uma distancia padrão da parede	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 06:18 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:35 PM BRT
AGES-903	TPS: Deslocar tomada		Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 06:37 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:34 PM BRT
AGES-904	TPS: ED cruzando dutos do HVAC	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 06:40 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:32 PM BRT
AGES-906	TPS: Bandeja de ELE cruzando com os Dutos do HVAC	abaixar ou mudar caminhamento	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 06:47 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:31 PM BRT
AGES-907	TPS: ED de EL:E cruzando duto de HVAC	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 06:52 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:30 PM BRT
AGES-910	TPS: Tirar op ED de LOG de dentro do fancoil		Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 07:23 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:28 PM BRT
AGES-1076	Colocar o fogão de mesa como cooktop elétrico	para não precisar de projeto de GLP lembrando que nesse região temos a estrutura metálica da plataforma de manutenção do HVAC, então acho que é melhor mudar o caminhamento do que abaixar mais, mas qualquer solução sem conflitos é bem vinda	Request	CRITICAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Nov 9 2023 02:23 PM BRT	Trento Arquitetura	Nov 23 2023 04:27 PM BRT
AGES-911	TPS: mudar caminhamento da banheira de ELE		Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 07:30 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:27 PM BRT
AGES-913	TPS: mudar caminhamento da bandeja de LOG	se der para ajustar ali entre o duto e saída de ar, tudo bem, mas acho qnã cabe	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 07:38 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:25 PM BRT
AGES-928	os 2 pilares da frente da CUT estavam tortos	agora ficaram retos e o spda ficou aparente, ajustar		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	SPDA	Diego Felipe Capraro	Aug 28 2023 01:20 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:16 PM BRT
AGES-932	Os furos nas vigas tem que ser mais para cima	pelo menos 10cm acima da base da viga pra não pegar na armadura	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 20 2023 04:03 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:11 PM BRT
AGES-933	a bandeja está pegando a área de aradura da viga	tem que abaixar ou ela pode ser recortada para encaixar na viga nessa região?	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 20 2023 04:07 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:10 PM BRT
AGES-934	o cond não pode correr por dentro da viga	ajustar	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 20 2023 04:11 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:10 PM BRT
AGES-935	Retirar esse T de dentro da viga		Undefined	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 20 2023 04:12 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:09 PM BRT
AGES-936	o condulte rígido não pode descer pela viga	contornar	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 20 2023 04:46 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:09 PM BRT
AGES-937	Aqui vai ler q subir furando a laje	não pode subir pela viga	Undefined	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 20 2023 04:49 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:08 PM BRT
AGES-951	Ajustar cond q estão dentro das vias		Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 22 2023 11:51 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:08 PM BRT
AGES-952	Aqui precisa ajustar para não pegar na área de armadura		Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 22 2023 11:55 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:08 PM BRT
AGES-954	Eletroduto cruzando viga na área de armadura superior	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 22 2023 02:54 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:07 PM BRT
AGES-955	Eletrocuto FG cruzando a área de armadura superior		Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 22 2023 02:57 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:07 PM BRT
AGES-956	Eletrocuto passando na área de armadura da viga		Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 22 2023 03:00 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:06 PM BRT
AGES-957	Eletrocuto passando na área de armadura da viga		Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 22 2023 03:05 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:06 PM BRT
AGES-958	Eletrocuto passando na área de armadura da viga		Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 22 2023 03:06 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:06 PM BRT
AGES-960	Eletrocuto passando na área de armadura da viga		Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 22 2023 03:10 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:05 PM BRT
AGES-961	Eletrocuto passando na área de armadura da viga		Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 22 2023 03:11 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 23 2023 04:04 PM BRT
AGES-1074	mudar vidro da parte do salão de embarque e desembarque para vidro duplo com pellicula acústica central		Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Nov 8 2023 10:12 AM BRT	Trento Arquitetura	Nov 22 2023 03:46 PM BRT
AGES-1060	Arrumar a prancha de implantação	tem vários prédios com a cor de existente, porem com o leader de a construir, inclusive estacionamento e etc	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Oct 25 2023 05:02 PM BRT	Trento Arquitetura	Nov 22 2023 02:22 PM BRT
AGES-1073	Entrear Vídeo interno		Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Nov 8 2023 10:12 AM BRT	Trento Arquitetura	Nov 22 2023 02:21 PM BRT
AGES-1075	Cotar melhor os cortes nas pranchas		Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Nov 8 2023 10:12 AM BRT	Trento Arquitetura	Nov 22 2023 02:16 PM BRT
AGES-1102	3.21 Conflito de tubulações de climatização com estrutura metálica	são dutos flexíveis que podem ser dobrados para desciar da estrutura em obra	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 08:52 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 08:52 PM BRT
AGES-1095	3.11 Tubulação de climatização não está interligado com o ponto de exaustão		Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	HVAC	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 08:16 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 08:16 PM BRT
AGES-1089	3.4 Tubulação de climatização em conflito com viga metálica da estrutura	Trocado para Duto flexível	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	HVAC	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 07:45 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 07:45 PM BRT

AGES-1079	1.2 Tubos perfurando a viga baldrame, deverá ser previsto o seu desvio da viga baldrame, deverá ser previsto o seu desvio da viga baldrame, Ajustar metálica	junto a " 1.4 Tubos perfurando a viga baldrame, deverá ser previsto o seu desvio da viga baldrame, rebaixando a viga ou a tubulação; em algumas situações, previsão de furo na viga desde que não atinja a armadura das vigas, prevenindo o seu reforço no ponto de furo." HVAC não tem mais outras opções de ajuste nesse caso. Vai precisar rever a metálica. Avaliar possibilidade de retirada dos trechos marcados em vermelho é uma sugestão.	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 07:02 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 20 2023 07:12 PM BRT
AGES-1058	Bandejas estão cruzando na área de armadura superior	deixar pelo menos umas 10cm	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 03:38 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 14 2023 04:11 PM BRT
AGES-962	Eletrocuto passando na área de armadura da viga	.	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 22 2023 03:12 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Nov 14 2023 04:11 PM BRT
AGES-963	Eletrocuto passando na área de armadura da viga	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 22 2023 03:12 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 25 2023 03:13 PM BRT
AGES-979	Eletrocuto rígido cruzando o pilar	.	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 10:29 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:44 PM BRT
AGES-964	Eletrocuto passando na área de armadura da viga	.	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 22 2023 03:14 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:43 PM BRT
AGES-1025	TPS - bandeja cruzando na área de armadura superior	.	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 03:35 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:43 PM BRT
AGES-1028	TPS - Aqui ta entrando pelo pilar	descendo pela viga, mudar caminhamento	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 03:50 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:42 PM BRT
AGES-1029	Bandeja passando na área de armadura superior	tem que deixar pelo menos uns 10cm livre	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 04:03 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:42 PM BRT
AGES-1035	Bandeja cruzando na área de armadura superior	deixar pelo menos 10cm livre	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 10:38 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:41 PM BRT
AGES-1036	Bandeja passando na área de armadura superior	deixar 10cm livre	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 10:47 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:41 PM BRT
AGES-1037	TPS- tomada instalada dentro da viga	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 10:51 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:41 PM BRT
AGES-1038	Bandeja passando por dentro do pilar	mudar caminhamento	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 10:54 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:41 PM BRT
AGES-1039	Bandeja na área de armadura superior	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 10:57 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:40 PM BRT
AGES-1040	Bandeja pegando as vigas na área de armadura superior	passar por cima ou deixar 10cm livre	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 11:01 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:40 PM BRT
AGES-1041	Bandeja pegando a viga por cima	ajustar para não degolar	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 11:08 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:39 PM BRT
AGES-1043	eletroduto passando por dentro do bloco de fundação	.	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 11:16 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:39 PM BRT
AGES-1044	bandeja na área de armadura superior	deixar pelo menos 10cm livre	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 11:23 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:39 PM BRT
AGES-1042	bandeja cruzando o pilar	.	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 11:14 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:38 PM BRT
AGES-1045	bandeja na área de armadura superior	deixar pelo menos 10cm livre	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 11:29 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:38 PM BRT
AGES-1047	Bandeja passando pela área de armadura superior	deixar pelo menos 10cm	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 01:54 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:37 PM BRT
AGES-1048	Bandeja na área de armadura superior	.	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 01:55 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:36 PM BRT
AGES-1049	aqui peaa bem na armadura superior	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 01:59 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:36 PM BRT
AGES-1050	Cruzando na armadura inferior	deixar pelo menos 10cm livre	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 02:01 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:36 PM BRT
AGES-1051	Bandeja cruzando nos pilares	.	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 02:02 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:35 PM BRT
AGES-1052	Descendo dentro do pilar	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 02:11 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:35 PM BRT
AGES-1053	Bandeja cruzando na área de armadura superior	.	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 02:14 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:34 PM BRT
AGES-1054	Bandeja passando por dentro de pilar	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 02:17 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:34 PM BRT
AGES-1055	Bandeja passando na área de armadura inferior	deixar pelo menos uns 10cm livres	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 02:26 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:34 PM BRT
AGES-1056	bandeja na área de armadura superior	deixar 10cm livre	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 02:28 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:34 PM BRT
AGES-1057	Revisar debaixo das plataformas de metálica	tem que evitar ao máximo furar as vigas metálicas, oq der para arrumar em obra, for flexível e puder contornar e etc pode deixar, mas fazer uma revisão para não passar nenhum erro grave	Undefined	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 03:56 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 04:26 PM BRT
AGES-946	Precisa subir esse tubo	vai pegar na armadura	Undefined	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 22 2023 10:59 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 03:32 PM BRT
AGES-988	tem que abaixar mais um pouco esse tubo	para deixar pelo menos uns 10cm livre para a armadura superior	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 11:26 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 03:31 PM BRT
AGES-989	Deixar pelo menos uns 10cm livre	para a armadura superior	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 11:28 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 03:30 PM BRT
AGES-993	Tem que cruzar mais para baixo	para deixar livre a área de armadura superior	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 12:20 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 03:29 PM BRT
AGES-994	Tubulações cruzando área de armadura inferior e superior	inferior e superior	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 12:22 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 03:29 PM BRT
AGES-998	Cruzando a viga na área de armadura inferior	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 12:40 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 03:24 PM BRT
AGES-1003	Cruzando a área de de armadura inferior	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 01:13 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 03:23 PM BRT
AGES-1010	cruzando na área de armadura superior	deixar pelo menos 10cm	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 01:34 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 03:22 PM BRT
AGES-1011	Cruzando na área de armadura superior	.	Undefined	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 01:39 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 03:22 PM BRT
AGES-1012	cruzando na área de armadura superior	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 01:45 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 03:09 PM BRT
AGES-818	TPS: Ajustar saídas de ar	em conformidade com a estrutura metálica da plataforma e ajustar altura do duto de ar a esquerda que conflita com a estrutura	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 11:31 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 03:05 PM BRT
AGES-819	TPS: Ajustar saídas de ar	e subir equipamento de exaustão	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 11:39 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 02:54 PM BRT
AGES-930	Subir dutos e equipamentos de HVAC	MET teve que subir as vigas para deixar o topo alinhado com as de concreto em algumas plataformas, favor ajustar o HVAC conforme o novo MET	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Sep 19 2023 11:27 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 02:41 PM BRT
AGES-1046	Ajustar a saída q está pegando na viga CUT - Cobertura	.	Fault	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 01:48 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 18 2023 02:32 PM BRT
AGES-551	Preciso instalar uma barra chata interligando as extremidades, melhor pela terna ou por essa viga de aço? Vai ser necessário furar.	.	Inquiry	CRITICAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Caio Cesar Silva	Jun 9 2023 10:30 AM BRT	Caio Cesar Silva	Oct 6 2023 12:02 AM BRT
AGES-925	Começar a preparar para fazer a apresentação do projeto em BIM SD	.	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 01:32 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Oct 2 2023 03:15 PM BRT
AGES-1020	Cortando a base da viga	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 02:30 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 29 2023 11:58 AM BRT
AGES-1016	Tubulação pegando no pilar	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 02:09 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 29 2023 11:06 AM BRT
AGES-995	Desviar do bloco de fundação	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 12:28 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 29 2023 11:06 AM BRT
AGES-1001	extravasor saindo pelo pilar	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 01:03 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 29 2023 11:06 AM BRT
AGES-997	tubulação pegando estaca	mudar caminhamento	Undefined	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 12:36 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 29 2023 11:06 AM BRT
AGES-945	Tem elementos do SCI no modelo do HS	retra	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 22 2023 10:52 AM BRT	Leonardo Leo	Sep 29 2023 11:05 AM BRT
AGES-940	Ajustar a tubulação que está metade dentro e metade fora da viga	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 21 2023 10:17 AM BRT	Leonardo Leo	Sep 29 2023 11:05 AM BRT

	pontos de pia , sugiro sifão expert com ventilação até a cobertura	ver @auroraengenharia em todas as "copas", fazer isso, para que nao fique sem sifão, nem ventilação...									
AGES-310				NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 04:36 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 29 2023 11:05 AM BRT
AGES-938	Tubulação pegando no baldrame	ajustar	Undefined	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 21 2023 10:10 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 28 2023 05:31 PM BRT
AGES-939	Tubulação passando pelo baldrame	ajustar	Undefined	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 21 2023 10:14 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 28 2023 05:31 PM BRT
AGES-797	SCI: tubulação ta pegando na laje por baixo	acontece em mais de um lugar, arrumar tudo está subindo e pegando na estrutura MET	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 03:21 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 28 2023 05:31 PM BRT
AGES-942	REvisar ventilação		Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 22 2023 10:15 AM BRT	Leonardo Leo	Sep 28 2023 01:19 PM BRT
AGES-808	SCI: Descer um pouco o tubo para desviar da eletrocalha	tomar cuidado com as outras disciplinas	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 05:01 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 28 2023 12:34 PM BRT
AGES-852	TPS: Ta pegando na viga	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 12:11 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 28 2023 12:29 PM BRT
AGES-944	Ajustar Tubulação pegando no bloco	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 22 2023 10:50 AM BRT	Leonardo Leo	Sep 27 2023 02:48 PM BRT
AGES-947	Aqui está descendo pelo baldrame	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 22 2023 11:01 AM BRT	Leonardo Leo	Sep 27 2023 02:47 PM BRT
AGES-948	Tubulação invadindo a laje	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 22 2023 11:05 AM BRT	Leonardo Leo	Sep 27 2023 02:44 PM BRT
AGES-986	Tubulação descendo pela viga	.	Undefined	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 11:19 AM BRT	Leonardo Leo	Sep 27 2023 02:42 PM BRT
AGES-1002	Tubulação descendo pela viga	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 01:08 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 27 2023 02:37 PM BRT
AGES-1004	tubulação pegando no pilar	.	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 01:15 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 27 2023 02:36 PM BRT
AGES-1009	Descendo na viga	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 01:29 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 27 2023 02:33 PM BRT
AGES-1013	a tubulação tem que cruzar na perpendicular	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 02:00 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 27 2023 02:22 PM BRT
AGES-943	Subir tubulação que está pegando no bloco	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 22 2023 10:47 AM BRT	Leonardo Leo	Sep 27 2023 01:35 PM BRT
AGES-952	Joelho dentro da viga baldrame	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 12:18 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 27 2023 09:29 AM BRT
AGES-1005	Tubulação pela viga baldrame	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 01:18 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 27 2023 09:27 AM BRT
AGES-999	Subindo no baldrame	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 12:42 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 27 2023 09:19 AM BRT
AGES-1000	Cruzando a viga na área de armadura superior	e também o tubo laranja está pegando a viga por cima	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 12:45 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 27 2023 09:11 AM BRT
AGES-1007	cruzando na área de armadura superior	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 01:26 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 27 2023 09:01 AM BRT
AGES-876	TPS: Tomada de telefone pegando o ED										
AGES-883	Ritido de ELE	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE, LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 01:37 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 27 2023 08:58 AM BRT
AGES-883	TPS: ED Ritido e bandeja em conflito	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE, LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 02:36 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 27 2023 08:57 AM BRT
AGES-884	TPS: ED Ritido em conflito com as luminárias	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE, LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 02:50 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 27 2023 08:56 AM BRT
AGES-888	TPS: Deslocar ED um pouco para a esquerda para desviar do PPCI		Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 03:22 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 27 2023 08:55 AM BRT
AGES-893	TPS: Ajusta SDAI	pegou na estrutura MET	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	SDAI	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 04:21 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 27 2023 08:54 AM BRT
AGES-899	TPS: SDAI pegando no HS	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	SDAI	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 05:56 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 27 2023 08:52 AM BRT
AGES-900	TPS: Ajustar SDAI ue pegou no HS		Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	SDAI	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 05:59 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 27 2023 08:52 AM BRT
AGES-861	TPS: Eletroduto do SDAI ta pegando na bandeja de ELE	ajustar altura	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE, SDAI	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 02:14 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 27 2023 08:50 AM BRT
AGES-860	TPS: eletrodutos rígidos sobrepostos	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE, LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 02:08 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 27 2023 08:50 AM BRT
AGES-914	TPS: Ajustar o caminhamento do SDAI	ajustar para desviar do HVAC	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 07:45 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 04:51 PM BRT
AGES-901	TPS: Ajustar SDAI para desviar do HS	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	SDAI	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 06:16 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 04:51 PM BRT
AGES-908	TPS: mudar caminhamento do SDAI	desviar da saída do hvac	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	SDAI	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 06:54 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 04:51 PM BRT
AGES-905	TPS: Desgrudar bandeja dos dutos de HVAC	.	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 06:45 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 04:51 PM BRT
AGES-912	TPS: tirar as instalações de ELE que estão dentro do fancoil	Revisar geral essa parte dos fancoils para ELE, LOG e SDAI	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 07:33 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 04:51 PM BRT
AGES-813	SCI: Abaixar eletrocalha	esta pegando na viga	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 10:06 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 04:51 PM BRT
AGES-801	SCI: Detector de fumaça dentro da luminária	deslocar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	SDAI	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 04:06 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 26 2023 04:51 PM BRT
AGES-1006	Tubulação correndo dentro da viga	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 01:21 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 26 2023 10:52 AM BRT
AGES-1008	subindo no baldrame	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 01:27 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 26 2023 10:52 AM BRT
AGES-1015	cruzar a viga na perpendicular	deixar pelo menos uns 10cm livre na viga de cima	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 02:07 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 26 2023 10:47 AM BRT
AGES-1017	Cruzando na área de armadura	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 02:15 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 26 2023 10:34 AM BRT
AGES-1018	Cruzando na área de armadura	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 02:16 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 26 2023 10:29 AM BRT
AGES-1022	tubulação cruzando na região de armadura inferior	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 02:32 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 26 2023 10:21 AM BRT
AGES-1019	cruzando na área de armadura	.	Undefined	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 02:25 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 26 2023 10:09 AM BRT
AGES-1021	Ajustar calha para não pesar no pilarete	.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 25 2023 02:32 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 26 2023 09:38 AM BRT
AGES-941	CUT: Mudou modelo do reservatório?	ajustar extravasor e alimentação em todos os reservatórios	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Sep 21 2023 10:25 AM BRT	Leonardo Leo	Sep 22 2023 09:51 AM BRT
AGES-773	Viga X Platiabanda	Verificar se vigas não estariam deslocadas.	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 10:51 AM BRT	Leonardo Leo	Sep 22 2023 09:44 AM BRT
AGES-916	diminuir contrapiso do TPS para 3cm	e colocar piso de concreto embaixo conforme projeto estrutural	Remark	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	GESTAO, EST	Trento Arquitetura	Jul 18 2023 02:18 PM BRT	Cristofer Scremm	Sep 19 2023 05:28 PM BRT
AGES-871	estrutura da CUT ta deslocada	Verificar posicionamento da estrutura, que parece estar deslocada para frente. pero HS fica ruim deslocar por conta da válvula de descarga	Request	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	ARQ, EST	Diego Felipe Capraro	Jul 14 2023 04:26 PM BRT	Cristofer Scremm	Sep 19 2023 05:28 PM BRT
AGES-927	Deslocamento Estrutura CUT		Request	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Diego Felipe Capraro	Aug 28 2023 01:19 PM BRT	Cristofer Scremm	Sep 19 2023 05:27 PM BRT
AGES-926	TPS: Deslocar saídas de Ar		Clash	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	GESTAO, EST	Trento Arquitetura	Aug 26 2023 11:45 AM BRT	Cristofer Scremm	Sep 19 2023 05:25 PM BRT
AGES-579	SCI: DESCIDA DE ELETTRICA PEGOU AC	MOVER	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 04:54 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 19 2023 10:56 AM BRT
AGES-798	SCI: Ajustar tubulação	esta pegando um pouco na viga	Request	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 12 2023 11:41 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 19 2023 10:51 AM BRT
AGES-817	TPS: Subir dutos e ajustar saídas de ar	para dar espaço para a estrutura metálica da plataforma	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA; METALICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 03:36 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 19 2023 10:48 AM BRT
AGES-820	TPS: Ajustar saídas de ar	conforme estrutura metálica	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA; METALICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 11:15 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 19 2023 10:37 AM BRT
AGES-579	Colocar piso interno do TPS	não achei detalhe, mas ia falar para trabalhar com mínimo 10cm de concreto mesmo também ta, o solo é muito ruim lá, e depois o piso começa a baixar e já viu, e 15 ou 20cm, de brita graduada compactada abaixo... para garantir mesmo; e especificar CBR 5% subleito... interno	Request	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 11:56 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 19 2023 10:33 AM BRT
AGES-918	Fazer radier para o Chiller	.	Request	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 12:31 PM BRT	Cristofer Scremm	Sep 18 2023 05:25 PM BRT
AGES-929	SCI: Diminuir tamanho da bandeja um pouco	ta entrando pouca coisa na viga	Request	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	Sep 14 2023 10:52 AM BRT	Cristofer Scremm	Sep 18 2023 05:24 PM BRT
AGES-816	TPS: Ajustar posição	essa viga metálica esta pegando no pilar de concreto, é para as duas estruturas estarem ligadas ali ou precisa ajustar?	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 10:31 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 18 2023 03:29 PM BRT
AGES-833			Clash	NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 03:23 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 18 2023 03:25 PM BRT

AGES-834	TPS: a viga esta chegando metade no pilar metade na viga	da pra fixar assim? se não, ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 03:26 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 18 2023 03:23 PM BRT
AGES-862	TIRAR PERFIS DESSA REGIAO TERIA SENTIDO ESSE PEFIL PARALELO A VIGA DE CONCRETO	NESSA REGIAO NAO TERIA PLATAFORMA NAO E MELHOR APOIAR AS VIGAS TRANSVERSAIS DIRETO NO CONCRETO, ELIMA UM PERFIL		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	Jul 14 2023 02:44 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 18 2023 03:22 PM BRT
AGES-863	COLOCAR CHAPA XADREZ OU SME PARA AS PLATAFORMAS	A CHAPA VAI AGUENTAR OS PERFIS NAO ESTAO ERRADOS, AONDE VAI TER CHAPA, MELHOR TER PERFIL NOS 4 CANTOS DA CHAPA		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	Jul 14 2023 02:46 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 18 2023 03:21 PM BRT
AGES-864	ESSA PLATAFORMA TA MEIO ESTRANHA nessa regioe vo acha q seria muito arriscado apoiar nos dry-wall?	me parece uma carga peequena. se for só manutenção de equipamentos.		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	Jul 14 2023 02:48 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 18 2023 03:19 PM BRT
AGES-866	ADICIONAR NA RM O PESO OU AREA DE CHAPA DAS PLATAFORMAS METALICAS	COM ESPECIFICACAO DA MESMA		NORMAL	CLOSED	METALICA		Diego Felipe Capraro	Jul 14 2023 02:58 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 18 2023 03:17 PM BRT
AGES-867	nao encontrei na RM, nem os parafusos tudo que é necessário para a obra, tem q constar na RM, e confirmar se realmente é 7500 kg de eletrodo, isso ta com perda, não adicionar perdas na RM, a perda vai apenas na composição de preço orçamentária está pegando na estrutura metálica da plataforma de manutenção		Clash	NORMAL	CLOSED	METALICA	ELE	Diego Felipe Capraro	Jul 14 2023 03:52 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 18 2023 03:17 PM BRT
AGES-868	TPS: Subir bandeia	em conflito com o dreno do HVAC	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 04:19 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 18 2023 02:57 PM BRT
AGES-892	TPS: Ajustar ED	mudar para flexível nesses casos	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 04:45 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 18 2023 02:57 PM BRT
AGES-895	TPS: ED Rígido conflito com esgoto	se não tiver passado todas até o momento, ir comentando aqui quando passar para monitoramento	Request	CRITICAL	CLOSED	ESTRUTURAL; METALICA	MET, EST	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 04:50 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 18 2023 02:56 PM BRT
AGES-896	Passou as cargas das plataformas pro EST??										
AGES-917	TPS: Colocar ventilação no ponto indicado em vermelho	para não conflitar com as outras disciplinas tubulações passando por pilares, nas vigas.... revisar	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MET, EST	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 01:27 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Sep 18 2023 02:52 PM BRT
AGES-924	TPS: revisar essa região	ajustar para deixar faceando a face da parede	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 01:10 PM BRT	Leonardo Leo	Sep 18 2023 07:34 PM BRT
AGES-859	CUT: Placa dentro da viga	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 10:33 AM BRT	Leonardo Leo	Aug 31 2023 07:32 PM BRT
AGES-772	SCI: luminária e placa dentro da viga	subir tubo	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 04:00 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 31 2023 07:27 PM BRT
AGES-800	TPS: subir tubo	e também conferir as peças do canto esquerdo quando for alterar, cuidado com as outras disciplinas	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 04:27 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 31 2023 07:18 PM BRT
AGES-733	TPS: deslocar tubulação para desviar do HVAC		Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 04:20 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 29 2023 06:38 PM BRT
AGES-731	TPS: Abaixar Dreno	ajustar desviar do HVAC	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 04:10 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 29 2023 06:32 PM BRT
AGES-728	SCI: Banheiros não estão batendo com o ARQ	se tiver algum lugar que for muito ruim de mudar, é só comentar que vemos com as outras se é possível	Request	HIGH	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 10:49 AM BRT	Leonardo Leo	Aug 29 2023 06:22 PM BRT
AGES-722	TPS: mudar caminho da tubulação		Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 04:31 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 29 2023 06:04 PM BRT
AGES-734	TPS: mudar caminhoaemtro	saindo do HVAC	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 04:34 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 29 2023 06:02 PM BRT
AGES-735	TPS: Deslocar um pouco para a direita a tubulação	e conferir orientação do T no final desse tubo	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 04:43 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 29 2023 05:53 PM BRT
AGES-737	TPS: Desviar do HVAC		Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 04:46 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 29 2023 05:48 PM BRT
AGES-738	TPS: Ajustar tubulações dessa região	para passar por baixo da estrutura metálica que suporta a plataforma de HVAC desviar do fanozi	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 02:24 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 29 2023 05:44 PM BRT
AGES-827	TPS: Mudar Ventilação	quem ta errado? ajustar	Clash	CRITICAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	ARQ, HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 05:00 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 29 2023 05:34 PM BRT
AGES-742	TPS: ARQ e HS não tão batendo	ARQ ja ajustou a largura da parede para desgrudar do HVAC	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 04:44 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 29 2023 05:28 PM BRT
AGES-443	precisa ajustar aqui.	ta pegando na aba da ventilação para desviar do HVAC	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 02:51 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 29 2023 05:19 PM BRT
AGES-739	TPS: Deslocar drenagem		Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 04:47 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 29 2023 05:10 PM BRT
AGES-744	TPS: Deslocar um pouco o tubo		Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 05:10 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 29 2023 05:05 PM BRT
AGES-741	TPS: Mudar caminhoaemtro		Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 04:57 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 06:15 PM BRT
AGES-743	TPS: Desviar Ventilação		Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 05:05 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 05:49 PM BRT
AGES-790	SCI: ajustar pecas	estão dentro da laje	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 02:18 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 05:35 PM BRT
AGES-789	SCI: tirar extravasor do pilar	mover para o lado	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 02:14 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 05:31 PM BRT
AGES-791	SCI: T rotacionado	arrumar	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 02:25 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 05:16 PM BRT
AGES-792	SCI: abaixar tubulação	ou subir para passar pelo meio da viga	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 02:28 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 05:15 PM BRT
AGES-793	SCI: REgistro pegando no pilar	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 03:04 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 05:13 PM BRT
AGES-794	SCI: PEgando no bloco de coroamento	subir	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 03:11 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 04:52 PM BRT
AGES-795	SCI: ajustar tubulação	esta com curva e subindo dentro do baldrame	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 03:13 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 04:48 PM BRT
AGES-796	SCI: Pegando no bloco de coroamento	em varios pontos, revisar geral as tubulações que passam perto ed blocos para não pegar na estrutura metálica	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 03:15 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 04:41 PM BRT
AGES-799	SCI: Ajustar as ventilações	e também estão conflitando com os tubos que chegam vindo das condoadoras, ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 03:57 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 04:36 PM BRT
AGES-803	SCI: Drenos não estão ligados nos pontos certos nos cassetes		Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 04:24 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 04:31 PM BRT
AGES-804	TPS: abaixar tubo para passar entre os tubos do AC	v tomar cuidado com a calha de LOG	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 04:25 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 04:01 PM BRT
AGES-824	TPS: Ajustar calha	ta pegando na metálica	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 01:02 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 03:47 PM BRT
AGES-826	TPS: Ventilação pegando na estrutura metálica	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 02:11 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 03:28 PM BRT
AGES-836	TPS: Esgoto descendo no baldrame	ajustar, se precisar mexer com bloco ou alguma outra solução que dependa de alguma disciplina cria um ToDo, me marca la e manda mensagem também se precisa de alguma alteração de ARQ ou EST criar ToDo, me marcar junto a outra disciplina e me avisa por mensagem também		HIGH	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 04:08 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 03:02 PM BRT
AGES-842	TPS: Pegou no pilar		Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 09:51 AM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 02:09 PM BRT
AGES-843	TPS: Desviar do pilar		Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 12:13 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 01:23 PM BRT
AGES-852	TPS: Ajustar tubulações que estão pegando na base das vigas	em mais de um ponto	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 01:02 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 01:21 PM BRT
AGES-855	TPS: PEgando no pilar	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 01:05 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 11:43 AM BRT
AGES-823	TPS: Tem como mudar o extravasor?	tipo jogar com um joelho no vão entre a calha e a metálica, ou outra solução...	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 12:55 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 28 2023 10:47 AM BRT
AGES-838	TPS: Tubo pegando na base do baldrame	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 04:13 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 25 2023 05:01 PM BRT
AGES-856	TPS: tubos dentro dos pilares	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 01:04 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 25 2023 04:14 PM BRT
AGES-825	TPS:Mudar caminhoamento	para desviar da estrutura metálica das plataformas do HVAC	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 01:10 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 25 2023 03:39 PM BRT
AGES-421	TS rotacionados em varios locais	Fazer uma revisão geral desses detalhes antes de postar o arquivo se for preciso alguma alteração por parte do HVAC, solicitar por ToDo	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 1 2023 11:43 AM BRT	Leonardo Leo	Aug 25 2023 02:00 PM BRT
AGES-748	EDI: REfazer caminhoamento dos drenos desvinnado do HVAC	lembrar de ver as outras disciplinas também para não refzer conflitando com outras	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 10:33 AM BRT	Leonardo Leo	Aug 24 2023 09:11 PM BRT

AGES-765	EDI: pegando o baldrame na face superior	ajustar para cruzar a viga distanciando pelo menos 11cm das faces	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 04:42 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 24 2023 09:03 PM BRT
AGES-755	EDI: passar por baixo de LOG	ou por cima se for necessário	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 02:47 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 24 2023 08:58 PM BRT
AGES-756	EDI: mudar caminhamento para desviar a luminária		Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 02:48 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 24 2023 08:08 PM BRT
AGES-763	EDI: joelho pegando no baldrame	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 04:31 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 24 2023 08:05 PM BRT
AGES-766	EDI: esta pegando por pouco na viga	está subido pegando na reça metálica em mais de um ponto (vista dos dois locais no anexos)	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 04:46 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 24 2023 08:00 PM BRT
AGES-749	EDI: Deslocar ventilação	as vezes vale a pena descer um antes e um depois dos interruptores, revisar também a ligação do dreno na caixa de passagem do HVAC em mais de um ponto, revisar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 10:51 AM BRT	Leonardo Leo	Aug 24 2023 07:53 PM BRT
AGES-753	EDI: descer desviando de ELE		Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 02:36 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 24 2023 07:25 PM BRT
AGES-764	EDI: curva dentro do baldrame		Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 04:34 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 24 2023 07:12 PM BRT
AGES-754	EDI: ajustar dreno compatibilizando com HVAC	e desviando de ELE	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 02:41 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 24 2023 07:08 PM BRT
AGES-774	CUT: Tubulação descendo pelo baldrame	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 10:53 AM BRT	Leonardo Leo	Aug 24 2023 07:03 PM BRT
AGES-771	CUT: tem como mudar esses extravasores?	colocar saindo por lado da CUT , ou então descendo antes da viga metálica para não furar	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 10:18 AM BRT	Leonardo Leo	Aug 24 2023 06:44 PM BRT
AGES-768	CUT: desviar da eletrocalha para descar		Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 06:05 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 24 2023 06:39 PM BRT
AGES-770	CUT: Desviar da caixa de passagem de Eletrica		Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 06:10 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 24 2023 06:33 PM BRT
AGES-839	TPS: Esqoto no baldrame	em mais de um ponto	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 04:15 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 23 2023 05:08 PM BRT
AGES-840	TPS: PEou no baldrame	em mais de um ponto	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 09:41 AM BRT	Leonardo Leo	Aug 23 2023 05:07 PM BRT
AGES-531	terminal de ventilacao ficou curto	nesse caso , esse tem q subir 40cm	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 02:12 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 23 2023 04:54 PM BRT
AGES-600	SCI: Tubulação pegando na laje de fundo	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 05:44 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 23 2023 04:45 PM BRT
AGES-599	SCI: VENTILAÇÃO está pegando a laje de fundo	ajustar tubulação para q não suba tanto para depois descer e pagando no bloco de coroamento, ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 05:37 PM BRT	Leonardo Leo	Aug 23 2023 03:51 PM BRT
AGES-841	TPS: Esqoto descendo pelo baldrame		Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 09:43 AM BRT	Leonardo Leo	Aug 23 2023 11:29 AM BRT
AGES-843	TPS: tubulação pegando no bloco de coroamento	em mais de um ponto	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 09:53 AM BRT	Leonardo Leo	Aug 23 2023 11:14 AM BRT
AGES-844	TPS: Abaixar tubulação	ta pegando bem em cima do baldrame, deixar pelo meos 11cm livres, se for necessário, passar por baixo, em mais de um ponto	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 09:54 AM BRT	Leonardo Leo	Aug 23 2023 10:59 AM BRT
AGES-845	TPS: Cruzando o pilar	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 09:59 AM BRT	Leonardo Leo	Aug 23 2023 10:33 AM BRT
AGES-846	TPS: Furo não a 90° no baldrame	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 10:04 AM BRT	Leonardo Leo	Aug 23 2023 10:28 AM BRT
AGES-848	TPS: tem pecas rotacionadas ainda	revisar geral	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 10:33 AM BRT	Leonardo Leo	Aug 23 2023 10:24 AM BRT
AGES-849	TPS:ajustar altrua do tubo	ess tudo de 150mm na viga de 45cm tem q passar o mais próximo do meio da viga possivel	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 11:13 AM BRT	Leonardo Leo	Aug 23 2023 10:18 AM BRT
AGES-850	TPS: Ajustar altura do esgoto	ou passa pelo meio da viga ou por cima	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 11:35 AM BRT	Leonardo Leo	Aug 22 2023 05:48 PM BRT
AGES-920	Adicionar no memorial a parte de prova de carga	não foi encontrado no memorial atual sugiro 15cm de concreto e 20 de BGS, por conta que tem aqueles carrinhos de mala, q vão trafegar em cima, e prever dai barra de transferencia semiengraxada nas juntas, se não tiver detalhe te passo.	Request	CRITICAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 12:39 PM BRT	Cristofer Scremim	Aug 10 2023 06:02 PM BRT
AGES-919	Colocar piso externo do TPS		Request	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 12:33 PM BRT	Cristofer Scremim	Aug 10 2023 05:58 PM BRT
AGES-921	Colocar detalhes do piso do TPS e das calçadas no projeto		Request	CRITICAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 12:44 PM BRT	Cristofer Scremim	Aug 10 2023 05:58 PM BRT
AGES-922	Atualizar o quantitativo de materiais e serviços	lembrar de listar todos os materiais q são necessários para a execução dos projetos	Request	CRITICAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 12:47 PM BRT	Cristofer Scremim	Aug 10 2023 05:57 PM BRT
AGES-757	EDI: mudar caminhamento para desviar do dreno de HVAC	cuidado que tem outro ToDo falando sobre estar pegando em uma viga, se for mexer na altura atentar-se a isso	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 02:52 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 31 2023 10:06 AM BRT
AGES-758	EDI: ajustar o caminhamento ou a altura	para desviar da saída do dreno de HVAC, atentar as outras disciplinas quando for fazer as alterações	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 02:55 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 31 2023 09:59 AM BRT
AGES-752	EDI: mudar localização das caixas de passagem		Request	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE, LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 02:20 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 31 2023 09:35 AM BRT
AGES-759	EDI: tomada de LOG em conflito	para passar mais ou menos como em veremihio com eletroduto rígido do ELE	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 03:19 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 31 2023 09:34 AM BRT
AGES-760	EDI: Detector de fumaça dentro da luminária		Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 03:26 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 31 2023 09:33 AM BRT
AGES-761	EDI: interruptores em conflito	em mais de um ponto, revisar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 03:29 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 31 2023 09:32 AM BRT
AGES-762	EDI: desviar do bloco de fundação	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 04:21 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 31 2023 09:30 AM BRT
AGES-608	tirar legenda de painel termo acustico da pranchas	ainda ficou na legenda das pranchas, o fiscal acabou se confundindo, favor tirar.	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Diego Felipe Capraro	Jun 13 2023 08:31 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 03:52 PM BRT
AGES-451	falta interligar o BEP na caixa de elétrica e na de telefonia		Fault	NORMAL	CLOSED	diegocapraro@gmail.com	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 5 2023 09:14 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 03:42 PM BRT
AGES-462	vc nao entrou no lugar certo	tem um lugar de entrada e um de saída, ver projeto do BB, para entender a lógica.. ou somente na parede baixa inclusive que precisa ser revista..	Request	NORMAL	CLOSED	diegocapraro@gmail.com	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 5 2023 09:46 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 03:26 PM BRT
AGES-498	EPTA+SCI: está sendo alimentado as evaporadoras?	eu sei q quando é SPLIT, isso vem da condensadora em CABO PP, mas quando é VRF tem q alimentar tbm	Request	NORMAL	CLOSED	diegocapraro@gmail.com	MEC, ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 09:42 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 03:20 PM BRT
AGES-713	Sem espaço para chapa de fixação das terças metálicas	As terças metálicas estão sem espaço para executar uma chapa metálica de fixação, as telhas estão baixas em relação a viga de concreto. Sugestões: subir o telhado ou aumentar a viga de concreto para baixo	Request	HIGH	CLOSED	gcurbellato@gmail.com;		Roberto Lukas Ghirelli	Jun 26 2023 10:35 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 03:19 PM BRT
AGES-837	TPS: Abaixar um pouco	ta pegando na base da viga bem de leve	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 04:10 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 03:18 PM BRT
AGES-847	TPS: Revisar		Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 10:07 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 03:17 PM BRT
AGES-732	TPS: mudar caminhamento	e conferir orientação do T que está no começo do tubo	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 04:23 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 03:17 PM BRT
AGES-730	TPS: Desviar da ventilação	Desviar da ventilação	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 04:18 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 03:15 PM BRT
AGES-729	TPS: ajustar ventilação	ajustar ventilação	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 04:14 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 03:14 PM BRT
AGES-851	TPS: Sunir um pouco	pegando na viga	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 12:09 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 01:57 PM BRT
AGES-726	TPS: Ajustar tubulação	está pegando no HVAC	Clash	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 03:20 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 01:57 PM BRT
AGES-727	TPS: abaixar tubo	desviar HVAC	Clash	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 03:24 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 01:56 PM BRT
AGES-745	TPS: Tubo do SCI ta peqando na terca	abaixar um pouco	Clash	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 05:13 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 01:55 PM BRT
AGES-746	TPS: Subir pelo menos uns 8cm para não cruzar a viga	na região de armadura	Fault	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 05:18 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 01:55 PM BRT
AGES-747	TPS: Hidrante ta invadindo a estrutura	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 05:19 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 01:50 PM BRT
AGES-806	SCI: Deslocar luminaria de emergencia	ficou em cima da tomada de alimentação, em mais de um lugar	Clash	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 12 2023 04:48 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 01:49 PM BRT
AGES-736	TPS: Alinhar essas tres saidas com a marcada em vermelho	assim vai facilitar a vida do HS	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 10 2023 04:38 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 01:48 PM BRT

AGES-767	EDI: Alterar caminho do HVAC	para algo parecido com oq está em vermelho, para nao conflitar com as eletrodinhas q descem ali	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 05:14 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 01:42 PM BRT
AGES-821	TPS: abaxiar tubo que pegou na terca	invasiu a terca por pouca coisa, 4mm está pegando na ligação da treliça metálica com a viga de concreto q não tem como mudar	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 12:08 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 01:39 PM BRT
AGES-822	TPS: Mudar caminho do duto	pegou de raspão na viga	Clash	CRITICAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 12:30 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 01:38 PM BRT
AGES-828	TPS: Subir tubo	é possível jogar para fura no meio da viga? deixando pelo menos uns 11cm livre na parte de cima	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 02:39 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 01:35 PM BRT
AGES-829	TPS: Ta furando muit em cima da viga	ta pegando bem no pilar, mover para o lado se for muito difícil ajustar podemos alegar que é flexível e q em obra não vai dar problema	Fault	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 02:44 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 01:28 PM BRT
AGES-830	TPS: Ajustar saída	vi q esse futo abaixou um pouco, tem como subir novamente para não precisar mexer na estrutura?	Fault	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 02:47 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 01:28 PM BRT
AGES-831	TPS: Ajustar o modelo	ta pegando na viga	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 02:52 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 01:21 PM BRT
AGES-832	TPS: Subir esse duto novamente	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 13 2023 03:18 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 01:18 PM BRT
AGES-854	TPS: mover tubo um pouco para o lado	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 12:53 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 28 2023 12:19 PM BRT
AGES-858	TPS: Pegando na viga	pegou ELE, LOG e SDAI nesse trecho	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 14 2023 01:06 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 27 2023 04:39 PM BRT
AGES-885	TPS: Deslocar a placa e a luminária	ta pegando na tomada	Clash	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 03:07 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 27 2023 04:38 PM BRT
AGES-887	TPS: Deslocar a placa e a luminária	esta pegando no quadro de ELE	Clash	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 03:17 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 27 2023 04:34 PM BRT
AGES-897	TPS: Ajustar prumada	para não influenciar em todo alinhamento da iluminação de ELE	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 04:58 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 27 2023 04:33 PM BRT
AGES-909	TPS: Deslocar fornecimento de ar	para não influenciar em todo alinhamento da iluminação de ELE	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 07:15 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 27 2023 04:30 PM BRT
AGES-915	TPS: compatibilizar saídas de AR com iluminação		Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jul 17 2023 07:47 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 27 2023 04:29 PM BRT
AGES-665	Fazer ART e postar no Drive	nas pasta ART	Request	CRITICAL	CLOSED	METALICA	MET	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 10:35 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 27 2023 04:04 PM BRT
AGES-751	EDI: Não vai mais ter laje no EDI?	Não vai mais ter laje no EDI?	Inquiry	CRITICAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	Jul 11 2023 11:22 AM BRT	Cristofer Scremin	Jul 17 2023 06:13 PM BRT
AGES-872	EPTA veio sem lajes	o ifc digo		NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Diego Felipe Capraro	Jul 14 2023 04:38 PM BRT	Cristofer Scremin	Jul 17 2023 06:12 PM BRT
AGES-512	vi no pdf do PPCI q tem um tanque de água? interligado a esse castelo	nunca tinha visto isso, por no projeto urgente, vou ter q prever base no estrutural e alimentação elétrica, pq vi que adicionou bombas btm		CRITICAL	CLOSED	ESTRUTURAL; INCENDIO;	EST	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 09:31 AM BRT	Cristofer Scremin	Jul 4 2023 11:56 AM BRT
AGES-705	Elevar vigas rentes ao forro	Elevar as vigas rentes ao forro desta região para passa tubulação hidráulica	Request	HIGH	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Leonardo Boteggio	Jun 22 2023 04:29 PM BRT	Cristofer Scremin	Jul 4 2023 11:55 AM BRT
AGES-356	TPS: Descer o pilar para a saída de MEC CASTELO: Est não esta batendo com o ARQ	Descer o pilar para a saída de MEC	Clash	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 02:11 PM BRT	Cristofer Scremin	Jul 4 2023 11:55 AM BRT
AGES-693		ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 02:42 PM BRT	Cristofer Scremin	Jul 4 2023 11:54 AM BRT
AGES-565	Adicionar canaletas ao EST	o ELE definiu as canaletas necessárias que devem ser adicionadas ao estrutural TA PARECENDO UM CILINDRO MACICO, POR RESERVATORIO TIPO TIGRE, FORTLEV;;;	Request	CRITICAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	Jun 9 2023 03:43 PM BRT	Cristofer Scremin	Jul 4 2023 11:54 AM BRT
AGES-394	ESSES RESERVATORIOS ESTAO CERTOS	NOS DOIS PROJETOS FAZER SUCCÃO COM VALVULA DE PÉ-COM CRIVO FAZER CLORADOR FAZER EXTRAVASOR FAZER TUBOS DE ENTRADA FAZER TUBOS Q INTERLIGAM OS RESERVATÓRIOS.	Request	NORMAL	CLOSED	INCENDIO; HIDROSSANITARIO	INC, HS	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 07:52 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 11:22 PM BRT
AGES-396	NAO TEM NENHUMA TUBULAÇÃO NOS RESERVATORIOS ENTERRADOS	Prever extravasores em todas as calhas, tubo de 50 ou 75mm, a cada 5m ou um pouco mais...		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 07:54 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 11:20 PM BRT
AGES-414	SCI+TPS+EPTA	acho q fica melhor deixar na CUT, se o reservatorio inferior tiver vazio, ele enche vindo da sistema.		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 08:26 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 11:19 PM BRT
AGES-300	a valvula solenoides ta aonde	colocar o ralo abacaxi para os pontos de maquina de lavar roupa e tanques.,	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 04:15 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 11:18 PM BRT
AGES-439	Faltou chegar até a laje	SUGIRO FAZER SIFÃO EXPERT NA PAREDE E UM RALO EXPERT NO PISO PARA LIMPEZA GERAL		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 11:50 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 11:17 PM BRT
AGES-248	fazer sifão expert com ventilacao	VER NO @AUROREAENGENHARIA		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:16 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 11:11 PM BRT
AGES-221	LER COMENTÁRIO - NAO FAZER CAIXA SIFONADA PARA O TANQUE			NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:44 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 11:10 PM BRT
AGES-88	POR CAIXA DO HIDRANTE DE RECALQUE NO MODELO	POR CAIXA DO HIDRANTE DE RECALQUE NO MODELO		NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	Mar 7 2023 09:02 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 11:08 PM BRT
AGES-76	prever plataformas de manutencao	prever plataformas de manutencao saindo das escadas marinheiros até os equipamentos, são 04 no total identificadas na imagem em anexo a ligação da estrutura metálica com a de concreto está pegando a calha, nesse caso divide em duas e faz duas prumadas?	Request	CRITICAL	CLOSED	METALICA; GESTÃO; ARQUITETURA;	MET	Diego Felipe Capraro	Mar 6 2023 08:40 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 11:07 PM BRT
AGES-519	Como fica a calha nessa situação?	abaixar mais um pouco	Inquiry	CRITICAL	CLOSED	METALICA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 10:23 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 11:06 PM BRT
AGES-536	Joelho invadindo a laje		Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 04:08 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 11:03 PM BRT
AGES-549	PREVER CAIXA COM FILTRO ANTES DE LIGAR NO RESERVATORIO,	PODE FAZER UMA CAIXA MAIOR DAÍ,		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 8 2023 08:39 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 11:03 PM BRT
AGES-593	SCI: Faltou Ralo Abacaxi na saída	Adicionar para altura de 50cm	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 05:13 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 11:02 PM BRT
AGES-704	EDI: Ajustar sifão	ajustar	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 02:58 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 10:58 PM BRT
AGES-718	TPS: Conflito da saída de AC com EST		Fault	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 03:54 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 10:46 PM BRT
AGES-720	TPS: Tubulação cruzando muito embaixo da viga	tem q deixar no minimo 11cm entre ofuro e a base da viga	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 10:26 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 10:46 PM BRT
AGES-721	TPS: Ventilação pegando a viga	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 10:31 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 10:45 PM BRT
AGES-723	TPS: Tubulação pegando no HVAC	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 11:01 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 10:36 PM BRT
AGES-724	TPS: Faltou desviar dessa outra saída de ar também	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 11:02 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 10:35 PM BRT
AGES-725	TPS: Aqui ta pegando no HVAC por pouco	subir um pouco o tubo	Clash	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 11:03 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jul 3 2023 10:35 PM BRT
AGES-181	SCI conflita com HVAC em varios pontos	Favor alterar caminho dos dutos de forma a não ter conflito	Clash	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	May 11 2023 03:15 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 11:05 AM BRT
AGES-283	TUBO PEGOU VIGA			NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO; GESTÃO; ESTRUTURAL;	HS, EST	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 03:11 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 10:45 AM BRT
AGES-271	fazer esgoto e pluvial implantacao	vai ter q subir um monte de viga do TPS.		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 03:11 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 10:45 AM BRT
AGES-256	prever drenos AC	igual feito no memorial, até o ponto de interligação com rede existente, nao precisa lancar rede existente..		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 11:05 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 10:45 AM BRT
AGES-285	FALTOU TERMINAR VENTILACAO	terminar logo o projeto completo		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:26 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 10:41 AM BRT
AGES-301	tubos de aqua cruzando vigas	FINALIZAR PROJETO		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 03:14 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 10:31 AM BRT
AGES-247	tubo de agua pegou esgoto	revisar geral niveis e compatibilidade		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 04:17 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 10:28 AM BRT
AGES-308	fazer prumada pluvial da caixa dagua	revisar, fazer por cima		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 04:17 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 10:28 AM BRT
AGES-174	Tubulação aflorando	fazer e terminar projeto		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:14 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 10:23 AM BRT
AGES-362	conflito esgoto e af	fazer e terminar projeto	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 04:30 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 10:17 AM BRT
AGES-366	o Abrigo do hid está pegando o pilar	Existem varias tubulações de hid aflorando, favor corrigir	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	May 11 2023 02:10 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 09:45 AM BRT
AGES-370	Extintor invadindo pilar	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 30 2023 03:07 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 09:29 AM BRT
		ajustar posição do abrigo para não afetar o pilar	Clash	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 04:31 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 09:29 AM BRT
		Ajustar todos os extintores que estão invadindo os pilares e paredes	Clash	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 04:44 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 09:28 AM BRT

AGES-437	Fazer sócula para esconder as saídas de esgoto rever luminárias em vigas, deixar em paredes	e ajustar o posicionamento do tanque/bia se for necessário	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	ARQ, HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 10:36 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 28 2023 09:19 AM BRT
AGES-265		ou nao pode, pela altura tem q ser aqui? reavaliar		NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:39 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 04:48 PM BRT
AGES-714	SCI: Mudar extintor de lugar	mover para o lado para desviar do ELE	Request	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	Jun 26 2023 04:29 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 04:46 PM BRT
AGES-290	REVISAR GIRO VALVULAS	TEM VÁRIOS VASOS COM ESSE PROBLEMA, QUE O GIRO DELA TA PARA DENTRO DA PAREDE		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 03:33 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 04:45 PM BRT
AGES-365	esse bux do programa são terríveis subir ventilação até cobertura passando 40cm da platibanda	veja ai, manda pro suporte,		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 30 2023 03:30 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 04:45 PM BRT
AGES-377	LER COMENTÁRIO - PROLONGAR EXTRAVASOR ATÉ A FACHADA	subir DE FORMA Q ALGUEM SAIBA QUANDO ESTIVER VAZANDO E NÃO INTERLIGAR COM LIMPEZA, UMA GALERA FAZ ISSO, MAS TA ERRADO		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 31 2023 11:22 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 04:41 PM BRT
AGES-387	Joelho da prumada está dentro da laje	descer mais para sair da laje, em mais de um lugar no predio	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 31 2023 01:27 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 04:39 PM BRT
AGES-438	Valvula para o lado errado	ajustar posição	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 11:46 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 04:35 PM BRT
AGES-422	descer mais a valvula, está acima do nível da agua	ajustar posição	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 1 2023 12:11 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 04:35 PM BRT
AGES-461	fazer um ralo no barrilete	fazer lá no fundo pra casos de vazamentos	Inquiry	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 5 2023 09:44 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 04:34 PM BRT
AGES-514	EDI: Ajustar projeto pro ARQ novo - ler comentário			NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 10:03 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 04:32 PM BRT
AGES-676	TPS: Pluvial ta descendo no meio da MET	ARQ mudou, favor ajustar mudar posição da prumada	Request	CRITICAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:26 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 04:07 PM BRT
AGES-662		ADICIONAR PRUMADAS E CAMINHAMENTOS,NAO PRECISA FAZER REUSO.. SÓ SE FOR MAIS FÁCIL PS: CUIDADO QUE AS CALHAS MUITAS VEZES ESTAO INTERROMPIDAS POR PERIFIS METÁLICOS, PORTANTO TEM QTER MAIS DE 1 DESCIDA, DEPENDENDO DO CASO	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 09:33 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 04:06 PM BRT
	faltou pluvial marquises TPS										
AGES-668		PS: CUIDADO QUE AS CALHAS MUITAS VEZES ESTAO INTERROMPIDAS POR PERIFIS METÁLICOS, PORTANTO TEM QTER MAIS DE 1 DESCIDA, DEPENDENDO DO CASO		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 16 2023 10:16 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 04:05 PM BRT
AGES-152	conflitos SDAI x CLIM	deu muito conflito, compatibilizar geral		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	SDAI	Diego Felipe Capraro	Mar 27 2023 10:39 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 03:55 PM BRT
AGES-153	conflito com estrutural.	compatibilizar geral com estrutural		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	SDAI	Diego Felipe Capraro	Mar 27 2023 10:40 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 03:52 PM BRT
	usar o shaft para fazer essa subida até a caixa da agua										
AGES-154		tem um shaft la no canto, dai fica todas as prumadas lá, inclusive elétrico depois.		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	SDAI	Diego Felipe Capraro	Mar 27 2023 10:46 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 03:52 PM BRT
AGES-178	SDAI Conflita com HVAC em varios pontos	SDAI favor compatibilizar desviando do sistema HVAC	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE, SDAI	Giuseppe Curi Bellato	May 11 2023 02:36 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 03:35 PM BRT
AGES-233	controle de acesso pegou hidrante	mover pouca coisa pro lado		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 09:53 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 03:13 PM BRT
AGES-266	alimentar luminarias de emergencia	fazer circuito independente		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:40 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 03:12 PM BRT
AGES-304	BO gigante	detector, tubo, luminaria, tudo dentro do AC, compatibilizar		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE, SDAI	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 04:20 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 02:59 PM BRT
AGES-302	pegou traça	mas nem sei pq foi para a parede, se os detectores sao de teto apenas		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	SDAI	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 04:19 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 02:58 PM BRT
AGES-306	agora q o forro ta em nivel	sera q compensa fazer o condulte inclinado? revisar , sugiro jogar em nivel		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	SDAI	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 04:27 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 02:51 PM BRT
AGES-444	ARQ: COMENTÁRIO - Não vai ter bebedouro na academia?					ARQUITETURA;					
		se for colocar, marcar HID colocar a AF e Esgoto para que fce fazendo o pilar	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 03:02 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 02:42 PM BRT
AGES-369	Ajustar alarme					GESTÃO; INCENDIO;					
AGES-450	pegou pilar	pode colocar no pilar? a ele vem por eletroduto?	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	INC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 04:42 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 02:30 PM BRT
	EDI: não achei alimentação elétrica das luminarias de emergencia			NORMAL	CLOSED	ELETRICO	CFTV	Diego Felipe Capraro	Jun 5 2023 09:11 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 02:29 PM BRT
AGES-500		tem luminária sem alimentação ainda 1	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 09:47 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 02:17 PM BRT
	CUT: Caixa e detector em nivel errado	A caixa hexagonal está meio para fora, meio para dentro da laje, arrumar nivel									
AGES-561		A caixa hexagonal está meio para fora, meio para dentro da laje, arrumar nivel	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 9 2023 02:53 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 01:40 PM BRT
AGES-562	Condute pegando baldrame por baixo	abaixar mais um pouco para passar por abaixo da viga - acontecendo e mais de um lugar, favor revisar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 9 2023 03:02 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 01:39 PM BRT
	falou alimentar bombas de incendio?	nao esquecer q a alimentacao do quadro dessas bombas, deve vir antes do disjuntor geral do QBGT, isso é, se cai o disjuntor do prédio a bomba deve funcionar.. em caso de incendio o bombeiro vem e desliga o disjuntor geral, mas nao pode desligar a bomba.. não pode atravessar o pilar, contornar ou mudar o caminhoamento									
AGES-574				NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 12 2023 11:09 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 11:43 AM BRT
AGES-563	Condute atravessando o pilar		Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 9 2023 03:05 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 11:37 AM BRT
AGES-564	Eletroduto pegando no bloco de coroamento	subir um pouco	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 9 2023 03:07 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 11:30 AM BRT
AGES-566	Passar condute por debaixo do baldrame	Passar condute por debaixo do baldrame	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 9 2023 03:50 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 11:25 AM BRT
AGES-567	Caixa de passagem pegando no Bloco	deslocar a caixa de passagem para não pegar o bloco	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 9 2023 04:47 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 11:21 AM BRT
AGES-568	Condute atravessando o pilar	contornar o pilar ou mudar todo o caminhoamento	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 9 2023 04:54 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 11:19 AM BRT
AGES-576	rever nivel elétrica TPS	REVER		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 12 2023 11:13 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 11:16 AM BRT
AGES-577	REVER NIVEL ELETROCALHA LOGICA	TA PEGANDO O PILAR E NO NIVEL ERRADO ABAIXO DO FORRO		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	LOG	Diego Felipe Capraro	Jun 12 2023 11:14 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 11:11 AM BRT
AGES-611	SCI: Condute atravessando os pilates	mudar caminhoamento para contornar	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 11:40 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 10:54 AM BRT
AGES-611	SCI: SUBIR LUMINARIAS E DEIXAR QUASE RENTE A LAJE										
AGES-649	nao pode ter caminhoamento acima do piso	ESSE AMBIENTE NAO TEM FORRO		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 14 2023 01:19 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 10:51 AM BRT
AGES-650	EDI: Não da para colocar curva dentro da vista	pois aqui circulam veiculos		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 14 2023 01:21 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 10:42 AM BRT
AGES-663	TPS: ajustar nivel das luminárias	conforme o novo nivel do forro, atentando para não pegar na estrutura MET	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 09:39 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 10:35 AM BRT
AGES-682	EDI: Esse teclado é instalado junto ao batente?	se não, ajustar posição e cuidar para não sobrepor ao interruptor	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:50 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 10:25 AM BRT
AGES-680	EDI: Não da para colocar curva dentro da vista	ou tem q cruzar e descer pelo entreforro interno ou teria q mudar o forro de fora (oqitaria retrabalho em varios pontos)									
AGES-684	EDI: Adicionar Curva entre os condultes	Adicionar Curva entre os condultes	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE, LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 03:36 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 10:14 AM BRT
AGES-391	Controle de acesso ficou atras do hidrante	mover um pouco para a direita	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:06 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 10:10 AM BRT
	CUT: É possivel mudar o lado do interruptor		Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	May 31 2023 04:24 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 10:08 AM BRT
AGES-670		para não conflitar com os canos da bomba	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 16 2023 03:04 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 10:01 AM BRT
AGES-509	prever toreneiras externas	prever alguma torneira externa para jardinagem e para a manutenção desse chiller sugiro na fachada do EPTA e na do SCI e no TPS..		NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA; HIDROSSANITARIO	ARQ, HS	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 08:18 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 09:53 AM BRT
AGES-528	Precisa abaixar o forro dessa região	a estrutura MET não consegue diminuir mais as terças, ou abaixa o forro ou realoca as luminárias para as regiões sem terças...	Request	HIGH	CLOSED	ARQUITETURA; ELETRICO	ELE, ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 10:51 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 27 2023 09:45 AM BRT
AGES-685	SCI: Condutele na placa do PPCI	mudar a alimentação de lugar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 01:00 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 26 2023 04:24 PM BRT
AGES-689	EDI: Luminária não certa no forro	deixar conforme as outras luminárias	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 11:47 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 26 2023 04:13 PM BRT

AGES-699	CUT: Condute pegou na tubulação do PPCI	deslocar condutes	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 21 2023 02:22 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 26 2023 04:04 PM BRT
AGES-697	SCI: Tem uma peça de LOG perdida aqui CUT: Deslocar um pouco para não pegar no HS	apagar HS não pode mexer pq la na frente ja esta desviando do ELE e se mexer vai pegar la na frente	Request Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE, ELE, LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jun 21 2023 10:53 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 26 2023 03:44 PM BRT
AGES-700	EDI: tomadas sobrepostas	ajustar para que fiquem lado a lado	Request Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 21 2023 02:57 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 26 2023 03:27 PM BRT
AGES-706	EDI: clash de condutes	.	Request Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 04:30 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 26 2023 03:23 PM BRT
AGES-708	EDI: não pode subir pela viga	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 04:57 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 26 2023 03:18 PM BRT
AGES-710	EDI: curva dentro da viga	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 05:00 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 26 2023 03:15 PM BRT
AGES-687	TPS: caixa do detector não está no final do condute	: caixa do detector não está no final do condute As marquises da parte de embarque e parte de bagagem que estão externas e inclinadas para dentro do TPS precisam de calhas. Criar espaço entre perfis para locação de calhas	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE, LOG	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 11:25 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 26 2023 03:02 PM BRT
AGES-701	TPS: Drenagem marquises										
AGES-260	rever cameras dentro de pilar	revisar posição do pilar para não pegar no pilar	Request	CRITICAL	CLOSED	GESTÃO; METALICA	CFTV	Leonardo Boreggio	Jun 21 2023 09:41 PM BRT	Roberto Lukas Ghirelli	Jun 26 2023 10:31 AM BRT
AGES-360	Duto pegando no pilar	mover para paredes	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO		Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:32 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 04:52 PM BRT
AGES-360	Duto pegando no pilar	mover uto para a esquerda de forma a não pegar no pilar	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 02:51 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 04:51 PM BRT
AGES-357	Ajustar posição do duto para não pegar nos pilares	mover um pouco para trás	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 02:17 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 04:50 PM BRT
AGES-361	Esse piso é ato portante? precisa de projeto por alguma disciplina?	vai ter alguma coisa em cima desse piso?	Inquiry	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 02:57 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 04:50 PM BRT
AGES-523	subida na frente da porta	rever	Inquiry	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	LOG	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 10:28 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 04:10 PM BRT
AGES-575	fazer esse caminhamento desviando o pilar	qualquer coisa pode ate mover a caixa		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	LOG	Diego Felipe Capraro	Jun 12 2023 11:10 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 04:02 PM BRT
AGES-578	CAIDA DE ELETRICA PEGOU CAIXA										
AGES-586	ESGOTO E BLOCO DE FUNDAÇÃO	REALOCAR	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 12 2023 11:32 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:56 PM BRT
AGES-586	SCI: Cndute passando pela tomad	sugiro trocar as duas de lugar e fazer conforme desenho	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 03:44 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:52 PM BRT
AGES-588	SCI: condute está descendo pela porta do reservatório	condute está descendo pela porta do reservatório	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 03:52 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:51 PM BRT
AGES-616	SCI: Condute passanod por dentro do bloco	mudar caminhamento	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 12:06 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:50 PM BRT
AGES-618	SCI: Eletrocalha fazendo curva dentro da viga	fazer furos somente a 90°	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 12:13 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:49 PM BRT
AGES-620	SCI: oscondutes estão entrando na escada										
AGES-621	SCI: Canaleta ta pegando na base da viga	ajustar para fazer	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 12:21 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:49 PM BRT
AGES-621	SCI: Ajustar a canaleta na base da viga	passar por baixo ou então furar 11 cm acima da base	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 12:24 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:48 PM BRT
AGES-635	SCI: Mudar caminhamento dos condutes	para conforme o desenho, do jeito que está pegou no HS	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 10:30 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:45 PM BRT
AGES-635	SCI: Deslocar caixa um pouco para a esquerda		Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 10:30 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:45 PM BRT
AGES-636	SCI: Refazer caminhamento com Revisão geral	onde está pegou no HS Tanto de ELE quanto de LOG está conflitando muito com a climatização, precisa fazer uma revisão geral puxando o CLI pro revit ou pelo menos acompanhando no trimbe para dar conflitos menores	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 10:35 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:43 PM BRT
AGES-640	SCI: Refazer caminhamento com Revisão geral	refazer caminhamento	Clash	CRITICAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 11:19 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:39 PM BRT
AGES-641	SCI: Canaleta cruzando cassette	refazer caminhamento	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 11:22 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:28 PM BRT
AGES-642	SCI: Ajustar luminária para não pegar na ventilação	mover	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 11:23 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:28 PM BRT
AGES-643	SCI: condute passanod junto as tubulações de CLI	mover	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 11:25 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:27 PM BRT
AGES-644	SCI: Bandeja pegando no motor de cli	e nas tubulações, favor refazer caminhamento	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 11:28 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:25 PM BRT
AGES-644	SCI: Condute descendo na caixa de passagem do AC		Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 11:28 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:25 PM BRT
AGES-645	SCI: ELE ta dentro da laje	deslocar para o lado	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 11:29 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:23 PM BRT
AGES-679	SCI: ELE ta dentro da laje	abaixar para deixar rente a laje, observar q não tem entreferro nessa regio do SCI	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 11:39 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:23 PM BRT
AGES-647	SCI: Condute desceu bem na exaustão	Deslocar para o lado	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 11:35 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 03:20 PM BRT
AGES-653	SCI: Camera e caixa estão na posição errada	em relação a face da parede, favor ajustar conforme estipulado no projeto de lógica, essas e outras portas serão com fechadura eletrônica	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 02:15 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 02:50 PM BRT
AGES-389	Mudar porta para com fechadura Eletrônica	na hora da instalação consegue passar por cima do condute metálico ou precisa ajudar o conflito?	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	May 31 2023 04:10 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 02:39 PM BRT
AGES-681	EDI: Esse tubo é flexivel?										
AGES-339	Saída do CLI pegando na Viga	Favor realocar para desviar da viga	Inquiry Clash	CRITICAL NORMAL	CLOSED CLOSED	MECANICA MECANICA	MEC MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:46 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 02:32 PM BRT
AGES-339	tem uns dutos gigantes no caminho, no meio do caminho tinha uns dutos gigantes. kkk	tem uns dutos gigantes no caminho, no meio do caminho tinha uns dutos gigantes. kkk	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 10:52 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 02:31 PM BRT
AGES-145	EDI: iluminação Externa	rever geral kkk O que ficou definido???? Tinha um ToDo sobre esse assunto mas não estou encontrando.		NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	Mar 20 2023 03:23 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 12:50 PM BRT
AGES-702	descer parede até baldrame, nesses locais q tem piso elevado.	revisar todo perimetro do piso elevado do EPTA.	Clash	NORMAL	CLOSED	GESTÃO	GESTAO	Caio Cesar Silva	Jun 22 2023 05:58 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 12:18 PM BRT
AGES-506	Subir exaustão	Subir exaustão para o novo forro	Fault	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 07:55 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 23 2023 12:05 PM BRT
AGES-277	Aumentar a canaleta um pouco para a esquerda	vai ser necessário aumentar a canaleta um pouco para a esquerda para que o AC suba tranquilamente sem conflito com vigas la em cima nem conflitos com a propria canaleta, a alteração já foi solicitada ao AC, aguardar conclusao de AGE-349 para fazer alterações	Request	HIGH	CLOSED	MECANICA; ELETRICO	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 15 2023 01:53 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 04:21 PM BRT
AGES-355	mover a subida do AC um pouco para a esquerda para desviar da viga	soliciei ao EST e ao ARQ q ajustem a canaleta e os cobrimentos da ubulação	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA; ESTRUTURAL	ARQ, EST	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 01:59 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 04:19 PM BRT
AGES-349	Mover caminhamento dessas tubulações para debaixo da laje	Mover caminhamento dessas tubulações para debaixo da laje	Fault	CRITICAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 11:48 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 04:18 PM BRT
AGES-345	Precisa mudar o caminhamento dessa saída	alterar caminhamento, se possível saindo pelo outro lado e descaendo pro forro, pq essa viga é bem delicado de mexer	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 11:23 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 04:17 PM BRT
AGES-354	Desviar tubulação conectada ao fancoil da viga	subir a conexão ou contornar a viga	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 12:38 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 04:16 PM BRT
AGES-344	Os furos em vigas devem ser apenas em 90°	como a viga desceu no age-307 agora está pegando a ventilação, favor ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 11:19 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 04:10 PM BRT
AGES-325			Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 19 2023 04:38 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 03:57 PM BRT
AGES-343		favor corrigir para q os tubos não cruzem a viga "tortos"	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 11:10 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 03:56 PM BRT

AGES-341	Abaixar um pouquinho para não pegar no EST	Fazer um leve ajuste apenas para remover o Clash	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 11:01 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 03:55 PM BRT
AGES-347	Duto pegando na viga	Favor abaixar um pouco	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 11:38 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 03:54 PM BRT
AGES-346	Deslocar caminhamento um pouco para a esquerda	assim deixando de pegar a viga quando descer	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 11:29 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 03:53 PM BRT
AGES-292	abaixar para desviar a viga	O EST ja alterou a viga de modo a possibilitar a movimentação do fancoil para mover Fancoil para a Esquerda	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 03:46 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 03:52 PM BRT
AGES-337	Subir duto	Subir duto para não pegar mais a viga	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 29 2023 02:23 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 03:51 PM BRT
AGES-353	Saída pegou no pilar	Subir duto para não pegar mais a viga	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 12:34 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 03:49 PM BRT
AGES-352	Tubulação pegando na viga	mover um pouco para direita de forma e vitar o clash	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 12:06 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 03:49 PM BRT
AGES-340	Ajustar saída para q não pegue na viga	Favor deslocar para corrigir	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 10:54 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 03:49 PM BRT
AGES-350	Ajustar saída para q não pegue na viga	alinhar com as outras que não estão em clash	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 11:53 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 03:45 PM BRT
AGES-348	Duto pegando no pilar em mais de um lugar	ajustar os dutos de forma a não pegar o pilar	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 11:41 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 03:45 PM BRT
AGES-351	Morre aqui mesmo?	nã vai ligado em nada depois da válvula?	Comment	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 12:02 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 03:42 PM BRT
AGES-358	Nesse ponto tem o CLI em conflito com o proprio CLI	EM relação a viga q esta pegando em cima, o EST vai resolver	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 02:29 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 03:22 PM BRT
AGES-359	Mover FanCoil para a esquerda	O Est fez o ajuste necessário para que fosse possível mover o fabncoil	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 02:41 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 03:14 PM BRT
AGES-372	Ajustar luminária que está dentro da parede	deixar faceando o pilar	Clash	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 04:47 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 03:09 PM BRT
	Apertamente tem espaço para sair pelo lado e passar por baixo desse outro duto maior, é possível fazer assim?										
	É Possível passa por baixo?	se não for possível, tem como diminuir altura do duto maior para não conflitar com o metálico??									
AGES-373		se não for possível, marcar MET para acertar solução	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 31 2023 09:02 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 03:04 PM BRT
AGES-374	Subir o duto um pouco	Esta pegando a barra superior da traçca	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 31 2023 09:10 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 03:02 PM BRT
AGES-467	nesse caso q nao tem viga pq nao fazer dentro da parede	revisar, além disso o nível, ta mais baixo q o arquitetônico, qual ta certo?	Request	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 03:05 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 02:57 PM BRT
AGES-375	Descer um pouco o duto	desviar da terça metálica	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 31 2023 09:15 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 02:52 PM BRT
AGES-376	Essa peça é assim mesmo?	ou pode ser cortada rente ao duto para não conflitar com a estrutura met? tanto logica quanto eletrico	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 31 2023 09:19 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 02:51 PM BRT
	retirar esses eletrodutos do contrapiso	nao cabe no contrapiso esse eletroduto, não é um enchimento, é contrapiso normal, fazer vindo pelo teto normal, igual aos demais, ou por baixo da laje.. ou embutido na laje(evitar)..									
AGES-475		antes da concretagem da laje?	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE, LOG	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 03:39 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 02:51 PM BRT
AGES-547	Esses condultes ficarão em espera		Inquiry	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 05:04 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 02:43 PM BRT
AGES-553	Eletrocalha pegou tubulação de AC	mover a eletrocalha um pouco para a esquerda, aparentemnte vai dar tranqulilo, mas sugiro puxar o .ifc dos outros complementares para evitar outros conflitos	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 9 2023 10:56 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 02:42 PM BRT
AGES-554	EPTA: Eletrocalha pegou tubulação de climatização	sugiro mover a eletrocalha para a esquerda, pelo q dei uma olhada não vai dar conflito com os outros projetos, mas sempre bom puxar o ifc das outras disciplinas para evitar esse cnoflitos	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 9 2023 11:15 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 02:42 PM BRT
AGES-556	O condulte pode atravessar as calhas assim?	-	Inquiry	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 9 2023 11:32 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 02:41 PM BRT
AGES-558	Alimentação das condensadoras eta cruzando com a tubulação das mesmas	revisar caminhamento colocando o CLI no modelo do Revit para não pegar de novo	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 9 2023 11:53 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 02:38 PM BRT
AGES-639	SCI: Mudar camihamento	está pegando bem na tomada de ar de climatização, talvez seja mais facil mudar a caixa para outra parede	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 11:14 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 02:37 PM BRT
AGES-672	SCI: Subir condensadora para ficar em cima da base	que foi recentemente adicionada pelo ARQ	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 09:42 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 02:34 PM BRT
AGES-677	EDI: Tomada atrás do espelho	mover	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:44 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 02:32 PM BRT
AGES-686	TPS: Adicionar alçapões	adicionar alçapões de acesso com 0,60 por 1,20 ao lado dos equipamentos grandes de AC, atentar para não colocar embaixo	Request	HIGH	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 10:12 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 02:27 PM BRT
AGES-688	TPS:Tem uma grelha para fora do forro	ajustar	Fault	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 11:36 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 02:26 PM BRT
AGES-692	CASTELO: Entrada água está no pilar	deslocar	Fault	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 02:40 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 02:22 PM BRT
AGES-694	TPS: Peça virada	arrumar	Fault	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 02:44 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 02:21 PM BRT
AGES-695	SCI: Tubulação cruzando caixa de passagem de ELE	desviar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 02:52 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 02:21 PM BRT
AGES-698	Clash entre ppci e hs	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 21 2023 11:06 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 22 2023 02:20 PM BRT
AGES-630	EDI: criar sóculo	para esconder esgoto	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA; ESTRUTURAL	ARQ, EST	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:48 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 21 2023 11:59 AM BRT
AGES-661	TPS: Está faltando a cobertura do sreservatórios	favor adicionar no projetos	Request	NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 09:26 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 21 2023 10:46 AM BRT
AGES-171	terça inclinada	teria como relacionar a terça de acordo com caimento, para ficar padrão, ou é limitação do software	Comment	NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 8 2023 05:00 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 21 2023 10:20 AM BRT
AGES-691	EDI: Ajustar o shaft	agora tem a entrada de água também	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 11:58 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 21 2023 09:47 AM BRT
AGES-660	Bombas para Castelo D'Água	Há previsão??	Undefined	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	GESTAO, HS	Caio Cesar Silva	Jun 14 2023 05:40 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 03:25 PM BRT
AGES-457	nível eletrica pegou vigas	o entreferro desse prédio é tão grande, não caberia abaixo das vigas, de forma que nao precise furar?		CRITICAL	CLOSED	GESTÃO; ELETTRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 5 2023 09:28 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 03:09 PM BRT
AGES-503	EPTA: ligar quadro SDAI no BEP	a ideia do BEP é equalizar os aterramentos, portanto, interligar LOG+SDAI+ELETTRICA+SPDA no mesmo;		NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO; ELETTRICO;	ELE, SDAI, LOG	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 09:56 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 03:07 PM BRT
AGES-656	SCI: Esgoto do vaso não está bem alinhado	favor corrigir para evitr problemas na obra, conferir os outros pontos	Request	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:16 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 02:50 PM BRT
AGES-674	SCI: Alimentar filtro	nesse caso é necessário chegar com uma tubulação para alimentar o filtro?	Request	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:15 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 02:49 PM BRT

AGES-288	PEGOU PILAR AJUSTAR	SE PRECISO FOR, FAZER MAIS DESCIDAS	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 03:29 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 02:48 PM BRT	
AGES-289	PEGOU PILAR	REVISAR GERAL COM ESTRUTURAL	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 03:30 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 02:45 PM BRT	
AGES-272	alimentar com agua o castelo d'agua	alimentar	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 11:05 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 02:43 PM BRT	
AGES-675	SCI: Registro pegando o espelho	subir	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:18 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 02:43 PM BRT	
AGES-269	faltou entrada dagua, limpeza e extravasor	finalizar pavimento reservatorio fazer pressurização por garantia fazer respiro no barilete tbm	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 11:02 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 02:37 PM BRT	
AGES-267	todos os pontos de esgoto em cima de viga tem q criar soculo	e fazer aquele padrao nosso de desvio com 2x 45°	Undefined	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:44 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 02:35 PM BRT	
AGES-259	tubo de agua pegou vigas	evitar	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:30 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 02:32 PM BRT	
AGES-252	Duto atravessando pilar	ajustar HID	Clash	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	May 15 2023 10:21 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 02:31 PM BRT	
AGES-246	registro e tubo dentro do pilar	desviar, cuidado tambem com a viga superior..	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:12 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 02:30 PM BRT	
AGES-245	descida pegou viga	revisar	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:11 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 02:27 PM BRT	
AGES-220	terminar ligacao ate o TPS	tubo que vem do TPS, REVER POSICAO									
AGES-180	Tubulação cruzando pilar	Favor alteração caminhamento de modo a não cruzar pilares veja se cabe junto com a prumada de pluvial, caso contrário, marcar aqui para aumentar o mesmo	Clash	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:39 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:00 PM BRT	
AGES-58	fazer entrada de agua nesse shaft		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Mar 2 2023 04:43 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 11:58 AM BRT	
AGES-270	subir placas acima das vistor, revisar geral projeto	subir	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 11:03 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 11:51 AM BRT	
AGES-690	SCI: placa do ext atrás do AC	deslocar para entre a porta e o AC	Request	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 11:50 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 11:51 AM BRT	
AGES-212	rever nivel luminaria	tem algumas que nao estao alinhadas com forro, revisar AQUI VAI TER UM QUADRO GIGANTE DE ELETRICA, MOVER PARA LADO DA PORTA,OU LÁ FORA MESMO, OU PAREDE LATERAL	Request	CLOSED	ELETRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:24 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 11:48 AM BRT	
AGES-190	MOVER EXTINTOR		NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	May 12 2023 03:04 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 11:39 AM BRT	
AGES-179	Sistema de iluminação está acima do forro	favor ajustar para que fiquem instalados no forro	Fault	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	May 11 2023 02:56 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 11:37 AM BRT	
AGES-151	eletroduto cruzando viga	tem q desviar a viga ou prevemos furação?	Fault	CLOSED	ELETRICO	SDAI	Diego Felipe Capraro	Mar 27 2023 10:38 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 11:13 AM BRT	
AGES-13	ESTRUTURAS CANALETAS	FAZER A ESTRUTURA DAS CANELTAS		CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Jhully Hardt faria dos santos	Feb 28 2023 09:51 AM BRT	Cristofer Scremim	Jun 20 2023 11:10 AM BRT	
AGES-400	CUT: PARECE Q ESSE PILAR NAO TA IGUAL A DO OUTRO LADO?	REVISAR, QUAL TA CERTO , ARQUITETURA OU ESTRUTURA E COMPATIBILIZAR		CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 08:03 AM BRT	Cristofer Scremim	Jun 20 2023 11:07 AM BRT	
AGES-466	prever ponto de água para o filtro	ver se no TPS e SCI tambem foi esquecido	Clash	CLOSED	GESTÃO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 02:59 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 11:01 AM BRT	
AGES-623	SCI: Conduit está pegando na est MET	favor descer mais para desviar	Clash	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 03:04 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 10:40 AM BRT	
AGES-609	PEI dos porcelanatos	tem um porcelanato com PEI 4 outro com PEI 5, indicados na tabela de revestimentos, é isso mesmo?		CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Diego Felipe Capraro	Jun 13 2023 08:36 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 10:39 AM BRT	
AGES-622	SCI: Caixa de passagem pegou no bloco	deslocar	Clash	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 12:26 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 10:37 AM BRT	
AGES-538	Os furos na laje tem q ser 90°	mesmo sendo flexível, tem q passar a 90°, tem como modelar assim?	Fault	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 04:37 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 10:36 AM BRT	
AGES-481	PEGOU ELETROCALHA DE LOGICA	DESLOCAR		CLOSED	MECANICA; ELETRICO	MEC	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 03:47 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 10:33 AM BRT	
AGES-173	Estruturas modeladas no IFC de Elétrica	TIRAR DO IFC DE ELETRICA, DEIXAR APENAS VINCULADO	Comment	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	May 11 2023 10:45 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 10:34 AM BRT	
AGES-276	Luz de Emergência acima do forro	Descer a luz de emergência para ficar abaixo do forro, se não for possível, informar a menor altura possível para a luz de emergencia	Fault	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	May 15 2023 01:48 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 01:32 AM BRT	
AGES-103	tubo cruzando pilar	atencao, revisar geral		CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Mar 7 2023 04:51 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 01:31 AM BRT	
AGES-282	tupo pegou a viga pouca coisa	subir um pouco	Fault	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 03:08 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 01:29 AM BRT	
AGES-280	Descascar a palca para abaixo do forro	Descascar a palca para abaixo do forro	Fault	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	May 15 2023 02:05 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 01:28 AM BRT	
AGES-367	Ajustar luminária	a luminaria esta invadindo a viga, ajustar para q fique faceando	Clash	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 04:34 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 01:25 AM BRT	
AGES-368	Tubulação pegando viga	Austar a tubulação para q passe por cima da viga ou que fure-a na região central e só então fazer a descida para o hidrante	Clash	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 04:39 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 01:24 AM BRT	
AGES-371	Descida pegou viga	fazer a descida para o hidrante faceando	Clash	CLOSED	INCENDIO	INC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 04:46 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 01:24 AM BRT	
AGES-485	Tem um peças perdidas fora da região do modelo	não sei se estão no lugar errado ou se são desnecessárias, favor revisar	Request	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 6 2023 03:55 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 01:22 AM BRT	
AGES-440	Chegar com o extravasores até a fachada	jogar em cima do telhado para o lado ou para tras, não jogar contra a caída do telhado	Request	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 02:17 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 01:21 AM BRT	
AGES-633	SCI: iluminação pegando no forro	agora pegou no forro, tem q abaixar um pouco	Clash	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 10:13 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 01:18 AM BRT	
AGES-605	SCI: Tubulação pegou de raspão no pilat	deslocar um pouco	Fault	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 05:59 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 01:17 AM BRT	
AGES-648	SCI: Subir um pouco a tubulação, deixar rente a tubulação do HS	tem espaço para subir um pouco e passar por cima da tubulação do HS, no seu caso seria ais facil subir e não conflitar com outros pq seria praticamente um tubo só e não subir uma malha toda como o HS	Clash	HIGH	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 12:17 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 01:14 AM BRT
AGES-671	SCI: Desviar do conduite de ELE	pedi para alterar o interruptor para o outro lado, então não precisa mexer ali por enquanto	Clash	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 16 2023 03:07 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 01:12 AM BRT	
AGES-669	SCI: O ralo não chegou até o nível do piso acabado	arrumar	Request	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 16 2023 01:19 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 01:09 AM BRT	
AGES-305	agora q o forro ta em nivel, veja se compensa sair com o tubo inclinado	revisar		CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 04:26 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 01:05 AM BRT	
AGES-406	SCI: rever nivel PPCL do observatorio e no nivel ex dagua	como pé-direito do SCI mudou, revisar geral, tipo nivel placas, nivel extintores..		CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 08:11 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 01:03 AM BRT	
AGES-410	SCI: faltou pluvial da laje ultimo andar	colocar pra laje e para calha, descidas independentes.	Fault	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 08:20 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:38 AM BRT	
AGES-456	epta : spda pegou ralo	nas 2 quinas o mesmo problema, revisar as 2	Clash	CLOSED	ELETRICO	SPDA	Diego Felipe Capraro	Jun 5 2023 09:24 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:24 AM BRT	
AGES-455	EPTA: spda pegou ralo	deslocar	Clash	CLOSED	ELETRICO	SPDA	Diego Felipe Capraro	Jun 5 2023 09:22 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:23 AM BRT	
AGES-458	tem eletrica cortando a parte de baixo das vigas	sugiro descer toda elétrica pouca coisa(10cm) e fica tudo por baixo das vigas.	Clash	CLOSED	ELETRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 5 2023 09:29 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:23 AM BRT	
AGES-480	pegou duto de arcond	deslocar pouca coisa	Clash	CLOSED	ELETRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 5 2023 09:35 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:20 AM BRT	
AGES-465	eletroduto pegando o rack	mover para cima ou para dentro da parede	Clash	CLOSED	ELETRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 02:58 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:19 AM BRT	
AGES-480	DUTOS DE REFRIGERACAO PEGARAM ELETROCALHA DE LOGICA			CLOSED	ELETRICO;	MEC	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 03:46 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:16 AM BRT	
AGES-472	caixa de logica pegou tubo de esacoto.	REALOCAR	NORMAL	CLOSED	diegocapraro@gmail.com	LOG	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 03:12 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:14 AM BRT	
AGES-473	PEGOU CAIXA DE ESGOTO	deslocar.. é mais facil mudar a logica que é flexivel do que o esgoto		CLOSED	ELETRICO	LOG	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 03:12 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:14 AM BRT	
AGES-474	MUDAR CAMINHAMENTO, PUXAR NO REVIT O HS para fazer o novo caminhamento, se nao vai desviar dessa e pegar em outra	MUDAR CAMINHAMENTO, PUXAR NO REVIT O HS para fazer o novo caminhamento, se nao vai desviar dessa e pegar em outra		CLOSED	ELETRICO	LOG	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 03:14 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:13 AM BRT	
AGES-477	PEGOU DUTOS AC	revisar		CLOSED	ELETRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 03:42 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:11 AM BRT	
AGES-478	pegou dutos ac	mover pouca coisa já escapa		CLOSED	ELETRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 03:43 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:08 AM BRT	
AGES-479	PEGOU CLIMAT	DESVIAR		CLOSED	ELETRICO	LOG	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 03:44 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:07 AM BRT	
AGES-484	logica pegando eletrica	REVISAR CONFLITO	Clash	CLOSED	ELETRICO	LOG	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 03:50 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:06 AM BRT	

AGES-482	CUIDADO COM ELETRODUTO CRUZANDO A PARTE DE BAIXO DAS VIGAS	REVISAR		NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 03:48 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:04 AM BRT
AGES-487	tem como desviar o tubo, ou fazer nova descida?			NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 04:06 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:02 AM BRT
AGES-489	alguns detectores pegaram as luminarias	revisar geral, aqui no EPTA tem em 3 locais		NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	SDAI	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 09:05 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:02 AM BRT
AGES-490	descida de lógica pegou visor de vidro	mover para canto		NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	LOG	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 09:09 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 20 2023 12:01 AM BRT
AGES-673	Tubulação pegando nas barras.	Deslocar alguns centímetros da tubulação no eixo X para algum dos lados para desviar a barra. A barra precisa ficar nessa posição para atender acessibilidade	Clash	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	GESTAO, HS	Trento Arquitetura	Jun 19 2023 09:45 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 11:02 PM BRT
AGES-491	EPTA: essa descida de logica pegou o split	mover pro lado um pouco		NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	LOG	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 09:11 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:59 PM BRT
AGES-492	EPTA: LOGICA COM CRUZAMENTO COM ELETTRICA	REPENSAR LANCAMENTO		NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE, LOG	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 09:13 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:58 PM BRT
AGES-493	EPTA: tem como aproveitar a mesma descida	NESSE CASO NAO SERIA MELHOR ter uma descida apenas e dai interliga elas pela parede.		NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 09:14 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:57 PM BRT
AGES-494	EPTA: condute de logica pegou split	realocar		NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	LOG	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 09:15 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:53 PM BRT
AGES-495	EPTA-SOBREPOSTO BOTOEIRA COM INTERRUPTOR	REAVALIAR	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE, LOG	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 09:19 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:50 PM BRT
AGES-496	EPTA: PAINEL DE CONTROLE X INTERRUPTOR	REAVALIAR POSICAO		NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE, LOG	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 09:19 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:46 PM BRT
AGES-497	REVER NIVEL SDAI	TA PEGANDO VIGAS E O ELETTRICO		NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	SDAI	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 09:37 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:43 PM BRT
AGES-499	EPTA: está sendo alimentado os motores das exaustão			NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 09:43 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:38 PM BRT
AGES-501	ve fez AC no mesmo quadro elétrico que o geral?	no TPS, e na SCI que são maiores, sugiro separar em 2 sempre; além disso, fazer esquema de automação para que em caso de acionamento do alarme de incendio, desligue através de contatora ou algo do gereno os circuitos de AC(INCLUSIVE MOTORES EXAUSTAO)		NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE, SDAI	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 09:51 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:33 PM BRT
AGES-505	EPTA: prever acess point(roteador) no teto do corredor central			NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	LOG	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 10:01 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:26 PM BRT
AGES-507	DESCIDA FICOU FORA DA ESTACA	ACHO Q A FUNDCAO MODOU, ATUALIZAR		NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	SPDA	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 07:57 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:22 PM BRT
AGES-510	PREVER TOMADA DE MANUTENÇÃO NAS LAJES TECNICA	ALEM DO PONTO DO EQUIPAMENTO, PREVER UMA TOMADA, DE PAREDE PREFERENCIALMENTE	Request	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 08:51 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:20 PM BRT
AGES-511	PREVER MAIS TOMADAS NA SALA TECNICA	VALE PARA OS DEMAIS PRÉDIOS TBM POR CONTA DO RACK E DOS SWITCHS. SUGIRO PELO MENOS 5 TOMADAS NA SALA.		NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 08:52 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:19 PM BRT
AGES-520	logica com conflito	NA EMERGENCIA subir e dai furar vigas.		NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	LOG	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 10:24 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:12 PM BRT
AGES-539	Abertura de portas e interruptores se sobrepondo	deslocar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 04:41 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 03:43 PM BRT
AGES-540	Botoeiras se sobrepondo	deslocar	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 04:42 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 03:37 PM BRT
AGES-541	Condute cruzando em conflito	com a caixa d fechadura magnética	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 04:48 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 03:37 PM BRT
AGES-542	Condute cruzando luminária	mudar caminhamento	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 04:48 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 03:36 PM BRT
AGES-543	Condute pegando a viga embaixo	ou abaixo para não pegar ou cruz pelo menos 11cm acima da base da viga - aconteces em mais de um nro. favor revisar	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 04:51 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 03:19 PM BRT
AGES-544	Condute L entrando na laje	abaixar para no minimo facear a laje	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 04:55 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 03:18 PM BRT
AGES-617	SCI: Condute peou no pilar	mover	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 12:07 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 02:57 PM BRT
AGES-619	SCI: Condute peou no pilar	mover	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 12:18 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 02:57 PM BRT
AGES-364	aqui da para reduzir a viga aonde tem o duto	de forma q ela vai ficar bem armada, mas acho q passa, pq não tem nada em cima dela..	Request	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Diego Felipe Capraro	May 30 2023 03:28 PM BRT	Cristofer Scremm	Jun 19 2023 02:34 PM BRT
AGES-175	Revisar Fundação	Existem diversos blocos em conflito, sugiro refazer o dimensionamento combinando pilares que estão próximos	Fault	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	May 11 2023 02:15 PM BRT	Cristofer Scremm	Jun 19 2023 01:42 PM BRT
AGES-678	SCI: Pilarete flutuando	as vigas deveriam estar semi-invertidas ou qual a solução?	Fault	HIGH	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 11:29 AM BRT	Cristofer Scremm	Jun 19 2023 01:33 PM BRT
AGES-545	detector e luminaria em conflito	mudar posição do det	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 05:00 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 12:12 PM BRT
AGES-546	Furo tem que ser a 90°	ajustar caminhamento	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 05:03 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 12:02 PM BRT
AGES-555	Eletrocalha pegou no duto de CLI	alem de ter pego em outras tubulações em outro ponto, subir um pouco a eletrocalha e ajustar os outros projetos de ELE para não dar conflito, ou então refazer p caminhamento	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 9 2023 11:26 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 11:57 AM BRT
AGES-573	caixa de logica dentro da caixa de eletrica	realocar		NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	LOG	Diego Felipe Capraro	Jun 12 2023 11:06 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 11:55 AM BRT
AGES-580	NAO FAZER ELETRODUTOS NO CONTRAPISO	NAO TEM ESPESURA SUFICIENTE PARA ISSO, SUGIRO FAZER NOVAS DESCIDAS		NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 12 2023 11:42 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 11:50 AM BRT
AGES-581	seria um ponto de inspeção para medição?	se sim, prever caixa de passagem em volta.		NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	SPDA	Diego Felipe Capraro	Jun 12 2023 11:46 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 11:49 AM BRT
AGES-582	a ideia é deixar as malhas indepentas ou vai interligar			NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	SPDA	Diego Felipe Capraro	Jun 12 2023 11:47 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 11:46 AM BRT
AGES-584	SCI: Bandeja e Condute estão em conflito	Mover	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 03:31 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 11:41 AM BRT
AGES-584	SCI: LOG aparentemente está na cofa errada	se bem q a tomada de piso está acima do piso e a camera parece estar abaixo, favor dar uma revisda geral		NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 03:31 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 11:41 AM BRT
AGES-587	SCI: Condute e Caixa dentro do pilar	mover	Fault	CRITICAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 03:50 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 11:40 AM BRT
AGES-613	SCI: Condute e Caixa dentro do pilar	mover	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 11:57 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 11:40 AM BRT
AGES-614	SCI: condute ta pegando a viga na vertical	mudar caminhamento para que cruze pela laje, se não for possivel esconder, colocar no canto do cômodo que a ARQ consegue esconder depois	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 11:59 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 11:30 AM BRT
AGES-615	SCI: Tem duas cameras sobrepostas	colocar no canto do cômodo que a ARQ consegue esconder depois	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 12:04 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 11:28 AM BRT
AGES-666	SCI: DEsviar do duto fievel	CLI ja arrumou o alinhamento das saídas, mas quanto ao tubo não tem qo fazer PARA QUE FIQUEM ABAIXO DAS TERÇAS ATENCAO, SÓ AS INTERNAS, AS EXTERNAS MANTER, PQ SE NAO DA PROBLEMA DE VEDAÇÃO..	Request	NORMAL	CLOSED	ELETTRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 03:38 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 11:18 AM BRT
AGES-398	DESCER PAREDES INTERNAS	Colocar um encascalhamento para esconder as ventilações que não vão subir pelas paredes		NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 07:58 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:41 AM BRT
AGES-441	Esconder a ventilação	subir ou descer um pouco para não dar problema na hora de instalar	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 02:45 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:20 AM BRT
AGES-442	o cabide está pegando no HID	base de concreto	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 02:47 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:19 AM BRT
AGES-476	ac mudou de novo posicao, rever posicao	atualizar	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 03:41 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:16 AM BRT
AGES-488	SCI: Colocar Filtro na copa	Colocar Filtro na copa	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Jun 6 2023 05:41 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:15 AM BRT
AGES-513	tubos aparecendo	prever revestimento	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Jhully Hardt faria dos santos	Jun 7 2023 09:46 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:09 AM BRT

AGES-655	SCI: Falhou a base para condensadora no SCI	Adicionar	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 03:34 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 19 2023 10:04 AM BRT
AGES-667	SCI: Conflito entre pluvial e água	Conflito entre pluvial e água	Clash	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 05:16 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 16 2023 02:02 PM BRT
AGES-658	SCI: dESCIDA PEGOU NA BASE DA VIGA	ABAIXAR MAIS UM POUCO	Clash	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:52 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 16 2023 02:02 PM BRT
AGES-657	AQUI apagar peça perdida	apagar peça perdida	Clash	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:46 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 16 2023 02:01 PM BRT
AGES-652	SCI: Pluvial ta descendo na frente da janela	mudar local da descida	Fault	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 02:11 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 16 2023 02:00 PM BRT
AGES-637	SCI: é possível descer essa peça?	pegou por pouco no ELE, se conseguiu abaixar vai passar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 10:38 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 16 2023 01:57 PM BRT
AGES-634	SCI: extintor na frente do interruptor	mover	Clash	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 10:16 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 16 2023 01:57 PM BRT
AGES-632	SCI: Placa e extintor no lugar do quadro de ELE	aalterar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 10:11 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 16 2023 01:53 PM BRT
AGES-612	SCI: Conflito ARQ e EST	Piso e contrpriso não estão compatibilizados com o EST, a laje precisa descer mais?? o ARQ vai subir o contrapiso??	Fault	CRITICAL	CLOSED	GESTÃO; ARQUITETURA; ESTRUTURAL	ARQ, EST	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 11:48 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 16 2023 01:46 PM BRT
AGES-598	SCI: tubulação pegou o bloco de coroamento	desviar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 05:31 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 16 2023 01:45 PM BRT
AGES-596	SCI: Tubulação cruzando o valdrame	ou passa por baixo ou deixa pelo menos 11cm da base da viga	Fault	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 05:22 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 16 2023 01:44 PM BRT
AGES-595	SCI: Tubulação está peqando na viga	tanto na de cima quanto no baldrame, ajustar posição	Fault	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 05:19 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 16 2023 01:41 PM BRT
COTA CHEGADA CUT		LEO, FAVOR CONFIRMAR SE AGORA COM PROJETO MEIO FINALIZADO A COTA DE CHEGADA NA CUT TA MAIOR OU MENOR QUE O ESTIMADO INICIALMENTE., ESTAMOS FINALIZANDO O ESTRUTURAL DESSE PRÉDIO, PORTANTO, REVISAR SE O VOLUME TA MAIOR QUE O MINIMO. OUTRA COISA, CONSIDERAR UM PULO EM CADA CAIXO, ISSO É, COTA DE SAIDA 2CM MAIS BAIXA Q COTA DE ENTRADA, ASSIM EVITAMOS PROBLEMAS EM OBRA..									
AGES-550				NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 8 2023 08:41 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 16 2023 01:23 PM BRT
AGES-525	ta raspando no pilar	mover 1cm acho q ja escapa		NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 10:35 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 16 2023 01:22 PM BRT
AGES-518	nao misturar limpeza com extravasor	se nao a agua fica extravasando e ngm percebe e depois a conta vem 10 mil reais..		NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 10:22 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 16 2023 01:20 PM BRT
AGES-515	prever um ralo nesse barrilete	para caso de manutenção ou vazamento		NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 10:17 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 16 2023 01:20 PM BRT
AGES-197	esse perfil nao é continuo certo	no pilar fica dividido		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:00 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 16 2023 10:23 AM BRT
AGES-591	SCI: Tubulação está peqando o Pilar	ajustar	Clash	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 04:54 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 06:50 PM BRT
AGES-607	SCI: Ventilação está pegando na estrutura do telhado	tanto em cima quanto embaixo	Clash	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 06:04 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 06:49 PM BRT
AGES-610	SCI: Ventilação ta pegando na estrutura do telhado	tem como desviar sem mexer a embaixo? para não afetar o ARQ de novo	Request	HIGH	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 10:55 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 06:44 PM BRT
AGES-603	SCI: AF está passando dentro do pilar	mover	Fault	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 05:57 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 06:42 PM BRT
AGES-631	EDI: Tubulação em conflito com a iluminação	mudar caminhamento	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 09:20 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 06:40 PM BRT
AGES-602	SCI: tubulação pegou no bloco de coroamento	ajustar para não pegar, pouca coisa	Clash	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 05:47 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 06:39 PM BRT
AGES-601	SCI: tubulação cortando o baldrame	passar por baixo ou furar a viga deixando 11cm livre entre o furo e a base	Fault	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 05:45 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 06:37 PM BRT
AGES-407	SCI: REVER GERAL NIVEIS	AGORA Q O FORRO SUBIU, REVISAR GERAL		NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 08:13 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 05:04 PM BRT
AGES-405	SCI: rever nivel evaporadora observatorio	PQ o nivel subiu tudo		NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 08:11 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 03:56 PM BRT
AGES-654	SCI: Deixar aqui alinhado	assim nao conflitando com eletrica	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA; ELETRICO	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 03:01 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 03:40 PM BRT
AGES-486	passou no meio da luminaria	revisar ,lajez se girar o cassete resolve		NORMAL	CLOSED	MECANICA; ELETRICO	MEC	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 04:05 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 03:36 PM BRT
AGES-459	tubo dentro da luminaria	rever		NORMAL	CLOSED	MECANICA; ELETRICO	MEC	Diego Felipe Capraro	Jun 5 2023 09:31 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 03:35 PM BRT
AGES-552	SPDA - Estrutural	Seria possível chegar todos os pilares até na platibanda por causa da descida estrutural.	Inquiry	CRITICAL	CLOSED	GESTÃO; ESTRUTURAL	EST	Caio Cesar Silva	Jun 9 2023 10:34 AM BRT	Cristofer Scremim	Jun 15 2023 03:33 PM BRT
AGES-255	prumada pegou viga	revisar	Request	CRITICAL	CLOSED	ARQUITETURA; MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:25 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 03:31 PM BRT
AGES-627	SCI: Deslocar suportes para não pegar na calha	coisa de 2cm ja resolve	Clash	NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 03:23 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 10:04 AM BRT
AGES-625	SCI: é possível deslocar essa terça?	chegar um pouco mais para a borda para não pegar nas descidas do pluvial	Request	CRITICAL	CLOSED	GESTÃO; METALICA	MET	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 03:13 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 10:03 AM BRT
AGES-583	SCI: Faltaram os apoios da cobertura	deixar a estrutura simetrica, ou existe algum motivo para não adicionar?	Fault	NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 03:12 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 10:02 AM BRT
AGES-533	É possível diminuir essa invasão do MET na laje?	o ideal é que fique fazendo a laje, mas se for limitação do software favor comentar abaixo	Clash	NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 03:47 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 09:59 AM BRT
AGES-529	Onde está a estrutura desses dois telhados?	Na versão anterior tinha, se foi algum erro do software, favor exportar de novo	Fault	CRITICAL	CLOSED	METALICA	MET	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 11:15 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 09:58 AM BRT
AGES-508	SCI ta incompleta	veio faltando o telhado da outra agua e da cobertura do caminhão		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 08:15 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 09:56 AM BRT
	Retirar travamento	Retirar travamento entre as peças N5/N6 e N3/N4 e travar a peça N3/N4 na peça N1/N2									
AGES-392		atentar a calha entre essas peças, fazer o travamento por baixo dela	Remark	NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Giuseppe Curi Bellato	May 31 2023 05:40 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 09:55 AM BRT
AGES-273	perfil dentro da calha	revisar		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 11:07 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 09:54 AM BRT
AGES-223	SCI- tem alguma terças no nivel errado	deve ter tido algum erro pontual		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:47 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 09:54 AM BRT
	esse perfil ficou muito grande	a grande maioria ta certo, essa ta errada									
AGES-203		agora com o tirante deve reduzir o esforco, dai reduzir o perfil ou pedir pro arq baixar o forro pq dai ficou pegando as luminarias									
AGES-198		dai caso abaixo o forro a viga de bordo tem q aumentar..		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:10 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 09:40 AM BRT
AGES-196	esses perfis nao ficam interligados?	teria como prolongar no modelo IFC?		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:02 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 09:35 AM BRT
	sao dois perfis , teria como dividi-lo	assim parece q ta entrando dentro do pilar		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 09:59 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 09:33 AM BRT
AGES-195	nao vale a pena prolongar o pergil ate o pilar de dentro	ficou só fixado no pilar mais externo	Request	NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 09:58 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 09:31 AM BRT
AGES-186	CONFLITO TETO CUT	tem uma viga q ta pegando as agulhas das terças e o contraventamento	Clash	NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 12 2023 02:56 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 09:30 AM BRT
AGES-172	como vai apoiar a telha agora?	melhor subir o W de forma que fique todo o topo no mesmo nivel para apoiar telha		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 8 2023 05:03 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 09:29 AM BRT
AGES-169	descer terças pra fica fazendo telhado por baixo	para nao termos q mudar toda a arquitetura, observação, o perfil da terça aumentou bastante também!!	Clash	CRITICAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 8 2023 04:56 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 15 2023 09:23 AM BRT
AGES-535	Junção dentro do baldrame	mover para fora	Fault	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 04:07 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:55 PM BRT
AGES-597	SCI: Tubulação está pegando o baldrame	Ajustar caminhamento	Fault	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 05:26 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:53 PM BRT
AGES-594	SCI: descida pluvial pegou a viga no meio	ajustar para não pegar	Fault	NORMAL	CLOSED	HIROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 05:15 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:53 PM BRT
AGES-570	pode apagar as terças do arquitetonico	igual feito no TPS, dai na hora de gerar os cortes, pegar o metálica como base.	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Diego Felipe Capraro	Jun 12 2023 10:51 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:51 PM BRT

	Tubulação em conflito com o MET	Essa tubulação vai ter que passar pelo entreferro ou então criar uma nova prumada...									
AGES-527		Sugestão nos comentários	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 10:38 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:50 PM BRT
AGES-532	Tubulação SCI e HS em conflito	ajustar alinhamento	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 02:51 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:49 PM BRT
AGES-524	dois tubos dentro da viga	limpeza da caixa e recalque da caixa dagua criar shaft, ou descer ao lado de uma pluvial, dai marcar o ARQ para criar o shaft ou achar uma parede q nao tenha viga em cima		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 10:32 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:49 PM BRT
AGES-571	Ajustar AF e Esgoto para a nova posição da pia	que teve que ser movida para dar espaço para a ventilação	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 10:56 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:47 PM BRT
AGES-470	ponto do vaso não ta bem no eixo...	isso pode dar problema, revisar geral...		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 03:09 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:45 PM BRT
AGES-624	SCI: Ventilação ta pegando na metálica ta pegando o baldrame, pouca coisa	da pra desviar movendo pouca coisa	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 03:09 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:44 PM BRT
AGES-526	Tem duto confitando dentro do próprio projeto	mover		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 10:36 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:41 PM BRT
AGES-537	Diminuir Calhar	Favor revisar	Fault	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 04:21 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:38 PM BRT
AGES-534	descer tubo	Está pegando no pilarete ou furo no meio do baldrame ou passa por baixo dele, nao cruzar na altura da armadura	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 03:58 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:37 PM BRT
AGES-521	Extintor está escondido	mudar localização	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS, SCI	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 10:26 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:35 PM BRT
AGES-548	TIRAR PAREDES INTERMEDIARIAS DO RESERVATORIO CUT	E DAI DEIXAR APENAS UM ALÇAPÃO NO TETO. LEO, TO FAZENDO ISSO, PQ NAO TO VENDO LÓGICA NESTA DIVISÃO, SE DISCORDAR ME LIGAR URGENTE.		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	ARQ, EST	Diego Felipe Capraro	Jun 8 2023 08:38 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:27 PM BRT
AGES-606	SCI: Tubulação pegando viga e laje tem como deixar largura da calha igual a do arq?	descer tubulação	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 06:01 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:27 PM BRT
AGES-516	SCI: Descer um pouco os joelhos ta raspando na parede	para desviar da estrutura do telhado sera q tem como mover pouca coisa, nem q mova a caixa junto	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 10:19 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:26 PM BRT
AGES-626	CONEXAO ERRADA?	Parece q era para ser luva apenas, ou nada.	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 03:16 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:23 PM BRT
AGES-517	ventilador pequo descida de pluvial	deslocar um pouco apenas	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 10:21 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:21 PM BRT
AGES-483	altura do ponto do tanque ta errado ou a louca do arquitetonico ta errado	rever	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 03:50 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:19 PM BRT
AGES-449	nesses caso, mover o esgoto para desviar o baldrã não é opção, tem q pegar e colocar aqueles 2 joelhos e entrar na parede... pq se nao a louca tem q mover...	tipo dai fica um tropeço(sóculo no piso) ou dentro do contrapiso... mas o ponto de esgoto continua fazendo a parede. mover para dentro da parede.		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 5 2023 09:11 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:19 PM BRT
AGES-471	outro caso que nao tem viga e fez a tubulação aparente	aqueles curvas de 45° proximo ao piso...		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 03:07 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:11 PM BRT
AGES-469	Tubulação passando bem pelo ponto de ligação da iluminação	contornar	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 6 2023 03:07 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:09 PM BRT
AGES-464	lembrar que o EPTA(EDI) a alimentacao vem da KF-Auxílios			NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 6 2023 09:18 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:04 PM BRT
AGES-453	SCI: Ajustar tubulação para desviar da estrutura metálica	acontece em mais de um ponto	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	Jun 5 2023 09:19 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 04:03 PM BRT
AGES-628	SCI: o VAA esta dentro do enchimento tubo alforado	feito para esconder o esgoto do mitório	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 03:37 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 03:59 PM BRT
AGES-629	subir a maquina da condensadora	ajustar nivel	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:43 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 03:57 PM BRT
AGES-447	ELETROCALHA PEGOU MOTOR	pequeno ajuste ja resolve	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	Jun 5 2023 09:08 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 03:55 PM BRT
AGES-402	DESVIAR CAIXA	O ARQ subiu para corrigir a questão de pé direito, EST vai postar corrigido 26/05, ajustar o projeto CLI para o novo ARQ	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 08:08 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 03:53 PM BRT
AGES-383		A ARQ comentou:	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	May 31 2023 01:08 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 03:52 PM BRT
AGES-382		"A estrutura ainda precisa subir os 36cm no térreo. Se ainda não der, verificar possibilidade de viga semi invertida nesse trecho, pois não podemos diminuir o pé direito do ambiente."	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 31 2023 01:06 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 03:28 PM BRT
AGES-333	o Arq subiu, ajustar o CLI			NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 25 2023 11:53 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 03:26 PM BRT
AGES-330	Subir saída de AC	na solicitação da boneca, aguardar EST postar atualização dia 26/05 e fazer alteração na saída	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 25 2023 09:51 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 03:16 PM BRT
AGES-381	fazer inteligiação horizontal entre tomadas proximas	alem de ecoomizar cabo, acaba evitando conflitos com hidraulico conforme exemplo		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	May 31 2023 11:31 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 03:15 PM BRT
AGES-319	Ajustar luminárias	Favor ajustar as luminarias em conflito com o cassetes, climatizaçã ja fez as alterações possiveis	Request	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 05:09 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 03:09 PM BRT
AGES-317	Luminaria pegou a viga	Favor altera a posição	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 04:36 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 02:54 PM BRT
AGES-324	Ponto de lógica fora da parede	Se for necessário, favor corrigir o projeto, se não, remover	Fault	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	May 19 2023 04:35 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 02:43 PM BRT
AGES-296	camera dentro de pilar	revisar geral compatibização com pilares		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	CFTV	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 04:03 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 02:35 PM BRT
AGES-275	fazer SPDA	URGENTE		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	SPDA	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 11:09 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 02:34 PM BRT
AGES-254	pilaretes tao entrando, um pouco na laje, faltou iliminacao garagem externa	teria como ajustar nivel base dele para ficar igual da laje?		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:22 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 02:27 PM BRT
AGES-263	Luminária em conflito com a viga	apesar de alta ela é coberta, prever boa iluminação, pois os bombeiros vao ficar meio direto al.		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:35 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 02:19 PM BRT
AGES-261	rever níveis camera, para que fique mais baixo	Realocar luminária	Clash	NORMAL	CLOSED	ELETRICO	ELE	Giuseppe Curi Bellato	May 15 2023 10:32 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 02:19 PM BRT
AGES-243	rever posicao camera, ta olhando para a parede?	rever		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	CFTV	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:08 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 02:16 PM BRT
AGES-240	rever cameras no meio do piso do corredor	rever		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	CFTV	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:05 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 02:12 PM BRT
AGES-236	Luminária em conflito com o cassete	Quem é mais facil mudar? da pra colocar o cassete no ponto marcado em vermelho? ELE tem alguma outra alternativa?		NORMAL	CLOSED	ELETRICO	CFTV	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 09:59 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 02:10 PM BRT
AGES-557	SCI: AF es' la cruzando o pilar	refazer alinhamento	Clash	CRITICAL	CLOSED	ELETRICO	MEC, ELE	Giuseppe Curi Bellato	Jun 9 2023 11:47 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 14 2023 09:19 AM BRT
AGES-604	SCI: Água fria está descendo pelo pilar	ajustar alinhamento	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 05:58 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:55 PM BRT
AGES-589	PREVER EXTINTOR NA SALA DO GERADOR	PREVER	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 04:34 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:55 PM BRT
AGES-463				NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	Jun 5 2023 09:48 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:51 PM BRT

AGES-454	epa: esgoto pegou pluvial	.	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 5 2023 09:20 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:50 PM BRT
AGES-452	esgoto pegou baldrame	tem q fazer deslocado, com criacao de soculo		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 5 2023 09:15 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:49 PM BRT
AGES-448	SCI: tubo aflorado	rever se tem mais algum que ta com menos que 30cm de recobrimento		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 5 2023 09:09 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:44 PM BRT
AGES-446	Aqui é a nova ventilação?	deslocar um pouco para ficar fazendo o pilar, agora esta pegando	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 03:16 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:40 PM BRT
AGES-445	Tubulação do pluvial está passando pelo pilar	mover para furar a viga ou passar por baixo dela	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 03:13 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:35 PM BRT
AGES-436	A armada está cruzando o pilar	deslocar um pouco para a esquerda para q cruzeta na viga	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 10:31 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:35 PM BRT
AGES-424	Caixa de passagem meio fora meio dentro da calçada	Essa caixa de passagem fica fora da calçada mesmo?		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 1 2023 05:05 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:34 PM BRT
AGES-420	abaixar a tubulação	aparentemnte não é possível fazer com q a tubulação corra por cima da laje para depois descer, sugir então fura a laje para baixo e depois a viga para que a descida ocorra já no local indicado	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 1 2023 11:41 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:33 PM BRT
AGES-418	Furando o baldrame muito embaixo	ou deixa livre pelo menos uns 12cm na parte debaixo da viga ou passa por baixo	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 1 2023 11:19 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:32 PM BRT
AGES-395	POR TORNEIRA BOIA REAL NA ENTRADA DOS RESERVATORIOS	TEM COMO POR NO MODELO ISSO, E AS FLANGES TBM?		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 07:52 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:31 PM BRT
AGES-393	PEGAR AGUA DE CONSUMO DA PARTE DE BAIXO DA CAIXA	SÓ PARA NAO TER AGUA PARADA. PO A SAIDA(FLANGE) VC MANTEM AONDE VC FEZ. PARA GARANTIR RTI, MAS A PEGADA VEM DO FUNDO, ASSIMA AGUA SEMPRE TA CIRCULANDO... ESSE TUBO EM AMARELO, FICA "DENTRO" DA CAIXA..	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 07:50 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:30 PM BRT
AGES-386	SUBIR POUCA COISA TUBO DE INCENDIO GRADIL	DEU PEQUENO CONFLITO, MAS É MELHOR ARRUMAR		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	INC	Diego Felipe Capraro	May 31 2023 01:24 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:25 PM BRT
AGES-380	LER COMENTÁRIO - prumada de ventilação dentro do pilar	mover e fazer indo até acima do telhado		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 31 2023 11:30 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:24 PM BRT
AGES-379	rever nivel ralo acima da laje	ta passando muito da laje, colocar ralo abacaxi, além disso, será que 2 ralos para toda essa laje não é pouco?		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 31 2023 11:27 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:22 PM BRT
AGES-363	peca errada	ajustar		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 30 2023 03:09 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:20 PM BRT
AGES-191	AQUI NESSA SALA TERA O GERADOR A DIESEL	PREVERE EXTINTORES ADEQUADOS NESSA SLA		NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	May 12 2023 03:05 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 05:19 PM BRT
AGES-559	Tubulação do cassette passando pela luminária	refazer o caminhamento desviando	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jun 9 2023 11:55 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 10:49 AM BRT
AGES-435	Subir as condensadoras	AS condensadores estão invadindo a base, favor ajustar o nível delas	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	Jun 2 2023 03:31 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 10:32 AM BRT
AGES-401	condensadora dentro da laje	acho q o nível subiu, subir a maquina tbm		NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 08:08 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 13 2023 10:29 AM BRT
AGES-428	Mover pia	é necessário mover a pia um pouco para o lado para desviar da ventilação que não vai subir por dentro da parede	Request	HIGH	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	Jun 2 2023 09:57 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 10:56 AM BRT
AGES-423	AF está ligada no sifão da pia	ARQ alterar o sifão para que fique ligado na saída de esgoto	Request	CRITICAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ, HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 1 2023 04:50 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 10:54 AM BRT
AGES-522	fazer essa porta abrir para fora	pq se abrir para dentro pega a bomba	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 7 2023 10:27 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 12 2023 10:34 AM BRT
AGES-286	COLOCAR NAS TABELAS DE ESQUADRIAS DAS PORTAS	QUAIS QUE TEM FECHADURA ELETRONICA, VER ELETRICO, O PADRÃO FEITO POR ELE, PELOQ ENTENDI, SÃO PORTAS COM ACESSO RESTRITO DE FUNCIONARIOS, EXCETO BANHEIROS, PORTAS DE PUBLICO GERAL NAO TERIAM.	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 03:18 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 01:53 PM BRT
AGES-404	rever nivel dos telhados do SCI, pq arquiteto subiu nivel	ajustar		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 08:10 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 11:18 AM BRT
AGES-274	nível telhado fazer bater com terças e estrutura	ou pedir pro arq subir o telhado, mas criar um ToDo para ele dai compatibilizar, ou criar todo para a arquitetura?!!		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 11:08 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 11:05 AM BRT
AGES-239	vasos são caixa acoplada ou valvula?	nao tem como deixar o vaso com valvula no arq, e no HS alimentar como se fosse caixa..	Fault	CRITICAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ, HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:04 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 11:03 AM BRT
AGES-262	term pilares metalicos que ate cruzam a laje	tentar reduzir eles..para que fique o maix proximo possivel da realidade, inicio no topo da laje		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:33 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 11:01 AM BRT
AGES-228	tem como descer um pouquinho o contraventamento(tirantes)	ou é limitacao do software, para nao cortar as agulhas		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 09:41 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 10:57 AM BRT
AGES-224	CONTRAVENTAMENTO PEGOU PILAR	MUDAR POSICAO		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:49 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 10:55 AM BRT
AGES-281	Compatibilizar Telhado	A água da esquerda e da direita do telhado estão em alturas diferentes, a inclinação da água e das terças está diferente também, EST favor ajustar conforme o arq ou justificar em comentário casoseja necessário que o arq seja ajustado	Fault	HIGH	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 02:45 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 10:53 AM BRT
AGES-326	Retirar estrutura metalica	Revisar após mudança do arquiteto.		HIGH	CLOSED	METALICA	MET	Victor Silva	May 24 2023 11:40 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 10:52 AM BRT
AGES-206	fazer teca na ponta da telha redistribuir as terças de forma q uma fique na beira da telha	ou cantoneira , algo para apoiar a telha		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:13 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 10:24 AM BRT
AGES-205	a telha nao aqueita em balanço trecho tao longo.			NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:12 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 10:23 AM BRT
AGES-204	esses perfis acima da telha nao fica legal	pode dar muito problema de infiltração, vai ter q ter muito rufo, sugiro deixar as terças no mesmo nível ou abaixo do telhado.		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:11 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 10:14 AM BRT
AGES-202	abaixar terca para ficar abaixo da telha	ou pedir pro arq subir a telha		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:08 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 09:40 AM BRT
AGES-201	colocar tirante inclinado na ponta do balanço	para evitar vibração excessiva e tambem reduzir a torcao na viga de concreto tanto o primeiro quanto o ultimo lance de terças ta sem agulha, é proposita??		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:06 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 09:35 AM BRT
AGES-170	adicionar agulha no ultimo lance?	confirmar flambagem pq vai ter peso sobre os perfis.		NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 8 2023 04:58 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 09:33 AM BRT
AGES-168	parece q ta tudo deslocado para direita um pouco	parece q ta tudo deslocado para direita um pouco	Fault	NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 8 2023 04:53 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 09:21 AM BRT
AGES-167	adicionar apoio central treliça	a treliça ficou com vão muito grande, melhor colocar apoio central, pendurado no pórtico superior, sugiro um perfil tubular ou U, ou até W;	Request	NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	May 8 2023 04:51 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 7 2023 09:13 AM BRT
AGES-408	SCI: trocar por junção		Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO;	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 08:17 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 03:23 PM BRT
AGES-403	Subir a caixa agora q o nível subiu	subir, rever todo restante tambem	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 08:09 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 03:22 PM BRT
AGES-415	O duto de ventilação ta pegando HVAC	está cruzando o AC, quando for realocar, ficar de olho no entreforo para desviar das instalações, principalmente de AC que tem os maiores dutos	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 1 2023 10:49 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 03:20 PM BRT
AGES-409	FAZER UMA NOVA PRUMADA PARA ESSE RALO	TA JOGANDO MUITO LONGE, CRUZANDO UM MONTE DE VIGA, SUGIRO FAZER PRUMADA MAIS PERTO E APROVEITAR E INTERLIGAR COM RALOS PARA A LAJE IMPERMEABILIZADA...	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 08:19 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 03:10 PM BRT
AGES-425	Mover a ventilação	está subindo bem no contraventamento, sugiro subir na indicação em verde	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 2 2023 09:33 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 03:08 PM BRT
AGES-426	Mover prumada de ventilação	subir no canto do ambiente, sem pegar o baldrame que não poder ser rebaixado	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 2 2023 09:40 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 03:07 PM BRT

	mover esgoto da pia	mover a descida do esgoto da pia para fora do baldrame, descendo pela laje mesmo, a ARQ vai fazer um soculo para esconder				ARQUITETURA; HIDROSSANITARIO	ARQ, HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 2 2023 09:52 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 03:07 PM BRT
AGES-427	Está descendo pela janela	mudar descida para o lado esquerdo da janela	Request	HIGH	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 2 2023 10:37 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 02:34 PM BRT
AGES-429	Ajustar caminhamento	está em conflito com a instalações de HVAC	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 2 2023 10:57 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 02:32 PM BRT
AGES-430	SCI: CAIXA PEGOU O BLOCO	REVISAR GERAL, POR AS CAIXAS COM A ALTURA CERTA, PELO MENOS COM 1M, PQ TA MUITO RUIM SÓ ASSIM, FININHA	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 2 2023 10:57 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 02:32 PM BRT
AGES-413	CUT: TUBO PEGOU PORTÃO DE ENTRADA	REALOCAR	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 08:23 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 02:30 PM BRT
AGES-399	falta extravasor+limpeza+entrada do recalqueq			NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 08:01 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 02:29 PM BRT
AGES-299	0 tubo de descida está cortando a viga no meio	terminar barrilete		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 04:13 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 02:17 PM BRT
AGES-417	o Registro Estpa no Espelho PNE	deslocar o ralo para mais distante o final da calha	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 1 2023 10:58 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 11:56 AM BRT
AGES-431		Podê subir mais?	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 2 2023 11:01 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 11:55 AM BRT
AGES-416	A calha não está na mesma posição do ARQ	e as tubulações que saem das calhas está cruzando a laje muito inclinadas	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 1 2023 10:54 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 11:49 AM BRT
AGES-411	nao jogar a agua de um telhado acima do outro	isso da muito vazamento, pq começa a ter fluxo concentrado em cima da telha, fazer prumadas de pluvial, minimo 2		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 08:21 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 11:42 AM BRT
AGES-432	Tubulação descendo no baldrame	Tubulação descendo no baldrame	Clash	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 2 2023 11:08 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 10:36 AM BRT
AGES-434	Joelho no nível errado	Faltou subir esse Joelho junto com o resto do SCI		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Giuseppe Curi Bellato	Jun 2 2023 03:24 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 10:32 AM BRT
AGES-397	AQUI NA CUT NAO TEM PQ EMBUTIR AS TUBULAÇÕES	A IDEIA É UMA AREA DE MANUTENÇÃO, ENTÃO DEIXAR TUBOS APARENTES, FACEANDO A PAREDE..		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 07:55 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 10:18 AM BRT
AGES-412	SCI: REVER NIVEL Q MUDOU	REVER NIVEL Q MUDOU.	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	Jun 1 2023 08:22 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 5 2023 10:18 AM BRT
AGES-335	Ajustar tamamho da base das condensadoras	base muito pequena, esta sobrando cond pros lados		NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 10:36 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 2 2023 03:29 PM BRT
AGES-235	rever niveis	niveis	Request	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	ARQ	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 09:57 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 2 2023 02:56 PM BRT
AGES-219	PEGOU PILAR	SUGIRO FAZER DESCIDA INDEPENDENTE PRO MICTORIO COM REGISTRO INDEPENDENTE		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:37 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 2 2023 11:06 AM BRT
AGES-214	rever nivel tubo de HS	aparente no ambiente, e mesmo q subir, desviar as luminarias e grelhas, fazer compatibilizado		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:29 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 2 2023 10:59 AM BRT
AGES-218	alimentar ducha higieincia	ficou combinado de mantermos a ducha nos banheiros PNE		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:36 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 2 2023 10:50 AM BRT
AGES-217	nível esgoto	rever, ta tudo aflorado		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:35 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 2 2023 10:30 AM BRT
AGES-216	tubo aflorado	rever niveis caixas e tubos		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:34 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 2 2023 10:27 AM BRT
AGES-215	pq 2 pontos de AF para a pia?	alem disso, fazer ponto abaixo da cuba, para lavatorio de mesa e nao de parede.		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:33 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 2 2023 10:24 AM BRT
AGES-208	cade a prumada de ventilacao da EPTA	adicionar		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:18 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 2 2023 09:33 AM BRT
AGES-189	cade HS-CUT	POSTAR NO TRIMBLE		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 12 2023 03:02 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 1 2023 04:56 PM BRT
AGES-185	faltou drenagem laje topo DRS	Falta ralos e prumadas no DRS, ver q tem shafts já para isso		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 12 2023 02:52 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 1 2023 04:12 PM BRT
AGES-222	nao encontrei a pluvial do EPTA	POSTAR, se possivel em IFC separado		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:44 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 1 2023 04:00 PM BRT
AGES-268	nível do barrilete ta dentro da laje	tubulacoes horizontais descer para forro a chance de na hora furar o tubo é gigante, subir bem ou descer bem, 20cm de folga pelo menos		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:49 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 1 2023 03:51 PM BRT
AGES-309	nível tubo mesmo nivel barras pne			NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 04:32 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 1 2023 03:32 PM BRT
AGES-378	equipamento ficou bem acima da caixa de passagem			NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO;	MEC, HS	Diego Felipe Capraro	May 31 2023 11:23 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 1 2023 02:42 PM BRT
AGES-342	Podê furar assim?	qual é mais facil mexer?	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 30 2023 11:05 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 1 2023 02:05 PM BRT
AGES-385	TUBO PASSOU EM CIMA DOS ALÇAPÕES	REVISAR, PASSAR AO LADO	Fault	NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 31 2023 01:22 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 1 2023 12:12 PM BRT
AGES-384	tubo de incendio pegou tubo de agua na CUT	REVER, PQ AMBOS SAEEM DO FUNDO DA CAIXA, PORÉM O DE AGUA DA PARA SAIR MAIS ALTO, ATE PARA MANTER VOLUME DE RTI SEMPRE CONSTANTE		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 31 2023 01:21 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 1 2023 11:58 AM BRT
AGES-388	MUITO CONFLITO ENTRE LIMPEZA E ENTRADA DAGUA	SUGIRO FAZER EM NIVEL MAIS ALTO A ENTRADA, VISTO Q ELA VEM COM PRESSÃO, A LIMPEZA NAO TEM JEITO, TEMO FICAR NO FUNDO DO RESERVATORIO, NIVEL DO PISO, MAS A TUBULAÇÃO DE ENTRADA DA PARA FAZER MAIS ALTA, DAI NAO VAI TER CRUZAMENTO ALGUM..		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	HS	Diego Felipe Capraro	May 31 2023 01:28 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	Jun 1 2023 11:55 AM BRT
AGES-30	prever trelica metalica	prever trelica para vao de 16m		NORMAL	CLOSED	HIDROSSANITARIO	MET	Diego Felipe Capraro	Mar 1 2023 09:24 AM BRT	Diego Felipe Capraro	May 31 2023 01:49 PM BRT
AGES-62	estrutura marcada SCI	tem alguns estruturas marcadas na escada e do observatorio, consegue mover a alvenaria para que fique faceando por fora o pilar e vigas de forma que o requadro fique interno e não externo		NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ, EST	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 3 2023 10:00 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 31 2023 01:24 PM BRT
AGES-338	A Saída está devidamente dimensionada?	A Saída está devidamente dimensionada para dar vazão aos pax? Isso foi questionado na RV00 da terceira entrega.	Remark	HIGH	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	dericgmachado@gmail.com;	May 30 2023 10:37 AM BRT	Diego Felipe Capraro	May 31 2023 11:32 AM BRT
AGES-117	adicionar mais degrause de parede apenas.	sem a parte de tras, para ele continuar subindo e sair em cima da plataforma técnica que vamos criar, mas adicionar mais 1,8m de degraus..		NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	diegocapraro@gmail.com	Mar 9 2023 11:02 AM BRT	Diego Felipe Capraro	May 31 2023 10:38 AM BRT
AGES-120	rever tabela de areas da prancha de implantacao	fui ver aqui o pdf e por algum motivo ta dobrado, a tabela de areas na prancha de implantação, revisar isso		NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	diegocapraro@gmail.com	Mar 9 2023 11:48 AM BRT	Diego Felipe Capraro	May 31 2023 10:36 AM BRT
AGES-287	PERIMETRALMENTE EXTERNAMENTE, A PAREDE AGORA É 19CM, REVER LARGURA DE BALDRAMES	NAO TEM MAIS PAINEL TERMO ACUSTICO, AONDE TINHA PILAR OU VIGA FACEANDO A PAREDE, AGORA FAZER NO EIXO..		NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 03:24 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 29 2023 02:52 PM BRT
AGES-332	Criar alcapão	para acesso a laje tecnica do observatório	Request	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	May 25 2023 11:51 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 29 2023 02:35 PM BRT
	Retirar, Inverter ou Diminuir vigas em paredes com AC Split	Favor ver a possibilidade de retirar, diminuir ou inverter as vigas que ficam acima de paredes com AC split, pois precisamos de espaço para passar os dutos de AC e o forro não pode descer mais		NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	May 25 2023 11:51 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 29 2023 02:35 PM BRT
AGES-321		Para entender melhor, ver AGE-315 e AGE-316	Request	CRITICAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	May 18 2023 04:47 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 29 2023 02:34 PM BRT
AGES-331	A escada do Est sumiu	Tinha em versões antigas, mas não está aparecendo mais. favor exportar/lançar novamente	Request	HIGH	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	May 25 2023 11:20 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 29 2023 02:32 PM BRT
AGES-320	Verificar viga	Note que ainda teremos uma plataforma técnica na parte de baixo. Se conseguir subir um pouco a viga posso mover o fancoil para a esquerda.		HIGH	CLOSED	GESTÃO; ESTRUTURAL	EST	Victor Silva	May 17 2023 07:17 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 29 2023 02:23 PM BRT
AGES-193	ADICIONAR NO ESTRUTURAL ESSA CANALETA	ADICIONAR		NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Diego Felipe Capraro	May 12 2023 03:08 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 04:55 PM BRT
AGES-199	TIRAR ESSE DENTILHO DA VIGA DESSE TRECHO APENAS	SO POR CONTA DA FIXACAO DOS PERFIS METALICOS		NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:04 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 04:51 PM BRT
AGES-200	tirar dentinho da viga	para nao conflitar com perfis metalicos		NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:05 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 04:48 PM BRT

AGES-336	a viga não está alinhada com a pele de vidro	favor deixar alinhado com nos outros lugares	Fault	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 02:23 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 04:20 PM BRT
AGES-293	teria como dividir essa saída de ar externo em duas	para não degolar tanto a viga, ou descer e passar pela alvenaria.. se for manter nesse nível, tem q descer um pouco, pq ta pegando o topo da viga, a gente só consegue furar ela, se vc livrar 15/20cm do topo 15/20cm do fundo.	Request	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL; MECANICA	MEC, EST	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 03:48 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 02:59 PM BRT
AGES-294	pq a viga nao ta batendo com a pele de vidro	a gente já tinha arrumado isso, revisar geral, frente e fundos ja sei, o forro abaixo, dai diminuiram a janela, ajustar viga		NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 03:51 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 02:37 PM BRT
AGES-284	OS BALDRAMES AINDA ESTAO REBAIXADOS	PQ? NÃO LEMBRO O QUE DEFINIMOS		NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 03:14 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 02:31 PM BRT
AGES-297	rever alinhamento viga e pele de vidro ajustar posicao pilaretes para bater com as tercas	deixar alinhada a face externa, isso nas duas fachadass		NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 04:05 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 02:17 PM BRT
AGES-194	Ajustar abertura para alcapão	pequeno ajsute, coisa de centímetros a abaertura não esta bateno com o arq	Request	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 09:56 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 02:11 PM BRT
AGES-303	Reposicionar mobílias	Não há outra posição para alocarmos o split sem que o fluxo de ar fique diretamente nos ocupantes. Reposicionar mobília.		HIGH	CLOSED	GESTÃO; ARQUITETURA	ARQ	Victor Silva	Apr 26 2023 05:27 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 11:01 AM BRT
AGES-279	Ajustar posição do AC	Ajustar posição de modo que os armários caibam sem precisar ficar na frente das janelas	Fault	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 15 2023 02:03 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 11:01 AM BRT
AGES-234	Arq e SCI não estão compatibilizados	Remover os itens do SCI do ARQ	Request	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	May 15 2023 09:57 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 10:57 AM BRT
AGES-192	REVER DIMENSAO PINTURA BALDRAME as bases das condensadoras tem q rever posicao	AGORA Q O BALDRAME REDUZIRU E MUDOU DEPOSIÇÃO, OU APAGAR, OU COMPATIBILIZAR.		NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Diego Felipe Capraro	May 12 2023 03:06 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 10:47 AM BRT
AGES-231	subir parede/platibanda para ficar passando a cumeira	agora sao apenas 2 portanto atualizar. posicao e quantidade		NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 09:48 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 10:35 AM BRT
AGES-230	Blocos de Coroamento estão com altura muito baixa	subir		NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 09:46 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 10:26 AM BRT
AGES-176	DRS-REVER PINTURA ASFALTICA	Revisar dimensionamento dos blocos de fundação, imagino q um bloco de 45cm com 15cm de embutimento não passe para um bloco de três estacas de 60cm P.S. Se o dimensionamento estiver correto favor deicar nos comentarios	Fault	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	May 11 2023 02:26 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 10:25 AM BRT
AGES-183	mureta platibanda DRS	, TA NO BALDRAME ANTIGO, QUE ERA MAIOR E EM NIVEL DIFERENTE, OU APAGAR, OU COMPATIBILIZAR		NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Diego Felipe Capraro	May 12 2023 01:57 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 10:19 AM BRT
AGES-182	Verificar viga	antes a viga era invertida, agora, rebaixamos a viga, com isso, tem q reduzir a parede do térreo, e criar nova parede(mureta) da platibanda)		NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Diego Felipe Capraro	May 12 2023 01:53 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 10:16 AM BRT
AGES-162	Verificar altura viga	Conseguimos abaixar essa viga?	Clash	HIGH	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Victor Silva	Mar 28 2023 04:04 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 10:11 AM BRT
AGES-161	mudar posicao alcapao piso caixa daqua	Caso sim, consigo ajustar o duto para nao bater na coluna	Clash	NORMAL	CLOSED	GESTÃO; ESTRUTURAL	EST	Victor Silva	Mar 28 2023 03:39 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 10:08 AM BRT
AGES-119	resolver conflito viga com duto	Conseguimos subir um pouco essa viga?		NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Diego Felipe Capraro	Mar 9 2023 11:06 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 09:49 AM BRT
AGES-307	Verificar forro e demais alterações	atualizar o alcapao da caixa da gua e ajustar a abertura na laje subir viga ou subir duto, descer viga ou descer duto. aumentar entreforro, tem q se conversar os envolvidos e resolver		NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL; MECANICA	MEC, EST	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 04:28 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 09:40 AM BRT
AGES-322	Criar laje técnica para condensadora	Baixar forro para 2300mm igual o outro banheiro. AGES-277. Obs.: o máximo que dá para deixar da base do duto até a base da viga para furação são os 105 mm. Se não puder, enviar sugestão do que pode ser feito.		CRITICAL	CLOSED	GESTÃO; ARQUITETURA; ESTRUTURAL; ELETRICO	ELE, ARQ, EST	Victor Silva	May 19 2023 03:31 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 26 2023 09:38 AM BRT
AGES-312	mover alcapao para desviar AC e luminarias	Criar laje técnica para condensadora que devera ser acessada por alcapão	Request	CRITICAL	CLOSED	ESTRUTURAL; METALICA	ARQ, MET, EST	Giuseppe Curi Bellato	May 16 2023 05:22 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 25 2023 11:55 AM BRT
AGES-209	DESCER CONDENSADORA PARA LAJE TECNICA	pode mover para centro da sala		NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:22 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 25 2023 11:49 AM BRT
AGES-227	DESCRIÇÃO PAREDE EPTA	NAO CABE DENTRO DO TELHADO NO EPTA AINDA CONSTA PASTILHA NA DESCRIÇÃO DA PAREDE, MUDAR PARA O PADRAO DE PINTURA APENAS	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:52 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 25 2023 11:48 AM BRT
AGES-328	Fazer "boneca" para ocultar tubulação	Somentemente na parte do motor e duto flexível.		NORMAL	CLOSED	GESTÃO; ARQUITETURA	ARQ	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 1 2023 10:58 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 25 2023 10:34 AM BRT
AGES-311	Mudar alcapões	Batendo no split cassete		NORMAL	CLOSED	GESTÃO; ARQUITETURA	ARQ	Victor Silva	May 24 2023 11:56 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 25 2023 09:49 AM BRT
AGES-313	adicionar patamar de descanso nessa escada	seguro colocar entre os dois cassetes somente nessa escada, teria um patamar de descanso e ele continuaria subir l, dessa forma, ela perde o prumo tbm, e vamos ter mudar a posição do alcapão na cobertura	Clash	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Victor Silva	May 16 2023 04:00 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 25 2023 09:06 AM BRT
AGES-118	ESSE BANHEIRO TA NO MEIO DO PILAR?	REFAZER ESPAÇO, NAO TO LEMBRADO DE TER ISSO, O Q ACONTECEU? ESSE PORTICO TA DIFERENTE DOS OUTROS		NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA; ESTRUTURAL	ARQ	Diego Felipe Capraro	May 17 2023 02:51 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 25 2023 08:31 AM BRT
AGES-291	Subir a viga	Batendo no duto. Esta nesse nível devido à plataforma do fancoli.		NORMAL	CLOSED	GESTÃO; ESTRUTURAL	EST	Victor Silva	May 15 2023 03:35 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 24 2023 06:05 PM BRT
AGES-318	Saída de Ar está dividindo a viga ao meio	se for para ter uma saída de ar nessa altura, favor passa-la pelo meio da viga, e se possível usar uma saída de ar retangular que tenha uma altura menor do que essa	Fault	HIGH	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 19 2023 04:31 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 24 2023 05:49 PM BRT
AGES-33	reduzir janela	baixar janela para que fique até embaixo da viga, neste ambiente o forro é baixo, não teria sentido ter um janelão grande, e a fachada é dos fundos então acho q não vai ficar ruim.		NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 1 2023 09:30 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 24 2023 05:42 PM BRT
AGES-295	tubo aqua gelada peqou terca veneziana peqou janelas e viga	revisar e achar outro caminho		NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 04:00 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 19 2023 04:58 PM BRT
AGES-238	REVER SAIDAS ACIMA DE JANELAS	mudar posicao e cuidado com a viga ATE PODE MANTER AI, MAS COMO TEM VERGA ACIMA DA JANELA, DEIXAR NO MINIMO A 10CM DO TOPO DA JANELA..		NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:02 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 19 2023 04:46 PM BRT
AGES-314	Exaustor em conflito com SCI	Favor subir ou mudar a posição do exaustor pois está em conflito com a iluminação de emergência que fica acima da porta	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 15 2023 10:01 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 19 2023 04:39 PM BRT
AGES-229	nao tem mesmo como tirar essa parede	tipo deixar só o ventilador, pq essa parede só complica no modelo BIM, exemplo, ficou no meio da janela..	Request	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 17 2023 03:03 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 19 2023 04:32 PM BRT
AGES-165	Verificar janelas	Não há outra posição possível para a veneziana externa. Há possibilidade de reposicionarmos essas janelas? Seja de local, modelo ou de altura?		NORMAL	CLOSED	GESTÃO; ARQUITETURA	ARQ	Victor Silva	May 15 2023 09:43 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 19 2023 04:24 PM BRT
AGES-157	Subir telhado	Condensadora não pode ser colocada em níveis inferiores. Favor subir telhado. O forro vai descer para esconder os dutos de AC, e, como o forro tem 15mm e a diferença de entre o topo do ventilador e a base do duto é de 9mm, será necessário rebaixar os ventiladores	Clash	NORMAL	CLOSED	GESTÃO; ARQUITETURA	MEC	Victor Silva	Apr 26 2023 05:23 PM BRT	Victor Silva	May 19 2023 03:39 PM BRT
AGES-316	Rebaixar ventiladores	ARQ favor comentar a altura do novo forro	Request	HIGH	CLOSED	ARQUITETURA; MECANICA	MEC, ARQ	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 04:20 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 18 2023 04:50 PM BRT
AGES-315	Rebaixar forro do SCI	Favor rebaixar forro do SCI para esconder a tubulações do AC	Request	HIGH	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 04:12 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 18 2023 04:49 PM BRT

AGES-164	mover chiller e tubulações para mais perto do tps	achei que ficou muito perto do EPTA(EDI) se empurrar pro lado do TPS um pouco acho q fica melhor	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	Apr 14 2023 11:58 AM BRT	Diego Felipe Capraro	May 18 2023 08:14 AM BRT	
AGES-241	conflito entre luminarias e cassetes	quem ajusta?	NORMAL	CLOSED	MECANICA; ELETRICO	MEC, ELE	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:06 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 05:10 PM BRT	
AGES-264	tubulacao hiwall pegou viga	relocalar	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:36 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 04:41 PM BRT	
AGES-258	exaustao pegou luminarias	desviar	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:30 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 04:40 PM BRT	
AGES-299	Climatização esta pegando na viga	ou mudar posicao de hiwall ou abaixar o forro, ou vir pela parede lateral.	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 15 2023 04:06 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 04:36 PM BRT	
AGES-257	nao pode descer na vertical dentro de viga	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:28 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 04:23 PM BRT	
AGES-253	equipamento entrou na laje	baixar um pouco, mas cuidado dai, com a furação na viga, se nao tiver espaco, teremos q baixar o forro., criar todo para arquitetura dai, mas vai dar retrabalho para eletrica tbm	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:21 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 03:52 PM BRT	
AGES-251	pegou viga	baixar ou subir, dai prevemos furação, mas tem q ficar 07cm acima do fundo da viga..	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:19 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 03:48 PM BRT	
AGES-250	veneziana ar pegou janela	mover para outra parede	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:17 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 03:45 PM BRT	
AGES-242	duto exaustao pegou luminaria	revisar	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 10:07 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 03:43 PM BRT	
AGES-232	teria como girar a condensadora para facilitar passagem	ou ela nao pode encostar a lateral maior na parede? tipo debar uns 15cm da parede? nao o lado do ventilador, o outro? o que acha, se possivel girar, vai facilitar a manutencao, e a passagem. quando é fixado em parede, fica um lado quase encostado tbm..	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 09:50 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 03:20 PM BRT	
AGES-226	REFVER POSICIONAMENTO CONDENSADORAS SCI	TEM UMA LAJE TÉCNICA ESPECIFICA PARA ISSO, ACABOU FAZENDO DENTRO DO TELHADO E NAO CABE..	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:51 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 03:16 PM BRT	
AGES-225	TOMBAR ESSE VENTILADOR	NO EPTA DEU CERTO, AQUI NO SCI FICOU PARA CIMA, DAI SAI NA COBERTURA	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:50 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 03:13 PM BRT	
AGES-213	pegou luminaria	mover pouca coisa já escapa	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:25 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 03:09 PM BRT	
AGES-211	ventilador pegou luminaria	Clash	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:24 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 03:09 PM BRT	
AGES-210	relocar grelha EPTA	que pegou luminarias	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 14 2023 10:22 AM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 02:53 PM BRT	
AGES-188	o exaustor ta na saal de bombas errada	mover para a sala de bombas ao lado, na verdade as 2 salas são salas de bombas, se quiser , pode manter nessa e adicionar na outra tbm.	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 12 2023 03:02 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 02:38 PM BRT	
AGES-187	mover um pouco mais para fora, REVER ALTURA DA VIGA PARA PEGAR A LAJE	porém só na outra q tem bomba a combustão(diesel) que solta fumaça.. para passar o reboco, do jeito que esta está dentro da parede.	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	May 12 2023 03:00 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 02:37 PM BRT	
AGES-184	Peça solta no meio do projeto	A LAJE FICOU VOANDO	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Giuseppe Curi Bellato	May 12 2023 01:59 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 02:36 PM BRT	
AGES-177	terca da CUT ta chegando bem na face inferior	Essa peça não está ligada ao sistema de climatização e nem está instalada no forro, favor revisar a necessidade e fazer as correções necessárias	Fault	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Giuseppe Curi Bellato	May 11 2023 02:33 PM BRT	Giuseppe Curi Bellato	May 17 2023 02:33 PM BRT
AGES-150	AGES-46	sem problemas, a ligação vai ser na lateral então?	NORMAL	CLOSED	METALICA	MET	Diego Felipe Capraro	Mar 27 2023 10:31 AM BRT	Diego Felipe Capraro	May 15 2023 09:38 AM BRT	
AGES-150	PORTA DRS	AJUSTAR AS PORTAS Q ESTAO PEGANDO OS PILARES	NORMAL	CLOSED		ARQ	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 1 2023 10:48 AM BRT	Diego Felipe Capraro	May 8 2023 04:46 PM BRT	
AGES-142	Mover vigas	Verificar mover vigas mais para baixo	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Victor Silva	Mar 17 2023 04:41 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 28 2023 09:58 AM BRT	
AGES-141	Mover viga	Verifica mover viga mais para baixo	NORMAL	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Victor Silva	Mar 17 2023 04:35 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 28 2023 09:57 AM BRT	
AGES-163	Verificar forro	Sala de equipamentos indicada como Data Center. Verificar inclusao de forro. Dimensionar/ incluir canaleta de alvenaria.	NORMAL	CLOSED	GESTÃO; ARQUITETURA	ARQ	Victor Silva	Mar 30 2023 07:06 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 28 2023 09:55 AM BRT	
AGES-160	Verificar modelagem de canaleta	Preferencialmente com tampa metálica para acesso de manutenção.	HIGH	CLOSED	GESTÃO; ARQUITETURA	ARQ	Victor Silva	Mar 28 2023 01:28 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 28 2023 09:55 AM BRT	
AGES-159	Redimensionar shaft avac	Sugestão de medidas: 1m profundidade x 1m de largura.	HIGH	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Victor Silva	Mar 28 2023 01:24 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 28 2023 09:54 AM BRT	
AGES-158	Avaliar mobilia	Verificar Temos como reposicionar mobilia?	LOW	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Victor Silva	Mar 27 2023 03:37 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 28 2023 09:53 AM BRT	
AGES-149	Caixa acoplada embutida no PNE do EPTA	mudar o tipo de caixa para caixa acoplada embutida	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 22 2023 12:34 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 28 2023 09:52 AM BRT	
AGES-144	caçada frontal esta transparente	parece q tem uma caçada mas não aparece no modelo	NORMAL	CLOSED		ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 20 2023 11:37 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 28 2023 09:51 AM BRT	
AGES-48	PLATIBANDA EPTA	NAO ENCONTREI OS PILARES e cintas DA PLATIBANDA DO EPTA	NORMAL	CLOSED		EST	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 1 2023 11:00 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:26 AM BRT	
AGES-49	VIGA EM CIMA DA PORTA TPS	DIMINUIR UM POUCO A VIGA Q ESTA EM CIMA DA PORTA, POIS ESTA PEGANDO A PORTA	NORMAL	CLOSED		EST	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 1 2023 01:37 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:26 AM BRT	
AGES-50	luminaria pegando parede	melhor apegar as luminarias todas, visto que o elétrico vai mudar.	NORMAL	CLOSED		ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 1 2023 02:14 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:26 AM BRT	
AGES-52	tirar vigas laterais?	pq tem viga lateria as escadas, fazer como sempre fazemos.	NORMAL	CLOSED		EST	Diego Felipe Capraro	Mar 1 2023 02:24 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:26 AM BRT	
AGES-53	diminuir ou tirar viga final do lance.	precisa dessa viga, geralmente apoiamos o lance no patamar e elimina a necessidade dessa viga	NORMAL	CLOSED		EST	Diego Felipe Capraro	Mar 1 2023 02:27 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:26 AM BRT	
AGES-56	CRIAR SHAFT SALA TECNICA SCI	CRIAR SHAFT SALA TECNICA SCI	NORMAL	CLOSED		ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 2 2023 04:21 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:26 AM BRT	
AGES-54	faltou primeiro e segundo lance de escadas	cade?	NORMAL	CLOSED		EST	Diego Felipe Capraro	Mar 1 2023 02:27 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:25 AM BRT	
AGES-55	viga seminvertida	consegue inverter essa viga? teria apoios, para não ficar aparente no corredor	NORMAL	CLOSED		EST	Diego Felipe Capraro	Mar 1 2023 02:31 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:25 AM BRT	
AGES-57	adicionar 2 venezianas nos 2 shafts TPS	de pelo menos 2,1 m de altura no de elétrica, no de hidraulica pode ser 1,2m	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA; HIDROSSANITARIO; ELETRICO	ELE, ARQ, HS	Diego Felipe Capraro	Mar 2 2023 04:39 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:24 AM BRT	
AGES-59	subri forro beiral EPTA	subir forro para que fique compatibilizado com a viga	NORMAL	CLOSED		ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 2 2023 04:47 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:24 AM BRT	
AGES-60	tirar esses 2 armarios	, esse ambiente vai ser só eletrica e lógica	NORMAL	CLOSED		ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 2 2023 04:48 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:24 AM BRT	
AGES-61	descrição portico SCI	na descrição esta como alvenaria o portico mas é estrutura de concreto armado,	NORMAL	CLOSED		ARQ	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 3 2023 09:53 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:23 AM BRT	
AGES-63	luminarias SCI	alterar a descrição	NORMAL	CLOSED		ARQ	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 3 2023 10:07 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:23 AM BRT	
AGES-64	forro SCI	retrair as luminarias, deixar para compatibilizar com eletrico depois	NORMAL	CLOSED		ARQ	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 3 2023 09:53 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:23 AM BRT	
AGES-65	adicionar 2 venezianas nos 2 shafts TPS	tem lugares que esta represnetado o forro mineral, nao é melhor colocar em todos os ambientes dai assim as vigas ficam escondidas	NORMAL	CLOSED		ARQ	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 3 2023 01:14 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:23 AM BRT	
AGES-66	janelas CUT	a janela esta pegando a viga, baixar um pouco ela	NORMAL	CLOSED		ARQ	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 3 2023 01:21 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:23 AM BRT	
AGES-68	paredes EPTA	as paredes do epla estao passando as vigas, ajustar na altura correta	NORMAL	CLOSED		ARQ	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 3 2023 01:33 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:23 AM BRT	
AGES-66	Pilares CUT	faltou alguns pilares na platibanda da cut	NORMAL	CLOSED		EST	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 3 2023 01:24 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:23 AM BRT	
AGES-67	vazio totem EPTA	pq tem esse vazio no piso?	NORMAL	CLOSED		ARQ	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 3 2023 01:30 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:23 AM BRT	
AGES-69	forro SCI	descer um pouco o forro do SCI, dai assim cobre as vigas	NORMAL	CLOSED		ARQ	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 3 2023 01:39 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:22 AM BRT	
AGES-70	viga TPS	essa viga nao esta no lugar errado ? nao deveria ser mais pra cima ?	NORMAL	CLOSED		EST	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 3 2023 01:49 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:22 AM BRT	
AGES-71	pilar reto	o pilar tem q ficar inclinado.	CRITICAL	CLOSED		EST	Diego Felipe Capraro	Mar 3 2023 02:24 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:21 AM BRT	
AGES-72	ajustar pilares nas terças	quando espelhou o telhado as terças acabaram ficando fora..	NORMAL	CLOSED		EST	Diego Felipe Capraro	Mar 3 2023 02:25 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:21 AM BRT	
AGES-73	viga abaixo do forro	baixar viga para que fique pouco acima do forro..	NORMAL	CLOSED		EST	Diego Felipe Capraro	Mar 3 2023 02:30 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:21 AM BRT	
AGES-74	ver transição do pilar	tirar pilar da arquitetura, deixar só o estrutural, assim não acontece esse problema	NORMAL	CLOSED		ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 3 2023 02:32 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:21 AM BRT	
AGES-75	adicionar viga naquele vão do checki in	adicionar uma viga de 1m de altura, pendurada no pórtico por um pilar(trante) de concreto	NORMAL	CLOSED		EST	Diego Felipe Capraro	Mar 6 2023 08:38 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:21 AM BRT	

AGES-78	adicionar parada(patamar) na escada marinho	adicionar parada na plataforma de manutenção, acima do forro dos banheiros..	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 6 2023 08:50 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:20 AM BRT
AGES-80	escada marinho para a plataforma técnica	prever escada marinho	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 6 2023 08:58 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:20 AM BRT
AGES-79	ambiente sem porta	rever deposito sem porta	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 6 2023 08:56 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:20 AM BRT
AGES-81	adicionar veneziana 1x1 para acesso a shaft	adicionar veneziana shaft	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 6 2023 09:02 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:20 AM BRT
AGES-83	tirar forros e paineis acusticos da CUT	cut deixar apenas pintura(paredes e tetos)	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 6 2023 09:25 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:20 AM BRT
AGES-84	tirar laje daqui da sala do gerador	tirar laje	NORMAL	CLOSED	EST	Diego Felipe Capraro	Mar 6 2023 09:28 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:20 AM BRT
AGES-85	adicionar guarda corpo normal	tem q ter o guarda tbm não só o corrimão, guarda com montante a cada 11cm padrão bombeiro.	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 6 2023 09:29 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:20 AM BRT
AGES-86	o que seria essas paredes soltas	?	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 6 2023 09:29 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:20 AM BRT
AGES-89	OS BALDRAMES ESTÃO REBAIXADOS?	AONDE NÃO TEM PAREDE, NÃO TEM COMO REBAIXAR BALDRAME!	HIGH	CLOSED	EST	Diego Felipe Capraro	Mar 7 2023 09:04 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:20 AM BRT
AGES-90	tirar toco de parede acima do checki	esse fechamento do checkin vai ser com placa de gesso, então morre abaixo do forro, não passar para cima, ajustar.	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 7 2023 09:43 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:20 AM BRT
AGES-91	abrigo de hidrante, deletar da arquitetura	deixar so no incendio.	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 7 2023 04:05 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:19 AM BRT
AGES-115	essa parede do shaft 'pde morrer no forro	morrer acima do forro (10cm acima)	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 9 2023 10:08 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:19 AM BRT
AGES-106	qrelhas estão altas, fazer pegando forro	acho q ta com erro na cota vertical apenas	NORMAL	CLOSED	MEC	Diego Felipe Capraro	Mar 8 2023 02:28 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:19 AM BRT
	Descer forro da sala de desembarque	Região útil do entreforro está comprometida por viga estrutural e viga do telhado. Será necessario descer forro.							
AGES-143	mover duto que pegou nova escada	Sugestão ... no máximo 3,9m considerando elevação superior do forro. vamos adicionar uma escada de acesso a plataforma, bem aqui, mover o duto	HIGH	CLOSED	ARQ	Victor Silva	Mar 17 2023 04:51 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:17 AM BRT
AGES-110	subir o duto que pegou a viga	compatibilizar com estrutural	NORMAL	CLOSED	MEC	Diego Felipe Capraro	Mar 8 2023 02:46 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:17 AM BRT
AGES-111	duito pegou as vigas	desviar, subir 15cm já escapa	NORMAL	CLOSED	MEC	Diego Felipe Capraro	Mar 8 2023 02:52 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:16 AM BRT
AGES-112	subir só esse trecho da viga de travamento	como esse trecho da para subir, subir	NORMAL	CLOSED	EST	Diego Felipe Capraro	Mar 8 2023 02:54 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:16 AM BRT
AGES-114	tirar equipamento de baixo da laje da caixa daaqua	pq se não não tem como colocar ele, nem tirar caso precise para manutenção. mover para a esquerda conforme a flecha	NORMAL	CLOSED	MEC	Diego Felipe Capraro	Mar 8 2023 02:59 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:16 AM BRT
AGES-116	mudar parede do tanque e do armario para não pegar veneziana do shaft	espelhar DML moveis	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 9 2023 11:00 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:16 AM BRT
AGES-121	descer parede ate a altura do forro	descer	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 9 2023 03:16 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:16 AM BRT
AGES-124	subir gradil	subir gradil ate a viga	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 9 2023 03:45 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:16 AM BRT
AGES-122	apertar registro e tubo	tem umas coisas perdidas aqui, que ta vindo no modelo da arquitetura	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 9 2023 03:40 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:15 AM BRT
AGES-125	tirar forro da sala do gerador	pode tirar o forro daqui, deixar telhado aparente igual a sala dos reservatorios	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 9 2023 03:46 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:13 AM BRT
AGES-126	colocar viga acima dessa janelona, da CUT	para servir de verga para a mesma	NORMAL	CLOSED	EST	Diego Felipe Capraro	Mar 9 2023 03:52 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:13 AM BRT
AGES-128	FAZER AS VIGAS NORMAIS E NÃO INVERTIDAS	PARA JÁ SERVIREM DE VERGA PARA AS JANELAS E PORTAS UMA NA PARTE ALTA DA PAREDE, OUTRA ACIMA DOS PORTOES PARA	NORMAL	CLOSED	EST	Diego Felipe Capraro	Mar 9 2023 03:58 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:12 AM BRT
AGES-127	TROCAR ESSA VIGA POR 2	SERVIR DE VERGA	NORMAL	CLOSED	EST	Diego Felipe Capraro	Mar 9 2023 03:54 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:11 AM BRT
AGES-129	EPTA+SCI	SEGUIR A POSIÇÃO DAS PLACAS E EXTINTORES NO INCENDIO, PARA DAR MENOS RETRABALHO NA ARQUITETURA, QUE JÁ COLOCOU TUDO, PEGOU DO PROJETO PADRÃO	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 9 2023 04:03 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:11 AM BRT
AGES-129	esse telhado ta sem calha e rufo superior	revisar	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 9 2023 04:16 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:11 AM BRT
AGES-132	adicionar rufo em volta dos pilares que furam o telhado da sci	prever rufo perimetral	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 9 2023 04:17 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:11 AM BRT
AGES-133	rufos SCI	REVISAR GERAL, FALTA RUFO SUPERIOR	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 9 2023 04:19 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:10 AM BRT
AGES-134	FAVOR INSERIR A CUMEEIRA	ACHO Q O REVIT TEM O BLOCO DE CUMMEIRA, FICA MAIS LEGAL	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 9 2023 04:19 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:10 AM BRT
AGES-135	ESSE TELHADO DE DUAS AGUAS ESTA ERRADO	EU DEIXARIA A CUMEEIRA BEM NO CENTRO AONDE DIVIDE O FORMATO, E DAI TODO O LADO ESQUERDO CAI PARA UM LADO E O DIREITO PARA OUTRO, DO JEITO QUE ESTA NA IMAGEM A AGUA ESTA CORRENDO EM DIRECAO AO RUFO NA PAREDE E NAO PARA A CALHA	NORMAL	CLOSED	ARQ, MET	Diego Felipe Capraro	Mar 9 2023 04:26 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:10 AM BRT
AGES-136	ESSE TRECHO PEQUENO, NÃO TEM PO TER TELHADO, SERIA APENAS O RUFO MESMO.	QUE TEM Q ADICIONAR , ASSIM COMO DEMAIS RUFOS SUPERIORES DA SCI	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 9 2023 04:29 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:09 AM BRT
AGES-137	faltou rufo lateral aqui tbm,	revisar geral depois	NORMAL	CLOSED	ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 9 2023 04:30 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:09 AM BRT
AGES-138	TPS- Forro descer 1m	conforme mencionado no grupo, descer em nivel o forro, do embarque e desembarque, para 1m, assim desta forma nao fica aparente nas janelas e deixa espaço para a climatização.	NORMAL	CLOSED	ARQ	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 13 2023 11:16 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:08 AM BRT
AGES-140	agora que o forro baixou, rever niveis das vigas	agora que o forro baixou, rever niveis das vigas	NORMAL	CLOSED	EST	Diego Felipe Capraro	Mar 17 2023 11:27 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:07 AM BRT
AGES-146	duito pegou pilar	rever caminho	NORMAL	CLOSED	MEC	Diego Felipe Capraro	Mar 20 2023 03:25 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:06 AM BRT
AGES-147	equipamento pegou portico	mover equipamento	NORMAL	CLOSED	MEC	Diego Felipe Capraro	Mar 20 2023 03:26 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:06 AM BRT
AGES-148	MECANICA X ESTRUTURA	rever os pilares e porticos cobertura pelo menos, as vigas depois a gente tenta pensar como relocar.	NORMAL	CLOSED	MEC	Diego Felipe Capraro	Mar 20 2023 03:28 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:05 AM BRT
AGES-155	esse dentro da laje tem q sair	duito dentro da laje	NORMAL	CLOSED	MEC	Diego Felipe Capraro	Mar 27 2023 10:48 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:04 AM BRT
AGES-156	pegou viga da laje	relocar	NORMAL	CLOSED	MEC	Diego Felipe Capraro	Mar 27 2023 10:49 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:04 AM BRT
AGES-45	VIGAS E PILARES SCI	AINDA ESTA APARECENDO UMAS VIGAS FORA DA ARQUITETURA CONSEGUIE AJUSTAR OU TEM Q PEDIR PARA A ARQUITETURA?	NORMAL	CLOSED	EST	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 1 2023 10:42 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:03 AM BRT
AGES-44	laje tecnica SCI	NAO ENCONTREI NENHUM PILARETE NA PLATIBANDA DA LAJE TECNICA	NORMAL	CLOSED	EST	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 1 2023 10:40 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:03 AM BRT
AGES-43	viga refeitorio sci	nao tem como diminuir um pouco essa viga central do refeitorio?	NORMAL	CLOSED	EST	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 1 2023 10:37 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:02 AM BRT
AGES-42	viga escada observatorio	nao tem como diminuir um pouco a viga pois pega bem em cima da escada do pavimento inferior	NORMAL	CLOSED	EST	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 1 2023 10:31 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:02 AM BRT
AGES-40	viga caixa de agua SCI	nao tem como diminuir a viga da caixa de agua e deixar rente a laje ?	NORMAL	CLOSED	EST	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 1 2023 10:20 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:01 AM BRT
AGES-39	janela SCI pegando viga	deixar a viga menor, igual do outro lado, pois esta pegando a janela	NORMAL	CLOSED	EST	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 1 2023 10:17 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:01 AM BRT
AGES-38	mover viga	nao da pra mover a viga para a ficar em cima da parede do lado direito? do jeito q esta ela fica a mostra no meio da academia	NORMAL	CLOSED	EST	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 1 2023 10:05 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:01 AM BRT
AGES-36	ADICIONR PILAR CENTRAL	AINDA MAIS QUE OS PILARES? ESTÃO NO SENTIDO RUIM DA PAREDE, ADICIONAR PILARETE CENTRAL.	NORMAL	CLOSED	EST	Diego Felipe Capraro	Mar 1 2023 09:39 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 09:00 AM BRT

AGES-35	BAIXAR VIGA	FAZER ELA MAIS BAIXA, DE FORMA QUE PRATICAMENTE ENCOSTE NO FORRO. 5CM, ACIMA	NORMAL	CLOSED		EST	Diego Felipe Capraro	Mar 1 2023 09:38 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 08:59 AM BRT
AGES-16	PAREDE COM PASTILHA	NA DESCRIÇÃO AINDA CONSTA AS PASTILHA NA PAREDE, MAS FOI ALTERADO PARA PAINEL COM PINTURA EPOXI	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Jhully Hardt faria dos santos	Feb 28 2023 09:57 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 08:54 AM BRT
AGES-31	ADICIONAR 2 PILARES EM CADA EXTREMIDADE DESSA PAREDE	DAI VAMOS PREVER TRELIÇA METÁLICA NESSE LOCAL.PORTANTO, PRECISO DOS PILARES PARA APOIAR ELA. A COTA DE TOPO DO PILAR. POUCO ACIMA DO FORRO.	NORMAL	CLOSED		EST	Diego Felipe Capraro	Mar 1 2023 09:25 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 08:48 AM BRT
AGES-32	virar telhado	para ter mesma inclinação e direção dos demais e aprumada de pluvial ficar direto em cima do shaft.	NORMAL	CLOSED		ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 1 2023 09:28 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 08:48 AM BRT
AGES-29	diminuir 2cm a viga para que não pegue a terça	diminuir 2cm a viga para que não pegue a terça	NORMAL	CLOSED		EST	Diego Felipe Capraro	Feb 28 2023 04:29 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 08:47 AM BRT
AGES-28	subir viga de travamento	avaliar cada caso, quando o forro é baixo a viga pode ficar lá em cima para travar o pórtico.	NORMAL	CLOSED		EST	Diego Felipe Capraro	Feb 28 2023 04:25 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 08:47 AM BRT
AGES-27	morrer paredes no max 10cm acima do forro.	morrer paredes no max 10cm acima do forro.	NORMAL	CLOSED		ARQ	Diego Felipe Capraro	Feb 28 2023 04:24 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 08:46 AM BRT
AGES-25	DESCER VIGA PARA QUE FIQUE POUCO ACIMA DO FORRO	DESCER VIGA PARA QUE FIQUE POUCO ACIMA DO FORRO	NORMAL	CLOSED		EST	Diego Felipe Capraro	Feb 28 2023 04:16 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 08:46 AM BRT
AGES-24	reduzir altura da viga ou deixar ela seminvertida	reduzir altura da viga ou deixar ela seminvertida	NORMAL	CLOSED		EST	Diego Felipe Capraro	Feb 28 2023 04:14 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 08:45 AM BRT
AGES-23	subir vigas de travamento	achei as vigas de travamento centrais meio baixas, ideal seria mais próximo do pórtico.	NORMAL	CLOSED		EST	Diego Felipe Capraro	Feb 28 2023 04:13 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 08:44 AM BRT
AGES-22	descer viga até pouco acima do forro	descer a viga de forma q a mesma fique com o topo pouco acima do forro, 5cm a 10cm max.	NORMAL	CLOSED		EST	Diego Felipe Capraro	Feb 28 2023 04:10 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 08:44 AM BRT
AGES-21	fazer alvenaria acabando na parte inferior das vigas	nesse caso especifico esperar estrutural descer a viga. as paredes ainda estao passando da viga	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Diego Felipe Capraro	Feb 28 2023 04:09 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 08:43 AM BRT
AGES-20	descer até forro a viga	descer a viga de forma q a mesma fique com o topo pouco acima do forro, 5cm a 10cm max.	NORMAL	CLOSED		EST	Diego Felipe Capraro	Feb 28 2023 04:08 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 08:42 AM BRT
AGES-19	troca parede check in	aqui não vai ser alvenaria nem dry-wall, nossa ideia, é ter uma estrutura metálica com fechamento lateral em placa de dry-wall, dai no caso morre no forro, não passa.	NORMAL	CLOSED		ARQ	Diego Felipe Capraro	Feb 28 2023 04:05 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 08:42 AM BRT
AGES-18	abrir buraco laje pro alçapão	abrir buraco laje pro alçapão	NORMAL	CLOSED		EST	Diego Felipe Capraro	Feb 28 2023 04:02 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 08:41 AM BRT
AGES-15	BRISE ULTIMO MODULO	FALTOU O BRISE DO ULTIMO MODULO DA FRENTE DO TPS	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Jhully Hardt faria dos santos	Feb 28 2023 09:56 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 08:40 AM BRT
AGES-14	PORTAO RTI	MOVER O PORTAO DO RTI ESTA PEGANDO A VIGA	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Jhully Hardt faria dos santos	Feb 28 2023 09:53 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 08:39 AM BRT
AGES-12	BALDRAME EPTA	COLOCAR BALDRAME NO TOTEM DO EPTA	LOW	CLOSED	ESTRUTURAL	EST	Jhully Hardt faria dos santos	Feb 28 2023 09:49 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 08:37 AM BRT
AGES-11	PORTA JANELA SUBIR	SUBIR JANELA ATE A VIGA	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Jhully Hardt faria dos santos	Feb 28 2023 09:47 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Apr 18 2023 08:35 AM BRT
AGES-26	painel	deixar o painel fazendo a estrutura agora não tem mais painel, ignorar todo se possivel exportar apenas as tubulações de climatização sem a estrutura da arquitetura, se nao assim td vez q mudar vc tem q alterar ela tbm, e fica mais facil a visualização apenas das tubulações	NORMAL	CLOSED		EST	Jhully Hardt faria dos santos	Feb 28 2023 04:23 PM BRT	Diego Felipe Capraro	Apr 14 2023 11:59 AM BRT
AGES-139	ESTRUTURA DA ARQUITETURA	nessa area como não tem viga de concreto nem parede embaixo, não temos aonde apoiar a plataforma de manutenção, conseqeue realocar.	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 15 2023 09:50 AM BRT	Diego Felipe Capraro	Apr 14 2023 11:56 AM BRT
AGES-113	tirar equipamentos de cima do raio x	tem 2 equipamentos nessa area.	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	Mar 8 2023 02:57 PM BRT	Victor Silva	Apr 3 2023 02:16 PM BRT
AGES-37	fazer a parade até a laje/viga	sugiro mover para as areas conforme indicado na imagem com as flechas vermelhas	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA	ARQ	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 1 2023 10:02 AM BRT	Diego Felipe Capraro	Mar 20 2023 03:53 PM BRT
AGES-123	mudar caminhamento ate tps	do jeito que esta está passando a mesma. agora que vc fez aquela ideia de ir aereo na frente do gradil, sugiro, ir tudo 100% aereo, assim não temos nada enterrado. ver imagem proposta. trecho dentro da cut e dai fura para fora só lá perto do gradil.	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	Mar 9 2023 03:43 PM BRT	Diego Felipe Capraro	Mar 20 2023 03:51 PM BRT
AGES-94	TUBO ENTERRADO PEGOU BLOCO DE CROAMENTO	DESLOCAR POUCA COISA O TUBO PARA DESVIAR BLOCO	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	Mar 7 2023 04:09 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 14 2023 02:27 PM BRT
AGES-108	adicionar escada marinheiro	adicionar aqui nova escada até plataforma de manutencao	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA; MECANICA	MEC, ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 8 2023 02:44 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 14 2023 10:11 AM BRT
AGES-105	teria como descer alguns cm para baixo	de forma a aparecer no forro de quem olha de baixo para cima.	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	Mar 8 2023 02:26 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 14 2023 10:09 AM BRT
AGES-104	mover chiller para local previsto	mover conforme imagem	NORMAL	CLOSED	MECANICA	MEC	Diego Felipe Capraro	Mar 8 2023 02:23 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 14 2023 10:08 AM BRT
AGES-82	sala tecnica ficou pequena	adicionar aqui nova escada até plataforma de manutencao	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA; MECANICA	MEC, ELE, ARQ, HS	Diego Felipe Capraro	Mar 6 2023 09:06 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 14 2023 10:07 AM BRT
AGES-77	mover tanque e adicionar escada marinheiro aqui	mover DML para banheiro familia, que ta grande, e mudar porta da sala técnica para corredor, de forma que fique proximo da escada marinheiro	CRITICAL	CLOSED	MECANICA; ELETRICO	MEC, ELE, ARQ, HS	Diego Felipe Capraro	Mar 6 2023 08:46 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 14 2023 10:07 AM BRT
AGES-51	SCI sem forro	para acessar a plataforma de manutenção	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA; MECANICA	MEC, ARQ	Diego Felipe Capraro	Mar 6 2023 08:46 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 14 2023 10:07 AM BRT
AGES-97	SCi sem forro	podemos deixar sem forro diversos ambientes do SCI? ou teremos q adicionar forro? AONDE? ou fazemos tudo dentro do telhado? e dai só desce no teto.? sugiro mover para as areas conforme indicado na imagem com as flechas vermelhas	NORMAL	CLOSED	ARQUITETURA; MECANICA	MEC, ELE, ARQ, HS	Diego Felipe Capraro	Mar 7 2023 02:16 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 14 2023 10:06 AM BRT
AGES-92	subir para desviar viga	ACHO MELHOR VIR DIRETO DA BOMBA PELO TETO, E NÃO TER TRECHO ENTERRADO..	NORMAL	CLOSED	MECANICA; ELETRICO	MEC, ELE, ARQ, HS	Diego Felipe Capraro	Mar 7 2023 04:26 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 9 2023 03:14 PM BRT
AGES-87	tubulacao tem q subir pro entreferro e inclinado	acho melhor vir direto da bomba pelo teto, e não ter trecho enterrado..	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	Mar 7 2023 04:06 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 9 2023 09:19 AM BRT
AGES-93	trocar Joelho para te.	tubulacao tem q subir pro entreferro e inclinado	CRITICAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	Mar 7 2023 09:01 AM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 9 2023 09:17 AM BRT
AGES-95	conflito com forro da tubulação	de forma que suba para ir pro hidrante da CUT	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	Mar 7 2023 04:07 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 9 2023 09:14 AM BRT
AGES-98	descidas no perfil metalico da esquadria	pegou por uns 3 cm o forro, subir uns 5 ou 10cm que já vai dar certo	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	Mar 7 2023 04:13 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 9 2023 09:11 AM BRT
AGES-99	trocho horizontal mover para dentro do forro e diminuir trecho vertical	descidas no perfil metalico da esquadria	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	Mar 7 2023 04:28 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 9 2023 09:05 AM BRT
AGES-100	nesses casos mover para que fique encostado no pilar	trocho horizontal mover para dentro do forro e diminuir trecho vertical	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	Mar 7 2023 04:33 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 9 2023 09:04 AM BRT
AGES-101	valvula de retencao recalque	assim ficaria mínimo externo aparente	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	Mar 7 2023 04:36 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 9 2023 09:03 AM BRT
AGES-102	valvula de retencao na prumada do terreo	mover para encostar no pilar, dai o trecho horizontal fica um pouco maior, isso é, pode até manter o hidrante	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	Mar 7 2023 04:41 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 9 2023 09:03 AM BRT
		Solicitam passagem de água nos dois sentidos no CBMMS	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	Mar 7 2023 04:42 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 9 2023 09:01 AM BRT
		adicionar	NORMAL	CLOSED	INCENDIO	INC	Diego Felipe Capraro	Mar 7 2023 04:42 PM BRT	Jhully Hardt faria dos santos	Mar 9 2023 09:01 AM BRT