



SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA

AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 734/68

CNPJ: 17.726.399/0001-95

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

SEÇÃO REQUISITANTE: Seção de Material e Patrimônio

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Moisés Vitor Moreira de Lira

FUNÇÃO: Chefe da Seção de Material e Patrimônio

OBJETO: Prestação de serviços nos conjuntos motobombas do SEMASA/Carangola-MG

Item	Cód.	Especificação	Unid	Quant.
1	12355	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL TRIFÁSICO DE 0,5 CV A 12,5 CV.	SERV	100
2	12356	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL TRIFÁSICO DE 0,5 CV A 12,5 CV.	SERV	100
3	12357	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL TRIFÁSICO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COMPLETA DE 0,5 CV A 12,5 CV.	SERV	100
4	12358	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TAMPA DEFLETORA PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL TRIFÁSICO DE 0,5 CV A 12,5 CV.	SERV	100
5	12359	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TAMPA DIANTEIRA PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL TRIFÁSICO DE 0,5 CV A 12,5 CV.	SERV	100
6	12360	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PARA CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL TRIFÁSICO DE 0,5 CV A 12,5 CV.	HORA	500
7	12361	SERVIÇO DE PERITAGEM COM ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL PARA CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL TRIFÁSICO DE 0,5 CV A 12,5 CV.	SERV	100
8	12362	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO CORPO DAS BOMBAS PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL TRIFÁSICO DE 0,5 CV A 12,5 CV.	SERV	100
9	12363	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DO ROTOR DAS BOMBAS PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL TRIFÁSICO DE 0,5 CV A 12,5 CV.	SERV	100
10	12364	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DAS BOMBAS PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL TRIFÁSICO DE 0,5 CV A 12,5 CV.	SERV	100
11	12365	SERVIÇO EM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO INCLUINDO REBOBINAMENTO, SE NECESSÁRIO: SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DAS BOMBAS, SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DO ROTOR DAS BOMBAS, SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS BOMBAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COMPLETA, PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE 0,5 CV.	SERV	10
12	12366	SERVIÇO EM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO INCLUINDO REBOBINAMENTO, SE NECESSÁRIO: SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DAS BOMBAS, SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DO ROTOR DAS BOMBAS, SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS BOMBAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COMPLETA, PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE 2 CV.	SERV	5
13	12367	SERVIÇO EM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO INCLUINDO REBOBINAMENTO, SE NECESSÁRIO: SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DAS BOMBAS, SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DO ROTOR DAS BOMBAS, SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS BOMBAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COMPLETA, PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE 3 CV.	SERV	10
14	12368	SERVIÇO EM MOTOR ELÉTRICO DAS BOMBAS INCLUINDO REBOBINAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO, SE NECESSÁRIO: SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DAS BOMBAS, SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DO ROTOR DAS BOMBAS, SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS BOMBAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COMPLETA, PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE 4 CV.	SERV	15
15	12369	SERVIÇO EM MOTOR ELÉTRICO INCLUINDO REBOBINAMENTO, SE NECESSÁRIO: SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DAS BOMBAS, SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DO ROTOR DAS BOMBAS, SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS BOMBAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COMPLETA, PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE 5 CV.	SERV	30
16	12370	SERVIÇO EM MOTOR ELÉTRICO INCLUINDO REBOBINAMENTO, SE NECESSÁRIO: SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DAS BOMBAS, SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DO ROTOR DAS BOMBAS, SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS BOMBAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COMPLETA, PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE 7,5 CV.	SERV	50
17	12371	SERVIÇO EM MOTOR ELÉTRICO INCLUINDO REBOBINAMENTO, SE NECESSÁRIO: SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DAS BOMBAS, SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DO ROTOR DAS BOMBAS, SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS BOMBAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COMPLETA, PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE 10 CV.	SERV	20
18	12372	SERVIÇO EM MOTOR ELÉTRICO INCLUINDO REBOBINAMENTO, SE NECESSÁRIO: SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DAS BOMBAS, SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DO ROTOR DAS BOMBAS, SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS BOMBAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COMPLETA, PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE 12,5 CV.	SERV	30

Carangola – MG, 27 de abril de 2026

Moisés Vitor Moreira de Lira

Chefe da Seção de Material e Patrimônio