



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
PRAÇA PADRE ALTAMIRO DE FARIA, CENTRO
CNPJ:18.308.734/0001-06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PONTE MISTA

DATA EM QUE AS FOTOS FORAM TIRADAS: 09/09/2025

LOCAL: COMUNIDADE DOS TEIXEIRAS- SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG

DATA DO RELATÓRIO: 22/09/2025

FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DA OBRA

FOTO 01



Descrição: Rede elétrica

FOTO 03

FOTO 02



Descrição: Local da Ponte

FOTO 04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
PRAÇA PADRE ALTAMIRO DE FARIA, CENTRO
CNPJ:18.308.734/0001-06



Descrição: Ponte Existente

FOTO 05



Descrição: Local da Ponte


FOTO 06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
PRAÇA PADRE ALTAMIRO DE FARIA, CENTRO
CNPJ:18.308.734/0001-06



Descrição: Córrego



Descrição: Local da Ponte

ASSINATURA

Deibson Dianini de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-MG 177.789/D