

## Prefeitura de Rio Novo

### RELATÓRIO DE INVIABILIDADE DE VEÍCULO

#### Identificação do Veículo:

Marca/Modelo: VW/Gol 1.0L MC4

Cor: Branca

Combustível: Álcool/Gasolina

Ano de Fabricação/Modelo: 2019/2020

Placa: QXH-9225

Chassi: 9BWAG45U4LT083203

RENAVAM: 01218577573

#### 1. Objetivo

O presente relatório tem como objetivo avaliar as condições de uso do veículo acima identificado, verificando sua viabilidade operacional, econômica e de segurança para permanência na frota.

#### 2. Histórico e Condições Gerais

O veículo foi envolvido em sinistro (colisão), apresentando danos que impactam diretamente sua estrutura e funcionamento. Atualmente, encontra-se com limitações operacionais, comprometendo sua utilização regular.

#### 3. Condições Mecânicas e Estruturais

Após avaliação, foram constatados os seguintes pontos:

Danos decorrentes de colisão, com possíveis comprometimentos estruturais;

Sistema de direção comprometido, necessitando substituição completa;

Desalinhamento estrutural e riscos à dirigibilidade;

Possíveis avarias em componentes da suspensão;

Necessidade de reparos corretivos de média a alta complexidade.

#### 4. Custos de Recuperação

A recuperação do veículo demanda investimentos elevados, incluindo:

Substituição integral do sistema de direção;

Reparos estruturais e de funilaria;

Revisão completa dos sistemas de segurança e mecânicos;

Custos de mão de obra especializada.

Diante disso, o custo total para recuperação tende a ser elevado, podendo ultrapassar níveis economicamente viáveis em relação ao valor de mercado do veículo.

#### 5. Segurança Operacional


O estado atual do veículo compromete significativamente a segurança, tendo em vista:

Risco na dirigibilidade devido ao problema na direção;

Possível comprometimento da integridade estrutural;

Insegurança para uso em atividades institucionais.

#### 6. Conclusão



PAULO CESAR G MOREIRA LTDA

CNPJ: 46337793000130

Rua Dr. Cândido de O. Ribeiro, nº 681, Galpão B, Rio Novo - MG

☎ (32) 9 9865-2512

✉ mecautecrionovo2@gmail.com

Diante do exposto, conclui-se que o veículo VW/Gol 1.0L MC4, placa QXH-9225, encontra-se inviável para uso, considerando os aspectos técnicos, econômicos e de segurança.

Recomenda-se a retirada do veículo da frota, com destinação adequada, podendo ser por meio de alienação, leilão ou baixa patrimonial, conforme legislação vigente.



*Handwritten signature*


PAULO CESAR G MOREIRA LTDA

CNPJ: 46337793000130

Rua Dr. Cândido de O. Ribeiro, nº 681, Galpão B, Rio Novo - MG

☎ (32) 9 9865-2512

✉ mecautecrionovo2@gmail.com



---

PAULO CESAR G MOREIRA.  
RIO NOVO-MG. 26/02/2026.