

## **Prefeitura de Rio Novo**

### **RELATÓRIO DE INVIABILIDADE DE VEÍCULO**

#### Identificação do Veículo:

Marca/Modelo: VW/Gol MPI

Cor: Branca

Combustível: Álcool/Gasolina

Ano de Fabricação/Modelo: 2022/2023

Placa: RUM-4F98

Chassi: 9BWAG45UXPT011539

RENAVAM: 01301572540

#### 1. Objetivo

O presente relatório tem como objetivo avaliar as condições de uso do veículo acima identificado, verificando sua viabilidade operacional, econômica e de segurança para permanência na frota.

#### 2. Histórico e Condições de Uso

O veículo foi submetido a uso intenso em zona rural, trafegando frequentemente em estradas não pavimentadas, com presença de poeira, lama e irregularidades, fatores que contribuem significativamente para o desgaste prematuro dos componentes mecânicos.

Adicionalmente, o veículo sofreu avaria frontal, demandando intervenções corretivas.

#### 3. Condições Mecânicas

Após avaliação, constatam-se os seguintes pontos:

Danos na parte frontal em decorrência de colisão;

Comprometimento de componentes da parte dianteira;

Possíveis avarias em itens da suspensão;

Desgaste acentuado de componentes devido ao uso em zona rural;

Necessidade de reparos mecânicos e de funilaria.

#### 4. Custos de Recuperação

A recuperação do veículo demanda investimentos consideráveis, incluindo:

Substituição de peças da parte frontal;

Reparos mecânicos e de funilaria;

Revisões gerais para restabelecimento das condições de uso.

Os custos envolvidos tornam-se elevados, especialmente quando considerados o desgaste decorrente do uso intenso, reduzindo a viabilidade econômica da recuperação.

#### 5. Segurança Operacional

O estado atual do veículo compromete sua segurança, destacando-se:

Riscos à dirigibilidade devido às avarias existentes;

Necessidade de intervenções para garantir condições adequadas de uso;

Inadequação para uso contínuo nas atividades institucionais.

#### 6. Conclusão



PAULO CESAR G MOREIRA LTDA

CNPJ: 46337793000130


Rua Dr. Cândido de O. Ribeiro, nº 681, Galpão B, Rio Novo - MG

(32) 9 9865-2512

mecauteccionovo2@gmail.com

Diante do exposto, conclui-se que o veículo VW/Gol MPI, placa RUM-4F98, encontra-se inviável para uso, considerando os aspectos técnicos, econômicos e de segurança.

Recomenda-se a retirada do veículo da frota, com destinação adequada, podendo ocorrer por meio de alienação, leilão ou baixa patrimonial, conforme legislação vigente.



*[Handwritten signature]*

PAULO CESAR G MOREIRA LTDA

CNPJ: 46337793000130

Rua Dr. Cândido de O. Ribeiro, nº 681, Galpão B, Rio Novo - MG

☎ (32) 9 9865-2512

✉ mecautecrionovo2@gmail.com



PAULO CESAR G MOREIRA  
RIO NOVO-MG. 26/02/2026.