



Danielle Cordeiro <danielle.suprimentos@gmail.com>

PRPe 108/25-Botas

3 mensagens

Danielle Cordeiro <danielle.suprimentos@gmail.com>
Para: Rafael Conde <rafael.tconde@gmail.com>

23 de janeiro de 2026 às 13:45

Boa tarde, Sr. Secretário. Tudo bem?

Segue documentação da empresa Portum Distribuidor Industrial LTDA, para análise técnica.
Encaminhamento também, proposta apresentada pela empresa.

--

À disposição para maiores esclarecimentos.

Danielle Porreca Tavares Cordeiro

Auxiliar Administrativo V
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
Telefone: (35) 3697-2289

11 anexos

-  **Napa - Completo Novo.pdf**
552K
-  **Palmilha de Montagem Completo.pdf**
1095K
-  **Solado Bicomponente completo entressola embutida.pdf**
3088K
-  **Palmilha Limpeza Interna .pdf**
2604K
-  **Forro Completo- 13-05.pdf**
3695K
-  **Forma - Medidas - IPT.pdf**
1880K
-  **Biqueira e Contraforte - Completo.pdf**
2047K
-  **Couro - completo.pdf**
5615K
-  **ABS.pdf**
1419K
-  **Atacador - 13-05 - com diametro.pdf**
2439K
-  **Proposta_Ribeiro_e_Costa_Equipamentos_de_Segurança_LTDA.pdf**
332K

Danielle Cordeiro <danielle.suprimentos@gmail.com>
Para: Rafael Conde <rafael.tconde@gmail.com>

23 de janeiro de 2026 às 14:03



11.2_laudo conforto_MI3.pdf



11.4_IBAMA - CR - Ribeiro e Costa.pdf



11.5_DECLARAÇÃO DE GARANTIA.pdf



ATESTADO RIBEIRO E COSTA - CANO CURTO AM...



CA 47105.pdf

Rafael,

Ficaram faltando esses documentos.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

11 anexos

**Napa - Completo Novo.pdf**

552K

**Palmilha de Montagem Completo.pdf**

1095K

**Solado Bicomponente completo entressola embutida.pdf**

3088K

**Palmilha Limpeza Interna .pdf**

2604K

**Forro Completo- 13-05.pdf**

3695K

**Forma - Medidas - IPT.pdf**

1880K

**Biqueira e Contraforte - Completo.pdf**

2047K

**Couro - completo.pdf**

5615K

**ABS.pdf**

1419K

**Atacador - 13-05 - com diametro.pdf**

2439K

**Proposta_Ribeiro_e_Costa_Equipamentos_de_Segurança_LTDA.pdf**

332K

Rafael Conde <rafael.tconde@gmail.com>

23 de janeiro de 2026 às 15:14

Para: Danielle Cordeiro <danielle.suprimentos@gmail.com>

Prezada Danielle,

em análise a documentação enviada destacamos:

- 1 - Couro utilizado é NAPA e não NOBUCK;
- 2 - Espessura do couro utilizado inferior aos 2,10 mm solicitados;
- 3 - Resistência ao rasgamento do couro inferior ao mínimo de 120 N solicitados,
- 4 - Solado bicomponente não esclarece se utiliza borracha (SBR) altagrip,
- 5 - Resistência a abrasão não compatível,
- 6 - teste realizado com o forro não apresenta o número de ciclos solicitado,

- 7 - Gramatura do forro não observa o mínimo solicitado,
- 8 - Resistência ao rasgamento do forro apresenta amostras que não observaram o mínimo solicitado,
- 9 - Sem informações quanto a marca e modelo e se o mesmo é 100% impermeável,
- 10 - Sem informações da garantia do produto, sendo que na internet a garantia máxima encontrada foi de 3 meses, sendo em sua maioria de 30 dias, não atingindo o período mínimo de 12 meses solicitado.

Dessa forma, entendemos que o produto não atende ao solicitado.

Att.

Rafael Tadeu Conde Maria

[Texto das mensagens anteriores oculto]