

- ✓ Em relação a foto abaixo, a disposição dos cilindros não comporta nas ambulancias tipo A com acessibilidade, devido à disposição dos 4 bancos dos acompanhantes.

Nesse caso, pede-se que traga foto dos cilindros na própria ambulância de acessibilidade para uma assertiva montagem do veículo.

Foto 5: Disposição de 2 cilindros de oxigênio para ambulâncias do tipo A com acessibilidade

