



L Q DE JESUS

R 1, 38 PERA 3 - 69460-000 COARI - AM
CNPJ:32.021.272/0001-64 I.E: 05.405.577-6
Fone/Fax: (92) 99219-0829 ljqueiroz@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

Razão Social: L Q DE JESUS

CNPJ: 32.021.272/0001-64 Insc Est: 05.405.577-6


Endereço Completo: 1, PERA 3 COARI - AM

Tel: (92)99219-0829- **Cel:** (92)99339-4080

E-mail: ljqueiroz@hotmail.com

1. A empresa acima qualificada, por seu representante legal, propõe o fornecimento do(s) material(is) definidos no orçamento e anexo indicada, nas condições conforme anexo A
2. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
3. Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta dispensa de licitação.

Manaus, 01 de agosto de 2025.


Lucineia Queiroz de Jesus
CPF: 902.595.562-20



L Q DE JESUS

R 1, 38 PERA 3 - 69460-000 COARI - AM
CNPJ:32.021.272/0001-64 I.E: 05.405.577-6
Fone/Fax: (92) 99219-0829 ljqueiroz@hotmail.com

ANEXO A

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de manutenção corretiva do poço artesiano do Batalhão, incluindo a substituição da bomba submersa (apenas o serviço), a substituição dos cabos elétrico e náutico e das conexões (luvas), a limpeza/desinfecção do poço com a aplicação de produto químico, a análise da água, além da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)	01	R\$ 15.035,16	R\$ 15.035,16
			R\$ 15.035,16

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de manutenção corretiva no Poço nº 1, localizado nas dependências do 4º Batalhão de Aviação do Exército, compreendendo a execução das seguintes atividades:

- 1. Remoção da bomba submersa e do conjunto edutor, de forma técnica e segura, a fim de permitir o acesso ao interior do poço para realização de inspeção, limpeza e eventual substituição de componentes.*
- 2. Substituição do cabo náutico, responsável pela sustentação da bomba, com instalação de novo cabo de características equivalentes ou superiores, garantindo a segurança e durabilidade do sistema.*
- 3. Aplicação de produto químico dispersante, adequado para uso em poços artesianos, com o objetivo de auxiliar na desagregação de sedimentos e impurezas aderidas às paredes internas do poço.*
- 4. Limpeza do poço com compressor de ar comprimido, promovendo a suspensão e remoção dos sedimentos acumulados no fundo, com método não agressivo à estrutura do poço, conforme boas práticas técnicas do setor.*
- 5. Fornecimento e instalação de luvas de conexão em ferro galvanizado de 2", substituindo conexões danificadas por novas peças de alta resistência, assegurando a vedação adequada e a durabilidade do sistema hidráulico.*
- 6. Substituição do cabo elétrico da bomba, responsável pela alimentação elétrica do equipamento, devendo ser instalado cabo novo, compatível com as especificações técnicas da bomba utilizada.*