



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - SEMOP
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS - SPOE

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DO OBJETO - CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS

Objeto:

AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS

Utilização dominante do edifício:

EDUCACIONAL

Endereço:

Rodovia Comandante Pedro Salvador Diniz,
Bairro Fortaleza, Santana - AP, 68926-300.

Equipamentos no Entorno:

Predominantemente Residencial/Público.

Número de Pavimentos:

01 (um) pavimento


Objetivo do relatório:

Visita Técnica.


Sistema viário do entorno

Público.

Localização:



Lote:



OBSERVAÇÃO:

No dia 29 de abril de 2022, procedeu-se a vistoria “in loco”, com a finalidade de averiguar a atual situação em que a edificação existente se encontra, afim de estabelecer parâmetros para ampliação da Creche Miguel Jorge.

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DO OBJETO - CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS

Foto 01

FACHADA DA EDIFICAÇÃO.



Foto 02

ENTRADA DA EDIFICAÇÃO




Foto 03

PLAYGROUND



Foto 04

PLAYGROUND



Foto 05

LATERAL DA EDIFICAÇÃO



Foto 06

JARDIM LATERAL DA EDIFICAÇÃO



LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DO OBJETO - CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS

Foto 07

JARDIM LATERAL DA EDIFICAÇÃO



Foto 08

JARDIM LATERAL DA EDIFICAÇÃO



Foto 09

JARDIM LATERAL DA EDIFICAÇÃO



Foto 10

FOSSAS DA EDIFICAÇÃO



Foto 11

JARDIM POSTERIOR



Foto 12

ÁREA DE RECEPÇÃO



LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DO OBJETO - CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS

Foto 13

PÁTIO PRINCIPAL



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 14


BANHEIRO INFANTIL PCD, HOJE FUNCIONA COMO DEPÓSITO



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 15


BANHEIRO INFANTIL PCD, HOJE FUNCIONA COMO DEPÓSITO



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 16


BANHEIRO INFANTIL



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 17

BANHEIRO INFANTIL



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 18

BANHEIRO INFANTIL



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DO OBJETO - CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS

Foto 19


BANHEIRO INFANTIL



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 20

BANHEIRO INFANTIL



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 21

BANHEIRO INFANTIL



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 22

SECRETARIA



1590 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 23


DIRETORIA



1590 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 24

**BANHEIRO DIRETORIA, APRESENTA
DESTACAMENTO DO REVESTIMENTO**



1590 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DO OBJETO - CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS

Foto 25

SALA MULTIUSO E INFORMÁTICA



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 26


SALA DOS PROFESSORES



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 27


BANHEIRO SALA DOS PROFESSORES



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 28


SALA DE AULA



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 29

SALA DE AULA



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 30

BANHEIRO DE AULA



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DO OBJETO - CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS

Foto 31

SALA DE AULA



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 32

SALA DE AULA



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 33

CORREDOR DE ACESSO AOS BANHEIROS



1590 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 34


BANHEIRO MASCULINO



1590 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 35

BANHEIRO FEMININO



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 36

DEPÓSITO



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DO OBJETO - CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS

Foto 37

SALA DE AULA ADAPTADA



Foto 38

SALA DE AULA



Foto 39

REFEITÓRIO



Foto 40

COBERTURA DO REFEITÓRIO



Foto 41

BEBEDOURO



Foto 42

CARGA E DESCARGA



LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DO OBJETO - CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS

Foto 43

COZINHA



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 44

FOGÃO



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 45

ÁREA DE LAVAGEM COZINHA



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 46

ÁREA DE SERVIÇO "IMPROVISADA", DENTRO DA COZINHA



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

Foto 47

DESPENSA



2450 Rodovia Salvador Diniz
Fortaleza
Santana
Amapá

ÁRTHÉMIS LAGÓIA
ARQUITETA E URBANISTA/CAU N° A153526-9
Santana, setembro de 2025.

ÁRTHÉMIS LAGÓIA
Arquiteta e Urbanista
CAU N° A153526-9

