

URGENTE - Telhado complexo rodoviária

Astrid Cristianne Dilger Sanches <asanches@curitiba.pr.gov.br>

Qua, 27/04/2022 13:21

Para: Renata Domingues Sampaio <renata.domingues@iphan.gov.br>; Ernesto Amorin Assef <ernesto.assef@iphan.gov.br>

 5 anexos (3 MB)

IMG_20220426_161356_455.jpg; IMG_20220426_161347_544.jpg; IMG_20220426_161417_047.jpg;
IMG_20220426_161327_883.jpg; IMG_20220426_161332_844.jpg;

Boa tarde Renata e Ernesto

Solicitamos vistoria do IPHAN com urgência no Bloco Ferroviário da Rodoferroviária de Curitiba, face queda dos pedaços do telhado na parte final do bloco, conforme demonstram as fotos anexas.

Apesar de ser o final do prédio e área de depósito conforme vocês mesmos verificaram, funcionários da URBS, Serra Verde e pedestres podem ser atingidos por pedaços de telha que caíam sobre os mesmos.

O pátio da área de desembarque na frente do bloco é utilizado.

Também pessoas que buscam ajuda na FAS também circulam pelo local.

Atte.

Astrid Cristianne D. Sanches
Área de Engenharia, Projetos e Obras
Urbanização de Curitiba S.A.
3320-3386

De: "Rogerio Correia" <rogcorreia@urbs.curitiba.pr.gov.br>
Para: "astrid sanches" <asanches@urbs.curitiba.pr.gov.br>, "alceu portella" <aportella@urbs.curitiba.pr.gov.br>
Cc: "marcos cabral" <macabral@urbs.curitiba.pr.gov.br>, "alecio giovanelli" <agiovanelli@urbs.curitiba.pr.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de Abril de 2022 12:12:43
Assunto: Fwd: Telhado complexo rodoviária

Olá
Alceu/ Astrid!

Segue abaixo o relato do Reginaldo da Unidade de Vistoria e Fiscalização referente as condições do telhado no Bloco Ferroviário, não sei até onde podemos intervir ou se já tem a tratativa para este caso, mas vale o registro e se possível encaminhamento para quem é de competência.

Att



URBS – Urbanização de Curitiba S.A.

ROGÉRIO CORREIA

Unidade de Segurança e Medicina Ocupacional
Área de Desenvolvimento Humano e Organizacional
+55 41 3320-3013
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

De: "alecio giovanelli" <agiovanelli@urbs.curitiba.pr.gov.br>

Para: "rogerio correia" <rogcorreia@urbs.curitiba.pr.gov.br>

Cc: "marcos cabral" <macabral@urbs.curitiba.pr.gov.br>, "Alessandro Cesar de Souza Alves" <alalves@urbs.curitiba.pr.gov.br>, "Adilto Jose Menegari" <amenegari@urbs.curitiba.pr.gov.br>, "elio lopes" <ellopes@urbs.curitiba.pr.gov.br>, "Jair Sotto Maior Neto" <jmaior@urbs.curitiba.pr.gov.br>, "marcelo Tavares Luchtenberg" <mluchtenberg@urbs.curitiba.pr.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 27 de abril de 2022 12:00:31

Assunto: Telhado complexo rodoviária

Bom dia,

A cobertura do bloco Estação Rodoferroviária, precisamente no final, ao lado da FAS, em virtude de eventos de grande proporção causados pelas chuvas e ventos, teve o telhado visivelmente danificado. Telhas caíram, e há ainda **pedaços de telhas pendurados**.

Essa situação já é de algum tempo...e teve importante piora agora em fevereiro.

Embora não há Unidades da Urbs funcionando ali próximo, a condição atual ao nosso ver propicia a possibilidade de acidentes graves... já que pessoas podem transitar pelo local, até mesmo funcionários da Urbs que trabalhem na limpeza do complexo da Rodoferroviária.

Em datas pontuais de grande movimento na Rodoviária, táxis acessam este "bolsão", e a UCM isolou com cones e fita a parte próxima ao telhado danificado, porém, entendemos que a situação merece um cuidado maior, já que a Urbs está instalada nesse complexo da Rodoferroviária.

Nesse sentido, encaminhamos essa mensagem para avaliação.

Att,



URBS – Urbanização de Curitiba S.A.

ALÉCIO REGINALDO GIOVANELLI

Unidade de Vistoria e Fiscalização

+55 41 3320-3146

www.urbs.curitiba.pr.gov.br





