



Universidade Federal
de Mato Grosso

PREGÃO ELETRÔNICO

31/2023

CONTRATANTE (UASG)

(154045 – Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT)

OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

VALOR ESTIMADO TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 2.127.033,94 (dois milhões, cento e vinte e sete mil trinta e três reais e noventa e quatro centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia **05/09/2023** às **09:30h** (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço por grupo.

MODO DE DISPUTA:

Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NÃO.



Universidade Federal
de Mato Grosso

SUMÁRIO

1. DO OBJETO	3
2. DO REGISTRO DE PREÇOS.....	3
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO	3
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	5
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.....	7
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES .	8
7. DA FASE DE JULGAMENTO	13
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO.....	16
9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....	18
10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA	18
11. DOS RECURSOS	19
12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES.....	20
13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	23
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	23

ANEXOS



Universidade Federal
de Mato Grosso

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 31-2023

Processo: 23108.034423/2023-25

PREÂMBULO

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – FUFMT, Fundação Pública instituída pela Lei Nº 5.647, de 10 de dezembro de 1970, inscrita no CNPJ 33.004.540/0001-00, mediante o pregoeiro **FERNANDO OLIVEIRA TUPAN** designado pela PORTARIA REITORIA-UFMT Nº 11, DE 13 DE JANEIRO DE 2023, torna público para conhecimento dos **interessados** que na data, horário e local indicado, fará realizar licitação na modalidade **Pregão Eletrônico, para registro de preços, do tipo menor preço por lote, para contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia**, conforme as condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará integralmente as disposições da **Lei nº 14.133**, de 1º de abril de 2021, do **Decreto nº 11.462**, de 31 de março de 2023, **das resoluções e normativos internos da FUFMT, e observará ainda as demais legislações vigentes, pertinentes ao objeto desta licitação ainda que não relacionadas.**

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é **a futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em 4 (quatro) lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.

1.3. **O critério de julgamento será o menor preço do lote, observadas as exigências contidas neste Edital e seus anexos quanto às especificações do objeto;**

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).



3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluía a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#) e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

3.6. Não poderão disputar esta licitação:

3.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.6.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;



3.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021](#).

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).

3.12. A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta **com a descrição do objeto**, o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.12.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:



4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);

4.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);

4.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021](#).

4.6.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:



4.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. **Valor unitário do item (R\$) e a respectiva quantidade em todos os itens que compõe o lote;**

5.1.2. Marca;

5.1.3. **Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.**

5.1.4. **Os licitantes deverão cotar o quantitativo total previsto na tabela constante do Termo de Referência.**

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para a contratação.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.



5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa) dias**, a contar da data de sua apresentação.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inciso IX, da Constituição](#); ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5.10. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

5.11. Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.



- 6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 6.5. O lance deverá ser ofertado **pelo valor unitário de cada item que compõem o lote.**
- 6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$ 0,01 (um centavo).**
- 6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.
- 6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
- 6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela



possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

6.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.



6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), regulamentada pelo [Decreto nº 8.538, de 2015](#).

6.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#), nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:



6.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.22.1. Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item específico do grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade e serão observados os seguintes preços unitários máximos como critério de aceitabilidade:

6.22.1.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

6.22.2. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.3. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.22.4. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.22.5. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.22.6. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.22.6.1. A proposta final, devidamente preenchida na forma do Anexo II – Modelo de Proposta de Preço, assinada pelo representante legal, ajustada ao lance final e negociado do licitante vencedor deverá ser ANEXADA NO SISTEMA e também enviada via e-mail: gl.proadi@ufmt.br no prazo de definido no subitem acima.

6.22.7. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.



7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), legislação correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#).

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. ([IN nº 3/2018, art. 29, caput](#))

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. ([IN nº 3/2018, art. 29, §1º](#)).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. ([IN nº 3/2018, art. 29, §2º](#)).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.5.1 e 3.7 deste edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no [artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. conter vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;



7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o *caput*, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise da exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação do custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução;

7.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a lei.

7.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.



7.11.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.

7.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;

7.11.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

7.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.12.3. **A inobservância do prazo fixado pela FUFMT para a entrega das respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos considerados insuficientes/incompletos, poderá ocasionar a desclassificação da proposta.**

7.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.14. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.15. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.17. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.



8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

8.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. A habilitação será verificada por meio do SicaF, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. ([IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º](#)).



8.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. ([IN nº 3/2018, art. 7º, caput](#)).

8.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. ([IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único](#)).

8.12. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, **no prazo de 2 (duas) horas úteis**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

8.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no [§ 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

8.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#), e [IN 73/2022, art. 39, §4º](#)):

8.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.



8.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

9.2.1. A solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

9.2.2. A justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes do Termo de Referência, com indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.5. O preço registrado, com indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

9.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1. Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

10.1.2. Dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.



10.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

10.3.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.3.2. Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas no art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

10.4. Nas hipóteses de nenhum dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos e em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.4.1. Convocar os licitantes que mantiverem sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.



- 11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico **SEI UFMT, podendo ainda ser solicitada cópia digital por meio do e-mail gl.proadi@ufmt.br**.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
 - 12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
 - 12.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
 - 12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
 - 12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
 - 12.1.2.4. deixar de apresentar amostra, **quando solicitado**;
 - 12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
 - 12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
 - 12.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
 - 12.1.5. fraudar a licitação;
 - 12.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 - 12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - 12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - 12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
 - 12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.



12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato lícitado, **devendo ser** recolhida no prazo máximo **de 30 dias úteis**, a contar da comunicação oficial.

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato lícitado.

12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato lícitado.

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item [12.1.3](#), caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda



da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

12.15. **Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei nº 14.133, de 2021).**

12.16. **A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei nº 14.133, de 2021).**

12.17. **O contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei nº 14.133, de 2021).**

12.18. **As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.**



13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.
- 13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- 13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo e-mail gl.proadi@ufmt.br, ou por petição dirigida ou protocolada, **via Sistema Eletrônico de Informações – SEI**.
- 13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.
- 13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
- 14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
- 14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
- 14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://www.ufmt.br/publicacoes?page=1&category=6&dateStart=&dateEnd=>.
- 14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:



**Universidade Federal
de Mato Grosso**

- 14.11.1. ANEXO I - Termo de Referência
 - 14.11.1.1. Apêndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar
- 14.11.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;
- 14.11.3. ANEXO III – Ata de Registro de Preços
- 14.11.4. ANEXO IV - Minuta de Termo de Contrato;

Edital Elaborado por:

Jéssica Pereira
Assistência da Coordenação

Aprovado por:

Edilson Pereira Marins
Coordenador de Gestão de Contratações



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA 28-2023



Universidade Federal
de Mato Grosso

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO Nº 31-2023

À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO,

Pelo presente, a fornecedora, CNPJ/CPF, abaixo assinada por seu representante legal, concorda plenamente com os termos do edital e termo de referência do **Pregão Eletrônico n.º 31-2023**, disponíveis online no site <https://www.gov.br/compras>, bem como compromete-se a executar os serviços na forma proposta durante o certame e ratificada na tabela abaixo, atendendo completamente as condições do edital e seus anexos, durante o período de vigência do contrato.

Lote XXXXXXXXXXXXX						
CATSER	Item	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Valor unitário com BDI	Valor Total com BDI
	1					
	2					
	3					
	...					

Declaramos que na presente proposta de preço estão incluídos todos os impostos, taxas e despesas administrativas e que estamos cientes da execução do serviço e suas especificidades.

Prazo de validade da proposta: No mínimo, **90 (noventa) dias** a contar da apresentação desta proposta.

1. DADOS BANCÁRIOS:

Banco: _____ AG: _____ C/C: _____

2. CONTATO PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÕES E COMUNICAÇÕES:

Logradouro (Av./Rua)	
Número	
Bairro	



Universidade Federal
de Mato Grosso

CEP	
Complemento	
Cidade/Estado	
Telefone (s) Fax	
E-mail	
Responsável	

Declaramos que manteremos atualizados os dados de contato e endereço, junto à FUFMT, durante toda a validade do contrato, sendo de nossa responsabilidade o não recebimento de quaisquer comunicações da FUFMT devido à desatualização dos dados cadastrais.

Havendo a necessidade de atualização dos dados cadastrais, encaminharemos e-mail para gprp.proadi@ufmt.br

3. DADOS DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA (para a assinatura do contrato):

Nome completo	
RG	
CPF	
Cargo/Função	
E-mail	
Telefone	

_____, ____ de _____ de 2023.

Assinatura e Carimbo do Representante Legal da licitante



Universidade Federal
de Mato Grosso

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Coordenação de Gestão de Contratações, sediada na Avenida Fernando Correia da Costa, nº 2367, bairro Boa Esperança, CEP 78.060-900, Cuiabá/MT, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 33.004.540/0001-00, neste ato representado pelo Senhor Adriano Aparecido de Oliveira, Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura, nomeado(a) pela Portaria nº de de de 202..., publicada no de de de, portador da matrícula funcional nº, considerando o julgamento da licitação na modalidade **Pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços nº 31/2023**, publicado no Diário Oficial da União de/...../....., **processo administrativo nº 23108.034423/2023-25**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual **contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia**, especificados no item 1.1 do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 31/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)							
Lote	CATSER	Item	Especificação	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário com BDI	Valor Total com BDI

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.



3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – FUFMT.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, conforme justificativa apresentada no **Despacho 5962666, do processo administrativo SEI 23108.034423/2023-25.**

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.



5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.



6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.



7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.



8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

- 9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
- 9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- 9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
- 9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
 - 9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

- 9.4.1. Por razão de interesse público;
- 9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- 9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

- 10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses



Universidade Federal
de Mato Grosso

em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em uma via de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, **vai assinada digitalmente, PREFERENCIALMENTE**, pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)



Universidade Federal
de Mato Grosso

Anexo da Ata de Registro de Preços

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)							
Lote	CATSER	Item	Especificação	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário com BDI	Valor Total com BDI

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)							
Lote	CATSER	Item	Especificação	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário com BDI	Valor Total com BDI



Universidade Federal
de Mato Grosso

ANEXO IV

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº _____/FUFMT/20XX

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO E A EMPRESA PROCESSO Nº
23108.034423/2023-25

Pelo presente instrumento e regido pela Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO**, Instituição de Ensino Superior com personalidade jurídica de direito público, instituída pela Lei 5.647, de 10/12/70 e Decreto nº 69.370, de 17/10/71, inscrita no CNPJ sob o nº 33.004.540/0001-00, estabelecida em Cuiabá-MT, Campus Universitário, Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 2.367, Bairro Boa Esperança, CEP 78.060-900, doravante denominada de **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo seu Reitor, **Prof. EVANDRO APARECIDO SOARES DA SILVA**, nomeado pelo Decreto de 08 de Outubro de 2020, publicada no DOU de 09 de Outubro de 2020, portador da Matrícula SIAPE nº 1724819, e a empresa, inscrita no CNPJ sob o nº, situada, no bairro, cidade de, CEP, telefone (.....), e-mail:, neste ato representado pelo(a) **Sr(a)**, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos., denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, tendo em vista o que consta no Processo SEI nº **23108.034423/2023-25**, o **Pregão Eletrônico – FUFMT 31/2023**, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações vigentes, pertinentes ao objeto licitado e demais normas aplicáveis à espécie aos quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO ([art. 92, I e II](#))

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de serviços comuns de engenharia.

1.2. Objeto da contratação:



Lote XXXXXXXXXXXXX						
CATSER	Item	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Valor unitário com BDI	Valor Total com BDI
	1					
	2					
	3					
	...					

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. O Edital da Licitação;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 2.1. O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da assinatura do contrato, na forma do [artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS ([art. 92, IV, VII e XVIII](#))

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

- 5.1.1. O valor total da contratação é de R\$ (....)



5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos **de serviços efetivamente prestados**.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em ___/___/___ (DD/MM/AAAA).

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, **do índice IPCA**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir dos efeitos data da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto da nova solicitação.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o contratado obrigado a apresentar memória do cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo).

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:



- 8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.
- 8.5. Notificar o contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- 8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.10. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.11.1. A Administração terá o prazo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de **60 (sessenta) dias**.
- 8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (§4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso [do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 8.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.
- 8.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
- 8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde do trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
- 8.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.



8.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior ([art. 137, II](#)) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o [Código de Defesa do Consumidor \(Lei nº 8.078, de 1990\)](#), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do [artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021](#);

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações



trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação ([art. 116](#));

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas ([art. 116, parágrafo único](#));

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no [art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021](#);

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.



- 9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
- 9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
- 9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
- 9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
- 9.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
- 9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
- 9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
- 9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
- 9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
- 9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
- 9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do [artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006](#), de:
- 9.37.1. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;
- 9.37.2. Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;
- 9.37.3. Florestas plantadas; e
- 9.37.4. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificadas do órgão ambiental competente.
- 9.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
- 9.38.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos florestais;



- 9.38.2. Cópias dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF, mantido pelo IBAMA, quanto tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidades válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, e legislação correlata;
- 9.38.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e
- 9.38.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.
- 9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
- 9.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.
- 9.39.2. Nos termos dos [artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002](#), o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
- 9.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.
- 9.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.
- 9.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
- 9.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
- 9.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.



- 9.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado provará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
- 9.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
- 9.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na [Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006](#), e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
- 9.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da [Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90](#), e legislação correlata.
- 9.41. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.
- 9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.
- 9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.
- 9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).
- 9.45. **O contratado deverá apresentar o RRT (arts. 45 e 46 da Lei 12.1378, de 2010) e/ou ART (arts. 1º e 2º da Lei 6.496, de 1977) e/ou TRT (arts. 16 e 19 da Lei nº 13.639, de 2018) relativo aos serviços de arquitetura, engenharia ou técnica industrial, respectivamente, para fins de identificação da responsabilidade técnica pela execução contratual, conforme Súmula TCU nº 260.**

CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD



- 10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- 10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
- 10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
- 10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
- 10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- 10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- 10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- 10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- 10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- 10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
- 10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
- 10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
- 10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

- 11.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXXXXXXXXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.



- 11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.
- 11.3. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
- 11.4. Será permitida a substituição da apólice do seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.
- 11.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.
- 11.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
- 11.6.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
 - 11.6.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao contratado; e
 - 11.6.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.
- 11.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.2, observada a legislação que rege a matéria.
- 11.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
- 11.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
- 11.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
- 11.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
- 11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, contados da data em que for notificada.
- 11.13. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
- 11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).
 - 11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato



que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

11.14. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

11.15. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

11.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao contratado.

11.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

11.18. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- iv) **Multa:**

- (1) Moratória de **0,25% (vinte e cinco décimos por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de **20 (vinte) dias**;



(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o [inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021](#).

(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.

(4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.

(5) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 5% a 10% do valor do Contrato.

(6) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 5% do valor do Contrato.

(7) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 2,5% a 5% do valor do Contrato.

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.



12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos [na Lei nº 12.846, de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida [Lei \(art. 159\)](#).

12.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).

12.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da [Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022](#).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL ([art. 92, XIX](#))

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

13.3.1. Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

13.3.2. Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139](#) da mesma Lei.



13.4.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.1.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizações e multas.

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ([art. 92, VIII](#))

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

PTRES:	
FONTE:	
NATUREZA DE DESPESA:	
UGR:	
PI:	
VALOR R\$:	

15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS ([art. 92, III](#))

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor](#) – e normas e princípios gerais dos contratos.



Universidade Federal
de Mato Grosso

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).

14.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011](#), c/c [art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012](#).

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO ([art. 92, §1º](#))

18.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em **Mato Grosso**, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme [art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21](#).

Cuiabá, de de 2023.

EVANDRO APARECIDO SOARES DA SILVA
Reitor da FUFMT

NOME DO REPRESENTANTE
Representante legal da contratada

TR 28-2023

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA – LICITAÇÃO**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO**

(Processo Administrativo nº 23108.034423/2023-25)

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de **empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

LOTE 1 - VIDROS						
CATSER	Item	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unit com BDI	Valor Total com BDI
5800	01	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO, PVC OU MADEIRA.	m²	220	R\$ 24,00	R\$ 5.280,00
5800	02	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	m²	100	R\$ 425,12	R\$ 42.512,00
5800	03	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	m²	20	R\$ 459,79	R\$ 9.195,80
5800	04	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE.	m²	20	R\$ 378,90	R\$ 7.578,00
5800	05	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	m²	40	R\$ 384,37	R\$ 15.374,80
5800	06	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE.	m²	20	R\$ 256,40	R\$ 5.128,00
337	07	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	60	R\$ 801,21	R\$ 48.072,60
5789	08	PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA DE 10MM, EXCLUSIVE ACESSÓRIOS.	m²	42	R\$ 619,47	R\$ 26.017,74

7369	09	ACESSÓRIOS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO (MOLA HIDRÁULICA E CONJUNTO DE FERRAGENS CROMADAS)	UN	20	R\$ 1.514,67	R\$ 30.293,40
371120	10	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.	UN	30	R\$ 1.207,60	R\$ 36.228,00
	SUBTOTAL - LOTE 01					R\$ 225.680,34
	LOTE 2 - DIVISÓRIAS					
	Item	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unit com BDI	Valor Total com BDI
1635	11	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL.	m²	180	R\$ 21,13	R\$ 3.803,40
15814	12	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	1140	R\$ 8,00	R\$ 9.120,00
18180	13	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	290	R\$ 5,32	R\$ 1.542,80
18180	14	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	1150	R\$ 1,72	R\$ 1.978,00
15814	15	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), PERFIS EM ALUMÍNIO, E = 35 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	180	R\$ 165,90	R\$ 29.862,00
7991	16	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	m²	225	R\$ 123,03	R\$ 27.681,75
7991	17	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.	m²	225	R\$ 137,21	R\$ 30.872,25
7991	18	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E GUIAS, COM VÃOS.	m²	345	R\$ 92,12	R\$ 31.781,40
7991	19	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E GUIAS, SEM VÃOS.	m²	345	R\$ 89,57	R\$ 30.901,65
15814	20	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA EM PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA.	und	20	R\$ 460,13	R\$ 9.202,60
18180	21	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	m²	290	R\$ 47,26	R\$ 13.705,40

18180	22	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	1150	R\$ 93,57	R\$ 107.605,50
5312	23	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR).	M	400	R\$ 8,53	R\$ 3.412,00
SUBTOTAL - LOTE 02						R\$ 301.468,75
LOTE 3 - PINTURA						
	Item	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unit com BDI	Valor Total com BDI
13455	24	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA.	M	12.000	R\$ 1,52	R\$ 18.240,00
4057	25	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).	M	24	R\$ 18,78	R\$ 450,72
4057	26	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS).	MXMES	288	R\$ 36,66	R\$ 10.558,08
13455	27	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	6.000	R\$ 21,26	R\$ 127.560,00
13455	28	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	30.000	R\$ 13,84	R\$ 415.200,00
13455	29	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	m²	300	R\$ 2,39	R\$ 717,00
13455	30	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS.	m²	300	R\$ 33,71	R\$ 10.113,00
13455	31	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	m²	3.000	R\$ 10,91	R\$ 32.730,00
20273	32	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	3.000	R\$ 28,21	R\$ 84.630,00
13455	33	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	m²	3.240	R\$ 33,88	R\$ 109.771,20
13455	34	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM	m²	11.340	R\$ 20,77	R\$ 235.531,80

		PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.				
13455	35	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES.	m²	4.860	R\$ 24,82	R\$ 120.625,20
13455	36	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	m²	1.080	R\$ 27,20	R\$ 29.376,00
13455	37	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.	m²	3.780	R\$ 17,84	R\$ 67.435,20
13455	38	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES.	m²	1.620	R\$ 19,74	R\$ 31.978,80
13455	39	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	m²	480	R\$ 36,02	R\$ 17.289,60
13455	40	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.	m²	240	R\$ 26,42	R\$ 6.340,80
13455	41	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.	m²	960	R\$ 21,69	R\$ 20.822,40
13455	42	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	m²	1.200	R\$ 19,32	R\$ 23.184,00
13455	43	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	600	R\$ 36,16	R\$ 21.696,00
13455	44	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	3.000	R\$ 16,36	R\$ 49.080,00
SUBTOTAL - LOTE 03						R\$ 1.433.329,80
LOTE 4 - PAVIMENTO ASFÁLTICO						

	Item	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unit com BDI	Valor Total com BDI
1406	45	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO.	m³	85	R\$ 346,83	R\$ 29.480,55
2836	46	PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INCLUINDO ESTACIONAMENTO).	m²	2.975	R\$ 27,66	R\$ 82.288,50
13455	47	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	7.940	R\$ 6,90	R\$ 54.786,00
SUBTOTAL - LOTE 04						R\$ 166.555,05
VALOR TOTAL						R\$ 2.127.033,94

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como **comuns de engenharia**, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses** contados da assinatura da ata de registro de preços, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual **2023**, conforme detalhamento a seguir

- I) **ID PCA no PNCP: 33004540000100-0-000001/202**
- II) **Data de publicação no PNCP: 13/02/2023**
- III) **Id do item no PCA: 93/2023**
- IV) **Classe/Grupo: 853**
- V) **Identificador da Futura Contratação: 42/2023**

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

- 4.1.1. **Otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição, tais como:**

a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes;

b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

c) Racionalização/economia no consumo de energia e água;

d) Lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica, conforme artigo 33, inciso V, da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, art. 2º do Decreto nº 9.177/2017, e legislação correlata.

4.1.2. Além disso, a Contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber, em cumprimento ao disposto no art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, publicada no DOU de 20/01/2010, conforme transcrito a seguir:

a) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

b) Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

c) Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

e) Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

f) Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, se usadas, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008; e

- Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados durante a execução dos serviços e a destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002;

- Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; - Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas e inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.

Subcontratação

4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.3. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

4.4. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.5. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

Vistoria

4.7. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: 5 dias corridos a partir da emissão da ordem de serviço;

5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:

5.1.2.1. A contratada receberá a Ordem de Serviço contendo o prazo de execução e planilha orçamentária com a descrição dos serviços e seus respectivos preços e quantidades.

5.1.2.2. Para cada serviço concluído será feito termo de recebimento provisório e definitivo.

5.1.2.3. Os serviços realizados devem respeitar os parâmetros de qualidade e funcionamento de acordo com as normas técnicas e as boas práticas de engenharia.

5.1.3. Cronograma de realização dos serviços: será estipulado de acordo com cada demanda e informado na Ordem de Serviço.

Local e horário da prestação dos serviços

5.2. Os serviços serão prestados nos seguintes endereços:

5.2.1. Campus Universitário de Cuiabá: Av. Fernando Corrêa da Costa, nº. 2.367, Boa Esperança, CEP 78.060-900, Cuiabá/MT;

5.2.2. Campus Universitário de Cuiabá Unidade II: Km 16, MT-040 (localizado entre Cuiabá e Santo Antônio do Leverger);

5.2.3. Campus Universitário de Várzea Grande: Av. Projetada A, S/Nº, Bairro CEP: 78156-105 - Chapéu do Sol, Várzea Grande - MT, 78156-105;

5.2.4. Fazenda Experimental: Av. Leverger, 967 - Santo Antônio do Leverger, MT, 78180-000

5.3. Os serviços serão prestados no seguinte horário: das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 de segunda a sexta-feira, sendo aceita realização de trabalho fora dos intervalos e/ou dias citados desde que previamente solicitado à Contratante.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades e qualidades adequadas, promovendo sua substituição quando necessário.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.5.1. A presente contratação constitui-se de itens de serviços comuns de engenharia para a manutenção predial das edificações e de pavimentação da UFMT no campus de Cuiabá.

5.5.2. Os serviços são basicamente instalação de vidros novos ou substituição de vidros quebrados em esquadrias como janelas e portas; execução de pintura interna e externa de alvenarias e esquadrias; instalação de divisórias novas e/ou substituição de divisórias danificadas;

execução de reparos em forros de gesso e de drywall; serviço de tapa buraco em pavimento asfáltico, entre outros conforme tabela contida no item 1.1.

5.5.3. As Ordens de Serviço serão elaboradas conforme as demandas da IFES e respeitarão os limites de quantitativo de acordo com os itens previstos na tabela 1.1 e os preços pactuados nesta contratação.

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.6. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transição e finalização do contrato

5.7. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da [Lei nº 14.133, de 2021](#), e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

- 6.10. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
- 6.11. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);
- 6.12. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);
- 6.13. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);
- 6.14. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

- 6.15. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).
- 6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).
- 6.17. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:
- 6.18. Serão realizados registros fotográficos durante as vistorias de acompanhamento da execução dos serviços.

Gestor do Contrato,

- 6.19. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).
- 6.20. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).
- 6.21. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).
- 6.22. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.23. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.24. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.25. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item.

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

7.2.1. **O pagamento será efetuado somente após a conclusão da Ordem de Serviço e da assinatura dos termos de recebimento provisório e definitivo.**

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.4.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.4.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.6.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.6.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.11. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.14. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do **Índice Nacional de Custo da Construção (INCC)** de correção monetária.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

7.25. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

7.26. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.27. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o [art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#), nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.28. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao

pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração (Instrução Normativa nº 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.29. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO**.

Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**.

Critérios de aceitabilidade de preços

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

Exigências de habilitação

8.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.5. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.6. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.8. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

8.10. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.11. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das

Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.12. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo [Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943](#);

8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.23. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, *caput*, inciso II);

8.24. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.25. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.27. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.28. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 5% do valor total estimado da contratação.

8.30. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

Qualificação Técnica

8.31. **Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade.**

8.32. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.33. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.33.1. **Para o Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Técnico Industrial: responsável técnico pela execução de serviços caracterizados como comuns de engenharia semelhantes aos que constam neste Termo de Referência. Importante frisar que, de acordo com a jurisprudência do TCU, não se exige vínculo empregatício com a participante do certame para a comprovação da capacidade técnica apresentada pelo responsável técnico.**

8.34. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

8.35. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.36. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

8.36.1. **Lote 01: Instalação de 50,00 m² de vidro;**

8.36.2. **Lote 02: Execução de 225,00 m² de parede com placa de gesso acartonado (drywall);**

8.36.3. **Lote 03: Execução de 10.000,00m² de pintura de alvenaria;**

8.36.4. **Lote 04: Execução de 40,00m³ de tapa buraco com PMF.**

8.37. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.37.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.37.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.38. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.38.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.38.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.38.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.38.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.38.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

8.38.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e

8.38.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 2.127.033,94 (dois milhões e cento e vinte e sete mil e trinta e três reais e noventa e quatro centavos)**, conforme custos unitários apostos em anexo.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

10.1.1. **As informações de dotação orçamentária serão inseridas nos autos do processo administrativo, após a definição concreta dos valores da contratação.**

10.1.2. **A dotação orçamentária obrigatoriamente será emitida antes da autorização de despesa e emissão do empenho.**

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Cuiabá, 07 de agosto de 2023.

Documento assinado digitalmente
 RENATA DA SILVA NETO
Data: 08/08/2023 10:54:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renata da Silva Neto

Engenheira Civil



VICTOR ADONA REIS PEREIRA
Engenheiro Civil/
SINFRA/UFMT
OABPE 3141774 - CREA-MT 040687
Victor Adona Reis Pereira

Engenheiro Civil

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES
Data: 08/08/2023 11:30:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Cezar Rodrigues Alves

Engenheiro Civil

Estudo Técnico Preliminar 52/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23108.034423/2023-25

2. Descrição da necessidade

Toda edificação possui a necessidade de manutenções preventivas e corretivas, assim como melhorias e adaptações. A UFMT não é diferente.

Todos os anos são trocadas milhares de lâmpadas na universidade, vários prédios são pintados, buracos no asfalto precisam ser tampados, torneiras e sifões precisam ser trocados e vários outros serviços.

Embora a universidade possua um contrato com dedicação exclusiva de mão de obra para a realização de serviços de manutenção, como pedreiros, eletricitas, encanadores e técnicos de refrigeração, alguns serviços são mais específicos e precisam de mão de obra especializada, como reparo de asfalto, reforço estrutural, pintura de fachadas de prédios, confecção de corrimões e reposição ou troca de vidros, por exemplo.

O contrato de fornecimento de mão de obra continuada é extremamente caro, e por isso deve ser estimado com inteligência. O ideal é que os órgãos públicos possuam apenas o mínimo necessário de trabalhadores no contrato de mão de obra continuada para atender serviços rotineiros (queda de energia, falta de água, pane em ar condicionado), enquanto que para os demais serviços seja contratada uma empresa especializada.

Em resumo, seria demasiadamente oneroso para um órgão público possuir todos os tipos de trabalhadores, todas as ferramentas, equipamentos e todos os EPI's. Se fosse possível ter todos os tipos de trabalhadores, certamente ocorreria diversos casos de trabalhadores ociosos pela demanda de determinados tipos de serviços serem pequenas.

Diante do exposto, a conclusão da equipe de planejamento é que além do contrato com fornecimento de mão de obra continuada, há a necessidade da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a realização de serviços de maiores proporções, não cobertos no rol de serviços executados pelo contrato de dedicação exclusiva de mão de obra.

Espera-se que dessa forma a universidade possa ter uma manutenção dinâmica, eficiente e econômica.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Coordenação de Manutenção e Obras/SIC/PROADI	VICTOR ADONA REIS PEREIRA

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A presente solução consiste na contratação de empresa de construção civil, com registro em seu respectivo conselho regional, para a execução de serviços comuns de engenharia. São considerados serviços comuns de engenharia aqueles serviços simples que não alteram de forma profunda o objeto e não acrescentam novas informações, geralmente substituição de peças que perderam sua finalidade por desgaste ou por ter chegado ao final de sua vida útil.

A empresa contratada executará, sob o regime de empreitada por preço unitário, serviços comuns de engenharia do tipo manutenção predial e de infraestrutura. Os serviços consistem, por exemplo, em reparos no pavimento asfáltico, troca de vidros quebrados em esquadrias, substituição de divisórias deterioradas e serviços de pintura interna e externa das edificações.

A contratada será responsável pela compra dos insumos, contratação da mão de obra necessária, acompanhamento e gerenciamento das etapas do serviço, sendo a responsável pela correção dos serviços executados em não conformidade com as normas técnicas, de segurança do trabalho ou as boas práticas de engenharia.

Os serviços a serem realizados estarão presentes em orçamentos elaborados pela contratante, seguindo as orientações do Decreto 7.983/2013, o qual determina que os orçamentos de obras e serviços de engenharia devem utilizar as composições de custo unitário do Sinapi (Sistema Nacional de Custos e Índices da Construção Civil).

A seguir consta a Tabela 01 com a descrição dos serviços e quantidades a serem contratados agrupados por lotes:

Tabela 01 - Serviços comuns de engenharia a serem contratados.

LOTE 1 - VIDROS			
Item	Descrição	Und	Quantidade
1.1	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO, PVC OU MADEIRA.	m²	220
1.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	m²	100
1.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	m²	20
1.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE.	m²	20
1.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	m²	40
1.6	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE.	m²	20
1.7	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	60
1.8	PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA DE 10MM, EXCLUSIVE ACESSÓRIOS.	m²	42
1.9	ACESSÓRIOS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO (MOLA HIDRÁULICA E CONJUNTO DE FERRAGENS CROMADAS)	UN	20

1.10	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.	UN	30
-------------	--	----	----

LOTE 2 - DIVISÓRIAS

Item	Descrição	Und	Quantidade
1.1	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL.	m²	180
1.2	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	1140
1.3	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	290
1.4	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	1150
1.5	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), PERFIS EM ALUMÍNIO, E = 35 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	180
1.6	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	m²	225
1.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.	m²	225
1.8	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E GUIAS, COM VÃOS.	m²	345
1.9	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E GUIAS, SEM VÃOS.	m²	345

1.10	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA EM PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA.	und	20
1.11	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	m²	290
1.12	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	1150
1.13	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR).	M	400
LOTE 3 - PINTURA			
Item	Descrição	Und	Quantidade
1.1	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA.	M	12.000
1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).	M	24
1.3	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS).	MXMES	288
1.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	6.000
1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	30.000
1.6	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	m²	300
1.7	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS.	m²	300

1.8	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	m ²	3.000
1.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m ²	3.000
1.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	m ²	3.240
1.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.	m ²	11.340
1.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES.	m ²	4.860
1.13	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	m ²	1.080
1.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.	m ²	3.780
1.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES.	m ²	1.620
1.16	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	m ²	480
1.17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.	m ²	240

1.18	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.	m ²	960
1.19	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	m ²	1.200
1.20	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m ²	600
1.21	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m ²	3.000
LOTE 4 - PAVIMENTO ASFÁLTICO			
Item	Descrição	Und	Quantidade
1.1	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO.	m ³	85
1.2	PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INCLUINDO ESTACIONAMENTO).	m ²	2.975
1.3	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	7.940

A empresa contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços:

Otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição, tais como:

- a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes;
- b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
- c) Racionalização/economia no consumo de energia e água;
- d) Lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica, conforme artigo 33, inciso V, da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, art. 2º do Decreto nº 9.177/2017, e legislação correlata.

Além disso, a Contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber, em cumprimento ao disposto no art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, publicada no DOU de 20/01/2010, conforme transcrito a seguir:

- a) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

- b) Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;
 - c) Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;
 - d) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;
 - e) Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;
 - f) Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, se usadas, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008; e
- Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados durante a execução dos serviços e a destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002;
 - Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

5. Levantamento de Mercado

A demanda apresentada está presente em diversos outros órgãos públicos, principalmente, em universidades que possuem o tamanho e a diversidade de serviços de um pequeno município.

A solução a ser contratada é de natureza simples, sendo considerada serviço comum de engenharia, de tal forma que qualquer construtora possa participar, não necessitando de empresas com acervo técnico robusto ou determinada experiência prévia. Só na cidade de Cuiabá há dezenas de empresas que poderiam prestar o serviço pretendido nesta aquisição.

Portanto, a solução pretendida é adotada por demais órgãos e possui diversas empresas com capacidade de vencer o procedimento licitatório, não havendo nenhum tipo de restrição especial que possa direcionar ou afugentar possíveis licitantes.

6. Descrição da solução como um todo

A(s) vencedora(s) do certame deverá(ão) executar os serviços sob a demanda da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso e de acordo com o rol descrito na Tabela 01 do item 4 - Descrição dos Requisitos da Contratação.

Além disso, será exigida a seguinte documentação para a participação da presente licitação e obrigações a serem cumpridas pela vencedora do certame:

- a) Comprovação técnico-profissional – a licitante deverá, na data da entrega da proposta, indicar expressamente, no mínimo, um profissional de nível superior devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT) que será o responsável técnico pelo serviço, em cujo acervo conste Certidão de Acervo Técnico - CAT, devidamente registrado no CREA, CAU ou CRT, por execução de serviços de características semelhantes ao do objeto contratado;
- b) Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade de serviços comuns de engenharia;
- c) Prova de registro de inscrição no CREA, CAU ou CRT do profissional indicado como responsável técnico pela empresa;
- d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo sua responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, qualquer objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço ou de materiais empregados;
- f) Manter seus empregados devidamente uniformizados e identificados através de crachás, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI's;

g) Executar os serviços nos horários e periodicidade estabelecidos pela Universidade Federal de Mato Grosso, por meio de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas nos termos da legislação específica, acatando as decisões e observações feitas pela fiscalização da CONTRATANTE.

Prazo para conclusão dos serviços: a ser estipulado em cada Ordem de Serviço (OS) a depender da magnitude do serviço e será contado a partir do recebimento da OS.

Local da prestação dos serviços:

- Campus Universitário de Cuiabá: Av. Fernando Corrêa da Costa, nº. 2.367, Boa Esperança, CEP 78.060-900, Cuiabá /MT;
- Campus Universitário de Cuiabá Unidade II: Km 16, MT-040 (localizado entre Cuiabá e Santo Antônio do Leverger);
- Campus Universitário de Várzea Grande: Av. Projetada A, S/Nº, Bairro CEP: 78156-105 - Chapéu do Sol, Várzea Grande - MT, 78156-105;
- Fazenda Experimental: Av. Leverger, 967 - Santo Antônio do Leverger, MT, 78180-000.

Prazo de garantia: a empresa deverá prestar garantia dos serviços realizados pelos prazos descritos na NBR 17.170:2022 - Norma de Garantias de Edificações, a depender da natureza do serviço, que serão contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades a serem contratadas foram estimadas após levantamento das demandas existentes no campus Cuiabá por meio do sistema SigServ da UFMT, conforme documentos em anexo. Esse sistema consiste na abertura de chamados pela comunidade acadêmica para a solicitação de serviços de manutenção predial, como elétrica, zeladoria, chaveiro, refrigeração etc. Dessa feita, ao selecionar o filtro, no período do último ano, foram encontradas as seguintes quantidades de requisições de serviços objetos desta contratação:

- 138 OS para execução de pintura de alvenarias e/ou esquadrias;
- 33 OS de remoção e/ou instalação de vidros;
- 36 OS para retirada e/ou instalação de divisórias.

Para o serviço de pavimentação, a quantidade foi levantada *in loco* de acordo com os buracos existentes no campus e aplicou-se um coeficiente de segurança a fim de obter uma quantidade suficiente de material para manter o serviço durante a vigência dessa contratação.

Após a coleta dessas informações foram elaboradas planilhas orçamentárias a partir do quantitativo levantado para estimativa do valor da contratação.

Tabela 01. Estimativa de quantidades para contratação por lotes.

LOTE	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
01	VIDROS	M ²	200,00
02	DIVISÓRIA	M ²	1.320,00
03	PINTURA	M ²	60.300,00
04	PAVIMENTAÇÃO	M ³	85,00

8. Estimativa do Valor da Contratação

Para estimar o valor dessa contratação foram elaborados dois orçamentos de referência com base nas composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), sendo uma planilha com encargos sociais

desonerados e outro não desonerado. Após, foram comparados os preços a fim de escolher o de menor valor global, o que resultou na escolha da planilha orçamentária não desonerada. Por fim, utilizou-se os preços com data base de maio de 2023, conforme consta em anexo.

Tabela 02. Estimativa de orçamento para contratação por lotes.

LOTE 1 - VIDROS					
Item	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unit com BDI	Valor Total com BDI
1.1	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO, PVC OU MADEIRA.	m²	220	R\$ 24,00	R\$ 5.280,00
1.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	m²	100	R\$ 425,12	R\$ 42.512,00
1.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	m²	20	R\$ 459,79	R\$ 9.195,80
1.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE.	m²	20	R\$ 378,90	R\$ 7.578,00
1.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	m²	40	R\$ 384,37	R\$ 15.374,80
1.6	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE.	m²	20	R\$ 256,40	R\$ 5.128,00
1.7	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	60	R\$ 801,21	R\$ 48.072,60
1.8					

	PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA DE 10MM, EXCLUSIVE ACESSÓRIOS.	m²	42	R\$ 619,47	R\$ 26.017,74
1.9	ACESSÓRIOS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO (MOLA HIDRÁULICA E CONJUNTO DE FERRAGENS CROMADAS)	UN	20	R\$ 1.514,67	R\$ 30.293,40
1.10	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.	UN	30	R\$ 1.207,60	R\$ 36.228,00
SUBTOTAL - LOTE 01					R\$ 225.680,34
LOTE 2 - DIVISÓRIAS					
Item	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unit com BDI	Valor Total com BDI
1.1	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL.	m²	180	R\$ 21,13	R\$ 3.803,40
1.2	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	1140	R\$ 8,00	R\$ 9.120,00
1.3	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	290	R\$ 5,32	R\$ 1.542,80
1.4	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	1150	R\$ 1,72	R\$ 1.978,00
1.5	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), PERFIS EM ALUMÍNIO, E = 35 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	180	R\$ 165,90	R\$ 29.862,00
1.6	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES	m²	225	R\$ 123,03	R\$ 27.681,75

	SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.				
1.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.	m²	225	R\$ 137,21	R\$ 30.872,25
1.8	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E GUIAS, COM VÃOS.	m²	345	R\$ 92,12	R\$ 31.781,40
1.9	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E GUIAS, SEM VÃOS.	m²	345	R\$ 89,57	R\$ 30.901,65
1.10	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA EM PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA.	und	20	R\$ 460,13	R\$ 9.202,60
1.11	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	m²	290	R\$ 47,26	R\$ 13.705,40
1.12	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	1150	R\$ 93,57	R\$ 107.605,50
1.13	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR).	M	400	R\$ 8,53	R\$ 3.412,00

SUBTOTAL - LOTE 02					R\$ 301.468,75
LOTE 3 - PINTURA					
Item	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unit com BDI	Valor Total com BDI
1.1	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA.	M	12.000	R\$ 1,52	R\$ 18.240,00
1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).	M	24	R\$ 18,78	R\$ 450,72
1.3	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS).	MXMES	288	R\$ 36,66	R\$ 10.558,08
1.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	6.000	R\$ 21,26	R\$ 127.560,00
1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	30.000	R\$ 13,84	R\$ 415.200,00
1.6	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	m²	300	R\$ 2,39	R\$ 717,00
1.7	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS.	m²	300	R\$ 33,71	R\$ 10.113,00
1.8	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	m²	3.000	R\$ 10,91	R\$ 32.730,00

1.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	3.000	R\$ 28,21	R\$ 84.630,00
1.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	m²	3.240	R\$ 33,88	R\$ 109.771,20
1.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.	m²	11.340	R\$ 20,77	R\$ 235.531,80
1.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES.	m²	4.860	R\$ 24,82	R\$ 120.625,20
1.13	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	m²	1.080	R\$ 27,20	R\$ 29.376,00
1.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.	m²	3.780	R\$ 17,84	R\$ 67.435,20
1.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA				

	ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES.	m²	1.620	R\$ 19,74	R\$ 31.978,80
1.16	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	m²	480	R\$ 36,02	R\$ 17.289,60
1.17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.	m²	240	R\$ 26,42	R\$ 6.340,80
1.18	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.	m²	960	R\$ 21,69	R\$ 20.822,40
1.19	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	m²	1.200	R\$ 19,32	R\$ 23.184,00
1.20	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	600	R\$ 36,16	R\$ 21.696,00
1.21	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	3.000	R\$ 16,36	R\$ 49.080,00
SUBTOTAL - LOTE 03					R\$ 1.433.329,80
LOTE 4 - PAVIMENTO ASFÁLTICO					
Item	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unit com BDI	Valor Total com BDI
1.1	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A				

	FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO.	m³	85	R\$ 346,83	R\$ 29.480,55
1.2	PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INCLUINDO ESTACIONAMENTO).	m²	2.975	R\$ 27,66	R\$ 82.288,50
1.3	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	7.940	R\$ 6,90	R\$ 54.786,00
SUBTOTAL - LOTE 04					R\$ 166.555,05
VALOR TOTAL					R\$ 2.127.033,94

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em regra, conforme o inc. II §1º constante no art. 47 da Lei nº 14.133/2021, as licitações de serviços atenderão aos princípios do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, devendo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

A solução pretendida neste processo de contratação prevê o parcelamento da solução em lotes de serviços com características parecidas visando a economia de escala. Dessa forma, será possível que mais de uma empresa possa vencer a licitação, dirimindo o risco de apenas uma e que, por ventura, possa por algum motivo não entregar o objeto licitado.

O parcelamento em lotes permitirá também que serviços de características diferentes possam ser contratados por empresas diferentes de acordo com as suas especialidades, assim como foi realizado neste estudo. Com isso, houve a separação em quatro lotes com serviços de mesma categoria de forma que empresas do ramo possam participar e entregar um serviço com maior qualidade.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Esta equipe de planejamento não vislumbra contratações correlatas e/ou interdependentes por entender que a presente contratação já será suficiente para o atendimento das demandas do órgão.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

De acordo com o processo SEI n.º 23108.034423/2023-25, a presente demanda foi inserida no Plano Anual de Contratações (2023), conforme DFD n.º 93/2023, o qual originou a Contratação n.º 42/2023 no sistema PGC.

12. Resultados Pretendidos

A contratação pretendida visa a preservação do patrimônio imobiliário da UFMT. Conforme reportado, a falta de recomposição orçamentária, fez com que as universidades só conseguissem adequar seus campus para as demandas de manutenção mais urgentes, ou seja, aquelas em que a não intervenção geraria problemas na continuidade dos serviços prestados para a

comunidade. Os serviços de manutenção predial permitirão a conservação e a melhoria das dependências dos campus da UFMT, garantindo um ambiente adequado de trabalho e contribuindo para a sensação de bem-estar dos seus usuários. Também espera-se os seguintes resultados a partir dessa contratação:

- Otimização de custos administrativos de gerenciamento de todo o processo de contratação, da força de trabalho que possuímos tanto na gestão quanto fiscalização de contratos;
- Atendimento a todos os preceitos legais vigentes;
- Dinamismo em relação aos serviços até então pendentes de manutenção;
- Rapidez no atendimento a demanda dos serviços;
- Melhor ambiente de ensino e de trabalho, uma vez que vários problemas de manutenção que afetam a vida funcional dos servidores e alunos poderão ser resolvidos.

13. Providências a serem Adotadas

A PROADI/UFMT, após a licitação e antes de emitir a ordem de serviço, deverá informar os responsáveis pelo setor afetado sobre os serviços que serão realizados e sobre as necessidades de deslocamento de móveis e/ou pessoal para que os serviços possam ser realizados.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Esta contratação observará em todas as fases do procedimento licitatório as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, bem como as práticas de sustentabilidade previstas na Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010. A empresa contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços:

- Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados durante a execução dos serviços e a destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002;
- Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas justificativas apresentadas ao longo deste estudo técnico, na necessidade da prestação de tais serviços e, na estimativa de valor e adequação ao orçamento e, por fim, nos resultados pretendidos declaramos VIÁVEL a presente aquisição.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

RENATA DA SILVA NETO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 20/06/2023 às 17:55:11.

VICTOR ADONA REIS PEREIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/06/2023 às 17:10:40.



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Data: 08/08/2023 11:19:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Equipe de apoio

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - ART de Orçamento.pdf (870.48 KB)
- Anexo II - OS Divisória.pdf (126.88 KB)
- Anexo III - OS Pintura.pdf (450.21 KB)
- Anexo IV - OS Vidro.pdf (112.71 KB)
- Anexo V - Planilhas Orçamentárias Não Desoneradas.pdf (1.11 MB)
- Anexo VI - Planilhas Orçamentárias Desoneradas.pdf (1.03 MB)

Anexo I - ART de Orçamento.pdf



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220220141044

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

RENATA DA SILVA NETO

RNP: 1217401733

Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Registro: 42810

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

CPF/CNPJ: 33.004.540/0001-00

Rua: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA 2367

Número: 2367

Complemento:

Bairro: UFMT

País: Brasil

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

CEP: 78.060-900

Contrato:

Celebrado em: 01/06/2022

Valor: R\$ 5.000,00

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA 2367	UFMT	2367		CUIABÁ	MT	BRA	78.060-900	015°36'00.00" S 056°03'00.00" O
Data de Início: 01/06/2022			Previsão Término: 02/08/2022			Código:		
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO			CPF/CNPJ: 33.004.540/0001-00			
Finalidade: ESCOLAR								

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Construção Civil - Edificações					
	Elaboração de orçamento	de vedação	com drywall	1.140,0000	metro quadrado
	Elaboração de orçamento	de vedação	com outro material	422,0000	metro quadrado
Construção Civil - Materiais de Construção Civil					
	Elaboração de orçamento	de aplicação de outros materiais		119.500,0000	metro quadrado
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART					

5. Observações

Elaboração de orçamento para ARP de serviços comuns de engenharia: vidro, divisória e pintura.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local

/ /
data

053.118.911-22 - RENATA DA SILVA NETO

33.004.540/0001-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso

Nosso Número: 14000000007881504

Valor ART: R\$ 88,78

Registrada em 03/08/2022

Valor Pago: R\$ 88,78



Documento assinado digitalmente
RENATA DA SILVA NETO
Data: 04/08/2022 09:36:56-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



Documento assinado digitalmente
VICTOR ADONA REIS PEREIRA
Data: 04/08/2022 10:41:29-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220220034619

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

ALICE CRISTINA LOPES MAGALHÃES

RNP: 1220079928

Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Registro: 51290

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

CPF/CNPJ: 33.004.540/0001-00

Rua: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA

Número: 2367

Complemento:

Bairro: UFMT

País: Brasil

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

CEP: 78.060-900

Contrato:

Celebrado em: 23/02/2022

Valor: R\$ 5.000,00

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA	UFMT	2367		CUIABÁ	MT	BRA	78.060-900	015°36'00.00" S 056°03'00.00" O
Data de Início: 23/02/2022		Previsão Término: 02/03/2022			Código:			
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO			CPF/CNPJ: 33.004.540/0001-00			
Finalidade: ESCOLAR								

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Transportes - Infraestrutura Urbana					
	Elaboração de orçamento	de pavimentação	asfáltica para vias urbanas	85,0000	metro quadrado
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART					

5. Observações

Elaboração de orçamento para ARP de manutenção de pavimentação asfáltica da UFMT.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local

/ /
data

048.897.591-31 - ALICE CRISTINA LOPES MAGALHÃES

33.004.540/0001-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso

Valor ART: R\$ 88,78

Registrada em 25/02/2022

Valor Pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 14000000006454815

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente



ALICE CRISTINA LOPES MAGALHÃES
Data: 03/03/2022 08:59:34-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



Alex Henrique Braga
Data: 03/03/2022 15:39:37-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Anexo II - OS Divisória.pdf

Civil / Zeladoria - Manutenção/troca de portas internas

Data de abertura: 02-06-2022 10:42

Por: MAYCO MASCARELLO RICHARDI

Última atualização: 11-11-2022 08:11 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Manutenção/troca de divisórias

Status: Pendente- 11-11-2022 08:11

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 03 > FAAZ > PG Agricultura Tropical

Prioridade: Baixa

Requerente: MAYCO MASCARELLO RICHARDI (mayco.richardi@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: MAYCO MASCARELLO RICHARDI (mayco.richardi@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Manutenção/troca de portas internas

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala): Sala 29, laboratório de Biotecnologia e Micropropagação de Plantas.

Ponto de referência do local: Piso superior da agricultura tropical.

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º

Tipo de porta (madeira/divisória naval/metálica/vidro/alumínio): abertura de divisória.

Pessoa para procurar: Mayco Mascarello Richardi

Telefone disponível para contato: (65) 99333-3320

Descrição do serviço (inclusive fotos da porta. OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/banheiro):

abertura de divisória.

Civil/Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 09-06-2022 08:51

Por: REINALDO DE MARCHI

Última atualização: 19-09-2022 18:21 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 19-09-2022 18:21

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > ICET

Prioridade: Baixa

Requerente: REINALDO DE MARCHI (reinaldo.marchi@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: REINALDO DE MARCHI (reinaldo.marchi@ufmt.br), GLADYS DENISE WIELEWSKI (gladys.wielewski@ufmt.br), ALEXANDRE FERREIRA RODRIGUES (alexandre.rodrigues@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil/Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): salas 77A, 77B, 78A e 77B

Ponto de referência do local: Salas da REAMEC e sala do PIBID da Matemática

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): térreo

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): eucatex

Pessoa para procurar: Reinaldo/Alexandre/Marcus Vinícius ou Gladys

Telefone disponível para contato: 36158710 (manhã) ou 98471 6450 em qualquer horário.

Descrição do serviço (**OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente**):

Notificamos que eu e a Profa. Gladys Wielewski estivemos nas salas 77A, 77B, 78A onde funciona a REAMEC e na sala 78B do PIBID da Matemática e nos deparamos com uma infestação de cupins, conforme documentado em anexo . As divisórias ficaram todas comprometidas, bem como um armário de madeira onde são guardadas as teses de doutorado referentes ao programa.

Mesmo após a dedetização ocorrida no dia 29/03/2022 nas dependências do REAMEC/ICET, os cupins ainda se mantém vivos e dessa forma, faz-se necessário a urgente substituição das paredes divisórias e a instalação de novas divisórias no espaço existente. Há um croqui para dar ideia da dimensão desses espaços.

Infelizmente todas essas solicitações foram apontadas no Processo SEI

23108.015731/2022-71 em Março e até hoje não temos nem resposta das solicitações.

Certos de vossa cooperação, aguardamos providências. Att

Civil / Zeladoria - Instalação de divisórias

Data de abertura: 27-06-2022 14:10

Por: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Última atualização: 11-08-2022 09:05 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Instalação de divisórias

Status: Fechado- 11-08-2022 09:05

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Muito Baixo

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IGHD

Prioridade: Muito baixa

Requerente: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Grupo requerente: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Observador: GUILHERME DE ALMEIDA COSTA (guilherme.costa@ufmt.br)

Grupo observador: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Instalação de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 02 - IGHD

Ponto de referência do local: Acesso pela entrada da Pós-graduação da FACC, seguindo até o fim do corredor, depois virando à direita no último corredor, sendo a sala no fim deste corredor

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): Drywall

Pessoa para procurar: Guilherme

Telefone disponível para contato: 7367/7324

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):

- Solicito, por favor, a instalação de divisória em drywall, na Sala 02 - IGHD.

Civil / Zeladoria - Manutenção/troca de divisórias

Data de abertura: 27-06-2022 14:25

Por: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Última atualização: 12-09-2022 08:28 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Manutenção/troca de divisórias

Status: Fechado- 12-09-2022 08:28

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Muito Baixo

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IGHD

Prioridade: Muito baixa

Requerente: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Grupo requerente: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Observador: GUILHERME DE ALMEIDA COSTA (guilherme.costa@ufmt.br)

Grupo observador: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Manutenção/troca de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Divisória entre Circulação e Depósito/Sala Arranjo - NDIHR

Ponto de referência do local: Ao entrar no NDIHR, é a divisória que fica à direita

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): Drywall

Pessoa para procurar: Guilherme

Telefone disponível para contato: 7367/7324

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):

- Solicito, por favor, a troca da divisória de drywall existente. Ao entrar no NDIHR, é a divisória que fica à direita.

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 27-06-2022 18:07

Por: RAFAEL IGOR ABREU MONTEIRO

Última atualização: 03-10-2022 08:33 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias

Status: Fechado- 03-10-2022 08:33

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAGEO

Prioridade: Baixa

Requerente: RAFAEL IGOR ABREU MONTEIRO (ronaldo.pierosan@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 156 (Prof. Ronaldo Pierosan)

Ponto de referência do local: Faculdade de Geociências

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): drywall

Pessoa para procurar: Prof. Ronaldo Pierosan

Telefone disponível para contato: 65 98156-7475

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):
Solicitamos a presença de apoio técnico na sala do Prof. Ronaldo para realizar a retirada da divisória entre a sala do mesmo e da Profa. Débora Faria, uma vez que a divisória encontra-se em péssimo estado de conservação, podendo desabar em um curto espaço de tempo.

-

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 04-07-2022 15:03

Por: RICHARD DE CAMPOS PACHECO

Última atualização: 20-09-2022 12:09 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 20-09-2022 12:09

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 03 > FAVET > HOVET

Prioridade: Baixa

Requerente: RICHARD DE CAMPOS PACHECO (secretaria.hovet@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): SALA DE PROFESSOR

Ponto de referência do local: HOVET

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): TÉRREO

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): NAVAL

Pessoa para procurar: PROF. RICHARD OU ROSE

Telefone disponível para contato: 65 3615-8662 R 238

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):

-SOLICITAMOS SUBSTITUIÇÃO DAS PLCAS DE DIVISÓRIAS QUE ESTÃO COM CUPIM DA SALA DO PROFESSOR RICHARD LOCALIZADO NO CORREDOR DAS SALAS DOS PROFESSORES.

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 08-07-2022 14:18

Por: OSVALDO RODRIGUES JUNIOR

Última atualização: 31-10-2022 08:56 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias

Status: Fechado- 31-10-2022 08:56

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IGHD

Prioridade: Baixa

Requerente: OSVALDO RODRIGUES JUNIOR (osvaldo.junior@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: OSVALDO RODRIGUES JUNIOR (osvaldo.junior@ufmt.br), RENILSON ROSA RIBEIRO (renilson.ribeiro@ufmt.br), MARCELO FRONZA (marcelo.fronza@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Instituto de Geografia, História e Documentação - Salas 74/75

Ponto de referência do local: IGHD - Próxima a Faculdade de Economia

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): Escritório

Pessoa para procurar: Osvaldo Rodrigues Junior

Telefone disponível para contato: (65)999145426

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):
Solicitamos a retirada da divisória de escritório que divide os espaços entre a sala 74 e 75. Justificamos que a divisória foi consumida pelos cupins.

-

Chaveiro - Manutenção/troca de dobradiça ou trilho

Data de abertura: 11-07-2022 11:16

Por: ELIZETE LEITE DE ARRUDA NASCIMENTO

Última atualização: 23-09-2022 17:31 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 23-09-2022 17:31

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAET > Bloco D

Prioridade: Alta

Requerente: ELIZETE LEITE DE ARRUDA NASCIMENTO (elizete.nascimento@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Chaveiro - Manutenção/troca de dobradiça ou trilho

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala): Secretaria do Departamento de Engenharia Elétrica

Ponto de referência do local: Sala 30 - Departamento de Engenharia Elétrica

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Piso superior da FAET

Tipo de porta (madeira/divisória naval/metálica/vidro): divisória

Pessoa para procurar: Elizete ou Alinne

Telefone disponível para contato: 3615-8780

Descrição do serviço (favor enviar foto da porta/janela, como um todo, e do problema):

-

Civil / Zeladoria

Data de abertura: 13-07-2022 11:59

Por: JHONATAN BARBOSA DA SILVA

Última atualização: 14-10-2022 17:06 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 14-10-2022 17:06

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Média

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAET > Bloco F

Prioridade: Média

Requerente: JHONATAN BARBOSA DA SILVA (jhonatan.silva@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: esa.coordenacao.ufmt@gmail.com

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria

Descrição:

LOCAL DE ATENDIMENTO (Informação sobre a sala/laboratório): sala de prancheta do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental

PONTO DE REFERÊNCIA DO LOCAL: fundos da FAET

PAVIMENTO (Térreo, 1º, 2º, etc.): térreo

PESSOA PARA PROCURAR: Jhonatan ou Cristtian

TELEFONE DISPONÍVEL PARA CONTATO: +55 67 9910-3860

DESCREVER MAIORES INFORMAÇÕES ABAIXO: Solicitamos instalação de divisória na sala de prancheta do DESA.

-

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 18-07-2022 15:48	Por: RAFAEL IGOR ABREU MONTEIRO
Última atualização: 18-10-2022 18:00 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA
Status: Fechado- 18-10-2022 18:00	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAGEO
Prioridade: Baixa	
Requerente: RAFAEL IGOR ABREU MONTEIRO (ronaldo.pierosan@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos:	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 156 (Prof. Ronaldo Pierosan)	
Ponto de referência do local: Faculdade de Geociências	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Prof. Ronaldo Pierosan	
Telefone disponível para contato: 65 98156-7475	
Descrição do serviço (inclusive fotos): Após retirada de forro e divisórias (de forma a combater a infestação de cupins), solicitamos reboco e pintura da parte superior das paredes e do teto da sala do prof. Ronaldo Pierosan. Antecipadamente agradecemos a atenção.	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 27-07-2022 12:20

Por: DOUGLAS DE ALENCAR

Última atualização: 30-09-2022 08:37 por DOUGLAS DE ALENCAR

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias

Status: Fechado- 30-09-2022 08:37

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Reitoria > Auditoria Interna

Prioridade: Baixa

Requerente: DOUGLAS DE ALENCAR (douglas.alencar@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: DOUGLAS DE ALENCAR (douglas.alencar@ufmt.br), ALEX LUNA PRATES (alex.prates@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório):

Salas da Auditoria Interna

Ponto de referência do local: Térreo do prédio da Reitoria, ala esquerda do prédio da Biblioteca Central

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): naval/gesso(?)

Pessoa para procurar: pelo presente

Telefone disponível para contato: 3313-7162

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):

Remover parte da divisória (do chão ao teto) onde se situa a porta entre as duas salas principais

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 28-07-2022 15:22	Por: ROSEANE FERNANDA DE SOUZA NUNES
Última atualização: 18-11-2022 13:05 por ROSEANE FERNANDA DE SOUZA NUNES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias
Status: Fechado- 18-11-2022 13:05	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > ICET > Bloco A
Prioridade: Baixa	

Requerente: ROSEANE FERNANDA DE SOUZA NUNES (roseane.nunes@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: dest.icet@ufmt.br

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): SALA 01 BLOCO 01 DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA/ICET

Ponto de referência do local: "RODOVIÁRIA"

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): TÉRREO

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): NAVAL

Pessoa para procurar: ROSEANE ou JUSCELIA ou ZARDO

Telefone disponível para contato: 3615-8715 (ramal e whatsapp)

A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO ESTÁ SENDO TRANSFERIDA DA SALA 01 PARA A SALA 04.

DESTA FORMA, SOLICITAMOS A TROCA DAS DIVISÓRIAS DA SEGUINTE FORMA:

A DIVISÓRIA DA SALA 04 (FECHADA) VAI PARA A SALA 01;

A DIVISÓRIA DA SALA 01 (COM VIDRO) VAI PARA A SALA 04.

EM CONVERSA COM O SERVIDOR GUILHERME (SINFRA), EM 26/07, PERGUNTAMOS SE É POSSÍVEL EXECUTAR ESSE SERVIÇO DE TROCA APENAS, DE UMA SALA PARA OUTRA, E ELE NOS INFORMO QUE É POSSÍVEL E O SERVIÇO PODE SER EXECUTADO PELA SINFRA.

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 02-08-2022 15:37

Por: JEAN CARLOS DOURADO DE ALCANTARA

Última atualização: 30-12-2022 07:41 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias

Status: Fechado- 30-12-2022 07:41

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 05 > PROEG

Prioridade: Baixa

Requerente: JEAN CARLOS DOURADO DE ALCANTARA (jean.alcantara@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: JEAN CARLOS DOURADO DE ALCANTARA (jean.alcantara@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Corredor da Proeg

Tipo de divisória (naval):

Pessoa para procurar: Jean Carlos / Poliana / Adelmo

Telefone disponível para contato: 3313 7215

Mudança de lugar de uma porta / divisória e de um balcão / divisória.

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 15-08-2022 14:41

Por: EDMARCIA MARIA DE ALMEIDA

Última atualização: 06-12-2022 12:43 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 06-12-2022 12:43

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 03 > CAE

Prioridade: Baixa

Requerente: EDMARCIA MARIA DE ALMEIDA (edmarcia.almeida@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: EDNA CORREA ALVES MATHAR (edna.mathar@ufmt.br), sec-cae.proeg@ufmt.br

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): SALA DE REGISTRO DE VARZEA GRANDE

Ponto de referência do local: CAE

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): TERREO

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): NAVAL

Pessoa para procurar: BRUNO/MIRIAM/EDNA/MARCIA/TAISA

Telefone disponível para contato: 36156215

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):

- SOLICITAMOS A TROCA DAS DIVISÓRIAS QUE CAÍRAM.

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 15-08-2022 14:54	Por: BRUNO CARVALHO PINHEIRO
Última atualização: 03-10-2022 10:11 por BRUNO CARVALHO PINHEIRO	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias
Status: Fechado- 03-10-2022 10:11	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 03 > CAE
Prioridade: Baixa	
Requerente: BRUNO CARVALHO PINHEIRO (bruno.pinheiro@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Supervisão de Registros Escolares - Várzea Grande (Dentro da CAE - Cuiabá)	
Ponto de referência do local: Hospital Veterinário	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): Drywall	
Pessoa para procurar: Bruno / Miriam	
Telefone disponível para contato: (65) 3313-7252 / (65) 3313 - 7253	

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):

Parte do Drywall que divide a Supervisão de Registros Escolares - Várzea Grande e a GERRD - Cuiabá caiu. Gostaríamos que retirassem o material caído o mais breve possível, e quando possível, colocar um substituto. Segue foto.

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 18-08-2022 15:31

Por: FRANCISCO AUGUSTO ALBUES

Última atualização: 06-03-2023 14:10 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias

Status: Solucionado- 02-03-2023 17:10

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > IB

Prioridade: Baixa

Requerente: FRANCISCO AUGUSTO ALBUES (francisco.albues@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Laboratório

Ponto de referência do local: Lab. de botânica

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º piso

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia):

Pessoa para procurar: Profa. Ana Kely ou Lilliane

Telefone disponível para contato: 8870

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):

-Solicita remoção de divisórias (paredes e portas) do laboratório de botânica/IB

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 23-09-2022 08:43

Por: ELTON ALVES DE ANDRADE

Última atualização: 28-11-2022 10:06 por GUILHERME DE ALMEIDA COSTA

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias

Status: Fechado- 28-11-2022 10:06

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 02 > PROCEV > Coordenação de Cultura

Prioridade: Baixa

Requerente: ELTON ALVES DE ANDRADE (elton.andrade@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: ELTON ALVES DE ANDRADE (elton.andrade@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Solicito a retirada de divisória na sala do Pró-reitor de cultura e extensão (PROCEV) COM URGÊNCIA, pois a mesma será pintada neste final de semana. Desde já agradeço.

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 23-09-2022 10:22

Por: ELTON ALVES DE ANDRADE

Última atualização: 23-09-2022 10:34 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias

Status: Fechado- 23-09-2022 10:34

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 02 > PROCEV > Coordenação de Cultura

Prioridade: Baixa

Requerente: ELTON ALVES DE ANDRADE (elton.andrade@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: ELTON ALVES DE ANDRADE (elton.andrade@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Solicito a retirada de divisória da sala do pr=o-reitor de cultura e vivência, bem como, adequação da tomada que encontra-se na divisória. Desde já agradeço.

Elton Andrade - 99634-8661

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 29-09-2022 19:34

Por: HELEN SANTANA MANGUEIRA DE SOUZA

Última atualização: 09-11-2022 17:33 por HELEN SANTANA MANGUEIRA DE SOUZA

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias

Status: Fechado- 09-11-2022 17:33

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IE > Psicologia Aplicada

Prioridade: Baixa

Requerente: HELEN SANTANA MANGUEIRA DE SOUZA

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 33 do Serviço de Psicologia Aplicada

Ponto de referência do local: prédio em frente à piscina da UFMT

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):1º andar

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): madeira e ferro

Pessoa para procurar:Helen, Matheus ou Hiago

Telefone disponível para contato: 3615-8492

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):

-Precisamos desmontar as baias de uma sala e redistribuir as mesas para liberar a sala para atendimentos infantis.

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 27-10-2022 17:35

Por: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Última atualização: 28-11-2022 10:06 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias

Status: Fechado- 28-11-2022 10:06

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Vice-Reitoria

Prioridade: Baixa

Requerente: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA
GUILHERME DE ALMEIDA COSTA (guilherme.costa@ufmt.br)
VICTOR ADONA REIS PEREIRA (victor.pereira@ufmt.br)
ROSALINE ROCHA LUNARDI (rosaline.lunardi@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala Prof. Rosaline

Ponto de referência do local: Vice-Reitoria

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): Naval

Pessoa para procurar: Rosaline, Victor ou Guilherme

Telefone disponível para contato: (65) 3313-7338

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):

**- Solicito, por favor, a retirada de divisórias da sala da Prof. Rosaline.
Para maiores orientações, consultar Victor e Guilherme, da Prefeitura do Campus Cuiabá.**

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 09-11-2022 09:55

Por: RICHARD DE CAMPOS PACHECO

Última atualização: 06-12-2022 12:41 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 06-12-2022 12:41

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 03 > FAVET > HOVET

Prioridade: Baixa

Requerente: RICHARD DE CAMPOS PACHECO (secretaria.hovet@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): SALA DO PROFESSOR RICHARD PACHECO

Ponto de referência do local: FAVET

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): TÉRREO

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): divisória naval

Pessoa para procurar: Prof. Richard ou Rose

Telefone disponível para contato: 65 3615-8662

- Considerando infestação de cupim na parede de divisória naval, e, considerando que as paredes estão bem danificadas, correndo o risco da parede quebrar e machucar alguma pessoa, solicito em caráter de urgência substituições das paredes de divisórias.

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 02-12-2022 12:10

Por: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Última atualização: 06-01-2023 08:08 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias

Status: Fechado- 06-01-2023 08:08

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > IB

Prioridade: Baixa

Requerente: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA
FERNANDO ZAGURY VAZ DE MELLO (fernando.mello@ufmt.br)
ALEXANDRE CUNHA RIBEIRO (alexandre.ribeiro1@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Centro de Pesquisas em Coleções Zoológicas - IB

Ponto de referência do local: Prédio do IB

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): Divisória naval

Pessoa para procurar: Professores Fernando Zagury e Alexandre Ribeiro

Telefone disponível para contato: (65) 98119-9414 e (65) 98124-2293

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):

- Solicito, por favor, a retirada de uma parede em divisória naval, para que os dois ambientes divididos possam ser refrigerados pelos aparelhos de ar-condicionado.

Chamados relacionados:

Relacionado a ID 2022120082: Refrigeração - Instalação de ar-condicionado

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 02-02-2023 11:08

Por: FABIO DUARTE EDILSON

Última atualização: 21-03-2023 10:30 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias

Status: Solucionado- 20-03-2023 17:30

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 05 > PROADI > Supervisão de Concursos

Prioridade: Baixa

Requerente: FABIO DUARTE EDILSON (fabio.edilson@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): almoxarifado

Ponto de referência do local: Supervisão de Concursos

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia):

Pessoa para procurar: Flávia

Telefone disponível para contato: 65 99232 3636

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):

-retirada e reposição das divisórias no almoxarifado

OBS. do solicitante: retirada das divisórias que, na realidade, é o reposicionamento.

Com a vinda de uma empresa para reforma na sala onde se encontram, reitero aqui a urgência do atendimento

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 09-02-2023 09:18

Por: FRANCISCO AUGUSTO ALBUES

Última atualização: 16-03-2023 09:34 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > IB

Prioridade: Baixa

Requerente: FRANCISCO AUGUSTO ALBUES (francisco.albues@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): laboratório

Ponto de referência do local: CCBS II

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º piso

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): Compensado

Pessoa para procurar: Profa. Ana Kelly

Telefone disponível para contato: 8870

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):

- Solicita retirada da divisória atual para substituição da mesma. OBS: o material já foi adquirido.

Civil / Zeladoria - Fixação de bancadas e divisórias sanitárias preexistentes

Data de abertura: 10-03-2023 11:10

Por: INAIRA SOFIA BRITO TEIXEIRA

Última atualização: 25-04-2023 12:15 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 25-04-2023 12:15

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FANUT > CCBS I

Prioridade: Baixa

Requerente: INAIRA SOFIA BRITO TEIXEIRA (inaira.teixeira@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: rafchefinha@gmail.com , luciane.godoy@gmail.com

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Fixação de bancadas e divisórias sanitárias preexistentes

Descrição:

LOCAL DE ATENDIMENTO (Informação sobre a sala): final do corredor interno do 1º piso do CCBS I, FANUT

PONTO DE REFERÊNCIA DO LOCAL: Secretaria do Bloco A

PAVIMENTO (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º Piso

PESSOA PARA PROCURAR: Daniele, Inaira, Luciane, Rafaela ou Prof. Jorge

TELEFONE DISPONÍVEL PARA CONTATO: 8211

O QUE SERÁ FIXADO (BANCADA OU DIVISÓRIA)?

DESCREVER MAIORES INFORMAÇÕES ABAIXO:

- Solicitamos a instalação de divisória no final do corredor interno ao lado da sala da direção. Informamos que não temos a divisória.

Desde já agradecemos

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 16-03-2023 18:32

Por: GLAUCIA REGIANE FACUNDO DE MATOS FERREIRA

Última atualização: 17-03-2023 16:03 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 03 > FENF

Prioridade: Baixa

Requerente: GLAUCIA REGIANE FACUNDO DE MATOS FERREIRA (glaucia.ferreira@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): CAEF - sala nº. 07/FENF

Ponto de referência do local: prédio antigo FENF

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): naval

Pessoa para procurar: Prof. Antonio Tsukamoto

Telefone disponível para contato: (65) 3615-8632

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):

- Instalar divisória naval na sala nº. 07 - CAEF/FENF.

CIVIL / ZELADORIA - Manutenção/Troca de divisórias

Data de abertura: 20-03-2023 11:17

Por: RICHARD DE CAMPOS PACHECO

Última atualização: 14-06-2023 14:12 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Manutenção/troca de divisórias

Status: Solucionado- 13-06-2023 17:12

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Média

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 03 > FAVET > HOVET

Prioridade: Média

Requerente: RICHARD DE CAMPOS PACHECO (secretaria.hovet@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO PROADI (german.proadi@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: CIVIL / ZELADORIA - Manutenção/Troca de divisórias

Descrição:

LOCAL DE ATENDIMENTO (Informação sobre a sala): Sala 32 (Sala do Professor Richard

PONTO DE REFERÊNCIA DO LOCAL E BLOCO: HOVET/FAVET

PAVIMENTO (Térreo, 1º, 2º, etc.): TÉRREO

TELEFONE DISPONÍVEL PARA CONTATO: 8662

Descrição do serviço (inclusive com fotos):

OBS. 1: **ESTA CATEGORIA DE SERVIÇO É APENAS PARA EMERGÊNCIAS.**

- Solicitamos, por gentileza, em caráter de urgência, substituição da placa de divisória da Sala 32, considerando que estão com ninho de cupim e, na data de hoje, uma placa da sala caiu sobre uma pessoa.

- O SETOR JÁ ADQUIRIU AS PLACAS!

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 23-03-2023 12:45

Por: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Última atualização: 27-03-2023 11:16 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias

Status: Solucionado- 24-03-2023 17:15

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Vice-Reitoria

Prioridade: Baixa

Requerente: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA
CELINA ARRUDA E SILVA (celina.silva@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Recepção da Vice-Reitoria

Ponto de referência do local: Prédio da Reitoria

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): Naval

Pessoa para procurar: Victor ou Thiago (Prefeitura do Campus) ou Celina (Vice-Reitoria)

Telefone disponível para contato: (65) 3313-7338

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):

- Solicito, por favor, a retirada da divisórias navais, na lateral da Sala da Recepção - Vice-Reitoria - 1º Pavimento, no prédio da Reitoria.

MOTIVO: no lugar da divisória naval será instalada outra divisória, só que de gesso acartonado, por empresa externa.

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 03-04-2023 12:41

Por: LAURA LEONIDAS CRUZ

Última atualização: 14-04-2023 16:39 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 14-04-2023 16:39

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAET

Prioridade: Baixa

Requerente: LAURA LEONIDAS CRUZ (leonidas.lc@hotmail.com)

Grupo requerente:

Observador: leonidas.lc@hotmail.com

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): sala da secretaria da FAET

Ponto de referência do local: próximo ao Departamento de Arquitetura/FAET

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º piso

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): placa

Pessoa para procurar: Laura/Bebeto secretaria da FAET

Telefone disponível para contato: 3615.8709

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):

- Solicitamos a retira da divisória da secretaria da FAET

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 03-04-2023 13:30

Por: LAURA LEONIDAS CRUZ

Última atualização: 14-04-2023 16:40 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 14-04-2023 16:40

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAET

Prioridade: Baixa

Requerente: LAURA LEONIDAS CRUZ (leonidas.lc@hotmail.com)

Grupo requerente:

Observador: leonidas.lc@hotmail.com

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): sala da aula da Coordenação de Engenharia Sanitária/FAET próximo ao laboratório de hidráulica

Ponto de referência do local: próximo ao laboratório de hidráulica

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): térreo

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): naval

Pessoa para procurar: Laura secretaria da FAET

Telefone disponível para contato: 3615.8709

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):

- Solicitamos a instalação dessa divisória que será retirada da secretaria da FAET e instalada na sala de aula da Coordenação de Engenharia Sanitária.

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 11-04-2023 18:24	Por: RUBER ALBERTO TADEU BEBETO DE ARAUJO
Última atualização: 22-05-2023 18:49 por RUBER ALBERTO TADEU BEBETO DE ARAUJO	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAET > Bloco A
Prioridade: Baixa	
Requerente: RUBER ALBERTO TADEU BEBETO DE ARAUJO (ruber.araujo@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: RUBER ALBERTO TADEU BEBETO DE ARAUJO (ruber.araujo@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Secretaria da FAET, Bloco A	
Ponto de referência do local: Secretaria da FAET - junto a Diretoria da FAET, enfrente a Praça Central da UFMT	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): FAET - Bloco A	
Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): Comum	
Pessoa para procurar: Bebeto de Araújo	
Telefone disponível para contato: 36158709 ou 65992092694	

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):

- Retirada das placas divisórias da secretaria da FAET/UFMT, com permanência de 104 cm de altura, para manter a rede de energia elétrica e rede de internet. Solicitamos ainda a viabilização de um balcão com 40 cm de largura, feito com a própria divisória que será retirada, na parte superior da mini parede de divisória de 104 cm. Na lateral direita será preservado uma coluna de 30 cm de largura, para manter a rede de energia elétrica e rede de internet. Na lateral esquerda será retirada da porta de acesso ao antigo Programa de Mestrado em Edificações e Ambiental, unindo as duas salas, formando a Secretaria Unificada da Faet. Desta maneira preservaremos a rede de energia elétrica e internet que é assegurada por contrato. O objetivo deste trabalho é a criação da Secretaria Unificada da FAET.

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 26-04-2023 09:30	Por: MARILDES CARDOSO RONDON DO NASCIMENTO
Última atualização: 26-04-2023 14:55 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FACC > Pós-Graduação
Prioridade: Baixa	
Requerente: MARILDES CARDOSO RONDON DO NASCIMENTO (secretaria.facc@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: MELKZEDEC OJEDA CAMARGO (diretoria.facc@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): AUDITÓRIO DA PÓS-GRADUAÇÃO DA FACC	
Ponto de referência do local: próximo a piscina	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): térreo	
Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): Madeira, ferro e carpete	
Pessoa para procurar: Marildes, Leide Laura, Benedito, Melk ou Hélio	
Telefone disponível para contato: 3615-8501	

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):

- Retirar e recolher as Divisórias do Auditório da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - FACC.

OBS: A FACULDADE NÃO TEM LUGAR PARA GUARDAR AS DIVISÓRIAS RETIRADAS.

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 28-04-2023 16:36

Por: HAILTON GONCALO DE PINHO

Última atualização: 02-05-2023 15:43 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > ISC

Prioridade: Baixa

Requerente: HAILTON GONCALO DE PINHO (hailton.pinho@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala de Aula CATISS

Ponto de referência do local: Final do corredor ao lado do banheiro masculino

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º Piso

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia):

Pessoa para procurar: Hailton, Júlio, Simone, Carlos

Telefone disponível para contato: 6254

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente): Colocação de placa de gesso em lugar de divisórias que estragaram e caíram. O técnico que executa o serviço já verificou e solicitou que fizesse a OS

Justifica a necessidade pois dividem 2 ambientes e da forma como está o aparelho de ar condicionado não está suportando.

-

Civil / Zeladoria - Instalação de divisórias

Data de abertura: 15-05-2023 16:40

Por: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Última atualização: 24-05-2023 08:31 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Instalação de divisórias

Status: Solucionado- 23-05-2023 17:30

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Muito Baixo

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > IB

Prioridade: Muito baixa

Requerente: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA
ANA KELLY KOCH ARAUJO SILVA (ana.silva4@ufmt.br)
FRANCISCO AUGUSTO ALBUES (francisco.albues@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Instalação de divisórias

Descrição:

APENAS PREENCHA O SOLICITADO, NÃO APAGUE O TEXTO PREDEFINIDO

LOCAL DE ATENDIMENTO (Informação sobre a sala/laboratório): Laboratório de Ensino de Botânica

PONTO DE REFERÊNCIA DO LOCAL E BLOCO: IB - CCBS 2

PAVIMENTO (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º

PESSOA PARA PROCURAR: Professora Ana Kelly

TELEFONE DISPONÍVEL PARA CONTATO: 8870

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (inclusive fotos)

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

TIPO DE DIVISÓRIA (naval, gesso/drywall ou placa cimentícia): Madeira

DESCREVER MAIORES INFORMAÇÕES ABAIXO:

- Solicito, por favor, a instalação de divisória de madeira no Laboratório de Ensino de Botânica - 1º Pavimento - IB - CCBS 2.

OBS.: Materiais adquiridos pelo setor.

Processo SEI n.º 23108.004934/2023-12.

Chamados relacionados:

Relacionado a ID 2022110639: Civil / Zeladoria - Fixação de bancadas e divisórias sanitárias preexistentes

Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Data de abertura: 14-06-2023 11:55

Por: LAURA LEONIDAS CRUZ

Última atualização: 15-06-2023 15:04 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Retirada de divisórias

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAET

Prioridade: Baixa

Requerente: LAURA LEONIDAS CRUZ (leonidas.lc@hotmail.com)

Grupo requerente:

Observador: leonidas.lc@hotmail.com

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Retirada de divisórias

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): sala da secretaria da FAET

Ponto de referência do local: próximo ao Departamento de Arquitetura

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º piso

Tipo de divisória (naval/gesso ou drywall/placa cimentícia): retirada de persiana

Pessoa para procurar: Laura ou Lúcio na secretaria da FAET

Telefone disponível para contato: 3615.8709

Descrição do serviço (OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente):

- Solicitamos a retirada de persianas das janelas da secretaria da FAET

Anexo III - OS Pintura.pdf

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 01-06-2022 16:54**Por:** LUCIANA KIMIE SAVAY DA SILVA**Última atualização:** 19-08-2022 09:09 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:****Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)**Status:** Fechado- 19-08-2022 09:09**Origem da requisição:** Helpdesk**Urgência:** Muito Baixa**Aprovação:** Não está sujeita a aprovação**Impacto:** Médio**Localização:** UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FANUT > Tecnologia de Alimentos**Prioridade:** Baixa**Requerente:** LUCIANA KIMIE SAVAY DA SILVA (luciana.silva@ufmt.br)**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:****Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)**Descrição:**

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Laboratório de Tecnologia de Carnes, Pescado e Derivados

Ponto de referência do local: último laboratório à esquerda do bloco B/Fanut

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): térreo

Pessoa para procurar: Luciana (professora), Fernanda (técnica) ou Bruna (mestranda) ou Kelia (graduanda)

Telefone disponível para contato: 65 981168775

Descrição do serviço (inclusive fotos):

pintura de pequena coluna (alvenaria) de bancada (tinta já se encontra no laboratório)**OBS. 1:** Favor abrir uma solicitação por ambiente.**OBS. 2:** A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.**Francisco Cezar Rodrigues Alves**

Engenheiro Civil

CREA MT 040186

SIAPE: 3286442

PROADI-SIC/UFMT

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 01-06-2022 18:10

Por: MARLON CORDEIRO DE SOUZA SILVA

Última atualização: 11-10-2022 09:06 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 11-10-2022 09:06

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 05 > PROPeq

Prioridade: Baixa

Requerente: MARLON CORDEIRO DE SOUZA SILVA (secretaria.propeq@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: GEYCE MARTINS DE ALENCAR SOUSA (gic.propeq@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): PROPeq/Gerência de Iniciação Científica e Tecnológica

Ponto de referência do local: Prédio Casarão

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º Piso

Pessoa para procurar: Marlon ou Geyce

Telefone disponível para contato: 3313-7237

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Pintura na parte da parede que foi quebrada para manutenção em cano d'agua que estava furado.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 06-06-2022 17:22	Por: ELTON ALVES DE ANDRADE
Última atualização: 21-07-2022 11:30 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA
Status: Fechado- 21-07-2022 11:30	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Teatro Universitário
Prioridade: Baixa	
Requerente: ELTON ALVES DE ANDRADE (elton.andrade@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: ELTON ALVES DE ANDRADE (elton.andrade@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos:	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição: Verificação de infiltração na laje da entrada principal do Teatro; raspagem e aplicação de massa corrida e pintura da entrada principal do teatro e no corredor de acesso ao banheiro feminino. 965) 99634-8661	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 09-06-2022 08:47	Por: ALEXANDRE FERREIRA RODRIGUES
Última atualização: 06-01-2023 08:08 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA
Status: Fechado- 06-01-2023 08:08	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > ICET
Prioridade: Baixa	
Requerente: ALEXANDRE FERREIRA RODRIGUES (alexandre.rodrigues@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: Cuiaba (depmatufmt@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos:	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): COPA E ALMOXARIFADO	
Ponto de referência do local: DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): PRIMEIRO ANDAR	
Pessoa para procurar: ALEXANDRE/REINALDO/MARCUS	
Telefone disponível para contato: 8710	
Descrição do serviço (inclusive fotos): NOVA PINTURA, VAZAMENTO SOLUCIONADO	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	
As paredes encontram-se mofadas pela infiltração, causando problemas para os servidores sensíveis a mofo. Pedimos a pintura o mais breve possível, inclusive por se tratar de uma pequena área a ser pintada, mas de grande circulação (copa).	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 13-06-2022 14:39

Por: RICHARD DE CAMPOS PACHECO

Última atualização: 21-09-2022 09:27 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 21-09-2022 09:27

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 03 > FAVET > HOVET

Prioridade: Baixa

Requerente: RICHARD DE CAMPOS PACHECO (sechovet.ufmt@gmail.com)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Setor de Moléstias Infecciosas

Ponto de referência do local: HOVET

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Prof. Kledir

Telefone disponível para contato: 65 3615-8662 R. 238

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Solicitamos recuperação de pintura interna do Setor de Moléstias Infecciosas deste HOVET.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 14-06-2022 10:06

Por: RODOLFO NERY GUARIM STROBEL

Última atualização: 21-09-2022 09:32 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 21-09-2022 09:32

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 05 > SGP > CAP

Prioridade: Baixa

Requerente: RODOLFO NERY GUARIM STROBEL (strobelrodolfo@gmail.com)

Grupo requerente:

Observador: RODOLFO NERY GUARIM STROBEL (strobelrodolfo@gmail.com), TIAGO BRUNO RAMIREZ (tiago.ramirez@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): ANEXO DA CAP

Ponto de referência do local: CAP/SGP

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):

Pessoa para procurar: RODOLFO NERY, TIAGO BRUNO, SERGIO POPPERL, MARIA VITARELLI

Telefone disponível para contato: 3313-7242

Descrição do serviço (inclusive fotos): PINTURA INTERNA CONSIDERANDO A CAPILARIZAÇÃO DAS PAREDES E SUJEIRA.

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 14-06-2022 16:07

Por: ROBERTO JAIME DOS SANTOS

Última atualização: 20-09-2022 11:34 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 20-09-2022 11:34

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 08 > FEF

Prioridade: Baixa

Requerente: ROBERTO JAIME DOS SANTOS (roberto.santos@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: Docente (cppd@ufmt.br), robertojaimesantos@gmail.com

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): NAFIMES sala de professor com infiltração

Ponto de referência do local: Anexo Ginásio de Esportes

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):terreo

Pessoa para procurar:Roberto/Jacielle

Telefone disponível para contato:36158583

Descrição do serviço (inclusive fotos):pintura parede e teto mofado

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria

Data de abertura: 15-06-2022 15:22

Por: RODRIGO DE BARROS SANTIAGO DIAS

Última atualização: 04-07-2022 09:17 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 04-07-2022 09:17

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Média

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FAEN

Prioridade: Média

Requerente: RODRIGO DE BARROS SANTIAGO DIAS (rodrigo.dias@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: RODRIGO DE BARROS SANTIAGO DIAS (rodrigo.dias@ufmt.br), SAMIRA RESCHETTI MARCON (samira.marcon@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria

Descrição:

LOCAL DE ATENDIMENTO (informação sobre a sala):

PONTO DE REFERÊNCIA DO LOCAL:

PAVIMENTO (Térreo, 1º, 2º, etc.):

TELEFONE DISPONÍVEL PARA CONTATO:

Lembramos que esta solicitação foi encaminhada anteriormente, através da qual foi notado que os azulejos estão soltos. Deste modo, solicitamos: > . raspagem / lixagem > .aplicação de novo rejunte apropriado.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 22-06-2022 16:56	Por: MARINA FARIAS DE ARAUJO
Última atualização: 21-09-2022 09:40 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA
Status: Fechado- 21-09-2022 09:40	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 05 > CEU Campus
Prioridade: Baixa	
Requerente: MARINA FARIAS DE ARAUJO (moradiaprae@gmail.com)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos:	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): CEU campus	
Ponto de referência do local: Atrás da gráfica	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Quarto 1 (Ala Esquerda Feminina)	
Pessoa para procurar: Marina (Gerência de Moradia Estudantil/GME/PRAE)	
Telefone disponível para contato: (65) 99214-5094	
Descrição do serviço (inclusive fotos): Solicitamos pintura no quarto 1 da Ala Esquerda Feminina (CEU CAMPUS). O quarto estava fechado há dois (devido a pandemia) e está com pintura deteriorada e infiltrações. Por gentileza, anexar nas demandas de pintura do processo 23108.0376402022-96	
Observação: A chave está na Gerência de Moradia Estudantil GME/PRAE	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 23-06-2022 11:40

Por: CARLOS QUEIROZ DE MOURA

Última atualização: 04-11-2022 08:51 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Fechado- 04-11-2022 08:51

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 08 > FEF > Parque Aquático

Prioridade: Baixa

Requerente: CARLOS QUEIROZ DE MOURA (segurancasinfraufmt@gmail.com)

Grupo requerente:

Observador: segurancasinfraufmt@gmail.com

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Solicitamos a pintura no muro do Parque Aquático onde há a seguinte frase "C.V.M.T – TROPA DO PAPAI" (em anexo) de acordo com denúncia recebida via Ouvidoria por essa diretoria.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 23-06-2022 12:09

Por: ALAN DOS SANTOS MOREIRA

Última atualização: 06-04-2023 15:55 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 05 > PROADI > CGC

Prioridade: Baixa

Requerente: ALAN DOS SANTOS MOREIRA (alan.moreira@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: ALAN DOS SANTOS MOREIRA (alan.moreira@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala da Assistência da GAC (Antiga Gecon)

Ponto de referência do local: no bloco da CGC (Antiga CACS)

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Alan ou Rudy/Edvan

Telefone disponível para contato: 65 999762103

Descrição do serviço (inclusive fotos): Parede abaixo da janela está com pintura fofa e com mofo, aparentemente devido à infiltrações.

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 27-06-2022 14:05

Por: BRUNO MARCIO MORENO ESPINDOLA

Última atualização: 11-07-2022 13:59 por BRUNO MARCIO MORENO ESPINDOLA

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Fechado- 11-07-2022 13:59

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IL

Prioridade: Muito baixa

Requerente: BRUNO MARCIO MORENO ESPINDOLA (secretaria.il@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: BRUNO MARCIO MORENO ESPINDOLA (bruno.espindola@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 29 - IL

Ponto de referência do local: Sala 04 - Secretaria do IL

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º piso

Pessoa para procurar: Bruno

Telefone disponível para contato: 3615-8400

Descrição do serviço (inclusive fotos):

Solicitamos serviço de pintor para realizar a pintura das paredes da sala 29 do primeiro piso do Bloco do IL. A referida sala servirá de instalação para a chefia do Departamento de Letras.

Informamos que o Instituto de Linguagens, por meio da Chefia do Departamento de Letras, irá fornecer as tintas. A critério da ocupante futura da sala, serão utilizadas a cor azul e a cor branca.

Sala de pequenas dimensões, aproximadamente 13 m².

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 28-06-2022 11:35	Por: ANNE CAROLINE SIQUEIRA
Última atualização: 20-09-2022 11:56 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA
Status: Fechado- 20-09-2022 11:56	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FAEN
Prioridade: Baixa	

Requerente: ANNE CAROLINE SIQUEIRA (anne.siqueira@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: ANNE CAROLINE SIQUEIRA (anne.siqueira@ufmt.br), RODRIGO DE BARROS SANTIAGO DIAS (rodrigo.dias@ufmt.br), VALDIMAR SANTIAGO CUNHA (valdimar.cunha@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Reforçamos a solicitação (O.S. antiga 102821-2022) de reparo/pintura de área que estava com infiltração. Ressaltamos que a URGENCIA se deve ao fato de uma docente ser alérgica e estar apresentado crise devido ao mofo.

Ponto de referência do local: Prédio Administrativo da Faculdade de Enfermagem - FAEN.

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Valdimar, Rodrigo ou Anne

Telefone disponível para contato: 65 992038793

Descrição do serviço (inclusive fotos): Realizar remoção do mofo e pintura do local

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 05-07-2022 13:59

Por: ELTON ALVES DE ANDRADE

Última atualização: 20-09-2022 12:21 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 20-09-2022 12:21

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Teatro Universitário

Prioridade: Baixa

Requerente: ELTON ALVES DE ANDRADE (elton.andrade@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: ELTON ALVES DE ANDRADE (elton.andrade@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Reparo com massa corrida e pintura da parede do corredor esquerdo que dá acesso aos banheiros femininos do Teatro Universitário. Informo que a parede está com infiltração, devido a um problema na laje do Teatro.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 05-07-2022 14:03	Por: ELTON ALVES DE ANDRADE
Última atualização: 07-10-2022 08:21 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Fechado- 07-10-2022 08:21	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Teatro Universitário
Prioridade: Baixa	
Requerente: ELTON ALVES DE ANDRADE (elton.andrade@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: ELTON ALVES DE ANDRADE (elton.andrade@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Pintura da parte externa ao Teatro: fachada frontal, entrada principal (bilheteria), calçadas de acesso ao Teatro (partindo desde a rua) até a entrada e calçadas laterais.	

Civil / Zeladoria - Reposição de revestimento cerâmico (pequenas quantidades)

Data de abertura: 06-07-2022 16:13

Por: ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA

Última atualização: 21-09-2022 09:51 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 21-09-2022 09:51

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Média

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 05 > PROPLAN

Prioridade: Média

Requerente: ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA (secretaria.proplan@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Reposição de revestimento cerâmico (pequenas quantidades)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório ou banheiro): Banheiro masculino da PROPLAN

Revestimento de parede ou de piso? parede

Ponto de referência do local: Bloco Casarão

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 2º andar

Pessoa para procurar: Andréia ou Anderson

Telefone disponível para contato: 3313-7165

Descrição do serviço (inclusive fotos. **OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/banheiro e o serviço será realizado de acordo com análise da gerência**): Tendo em vista que alguns azulejos caíram da parede do banheiro masculino, conforme consta nas imagens em anexo, solicitamos a reposição do revestimento cerâmico ou que seja verificado a possibilidade da retirada dos azulejos que estão fixados antes do box e aplicação de argamassa e pintura da parede.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 07-07-2022 09:27	Por: FRANCISCO AUGUSTO ALBUES
Última atualização: 21-09-2022 10:01 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA
Status: Fechado- 21-09-2022 10:01	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > IB
Prioridade: Baixa	
Requerente: FRANCISCO AUGUSTO ALBUES (francisco.albues@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos:	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Labem	
Ponto de referência do local: CCBS III	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Prof. Marcos Soares	
Telefone disponível para contato:8870	
Descrição do serviço (inclusive fotos): Solicita pintura das paredes do Labem, pois, estão mofoadas tornando o ambiente insalubre.	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Manutenção/troca de forro

Data de abertura: 12-07-2022 09:31

Por: PAULO SERGIO DA SILVA

Última atualização: 06-12-2022 14:57 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 06-12-2022 14:57

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Média

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 03 > FAAZ

Prioridade: Média

Requerente: PAULO SERGIO DA SILVA (paulo.silva1@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Manutenção/troca de forro

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala): sala 31 bloco agronomia

Ponto de referência do local:

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): bloco agronomia

Tipo de forro(PVC/gesso ou drywall/fibra mineral): quando chove tem vazamento na parede da sala

Pessoa para procurar: Paulo ou Cláudio

Telefone disponível para contato: 8601

Descrição do serviço (inclusive fotos. OBS.: Favor abrir uma solicitação por sala/laboratório/banheiro): vazamento na parede da sala 31 cheiro de mofo fazer manutenção no vazamento e também pintura

-

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 12-07-2022 09:35	Por: PAULO SERGIO DA SILVA
Última atualização: 18-10-2022 17:57 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA
Status: Fechado- 18-10-2022 17:57	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 03 > FAAZ
Prioridade: Baixa	
Requerente: PAULO SERGIO DA SILVA (paulo.silva1@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos:	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): sala 31 bloco agronomia	
Ponto de referência do local:	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):	
Pessoa para procurar:Paulo ou claudio	
Telefone disponível para contato:8601	
Descrição do serviço (inclusive fotos):parede estar descascando cheiro de mofo	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 13-07-2022 09:53	Por: ALINE IZABEL RIBAS
Última atualização: 14-10-2022 17:05 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA
Status: Fechado- 14-10-2022 17:05	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 02 > PROCEV > Coordenação de Extensão
Prioridade: Baixa	
Requerente: ALINE IZABEL RIBAS (aline.ribas@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: codex.procev@ufmt.br	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos:	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 10 - Coordenação de Extensão	
Ponto de referência do local: Centro Cultural PROCEV	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Aline	
Telefone disponível para contato: 3615-8141	
Descrição do serviço (inclusive fotos): Reuniões são realizadas na sala, por não possuir cortinas/persianas, as janelas são de vidro e o sol incide diretamente.	
Solicitamos a pintura das 4 (quatro) janelas de vidro, 1 janela de vidro em cima da porta e 1 porta de vidro (para amenizar a incidências solares)	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 14-07-2022 11:20	Por: ROBERTO JAIME DOS SANTOS
Última atualização: 14-10-2022 17:07 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA
Status: Fechado- 14-10-2022 17:07	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 08 > FEF
Prioridade: Baixa	
Requerente: ROBERTO JAIME DOS SANTOS (robertojaimesantos@gmail.com)	
Grupo requerente:	
Observador: Docente (robertojaimesantos@gmail.com)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos:	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório):NAFIMES, Laboratório de EDF	
Ponto de referência do local: Anexo ao Ginásio de Esportes, ao lado da av. principal, em frente ao prédio de agronomia	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):Térreo	
Pessoa para procurar: Roberto Jaime / Jacielle / Gisela	
Telefone disponível para contato:3615-8583	
Descrição do serviço (inclusive fotos):Sala de professor, com mofo infiltração em uma parede e no teto que infiltração e goteira na calha	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 14-07-2022 17:38	Por: ELONEIDA APARECIDA CAMILI
Última atualização: 29-11-2022 10:56 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Pendente- 29-11-2022 10:56	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FANUT > Tecnologia de Alimentos
Prioridade: Baixa	
Requerente: ELONEIDA APARECIDA CAMILI (eloneida.camili@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: ELONEIDA APARECIDA CAMILI (eloneida.camili@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos:	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 05 Bloco B - FANUT	
Ponto de referência do local: próximo ao laboratório onde está sendo feita a pintura das bancadas pelo Elias	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):Térreo	
Pessoa para procurar: Profa. Eloneida (período vespertino)	
Telefone disponível para contato: (65) 996100142 ou 3615 8222	
Descrição do serviço (inclusive fotos):	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO	
pintura de parede mofada e janela com ferrugens e mofo, a tinta será disponibilizada por mim.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 15-07-2022 10:06

Por: RICHARD DE CAMPOS PACHECO

Última atualização: 05-12-2022 16:04 por GUILHERME DE ALMEIDA COSTA

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 05-12-2022 16:04

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 03 > FAVET > HOVET

Prioridade: Baixa

Requerente: RICHARD DE CAMPOS PACHECO (secretaria.hovet@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Vestiário

Ponto de referência do local: Centro Cirúrgico de Pequenos Animais

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Anália, prof. Alexandre ou Rose

Telefone disponível para contato: 65 3615-8662 R. 238

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Solicitamos acabamento e pintura da parede do vestiário localizado no Centro Cirúrgico de Pequenos Animais.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 18-07-2022 15:48	Por: RAFAEL IGOR ABREU MONTEIRO
Última atualização: 18-10-2022 18:00 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA
Status: Fechado- 18-10-2022 18:00	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAGEO
Prioridade: Baixa	
Requerente: RAFAEL IGOR ABREU MONTEIRO (ronaldo.pierosan@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos:	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 156 (Prof. Ronaldo Pierosan)	
Ponto de referência do local: Faculdade de Geociências	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Prof. Ronaldo Pierosan	
Telefone disponível para contato: 65 98156-7475	
Descrição do serviço (inclusive fotos): Após retirada de forro e divisórias (de forma a combater a infestação de cupins), solicitamos reboco e pintura da parte superior das paredes e do teto da sala do prof. Ronaldo Pierosan. Antecipadamente agradecemos a atenção.	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 19-07-2022 19:58	Por: SILVIO SANTOS CARDOSO
Última atualização: 18-10-2022 18:00 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA
Status: Fechado- 18-10-2022 18:00	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FANUT > Tecnologia de Alimentos
Prioridade: Baixa	
Requerente: SILVIO SANTOS CARDOSO (silvio.cardoso@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: cctaufmt@gmail.com	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos:	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento: Auditorio do Bloco B da FANUT, sala 30	
Ponto de referência do local: Bloco B da FANUT	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): piso 1	
Pessoa para procurar: Silvio , na secretaria de curso do CTA	
Solicita-se a pintura em um tablado de madeira (palco do auditorio do bloco B da FANUT).	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 21-07-2022 12:24	Por: ALEXANDRE FERREIRA RODRIGUES
Última atualização: 18-10-2022 18:00 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA
Status: Fechado- 18-10-2022 18:00	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > ICET
Prioridade: Baixa	
Requerente: ALEXANDRE FERREIRA RODRIGUES (alexandre.rodrigues@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: ALEXANDRE FERREIRA RODRIGUES (alexandre.rodrigues@ufmt.br), Cuiaba (depmat@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos:	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): copa/almoxarifado	
Ponto de referência do local: Corredor da Matemática - ICET	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Primeiro andar.	
Pessoa para procurar: Alexandre/Reinaldo/Marcus	
Telefone disponível para contato: 8710 ou 984089266	
Descrição do serviço (inclusive fotos): Conforme pode ser visto nas fotos, uma pequena área precisa de reparo, pois está contaminada com muito mofo. Daí a urgência na pintura.	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 25-07-2022 10:17	Por: ANA PAULA DA SILVA
Última atualização: 18-10-2022 18:07 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA
Status: Fechado- 18-10-2022 18:07	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FM
Prioridade: Baixa	
Requerente: ANA PAULA DA SILVA (ana.silva@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: ANA PAULA DA SILVA (ana.silva@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos:	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): salas de tutorias, laboratório de anatomia e morfofuncional	
Ponto de referência do local: térreo do ccbs 1 faculdade de medicina	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): térreo	
Pessoa para procurar: Ana Paula, Laura	
Telefone disponível para contato: 65981067554	
Descrição do serviço (inclusive fotos): recuperação da pintura	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 25-07-2022 12:00

Por: FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Última atualização: 05-09-2022 08:44 por THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Fechado- 05-09-2022 08:44

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Teatro Universitário

Prioridade: Alta

Requerente: FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES (francisco.alves1@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): **Hall de entrada**

Ponto de referência do local: **Teatro Universitário**

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):

Pessoa para procurar: **Francisco**

Telefone disponível para contato: (65) 99979-8222

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Solicito serviço de pintura externa das paredes do Hall de entrada do Teatro Universitário. As latas de tintas estão localizadas na sala da prefeitura do campus de Cuiabá.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 25-07-2022 12:20	Por: CELSO ROBERTO AFONSO
Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FANUT > CCBS I
Prioridade: Baixa	
Requerente: CELSO ROBERTO AFONSO (celso.afonso@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Laboratório de Avaliação Biológica de Alimentos, CCBS 1, Sala 6	
Ponto de referência do local:	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Celso ou Manoel	
Telefone disponível para contato: 3615-8816	
Descrição do serviço (inclusive fotos): Solicitamos recuperação da pintura interna da entrada do Laboratório, pois devido as chuvas do início do ano o mesmo ficou com infiltrações na laje e após o conserto, o ambiente esta com a sensação de descuido, pinturas descascando, manchas de bolor.	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 26-07-2022 17:25	Por: DOMINGOS SALVIO SANT ANA
Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 05 > PROEG
Prioridade: Baixa	
Requerente: DOMINGOS SALVIO SANT ANA (domingossantana261@gmail.com)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): PROEG SECRETARIA	
Ponto de referência do local: BLOCO CASARÃO 1º PISO	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º PISO	
Pessoa para procurar: DOMINGOS	
Telefone disponível para contato: 7220	
Descrição do serviço (inclusive fotos): Pintura de parte da parede e uma porta de madeira	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 27-07-2022 17:48

Por: ELTON ALVES DE ANDRADE

Última atualização: 23-09-2022 10:24 por THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Fechado- 23-09-2022 10:24

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Teatro Universitário

Prioridade: Baixa

Requerente: ELTON ALVES DE ANDRADE (elton.andrade@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: ELTON ALVES DE ANDRADE (elton.andrade@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Solicito a pintura da parte interna do teatro (área do bebedouro e porta de vidro, bem como, parte da fachada frontal.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 03-08-2022 10:46

Por: JHONATAN BARBOSA DA SILVA

Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAET > Bloco F

Prioridade: Baixa

Requerente: JHONATAN BARBOSA DA SILVA (jhonatan.silva@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: esa.coordenacao.ufmt@gmail.com

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Estação Climatológica do DESA

Ponto de referência do local:

Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal (INPP)

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): térreo

Pessoa para procurar: Jhonatan ou José Pedro

Telefone disponível para contato: +55 67 9910-3860

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Solicito pintura dos pilares da cerca da Estação Climatológica do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 04-08-2022 10:35

Por: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Última atualização: 11-08-2022 15:15 por THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Fechado- 11-08-2022 15:15

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Teatro Universitário

Prioridade: Muito baixa

Requerente: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Calçada que dá acesso ao Teatro

Ponto de referência do local: Calçada onde foram instalados os refletores tipo espeto LED

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Adevanilson ou Guilherme

Telefone disponível para contato: 7367

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

- Solicito, por favor, a pintura da calçada principal (onde foram instalados os refletores tipo espeto LED), que dá acesso à entrada principal do Teatro Universitário.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 12-08-2022 17:08	Por: SILVANA APARECIDA DE ARRUDA
Última atualização: 07-12-2022 15:47 por SILVANA APARECIDA DE ARRUDA	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IGHD
Prioridade: Baixa	
Requerente: SILVANA APARECIDA DE ARRUDA (silvana.arruda@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): NDIHR	
Ponto de referência do local: FICA ENTRE O ICHS E A FACULDADE DE ECONOMIA	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):	
Pessoa para procurar: MARCIO(MATUTINO) OU SILVANA(VESPERTINO)	
Telefone disponível para contato:3615-8473	
Descrição do serviço (inclusive fotos):O SETOR DE ENGENHARIA INSTALOU UMA DIVISÓRIA DE DRYWALL E PEDIU O CHAMADO PARA A APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA NESSA DIVISÓRIA, DESDE JÁ AGRADECEMOS O PRONTO ATENDIMENTO NO FUTURO LABORATÓRIO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DA UFMT.	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 16-08-2022 15:06	Por: RODRIGO DE BARROS SANTIAGO DIAS
Última atualização: 07-06-2023 13:14 por RODRIGO DE BARROS SANTIAGO DIAS	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento: 11-04-2023 12:00	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Fechado- 07-06-2023 13:14	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FAEN
Prioridade: Baixa	

Requerente: RODRIGO DE BARROS SANTIAGO DIAS (rodrigo.dias@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: RODRIGO DE BARROS SANTIAGO DIAS (rodrigo.dias@ufmt.br), ANNE CAROLINE SIQUEIRA (anne.siqueira@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Copa da Faculdade de Enfermagem

Ponto de referência do local: Prédio de Enfermagem, saguão administrativo

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Piso único

Pessoa para procurar: Rodrigo Santiago

Telefone disponível para contato: 65 9.9229-4334

Descrição do serviço (inclusive fotos): Solicitamos a verificação e reparo da pintura da copa, devido infiltração ocorrida no início do 1.º semestre de 2022. A parede apresenta sinais de infiltração e mofo, antecipadamente comunicamos que temos um galão de tinta e rolo ... no entanto será necessário fazer a remoção do mofo e preparo da parede (massa corrida). Desde contamos com o vosso apoio, pois o ambiente está ficando contaminado e temos professores que sofrem de asma.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 18-08-2022 10:07

Por: HELEN SANTANA MANGUEIRA DE SOUZA

Última atualização: 21-10-2022 16:08 por HELEN SANTANA MANGUEIRA DE SOUZA

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Fechado- 21-10-2022 16:08

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IE > Psicologia Aplicada

Prioridade: Baixa

Requerente: HELEN SANTANA MANGUEIRA DE SOUZA

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Banheiro masculino e feminino térreo SPA

Ponto de referência do local: Prédio em frente à piscina da UFMT

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):térreo

Pessoa para procurar:Helen. Matheus ou Hiago

Telefone disponível para contato:3615-8492 (Whatsapp)

Descrição do serviço (inclusive fotos): Solicitamos o reparo e pintura do banheiro masculino e feminino na recepção do SPA que tiveram infiltrações e precisam de reparo.

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 22-08-2022 14:42	Por: EDUARDO VINICIUS FERREIRA PEREIRA E CARDOSO DE SOUZA
Última atualização: 11-11-2022 09:09 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA
Status: Fechado- 11-11-2022 09:09	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > CUVG
Prioridade: Baixa	
Requerente: EDUARDO VINICIUS FERREIRA PEREIRA E CARDOSO DE SOUZA (eduardo.souza1@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: THAMIRIS STEPHANE ZANGESKI NOVAIS PAIVA (thamiris.paiva@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos:	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição: Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Prédio Maravalha. Ponto de referência do local: Aos fundos da Marcenaria. Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Pessoa para procurar: Eduardo, Thamiris ou Emanuella. Telefone disponível para contato: 3615-6298. Descrição do serviço (inclusive fotos): Solicito, por gentileza, a pintura interna do Prédio Maravalha. OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente. OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 26-08-2022 10:57	Por: DIEGO DOS SANTOS LEMES
Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAET > Bloco D
Prioridade: Baixa	
Requerente: DIEGO DOS SANTOS LEMES (diego.lemes@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: ROGERIO LUCIO LIMA (rogerio.lima@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): sala da professora Walkyria, ENE 101.	
Ponto de referência do local: anexo ao lab ENE 101.	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):Térreo	
Pessoa para procurar:Diego/Tulio/Martin/Felipe	
Telefone disponível para contato:(53)99148-3754	
Descrição do serviço (inclusive fotos):em anexo	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 26-08-2022 11:20	Por: DIEGO DOS SANTOS LEMES
Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAET > Bloco D
Prioridade: Baixa	
Requerente: DIEGO DOS SANTOS LEMES (diego.lemes@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: ROGERIO LUCIO LIMA (rogerio.lima@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala projeto Anima Ae	
Ponto de referência do local: Anexo al Laboratório ENE 101.	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar:Diego/Túlio/Martin/Felipe	
Telefone disponível para contato: (53)99148-3754	
Descrição do serviço (inclusive fotos): recuperação da pintura da sala do projeto, pintura atual na cor branca está com vária manchas devido a infiltrações.	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 26-08-2022 12:21	Por: EMANUELLA ARAUJO DOS SANTOS
Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > CUVG
Prioridade: Baixa	
Requerente: EMANUELLA ARAUJO DOS SANTOS (emanuella.santos@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: THAMIRIS STEPHANE ZANGESKI NOVAIS PAIVA (thamiris.paiva@ufmt.br), VERA LUCIA SIMI (vera.simi@ufmt.br), EDUARDO VINICIUS FERREIRA PEREIRA E CARDOSO DE SOUZA (eduardo.souza1@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): ANTIGO GALPÃO DA MARAVALHA.	
Ponto de referência do local: ANEXO A MARCENARIA.	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): TÉRREO.	
Pessoa para procurar: EMANUELLA, EDUARDO, THAMIRIS E VERA.	
Telefone disponível para contato: (65) 3615-6298/ 3615-6205	
Descrição do serviço (inclusive fotos): PINTURA DO GALPÃO PARA UTILIZAÇÃO.	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 26-08-2022 17:00	Por: LICELLIE FREIRE FRAGA
Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FACC
Prioridade: Baixa	
Requerente: LICELLIE FREIRE FRAGA (licellie@hotmail.com)	
Grupo requerente:	
Observador: vergiliops@ufmt.br	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala provisória do 1º Semestre de Administração	
Ponto de referência do local: Antiga sala da GCQ	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Licellie ou Kellyane	
Telefone disponível para contato: 65 996335439	
Descrição do serviço (inclusive fotos): Reparo de paredes da sala descascadas e com furos e pintura da sala toda. Pedimos urgência pois a sala está em uso pelos alunos do primeiro semestre matutino e noturno. Obs.: Não consegui anexar as fotos aqui pelo sistema, caso seja necessário, entre em contato por whatsapp que mando-as.	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 31-08-2022 18:46

Por: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Última atualização: 07-10-2022 08:21 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Fechado- 07-10-2022 08:21

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Teatro Universitário

Prioridade: Muito baixa

Requerente: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Grupo requerente:

Observador: VICTOR ADONA REIS PEREIRA (victor.pereira@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Área de convivência, espaço localizado logo ao entrar no Teatro, no acesso do corredor ao fundo.

Ponto de referência do local: Teatro Universitário

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Coord. Victor Adona e Superintendente Guilherme (Prefeitura do Campus)

Telefone disponível para contato: 3313-7338

Descrição do serviço (inclusive fotos):

- Solicito, por favor, a pintura do trecho de parede, localizado na Área de Convivência, espaço localizado logo ao entrar no Teatro, no acesso do corredor ao fundo.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 08-09-2022 11:35	Por: RAFAEL IGOR ABREU MONTEIRO
Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAGEO
Prioridade: Baixa	
Requerente: RAFAEL IGOR ABREU MONTEIRO (direcao.fageo@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição: Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Banheiro Masculino (área externa da FAGEO), localizado entre a FAGEO e e Engenharia Elétrica Ponto de referência do local: Faculdade de Geociências Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo Pessoa para procurar: Rafael/Juilson Telefone disponível para contato: 3615-8751 Descrição do serviço (inclusive fotos): Solicitamos a pintura (com esmalte sintetico) de uma porta (de madeira) que está sendo instalada no referido banheiro, de forma a preservar a porta e aumentar a durabilidade da mesma, uma vez que a porta encontra-se instalada em área externa estando exposta ao clima. Antecipadamente agradecemos a atenção OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente. OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 13-09-2022 15:10	Por: MANOEL MESSIAS DE SOUZA
Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IE
Prioridade: Baixa	
Requerente: MANOEL MESSIAS DE SOUZA (pescadormms@gmail.com)	
Grupo requerente:	
Observador: LUCI FATIMA DE OLIVEIRA (luci.oliveira@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): sala N° 124	
Ponto de referência do local: Secretaria Geral do IE	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):Térreo	
Pessoa para procurar: messias ou Luci	
Telefone disponível para contato: 992793383 ou 8440	
Descrição do serviço (inclusive fotos): pintura	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	
OBS: A SALA ENCONTRA-SE COM MUITO MOFO... PREFERENCIA TINTA ANTE-MOFO...	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 13-09-2022 15:15	Por: MANOEL MESSIAS DE SOUZA
Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IE
Prioridade: Baixa	
Requerente: MANOEL MESSIAS DE SOUZA (pescadormms@gmail.com)	
Grupo requerente:	
Observador: LUCI FATIMA DE OLIVEIRA (luci.oliveira@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição: Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): COPA Ponto de referência do local: SECRETARIA GERAL DO IE Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 2º PISO Pessoa para procurar: Messias ou Luci Telefone disponível para contato: 99279-3383 Descrição do serviço (inclusive fotos): pintura OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente. OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO. OBS: pintura simples para limpeza da sala	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 15-09-2022 09:16	Por: ADVANILCE FARIA MONTEIRO
Última atualização: 21-03-2023 09:42 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > IB > Centro de Biodiversidade
Prioridade: Baixa	
Requerente: ADVANILCE FARIA MONTEIRO (advanilce.monteiro@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Centro de Biodiversidade	
Ponto de referência do local: Centro de Biodiversidade/IB	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Profa. Priscila	
Telefone disponível para contato: 65 - 981322907	
Descrição do serviço (inclusive fotos): Solicito manutenção nas paredes internas do Centro de Biodiversidade que está com infiltrações.	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 15-09-2022 09:21

Por: FRANCISCO AUGUSTO ALBUES

Última atualização: 21-03-2023 09:43 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > IB > Centro de Biodiversidade

Prioridade: Baixa

Requerente: FRANCISCO AUGUSTO ALBUES (francisco.albues@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): sala

Ponto de referência do local: sala da Profa. Priscila no Centro de Biodiversidade

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): térreo

Pessoa para procurar: Profa. Priscila

Telefone disponível para contato:8870

Descrição do serviço (inclusive fotos): parede com infiltração, precisando de reparos

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 15-09-2022 09:26	Por: FRANCISCO AUGUSTO ALBUES
Última atualização: 21-03-2023 09:44 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > IB > Centro de Biodiversidade
Prioridade: Baixa	
Requerente: FRANCISCO AUGUSTO ALBUES (francisco.albues@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): sala	
Ponto de referência do local: sala da profa. Thais no Centro de biodiversidade	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Profa. Thais	
Telefone disponível para contato: 8870	
Descrição do serviço (inclusive fotos): solicita reparo e manutenção na parede, pois está com infiltração	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 16-09-2022 11:16	Por: CARLOS ADRIANO PARIZOTTO
Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > ICET > Bloco F
Prioridade: Baixa	
Requerente: CARLOS ADRIANO PARIZOTTO (carlos.parizotto@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Central Analítica do Laboratório de Pesquisa em Química de Produtos Naturais	
Ponto de referência do local: Laboratório verde próximo a entrada do zoológico	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Leonardo, Richard ou Carlos	
Telefone disponível para contato: (65) 999967760, (65)999955442 ou (65) 992015940	
Descrição do serviço (inclusive fotos):	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura seRecuperação de paredes com infiltrações e problemas com reboco, e pintura interna e externará autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 16-09-2022 16:14

Por: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA

Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FCA

Prioridade: Baixa

Requerente: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA (julieth.sousa@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala da Coordenação de Cinema e Audiovisual

Ponto de referência do local: Sala da Coordenação de Cinema e Audiovisual da FCA

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Andrea ou Jurandir ou Jonatas

Telefone disponível para contato: 36158407

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Solicitamos a pintura da Sala da Coordenação de Cinema e Audiovisual. OBS: A coordenação já possui a tinta de 3,6 l e os materiais de pintura. Vir de preferência na segunda ou quarta tarde.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 21-09-2022 09:22

Por: ROSIANE ALEXANDRE PENA GUIMARAES

Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 03 > FAAZ

Prioridade: Baixa

Requerente: ROSIANE ALEXANDRE PENA GUIMARAES (rosiane.guimaraes@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Laboratorio de sementes - FAAZ

Ponto de referência do local:

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): térreo

Pessoa para procurar: Rosiane

Telefone disponível para contato: 65 992617933

Descrição do serviço (inclusive fotos): Solicito a pintura interna da sala de aula, a mesma apresenta manchas de infiltração.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 23-09-2022 14:55

Por: JOAO PAULO RODRIGUES

Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IGHD

Prioridade: Baixa

Requerente: JOAO PAULO RODRIGUES (dhistoria.ighd@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: ANDERSON ROBERTI DOS REIS (anderson.reis@ufmt.br), LUCCA PAEL SANTANA DO NASCIMENTO (lucca.nascimento@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Núcleo de Pesquisa em História (salas 60, 61 e 62 do IGHD).

Ponto de referência do local: Mesmo corredor da Direção do IGHD

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): térreo

Pessoa para procurar: João Paulo (sala 79 Depto de História), Lucca ou Paulino (direção do IGHD)

Telefone disponível para contato: (65)999722734

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Solicito o reparo das áreas com manchas e infiltrações e a pintura do ambiente do Núcleo de Pesquisa, composto pelas salas 60, 61 e 62 do IGHD, tendo em vista o estado geral do espaço (fotos em anexo).

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 04-10-2022 09:33

Por: ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA

Última atualização: 27-03-2023 17:50 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 05 > PROPLAN

Prioridade: Baixa

Requerente: ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Secretaria da Proplan

Ponto de referência do local: Bloco Casarão

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 2º

Pessoa para procurar: Andréia ou Anderson

Telefone disponível para contato: (65) 3313-7165

Descrição do serviço (inclusive fotos): Foi realizado o serviço de manutenção ao redor da porta principal da Proplan, pois estava com rachadura (OS nº 2022070153). Por este motivo, solicitamos pintura do local onde está com cimento. As imagens estão em anexo.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 17-10-2022 11:35	Por: ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA
Última atualização: 26-12-2022 07:20 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Fechado- 26-12-2022 07:20	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 05 > PROPLAN
Prioridade: Baixa	
Requerente: ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Banheiro feminino da PROPLAN	
Ponto de referência do local: Bloco Casarão	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 2º	
Pessoa para procurar: Andréia ou Anderson/Secretaria da Pró-Reitoria de Planejamento	
Telefone disponível para contato: 3313-7165	
Descrição do serviço (inclusive fotos):	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	
foi realizada a instalação de um trinco na porta do banheiro feminino, conforme solicitado na OS nº 2022070155, pois havia caído o trinco.	
Solicitamos a pintura da região da porta onde está com solda.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 18-10-2022 10:19

Por: LUCINEY VALDECY FERREIRA

Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > STI

Prioridade: Baixa

Requerente: LUCINEY VALDECY FERREIRA (luciney.ferreira@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): pintura externa do prédio da STI/SETEC

Ponto de referência do local: próximo ao teatro universitário

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): todo o prédio

Pessoa para procurar: Gabriel / Ney / Ana Maria

Telefone disponível para contato: 65 3615-6206

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

reforço na pintura do prédio da STI / SETEC

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 01-11-2022 10:26

Por: JOYCE ALBUQUERQUE NOGUEIRA DA COSTA

Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 05 > SGP > CAP

Prioridade: Baixa

Requerente: JOYCE ALBUQUERQUE NOGUEIRA DA COSTA (joyce.costa@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: KAREN LOUIZE TRENTA (cap.sgp@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): CAP (Sala TI e parede da porta corredor)

Ponto de referência do local: CAP, ao lado do casarão, antiga SGP.

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):

Pessoa para procurar: Karen, Joyce, Tiago.

Telefone disponível para contato: 3313-7249

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

- Solicitamos por gentileza a pintura apenas da parede da sala de TI e da parede ao redor da porta do corredor, onde foram realizados consertos nas mesmas.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 01-11-2022 10:46

Por: JOYCE ALBUQUERQUE NOGUEIRA DA COSTA

Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 05 > SGP > CAP

Prioridade: Baixa

Requerente: JOYCE ALBUQUERQUE NOGUEIRA DA COSTA (joyce.costa@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: KAREN LOUIZE TRENTA (cap.sgp@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): CAP (cozinha)

Ponto de referência do local: Coordenação de Administração de Pessoal - CAP, ao lado do casarão, antiga SGP.

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):

Pessoa para procurar: Rodolfo, Karen, Joyce, Tiago.

Telefone disponível para contato: 3313-7249

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

- Solicitamos por gentileza o serviço de pintura da cozinha/espço de convivência da CAP.

Informamos que a solicitação se refere apenas ao serviço e que vamos disponibilizar a tinta de parede.

Ainda, comunicamos que p serviço já foi solicitado anteriormente, mas foi cancelado (O.S. nº 2022060335).

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 09-11-2022 09:48

Por: JOSERIC HELLEBRANDT FONSECA

Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FE

Prioridade: Baixa

Requerente: JOSERIC HELLEBRANDT FONSECA (johellebrandt@hotmail.com)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): SALA DO CENTRO ACADEMICO

Ponto de referência do local: FACULDADE DE ECONOMIA

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):1º

Pessoa para procurar: JOSERIC

Telefone disponível para contato: 65 9.92622429

Descrição do serviço (inclusive fotos): Solicito com URGÊNCIA a pintura da sala do centro acadêmico, uma vez que o local apresenta diversas manchas na parede, e para que haja uma melhor conservação do local, há urgência á necessidade de pintura devido a termos ganhado as tinta que já se encontra abertas podendo se perder com o tempo.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 29-11-2022 15:11

Por: GUILHERME DE ALMEIDA COSTA

Última atualização: 16-12-2022 08:29 por THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Fechado- 16-12-2022 08:29

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Vice-Reitoria

Prioridade: Baixa

Requerente: GUILHERME DE ALMEIDA COSTA (guilherme.costa@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Vice-reitoria

Ponto de referência do local:

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º PAV

Pessoa para procurar: Guilherme

Telefone disponível para contato: 7324

Descrição do serviço (inclusive fotos): Pintura da sala da vice-reitora (forro e divisória de gesso).

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Chamados relacionados:

Relacionado a ID 2022120080: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 01-12-2022 09:19

Por: NATALIA CAVALLARI CARDOSO

Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 05 > EIT

Prioridade: Baixa

Requerente: NATALIA CAVALLARI CARDOSO (natalia.cardoso@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): sala de reuniões

Ponto de referência do local: Ao lado da Gerência de Patrimônio

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Natália

Telefone disponível para contato: (65) 99288-9718

Descrição do serviço (inclusive fotos): Pintura do local de retirada do ar condicionado de caixa, onde foi colocado gesso, são dois lugares que foram retirados e tampados com gesso.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 01-12-2022 09:21	Por: NATALIA CAVALLARI CARDOSO
Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 05 > EIT
Prioridade: Baixa	
Requerente: NATALIA CAVALLARI CARDOSO (natalia.cardoso@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): sala ampla	
Ponto de referência do local: ao lado da Gerência de Patrimônio	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Natália	
Telefone disponível para contato: (65) 99288-9718	
Descrição do serviço (inclusive fotos):	
Pintura do local de retirada do ar condicionado de caixa, onde foi colocado gesso	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 01-12-2022 11:10

Por: VIVIANE PERES DIAS TAMBELLINI

Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 03 > FENF

Prioridade: Baixa

Requerente: VIVIANE PERES DIAS TAMBELLINI (secfenf@gmail.com)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Geral

Ponto de referência do local: bloco didático FENF

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):

Pessoa para procurar: Elias, Glaucia ou Paulo

Telefone disponível para contato: 3615-8632

Descrição do serviço (inclusive fotos):

Fazer a pintura das placas metálicas utilizadas para fechar os buracos onde estavam instalados os aparelhos de ar-condicionado tipo janela que foram substituídos pelos aparelhos tipo Split nas dependências da FENF.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 02-12-2022 12:02

Por: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Última atualização: 17-01-2023 15:29 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Solucionado- 16-01-2023 17:28

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Vice-Reitoria

Prioridade: Muito baixa

Requerente: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA
ROSALINE ROCHA LUNARDI (rosaline.lunardi@ufmt.br)
VICTOR ADONA REIS PEREIRA (victor.pereira@ufmt.br)
GUILHERME DE ALMEIDA COSTA (guilherme.costa@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala Prof. Rosaline

Ponto de referência do local: Vice-Reitoria

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º

Pessoa para procurar: Victor ou Guilherme (Prefeitura)

Telefone disponível para contato: (65) 3313-7338

Descrição do serviço (inclusive fotos)

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

- Solicito, por favor, a pintura de paredes e teto da sala da Prof. Rosaline, na Vice-Reitoria. A chave da sala foi entregue ao oficial de serviços gerais, Jorge Meira.

Chamados relacionados:

Relacionado a ID 2022110650: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 06-12-2022 08:53	Por: GLAUCIA REGIANE FACUNDO DE MATOS FERREIRA
Última atualização: 06-12-2022 12:26 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 03 > FENF
Prioridade: Baixa	
Requerente: GLAUCIA REGIANE FACUNDO DE MATOS FERREIRA (glaucia.ferreira@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 06 I - Lab. de Dendrologia e Patologia Florestal.	
Ponto de referência do local: Lab. de Dendrologia e Patologia Florestal - prédio antigo	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Prof. Antonio Tsukamoto ou Elias ou Paulo ou Arlindo ou Glaucia ou Viviane	
Telefone disponível para contato: (65)3615-8632	
Descrição do serviço (inclusive fotos):	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	
Pintar parede onde foi fechado o buraco do ar-condicionado de janela.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 13-12-2022 16:38

Por: JHONATAN BARBOSA DA SILVA

Última atualização: 09-02-2023 09:51 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 09-02-2023 09:51

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAET > Bloco F

Prioridade: Baixa

Requerente: JHONATAN BARBOSA DA SILVA (jhonatan.silva@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Descrição do serviço:

Pintura do muro da Estação Meteorológica.

-Local de atendimento (Informação sobre o local): Estação Meteorológica da UFMT

Ponto de referência do local: Estação Meteorológica da UFMT (fundos da FAET ou próximo ao Biotério Central/ Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal (INPP).

Telefone disponível para contato: 65 9 9247-7697 (Técnico José Pedro ou Técnico Pedro do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental).

Descrição do serviço:

Pintura do muro de onde se encontra a Estação Meteorológica.

-

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 15-12-2022 15:55

Por: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA

Última atualização: 10-02-2023 15:49 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FCA

Prioridade: Baixa

Requerente: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA (julieth.sousa@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 12 (Laboratório de teclados)

Ponto de referência do local: Sala 12 (Laboratório de teclados)

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Julieth (sala 07) ou Elpídio (sala 10)

Telefone disponível para contato: 3615-8409/992031652

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

OBS: A parede apresenta infiltração na parede/ A unidade possui a Tinta.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 15-12-2022 15:57

Por: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA

Última atualização: 10-02-2023 15:49 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FCA

Prioridade: Baixa

Requerente: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA (julieth.sousa@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 14 - laboratório de percussão

Ponto de referência do local: Sala 14 - laboratório de percussão

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Julieth (sala 07) Elpídio (sala 10)

Telefone disponível para contato: 3615-8409 / 65992031652

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Obs: A parede possui infiltração. A unidade possui a tinta.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 16-12-2022 14:56

Por: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA

Última atualização: 10-02-2023 15:49 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FCA

Prioridade: Baixa

Requerente: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA (julieth.sousa@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: elpidiomaia@gmail.com

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 10 Departamento de Artes

Ponto de referência do local: Sala 10 Departamento de Artes FCA/ prédio FCA/IL

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Elpídio (sala 10) ou Julieth (sala 07)

Telefone disponível para contato: 65992031652- 3615-8409

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Obs: A Unidade possui a Tinta./ A parede apresenta infiltração

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 02-01-2023 08:28

Por: RAQUEL ALVES FERNANDES DA SILVA

Última atualização: 17-01-2023 15:47 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Solucionado- 16-01-2023 17:47

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FCA

Prioridade: Muito baixa

Requerente: RAQUEL ALVES FERNANDES DA SILVA (raquelalves.enc@gmail.com)
FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES (francisco.alves1@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

MUTIRÃO DE SALAS 2022-2023

HOUVE OCORRÊNCIA DE INFILTRAÇÃO EM TETO, PAREDE OU PELA JANELA? SIM

SE SIM, INFORMAR LOCAL (Informação sobre a sala ou o corredor): Auditório do FCA

PONTO DE REFERÊNCIA DO LOCAL E BLOCO: Final do corredor do FCA/IL

PAVIMENTO (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

PESSOA PARA PROCURAR: Julieth/Claudia/Filinto

TELEFONE DISPONÍVEL PARA CONTATO: 3615-8409/8407/8635/8986

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

- Solicito, por favor, a pintura de manchas de infiltração que estão no forro do Auditório de Comunicação da FCA que passou por recente reforma.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 02-01-2023 16:52	Por: MELKZEDEC OJEDA CAMARGO
Última atualização: 06-03-2023 15:52 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA
Status: Fechado- 06-03-2023 15:52	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FACC > Bloco didático
Prioridade: Baixa	
Requerente: MELKZEDEC OJEDA CAMARGO (diretoriafaccufmt@gmail.com)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): BLOCO DIDATICO IV	
Ponto de referência do local: BLOCO DIDATICO DA FACC E FE	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): BLOCO DIDATICO IV	
Pessoa para procurar: BENEDITO. HELIO.	
Telefone disponível para contato: 36158501	
Descrição do serviço (inclusive fotos): SOLICITAMOS PINTURA NO BLOCO DIDATICO IV POIS ESTA VELHO E MANCHADO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 03-01-2023 14:52

Por: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA

Última atualização: 10-02-2023 15:49 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FCA

Prioridade: Baixa

Requerente: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA (julieth.sousa@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 10 - Departamento de Artes

Ponto de referência do local: Sala 10 - Departamento de Artes

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Julieth ou Elpídio

Telefone disponível para contato: 36158407/8409

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Pintura da sala do Departamento de Artes.

OBS: A Unidade possui a tinta.

Vir no recesso de janeiro

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 03-01-2023 14:53	Por: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA
Última atualização: 10-02-2023 15:49 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FCA
Prioridade: Baixa	
Requerente: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA (julieth.sousa@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 07 e sala 08 - Direção da FCA	
Ponto de referência do local: Sala 07 e sala 08 - Direção da FCA	
Pessoa para procurar: Julieth ou Taís	
Telefone disponível para contato: 36158407/8409	
Descrição do serviço (inclusive fotos):	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	
Pintura da sala da Direção da FCA.	
OBS: A Unidade possui a tinta.	
Vir no recesso de janeiro.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 03-01-2023 15:07	Por: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA
Última atualização: 10-01-2023 13:38 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Solucionado- 09-01-2023 17:38	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FCA
Prioridade: Baixa	
Requerente: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA (julieth.sousa@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 03 - Bloco Didático	
Ponto de referência do local: Piso Térreo do Bloco Didático IL e FCA	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Julieth	
Telefone disponível para contato: 3615-8407	
Descrição do serviço (inclusive fotos):	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	
Pintura apenas do Portal de uma porta de madeira localizada na Sala 03 - Bloco Didático IL/FCA, que foi arrombada em 2020 e adaptado um portal para a sala .	
OBS: A unidade possui a tinta esmalte 1l e materiais para pintura (lixa e rolo).	
Obs: Vir no recesso de janeiro.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 03-01-2023 17:02	Por: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA
Última atualização: 10-02-2023 15:49 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FCA
Prioridade: Baixa	
Requerente: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA (julieth.sousa@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 03 do Bloco Didático FCA/IL	
Ponto de referência do local: Sala 03 do Bloco Didático FCA/IL (prédio azul e branco)	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Julieth	
Telefone disponível para contato: 8407/8409/ 65992031652	
Descrição do serviço (inclusive fotos):	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	
Pintura nas bordas do portal da porta da sala 03, após reparo de porta arrombada em 2020.(Pequena área)	
OBS: A unidade possui a Tinta de 3,6l cor branco gelo.	
OBS: Vir no recesso de janeiro	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 16-01-2023 09:35

Por: RAQUEL ALVES FERNANDES DA SILVA

Última atualização: 19-01-2023 16:12 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Pendente- 19-01-2023 16:12

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > ICET > Bloco Didático 3 (Zoológico)

Prioridade: Muito baixa

Requerente: RAQUEL ALVES FERNANDES DA SILVA (raquelalves.enc@gmail.com)
EVANDRO LUIZ DALL OGLIO (evandro.oglio@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

MUTIRÃO SALAS DE AULA 2022-2023

LOCAL DE ATENDIMENTO (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 17

PONTO DE REFERÊNCIA DO LOCAL: ICET - Bloco Didático III (perto do Zoológico)

PAVIMENTO (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

PESSOA PARA PROCURAR: Evandro/ Ferraz

TELEFONE DISPONÍVEL PARA CONTATO: (65) 9988-6054/ (65) 9 9968-6648

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (inclusive fotos do item):

- Recuperar pintura de uma área que está com infiltração perto do shaft no canto direito da sala 17, térreo, Didático III - ICET (foto anexa).

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 19-01-2023 08:47	Por: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA
Última atualização: 10-02-2023 15:57 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FCA
Prioridade: Baixa	
Requerente: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA (julieth.sousa@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Auditório da Faculdade de Comunicação e Artes	
Ponto de referência do local: Piso Térreo da FCA e IL	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Jonatas ou Claudia (Departamento de Comunicação)	
Telefone disponível para contato: 36158407/8409	
Descrição do serviço (inclusive fotos):	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	
Pinturas de grades de proteção para projetor e computador, a serem instalados no Auditório de Comunicação.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 19-01-2023 08:50	Por: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA
Última atualização: 10-02-2023 15:57 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FCA
Prioridade: Baixa	
Requerente: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA (julieth.sousa@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Direção da FCA	
Ponto de referência do local: sala 07	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo -	
Pessoa para procurar: Julieth ou Taís	
Telefone disponível para contato: 36158407/8409	
Descrição do serviço (inclusive fotos):	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	
Pintura de suportes para caixa de som, a serem instaladas em salas de aula e corredores.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 19-01-2023 16:56

Por: JAIRO LINHARES DE AZEVEDO

Última atualização: 24-02-2023 15:12 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 24-02-2023 15:12

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 02 > PROCEV > Coral Universitário

Prioridade: Baixa

Requerente: JAIRO LINHARES DE AZEVEDO (jairo.azevedo@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Coral UFMT

Ponto de referência do local: PROCEV

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Jairo Azevedo

Telefone disponível para contato: 8388 / 65 996428945

Descrição do serviço (inclusive fotos): Pintura interna do prédio do Coral UFMT. As metragens estão descritas no documento PDF em anexo. O prédio atente um publico diário e a ultime pintura ocorreu há mais de 4 anos. Necessita-se de reparos.

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 26-01-2023 15:32	Por: KARINA LEITE PEREIRA DA CRUZ
Última atualização: 09-02-2023 09:19 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > ICET > Bloco F
Prioridade: Baixa	
Requerente: KARINA LEITE PEREIRA DA CRUZ (karina.cruz@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: ANDERSON MARTINEZ SANTANA (anderson.santana@ufmt.br), KARINA LEITE PEREIRA DA CRUZ (karina.cruz@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição: Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 262 Ponto de referência do local: Departamento de Química Bloco F 3º Pavimento Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 3º Pavimento Pessoa para procurar: Karina ou Anderson Telefone disponível para contato: 3615-8760 Descrição do serviço (inclusive fotos): Solicitamos a recuperação do ambiente interno da sala 262, principalmente devido a infiltrações presença de mofo. OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente. OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 26-01-2023 15:37	Por: PRISCILA LEMES DE AZEVEDO SILVA
Última atualização: 21-03-2023 09:48 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > IB > Centro de Biodiversidade
Prioridade: Baixa	
Requerente: PRISCILA LEMES DE AZEVEDO SILVA (priscila.silva@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: priscila.lemes.azevedo@gmail.com	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Laboratório de Ecologia e Biogeografia da Conservação	
Ponto de referência do local: Ao lado do auditório	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): térreo	
Pessoa para procurar: Priscila Lemes	
Telefone disponível para contato: 65- 981322907	
Descrição do serviço (inclusive fotos): Parede apresenta (i) acúmulo de bolor no revestimento por efeito de umidade e (ii) deslocamento da argamassa	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 01-02-2023 15:59

Por: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA

Última atualização: 03-03-2023 14:53 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FCA

Prioridade: Baixa

Requerente: JULIETH OLIVEIRA DE SOUSA (julieth.sousa@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: jonatas.santos@ufmt.br

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Departamento de Comunicação da FCA

Ponto de referência do local: Departamento de Comunicação da FCA

Pessoa para procurar: Julieth ou Jonatas

Telefone disponível para contato: 36158407/8409

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Pintura da sala do Departamento de Comunicação da FCA.

OBS: A Unidade possui a tinta,lona, pincel,fita. **OBS:** Não há moveis para mover

Vir de preferência no recesso .

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 02-02-2023 16:46

Por: HELEN SANTANA MANGUEIRA DE SOUZA

Última atualização: 31-05-2023 17:36 por HELEN SANTANA MANGUEIRA DE SOUZA

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IE > Psicologia Aplicada

Prioridade: Baixa

Requerente: HELEN SANTANA MANGUEIRA DE SOUZA

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Salas 07 e 10 do Serviço de Psicologia Aplicada

Ponto de referência do local: Prédio em frente à piscina da UFMT

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): térreo

Pessoa para procurar: Helen ou Prof. Luiz

Telefone disponível para contato: 3615-8492

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Boa tarde! Tratam-se de salas de atendimento infantil e por isso estão suja até meia altura. Para solucionar o problema precisamos pintar até metade da parede com tinta lavável. Tal tinta será adquirida pelo setor sendo necessária apenas a mão de obra e materiais de pintura (pinceis) da UFMT.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 03-02-2023 09:45

Por: RAFAEL IGOR ABREU MONTEIRO

Última atualização: 09-02-2023 10:23 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAGEO

Prioridade: Baixa

Requerente: RAFAEL IGOR ABREU MONTEIRO (direcao.fageo@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Escadaria Localizada entre a FAGEO e o Instituto de Física

Ponto de referência do local: Faculdade de Geociências

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Entre o Térreo e o 1º andar

Pessoa para procurar:

Telefone disponível para contato:

Descrição do serviço (inclusive fotos): Solicitamos a presença de apoio técnico para realizar a reparação na escada citada anteriormente, pois foi realizada um reparo em locais que estavam com infiltração, faltando realizar a pintura dos mesmos.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 03-02-2023 15:50	Por: KARINA LEITE PEREIRA DA CRUZ
Última atualização: 09-02-2023 10:45 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > ICET > Bloco F
Prioridade: Baixa	
Requerente: KARINA LEITE PEREIRA DA CRUZ (karina.cruz@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: ANDERSON MARTINEZ SANTANA (anderson.santana@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 262	
Ponto de referência do local: departamento de Química Bloco F 3º Pavimento	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 3º pavimento	
Pessoa para procurar: Karina	
Telefone disponível para contato: 3615-8760	
Descrição do serviço (inclusive fotos):	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	
Solicitamos manutenção/recuperação da pintura, devido a problemas de infiltração e mofo.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 07-02-2023 15:41	Por: LICELLIE FREIRE FRAGA
Última atualização: 24-03-2023 09:23 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Solucionado- 23-03-2023 17:23	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FACC
Prioridade: Baixa	
Requerente: LICELLIE FREIRE FRAGA (licellie@hotmail.com)	
Grupo requerente:	
Observador: ANNA ELIZABETH TAVARES DE ARAUJO FREITAS (ceadm.facc@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala da coordenação e secretaria de administração	
Ponto de referência do local: FACC	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Kellyane ou Licellie	
Telefone disponível para contato: 65 36158533	
Descrição do serviço (inclusive fotos): Reparo nas paredes infiltradas e pintura das mesmas	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 10-02-2023 11:16

Por: GABRIEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS

Última atualização: 16-03-2023 09:34 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAET > Bloco C

Prioridade: Baixa

Requerente: GABRIEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (gabriel.santos5@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala de amostras

Ponto de referência do local: Final do Bloco C, no corredor da cantina da FAET. Procurar por servidores do Laboratório de Materiais de Construção Civil.

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Gabriel

Telefone disponível para contato: 65 9 9643 2257

Descrição do serviço (inclusive fotos): Recuperar pintura que apresenta patologia na parede.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 10-02-2023 14:29

Por: ELTON ALVES DE ANDRADE

Última atualização: 16-03-2023 09:34 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Teatro Universitário

Prioridade: Baixa

Requerente: ELTON ALVES DE ANDRADE (elton.andrade@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: ELTON ALVES DE ANDRADE (elton.andrade@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Salão dos tachos e Foyer

Ponto de referência do local: Teatro Universitário

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo e primeiro piso

Pessoa para procurar: Elton ou Amauri

Telefone disponível para contato: 3615-8372

Descrição do serviço (inclusive fotos): Pintura do salão dos tachos e duas paredes no foyer ao lado da bilheteria

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 10-02-2023 15:06	Por: HAILTON GONCALO DE PINHO
Última atualização: 17-03-2023 11:57 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > ISC
Prioridade: Baixa	
Requerente: HAILTON GONCALO DE PINHO (hailton.pinho@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Corredor esquerdo (Salas de aula 16, 17 e 18) do ISC	
Ponto de referência do local: Próximo ao banheiro	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º Piso	
Pessoa para procurar: Hailton, Carlos, Simone, Júlio	
Telefone disponível para contato: 6254	
Descrição do serviço (inclusive fotos): Pintura dos armários onde os alunos guardam seus pertences.	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 13-02-2023 16:29

Por: RAQUEL ALVES FERNANDES DA SILVA

Última atualização: 13-03-2023 12:27 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Solucionado- 10-03-2023 17:26

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Vice-Reitoria

Prioridade: Muito baixa

Requerente: CELINA ARRUDA E SILVA (celina.silva@ufmt.br)
ROSALINE ROCHA LUNARDI (rosaline.lunardi@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Vice-Reitoria

Ponto de referência do local: prédio Reitoria

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º andar

Pessoa para procurar: Celina/Rosaline

Telefone disponível para contato: (65) 3313-7123

Descrição do serviço:

- Finalização da pintura dentro da sala da vice-reitoria.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 13-02-2023 16:31

Por: RAQUEL ALVES FERNANDES DA SILVA

Última atualização: 13-03-2023 12:26 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Solucionado- 10-03-2023 10:26

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Vice-Reitoria

Prioridade: Muito baixa

Requerente: CELINA ARRUDA E SILVA (celina.silva@ufmt.br)
ROSALINE ROCHA LUNARDI (rosaline.lunardi@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Vice-Reitoria

Ponto de referência do local: prédio Reitoria

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º andar

Pessoa para procurar: Celina/Rosaline

Telefone disponível para contato: (65) 3313-7123

Descrição do serviço:

- Finalização da pintura da RECEPÇÃO da Vice-Reitoria.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 14-02-2023 08:26	Por: ELTON ALVES DE ANDRADE
Última atualização: 23-02-2023 08:23 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA
Status: Fechado- 23-02-2023 08:23	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Teatro Universitário
Prioridade: Baixa	
Requerente: ELTON ALVES DE ANDRADE (elton.andrade@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: ELTON ALVES DE ANDRADE (elton.andrade@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos:	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Teatro Universitário	
Ponto de referência do local: Camarins 1, 2 e 3	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º e 2º andares	
Pessoa para procurar: Elton ou Amauri	
Telefone disponível para contato: 3615-8372	
Descrição do serviço (inclusive fotos): Pintura dos 3 camarins do teatro	
Solicito que seja feita a pintura dos camarins do teatro Universitário. Informo que cada camarim terá uma cor diferente, pois serão temáticos. Adquiri as bisnagas nas cores de cada um deles.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 14-02-2023 08:58	Por: KARINA LEITE PEREIRA DA CRUZ
Última atualização: 03-03-2023 14:54 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > ICET > Bloco F
Prioridade: Baixa	
Requerente: KARINA LEITE PEREIRA DA CRUZ (karina.cruz@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala das professoras Mayara e Carla	
Ponto de referência do local: Departamento de Química Bloco F Sala dos Professores de Bioquímica	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 3º Pavimento	
Pessoa para procurar: Karina	
Telefone disponível para contato: 3615-8760	
Descrição do serviço (inclusive fotos): O forro tinha caído, mas foi consertado e agora precisa de acabamento e pintura.	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 15-02-2023 07:53

Por: FATIMA MARIA PONTES PIRES

Última atualização: 23-02-2023 08:24 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 23-02-2023 08:24

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > SETEC

Prioridade: Baixa

Requerente: FATIMA MARIA PONTES PIRES (fatima.pires@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: setec@ufmt.br

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Auditório do prédio da SETEC - 2º Andar

Ponto de referência do local: Prédio da SETEC - Secretaria de Tecnologia Educacional

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 2º Andar

Pessoa para procurar: Fátima/Flavia

Telefone disponível para contato: 65 3615-6242 / 65 98122-4984

Descrição do serviço (inclusive fotos): Solicitamos a pintura das paredes internas do Auditório da SETEC. Assim como, o reparo de rachaduras na pintura.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 15-02-2023 08:03

Por: FATIMA MARIA PONTES PIRES

Última atualização: 23-02-2023 08:25 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 23-02-2023 08:25

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > SETEC

Prioridade: Baixa

Requerente: FATIMA MARIA PONTES PIRES (fatima.pires@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: setec@ufmt.br

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Laboratório de informática do prédio da SETEC - 2º Andar

Ponto de referência do local: Prédio da SETEC - Secretaria de Tecnologia Educacional

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 2º Andar

Pessoa para procurar: Fátima/Flavia

Telefone disponível para contato: 65 3615-6242 / 65 98122-4984(Fátima)

Descrição do serviço (inclusive fotos): Solicitamos a pintura das paredes internas do Laboratório de Informática da SETEC. O laboratório é muito utilizado para as capacitações. É essencial a sua pintura pois estamos com aproximadamente 2000 estudantes (graduação e pós-graduação) que estarão ativos no Sistema UAB e UFMT, iniciando as aulas em março de 2023.

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 16-02-2023 09:46	Por: TELMA CRISTINA SALDANHA MODESTO DA SILVA
Última atualização: 07-03-2023 07:36 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento: 06-03-2023 17:00	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Solucionado- 07-03-2023 07:36	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Reitoria > Supervisão de Cerimônias e Eventos
Prioridade: Baixa	
Requerente: TELMA CRISTINA SALDANHA MODESTO DA SILVA (telma.silva@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: TELMA CRISTINA SALDANHA MODESTO DA SILVA (telma.silva@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Gerência de Conservação e Limpeza	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição: Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): quartinho de materiais Ponto de referência do local: reitoria -garagem Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):terreo Pessoa para procurar:telma/jucilene/eulalia e luiz Telefone disponível para contato:33137112-981571000 Descrição do serviço (inclusive fotos):pintar a parede interna do segundo quartinho na garagemda reitoria OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente. OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 17-02-2023 09:02	Por: FABIO DUARTE EDILSON
Última atualização: 07-03-2023 16:51 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 05 > PROADI > Supervisão de Concursos
Prioridade: Baixa	
Requerente: FABIO DUARTE EDILSON (fabio.edilson@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição: Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): ÁREA DE VIVENCIA Ponto de referência do local: SUPERVISÃO DE CONCURSOS Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): TÉRREO Pessoa para procurar: Flávia Lopes Telefone disponível para contato: 65 99232 3636 Descrição do serviço (inclusive fotos): pintura em piso, obs: temos a tinta, necessário somente a mão de obra OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente. OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 17-02-2023 14:58

Por: RAQUEL ALVES FERNANDES DA SILVA

Última atualização: 07-03-2023 16:52 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 08 > Restaurante Universitário

Prioridade: Muito baixa

Requerente: RAQUEL ALVES FERNANDES DA SILVA (raquelalves.enc@gmail.com)
THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA
CRISTIANE ARIELLY CRISPIM MARTINS (cristiane.martins@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

LOCAL DE ATENDIMENTO (Informação sobre a sala/corredor): SEDE DO DCE

PONTO DE REFERÊNCIA DO LOCAL: DCE no saguão do Restaurante Universitário

PAVIMENTO (Térreo, 1º, 2º, etc.): térreo

PESSOA PARA PROCURAR: Wesley S. C da Mata / Guilherme Vinicius D de Abreu (DCE)

TELEFONE DISPONÍVEL PARA CONTATO: (65) 99627-0990

- O DCE solicita a pintura do rodapé da parede da sede do DCE, por meio dos processos SEI 23108.002260/2023-11 e 23108.001859/2023-38.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 27-02-2023 08:37	Por: PAULO OTAVIO ALDAVES DOS SANTOS GUEDES
Última atualização: 07-03-2023 16:52 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 03 > FAAZ
Prioridade: Baixa	
Requerente: PAULO OTAVIO ALDAVES DOS SANTOS GUEDES (paulo.guedes@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): sala 12	
Ponto de referência do local: atrás do trator	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): térreo	
Pessoa para procurar: Paulo Guedes	
Telefone disponível para contato: 65 981224400	
Descrição do serviço (inclusive fotos): pintar uma parede mofada	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 27-02-2023 09:38	Por: JHONATAN BARBOSA DA SILVA
Última atualização: 27-02-2023 15:19 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Solucionado- 27-02-2023 15:19	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAET > Bloco F
Prioridade: Baixa	
Requerente: JHONATAN BARBOSA DA SILVA (jhonatan.silva@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: jhonatansilva@ufmt.br	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental	
Ponto de referência do local: Bloco F	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Jhonatan	
Telefone disponível para contato: 67 9 99103860	
Descrição do serviço (inclusive fotos):	
Necessito de 2 latas de tinta de 18 litros na cor azul para pintura do chão da entrada do departamento.	
Ainda preciso de 4 bisnagas xadrez azuis para aumentar a tonalidade da cor, para pintura.	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 27-02-2023 15:37	Por: LICELLIE FREIRE FRAGA
Última atualização: 07-03-2023 16:52 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FACC
Prioridade: Baixa	
Requerente: LICELLIE FREIRE FRAGA (licellie@hotmail.com)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Banheiro da coordenadora do curso de administração	
Ponto de referência do local: secretaria do curso de administração	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Kellyane ou Licellie	
Telefone disponível para contato: 65 996335439	
Descrição do serviço (inclusive fotos):	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	
Pintura e reparo nas infiltrações no teto e paredes do banheiro da coordenadora.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 03-03-2023 11:57

Por: MOISES ALESSANDRO DE SOUZA LOPES

Última atualização: 07-03-2023 17:02 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > ICHS

Prioridade: Baixa

Requerente: MOISES ALESSANDRO DE SOUZA LOPES (moises.lobes@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 47

Ponto de referência do local: Quase em frente ao antigo Laboratório de Informática do ICHS

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Moisés Lopes

Telefone disponível para contato: 65 98427-1704

Descrição do serviço (inclusive fotos): Recuperação de pintura da sala47 do Núcleo de Antropologia da UFMT com problemas de infiltração em diversos pontos.

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 07-03-2023 15:54	Por: LICELLIE FREIRE FRAGA
Última atualização: 07-03-2023 17:03 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FACC
Prioridade: Baixa	
Requerente: LICELLIE FREIRE FRAGA (licellie@hotmail.com)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Laboratório de Informática do curso de administração	
Ponto de referência do local: FACC	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Licellie	
Telefone disponível para contato: 65 996335439	
Descrição do serviço (inclusive fotos): Pintura das paredes dos cantos dos fundos da sala que estão manchados devido a infiltrações recorrentes	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 08-03-2023 18:08	Por: ROSEANE FERNANDA DE SOUZA NUNES
Última atualização: 17-03-2023 16:03 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > ICET > Bloco A
Prioridade: Baixa	
Requerente: ROSEANE FERNANDA DE SOUZA NUNES (roseane.nunes@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: dest.icet@ufmt.br	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição: Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): SALA 06 - BLOCO 1 ESTATÍSTICA Ponto de referência do local: "RODOVIÁRIA" ICET/FAET Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Pessoa para procurar: ROSEANE OU EVELINY Telefone disponível para contato: 3615-8740 Descrição do serviço (inclusive fotos): SOLICITAMOS A PINTURA DE PAREDE E TETO, CONFORME FOTOS. OBS: HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO: A PARTIR DAS 12h. OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente. OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 09-03-2023 10:00

Por: RENATA ALVES FERNANDES DA SILVA

Última atualização: 20-03-2023 14:41 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Solucionado- 15-03-2023 17:41

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 05 > PROADI > Coordenação de Engenharia e Arquitetura

Prioridade: Baixa

Requerente: RENATA ALVES FERNANDES DA SILVA (renata.silva1@ufmt.br)
ARELLY SAMILA PINTO PEREIRA (arely.pereira@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): CEA - Copa

Ponto de referência do local: Casarão

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 2º andar

Pessoa para procurar: Arely ou Renata

Telefone disponível para contato: 7170

Descrição do serviço (inclusive fotos):

- Pintar bancada de madeira com verniz.

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 09-03-2023 10:10	Por: RENATA ALVES FERNANDES DA SILVA
Última atualização: 17-03-2023 16:03 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 05 > PROADI > Coordenação de Engenharia e Arquitetura
Prioridade: Baixa	
Requerente: RENATA ALVES FERNANDES DA SILVA (renata.silva1@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição: Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): CEA Ponto de referência do local: CASARÃO Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 2º Pessoa para procurar: RENATA OU ARELLY Telefone disponível para contato: 7170 Descrição do serviço (inclusive fotos): PINTAR PEQUENAS ÁREAS DA IAJE E PAREDE QUE ESTÃO COM PATOLOGIA DE INFILTRAÇÃO OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente. OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 09-03-2023 16:49

Por: ROSEANE FERNANDA DE SOUZA NUNES

Última atualização: 17-03-2023 16:03 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > ICET > Bloco A

Prioridade: Baixa

Requerente: ROSEANE FERNANDA DE SOUZA NUNES (roseane.nunes@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: dest.icet@ufmt.br

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): ENTRADA DO BLOCO 1 DO DEPARTAMENTO

Ponto de referência do local: "RODOVIÁRIA" ICET/FAET

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): TÉRREO

Pessoa para procurar: ROSEANE OU EVELINY

Telefone disponível para contato: 3615-8715

Descrição do serviço (inclusive fotos): TETO E PAREDE COM INFILTRAÇÃO.

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 09-03-2023 16:58	Por: ROSEANE FERNANDA DE SOUZA NUNES
Última atualização: 17-03-2023 16:03 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > ICET > Bloco A
Prioridade: Baixa	
Requerente: ROSEANE FERNANDA DE SOUZA NUNES (roseane.nunes@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: dest.icet@ufmt.br	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO BLOCO DIDÁTICO 2	
Ponto de referência do local: ATRÁS DO BLOCO DE DIREITO	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º ANDAR	
Pessoa para procurar: EVELINY	
Telefone disponível para contato: (65) 98101-9419	
Descrição do serviço (inclusive fotos): PINTURA DE PAREDES COM INFILTRAÇÃO	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 14-03-2023 10:26

Por: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Última atualização: 21-03-2023 10:41 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Solucionado- 20-03-2023 17:41

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IE

Prioridade: Muito baixa

Requerente: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA
NILSON BATISTA DUARTE JUNIOR (nilson.junior@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

LOCAL DE ATENDIMENTO (informação sobre a sala): Sala 315

PONTO DE REFERÊNCIA DO LOCAL: Programa de Pós-Graduação em Educação - IE

PAVIMENTO (Térreo, 1º, 2º, etc.): 2º (último piso)

PESSOA PARA PROCURAR: Nilson Duarte ou Luci

TELEFONE DISPONÍVEL PARA CONTATO: 3615-8429/8431

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

- Solicito, por favor, a pintura APENAS DA PAREDE DAS JANELAS da Sala 315
- PPGE - IE, último pavimento.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 14-03-2023 10:27

Por: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Última atualização: 21-03-2023 10:29 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Solucionado- 20-03-2023 17:29

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IE

Prioridade: Muito baixa

Requerente: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA
NILSON BATISTA DUARTE JUNIOR (nilson.junior@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

LOCAL DE ATENDIMENTO (informação sobre a sala): Sala 316

PONTO DE REFERÊNCIA DO LOCAL: Programa de Pós-Graduação em Educação - IE

PAVIMENTO (Térreo, 1º, 2º, etc.): 2º (último piso)

PESSOA PARA PROCURAR: Nilson Duarte ou Luci

TELEFONE DISPONÍVEL PARA CONTATO: 3615-8429/8431

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

- Solicito, por favor, a pintura APENAS DA PAREDE DAS JANELAS da Sala 316
- PPGE - IE, último pavimento.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 14-03-2023 10:28

Por: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Última atualização: 21-03-2023 10:40 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Solucionado- 20-03-2023 17:40

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IE

Prioridade: Muito baixa

Requerente: THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

LOCAL DE ATENDIMENTO (informação sobre a sala): Sala 317

PONTO DE REFERÊNCIA DO LOCAL: Programa de Pós-Graduação em Educação - IE

PAVIMENTO (Térreo, 1º, 2º, etc.): 2º (último piso)

PESSOA PARA PROCURAR: Nilson Duarte ou Luci

TELEFONE DISPONÍVEL PARA CONTATO: 3615-8429/8431

Descrição do serviço (inclusive fotos):

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

- Solicito, por favor, a pintura APENAS DA PAREDE DAS JANELAS da Sala 317
- PPGE - IE, último pavimento.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 16-03-2023 17:39

Por: JHONATAN BARBOSA DA SILVA

Última atualização: 24-03-2023 10:02 por THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAET > Bloco F

Prioridade: Baixa

Requerente: JHONATAN BARBOSA DA SILVA (jhonatan.silva@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Estação Climatológica Mestre Bombled

Ponto de referência do local: Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal (INPP)

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Técnico Pedro Departamento Engenharia Sanitária e Ambiental

Telefone disponível para contato: 65 9 9247-7697

Descrição do serviço (inclusive fotos):

Pintura no muro da frente e fundo da estação climatológica e cimentar um piso de 2,5 X5,0 m

Chamados relacionados:

Relacionado a ID 2023030118: CIVIL / ZELADORIA

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 20-03-2023 14:59

Por: CLEBERSON RIBEIRO DE JESUZ

Última atualização: 14-04-2023 14:49 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Pendente- 14-04-2023 14:49

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IGHD

Prioridade: Baixa

Requerente: CLEBERSON RIBEIRO DE JESUZ (cleberon.jesuz@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: SILVIA FERNANDA CANTOIA (silvinhacant@gmail.com)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 43 PIBID NO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA, DO INSTITUTO DE GEOGRAFIA, HISTÓRIA E DOCUMENTAÇÃO

Ponto de referência do local: Corredor 4 do ICHS

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): TÉRREO

Pessoa para procurar: PROFA. SILVIA CANTÓIA

Telefone disponível para contato: (65) 992936314

Descrição do serviço (inclusive fotos): PINTURA INTERNA POR MOTIVOS DE VAZAMENTOS E INFILTRAÇÃO

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 22-03-2023 09:14

Por: SIDIMAR SANTOS OLIVEIRA

Última atualização: 12-04-2023 15:09 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 03 > FAAZ

Prioridade: Baixa

Requerente: SIDIMAR SANTOS OLIVEIRA (sidimar.oliveira@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: WALCYLENE LACERDA MATOS PEREIRA SCARAMUZZA (walcylenescaramuzza@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Laboratório de Nutrição Mineral de Plantas - Faculdade de Agronomia e Zootecnia

Ponto de referência do local: Ao lado da Florestal

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):Térreo

Pessoa para procurar: Sidimar Oliveira

Telefone disponível para contato: (65) 99673-2524

Descrição do serviço (inclusive fotos): Recuperação de pintura que contém morfo e está descascando.

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 22-03-2023 09:54	Por: ODILIO VIRGILIO COSTA
Última atualização: 12-04-2023 15:14 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Pendente- 12-04-2023 15:14	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > SECRI
Prioridade: Baixa	
Requerente: ODILIO VIRGILIO COSTA (odilio.costa@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos:	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Gabinete od Secretário	
Ponto de referência do local: proximo a Supervisão de Concursos	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):terreo	
Pessoa para procurar:odilio ou Estefani	
Telefone disponível para contato:7294	
Descrição do serviço (inclusive fotos): Reparo em parede do Banheiro que esta com azulejos caindo o rejunte tambem.	
1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 28-03-2023 14:34

Por: CARLOS EDUARDO AMARAL DE PAIVA

Última atualização: 13-04-2023 16:18 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Pendente- 13-04-2023 16:18

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 02 > PROCEV > MACP (Centro Cultural)

Prioridade: Baixa

Requerente: CARLOS EDUARDO AMARAL DE PAIVA (carlos.paiva@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: ANA LIA RODRIGUES DA SILVA (ana.silva2@ufmt.br), CARLOS EDUARDO AMARAL DE PAIVA (epaiva.ufmt@gmail.com), JESSICA DA GRACA BASTOS BORGES (jessica.borges@ufmt.br), DENIZE DA SILVA MESQUITA (denize.mesquita@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): MACP PROCEV

Ponto de referência do local: Centro Cultural

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):Térreo

Pessoa para procurar:Carlos Eduardo, Ana Lia, Jéssica ou Denize

Telefone disponível para contato:

Descrição do serviço (inclusive fotos): pintura de duas das paredes do museu e dos murais

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 05-04-2023 10:27

Por: ENNIO VENTURA DE CAMPOS JUNIOR

Última atualização: 13-04-2023 18:15 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Pendente- 13-04-2023 18:15

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IE

Prioridade: Baixa

Requerente: ENNIO VENTURA DE CAMPOS JUNIOR (ennio.junior@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: ENNIO VENTURA DE CAMPOS JUNIOR (ennio.junior@ufmt.br), ELVIO DA CRUZ BOA SORTE (elvio.sorte@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): SECRETARIA DAS GRADUAÇÕES DE CURSO (SALA 216)

Ponto de referência do local: COORDENAÇÕES DE PEDAGOGIA E PSICOLOGIA

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º PISO

Pessoa para procurar: ENNIO OU ELVIO

Telefone disponível para contato: RAMAL: 8436

Descrição do serviço (inclusive fotos): PAREDE APRESENTA SINAIS DE MOFO DEVIDO A UMIDADE. (AR CONDICIONADO)

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 06-04-2023 10:55	Por: JOSERIC HELLEBRANDT FONSECA
Última atualização: 14-04-2023 15:24 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FE
Prioridade: Baixa	
Requerente: JOSERIC HELLEBRANDT FONSECA (johellebrandt@hotmail.com)	
Grupo requerente:	
Observador: SHEILA CRISTINA FERREIRA LEITE (sheila.leite@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): SALA DE AULA 01	
Ponto de referência do local: FACULDADE DE ECONOMIA	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 3º	
Pessoa para procurar: JOSERIC, COORDENAÇÃO DA F.E	
Telefone disponível para contato:65 9.92622429	
Descrição do serviço (inclusive fotos): SOLICITO UMA PINTURA NA PAREDE DA SALA DE AULA ONDE É PROJETADO A IMAGENS DOS DATASHOW, AS MESMA SE ENCONTRA SUJAS, OCASIONANDO DIFICULDADE NAS AULAS.	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 06-04-2023 10:56

Por: JOSERIC HELLEBRANDT FONSECA

Última atualização: 14-04-2023 15:26 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FE

Prioridade: Baixa

Requerente: JOSERIC HELLEBRANDT FONSECA (johellebrandt@hotmail.com)

Grupo requerente:

Observador: SHEILA CRISTINA FERREIRA LEITE (sheila.leite@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): SALA DE AULA 02

Ponto de referência do local: FACULDADE DE ECONOMIA

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 3º

Pessoa para procurar: JOSERIC, COORDENAÇÃO DA FE

Telefone disponível para contato: 65 992622429

Descrição do serviço (inclusive fotos):SOLICITO UMA PINTURA NA PAREDE DA SALA DE AULA ONDE É PROJETADO A IMAGENS DOS DATASHOW, AS MESMA SE ENCONTRA SUJAS, OCASIONANDO DIFICULDADE NAS AULAS.

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 06-04-2023 11:00	Por: JOSERIC HELLEBRANDT FONSECA
Última atualização: 14-04-2023 15:25 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FE
Prioridade: Baixa	
Requerente: JOSERIC HELLEBRANDT FONSECA (johellebrandt@hotmail.com)	
Grupo requerente:	
Observador: SHEILA CRISTINA FERREIRA LEITE (sheila.leite@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): SALA DE AULA 03	
Ponto de referência do local: FACULDADE DE ECONOMIA	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 3º	
Pessoa para procurar: JOSERIC, COORDENAÇÃO DA FE	
Telefone disponível para contato: 65 992622429	
Descrição do serviço (inclusive fotos): SOLICITO UMA PINTURA NA PAREDE DA SALA DE AULA ONDE É PROJETADO A IMAGENS DOS DATASHOW, AS MESMA SE ENCONTRA SUJAS, OCASIONANDO DIFICULDADE NAS AULAS.	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 06-04-2023 11:02

Por: JOSERIC HELLEBRANDT FONSECA

Última atualização: 14-04-2023 15:27 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FE

Prioridade: Baixa

Requerente: JOSERIC HELLEBRANDT FONSECA (johellebrandt@hotmail.com)

Grupo requerente:

Observador: SHEILA CRISTINA FERREIRA LEITE (sheila.leite@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): SALA DE AULA 04

Ponto de referência do local: FACULDADE DE ECONOMIA

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 3º

Pessoa para procurar: JOSERIC, COORDENAÇÃO DA FE

Telefone disponível para contato: 65 992622429

Descrição do serviço (inclusive fotos): SOLICITO UMA PINTURA NA PAREDE DA SALA DE AULA ONDE É PROJETADO A IMAGENS DOS DATASHOW, AS MESMA SE ENCONTRA SUJAS, OCASIONANDO DIFICULDADE NAS AULAS.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 06-04-2023 11:03

Por: JOSERIC HELLEBRANDT FONSECA

Última atualização: 14-04-2023 15:27 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FE

Prioridade: Baixa

Requerente: JOSERIC HELLEBRANDT FONSECA (johellebrandt@hotmail.com)

Grupo requerente:

Observador: SHEILA CRISTINA FERREIRA LEITE (sheila.leite@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): SALA DE AULA 05

Ponto de referência do local: FACULDADE DE ECONOMIA

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 3º

Pessoa para procurar: JOSERIC, COORDENAÇÃO DA FE

Telefone disponível para contato: 65 992622429

Descrição do serviço (inclusive fotos): SOLICITO UMA PINTURA NA PAREDE DA SALA DE AULA ONDE É PROJETADO A IMAGENS DOS DATASHOW, AS MESMA SE ENCONTRA SUJAS, OCASIONANDO DIFICULDADE NAS AULAS.

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 17-04-2023 16:04	Por: CARLOS ADRIANO PARIZOTTO
Última atualização: 18-04-2023 15:28 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > ICET > Bloco F
Prioridade: Baixa	
Requerente: CARLOS ADRIANO PARIZOTTO (carlos.parizotto@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Central Analítica do Laboratório de pesquisa em química de produtos Naturais	
Ponto de referência do local: Laboratório Verde próximo a entrada do zoológico	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Carlos, Richard ou Leonard	
Telefone disponível para contato: (65) 99201-5940	
Descrição do serviço (inclusive fotos): Recuperar a pintura de uma sala, onde haviam infiltrações que foram sanadas, e solicitamos a recuperação dessa pintura	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 18-04-2023 18:49	Por: PATRICK WESLEY DUDECK
Última atualização: 19-04-2023 16:56 por PATRICK WESLEY DUDECK	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IGHD
Prioridade: Baixa	
Requerente: PATRICK WESLEY DUDECK (patrick.dudeck@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: EDVALDO CORREA SOTANA (edvaldo.sotana@ufmt.br), PAULINO SIMAO DE BARROS (paulino.barros@ufmt.br), MARCUS SILVA DA CRUZ (marcus.cruz@ufmt.br), LUCCA PAEL SANTANA DO NASCIMENTO (lucca.nascimento@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): SALAS 82 E 83 - IGHD	
Ponto de referência do local: ACESSO PELA FACC	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): TÉRREO	
Pessoa para procurar: PATRICK / EDVALDO	
Telefone disponível para contato:	
Descrição do serviço (inclusive fotos): REPARO DE RACHADURAS E PINTURA DAS SALAS 82 E 83 DO IGHD. A PINTURA APRESENTA DIVERSOS PONTOS DE INFILTRAÇÃO, COM MANCHAS APARENTES E DESGATE DO TEMPO.	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 27-04-2023 18:19	Por: KARINA LEITE PEREIRA DA CRUZ
Última atualização: 02-05-2023 15:52 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > ICET > Bloco F
Prioridade: Baixa	
Requerente: KARINA LEITE PEREIRA DA CRUZ (karina.cruz@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala professora Carla	
Ponto de referência do local: Sala 229 - Departamento de Química Bloco F	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 3º Pavimento	
Pessoa para procurar: Leonardo	
Telefone disponível para contato: 9996-7760	
Descrição do serviço (inclusive fotos):	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	
O forro despencou e já foi refeito, porém precisa de pintura.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 02-05-2023 14:56	Por: KARINA LEITE PEREIRA DA CRUZ
Última atualização: 02-05-2023 15:30 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Pendente- 02-05-2023 15:30	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > ICET > Bloco F
Prioridade: Baixa	
Requerente: KARINA LEITE PEREIRA DA CRUZ (karina.cruz@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: LEONARDO GOMES DE VASCONCELOS (leonardo.vasconcelos@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos:	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Forninho	
Ponto de referência do local: Departamento de Química bloco F	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 3º pavimento	
Pessoa para procurar: Leonardo	
Telefone disponível para contato: 99996-7760	
Descrição do serviço (inclusive fotos): solicitamos a pintura da sala "forninho"	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 03-05-2023 12:44	Por: BIANCA BORSATTO
Última atualização: 05-05-2023 16:02 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FM
Prioridade: Baixa	
Requerente: BIANCA BORSATTO (bianca.borsatto@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala de tutoria 01	
Ponto de referência do local: ao lado do laboratório de farmacologia	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 2º piso	
Pessoa para procurar: Secretaria	
Telefone disponível para contato: 3615 6240	
Descrição do serviço (inclusive fotos):	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	
Há muito mofo na sala. Solicitamos procedimento para a retirada/limpeza e pintura com tinta antimoho.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 03-05-2023 12:45	Por: BIANCA BORSATTO
Última atualização: 05-05-2023 16:02 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FM
Prioridade: Baixa	
Requerente: BIANCA BORSATTO (bianca.borsatto@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala de tutoria 07	
Ponto de referência do local: ao lado do laboratório de farmacologia	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 2º piso	
Pessoa para procurar: Secretaria	
Telefone disponível para contato: 3615 6240	
Descrição do serviço (inclusive fotos):	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	
Há muito mofo na sala. Solicitamos procedimento para a retirada/limpeza e pintura com tinta antimoho.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 03-05-2023 12:46	Por: BIANCA BORSATTO
Última atualização: 05-05-2023 16:01 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FM
Prioridade: Baixa	
Requerente: BIANCA BORSATTO (bianca.borsatto@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala de tutoria 08	
Ponto de referência do local: ao lado do laboratório de farmacologia	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 2º piso	
Pessoa para procurar: Secretaria	
Telefone disponível para contato: 3615 6240	
Descrição do serviço (inclusive fotos):	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	
Há muito mofo na sala. Solicitamos procedimento para a retirada/limpeza e pintura com tinta antimoho.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 08-05-2023 09:04

Por: JHONATAN BARBOSA DA SILVA

Última atualização: 08-05-2023 15:19 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAET > Bloco F

Prioridade: Baixa

Requerente: JHONATAN BARBOSA DA SILVA (jhonatan.silva@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: johnatan.silva@ufmt.br

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Almoxarifado do Laboratório de Qualidade da Água e Resíduos

Ponto de referência do local: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Rosileni ou Luanna ou Daniel

Telefone disponível para contato: 67 9 9910-3860

Descrição do serviço (inclusive fotos): Existe uma infiltração no forro, que está fazendo pingar dentro da sala de aula e também está criando fungo dentro da sala do laboratório.

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 08-05-2023 09:06

Por: JHONATAN BARBOSA DA SILVA

Última atualização: 08-05-2023 15:18 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAET > Bloco F

Prioridade: Baixa

Requerente: JHONATAN BARBOSA DA SILVA (jhonatan.silva@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: johnatan.silva@ufmt.br

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala do Prof. Paulo Modesto no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental

Ponto de referência do local: Sala do Prof. Paulo Modesto no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Rosileni ou Paulo Modesto

Telefone disponível para contato: 67 9 9910-3860

Descrição do serviço (inclusive fotos): A sala do Prof. Paulo Modesto está com infiltração pelo forro, fazendo apodrecer tudo dentro, criando muito fungo.

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 09-05-2023 16:32	Por: EVA DA SILVA ALVES BARBOSA
Última atualização: 10-05-2023 14:44 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 02 > PRAE
Prioridade: Baixa	
Requerente: EVA DA SILVA ALVES BARBOSA (eva.barbosa@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: EVA DA SILVA ALVES BARBOSA (eva.barbosa@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição: Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): PRAE/CPAE Ponto de referência do local: Centro Cultural Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):térreo Pessoa para procurar: Eva Barbosa Telefone disponível para contato:3615-875 Descrição do serviço (inclusive fotos): Remoção do mofo da parede, pois a servidora que trabalha no ambiente está com fortes crises de alergias. OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente. OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 12-05-2023 11:47	Por: CANDIDO MOREIRA RODRIGUES
Última atualização: 15-05-2023 15:10 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IGHD
Prioridade: Baixa	
Requerente: CANDIDO MOREIRA RODRIGUES (candidomr77@gmail.com)	
Grupo requerente:	
Observador: JOAO PAULO RODRIGUES (dhistoria.ighd@ufmt.br)	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição: Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala n. 68 do IGHD Ponto de referência do local: Próximo ao Centro Acadêmico de História Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo Pessoa para procurar: Prof.Cândido Rodrigues Telefone disponível para contato: 65 9.9943-1377 (melhor contatar por whats app). Descrição do serviço (inclusive fotos): Pintura do ambiente interno pois o mesmo está com danos nas paredes. Se possível pintar em cor branca. Obs: a sala é pequena, o que deve facilitar a pintura.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 16-05-2023 09:30

Por: GLAUCIA REGIANE FACUNDO DE MATOS FERREIRA

Última atualização: 16-05-2023 16:28 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 03 > FENF

Prioridade: Baixa

Requerente: GLAUCIA REGIANE FACUNDO DE MATOS FERREIRA (glaucia.ferreira@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Centro Acadêmico de Engenharia Florestal - CAEF - Sala nº. 07/FENF

Ponto de referência do local: no corredor dos fundos da diretoria da FENF

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): térreo

Pessoa para procurar: Aurora Oliveira

Telefone disponível para contato: (65) 99212-0696

Descrição do serviço (inclusive fotos): Fazer pintura interna do centro acadêmico de Engenharia Florestal - CAEF - Sala nº. 07/FENF nas cores branca e verde. A Faculdade vai fornecer a tinta verde.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 16-05-2023 11:37

Por: KARINA LEITE PEREIRA DA CRUZ

Última atualização: 16-05-2023 16:29 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > ICET > Bloco F

Prioridade: Baixa

Requerente: KARINA LEITE PEREIRA DA CRUZ (karina.cruz@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): LCM

Ponto de referência do local: Departamento de Química Bloco F 3º Pavimento Piso Superior

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 3º pavimento Piso Superior

Pessoa para procurar: Dionisio

Telefone disponível para contato:

Descrição do serviço (inclusive fotos): fazer pintura de parte do forro, que foi refeita, pequena área

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 18-05-2023 10:27	Por: CARLOS OLIVEIRA SANTOS
Última atualização: 19-05-2023 15:34 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IGHD
Prioridade: Baixa	
Requerente: CARLOS OLIVEIRA SANTOS (carlos.santos1@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): secretaria do IGHD	
Ponto de referência do local: saguão IGHD/ ICHS	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): térreo	
Pessoa para procurar: Carlos Oliveira/ Paulino/ Lucca	
Telefone disponível para contato:	
Descrição do serviço (inclusive fotos): Pintura da sala onde funciona a secretaria do IGHD, devido ao período chuvoso houve umidade nas paredes deixando o ambiente insalubre sem condição de uso...por este motivo estamos atendendo em outra sala até que seja realizada a pintura desta sala	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 22-05-2023 18:01

Por: JOSE VITOR BOTTER FASOLI

Última atualização: 23-05-2023 14:50 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > IB

Prioridade: Baixa

Requerente: JOSE VITOR BOTTER FASOLI (jose.fasoli@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: ANA KELLY KOCH ARAUJO SILVA (ana.silva4@ufmt.br), THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Laboratório de Botânica - IB

Ponto de referência do local: CCBS II

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º Piso

Pessoa para procurar: José Vitor, Ana Kelly, Nilton

Telefone disponível para contato: 65 996053468

Descrição do serviço (inclusive fotos):

Prezados, solicito pintura de divisória de madeira recém instalada pela equipe de manutenção da Universidade, de acordo com o processo SEI 23108.004934/2023-12.

Já temos a tinta disponível.

Grato

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Data de abertura: 23-05-2023 15:29

Por: BIANCA BORSATTO

Última atualização: 24-05-2023 14:55 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Muito Baixa

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FM

Prioridade: Baixa

Requerente: BIANCA BORSATTO (bianca.borsatto@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Corredores do Bloco CCBSI

Ponto de referência do local: Bloco CCBSI

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): térreo, 1º e 2º piso

Pessoa para procurar: Secretaria

Telefone disponível para contato: 36156240

Descrição do serviço (inclusive fotos): Análise da quantidade e tipo de tinta necessária para pintura dos pisos dos corredores do Bloco CCBSI.

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.

OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 24-05-2023 15:00	Por: ERICA DE MELO REIS
Última atualização: 25-05-2023 14:39 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FM
Prioridade: Baixa	
Requerente: ERICA DE MELO REIS (erica.reis@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Laboratório de Investigação / Sala de eletroforese	
Ponto de referência do local: bloco CCBS3	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Érica / Ronaldo	
Telefone disponível para contato: 8856	
Descrição do serviço (inclusive fotos): pintura de sala que está mofada	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Anexo IV - OS Vidro.pdf

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 23-06-2022 11:42

Por: BRUNO MARCIO MORENO ESPINDOLA

Última atualização: 29-06-2022 16:18 por BRUNO MARCIO MORENO ESPINDOLA

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Fechado- 29-06-2022 16:18

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IL

Prioridade: Alta

Requerente: BRUNO MARCIO MORENO ESPINDOLA (secretaria.il@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: BRUNO MARCIO MORENO ESPINDOLA (bruno.espindola@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): Sala 49, do 2º piso do IL.

O vidro em questão é de porta ou de janela? As placas de vidro encontram-se localizadas na sala 49,

Ponto de referência do local: Secretaria do IL, sala 04, piso térreo.

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 2º piso do Bloco do IL.

Pessoa para procurar: Bruno

Telefone disponível para contato: 3615-8402

Descrição do serviço (inclusive fotos. **OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor**):

Após a reforma da sala 49, ficaram, como resto de obra, algumas placas de vidro de uma antiga divisória naval que existia no local. Aguardamos a retirada dessas placas de vidro, para utilização do espaço pela administração do IL, uma vez que as mesmas representam riscos de eventuais acidentes com pessoas, caso permaneçam lá. Dessa forma, a referida sala encontra-se interditada para uso, mas há demanda pelo espaço, e precisamos liberar.

Procurar por Bruno, na Sala 04, piso térreo, do Bloco do IL, no período da manhã ou da tarde.

Francisco Cezar Rodrigues Alves

Engenheiro Civil
CREA MT 040186
SIAPE: 3286442
PROADI-SIC/UFMT

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 23-06-2022 12:48

Por: BRUNO MARCIO MORENO ESPINDOLA

Última atualização: 29-06-2022 16:12 por BRUNO MARCIO MORENO ESPINDOLA

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Fechado- 29-06-2022 16:12

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IL

Prioridade: Alta

Requerente: BRUNO MARCIO MORENO ESPINDOLA (secretaria.il@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: BRUNO MARCIO MORENO ESPINDOLA (bruno.espindola@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): Corredor de circulação, no primeiro piso do IL, na região da Rampa.

O vidro em questão é de porta ou de janela? de janela.

Ponto de referência do local: Rama de acessos aos pisos superiores do IL

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º piso.

Pessoa para procurar: Bruno

Telefone disponível para contato: 3615-8402

Descrição do serviço (inclusive fotos. **OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor**):

Vidro quebrado, com risco de queda, em vidraça do jardim de inverno, no corredor de circulação, do 1º piso do bloco do IL, nas imediações da rampa de acesso.

Procurar por Bruno, na sala 04, piso térreo, do Bloco do IL, Secretaria do IL, para demais informações que se fizerem necessárias. Período da manhã ou tarde.

Francisco Cezar Rodrigues Alves

Engenheiro Civil
CREA MT 040186
SIAPE: 3286442
PROADI-SIC/UFMT

Civil / Zeladoria - Manutenção de janelas com risco de invasão

Data de abertura: 05-07-2022 20:16

Por: NELITA PEREIRA MOREIRA

Última atualização: 06-12-2022 15:06 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 06-12-2022 15:06

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > ICHS

Prioridade: Alta

Requerente: NELITA PEREIRA MOREIRA (nelita.moreira@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: NELITA PEREIRA MOREIRA (nelita.moreira@ufmt.br), marilene.santos@ufmt.br

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Manutenção de janelas com risco de invasão

Descrição:

LOCAL DE ATENDIMENTO (informação sobre a sala): Biblioteca ICHS da UFMT

PONTO DE REFERÊNCIA DO LOCAL: Biblioteca do ICHS

PAVIMENTO (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

PESSOA PARA PROCURAR: Nelita ou Marilene ou Eduardo

TELEFONE DISPONÍVEL PARA CONTATO: 65999441950

(inclusive fotos da janela)

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por sala.

TIPO DE JANELA (abrir/correr/basculante): basculante

MATERIAL DE JANELA (madeira/metálica/vidro): vidro

DESCREVER MAIORES INFORMAÇÕES ABAIXO:

- Fazer recolocação de vidro

Chaveiro - Manutenção/troca de dobradiça ou trilho

Data de abertura: 11-07-2022 11:16

Por: ELIZETE LEITE DE ARRUDA NASCIMENTO

Última atualização: 23-09-2022 17:31 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 23-09-2022 17:31

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAET > Bloco D

Prioridade: Alta

Requerente: ELIZETE LEITE DE ARRUDA NASCIMENTO (elizete.nascimento@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Chaveiro - Manutenção/troca de dobradiça ou trilho

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala): Secretaria do Departamento de Engenharia Elétrica

Ponto de referência do local: Sala 30 - Departamento de Engenharia Elétrica

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Piso superior da FAET

Tipo de porta (madeira/divisória naval/metálica/vidro): divisória

Pessoa para procurar: Elizete ou Alinne

Telefone disponível para contato: 3615-8780

Descrição do serviço (favor enviar foto da porta/janela, como um todo, e do problema):

-

Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Data de abertura: 13-07-2022 09:53	Por: ALINE IZABEL RIBAS
Última atualização: 14-10-2022 17:05 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA
Status: Fechado- 14-10-2022 17:05	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Muito Baixa	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 02 > PROCEV > Coordenação de Extensão
Prioridade: Baixa	
Requerente: ALINE IZABEL RIBAS (aline.ribas@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: codex.procev@ufmt.br	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos:	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Recuperação de pintura interna (pequenas áreas e contendo patologias de infiltração)	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Sala 10 - Coordenação de Extensão	
Ponto de referência do local: Centro Cultural PROCEV	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Aline	
Telefone disponível para contato: 3615-8141	
Descrição do serviço (inclusive fotos): Reuniões são realizadas na sala, por não possuir cortinas/persianas, as janelas são de vidro e o sol incide diretamente.	
Solicitamos a pintura das 4 (quatro) janelas de vidro, 1 janela de vidro em cima da porta e 1 porta de vidro (para amenizar a incidências solares)	
OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por ambiente.	
OBS. 2: A pintura será autorizada mediante análise da Gerência de Manutenção - CMO.	

Civil / Zeladoria - Manutenção de janelas com risco de invasão

Data de abertura: 25-07-2022 17:47

Por: SILVIO SANTOS CARDOSO

Última atualização: 06-12-2022 15:04 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 06-12-2022 15:04

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FANUT

Prioridade: Alta

Requerente: SILVIO SANTOS CARDOSO (silvio.cardoso@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: cctaufmt@gmail.com

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Manutenção de janelas com risco de invasão

Descrição:

APENAS PREENCHA O SOLICITADO, NÃO APAGUE O TEXTO PREDEFINIDO

LOCAL DE ATENDIMENTO (informação sobre a sala): Bloco B da FANUT

PONTO DE REFERÊNCIA DO LOCAL: Final do corredor do piso 1

PAVIMENTO (Térreo, 1º, 2º, etc.):

PESSOA PARA PROCURAR: Silvio

TELEFONE DISPONÍVEL PARA CONTATO:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (inclusive fotos da janela)

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por sala.

TIPO DE JANELA (abrir/correr/basculante):

MATERIAL DE JANELA (madeira/metálica/vidro):

DESCREVER MAIORES INFORMAÇÕES ABAIXO:

Janela de ventilação foi quebrada por pedra no corte de grama, necessita-se de reposição.

-

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 27-07-2022 15:25

Por: BIANCA BORSATTO

Última atualização: 30-09-2022 09:02 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Fechado- 30-09-2022 09:02

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FM

Prioridade: Alta

Requerente: BIANCA BORSATTO (bianca.borsatto@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): em frente a sala de citogenética 2ª piso

O vidro em questão é de porta ou de janela? janelas

Ponto de referência do local: em frente a sala de citogenética

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 2ª piso

Pessoa para procurar: Secretária

Telefone disponível para contato: 3615 6240

Descrição do serviço (inclusive fotos. **OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor**):

Solicito a retirada dos vidros de janelas (alguns quebrados) que foram deixados no corredor em frente ao laboratório de citogenética, 2ª piso.

Uma empresa fez troca a de vidros de janelas que estavam quebradas e/ou com rachaduras (a mais de um ano) e não levou o restante.

A secretária da faculdade foi avisada apenas agora pelos responsáveis dos laboratório onde o vidros foram trocados e deixados no corredor.

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 11-08-2022 11:43

Por: DAIANE DE OLIVEIRA MATOS

Última atualização: 31-08-2022 16:09 por DAIANE DE OLIVEIRA MATOS

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Fechado- 31-08-2022 16:09

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Reitoria > CPPD

Prioridade: Alta

Requerente: DAIANE DE OLIVEIRA MATOS (cppd.reitoria@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento: Secretaria da CPPD

O vidro em questão é de porta ou de janela? Janela

Ponto de referência do local: Predio da Reitoria

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Daiane Matos

Telefone disponível para contato: 66 99953-3093

Descrição do serviço (inclusive fotos. OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor): Remoção de vidro solto.

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 17-08-2022 15:04

Por: SARA JULIANA POZZER DA SILVEIRA

Última atualização: 02-12-2022 07:21 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Fechado- 02-12-2022 07:21

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > ICHS

Prioridade: Alta

Requerente: SARA JULIANA POZZER DA SILVEIRA (sarapozzer@gmail.com)

Grupo requerente:

Observador: sarapozzer@gmail.com

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor):corredor 2, sala 34

O vidro em questão é de porta ou de janela? janela

Ponto de referência do local:

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):próximo à FAEC

Pessoa para procurar: Sara Juliana Pozzer da Silveira, Jussara Alves

Telefone disponível para contato:65 981189049

Descrição do serviço (inclusive fotos. **OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor**): O vidro da janela quebrou. Caso não tenha como trocar favor tampar o local com outro material.

Na parte da tarde sempre há pessoas atendendo na sala 32, no mesmo corredor. Favor vir no horário da tarde.

Civil / Zeladoria - Manutenção de janelas com risco de invasão

Data de abertura: 13-09-2022 14:36

Por: EDUARDO VINICIUS FERREIRA PEREIRA E CARDOSO DE SOUZA

Última atualização: 06-12-2022 15:16 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 06-12-2022 15:16

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > CUVG

Prioridade: Alta

Requerente: EDUARDO VINICIUS FERREIRA PEREIRA E CARDOSO DE SOUZA (eduardo.souza1@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: prefeitura.cuvvg@ufmt.br

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Manutenção de janelas com risco de invasão

Descrição:

LOCAL DE ATENDIMENTO (informação sobre a sala): Auditório do 1º andar do Bloco Didático I (Sala de Projetos).

PONTO DE REFERÊNCIA DO LOCAL:

PAVIMENTO (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º andar.

PESSOA PARA PROCURAR: Eduardo ou Professor Daniel Miranda.

TELEFONE DISPONÍVEL PARA CONTATO: 3615-6298.

(inclusive fotos da janela)

OBS. 1: Favor abrir uma solicitação por sala.

TIPO DE JANELA (abrir/correr/basculante):

MATERIAL DE JANELA (madeira/metálica/vidro):

DESCREVER MAIORES INFORMAÇÕES ABAIXO:

- Solicito, por gentileza, a reposição de três vidros da janela do Auditório do primeiro andar do Bloco Didático I, pois as janelas estão sem vidros e a sala está sujando muito, com risco de entrar bichos e em caso de chuva há grande possibilidade de molhar muito a sala e danificar os aparelhos usados nas aulas.

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 13-09-2022 16:52	Por: TELMA CRISTINA SALDANHA MODESTO DA SILVA
Última atualização: 18-11-2022 20:21 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente
Status: Fechado- 18-11-2022 20:21	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Alta	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Reitoria
Prioridade: Alta	
Requerente: TELMA CRISTINA SALDANHA MODESTO DA SILVA (telma.silva@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): Cerimonial	
O vidro em questão é de porta ou de janela? Janela	
Ponto de referência do local: Banheiro Feminino	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Luis/Jucilene/Eulalia/Telma	
Telefone disponível para contato:3313-7112/7120	
Descrição do serviço (inclusive fotos. OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor): O local (banheiro feminino - térreo) esta servindo de depósito/armazenamento de materiais adquiridos para Colação de Grau e está com o vidro da janela quebrado, NECESSITANDO URGENTEMENTE de TROCA ou Tampão de metal para evitar danos com a chuva.	
"Medida do Espaço/Vidro: 76 cm de Largura por 59 cm de Altura.	

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 19-09-2022 17:00

Por: LUCI FATIMA DE OLIVEIRA

Última atualização: 06-12-2022 14:57 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > INDEFERIDO > INDEFERIDO - CIVIL/ZELADORIA

Status: Fechado- 06-12-2022 14:57

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > IE

Prioridade: Alta

Requerente: LUCI FATIMA DE OLIVEIRA (luci.oliveira@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor):sala brinquedoteca

O vidro em questão é de porta ou de janela?

Ponto de referência do local: secretaria geral

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):1º piso

Pessoa para procurar: Luci ou Messias

Telefone disponível para contato: 8430

Descrição do serviço (inclusive fotos. **OBS.:** Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor):

Obs: solicitamos colocação de vidro; no local onde foi tirado um ar condicionado de gaveta

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 10-10-2022 18:22

Por: MELKZEDEC OJEDA CAMARGO

Última atualização: 21-11-2022 07:33 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Fechado- 21-11-2022 07:33

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FACC > Bloco didático

Prioridade: Alta

Requerente: MELKZEDEC OJEDA CAMARGO (diretoriafaccufmt@gmail.com)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): ESPACO AO LADO DA CANTINA DA FACC

O vidro em questão é de porta ou de janela? VIDRO DE JANELA; CACOS; VASO SANITARIO QUEBRADO;

Ponto de referência do local: AO LADO DA CANTINA

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): TERREO

Pessoa para procurar: PESSOAL DA CANTINA. SR. FIRMO.

Telefone disponível para contato:36158501

Descrição do serviço (inclusive fotos. OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor): O ESPACO ESTA COM CACOS NO CHAO COM PERIGO DE CAUSAR ALGUM ACIDENTE.

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 14-10-2022 12:07

Por: HAILTON GONCALO DE PINHO

Última atualização: 25-04-2023 16:57 por HAILTON GONCALO DE PINHO

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Fechado- 25-04-2023 16:57

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > ISC

Prioridade: Alta

Requerente: HAILTON GONCALO DE PINHO (hailton.pinho@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): **Sala do Antigo Centro Acadêmico**

O vidro em questão é de porta ou de janela? **Janela**

Ponto de referência do local: **ao Lado da Sala de Aula 18**

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): **1º piso**

Pessoa para procurar: **Claudinei, Hailton, Simone**

Telefone disponível para contato: **6254**

Descrição do serviço (inclusive fotos. OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor): Foi retirado o vidro onde ficava o ar condicionado e necessita de reposição pois está entrando abelhas e pássaros.

[HAILTON GONCALO DE PINHO](#)

Boa tarde. Aprovamos a colocação de placa de gesso na abertura do modelo janela para ar condicionado da Sala do antigo CATIS

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 14-10-2022 12:15

Por: HAILTON GONCALO DE PINHO

Última atualização: 07-12-2022 14:14 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Pendente- 07-12-2022 14:14

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > ISC

Prioridade: Alta

Requerente: HAILTON GONCALO DE PINHO (hailton.pinho@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): **Sala de Aula 17**

O vidro em questão é de porta ou de janela? **Janela**

Ponto de referência do local: **Corredor do banheiro masculino**

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): **1º piso**

Pessoa para procurar: **Claudinei, Hailton, Simone**

Telefone disponível para contato: **6254**

Descrição do serviço (inclusive fotos. OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor): O vidro está trincado e risco de cair. Necessária substituição

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 17-11-2022 16:55

Por: RAFAEL IGOR ABREU MONTEIRO

Última atualização: 09-02-2023 10:20 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Solucionado- 09-02-2023 10:20

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAGEO

Prioridade: Alta

Requerente: RAFAEL IGOR ABREU MONTEIRO (direcao.fageo@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): Sala 148 - Litoteca da FAGEO

O vidro em questão é de porta ou de janela? Janela

Ponto de referência do local: Faculdade de Geociências

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Rafael / Juilson / Herica

Telefone disponível para contato: 3615-8751

Descrição do serviço (inclusive fotos. OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor): Solicitamos a troca de um vidro localizado na Litoteca da FAGEO, que foi danificado pela equipe (no ato de instalação) que realizou a instalação do ar-split no mês 09/22. Antecipadamente agradeço a atenção

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 24-11-2022 08:55

Por: FLAVIA MOREIRA SANTOS SOUZA

Última atualização: 07-12-2022 14:13 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Pendente- 07-12-2022 14:13

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FACC > Bloco didático

Prioridade: Alta

Requerente: FLAVIA MOREIRA SANTOS SOUZA (flavia.souza@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: gabriel.barros@ufmt.br

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): SALA 49

O vidro em questão é de porta ou de janela? JANELA (Precisa ser trocado)

Ponto de referência do local: Bloco de Contábeis

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Flávia / Gabriel

Telefone disponível para contato: 36158531

Descrição do serviço (inclusive fotos. **OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor**):

Troca de vidro. Está um rombo. Passa gambá e outros roedores.

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 28-12-2022 09:26

Por: RAFAEL IGOR ABREU MONTEIRO

Última atualização: 09-02-2023 10:27 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAGEO

Prioridade: Alta

Requerente: RAFAEL IGOR ABREU MONTEIRO (direcao.fageo@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): Banheiro Masculino entre entre a FAGEO e o Instituto de Física

O vidro em questão é de porta ou de janela? Janela

Ponto de referência do local: Entre FAGEO e o Instituto de Física

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º andar

Pessoa para procurar:

Telefone disponível para contato:

Descrição do serviço (inclusive fotos. OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor): Solicitamos a troca de um vidro de uma das janelas do banheiro citado acima, uma vez que o mesmo está quebrado, colocando em risco a saúde dos usuários.

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 28-12-2022 09:30

Por: RAFAEL IGOR ABREU MONTEIRO

Última atualização: 09-02-2023 10:27 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAGEO

Prioridade: Alta

Requerente: RAFAEL IGOR ABREU MONTEIRO (direcao.fageo@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): Sala de Estudos da FAGEO

O vidro em questão é de porta ou de janela? Janela

Ponto de referência do local: Faculdade de Geociências

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º andar

Pessoa para procurar:

Telefone disponível para contato:

Descrição do serviço (inclusive fotos. **OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor**): Solicitamos a troca do vidro por onde passa a tubulação do ar-condicionado, uma vez que, além de poder colocar em risco a saúde dos discentes que utilizam o local, também ocorre perda da parte do ar refrigerado, aumentando assim o consumo de energia.

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 19-01-2023 09:42

Por: RAFAEL IGOR ABREU MONTEIRO

Última atualização: 09-02-2023 10:27 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 07 > FAGEO

Prioridade: Alta

Requerente: RAFAEL IGOR ABREU MONTEIRO (direcao.fageo@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): Banheiro Masculino, localizado entre a FAGEO e o Instituto de Física.

O vidro em questão é de porta ou de janela? Janela

Ponto de referência do local: Faculdade de Geociências

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º andar

Pessoa para procurar:

Telefone disponível para contato:

Descrição do serviço (inclusive fotos. **OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor**): Solicitamos a substituição de um vidro quebrado do banheiro citado acima, de forma a minimizar o risco de acidentes que coloque em risco a integridade física dos usuários. Antecipadamente agradeço a atenção.

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 19-01-2023 14:57	Por: MELKZEDEC OJEDA CAMARGO
Última atualização: 10-02-2023 15:57 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente
Status: Em atendimento (planejado)	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Alta	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FACC
Prioridade: Alta	
Requerente: MELKZEDEC OJEDA CAMARGO (melkzedec.camargo@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador: diretoria.facc@ufmt.br	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): VIDROS DO AUDITORIO DA FACC	
O vidro em questão é de porta ou de janela? JANELA	
Ponto de referência do local: ENTRADA DA FACC	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): TERREO	
Pessoa para procurar: MELK. MARILDES. LEITE. HELIO. BENEDITO.	
Telefone disponível para contato: 36158513	
Descrição do serviço (inclusive fotos. OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor): SOLICITAMOS REPOSICAO DOS VIDROS COM FISSURA ORIUNDOS DA FALTA DE TELA PROTETORA DA EQUIPE DA AREA VERDE QUANDO VEM FAZER A PODA DA GRAMA. SEGUE FOTOS DOS VIDROS	

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 24-01-2023 16:21

Por: RODRIGO DE BARROS SANTIAGO DIAS

Última atualização: 02-02-2023 09:46 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Pendente- 02-02-2023 09:46

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FAEN

Prioridade: Alta

Requerente: RODRIGO DE BARROS SANTIAGO DIAS (rodrigo.dias@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): Sala de aula n.º 04

O vidro em questão é de porta ou de janela? vidros das janelas localizadas na sala de aula 04

Ponto de referência do local: Saguão acadêmico - prédio da FAEN

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): piso único

Pessoa para procurar: Rodrigo ou Profa. Samira

Telefone disponível para contato: 65 9.9229-4334

Descrição do serviço (inclusive fotos. **OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor**):

Prezados solicitamos, a verificação, remoção e reposição de vidros quebrados das janelas, provavelmente quebrados pela roçadeira utilizadas para limpeza da área externa.

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 24-01-2023 16:28

Por: RODRIGO DE BARROS SANTIAGO DIAS

Última atualização: 30-01-2023 16:04 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Pendente- 30-01-2023 16:04

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FAEN

Prioridade: Alta

Requerente: RODRIGO DE BARROS SANTIAGO DIAS (rodrigo.dias@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): Sala de aula 05

O vidro em questão é de porta ou de janela? vidro de janela

Ponto de referência do local: saguão acadêmico - prédio FAEn

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): piso único

Pessoa para procurar: Rodrigo ou Profa. Samira

Telefone disponível para contato: 65 9.9229-4334

Descrição do serviço (inclusive fotos. **OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor**):

Prezados solicitamos, a verificação, remoção e reposição de um vidro quebrados/fissurado da janela, provavelmente quebrado pela roçadeira utilizada para limpeza da área externa.

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 24-01-2023 16:40

Por: RODRIGO DE BARROS SANTIAGO DIAS

Última atualização: 30-01-2023 16:06 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Pendente- 30-01-2023 16:06

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FAEN

Prioridade: Alta

Requerente: RODRIGO DE BARROS SANTIAGO DIAS (rodrigo.dias@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): Corredor/copa

O vidro em questão é de porta ou de janela? Porta

Ponto de referência do local: Saguão administrativo - prédio da FAEN

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): piso único

Pessoa para procurar: Rodrigo ou Profa. Samira

Telefone disponível para contato: 65 9.9229-4334

Descrição do serviço (inclusive fotos. **OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor**):

Prezados, solicitamos a verificação, remoção e reposição de vidro quebrado da porta do corredor (acesso a copa), provavelmente quebrado provavelmente por falha estrutural do prédio.

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 25-01-2023 12:47

Por: RODRIGO DE BARROS SANTIAGO DIAS

Última atualização: 15-02-2023 08:14 por THIAGO MAGALHAES MORAES DE SOUZA

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Pendente- 15-02-2023 08:14

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FAEN

Prioridade: Alta

Requerente: RODRIGO DE BARROS SANTIAGO DIAS (rodrigo.dias@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): Sala de aula 10 - mestrado e doutorado

O vidro em questão é de porta ou de janela? afixado na janela

Ponto de referência do local: CCBS III - parte da FAEn

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1.º piso

Pessoa para procurar: Rodrigo ou Profa Samira

Telefone disponível para contato: 65 9.9229-4334

Descrição do serviço (inclusive fotos. **OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor**):

Solicitamos a verificação e troca de um vidro quebrado

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 13-02-2023 16:52

Por: RAQUEL ALVES FERNANDES DA SILVA

Última atualização: 13-03-2023 12:25 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Solucionado- 10-03-2023 17:25

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Vice-Reitoria

Prioridade: Alta

Requerente: CELINA ARRUDA E SILVA (celina.silva@ufmt.br)
ROSALINE ROCHA LUNARDI (rosaline.lunardi@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala/laboratório): Vice-Reitoria

Ponto de referência do local: prédio Reitoria

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º andar

Pessoa para procurar: Celina/Rosaline

Telefone disponível para contato: (65) 3313-7123

DESCREVER MAIORES INFORMAÇÕES ABAIXO:

- Trocar vidro da recepção da Vice-Reitoria que está com o dreno de ar passando bem no meio.

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 16-02-2023 08:59

Por: CELINA ARRUDA E SILVA

Última atualização: 23-02-2023 08:27 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Pendente- 23-02-2023 08:27

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 04 > Vice-Reitoria

Prioridade: Alta

Requerente: CELINA ARRUDA E SILVA (celina.silva@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): GABINETE DA VICE REITORIA

O vidro em questão é de porta ou de janela? JANELA

Ponto de referência do local: GABINETE DA VICE REITORIA

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):

Pessoa para procurar: CELINA

Telefone disponível para contato: 65 999174493

Descrição do serviço (inclusive fotos. **OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor**):

TROCA DE 4 VIDROS DAS JANELAS DO GABINETE DA VICE REITORIA QUE ESTÃO TRINCADAS.

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 17-02-2023 09:33

Por: FLAVIA MOREIRA SANTOS SOUZA

Última atualização: 22-03-2023 11:03 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Solucionado- 21-03-2023 17:03

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 01 > FACC > Bloco didático

Prioridade: Alta

Requerente: FLAVIA MOREIRA SANTOS SOUZA (flavia.souza@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: gabriel.barros@ufmt.br

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): CENTRO ACADÊMICO

O vidro em questão é de porta ou de janela? JANELA

Ponto de referência do local: Ao lado da sala 6

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo

Pessoa para procurar: Flávia / Gabriel

Telefone disponível para contato: 36158531

Descrição do serviço (inclusive fotos. **OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor**):

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 21-03-2023 17:10

Por: HAILTON GONCALO DE PINHO

Última atualização: 27-04-2023 10:09 por FRANCISCO CEZAR RODRIGUES ALVES

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > ISC

Prioridade: Alta

Requerente: HAILTON GONCALO DE PINHO (hailton.pinho@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): **Sala de aula 19 (Antigo Centro Acadêmico)**

O vidro em questão é de porta ou de janela? **janela**

Ponto de referência do local: **proximo ao banheiro masculino, ao lado da Sala de aula 18**

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): **1º piso**

Pessoa para procurar: **Hailton, Júlio, Cleide, Simone, Carlos**

Telefone disponível para contato: **6254**

Descrição do serviço (inclusive fotos. **OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor**): **Foi retirado o aparelho de ar condicionado e ficou aberto o buraco. Necessita de colocação de vidro ou outro material que evite o ar gelado sair e esquentar a sala de aula**

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 04-05-2023 13:02

Por: INAIRA SOFIA BRITO TEIXEIRA

Última atualização: 05-05-2023 15:49 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Em atendimento (planejado)

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FANUT > Tecnologia de Alimentos

Prioridade: Alta

Requerente: INAIRA SOFIA BRITO TEIXEIRA (inaira.teixeira@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: luciane.godoy@gmail.com , secretariadirecaofanut@gmail.com

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): Banheiro (sala 11 Bloco B) FANUT

O vidro em questão é de porta ou de janela? janela

Ponto de referência do local: 1º Piso do Bloco B

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 1º Piso do Bloco B FANUT

Pessoa para procurar: Secretaria do Bloco A ou B

Telefone disponível para contato:36158211

Descrição do serviço (inclusive fotos. **OBS.: FAVOR abrir uma solicitação por ambiente/corredor**): Solicitamos a retirada do vidro quebrado e colocação de vidro novo na janela do banheiro/vestiário (sala 11), bloco B FANUT.

grata.

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 04-05-2023 17:44

Por: RAFAELA OLIVEIRA BARAO DE BRITO

Última atualização: 08-05-2023 18:08 por PATRICIA PEREIRA DE AMORIM

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Solucionado- 05-05-2023 17:05

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FANUT

Prioridade: Alta

Requerente: RAFAELA OLIVEIRA BARAO DE BRITO (rafaela.brito@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador: INAIRA SOFIA BRITO TEIXEIRA (inaira.teixeira@ufmt.br)

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): Corredor do 2º piso da FANUT

O vidro em questão é de porta ou de janela? janela

Ponto de referência do local: FANUT

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): 2º

Pessoa para procurar: Rafaela

Telefone disponível para contato: 36158811

Descrição do serviço (inclusive fotos. **OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor**): Janelas do corredor com vidros quebrados p troca

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 11-05-2023 10:47	Por: NILMA BARROS MOURA DE MAGALHAES
Última atualização: 15-05-2023 15:34 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente
Status: Pendente- 15-05-2023 15:30	Origem da requisição: Helpdesk
Urgência: Alta	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 05 > PROADI > Coordenação Financeira
Prioridade: Alta	
Requerente: NILMA BARROS MOURA DE MAGALHAES (nilma.magalhaes@ufmt.br)	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente	
Descrição:	
Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): Sala - Porta de Entrada da Coordenação	
O vidro em questão é de porta ou de janela? Porta	
Ponto de referência do local: Entrada Principal da Coordenação	
Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.): Térreo	
Pessoa para procurar: Nilma	
Telefone disponível para contato: 99263-9455	
Descrição do serviço (inclusive fotos. OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor):	
Substituição de vidro que esta quebrado(da metade para baixo) da porta principal	

Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Data de abertura: 07-06-2023 13:20

Por: RODRIGO DE BARROS SANTIAGO DIAS

Última atualização: 07-06-2023 14:35 por SAMARA RAQUEL LEITE SCABORI (Estagiária)

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: Superintendência de Infraestrutura do Campus Cuiabá > Coordenação de Manutenção e Obras > Gerência de Manutenção > CIVIL / ZELADORIA > Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Status: Pendente- 07-06-2023 14:35

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: UFMT CUIABÁ > REGIÃO 06 > FAEN

Prioridade: Alta

Requerente: RODRIGO DE BARROS SANTIAGO DIAS (rodrigo.dias@ufmt.br)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Atribuído a um fornecedor:

Título: Civil / Zeladoria - Remoção de vidro com risco de queda ou acidente

Descrição:

Local de atendimento (Informação sobre a sala, laboratório, banheiro ou corredor): FAEN - corredor do saguão acadêmico

O vidro em questão é de porta ou de janela? vidro de porta

Ponto de referência do local: Prédio de enfermagem (ao lado do CCBS III)

Pavimento (Térreo, 1º, 2º, etc.):

Pessoa para procurar: Rodrigo Santiago - Secretaria da FAEN

Telefone disponível para contato: 65 99229-4334

Descrição do serviço (inclusive fotos. **OBS.: Favor abrir uma solicitação por ambiente/corredor**):

Solicitamos a verificação e troca de um vidro da porta que se encontra quebrado e solto.

Anexo V - Planilhas Orçamentárias Não Desoneradas.pdf

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00



Vidros

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.280,00
2	VIDROS	79.788,60
3	PORTAS	56.311,14
4	ESPELHOS	48.072,60
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	36.228,00

Total sem BDI	184.638,62
Total do BDI	41.041,72
Total Geral	225.680,34

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

PERCENTUAL DE BDI PADRÃO DA UFMT

Serviços de Edificação

O presente estudo tem por objetivo calcular o percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) para as Serviços edificação da UFMT.

Considerações:

Foram realizadas pesquisa bibliográfica para a realização do levantamento abaixo.

Foram utilizados para os calculo até duas casas decimais.

Foi adicionado nos tributos a taxa do CPRB, uma vez os insumos não contam com o valor do INSS, de acordo com a nova sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária criada pela União (art. 7º da Lei 12.546/2011).

Embasamento nos Acórdãos 2.369/2011 e 2622/2013 Plenário.

FÓRMULA ADOTADA PARA O CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA

(de acordo com Acórdão Nº 2.369/2011-Plenário)

$$\text{PV} = \text{CD} \times (1 + \text{BDI})$$

Em que:

PV = Preço de Venda;

CD = Custo Direto;

BDI = Benefício e Despesas Indiretas, sendo que:

$$\text{BDI} = \frac{(1 + (\text{AC} + \text{S} + \text{R} + \text{G})) \times (1 + \text{DF}) \times (1 + \text{L})}{(1 - \text{I})}$$

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos;

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

L = taxa representativa do Lucro;

I = taxa representativa da incidência de Impostos.

Nota:

A taxa representativa da incidência de impostos constante do denominador da fração da fórmula de cálculo do BDI é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas que figuram no numerador são aplicadas sobre o custo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

INCIDÊNCIA		Percentual	JUSTIFICATIVA
AC =	taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;	4,00%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
S =	taxa representativa de Seguros;	0,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
R =	taxa representativa de Riscos;	1,27%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
G =	taxa representativa de Garantias;	0,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
DF =	taxa representativa das Despesas Financeiras;	1,23%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
L =	taxa representativa do Lucro;	7,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
I =	taxa representativa da incidência de Impostos, onde:	5,65%	Calculado conforme soma dos tributos abaixo:
	COFINS	3,00%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2369/2011.
	PIS	0,65%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2369/2011.
	ISSQN	2,00%	Calculado conforme legislação do município.
	CPRB	0,00%	Instituído pela Lei Federal 13.161/2015.
RESULTADO:		22,23%	

JUSTIFICATIVA DO ISSQN

O valor do ISSQN foi considerado de acordo com o Código Tributário do Município. Onde a alíquota é de 5%, com a base de cálculo de 40% do valor total dos serviços, referente a parcela da mão de obra.

JUSTIFICATIVA DO BDI

Os valores de BDI utilizados pelo tribunal para estabelecer os percentuais máximos não é considerada a taxa relativa à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), que pela lei nº 13.161/2015 atualmente é de 4,5%. Esse valor passa a ser uma nova parcela da taxa de incidência de Impostos (I), que deve ser considerada nos orçamentos elaborados com a desoneração da folha de pagamento. Inclusive, devido à posição dessa variável na fórmula, ela acaba representando um impacto de mais de 5% na taxa geral do BDI. Colocando os parâmetros do acórdão sob as mesmas condições tributárias atuais, o valor do BDI adotado está dentro dos limites estabelecidos pelo TCU.

Referências Bibliográficas

Acórdão nº 424/2008 - TCU Plenário. Processo nº TC - 012.428/2007-2
Nota técnica nº 1/2007 - SCI, 13-12-2007 do Supremo Tribunal Federal
Acórdão Nº 2.369/2011 Plenário . Processo nº TC 025.990/2008-2
Acórdão Nº 2.622/2013 Plenário . Processo nº TC 036.076/2011-2
Código Tributário do Município.



Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Vidros

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato
Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos
Não
Desonerado:
0.00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					5.280,00
1.1	CEU-0011	Próprio	Copia da SINAPI (102191/06-2022) - REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO, PVC OU MADEIRA. AF_01/2021	m²	220	19,64	24,00	5.280,00
2			VIDROS					79.788,60
2.1	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	100	347,81	425,12	42.512,00
2.2	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	20	376,17	459,79	9.195,80
2.3	102156	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	20	309,99	378,90	7.578,00
2.4	102170	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	40	314,47	384,37	15.374,80
2.5	102160	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	20	209,77	256,40	5.128,00
3			PORTAS					56.311,14
3.1	CE29	Próprio	Copia da SINAPI (102184-06/2022) - PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	m²	42	506,81	619,47	26.017,74
3.2	CE33	Próprio	ACESSÓRIOS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO (MOLA HIDRÁULICA E CONJUNTO DE FERRAGENS CROMADAS)	UND	20	1.239,20	1.514,67	30.293,40
4			ESPELHOS					48.072,60
4.1	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	60	655,50	801,21	48.072,60
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					36.228,00
5.1	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	30	987,98	1.207,60	36.228,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

184.638,62
41.041,72
225.680,34

Renata da Silva Neto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Vidros

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					5.280,00
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CEU-0011	Próprio	Copia da SINAPI (102191/06-2022) - REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO, PVC OU MADEIRA. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	19,64	19,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4740000	19,29	9,14
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4870000	21,57	10,50
				MO sem LS =>	14,74	LS =>	0,00	14,74
				Valor do BDI =>	4,36		Valor com BDI =>	24,00
				Quant. =>		220,0000000	Preço Total =>	5.280,00
2			VIDROS					79.788,60
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	347,81	347,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7610000	19,29	14,67
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7830000	21,57	16,88
Insumo	00010492	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	200,00	200,00
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	7,2870000	12,90	94,00
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	6,3810000	3,49	22,26
				MO sem LS =>	23,69	LS =>	0,00	23,69
				Valor do BDI =>	77,31		Valor com BDI =>	425,12
				Quant. =>		100,0000000	Preço Total =>	42.512,00
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	376,17	376,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4660000	19,29	8,98
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4790000	21,57	10,33
Insumo	00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	283,33	283,33
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	4,6090000	12,90	59,45
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	4,0360000	3,49	14,08

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Vidros **Bancos** **B.D.I.** **Encargos Sociais**
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso **22,23%** **Não Desonerado: 0,00%**

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 14,50 LS => 0,00 MO com LS => 14,50
Valor do BDI => 83,62 Valor com BDI => 459,79
Quant. => 20,0000000 Preço Total => 9.195,80

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102156	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	309,99	309,99
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3830000	19,29	7,38
Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	21,57	8,49
Composição								
Auxiliar								
Insumo	00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	283,33	283,33
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0210000	28,60	0,60
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3570000	28,55	10,19

MO sem LS => 11,91 LS => 0,00 MO com LS => 11,91
Valor do BDI => 68,91 Valor com BDI => 378,90
Quant. => 20,0000000 Preço Total => 7.578,00

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102170	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	314,47	314,47
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7610000	19,29	14,67
Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7830000	21,57	16,88
Composição								
Auxiliar								
Insumo	00010499	SINAPI	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	166,66	166,66
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	7,2870000	12,90	94,00
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	6,3810000	3,49	22,26

MO sem LS => 23,69 LS => 0,00 MO com LS => 23,69
Valor do BDI => 69,90 Valor com BDI => 384,37
Quant. => 40,0000000 Preço Total => 15.374,80

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102160	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	209,77	209,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6280000	19,29	12,11
Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6460000	21,57	13,93
Composição								
Auxiliar								
Insumo	00010499	SINAPI	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	166,66	166,66

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Vidros

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0330000	28,60	0,94	
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,5650000	28,55	16,13	
				MO sem LS =>	19,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,54
				Valor do BDI =>	46,63			Valor com BDI =>	256,40
						Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	5.128,00

3			PORTAS					56.311,14	
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CE29	Próprio	Copia da SINAPI (102184-06/2022) - PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1,0000000	506,81	506,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6730000	19,29	32,27
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,7210000	21,57	37,12
Insumo	00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material		m²	1,0000000	437,42	437,42
				MO sem LS =>	52,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	52,09
				Valor do BDI =>	112,66			Valor com BDI =>	619,47
						Quant. =>	42,0000000	Preço Total =>	26.017,74

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CE33	Próprio	ACESSÓRIOS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO (MOLA HIDRÁULICA E CONJUNTO DE FERRAGENS CROMADAS)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	1.239,20	1.239,20		
Composição Auxiliar	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF 01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	251,22	251,22		
Composição Auxiliar	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF 01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	987,98	987,98		
					MO sem LS =>	116,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	116,18
					Valor do BDI =>	275,47			Valor com BDI =>	1.514,67
						Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	30.293,40	

4			ESPELHOS					48.072,60
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	655,50	655,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	19,29	7,71
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,57	43,14

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Vidros Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 22,23% Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	1,0000000	573,33	573,33	
Insumo	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	4,0000000	7,83	31,32	
				MO sem LS =>	38,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,49
				Valor do BDI =>	145,71			Valor com BDI =>	801,21
						Quant. =>	60,0000000	Preço Total =>	48.072,60

5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES							36.228,00
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	987,98	987,98		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7670000	19,29	34,08		
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8180000	21,57	39,21		
Insumo	00011499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	1,0000000	914,69	914,69		
				MO sem LS =>	55,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	55,02	
				Valor do BDI =>	219,62			Valor com BDI =>	1.207,60	
						Quant. =>	30.0000000	Preço Total =>	36.228,00	

Total sem BDI 184.638,62
Total do BDI 41.041,72
Total Geral 225.680,34

Renata da Silva Neto

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

Vidros	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso	22.23%	Não Desonerado: 0.00%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	60,0	801,21	48.072,60	21,30	21,30
102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	100,0	425,12	42.512,00	18,84	40,14
102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	30,0	1.207,60	36.228,00	16,05	56,19
CE33	Próprio	ACESSÓRIOS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO (MOLA HIDRÁULICA E CONJUNTO DE FERRAGENS CROMADAS)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	20,0	1.514,67	30.293,40	13,42	69,61
CE29	Próprio	Cópia da SINAPI (102184-06/2022) - PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	42,0	619,47	26.017,74	11,53	81,14
102170	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	40,0	384,37	15.374,80	6,81	87,96
102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	20,0	459,79	9.195,80	4,07	92,03
102156	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA. FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	20,0	378,90	7.578,00	3,36	95,39
CEU-0011	Próprio	Cópia da SINAPI (102191/06-2022) - REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO, PVC OU MADEIRA. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	220,0	24,00	5.280,00	2,34	97,73
102160	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA. FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	20,0	256,40	5.128,00	2,27	100,00

Total sem BDI	184.638,62
Total do BDI	41.041,72
Total Geral	225.680,34

Renata da Silva Neto

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

Vidros

Bancos

SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.

22,23%

Encargos Sociais

Não Desonerado: 0,00%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Quantidade		Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00011499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	50,0000000		1.118,02		55.901,00		55.901,00	24,77%	55.901,00	24,77%
00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	60,0000000		700,78		42.046,80		42.046,80	18,63%	97.947,80	43,40%
00010492	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	100,0000000		244,46		24.446,00		24.446,00	10,83%	122.393,80	54,23%
00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	42,0000000		534,65		22.455,30		22.455,30	9,95%	144.849,10	64,18%
00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	1.112,3600000		15,76		17.530,79		17.530,79	7,77%	162.379,89	71,95%
00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	40,0000000		346,31		13.852,40		13.852,40	6,14%	176.232,29	78,09%
00010499	SINAPI	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	60,0000000		203,70		12.222,00		12.222,00	5,42%	188.454,29	83,50%
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	579,0547388		19,72		11.418,96		11.418,96	5,06%	199.873,25	88,56%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	473,1545460		17,07		8.076,75		8.076,75	3,58%	207.950,00	92,14%
00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	974,0600000		4,26		4.149,50		4.149,50	1,84%	212.099,50	93,98%
00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	20,0000000		207,46		4.149,20		4.149,20	1,84%	216.248,70	95,82%
00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	240,0000000		9,57		2.296,80		2.296,80	1,02%	218.545,50	96,84%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.033,0780000		1,39		1.435,98		1.435,98	0,64%	219.981,48	97,47%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.033,0780000		1,33		1.373,99		1.373,99	0,61%	221.355,47	98,08%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1.033,0780000		1,06		1.095,06		1.095,06	0,49%	222.450,53	98,57%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	570,2220000		1,43		815,42		815,42	0,36%	223.265,95	98,93%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	462,8560000		1,52		703,54		703,54	0,31%	223.969,49	99,24%
00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	18,4400000		34,89		643,37		643,37	0,29%	224.612,86	99,53%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	570,2220000		1,02		581,63		581,63	0,26%	225.194,49	99,78%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	462,8560000		0,72		333,26		333,26	0,15%	225.527,74	99,93%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1.033,0780000		0,08		82,65		82,65	0,04%	225.610,39	99,97%
00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	1,0800000		34,95		37,75		37,75	0,02%	225.648,14	99,99%

Renata da Silva Neto

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

184.638,62

41.041,72

225.680,34

Totais por Tipo

Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra

Material

Serviços

Taxas

Administração

Aluguel

Verba

Outros

R\$ 2.433,84

R\$ 0,00

R\$ 19.495,71

R\$ 199.730,91

R\$ 1.095,06

R\$ 82,65

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.809,97



Divisória

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.444,20
2	VEDAÇÃO	151.099,05
3	ESQUADRIA	9.202,60
4	FORRO	121.310,90
5	RODAPÉ	3.412,00

Total sem BDI	246.667,05
Total do BDI	54.801,70
Total Geral	301.468,75

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

PERCENTUAL DE BDI PADRÃO DA UFMT

Serviços de Edificação

O presente estudo tem por objetivo calcular o percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) para as Serviços edificação da UFMT.

Considerações:

Foram realizadas pesquisa bibliográfica para a realização do levantamento abaixo.

Foram utilizados para os calculo até duas casas decimais.

Foi adicionado nos tributos a taxa do CPRB, uma vez os insumos não contam com o valor do INSS, de acordo com a nova sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária criada pela União (art. 7º da Lei 12.546/2011).

Embasamento nos Acórdãos 2.369/2011 e 2622/2013 Plenário.

FÓRMULA ADOTADA PARA O CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA

(de acordo com Acórdão Nº 2.369/2011-Plenário)

$$\text{PV} = \text{CD} \times (1 + \text{BDI})$$

Em que:

PV = Preço de Venda;

CD = Custo Direto;

BDI = Benefício e Despesas Indiretas, sendo que:

$$\text{BDI} = \frac{(1 + (\text{AC} + \text{S} + \text{R} + \text{G})) \times (1 + \text{DF}) \times (1 + \text{L})}{(1 - \text{I})}$$

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos;

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

L = taxa representativa do Lucro;

I = taxa representativa da incidência de Impostos.

Nota:

A taxa representativa da incidência de impostos constante do denominador da fração da fórmula de cálculo do BDI é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas que figuram no numerador são aplicadas sobre o custo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

INCIDÊNCIA		Percentual	JUSTIFICATIVA
AC =	taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;	4,00%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
S =	taxa representativa de Seguros;	0,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
R =	taxa representativa de Riscos;	1,27%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
G =	taxa representativa de Garantias;	0,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
DF =	taxa representativa das Despesas Financeiras;	1,23%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
L =	taxa representativa do Lucro;	7,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
I =	taxa representativa da incidência de Impostos, onde:	5,65%	Calculado conforme soma dos tributos abaixo:
	COFINS	3,00%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2369/2011.
	PIS	0,65%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2369/2011.
	ISSQN	2,00%	Calculado conforme legislação do município.
	CPRB	0,00%	Instituído pela Lei Federal 13.161/2015.
RESULTADO:		22,23%	

JUSTIFICATIVA DO ISSQN


O valor do ISSQN foi considerado de acordo com o Código Tributário do Município. Onde a alíquota é de 5%, com a base de cálculo de 40% do valor total dos serviços, referente a parcela da mão de obra.

JUSTIFICATIVA DO BDI

Os valores de BDI utilizados pelo tribunal para estabelecer os percentuais máximos não é considerada a taxa relativa à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), que pela lei nº 13.161/2015 atualmente é de 4,5%. Esse valor passa a ser uma nova parcela da taxa de incidência de Impostos (I), que deve ser considerada nos orçamentos elaborados com a desoneração da folha de pagamento. Inclusive, devido à posição dessa variável na fórmula, ela acaba representando um impacto de mais de 5% na taxa geral do BDI. Colocando os parâmetros do acórdão sob as mesmas condições tributárias atuais, o valor do BDI adotado está dentro dos limites estabelecidos pelo TCU.

Referências Bibliográficas

Acórdão nº 424/2008 - TCU Plenário. Processo nº TC - 012.428/2007-2
Nota técnica nº 1/2007 - SCI, 13-12-2007 do Supremo Tribunal Federal
Acórdão Nº 2.369/2011 Plenário . Processo nº TC 025.990/2008-2
Acórdão Nº 2.622/2013 Plenário . Processo nº TC 036.076/2011-2
Código Tributário do Município.



Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato
Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos
Não
Desonerado:
0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					16.444,20
1.1	VG02/0001	Próprio	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL (Baseado na ORSE 11390)	m²	180	17,29	21,13	3.803,40
1.2	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1140	6,55	8,00	9.120,00
1.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	290	4,36	5,32	1.542,80
1.4	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1150	1,41	1,72	1.978,00
2			VEDAÇÃO					151.099,05
2.1	VG02/0003	Próprio	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), PERFIS EM ALUMÍNIO, E = 35 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Baseado na SEDOP (061352 - 04/2018)	m²	180	135,73	165,90	29.862,00
2.2	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	225	100,66	123,03	27.681,75
2.3	96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	225	112,26	137,21	30.872,25
2.4	SCE-002	Próprio	Copia da SINAPI (96359) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E GUIAS, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	345	75,37	92,12	31.781,40
2.5	SCE-003	Próprio	Copia da SINAPI (96358) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E GUIAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	345	73,28	89,57	30.901,65
3			ESQUADRIA					9.202,60
3.1	VG02/0004	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA EM PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA - Baseado na SINAPI 90822	un.	20	376,45	460,13	9.202,60
4			FORRO					121.310,90

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato
Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos
Não
Desonerado:
0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	290	38,67	47,26	13.705,40
4.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	1150	76,56	93,57	107.605,50
5			RODAPÉ					3.412,00
5.1	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	400	6,98	8,53	3.412,00

Total sem BDI 246.667,05
Total do BDI 54.801,70
Total Geral 301.468,75



Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES						16.444,20
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	VG02/0001	Próprio	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL (Baseado na ORSE 11390)	45		m²	1,0000000	17,29	17,29
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	23,96	9,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	19,29	7,71
				MO sem LS =>	13,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,29
				Valor do BDI =>	3,84			Valor com BDI =>	21,13
						Quant. =>	180,0000000	Preço Total =>	3.803,40
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	6,55	6,55
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1186000	17,42	2,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2329000	19,29	4,49
				MO sem LS =>	4,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,91
				Valor do BDI =>	1,45			Valor com BDI =>	8,00
						Quant. =>	1.140,0000000	Preço Total =>	9.120,00
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	4,36	4,36
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0713000	23,30	1,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1401000	19,29	2,70
				MO sem LS =>	3,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,29
				Valor do BDI =>	0,96			Valor com BDI =>	5,32
						Quant. =>	290,0000000	Preço Total =>	1.542,80
1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	1,41	1,41
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0258000	17,42	0,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0507000	19,29	0,97
				MO sem LS =>	1,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,06
				Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>	1,72
						Quant. =>	1.150,0000000	Preço Total =>	1.978,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

2			VEDAÇÃO						151.099,05	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	VG02/0003	Próprio	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), PERFIS EM ALUMÍNIO, E = 35 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Baseado na SEDOP (061352 - 04/2018)	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	135,73	135,73	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7500000	22,91	17,18	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7500000	20,32	15,24	
Insumo	00002415	SINAPI	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Material		m²	1,0000000	103,31	103,31	
					MO sem LS =>	24,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,92
					Valor do BDI =>	30,17			Valor com BDI =>	165,90
							Quant. =>	180,0000000	Preço Total =>	29.862,00

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	100,66	100,66	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5449000	17,42	9,49	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1362000	19,29	2,62	
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material		CENTO	0,0243000	46,57	1,13	
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material		m²	2,1060000	25,23	53,13	
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material		M	0,7604000	7,90	6,00	
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material		M	1,9910000	8,96	17,83	
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material		M	2,5027000	0,39	0,97	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material		M	0,7407000	3,49	2,58	
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento		KG	1,0327000	4,37	4,51	
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material		UN	20,0077000	0,11	2,20	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material		UN	0,8076000	0,26	0,20	
					MO sem LS =>	9,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,25

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 22,23% Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 22,37
Quant. => 225,0000000 Valor com BDI => 123,03
Preço Total => 27.681,75

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	112,26	112,26
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6280000	17,42	10,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	19,29	3,02
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0290000	46,57	1,35
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	25,23	53,13
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9093000	7,90	7,18
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,8999000	8,96	25,98
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,39	0,97
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7925000	3,49	2,76
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	1,0327000	4,37	4,51
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,0077000	0,11	2,20
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,9149000	0,26	0,23

MO sem LS => 10,66 LS => 0,00 MO com LS => 10,66
Valor do BDI => 24,95 Valor com BDI => 137,21
Quant. => 225,0000000 Preço Total => 30.872,25

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SCE-002	Próprio	Copia da SINAPI (96359) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E GUIAS, COM VÃOS AF_06/2017_P	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	75,37	75,37
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6280000	17,42	10,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	19,29	3,02

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0290000	46,57	1,35
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	25,23	53,13
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	1,0327000	4,37	4,51
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,0077000	0,11	2,20
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,9149000	0,26	0,23

MO sem LS => 10,66 LS => 0,00 MO com LS => 10,66
Valor do BDI => 16,75 Valor com BDI => 92,12

Quant. => 345,0000000 Preço Total => 31.781,40

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SCE-003	Próprio	Copia da SINAPI (96358) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E GUIAS, SEM VÃOS. AF 06/2017 P	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	73,28	73,28
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5449000	17,42	9,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1362000	19,29	2,62
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0243000	46,57	1,13
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	25,23	53,13
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	1,0327000	4,37	4,51
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,0077000	0,11	2,20
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,8076000	0,26	0,20

MO sem LS => 9,25 LS => 0,00 MO com LS => 9,25
Valor do BDI => 16,29 Valor com BDI => 89,57

Quant. => 345,0000000 Preço Total => 30.901,65

3			ESQUADRIA					9.202,60
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	VG02/0004	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA EM PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA - Baseado na SINAPI 90822	PARE - PAREDES/PAINEIS	un.	1,0000000	376,45	376,45

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória **Bancos** **B.D.I.** **Encargos Sociais**
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso **22,23%** **Não Desonerado: 0,00%**

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	19,29	14,91
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5460000	22,91	35,41
Composição Auxiliar	102243	SINAPI	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF 01/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,8375000	103,31	189,83
Insumo	00038151	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	95,71	95,71
Insumo	00002420	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	13,53	40,59

MO sem LS => 38,71 LS => 0,00 MO com LS => 38,71
Valor do BDI => 83,68 Valor com BDI => 460,13
Quant. => 20,0000000 Preço Total => 9.202,60

4			FORRO					121.310,90
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	38,67	38,67
Composição	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6313000	23,30	14,70
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3156000	19,29	6,08
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0250000	35,66	0,89
Insumo	00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	0,9964000	1,00	0,99
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0740000	13,99	15,02
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA	Material	KG	0,0078000	13,95	0,10
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0308000	29,16	0,89

MO sem LS => 15,93 LS => 0,00 MO com LS => 15,93
Valor do BDI => 8,59 Valor com BDI => 47,26
Quant. => 290,0000000 Preço Total => 13.705,40

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	76,56	76,56
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3628000	17,42	6,31
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3628000	19,29	6,99

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 22,23% Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0966000	25,23	27,66
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,8510000	5,81	22,37
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,3265000	2,19	2,90
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4395000	3,49	5,02
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	0,5202000	4,37	2,27
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	7,9740000	0,11	0,87
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,26	0,56
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	29,16	0,38
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0426000	29,04	1,23

MO sem LS => 10,04 LS => 0,00 MO com LS => 10,04
Valor do BDI => 17,01 Valor com BDI => 93,57
Quant. => 1.150,0000000 Preço Total => 107.605,50

5			RODAPÉ					3.412,00
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	PISO - PISOS	M	1,0000000	6,98	6,98
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0726000	24,21	1,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0286000	19,29	0,55
Insumo	00001297	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	0,1225000	27,70	3,39
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	1,10	0,70
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0920000	6,45	0,59

MO sem LS => 1,78 LS => 0,00 MO com LS => 1,78
Valor do BDI => 1,55 Valor com BDI => 8,53
Quant. => 400,0000000 Preço Total => 3.412,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso	22,23%	Não Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Analítica			
Total sem BDI			246.667,05
Total do BDI			54.801,70
Total Geral			301.468,75



Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 22,23% Não Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.150,0	93,57	107.605,50	35,69	35,69
SCE-002	Próprio	Copia da SINAPI (96359) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E GUIAS, COM VÃOS AF_06/2017_P	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	345,0	92,12	31.781,40	10,54	46,24
SCE-003	Próprio	Copia da SINAPI (96358) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E GUIAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	345,0	89,57	30.901,65	10,25	56,49
96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	225,0	137,21	30.872,25	10,24	66,73
VG02/0003	Próprio	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), PERFIS EM ALUMÍNIO, E = 35 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Baseado na SEDOP (061352 - 04/2018)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	180,0	165,90	29.862,00	9,91	76,63
96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	225,0	123,03	27.681,75	9,18	85,81
96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	290,0	47,26	13.705,40	4,55	90,36
VG02/0004	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA EM PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA - Baseado na SINAPI 90822	PARE - PAREDES/PAINEIS	un.	20,0	460,13	9.202,60	3,05	93,41
97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.140,0	8,00	9.120,00	3,03	96,44
VG02/0001	Próprio	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL (Baseado na ORSE 11390)	45	m²	180,0	21,13	3.803,40	1,26	97,70
96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	PISO - PISOS	M	400,0	8,53	3.412,00	1,13	98,83
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.150,0	1,72	1.978,00	0,66	99,49
97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	290,0	5,32	1.542,80	0,51	100,00

Total sem BDI 246.667,05
Total do BDI 54.801,70
Total Geral 301.468,75

Renata da Silva Neto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 22,23% Não Desonerado: 0,00%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Quantidade		Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	3.661,9300000			30,83		112.897,30	37,45%	112.897,30	37,45%
00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, "46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	4.428,6500000			7,10		31.443,42	10,43%	144.340,72	47,88%
00002415	SINAPI	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Material	m²	216,7500000			126,27		27.369,02	9,08%	171.709,74	56,96%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1.265,7923352			16,20		20.505,84	6,80%	192.215,58	63,76%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1.164,5553783			17,07		19.878,96	6,59%	212.094,54	70,35%
00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	1.100,4525000			10,95		12.049,95	4,00%	224.144,49	74,35%
00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	1.775,5080000			5,34		9.481,21	3,15%	233.625,70	77,50%
00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2.000,3950000			4,26		8.521,68	2,83%	242.147,39	80,32%
00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, "60 X 60" CM, ESPESURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	311,4600000			17,09		5.322,85	1,77%	247.470,24	82,09%
00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	206,2214610			21,89		4.514,19	1,50%	251.984,43	83,59%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	2.995,5690000			1,39		4.163,84	1,38%	256.148,27	84,97%
00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	31.978,8780000			0,13		4.157,25	1,38%	260.305,52	86,35%
00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1.525,4750000			2,67		4.073,02	1,35%	264.378,54	87,70%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	2.995,5690000			1,33		3.984,11	1,32%	268.362,65	89,02%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	168,4901008			21,56		3.632,65	1,20%	271.995,29	90,22%
00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	375,6825000			9,65		3.625,34	1,20%	275.620,63	91,43%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	2.995,5690000			1,06		3.175,30	1,05%	278.795,93	92,48%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	137,0911500			18,44		2.527,96	0,84%	281.323,89	93,32%
00038151	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	20,0000000			116,98		2.339,60	0,78%	283.663,49	94,09%
00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	48,9900000			35,49		1.738,66	0,58%	285.402,15	94,67%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.139,2080000			1,52		1.731,60	0,57%	287.133,74	95,24%
00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	30,3810000			56,92		1.729,29	0,57%	288.863,03	95,82%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	72,8719200			22,90		1.668,77	0,55%	290.531,80	96,37%
00001297	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	49,0000000			33,85		1.658,65	0,55%	292.190,45	96,92%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.250,6470000			1,00		1.250,65	0,41%	293.441,09	97,34%
00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	3.501,7050000			0,31		1.085,53	0,36%	294.526,62	97,70%
00002420	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	60,0000000			16,53		991,80	0,33%	295.518,42	98,03%
00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	24,1120000			35,64		859,35	0,29%	296.377,77	98,31%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.139,2080000			0,72		820,23	0,27%	297.198,00	98,58%
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	29,4898296			22,90		675,32	0,22%	297.873,32	98,81%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	372,9200000			1,63		607,86	0,20%	298.481,18	99,01%

Divisória

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Quantidade		Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1.126,2150000		0,47		529,32		529,32	0,18%	299.010,50	99,18%
00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	288,9560000		1,22		352,53		352,53	0,12%	299.363,03	99,30%
00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	255,6800000		1,34		342,61		342,61	0,11%	299.705,64	99,42%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	232,7940000		1,43		332,90		332,90	0,11%	300.038,53	99,53%
00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	7,2500000		43,58		315,96		315,96	0,10%	300.354,49	99,63%
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	36,8000000		7,88		289,98		289,98	0,10%	300.644,47	99,73%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	2.995,5690000		0,08		239,65		239,65	0,08%	300.884,12	99,81%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	232,7940000		1,02		237,45		237,45	0,08%	301.121,57	99,88%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	372,9200000		0,59		220,02		220,02	0,07%	301.341,59	99,96%
00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA	Material	KG	2,2620000		17,05		38,57		38,57	0,01%	301.380,16	99,97%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.250,6470000		0,01		12,51		12,51	0,00%	301.392,66	99,97%

Totais por Tipo	
Equipamento	R\$ 18.767,44
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 0,00
Mão de Obra	R\$ 53.403,68
Material	R\$ 217.658,66
Serviços	R\$ 3.175,30
Taxas	R\$ 239,65
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Outros	R\$ 8.147,95

Total sem BDI	246.667,05
Total do BDI	54.801,70
Total Geral	301.468,75

Renata da Silva Neto

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810



Pintura

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.248,80
2	PINTURA	1.404.081,00

Total sem BDI 1.173.162,48
Total do BDI 260.167,32
Total Geral 1.433.329,80

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

PERCENTUAL DE BDI PADRÃO DA UFMT

Serviços de Edificação

O presente estudo tem por objetivo calcular o percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) para as Serviços edificação da UFMT.

Considerações:

Foram realizadas pesquisa bibliográfica para a realização do levantamento abaixo.

Foram utilizados para os calculo até duas casas decimais.

Foi adicionado nos tributos a taxa do CPRB, uma vez os insumos não contam com o valor do INSS, de acordo com a nova sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária criada pela União (art. 7º da Lei 12.546/2011).

Embasamento nos Acórdãos 2.369/2011 e 2622/2013 Plenário.

FÓRMULA ADOTADA PARA O CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA

(de acordo com Acórdão Nº 2.369/2011-Plenário)

$$\text{PV} = \text{CD} \times (1 + \text{BDI})$$

Em que:

PV = Preço de Venda;

CD = Custo Direto;

BDI = Benefício e Despesas Indiretas, sendo que:

$$\text{BDI} = \frac{(1 + (\text{AC} + \text{S} + \text{R} + \text{G})) \times (1 + \text{DF}) \times (1 + \text{L})}{(1 - \text{I})}$$

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos;

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

L = taxa representativa do Lucro;

I = taxa representativa da incidência de Impostos.

Nota:

A taxa representativa da incidência de impostos constante do denominador da fração da fórmula de cálculo do BDI é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas que figuram no numerador são aplicadas sobre o custo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

INCIDÊNCIA		Percentual	JUSTIFICATIVA
AC =	taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;	4,00%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
S =	taxa representativa de Seguros;	0,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
R =	taxa representativa de Riscos;	1,27%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
G =	taxa representativa de Garantias;	0,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
DF =	taxa representativa das Despesas Financeiras;	1,23%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
L =	taxa representativa do Lucro;	7,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
I =	taxa representativa da incidência de Impostos, onde:	5,65%	Calculado conforme soma dos tributos abaixo:
	COFINS	3,00%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2369/2011.
	PIS	0,65%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2369/2011.
	ISSQN	2,00%	Calculado conforme legislação do município.
	CPRB	0,00%	Instituído pela Lei Federal 13.161/2015.
RESULTADO:		22,23%	

JUSTIFICATIVA DO ISSQN

O valor do ISSQN foi considerado de acordo com o Código Tributário do Município. Onde a alíquota é de 5%, com a base de cálculo de 40% do valor total dos serviços, referente a parcela da mão de obra.

JUSTIFICATIVA DO BDI

Os valores de BDI utilizados pelo tribunal para estabelecer os percentuais máximos não é considerada a taxa relativa à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), que pela lei nº 13.161/2015 atualmente é de 4,5%. Esse valor passa a ser uma nova parcela da taxa de incidência de Impostos (I), que deve ser considerada nos orçamentos elaborados com a desoneração da folha de pagamento. Inclusive, devido à posição dessa variável na fórmula, ela acaba representando um impacto de mais de 5% na taxa geral do BDI. Colocando os parâmetros do acórdão sob as mesmas condições tributárias atuais, o valor do BDI adotado está dentro dos limites estabelecidos pelo TCU.

Referências Bibliográficas

Acórdão nº 424/2008 - TCU Plenário. Processo nº TC - 012.428/2007-2
Nota técnica nº 1/2007 - SCI, 13-12-2007 do Supremo Tribunal Federal
Acórdão Nº 2.369/2011 Plenário . Processo nº TC 025.990/2008-2
Acórdão Nº 2.622/2013 Plenário . Processo nº TC 036.076/2011-2
Código Tributário do Município.



Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pintura

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato
Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos
Não
Desonerado:
0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					29.248,80
1.1	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	12000	1,25	1,52	18.240,00
1.2	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	24	15,37	18,78	450,72
1.3	00010527	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	288	30,00	36,66	10.558,08
2			PINTURA					1.404.081,00
2.1			ALVENARIA INTERNA					542.760,00
2.1.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	6000	17,40	21,26	127.560,00
2.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	30000	11,33	13,84	415.200,00
2.2			ESQUADRIA					128.190,00
2.2.1			MADEIRA					10.830,00
2.2.1.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	300	1,96	2,39	717,00
2.2.1.2	102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	300	27,58	33,71	10.113,00
2.2.2			METÁLICA					117.360,00
2.2.2.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	3000	8,93	10,91	32.730,00
2.2.2.2	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	3000	23,08	28,21	84.630,00
2.3			FACHADA					662.355,00
2.3.1			EDIFICAÇÃO MÚLTIPLOS PAVIMENTOS					594.718,20
2.3.1.1	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	3240	27,72	33,88	109.771,20

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pintura

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato
Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos
Não
Desonerado:
0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
2.3.1.2	88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	11340	17,00	20,77	235.531,80
2.3.1.3	88424	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	4860	20,31	24,82	120.625,20
2.3.1.4	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1080	22,26	27,20	29.376,00
2.3.1.5	88417	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	3780	14,60	17,84	67.435,20
2.3.1.6	88426	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	1620	16,15	19,74	31.978,80
2.3.2			EDIFICAÇÃO TÉRREA					67.636,80
2.3.2.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	480	29,47	36,02	17.289,60
2.3.2.2	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	240	21,62	26,42	6.340,80
2.3.2.3	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	960	17,75	21,69	20.822,40
2.3.2.4	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	1200	15,81	19,32	23.184,00
2.4			TETO					70.776,00
2.4.1	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	600	29,59	36,16	21.696,00
2.4.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3000	13,39	16,36	49.080,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1.173.162,48
260.167,32
1.433.329,80

Renata da Silva Neto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pintura

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					29.248,80	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	1,25	1,25	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0412000	25,56	1,05	
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0200000	10,49	0,20	
				MO sem LS =>	0,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,78
				Valor do BDI =>	0,27			Valor com BDI =>	1,52
					Quant. =>	12.000,0000000	Preço Total =>	18.240,00	
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	15,37	15,37	
Composição Auxiliar	100251	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MXKM	0,4020000	11,80	4,74	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	17,42	8,71	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	19,29	1,92	
				MO sem LS =>	11,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,63
				Valor do BDI =>	3,41			Valor com BDI =>	18,78
					Quant. =>	24,0000000	Preço Total =>	450,72	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	Equipamento	MXMES	1,0000000	30,00	30,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,66			Valor com BDI =>	36,66
					Quant. =>	288,0000000	Preço Total =>	10.558,08	
2			PINTURA					1.404.081,00	
2.1			ALVENARIA INTERNA					542.760,00	
2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	17,40	17,40	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3610000	25,56	9,22	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1203000	19,29	2,32	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	1,45	0,11	

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pintura

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	4,30	5,75	
				MO sem LS =>	8,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,57
				Valor do BDI =>	3,86			Valor com BDI =>	21,26
					Quant. =>	6.000,0000000		Preço Total =>	127.560,00

2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	11,33	11,33	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	25,56	4,16	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	19,29	1,04	
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	26,87	6,13	
				MO sem LS =>	3,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,87
				Valor do BDI =>	2,51			Valor com BDI =>	13,84
					Quant. =>	30.000,0000000	Preço Total =>		415.200,00

2.2			ESQUADRIA					128.190,00	
2.2.1			MADEIRA					10.830,00	
2.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	1,96	1,96	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0541000	25,56	1,38	
Auxiliar Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	1,45	0,58	
				MO sem LS =>	1,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,02
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,39
					Quant. =>	300,0000000	Preço Total =>		717,00

2.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	27,58	27,58	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7076000	25,56	18,08	
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0406000	19,99	0,81	
Insumo	00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2706000	32,12	8,69	
				MO sem LS =>	13,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,46
				Valor do BDI =>	6,13			Valor com BDI =>	33,71
						Quant. =>	300,0000000	Preço Total =>	10.113,00

2.2.2			METÁLICA					117.360,00
2.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pintura Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 22,23% Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	8,93	8,93
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2986000	25,56	7,63
Auxiliar								
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,3000000	4,34	1,30
					MO sem LS =>	5,68	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,98		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
					Quant. =>	3.000,0000000	Preço Total =>	32.730,00

2.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	23,08	23,08
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5266000	25,56	13,45
Auxiliar								
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0624000	19,99	1,24
Insumo	00007293	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	Material	L	0,2078000	40,40	8,39
					MO sem LS =>	10,02	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	5,13		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
					Quant. =>	3.000,0000000	Preço Total =>	84.630,00

2.3			FACHADA					662.355,00
2.3.1			EDIFICAÇÃO MÚLTIPLOS PAVIMENTOS					594.718,20
2.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	27,72	27,72
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5140000	25,56	13,13
Auxiliar								
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	19,29	2,46
Auxiliar								
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	1,45	0,14
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,5518400	7,73	11,99
					MO sem LS =>	11,60	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	6,16		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
					Quant. =>	3.240,0000000	Preço Total =>	109.771,20

2.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	17,00	17,00
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	25,56	3,85
Auxiliar								

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pintura Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 22,23% Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0380000	19,29	0,73	
Auxiliar									
Insumo	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1,9380000	6,41	12,42	
				MO sem LS =>	3,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,41
				Valor do BDI =>	3,77			Valor com BDI =>	20,77
				Quant. =>		11.340,0000000	Preço Total =>	235.531,80	

2.3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88424	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	20,31	20,31	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	25,56	6,64	
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	19,29	1,25	
Auxiliar									
Insumo	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1,9380000	6,41	12,42	
				MO sem LS =>	5,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,86
				Valor do BDI =>	4,51			Valor com BDI =>	24,82
						Quant. =>	4.860,0000000	Preço Total =>	120.625,20

2.3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,26	22,26	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3340000	25,56	8,53	
Auxiliar Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0830000	19,29	1,60	
Auxiliar Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	1,45	0,14	
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,5518400	7,73	11,99	
MO sem LS =>					7,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,53
Valor do BDI =>					4,94			Valor com BDI =>	27,20
						Quant. =>	1.080,0000000	Preço Total =>	29.376,00

2.3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88417	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,60	14,60	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0720000	25,56	1,84	
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0180000	19,29	0,34	
Auxiliar									
Insumo	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1,9380000	6,41	12,42	
				MO sem LS =>	1,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,62

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pintura Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 22,23% Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 3,24 Quant. => 3.780,0000000 Valor com BDI => 17,84
Preço Total => 67.435,20

2.3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88426	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,15	16,15
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1230000	25,56	3,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	19,29	0,59
Insumo	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1,9380000	6,41	12,42
				MO sem LS =>	2,78	LS =>	0,00	2,78
				Valor do BDI =>	3,59			19,74
				Quant. =>		1.620,0000000	Preço Total =>	31.978,80

2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.3.2.1	96135	SINAPI	EDIFICAÇÃO TÉRREA	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	29,47	29,47
Composição	88310	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	29,47	29,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5710000	25,56	14,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	19,29	2,75
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	1,45	0,14
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,5518400	7,73	11,99
				MO sem LS =>	12,90	LS =>	0,00	12,90
				Valor do BDI =>	6,55			36,02
				Quant. =>		480,0000000	Preço Total =>	17.289,60

2.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,62	21,62
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3030000	25,56	7,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	19,29	1,46
Insumo	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1,9380000	6,41	12,42
				MO sem LS =>	6,84	LS =>	0,00	6,84
				Valor do BDI =>	4,80			26,42
				Quant. =>		240,0000000	Preço Total =>	6.340,80

2.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pintura

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	17,75	17,75
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1760000	25,56	4,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0440000	19,29	0,84
Insumo	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1,9380000	6,41	12,42
					MO sem LS =>	3,96	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	3,94		21,69
					Quant. =>	960,0000000	Preço Total =>	20.822,40

2.3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	15,81	15,81
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3440000	25,56	8,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	19,29	1,65
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2000000	26,87	5,37
					MO sem LS =>	7,76	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	3,51		19,32
					Quant. =>	1.200,0000000	Preço Total =>	23.184,00

2.4			TETO					70.776,00
2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	29,59	29,59
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7419000	25,56	18,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2473000	19,29	4,77
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	1,45	0,11
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	4,30	5,75
					MO sem LS =>	17,64	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	6,57		36,16
					Quant. =>	600,0000000	Preço Total =>	21.696,00

2.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,39	13,39
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2270000	25,56	5,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0757000	19,29	1,46

Pintura

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	26,87	6,13	
				MO sem LS =>	5,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,39
				Valor do BDI =>	2,97			Valor com BDI =>	16,36
						Quant. =>	3.000,0000000	Preço Total =>	49.080,00

Total sem BDI 1.173.162,48
Total do BDI 260.167,32
Total Geral 1.433.329,80

Renata da Silva Neto

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Pintura	SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso	22,23%	Não Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Serviços									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	30.000,0	13,84	415.200,00	28,97	28,97
88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA COR. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	11.340,0	20,77	235.531,80	16,43	45,40
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	6.000,0	21,26	127.560,00	8,90	54,30
88424	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS CORES. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	4.860,0	24,82	120.625,20	8,42	62,72
96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	3.240,0	33,88	109.771,20	7,66	70,37
100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	PINT - PINTURAS	m²	3.000,0	28,21	84.630,00	5,90	76,28
88417	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	3.780,0	17,84	67.435,20	4,70	80,98
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	3.000,0	16,36	49.080,00	3,42	84,41
100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	3.000,0	10,91	32.730,00	2,28	86,69
88426	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.620,0	19,74	31.978,80	2,23	88,92
96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1.080,0	27,20	29.376,00	2,05	90,97
95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	PINT - PINTURAS	m²	1.200,0	19,32	23.184,00	1,62	92,59
88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	600,0	36,16	21.696,00	1,51	94,10
88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	960,0	21,69	20.822,40	1,45	95,56
100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	M	12.000,0	1,52	18.240,00	1,27	96,83
96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	480,0	36,02	17.289,60	1,21	98,03
00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	Equipamento	MXMES	288,0	36,66	10.558,08	0,74	98,77
102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO. 3 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	300,0	33,71	10.113,00	0,71	99,48

Pintura

Bancos

SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.

22,23%

Encargos Sociais

Não Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	240,0	26,42	6.340,80	0,44	99,92
102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	300,0	2,39	717,00	0,05	99,97
97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	24,0	18,78	450,72	0,03	100,00

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

1.173.162,48

260.167,32

1.433.329,80

Renata da Silva Neto

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

Pintura

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 22,23%

B.D.I.

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	18.061,1497185		22,90		413.600,33		413.600,33	28,86%	413.600,33	28,86%
00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	44.186,4000000		7,83		345.979,51		345.979,51	24,14%	759.579,84	52,99%
00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	7.780,5000000		32,84		255.511,62		255.511,62	17,83%	1.015.091,46	70,82%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4.435,8930203		17,07		75.720,69		75.720,69	5,28%	1.090.812,15	76,10%
00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	7.448,8320000		9,44		70.316,97		70.316,97	4,91%	1.161.129,13	81,01%
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	8.836,7400000		5,25		46.392,89		46.392,89	3,24%	1.207.522,01	84,25%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	17.785,6500000		2,05		36.460,58		36.460,58	2,54%	1.243.982,60	86,79%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	17.785,6500000		2,05		36.460,58		36.460,58	2,54%	1.280.443,18	89,33%
00007293	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA AÇÃO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	Material	L	623,4000000		49,38		30.783,49		30.783,49	2,15%	1.311.226,67	91,48%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	22.136,9926464		1,39		30.770,42		30.770,42	2,15%	1.341.997,09	93,63%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	22.136,9926464		1,33		29.442,20		29.442,20	2,05%	1.371.439,29	95,68%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	22.136,9926464		1,06		23.465,21		23.465,21	1,64%	1.394.904,50	97,32%
00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	Equipamento	MXMES	288,0000000		36,66		10.558,08		10.558,08	0,74%	1.405.462,58	98,06%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4.339,3426464		1,52		6.595,80		6.595,80	0,46%	1.412.058,38	98,52%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	199,3800000		24,43		4.870,85		4.870,85	0,34%	1.416.929,24	98,86%
00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	900,0000000		5,30		4.770,00		4.770,00	0,33%	1.421.699,24	99,19%
00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	81,1800000		39,26		3.187,13		3.187,13	0,22%	1.424.886,36	99,41%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4.339,3426464		0,72		3.124,33		3.124,33	0,22%	1.428.010,69	99,63%
00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	240,0000000		12,82		3.076,80		3.076,80	0,21%	1.431.087,49	99,84%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	1.129,3200000		1,77		1.998,90		1.998,90	0,14%	1.433.086,39	99,98%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	22.136,9926464		0,08		1.770,96		1.770,96	0,12%	1.434.857,35	100,11%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	12,1453200		16,20		196,75		196,75	0,01%	1.435.054,10	100,12%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	12,0000000		1,00		12,00		12,00	0,00%	1.435.066,10	100,12%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	12,0000000		0,01		0,12		0,12	0,00%	1.435.066,22	100,12%

Renata da Silva Neto

Totais por Tipo	
Equipamento	R\$ 93.211,49
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 0,00
Mão de Obra	R\$ 489.517,78
Material	R\$ 766.888,16
Serviços	R\$ 23.465,21
Taxas	R\$ 1.770,96
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Outros	R\$ 60.212,62
Total sem BDI	
1.173.162,48	
Total do BDI	
260.167,32	
Total Geral	
1.433.329,80	

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00



Pavimento Asfáltico

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO	29.480,55
2	PINTURA	137.074,50

Total sem BDI	136.304,85
Total do BDI	30.250,20
Total Geral	166.555,05

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

PERCENTUAL DE BDI PADRÃO DA UFMT

Serviços de Edificação

O presente estudo tem por objetivo calcular o percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) para as Serviços edificação da UFMT.

Considerações:

Foram realizadas pesquisa bibliográfica para a realização do levantamento abaixo.

Foram utilizados para os calculo até duas casas decimais.

Foi adicionado nos tributos a taxa do CPRB, uma vez os insumos não contam com o valor do INSS, de acordo com a nova sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária criada pela União (art. 7º da Lei 12.546/2011).

Embasamento nos Acórdãos 2.369/2011 e 2622/2013 Plenário.

FÓRMULA ADOTADA PARA O CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA

(de acordo com Acórdão Nº 2.369/2011-Plenário)

$$\text{PV} = \text{CD} \times (1 + \text{BDI})$$

Em que:

PV = Preço de Venda;

CD = Custo Direto;

BDI = Benefício e Despesas Indiretas, sendo que:

$$\text{BDI} = \frac{(1 + (\text{AC} + \text{S} + \text{R} + \text{G})) \times (1 + \text{DF}) \times (1 + \text{L})}{(1 - \text{I})}$$

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos;

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

L = taxa representativa do Lucro;

I = taxa representativa da incidência de Impostos.

Nota:

A taxa representativa da incidência de impostos constante do denominador da fração da fórmula de cálculo do BDI é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas que figuram no numerador são aplicadas sobre o custo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

INCIDÊNCIA		Percentual	JUSTIFICATIVA
AC =	taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;	4,00%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
S =	taxa representativa de Seguros;	0,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
R =	taxa representativa de Riscos;	1,27%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
G =	taxa representativa de Garantias;	0,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
DF =	taxa representativa das Despesas Financeiras;	1,23%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
L =	taxa representativa do Lucro;	7,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
I =	taxa representativa da incidência de Impostos, onde:	5,65%	Calculado conforme soma dos tributos abaixo:
	COFINS	3,00%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2369/2011.
	PIS	0,65%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2369/2011.
	ISSQN	2,00%	Calculado conforme legislação do município.
	CPRB	0,00%	Instituído pela Lei Federal 13.161/2015.
RESULTADO:		22,23%	

JUSTIFICATIVA DO ISSQN

O valor do ISSQN foi considerado de acordo com o Código Tributário do Município. Onde a alíquota é de 5%, com a base de cálculo de 40% do valor total dos serviços, referente a parcela da mão de obra.

JUSTIFICATIVA DO BDI

Os valores de BDI utilizados pelo tribunal para estabelecer os percentuais máximos não é considerada a taxa relativa à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), que pela lei nº 13.161/2015 atualmente é de 4,5%. Esse valor passa a ser uma nova parcela da taxa de incidência de Impostos (I), que deve ser considerada nos orçamentos elaborados com a desoneração da folha de pagamento. Inclusive, devido à posição dessa variável na fórmula, ela acaba representando um impacto de mais de 5% na taxa geral do BDI. Colocando os parâmetros do acórdão sob as mesmas condições tributárias atuais, o valor do BDI adotado está dentro dos limites estabelecidos pelo TCU.

Referências Bibliográficas

Acórdão nº 424/2008 - TCU Plenário. Processo nº TC - 012.428/2007-2
Nota técnica nº 1/2007 - SCI, 13-12-2007 do Supremo Tribunal Federal
Acórdão Nº 2.369/2011 Plenário . Processo nº TC 025.990/2008-2
Acórdão Nº 2.622/2013 Plenário . Processo nº TC 036.076/2011-2
Código Tributário do Município.



Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pavimento Asfáltico

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato
Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos
Não
Desonerado:
0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO					29.480,55
1.1	TAPA BURACO	Próprio	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 - Cópia da SINAPI (101811)	m³	85	283,76	346,83	29.480,55
2			PINTURA					137.074,50
2.1	84665	SINAPI	PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INCLUINDO ESTACIONAMENTO)	m²	2975	22,63	27,66	82.288,50
2.2	PINTURA - ARP	Próprio	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M	7940	5,65	6,90	54.786,00

Total sem BDI 136.304,85
Total do BDI 30.250,20
Total Geral 166.555,05



Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pavimento Asfáltico Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 22,23% Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

1			MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO					29.480,55	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TAPA BURACO	Próprio	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 - Copia da SINAPI (101811)	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1,0000000	283,76	283,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	19,29	38,58	
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,4000000	8,88	3,55	
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,7700000	0,57	1,57	
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1400000	10,06	11,46	
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,0300000	1,09	2,21	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	24,33	48,66	
Insumo	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	Material	m³	0,2000000	52,19	10,43	
Insumo	CM 01	Próprio	CAÇAMBA COM COLETA E DESCARTE DE RESÍDUO, CONFORME CONAMA (5 M³)	Serviços	m³	0,1000000	73,00	7,30	
Insumo	CM 02	Próprio	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE ESTOCÁVEL E APLICADO À FRIO (SACO 25 KG)	Material	KG	125,0000000	1,28	160,00	
				MO sem LS =>	66,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,86
				Valor do BDI =>	63,07			Valor com BDI =>	346,83
						Quant. =>	85,0000000	Preço Total =>	29.480,55

2			PINTURA					137.074,50	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	84665	SINAPI	PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INCLUINDO ESTACIONAMENTO)	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,63	22,63	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	19,29	6,36	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	25,56	12,78	
Insumo	00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	0,3500000	9,99	3,49	
				MO sem LS =>	14,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,22
				Valor do BDI =>	5,03			Valor com BDI =>	27,66
						Quant. =>	2.975,0000000	Preço Total =>	82.288,50

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Pavimento Asfáltico

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	PINTURA - Próprio	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	5,65	5,65	
	ARP							
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	25,56	3,19	
Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0825000	19,29	1,59	
Auxiliar								
Insumo	00007343 SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	0,0875000	9,99	0,87	
			MO sem LS =>	3,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,54
			Valor do BDI =>	1,25			Valor com BDI =>	6,90
					Quant. =>	7.940,0000000	Preço Total =>	54.786,00

Total sem BDI 136.304,85
Total do BDI 30.250,20
Total Geral 166.555,05



Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

Pavimento Asfáltico

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
84665	SINAPI	PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INCLUINDO ESTACIONAMENTO)	PINT - PINTURAS	m²	2.975,0	27,66	82.288,50	49,41	49,41
PINTURA - Próprio ARP		PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	PINT - PINTURAS	M	7.940,0	6,90	54.786,00	32,89	82,30
TAPA Próprio BURACO		EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 - Cópia da SINAPI (101811)	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	85,0	346,83	29.480,55	17,70	100,00

Total sem BDI 136.304,85
Total do BDI 30.250,20
Total Geral 166.555,05



Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

Pavimento Asfáltico

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 22,23%

B.D.I.

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Insumos														
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	2.518,4152000		22,90		57.671,71		57.671,71	34,63%	57.671,71	34,63%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1.847,0013000		17,07		31.528,31		31.528,31	18,93%	89.200,02	53,56%
00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	1.736,0000000		12,21		21.196,56		21.196,56	12,73%	110.396,58	66,28%
CM 02	Próprio	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE ESTOCÁVEL E APLICADO À FRIO (SACO 25 KG)	Material	KG	10.625,0000000		1,56		16.575,00		16.575,00	9,95%	126.971,58	76,23%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	4.456,8000000		1,39		6.194,95		6.194,95	3,72%	133.166,53	79,95%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	4.456,8000000		1,33		5.927,54		5.927,54	3,56%	139.094,08	83,51%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2.480,0000000		2,05		5.084,00		5.084,00	3,05%	144.178,08	86,56%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2.480,0000000		2,05		5.084,00		5.084,00	3,05%	149.262,08	89,62%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	4.456,8000000		1,06		4.724,21		4.724,21	2,84%	153.986,28	92,45%
00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	173,7825000		22,90		3.979,62		3.979,62	2,39%	157.965,90	94,84%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.806,8000000		1,52		2.746,34		2.746,34	1,65%	160.712,24	96,49%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.806,8000000		0,72		1.300,90		1.300,90	0,78%	162.013,14	97,27%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	189,4650000		6,52		1.235,31		1.235,31	0,74%	163.248,45	98,01%
00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	Material	m³	17,0000000		63,79		1.084,43		1.084,43	0,65%	164.332,88	98,67%
CM 01	Próprio	CAÇAMBA COM COLETA E DESCARTE DE RESÍDUO, CONFORME CONAMA (5 M³)	Serviços	m³	8,5000000		89,22		758,37		758,37	0,46%	165.091,25	99,12%
00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0270446		17.849,30		482,73		482,73	0,29%	165.573,97	99,41%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	4.456,8000000		0,08		356,54		356,54	0,21%	165.930,52	99,63%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	170,0000000		1,43		243,10		243,10	0,15%	166.173,62	99,77%
00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0186234		11.656,52		217,08		217,08	0,13%	166.390,70	99,90%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	170,0000000		1,02		173,40		173,40	0,10%	166.564,10	100,01%
00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Equipamento	UN	0,0249968		1.096,78		27,42		27,42	0,02%	166.591,52	100,02%

Renata da Silva Neto

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

136.304,85

30.250,20

166.555,05

Totais por Tipo	
Equipamento	R\$ 15.358,96
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 0,00
Mão de Obra	R\$ 93.179,64
Material	R\$ 40.091,30
Serviços	R\$ 5.482,58
Taxas	R\$ 356,54
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Outros	R\$ 12.122,50

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias Desoneradas.pdf



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Vidros

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.996,20
2	VIDROS	83.072,40
3	PORTAS	58.371,44
4	ESPELHOS	50.091,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	37.764,30

Total sem BDI	182.546,66
Total do BDI	51.748,68
Total Geral	234.295,34

Renata da Silva Neto

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

PERCENTUAL DE BDI PADRÃO DA UFMT

Serviços de Edificação

O presente estudo tem por objetivo calcular o percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) para as Serviços edificação da UFMT.

Considerações:

Foram realizadas pesquisa bibliográfica para a realização do levantamento abaixo.

Foram utilizados para os calculo até duas casas decimais.

Foi adicionado nos tributos a taxa do CPRB, uma vez os insumos não contam com o valor do INSS, de acordo com a nova sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária criada pela União (art. 7º da Lei 12.546/2011).

Embasamento nos Acórdãos 2.369/2011 e 2622/2013 Plenário.

FÓRMULA ADOTADA PARA O CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA

(de acordo com Acórdão Nº 2.369/2011-Plenário)

$$\text{PV} = \text{CD} \times (1 + \text{BDI})$$

Em que:

PV = Preço de Venda;

CD = Custo Direto;

BDI = Benefício e Despesas Indiretas, sendo que:

$$\text{BDI} = \frac{(1 + (\text{AC} + \text{S} + \text{R} + \text{G})) \times (1 + \text{DF}) \times (1 + \text{L})}{(1 - \text{I})}$$

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos;

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

L = taxa representativa do Lucro;

I = taxa representativa da incidência de Impostos.

Nota:

A taxa representativa da incidência de impostos constante do denominador da fração da fórmula de cálculo do BDI é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas que figuram no numerador são aplicadas sobre o custo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

INCIDÊNCIA		Percentual	JUSTIFICATIVA
AC =	taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;	4,00%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
S =	taxa representativa de Seguros;	0,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
R =	taxa representativa de Riscos;	1,27%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
G =	taxa representativa de Garantias;	0,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
DF =	taxa representativa das Despesas Financeiras;	1,23%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
L =	taxa representativa do Lucro;	7,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
I =	taxa representativa da incidência de Impostos, onde:	10,15%	Calculado conforme soma dos tributos abaixo:
	COFINS	3,00%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2369/2011.
	PIS	0,65%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2369/2011.
	ISSQN	2,00%	Calculado conforme legislação do município.
	CPRB	4,50%	Instituído pela Lei Federal 13.161/2015.
RESULTADO:		28,35%	

JUSTIFICATIVA DO ISSQN

O valor do ISSQN foi considerado de acordo com o Código Tributário do Município. Onde a alíquota é de 5%, com a base de cálculo de 40% do valor total dos serviços, referente a parcela da mão de obra.

JUSTIFICATIVA DO BDI

Os valores de BDI utilizados pelo tribunal para estabelecer os percentuais máximos não é considerada a taxa relativa à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), que pela lei nº 13.161/2015 atualmente é de 4,5%. Esse valor passa a ser uma nova parcela da taxa de incidência de Impostos (I), que deve ser considerada nos orçamentos elaborados com a desoneração da folha de pagamento, que é o nosso caso. Inclusive, devido à posição dessa variável na fórmula, ela acaba representando um impacto de mais de 5% na taxa geral do BDI. Colocando os parâmetros do acórdão sob as mesmas condições tributárias atuais, o valor do BDI adotado está dentro dos limites estabelecidos pelo TCU.

Referências Bibliográficas

Acórdão nº 424/2008 - TCU Plenário. Processo nº TC - 012.428/2007-2
Nota técnica nº 1/2007 - SCI, 13-12-2007 do Supremo Tribunal Federal
Acórdão Nº 2.369/2011 Plenário . Processo nº TC 025.990/2008-2
Acórdão Nº 2.622/2013 Plenário . Processo nº TC 036.076/2011-2
Código Tributário do Município.

Renata da Silva Neto

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Vidros				Bancos		B.D.I.	Encargos	
Orçamento Sintético				SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso		28,35%	Desonerado: 0.00%	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					4.996,20
1.1	CP-01	Próprio	Copia da SINAPI (102191/06-2022) - REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO, PVC OU MADEIRA. AF_01/2021	m²	220	17,70	22,71	4.996,20
2			VIDROS					83.072,40
2.1	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	100	344,71	442,43	44.243,00
2.2	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	20	374,27	480,37	9.607,40
2.3	102156	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	20	308,44	395,88	7.917,60
2.4	102170	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	40	311,37	399,64	15.985,60
2.5	102160	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	20	207,20	265,94	5.318,80
3			PORTAS					58.371,44
3.1	CP-02	Próprio	Copia da SINAPI (102184-06/2022) - PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	m²	42	499,98	641,72	26.952,24
3.2	CP-03	Próprio	ACESSÓRIOS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO (MOLA HIDRÁULICA E CONJUNTO DE FERRAGENS CROMADAS)	UND	20	1.223,97	1.570,96	31.419,20
4			ESPELHOS					50.091,00
4.1	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	60	650,45	834,85	50.091,00
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					37.764,30
5.1	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	30	980,77	1.258,81	37.764,30
				Total sem BDI				182.546,66
				Total do BDI				51.748,68
				Total Geral				234.295,34

Renata da Silva Neto

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Vidros **Bancos** **B.D.I.** **Encargos Sociais**
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso **28,35%** **Desonerado: 0,00%**

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES						4.996,20
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP-01	Próprio	Copia da SINAPI (102191/06-2022) - REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO, PVC OU MADEIRA. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	17,70	17,70	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4740000	17,42	8,25	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4870000	19,42	9,45	
					MO sem LS =>	12,81	LS =>	0,00	12,81
					Valor do BDI =>	5,01			22,71
					Quant. =>	220,0000000	Preço Total =>	4.996,20	
2			VIDROS						83.072,40
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	344,71	344,71	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7610000	17,42	13,25	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7830000	19,42	15,20	
Insumo	00010492	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	200,00	200,00	
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	7,2870000	12,90	94,00	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	6,3810000	3,49	22,26	
					MO sem LS =>	20,58	LS =>	0,00	20,58
					Valor do BDI =>	97,72			442,43
					Quant. =>	100,0000000	Preço Total =>	44.243,00	
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	374,27	374,27	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4660000	17,42	8,11	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4790000	19,42	9,30	
Insumo	00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	283,33	283,33	
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	4,6090000	12,90	59,45	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	4,0360000	3,49	14,08	
					MO sem LS =>	12,60	LS =>	0,00	12,60
					Valor do BDI =>	106,10			480,37

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Vidros **Bancos** **B.D.I.** **Encargos Sociais**
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso **28,35%** **Desonerado: 0,00%**

Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 9.607,40

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102156	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	308,44	308,44
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3830000	17,42	6,67
Auxiliar								
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	19,42	7,65
Auxiliar								
Insumo	00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	283,33	283,33
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0210000	28,60	0,60
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3570000	28,55	10,19

MO sem LS => 10,36 LS => 0,00 MO com LS => 10,36

Valor do BDI => 87,44 Valor com BDI => 395,88

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 7.917,60

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102170	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	m²	1,0000000	311,37	311,37
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7610000	17,42	13,25
Auxiliar								
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7830000	19,42	15,20
Auxiliar								
Insumo	00010499	SINAPI	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	166,66	166,66
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	7,2870000	12,90	94,00
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	6,3810000	3,49	22,26

MO sem LS => 20,58 LS => 0,00 MO com LS => 20,58

Valor do BDI => 88,27 Valor com BDI => 399,64

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 15.985,60

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102160	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	207,20	207,20
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6280000	17,42	10,93
Auxiliar								
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6460000	19,42	12,54
Auxiliar								
Insumo	00010499	SINAPI	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	166,66	166,66
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0330000	28,60	0,94

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Vidros **Bancos** **B.D.I.** **Encargos Sociais**
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso **28,35%** **Desonerado: 0,00%**

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,5650000	28,55	16,13	
				MO sem LS =>	16,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,98
				Valor do BDI =>	58,74			Valor com BDI =>	265,94
						Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	5.318,80

3			PORTAS					58.371,44	
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-02	Próprio	Copia da SINAPI (102184-06/2022) - PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1,0000000	499,98	499,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6730000	17,42	29,14
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,7210000	19,42	33,42
Insumo	00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material		m²	1,0000000	437,42	437,42
				MO sem LS =>	45,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	45,26
				Valor do BDI =>	141,74			Valor com BDI =>	641,72
						Quant. =>	42,0000000	Preço Total =>	26.952,24

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP-03	Próprio	ACESSÓRIOS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO (MOLA HIDRÁULICA E CONJUNTO DE FERRAGENS CROMADAS)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	1.223,97	1.223,97		
Composição Auxiliar	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	243,20	243,20		
Composição Auxiliar	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	980,77	980,77		
					MO sem LS =>	100,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	100,94
					Valor do BDI =>	346,99			Valor com BDI =>	1.570,96
							Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	31.419,20

4			ESPELHOS					50.091,00
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	650,45	650,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	17,42	6,96
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	19,42	38,84
Insumo	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	1,0000000	573,33	573,33
Insumo	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	4,0000000	7,83	31,32

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Vidros

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 33,44 LS => 0,00 MO com LS => 33,44
Valor do BDI => 184,40 Valor com BDI => 834,85
Quant. => 60,0000000 Preço Total => 50.091,00

5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					37.764,30	
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF 01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	980,77	980,77	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7670000	17,42	30,78	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8180000	19,42	35,30	
Insumo	00011499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	1,0000000	914,69	914,69	
				MO sem LS =>	47,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,80
				Valor do BDI =>	278,04			Valor com BDI =>	1.258,81
						Quant. =>	30,0000000	Preço Total =>	37.764,30

Total sem BDI 182.546,66
Total do BDI 51.748,68
Total Geral 234.295,34

Renata da Silva Neto

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

Vidros	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso	28,35%	Desonerado: 0,00%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	60,0	834,85	50.091,00	21,38	21,38
102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC. FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	100,0	442,43	44.243,00	18,88	40,26
102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	30,0	1.258,81	37.764,30	16,12	56,38
CP-03	Próprio	ACESSÓRIOS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO (MOLA HIDRÁULICA E CONJUNTO DE FERRAGENS CROMADAS)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	20,0	1.570,96	31.419,20	13,41	69,79
CP-02	Próprio	Cópia da SINAPI (102184-06/2022) - PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	42,0	641,72	26.952,24	11,50	81,29
102170	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC. FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	40,0	399,64	15.985,60	6,82	88,12
102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC. FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	20,0	480,37	9.607,40	4,10	92,22
102156	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA. FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	20,0	395,88	7.917,60	3,38	95,60
102160	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA. FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	20,0	265,94	5.318,80	2,27	97,87
CP-01	Próprio	Cópia da SINAPI (102191/06-2022) - REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO. PVC OU MADEIRA. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	220,0	22,71	4.996,20	2,13	100,00

Total sem BDI	182.546,66
Total do BDI	51.748,68
Total Geral	234.295,34

Renata da Silva Neto

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Vidros Bancos B.D.I.
SINAPI - 05/2023 28,35% Encargos Sociais
- MT Desonerado: 0,00%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Quantidade		Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00011499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM AÇO INOX	Material	UN	50,0000000		1.174,00		58.700,00		58.700,00	25,05%	58.700,00	25,05%
00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	60,0000000		735,86		44.151,60		44.151,60	18,84%	102.851,60	43,90%
00010492	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	100,0000000		256,70		25.670,00		25.670,00	10,96%	128.521,60	54,85%
00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	42,0000000		561,42		23.579,64		23.579,64	10,06%	152.101,24	64,92%
00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	1.112,3600000		16,55		18.409,56		18.409,56	7,86%	170.510,80	72,78%
00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	40,0000000		363,65		14.546,00		14.546,00	6,21%	185.056,80	78,98%
00010499	SINAPI	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	60,0000000		213,90		12.834,00		12.834,00	5,48%	197.890,80	84,46%
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	579,0547388		18,00		10.422,99		10.422,99	4,45%	208.313,78	88,91%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	473,1545460		15,58		7.371,75		7.371,75	3,15%	215.685,53	92,06%
00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	20,0000000		217,84		4.356,80		4.356,80	1,86%	220.042,33	93,92%
00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	974,0600000		4,47		4.354,05		4.354,05	1,86%	224.396,38	95,78%
00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	240,0000000		10,04		2.409,60		2.409,60	1,03%	226.805,98	96,80%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.033,0780000		1,46		1.508,29		1.508,29	0,64%	228.314,27	97,45%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.033,0780000		1,39		1.435,98		1.435,98	0,61%	229.750,25	98,06%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1.033,0780000		1,11		1.146,72		1.146,72	0,49%	230.896,97	98,55%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	570,2220000		1,50		855,33		855,33	0,37%	231.752,30	98,91%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	462,8560000		1,60		740,57		740,57	0,32%	232.492,87	99,23%
00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	18,4400000		36,64		675,64		675,64	0,29%	233.168,51	99,52%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	570,2220000		1,07		610,14		610,14	0,26%	233.778,65	99,78%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	462,8560000		0,75		347,14		347,14	0,15%	234.125,79	99,93%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1.033,0780000		0,08		82,65		82,65	0,04%	234.208,44	99,96%
00039026	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	1,0800000		36,70		39,64		39,64	0,02%	234.248,07	99,98%

Totais por Tipo	
Equipamento	R\$ 2.553,18
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 0,00
Mão de Obra	R\$ 17.794,73
Material	R\$ 209.726,52
Serviços	R\$ 1.146,72
Taxas	R\$ 82,65
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Outros	R\$ 2.944,27

Total sem BDI	182.546,66
Total do BDI	51.748,68
Total Geral	234.295,34

Renata da Silva Neto

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810



Divisória

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.568,40
2	VEDAÇÃO	155.991,45
3	ESQUADRIA	9.533,00
4	FORRO	124.673,90
5	RODAPÉ	3.460,00

Total sem BDI	240.937,85
Total do BDI	68.288,90
Total Geral	309.226,75

Renata da Silva Neto

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

PERCENTUAL DE BDI PADRÃO DA UFMT

Serviços de Edificação

O presente estudo tem por objetivo calcular o percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) para as Serviços edificação da UFMT.

Considerações:

Foram realizadas pesquisa bibliográfica para a realização do levantamento abaixo.

Foram utilizados para os calculo até duas casas decimais.

Foi adicionado nos tributos a taxa do CPRB, uma vez os insumos não contam com o valor do INSS, de acordo com a nova sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária criada pela União (art. 7º da Lei 12.546/2011).

Embasamento nos Acórdãos 2.369/2011 e 2622/2013 Plenário.

FÓRMULA ADOTADA PARA O CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA

(de acordo com Acórdão Nº 2.369/2011-Plenário)

$$\text{PV} = \text{CD} \times (1 + \text{BDI})$$

Em que:

PV = Preço de Venda;

CD = Custo Direto;

BDI = Benefício e Despesas Indiretas, sendo que:

$$\text{BDI} = \frac{(1 + (\text{AC} + \text{S} + \text{R} + \text{G})) \times (1 + \text{DF}) \times (1 + \text{L})}{(1 - \text{I})}$$

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos;

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

L = taxa representativa do Lucro;

I = taxa representativa da incidência de Impostos.

Nota:

A taxa representativa da incidência de impostos constante do denominador da fração da fórmula de cálculo do BDI é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas que figuram no numerador são aplicadas sobre o custo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

INCIDÊNCIA		Percentual	JUSTIFICATIVA
AC =	taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;	4,00%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
S =	taxa representativa de Seguros;	0,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
R =	taxa representativa de Riscos;	1,27%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
G =	taxa representativa de Garantias;	0,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
DF =	taxa representativa das Despesas Financeiras;	1,23%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
L =	taxa representativa do Lucro;	7,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
I =	taxa representativa da incidência de Impostos, onde:	10,15%	Calculado conforme soma dos tributos abaixo:
	COFINS	3,00%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2369/2011.
	PIS	0,65%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2369/2011.
	ISSQN	2,00%	Calculado conforme legislação do município.
	CPRB	4,50%	Instituído pela Lei Federal 13.161/2015.
RESULTADO:		28,35%	

JUSTIFICATIVA DO ISSQN


O valor do ISSQN foi considerado de acordo com o Código Tributário do Município. Onde a alíquota é de 5%, com a base de cálculo de 40% do valor total dos serviços, referente a parcela da mão de obra.

JUSTIFICATIVA DO BDI

Os valores de BDI utilizados pelo tribunal para estabelecer os percentuais máximos não é considerada a taxa relativa à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), que pela lei nº 13.161/2015 atualmente é de 4,5%. Esse valor passa a ser uma nova parcela da taxa de incidência de Impostos (I), que deve ser considerada nos orçamentos elaborados com a desoneração da folha de pagamento, que é o nosso caso. Inclusive, devido à posição dessa variável na fórmula, ela acaba representando um impacto de mais de 5% na taxa geral do BDI. Colocando os parâmetros do acórdão sob as mesmas condições tributárias atuais, o valor do BDI adotado está dentro dos limites estabelecidos pelo TCU.

Referências Bibliográficas

Acórdão nº 424/2008 - TCU Plenário. Processo nº TC - 012.428/2007-2
Nota técnica nº 1/2007 - SCI, 13-12-2007 do Supremo Tribunal Federal
Acórdão Nº 2.369/2011 Plenário . Processo nº TC 025.990/2008-2
Acórdão Nº 2.622/2013 Plenário . Processo nº TC 036.076/2011-2
Código Tributário do Município.



Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato
Grosso

B.D.I.
28,35%

Encargos
Desonerado:
0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					15.568,40
1.1	VG02/0001	Próprio	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL (Baseado na ORSE 11390)	m²	180	15,55	19,95	3.591,00
1.2	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1140	5,90	7,57	8.629,80
1.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	290	3,93	5,04	1.461,60
1.4	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1150	1,28	1,64	1.886,00
2			VEDAÇÃO					155.991,45
2.1	VG02/0003	Próprio	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), PERFIS EM ALUMÍNIO, E = 35 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Baseado na SEDOP (061352 - 04/2018)	m²	180	132,46	170,01	30.601,80
2.2	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	225	99,44	127,63	28.716,75
2.3	96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	225	110,86	142,28	32.013,00
2.4	SCE-002	Próprio	Copia da SINAPI (96359) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E GUIAS, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	345	73,97	94,94	32.754,30
2.5	SCE-003	Próprio	Copia da SINAPI (96358) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E GUIAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	345	72,06	92,48	31.905,60
3			ESQUADRIA					9.533,00
3.1	VG02/0004	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA EM PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA - Baseado na SINAPI 90822	un.	20	371,37	476,65	9.533,00
4			FORRO					124.673,90
4.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	290	36,59	46,96	13.618,40

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato
Grosso

B.D.I.
28,35%

Encargos
Desonerado:
0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	1150	75,24	96,57	111.055,50
5			RODAPÉ					3.460,00
5.1	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	400	6,74	8,65	3.460,00

Total sem BDI 240.937,85
Total do BDI 68.288,90
Total Geral 309.226,75

Renata da Silva Neto

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 28,35% Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					15.568,40	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	VG02/0001	Próprio	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL (Baseado na ORSE 11390)	45	m²	1,0000000	15,55	15,55	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	21,48	8,59	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	17,42	6,96	
				MO sem LS =>	11,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,55
				Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI =>	19,95
						Quant. =>	180,0000000	Preço Total =>	3.591,00
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	5,90	5,90	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1186000	15,65	1,85	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2329000	17,42	4,05	
				MO sem LS =>	4,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,27
				Valor do BDI =>	1,67			Valor com BDI =>	7,57
						Quant. =>	1.140,0000000	Preço Total =>	8.629,80
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	3,93	3,93	
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0713000	20,93	1,49	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1401000	17,42	2,44	
				MO sem LS =>	2,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,85
				Valor do BDI =>	1,11			Valor com BDI =>	5,04
						Quant. =>	290,0000000	Preço Total =>	1.461,60
1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	1,28	1,28	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0258000	15,65	0,40	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0507000	17,42	0,88	
				MO sem LS =>	0,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,92
				Valor do BDI =>	0,36			Valor com BDI =>	1,64
						Quant. =>	1.150,0000000	Preço Total =>	1.886,00
2			VEDAÇÃO					155.991,45	

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	VG02/0003	Próprio	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), PERFIS EM ALUMÍNIO, E = 35 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Baseado na SEDOP (061352 - 04/2018)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	132,46	132,46		
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000	20,56	15,42		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000	18,31	13,73		
Insumo	00002415	SINAPI	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Material	m²	1,0000000	103,31	103,31		
					MO sem LS =>	21,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,65
					Valor do BDI =>	37,55			Valor com BDI =>	170,01
						Quant. =>	180,0000000	Preço Total =>		30.601,80

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	99,44	99,44		
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5449000	15,65	8,52		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1362000	17,42	2,37		
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0243000	46,57	1,13		
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	25,23	53,13		
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,7604000	7,90	6,00		
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	1,9910000	8,96	17,83		
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,39	0,97		
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7407000	3,49	2,58		
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	1,0327000	4,37	4,51		
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,0077000	0,11	2,20		
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,8076000	0,26	0,20		
					MO sem LS =>	8,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,03
					Valor do BDI =>	28,19			Valor com BDI =>	127,63
						Quant. =>	225,0000000	Preço Total =>		28.716,75

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	110,86	110,86	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6280000	15,65	9,82	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	17,42	2,73	
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0290000	46,57	1,35	
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	25,23	53,13	
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9093000	7,90	7,18	
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,8999000	8,96	25,98	
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,39	0,97	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7925000	3,49	2,76	
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	1,0327000	4,37	4,51	
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,0077000	0,11	2,20	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,9149000	0,26	0,23	
MO sem LS =>					9,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,25
Valor do BDI =>					31,42			Valor com BDI =>	142,28
						Quant. =>	225,0000000	Preço Total =>	32.013,00

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SCE-002	Próprio	Copia da SINAPI (96359) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E GUIAS, COM VÃOS AF_06/2017_P	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	73,97	73,97
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6280000	15,65	9,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	17,42	2,73
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0290000	46,57	1,35
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	25,23	53,13

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	1,0327000	4,37	4,51		
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,0077000	0,11	2,20		
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,9149000	0,26	0,23		
					MO sem LS =>	9,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,25
					Valor do BDI =>	20,97			Valor com BDI =>	94,94
						Quant. =>	345,0000000	Preço Total =>	32.754,30	

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	SCE-003	Próprio	Copia da SINAPI (96358) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E GUIAS, SEM VÃOS. AF 06/2017 P	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	72,06	72,06		
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5449000	15,65	8,52		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1362000	17,42	2,37		
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0243000	46,57	1,13		
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	25,23	53,13		
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	1,0327000	4,37	4,51		
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,0077000	0,11	2,20		
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,8076000	0,26	0,20		
					MO sem LS =>	8,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,03
					Valor do BDI =>	20,42			Valor com BDI =>	92,48
					Quant. =>	345,0000000	Preço Total =>			31.905,60

3			ESQUADRIA					9.533,00
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	VG02/0004	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA EM PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA - Baseado na SINAPI 90822	PARE - PAREDES/PAINEIS	un.	1,0000000	371,37	371,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	17,42	13,46
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5460000	20,56	31,78

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	102243	SINAPI	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES	PARE - PAREDES/PAINAIS	m²	1,8375000	103,31	189,83	
Auxiliar			ACO GALVANIZADO PINTADO. AF 01/2021						
Insumo	00038151	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	95,71	95,71	
Insumo	00002420	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	13,53	40,59	
				MO sem LS =>	33,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,64
				Valor do BDI =>	105,28			Valor com BDI =>	476,65
						Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	9.533,00

4			FORRO					124.673,90	
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	36,59	36,59	
Composição	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6313000	20,93	13,21	
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3156000	17,42	5,49	
Auxiliar									
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0250000	35,66	0,89	
Insumo	00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	0,9964000	1,00	0,99	
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0740000	13,99	15,02	
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA	Material	KG	0,0078000	13,95	0,10	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0308000	29,16	0,89	
				MO sem LS =>	13,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,85
				Valor do BDI =>	10,37			Valor com BDI =>	46,96
						Quant. =>	290,0000000	Preço Total =>	13.618,40

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	75,24	75,24
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3628000	15,65	5,67
Auxiliar								
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3628000	17,42	6,31
Auxiliar								
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0966000	25,23	27,66
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,8510000	5,81	22,37

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,3265000	2,19	2,90	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4395000	3,49	5,02	
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	0,5202000	4,37	2,27	
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	7,9740000	0,11	0,87	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,26	0,56	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	29,16	0,38	
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0426000	29,04	1,23	
MO sem LS =>					8,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,72
Valor do BDI =>					21,33	Valor com BDI =>			96,57
						Quant. =>	1.150,0000000	Preço Total =>	111.055,50

5			RODAPÉ					3.460,00	
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	PISO - PISOS	M	1,0000000	6,74	6,74	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0726000	21,72	1,57	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0286000	17,42	0,49	
Insumo	00001297	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	0,1225000	27,70	3,39	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	1,10	0,70	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0920000	6,45	0,59	
				MO sem LS =>	1,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,55
				Valor do BDI =>	1,91			Valor com BDI =>	8,65
						Quant. =>	400,0000000	Preço Total =>	3.460,00

Total sem BDI 240.937,85
Total do BDI 68.288,90
Total Geral 309.226,75

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00


Divisória

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica



Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Divisória Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 28,35% Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.150,0	96,57	111.055,50	35,91	35,91
SCE-002	Próprio	Cópia da SINAPI (96359) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E GUIAS, COM VÃOS AF 06/2017 P	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	345,0	94,94	32.754,30	10,59	46,51
96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. COM VÃOS AF 06/2017 P	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	225,0	142,28	32.013,00	10,35	56,86
SCE-003	Próprio	Cópia da SINAPI (96358) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E GUIAS, SEM VÃOS. AF 06/2017 P	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	345,0	92,48	31.905,60	10,32	67,18
VG02/0003	Próprio	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), PERFIS EM ALUMÍNIO, E = 35 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Baseado na SEDOP (061352 - 04/2018)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	180,0	170,01	30.601,80	9,90	77,07
96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. SEM VÃOS. AF 06/2017 P	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	225,0	127,63	28.716,75	9,29	86,36
96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	290,0	46,96	13.618,40	4,40	90,76
VG02/0004	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA EM PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA - Baseado na SINAPI 90822	PARE - PAREDES/PAINEIS	un.	20,0	476,65	9.533,00	3,08	93,85
97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.140,0	7,57	8.629,80	2,79	96,64
VG02/0001	Próprio	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL (Baseado na ORSE 11390)	45	m²	180,0	19,95	3.591,00	1,16	97,80
96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF 06/2017	PISO - PISOS	M	400,0	8,65	3.460,00	1,12	98,92
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.150,0	1,64	1.886,00	0,61	99,53
97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	290,0	5,04	1.461,60	0,47	100,00

Total sem BDI 240.937,85
Total do BDI 68.288,90
Total Geral 309.226,75

Renata da Silva Neto

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00


Divisória Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 28,35% Desonerado: 0,00%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	3.661,9300000		32,38		118.573,29		118.573,29	38,35%	118.573,29	38,35%
00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, "46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	4.428,6500000		7,45		32.993,44		32.993,44	10,67%	151.566,74	49,01%
00002415	SINAPI	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	Material	m²	216,7500000		132,59		28.738,88		28.738,88	9,29%	180.305,62	58,31%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1.265,7923352		14,78		18.708,41		18.708,41	6,05%	199.014,03	64,36%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1.164,5553783		15,58		18.143,77		18.143,77	5,87%	217.157,80	70,23%
00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	1.100,4525000		11,50		12.655,20		12.655,20	4,09%	229.813,01	74,32%
00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	1.775,5080000		5,60		9.942,84		9.942,84	3,22%	239.755,85	77,53%
00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2.000,3950000		4,47		8.941,77		8.941,77	2,89%	248.697,62	80,43%
00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, "60 X 60" CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	311,4600000		17,95		5.590,71		5.590,71	1,81%	254.288,32	82,23%
00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	31.978,8780000		0,14		4.477,04		4.477,04	1,45%	258.765,37	83,68%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	2.995,5690000		1,46		4.373,53		4.373,53	1,41%	263.138,90	85,10%
00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1.525,4750000		2,81		4.286,58		4.286,58	1,39%	267.425,48	86,48%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	2.995,5690000		1,39		4.163,84		4.163,84	1,35%	271.589,32	87,83%
00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	206,2214610		19,98		4.120,30		4.120,30	1,33%	275.709,63	89,16%
00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	375,6825000		10,13		3.805,66		3.805,66	1,23%	279.515,29	90,39%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	2.995,5690000		1,11		3.325,08		3.325,08	1,08%	282.840,37	91,47%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	168,4901008		19,67		3.314,20		3.314,20	1,07%	286.154,57	92,54%
00038151	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	20,0000000		122,84		2.456,80		2.456,80	0,79%	288.611,37	93,33%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	137,0911500		16,82		2.305,87		2.305,87	0,75%	290.917,25	94,08%
00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	48,9900000		37,27		1.825,86		1.825,86	0,59%	292.743,10	94,67%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.139,2080000		1,60		1.822,73		1.822,73	0,59%	294.565,84	95,26%
00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	30,3810000		59,77		1.815,87		1.815,87	0,59%	296.381,71	95,85%
00001297	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	49,0000000		35,55		1.741,95		1.741,95	0,56%	298.123,66	96,41%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	72,8719200		20,90		1.523,02		1.523,02	0,49%	299.646,68	96,90%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.250,6470000		1,05		1.313,18		1.313,18	0,42%	300.959,86	97,33%
00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	3.501,7050000		0,33		1.155,56		1.155,56	0,37%	302.115,42	97,70%
00002420	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	60,0000000		17,36		1.041,60		1.041,60	0,34%	303.157,02	98,04%
00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	24,1120000		37,42		902,27		902,27	0,29%	304.059,29	98,33%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.139,2080000		0,75		854,41		854,41	0,28%	304.913,70	98,61%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	372,9200000		1,71		637,69		637,69	0,21%	305.551,39	98,81%
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRIHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	29,4898296		20,90		616,34		616,34	0,20%	306.167,73	99,01%
00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1.126,2150000		0,50		563,11		563,11	0,18%	306.730,84	99,19%
00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	288,9560000		1,28		369,86		369,86	0,12%	307.100,70	99,31%
00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	255,6800000		1,41		360,51		360,51	0,12%	307.461,21	99,43%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	232,7940000		1,50		349,19		349,19	0,11%	307.810,40	99,54%
00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	7,2500000		45,76		331,76		331,76	0,11%	308.142,16	99,65%
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	36,8000000		8,27		304,34		304,34	0,10%	308.446,50	99,75%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	232,7940000		1,07		249,09		249,09	0,08%	308.695,59	99,83%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	2.995,5690000		0,08		239,65		239,65	0,08%	308.935,23	99,91%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	372,9200000		0,62		231,21		231,21	0,07%	309.166,44	99,98%

Divisória Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 28,35% Desonerado: 0,00%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA	Material	KG	2.2620000		17,90		40,49		40,49	0,01%	309.206,93	99,99%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.250,6470000		0,01		12,51		12,51	0,00%	309.219,44	100,00%

Totais por Tipo	
Equipamento	R\$ 19.699,44
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 0,00
Mão de Obra	R\$ 48.731,92
Material	R\$ 228.685,98
Serviços	R\$ 3.325,08
Taxas	R\$ 239,65
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Outros	R\$ 8.537,37
Total sem BDI	240.937,85
Total do BDI	68.288,90
Total Geral	309.226,75


Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810



Pintura

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.154,24
2	PINTURA	1.409.328,00

Total sem BDI 1.121.007,36
Total do BDI 317.474,88
Total Geral 1.438.482,24

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

PERCENTUAL DE BDI PADRÃO DA UFMT

Serviços de Edificação

O presente estudo tem por objetivo calcular o percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) para as Serviços edificação da UFMT.

Considerações:

Foram realizadas pesquisa bibliográfica para a realização do levantamento abaixo.

Foram utilizados para os calculo até duas casas decimais.

Foi adicionado nos tributos a taxa do CPRB, uma vez os insumos não contam com o valor do INSS, de acordo com a nova sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária criada pela União (art. 7º da Lei 12.546/2011).

Embasamento nos Acórdãos 2.369/2011 e 2622/2013 Plenário.

FÓRMULA ADOTADA PARA O CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA

(de acordo com Acórdão Nº 2.369/2011-Plenário)

$$\text{PV} = \text{CD} \times (1 + \text{BDI})$$

Em que:

PV = Preço de Venda;

CD = Custo Direto;

BDI = Benefício e Despesas Indiretas, sendo que:

$$\text{BDI} = \frac{(1 + (\text{AC} + \text{S} + \text{R} + \text{G})) \times (1 + \text{DF}) \times (1 + \text{L})}{(1 - \text{I})}$$

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos;

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

L = taxa representativa do Lucro;

I = taxa representativa da incidência de Impostos.

Nota:

A taxa representativa da incidência de impostos constante do denominador da fração da fórmula de cálculo do BDI é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas que figuram no numerador são aplicadas sobre o custo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

INCIDÊNCIA		Percentual	JUSTIFICATIVA
AC =	taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;	4,00%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
S =	taxa representativa de Seguros;	0,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
R =	taxa representativa de Riscos;	1,27%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
G =	taxa representativa de Garantias;	0,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
DF =	taxa representativa das Despesas Financeiras;	1,23%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
L =	taxa representativa do Lucro;	7,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
I =	taxa representativa da incidência de Impostos, onde:	10,15%	Calculado conforme soma dos tributos abaixo:
	COFINS	3,00%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2369/2011.
	PIS	0,65%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2369/2011.
	ISSQN	2,00%	Calculado conforme legislação do município.
	CPRB	4,50%	Instituído pela Lei Federal 13.161/2015.
RESULTADO:		28,35%	

JUSTIFICATIVA DO ISSQN


O valor do ISSQN foi considerado de acordo com o Código Tributário do Município. Onde a alíquota é de 5%, com a base de cálculo de 40% do valor total dos serviços, referente a parcela da mão de obra.

JUSTIFICATIVA DO BDI

Os valores de BDI utilizados pelo tribunal para estabelecer os percentuais máximos não é considerada a taxa relativa à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), que pela lei nº 13.161/2015 atualmente é de 4,5%. Esse valor passa a ser uma nova parcela da taxa de incidência de Impostos (I), que deve ser considerada nos orçamentos elaborados com a desoneração da folha de pagamento, que é o nosso caso. Inclusive, devido à posição dessa variável na fórmula, ela acaba representando um impacto de mais de 5% na taxa geral do BDI. Colocando os parâmetros do acórdão sob as mesmas condições tributárias atuais, o valor do BDI adotado está dentro dos limites estabelecidos pelo TCU.

Referências Bibliográficas

Acórdão nº 424/2008 - TCU Plenário. Processo nº TC - 012.428/2007-2
Nota técnica nº 1/2007 - SCI, 13-12-2007 do Supremo Tribunal Federal
Acórdão Nº 2.369/2011 Plenário . Processo nº TC 025.990/2008-2
Acórdão Nº 2.622/2013 Plenário . Processo nº TC 036.076/2011-2
Código Tributário do Município.



Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pintura **Bancos** **B.D.I.** **Encargos**
SINAPI - 05/2023 - MT **28,35%** **Desonerado:**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					29.154,24
1.1	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	12000	1,15	1,47	17.640,00
1.2	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	24	13,84	17,76	426,24
1.3	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	288	30,00	38,50	11.088,00
2			PINTURA					1.409.328,00
2.1			ALVENARIA INTERNA					542.280,00
2.1.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	6000	16,27	20,88	125.280,00
2.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	30000	10,83	13,90	417.000,00
2.2			ESQUADRIA					125.928,00
2.2.1			MADEIRA					10.638,00
2.2.1.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	300	1,82	2,33	699,00
2.2.1.2	102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	300	25,82	33,13	9.939,00
2.2.2			METÁLICA					115.290,00
2.2.2.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	3000	8,18	10,49	31.470,00
2.2.2.2	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 P	m²	3000	21,77	27,94	83.820,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pintura

Bancos
SINAPI - 05/2023 - MT

B.D.I.
28,35%

Encargos
Desonerado:
0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
2.3			FACHADA					671.340,00
2.3.1			EDIFICAÇÃO MÚLTIPLOS PAVIMENTOS					603.828,00
2.3.1.1	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	3240	26,20	33,62	108.928,80
2.3.1.2	88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	11340	16,56	21,25	240.975,00
2.3.1.3	88424	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	4860	19,54	25,07	121.840,20
2.3.1.4	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1080	21,27	27,30	29.484,00
2.3.1.5	88417	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	3780	14,39	18,46	69.778,80
2.3.1.6	88426	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	1620	15,79	20,26	32.821,20
2.3.2			EDIFICAÇÃO TERREA					67.512,00
2.3.2.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	480	27,79	35,66	17.116,80
2.3.2.2	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	240	20,73	26,60	6.384,00
2.3.2.3	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	960	17,24	22,12	21.235,20
2.3.2.4	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	1200	14,79	18,98	22.776,00
2.4			TETO					69.780,00
2.4.1	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	600	27,27	35,00	21.000,00
2.4.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3000	12,67	16,26	48.780,00
				Total sem BDI				1.121.007,36
				Total do BDI				317.474,88
				Total Geral				1.438.482,24

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pintura

Bancos
SINAPI - 05/2023 - MT

B.D.I.
28,35%

Encargos
Desonerado:
0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-----------------------	-------

Renata da Silva Neto

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pintura Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 28,35% Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					29.154,24
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	1,15	1,15
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0412000	23,07	0,95
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0200000	10,49	0,20
				MO sem LS =>	0,68	LS =>	0,00	0,68
				Valor do BDI =>	0,32			1,47
				Quant. =>		12.000,0000000	Preço Total =>	17.640,00
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	13,84	13,84
Composição Auxiliar	100251	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MXKM	0,4020000	10,65	4,28
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	15,65	7,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	17,42	1,74
				MO sem LS =>	10,11	LS =>	0,00	10,11
				Valor do BDI =>	3,92			17,76
				Quant. =>		24,0000000	Preço Total =>	426,24
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	Equipamento	MXMES	1,0000000	30,00	30,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	8,50			38,50
				Quant. =>		288,0000000	Preço Total =>	11.088,00
2			PINTURA					1.409.328,00
2.1			ALVENARIA INTERNA					542.280,00
2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,27	16,27
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3610000	23,07	8,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1203000	17,42	2,09
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	1,45	0,11
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	4,30	5,75
				MO sem LS =>	7,46	LS =>	0,00	7,46
				Valor do BDI =>	4,61			20,88

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pintura Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 28,35% Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

					Quant. =>	6.000,0000000	Preço Total =>	125.280,00
2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,83	10,83
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	23,07	3,76
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	17,42	0,94
Composição								
Auxiliar								
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	26,87	6,13
					MO sem LS =>	3,36	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	3,07	MO com LS =>	3,36
							Valor com BDI =>	13,90
					Quant. =>	30.000,0000000	Preço Total =>	417.000,00
2.2			ESQUADRIA					125.928,00
2.2.1			MADEIRA					10.638,00
2.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	1,82	1,82
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0541000	23,07	1,24
Auxiliar								
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	1,45	0,58
					MO sem LS =>	0,89	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,51	MO com LS =>	0,89
							Valor com BDI =>	2,33
					Quant. =>	300,0000000	Preço Total =>	699,00
2.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	25,82	25,82
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7076000	23,07	16,32
Auxiliar								
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0406000	19,99	0,81
Insumo	00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2706000	32,12	8,69
					MO sem LS =>	11,70	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	7,31	MO com LS =>	11,70
							Valor com BDI =>	33,13
					Quant. =>	300,0000000	Preço Total =>	9.939,00
2.2.2			METÁLICA					115.290,00
2.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	8,18	8,18
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2986000	23,07	6,88
Auxiliar								
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,3000000	4,34	1,30
					MO sem LS =>	4,93	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	2,31	MO com LS =>	4,93
							Valor com BDI =>	10,49

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pintura Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 28,35% Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

					Quant. =>	3.000,0000000	Preço Total =>	31.470,00
2.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,77	21,77
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5266000	23,07	12,14
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0624000	19,99	1,24
Insumo	00007293	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA AÇAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	Material	L	0,2078000	40,40	8,39
					MO sem LS =>	8,70	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	6,17	Valor com BDI =>	8,70
					Quant. =>	3.000,0000000	Preço Total =>	83.820,00
2.3			FACHADA					671.340,00
2.3.1			EDIFICAÇÃO MÚLTIPLOS PAVIMENTOS					603.828,00
2.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	26,20	26,20
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5140000	23,07	11,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	17,42	2,22
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	1,45	0,14
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,5518400	7,73	11,99
					MO sem LS =>	10,08	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	7,42	Valor com BDI =>	10,08
					Quant. =>	3.240,0000000	Preço Total =>	33,62
					Quant. =>	3.240,0000000	Preço Total =>	108.928,80
2.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,56	16,56
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	23,07	3,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0380000	17,42	0,66
Insumo	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1,9380000	6,41	12,42
					MO sem LS =>	2,96	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	4,69	Valor com BDI =>	2,96
					Quant. =>	11.340,0000000	Preço Total =>	21,25
					Quant. =>	11.340,0000000	Preço Total =>	240.975,00
2.3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88424	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	19,54	19,54

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso	28,35%	Desonerado: 0,00%

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	23,07	5,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	17,42	1,13
Insumo	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1,9380000	6,41	12,42

Quant. => 4.860,0000000 Preço Total => 121.840,20

Quant. => 1.080,0000000 Preço Total => 29.484,00

Quant. => 3.780,0000000 Preço Total => 69.778,80

Quant. => 1.620,0000000 Preço Total => 32.821,20

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pintura Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 28,35% Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

2.3.2			EDIFICAÇÃO TÉRREA						67.512,00
2.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	27,79	27,79
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5710000	23,07	13,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1430000	17,42	2,49
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,1000000	1,45	0,14
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material		KG	1,5518400	7,73	11,99
				MO sem LS =>	11,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,21
				Valor do BDI =>	7,87			Valor com BDI =>	35,66
						Quant. =>	480,0000000	Preço Total =>	17.116,80
2.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	20,73	20,73
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3030000	23,07	6,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0760000	17,42	1,32
Insumo	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material		KG	1,9380000	6,41	12,42
				MO sem LS =>	5,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,95
				Valor do BDI =>	5,87			Valor com BDI =>	26,60
						Quant. =>	240,0000000	Preço Total =>	6.384,00
2.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	17,24	17,24
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1760000	23,07	4,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0440000	17,42	0,76
Insumo	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material		KG	1,9380000	6,41	12,42
				MO sem LS =>	3,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,45
				Valor do BDI =>	4,88			Valor com BDI =>	22,12
						Quant. =>	960,0000000	Preço Total =>	21.235,20
2.3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	14,79	14,79
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3440000	23,07	7,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0860000	17,42	1,49
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,2000000	26,87	5,37
				MO sem LS =>	6,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,74

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pintura Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 28,35% Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 4,19 Valor com BDI => 18,98

Quant. => 1.200,0000000 Preço Total => 22.776,00

2.4			TETO					69.780,00
2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	27,27	27,27
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7419000	23,07	17,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2473000	17,42	4,30
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	1,45	0,11
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	4,30	5,75

MO sem LS => 15,33 LS => 0,00 MO com LS => 15,33

Valor do BDI => 7,73 Valor com BDI => 35,00

Quant. => 600,0000000 Preço Total => 21.000,00

2.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,67	12,67
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2270000	23,07	5,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0757000	17,42	1,31
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	26,87	6,13

MO sem LS => 4,68 LS => 0,00 MO com LS => 4,68

Valor do BDI => 3,59 Valor com BDI => 16,26

Quant. => 3.000,0000000 Preço Total => 48.780,00

Total sem BDI 1.121.007,36

Total do BDI 317.474,88

Total Geral 1.438.482,24

Renata da Silva Neto

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

Pintura

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 28,35%

B.D.I.

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	18.061,1497185		20,90		377.478,03		26,24%	377.478,03	26,24%
00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	44.186,4000000		8,22		363.212,21		25,25%	740.690,24	51,49%
00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	7.780,5000000		34,48		268.271,64		18,65%	1.008.961,88	70,14%
00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	7.448,8320000		9,92		73.892,41		5,14%	1.082.854,29	75,28%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4.435,8930203		15,58		69.111,21		4,80%	1.151.965,50	80,08%
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	8.836,7400000		5,51		48.690,44		3,38%	1.200.655,94	83,47%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	17.785,6500000		2,15		38.239,15		2,66%	1.238.895,09	86,13%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	17.785,6500000		2,15		38.239,15		2,66%	1.277.134,24	88,78%
00007293	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	Material	L	623,4000000		51,85		32.323,29		2,25%	1.309.457,53	91,03%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	22.136,9926464		1,46		32.320,01		2,25%	1.341.777,54	93,28%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	22.136,9926464		1,39		30.770,42		2,14%	1.372.547,96	95,42%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	22.136,9926464		1,11		24.572,06		1,71%	1.397.120,02	97,12%
00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	Equipamento	MXMES	288,0000000		38,50		11.088,00		0,77%	1.408.208,02	97,90%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4.339,3426464		1,60		6.942,95		0,48%	1.415.150,97	98,38%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	199,3800000		25,65		5.114,10		0,36%	1.420.265,06	98,73%
00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	900,0000000		5,57		5.013,00		0,35%	1.425.278,06	99,08%
00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	81,1800000		41,22		3.346,24		0,23%	1.428.624,30	99,31%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4.339,3426464		0,75		3.254,51		0,23%	1.431.878,81	99,54%
00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	240,0000000		13,46		3.230,40		0,22%	1.435.109,21	99,77%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	1.129,3200000		1,86		2.100,54		0,15%	1.437.209,74	99,91%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	22.136,9926464		0,08		1.770,96		0,12%	1.438.980,70	100,03%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	12,1453200		14,78		179,51		0,01%	1.439.160,21	100,05%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	12,0000000		1,05		12,60		0,00%	1.439.172,81	100,05%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	12,0000000		0,01		0,12		0,00%	1.439.172,93	100,05%

Totais por Tipo	
Equipamento	R\$ 97.776,47
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 0,00
Mão de Obra	R\$ 446.768,75
Material	R\$ 805.194,26
Serviços	R\$ 24.572,06
Taxas	R\$ 1.770,96
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Outros	R\$ 63.090,43

Total sem BDI	1.121.007,36
Total do BDI	317.474,88
Total Geral	1.438.482,24

Renata da Silveira Neto

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Pintura	SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso	28,35%	Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Serviços									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	30.000,0	13,90	417.000,00	28,99	28,99
88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA COR. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	11.340,0	21,25	240.975,00	16,75	45,74
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	6.000,0	20,88	125.280,00	8,71	54,45
88424	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS CORES. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	4.860,0	25,07	121.840,20	8,47	62,92
96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	PINT - PINTURAS	m²	3.240,0	33,62	108.928,80	7,57	70,49
100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	PINT - PINTURAS	m²	3.000,0	27,94	83.820,00	5,83	76,32
88417	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA COR. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	3.780,0	18,46	69.778,80	4,85	81,17
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	3.000,0	16,26	48.780,00	3,39	84,56
88426	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS CORES. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.620,0	20,26	32.821,20	2,28	86,84
100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	3.000,0	10,49	31.470,00	2,19	89,03
96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1.080,0	27,30	29.484,00	2,05	91,08
95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	PINT - PINTURAS	m²	1.200,0	18,98	22.776,00	1,58	92,66
88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA COR. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	960,0	22,12	21.235,20	1,48	94,14
88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	600,0	35,00	21.000,00	1,46	95,60
100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	M	12.000,0	1,47	17.640,00	1,23	96,83
96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	PINT - PINTURAS	m²	480,0	35,66	17.116,80	1,19	98,02
00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	Equipamento	MXMES	288,0	38,50	11.088,00	0,77	98,79
102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO. 3 DEMÃOS. AF 01/2021	PINT - PINTURAS	m²	300,0	33,13	9.939,00	0,69	99,48
88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS CORES. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	240,0	26,60	6.384,00	0,44	99,92
102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	PINT - PINTURAS	m²	300,0	2,33	699,00	0,05	99,97
97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	24,0	17,76	426,24	0,03	100,00

Pintura

Bancos

SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.

28,35%

Encargos Sociais

Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
					Total sem BDI		1.121.007,36			
					Total do BDI		317.474,88			
					Total Geral		1.438.482,24			

Renata da Silva Neto

Renata da Silva Neto
Engenheira Civil
SIAPE 1395214
CREA-MT 042810

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00



Pavimento Asfáltico

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO	30.003,30
2	PINTURA	131.975,60

Total sem BDI	126.266,90
Total do BDI	35.712,00
Total Geral	161.978,90

Alice Cristina Lopes Magalhães
Engenheira Civil
SIAPE 3258487
CREA-MT 51290

PERCENTUAL DE BDI PADRÃO DA UFMT

Serviços de Edificação

O presente estudo tem por objetivo calcular o percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) para as Serviços edificação da UFMT.

Considerações:

Foram realizadas pesquisa bibliográfica para a realização do levantamento abaixo.

Foram utilizados para os calculo até duas casas decimais.

Foi adicionado nos tributos a taxa do CPRB, uma vez os insumos não contam com o valor do INSS, de acordo com a nova sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária criada pela União (art. 7º da Lei 12.546/2011).

Embasamento nos Acórdãos 2.369/2011 e 2622/2013 Plenário.

FÓRMULA ADOTADA PARA O CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA

(de acordo com Acórdão Nº 2.369/2011-Plenário)

$$\text{PV} = \text{CD} \times (1 + \text{BDI})$$

Em que:

PV = Preço de Venda;

CD = Custo Direto;

BDI = Benefício e Despesas Indiretas, sendo que:

$$\text{BDI} = \frac{(1 + (\text{AC} + \text{S} + \text{R} + \text{G})) \times (1 + \text{DF}) \times (1 + \text{L})}{(1 - \text{I})}$$

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos;

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

L = taxa representativa do Lucro;

I = taxa representativa da incidência de Impostos.

Nota:

A taxa representativa da incidência de impostos constante do denominador da fração da fórmula de cálculo do BDI é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas que figuram no numerador são aplicadas sobre o custo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

INCIDÊNCIA		Percentual	JUSTIFICATIVA
AC =	taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;	4,00%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
S =	taxa representativa de Seguros;	0,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
R =	taxa representativa de Riscos;	1,27%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
G =	taxa representativa de Garantias;	0,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
DF =	taxa representativa das Despesas Financeiras;	1,23%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
L =	taxa representativa do Lucro;	7,40%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013.
I =	taxa representativa da incidência de Impostos, onde:	10,15%	Calculado conforme soma dos tributos abaixo:
	COFINS	3,00%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2369/2011.
	PIS	0,65%	Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2369/2011.
	ISSQN	2,00%	Calculado conforme legislação do município.
	CPRB	4,50%	Instituído pela Lei Federal 13.161/2015.
RESULTADO:		28,35%	

JUSTIFICATIVA DO ISSQN


O valor do ISSQN foi considerado de acordo com o Código Tributário do Município. Onde a alíquota é de 5%, com a base de cálculo de 40% do valor total dos serviços, referente a parcela da mão de obra.

JUSTIFICATIVA DO BDI

Os valores de BDI utilizados pelo tribunal para estabelecer os percentuais máximos não é considerada a taxa relativa à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), que pela lei nº 13.161/2015 atualmente é de 4,5%. Esse valor passa a ser uma nova parcela da taxa de incidência de Impostos (I), que deve ser considerada nos orçamentos elaborados com a desoneração da folha de pagamento, que é o nosso caso. Inclusive, devido à posição dessa variável na fórmula, ela acaba representando um impacto de mais de 5% na taxa geral do BDI. Colocando os parâmetros do acórdão sob as mesmas condições tributárias atuais, o valor do BDI adotado está dentro dos limites estabelecidos pelo TCU.

Referências Bibliográficas

Acórdão nº 424/2008 - TCU Plenário. Processo nº TC - 012.428/2007-2
Nota técnica nº 1/2007 - SCI, 13-12-2007 do Supremo Tribunal Federal
Acórdão Nº 2.369/2011 Plenário . Processo nº TC 025.990/2008-2
Acórdão Nº 2.622/2013 Plenário . Processo nº TC 036.076/2011-2
Código Tributário do Município.



Alice Cristina Lopes Magalhães
Engenheira Civil
SIAPE 3258487
CREA-MT 51290

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pavimento Asfáltico

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato
Grosso

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado:
embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo
com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO					30.003,30
1.1	TAPA BURACO	Próprio	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 - Cópia da SINAPI (101811)	m³	85	275,02	352,98	30.003,30
2			PINTURA					131.975,60
2.1	84665	SINAPI	PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INCLUINDO ESTACIONAMENTO)	m²	2975	20,76	26,64	79.254,00
2.2	PINTURA - ARP	Próprio	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M	7940	5,18	6,64	52.721,60

Total sem BDI


126.266,90

Total do BDI

35.712,00

Total Geral

161.978,90



Alice Cristina Lopes Magalhães
Engenheira Civil
SIAPE 3258487
CREA-MT 51290

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Pavimento Asfáltico

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO					30.003,30	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TAPA BURACO	Próprio	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 - Copia da SINAPI (101811)	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1,0000000	275,02	275,02	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	17,42	34,84	
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,4000000	8,88	3,55	
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,7700000	0,57	1,57	
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1400000	10,06	11,46	
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,0300000	1,09	2,21	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,83	43,66	
Insumo	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	Material	m³	0,2000000	52,19	10,43	
Insumo	CM 01	Próprio	CAÇAMBA COM COLETA E DESCARTE DE RESÍDUO, CONFORME CONAMA (5 M³)	Serviços	m³	0,1000000	73,00	7,30	
Insumo	CM 02	Próprio	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE ESTOCÁVEL E APLICADO À FRIO (SACO 25 KG)	Material	KG	125,0000000	1,28	160,00	
				MO sem LS =>	58,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	58,12
				Valor do BDI =>	77,96			Valor com BDI =>	352,98
						Quant. =>	85,0000000	Preço Total =>	30.003,30

2			PINTURA					131.975,60	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	84665	SINAPI	PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INCLUINDO ESTACIONAMENTO)	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	20,76	20,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	17,42	5,74	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	23,07	11,53	
Insumo	00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	0,3500000	9,99	3,49	
				MO sem LS =>	12,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,36
				Valor do BDI =>	5,88			Valor com BDI =>	26,64

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.004.540/0001-00

Quant. => 2.975,0000000 Preço Total => 79.254,00

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PINTURA - Próprio ARP		PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	5,18	5,18	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	23,07	2,88	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0825000	17,42	1,43	
Insumo	00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	0,0875000	9,99	0,87	
				MO sem LS =>	3,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,08
				Valor do BDI =>	1,46			Valor com BDI =>	6,64
						Quant. =>	7.940,0000000	Preço Total =>	52.721,60

Total sem BDI 126.266,90
Total do BDI 35.712,00
Total Geral 161.978,90

Alice Cristina L. Magalhães

Alice Cristina Lopes Magalhães
Engenheira Civil
SIAPE 3258487
CREA-MT 51290

Pavimento Asfáltico

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
84665	SINAPI	PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INCLUINDO ESTACIONAMENTO)	PINT - PINTURAS	m²	2.975,0	26,64		79.254,00	48,93	48,93
PINTURA - Próprio ARP		PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	PINT - PINTURAS	M	7.940,0	6,64		52.721,60	32,55	81,48
TAPA Próprio BURACO		EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 - Cópia da SINAPI (101811)	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	85,0	352,98		30.003,30	18,52	100,00

Total sem BDI 126.266,90
Total do BDI 35.712,00
Total Geral 161.978,90

Alice Cristina L. Magalhães

Alice Cristina Lopes Magalhães
Engenheira Civil
SIAPE 3258487
CREA-MT 51290

Pavimento Asfáltico

Bancos

SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso 28,35%

B.D.I.

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Quantidade		Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	2.518,4152000		20,90		52.634,88		52.634,88	32,49%	52.634,88	32,49%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1.847,0013000		15,58		28.776,28		28.776,28	17,77%	81.411,16	50,26%
00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO	Material	L	1.736,0000000		12,82		22.255,52		22.255,52	13,74%	103.666,68	64,00%
CM 02	Próprio	HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)												
		CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE ESTOCÁVEL E APLICADO À FRIO (SACO 25 KG)	Material	KG	10.625,0000000		1,64		17.425,00		17.425,00	10,76%	121.091,68	74,76%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	4.456,8000000		1,46		6.506,93		6.506,93	4,02%	127.598,61	78,77%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	4.456,8000000		1,39		6.194,95		6.194,95	3,82%	133.793,56	82,60%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2.480,0000000		2,15		5.332,00		5.332,00	3,29%	139.125,56	85,89%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2.480,0000000		2,15		5.332,00		5.332,00	3,29%	144.457,56	89,18%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	4.456,8000000		1,11		4.947,05		4.947,05	3,05%	149.404,61	92,24%
00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	173,7825000		20,90		3.632,05		3.632,05	2,24%	153.036,66	94,48%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.806,8000000		1,60		2.890,88		2.890,88	1,78%	155.927,54	96,26%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.806,8000000		0,75		1.355,10		1.355,10	0,84%	157.282,64	97,10%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	189,4650000		6,85		1.297,84		1.297,84	0,80%	158.580,48	97,90%
00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE	Material	m³	17,0000000		66,98		1.138,66		1.138,66	0,70%	159.719,14	98,60%
CM 01	Próprio	CAÇAMBA COM COLETA E DESCARTE DE RESÍDUO, CONFORME	Serviços	m³	8,5000000		93,69		796,37		796,37	0,49%	160.515,50	99,10%
00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0270446		18.743,01		506,90		506,90	0,31%	161.022,40	99,41%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	4.456,8000000		0,08		356,54		356,54	0,22%	161.378,94	99,63%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	170,0000000		1,50		255,00		255,00	0,16%	161.633,94	99,79%
00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A	Equipamento	UN	0,0186234		12.240,16		227,95		227,95	0,14%	161.861,90	99,93%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	170,0000000		1,07		181,90		181,90	0,11%	162.043,80	100,04%
00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Equipamento	UN	0,0249968		1.151,69		28,79		28,79	0,02%	162.072,58	100,06%

Totais por Tipo	
Equipamento	R\$ 16.110,52
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 0,00
Mão de Obra	R\$ 85.043,21
Material	R\$ 42.117,02
Serviços	R\$ 5.743,41
Taxas	R\$ 356,54
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Outros	R\$ 12.701,88

Total sem BDI	126.266,90
Total do BDI	35.712,00
Total Geral	161.978,90

Alice Cristina L. Magalhães

Alice Cristina Lopes Magalhães
Engenheira Civil
SIAPE 3258487
CREA-MT 51290