



## PROJETO BÁSICO

### ACESSIBILIDADE (ART. 10, § 3º, I - NORMAS DE ACESSIBILIDADE)

Município: Uruará – PA

Objeto: Recuperação de Estradas Vicinais – Vicinal Km 175 Sul, Vicinal Km 185 Sul e Vicinal Km 200 Norte

Extensão Total Prevista: 148 km

#### 1. INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo atender à exigência legal estabelecida no Art. 10, § 3º, I da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA, no tocante à observância das normas técnicas de acessibilidade, conforme aplicável à natureza do objeto proposto – recuperação de estradas vicinais em áreas rurais.

#### 2. APLICABILIDADE DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

Embora o objeto do presente projeto não contemple edificações ou equipamentos urbanos com uso coletivo, foram considerados os princípios gerais de acessibilidade no dimensionamento da via, com atenção às diretrizes da ABNT NBR 9050/2020, no que se refere à:

Plataforma de rodagem com largura adequada (6,00 m), permitindo tráfego seguro de veículos de transporte coletivo, transporte escolar e veículos de emergência;

Sinalização vertical com placas retrorrefletivas, assegurando boa visibilidade e orientação para todos os usuários, inclusive aqueles com limitações visuais (medida indireta de acessibilidade);

Execução de serviços com atenção à estabilidade e regularidade do piso de rolamento, minimizando impactos físicos no transporte de pessoas com mobilidade reduzida;

Desobstrução das margens da via, facilitando o trânsito de pedestres locais e melhorando a acessibilidade a residências rurais.

#### 3. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

A acessibilidade, neste caso, está associada à mobilidade rural, considerando-se que grande parte da população residente nas proximidades das vicinais utiliza transporte alternativo (motocicletas, bicicletas, caminhonetes e transporte escolar rural). O projeto promove:

Redução de barreiras físicas oriundas de erosões e acúmulo de água;



Pavimentação primária com material laterítico devidamente compactado, conforme normas técnicas;

Intervenções que aumentam a segurança e a dignidade do deslocamento, inclusive para crianças, idosos e pessoas com deficiência que residem ou transitam na região.

#### **4. CONCLUSÃO**

Dada a natureza rural e não urbana do projeto, não se aplica a exigência de adaptação de mobiliário urbano ou edificações acessíveis. No entanto, foram incorporadas, de forma transversal, medidas que melhoram a acessibilidade física e a mobilidade da população local, promovendo inclusão social indireta por meio da infraestrutura viária.

Este documento atende à exigência do art. 10, § 3º, inciso I da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA, e está em conformidade com os princípios das normas técnicas da ABNT aplicáveis, especialmente a NBR 9050, quando pertinentes.

Uruará – Pará, 04 de agosto de 2025.

**DAISIRÉE S J SANTOS**  
**Engenheira civil**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ**



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE										
Local	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.
			SIM	NÃO (nesta etapa)	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCELENTE OU MANDATÁRIA (NO PROJETO DE ENGENHARIA)	PELO CONVENIENTE (NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE)	PELO CONVENIENTE E (NO LAUDO DE CONFORMIDADE)		
ROTA ACESSÍVEL	1	Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?			x				6.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal.
CALÇADAS	2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?			x				6.12.3.b)	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	3	As faixas livres não possuem obstáculos?			x				6.12.3.b)	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?			x				6.12.3.a)	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
CALÇADAS	5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?			x				6.12.1 6.12.3.c)	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?			x				6.12.3.b)	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	7	A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?			x				5.2.8.2.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?			x				6.12.3.b)	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?			x				ABNT NBR 16537 - 7.8.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?			x				5.4.6.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	11	Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guias nas calçadas novas ou reformadas?			x				5.4.6.3 ABNT NBR 1653 6.6 - 7.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
CALÇA DAS	12	A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, sob condição seca ou molhada?			x				6.3.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	13	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?			x				6.12.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas ou reformadas?			x				6.12.7	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?			x				6.12.7.3 6.12.7.3. 4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	16	Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?			x				6.12.7.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?			x				6.12.7.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
CALÇA DAS	18	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?			x				6.12.7.3. 1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	19	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?			x				6.12.7.3. 5	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	20	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?			x				8.2.2.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	21	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?			x				5.6.4.3 8.2.2.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>PASSARELAS</b>	22	As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas? a. rampas; b. rampas e escadas; c. rampas e elevadores; d. escadas e elevadores.			x				6.13.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>RAMPAS E ESCADAS</b>	23	As rampas em rota acessível possuem, no mínimo, 1,20 m de largura?			x				6.6.2.5	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	24	Os patamares (intermediários, de início e término da rampa) possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?			x				6.6.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	25	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?			x				6.6.2.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>RAMPAS E ESCADAS</b>	26	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?			x				6.6.2.1	
	27	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?			x				6.6.2.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	28	Em rampas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?			x				6.9.5	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	29	As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de largura?			x				6.8.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	30	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20m de dimensão longitudinal?			x				6.8.7	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	31	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensões entre 0,28 m e 0,32 m?			x				6.8.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	32	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensões entre 0,16 m e 0,18 m?			x				6.8.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	33	Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos degraus, contrastante com o revestimento adjacente?			x				5.4.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	34	Em escadas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?			x				6.9.5	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>RAMPAS E ESCADAS</b>	26	Nas rampas e escadas há corrimãos?			x				6.9.2.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	36	Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com diâmetro entre 30 mm e 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas extremidades?			x				6.9	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	37	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?			x				6.9.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	38	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?			x				6.9.4.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
PLATAFORMAS E ELEVADORES	39	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?			x				6.10	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	40	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?			x				6.10.3.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	41	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?			x				6.10.4.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	42	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?			x				6.10.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
PLATAFORMAS E ELEVADORES	43	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?			x				ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	44	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?			x				ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	45	O piso da cabine contrasta com o da circulação?			x				ABNT NBR NM 313	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	46	Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores e plataformas de elevação vertical?			x				ABNT NBR 16537 - 6.9.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	47	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?			x				6.10.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	48	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?			x				ABNT NBR NM 313	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	49	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?			x				ABNT NBR NM 313	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>PLATAFORMAS E ELEVADORES</b>	50	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?			x				ABNT NBR NM 313	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	51	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?			x				ABNT NBR NM 313	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	52	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?			x				ABNT NBR NM 313	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	53	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?			x				5.4.5.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS</b>	54	Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos estacionamentos aos acessos?			x				6.2.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	55	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência?			x				Lei 13.146/2015	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	56	O número de vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo 1 vaga?			x				Lei 13.146/2015	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	57	As vagas destinadas a pessoas com deficiência localizam-se a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores?			x				6.14.1.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS</b>	58	As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura?			x				6.14.1.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	59	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas idosas?			x				Lei 10.741/2003	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	60	O número de vagas destinadas a veículos que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga?			x				Lei 10.741/2003	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	61	As vagas destinadas a pessoas idosas estão posicionadas próximas das entradas do edifício?			x				6.14	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	62	As vagas reservadas contêm sinalização vertical e horizontal?			x				5.5.2.3 6.14	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>ACESSO</b>	63	Há indicação no projeto do traçado da rota acessível?			x				6.1.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	64	A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações?			x				6.1.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	65	Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis?			x				6.2.1 6.1.1.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	66	Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é acessível?			x				6.2.5	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
ACESSO	67	Possui sinalização informativa e direcional nas entradas e saídas acessíveis?			x				6.2.8	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	68	Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?			x				Anexo B B.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	69	Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatórias ou elevador)			x				6.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
PISO	70	As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?			x				6.3.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	71	A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%)			x				6.3.4.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	72	Há rampa nos casos em que ocorra um desnível maior que 2 cm?			x				6.1 6.1.1.2 6.3.4.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	73	Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm?			x				6.3.5	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
CORREDORES	74	Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m?			x				6.11.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	75	Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m?			x				6.11.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	76	Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?			x				6.11.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	77	Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?			x				6.11.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	78	Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no mínimo 0,80 m?			x				6.11.1.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	79	Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90 m?			x				6.11.1.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	80	As passagens possuem informação visual, associada a sinalização tátil ou sonora?			x				5.4.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	81	Há placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga?			x				5.2.8.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



<b>CORREDORES</b>	82	Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?			x				5.2.8.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>ROTA DE FUGA</b>	83	Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevadores de emergência há área de resgate com no mínimo um M.R (0.80X1,20m) por pavimento e um para cada escada e elevador de emergência?			x				6.4.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	84	As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis?			x				5.5.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>RAMPAS E ESCADAS</b>	85	As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			x				6.6.2.5	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	86	As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			x				6.8.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	87	Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas, na ausência de paredes laterais? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			x				6.6.3 6.9.5	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	88	Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			x				6.9.2.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



<b>RAMPA S E ESCADA S</b>	89	Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e recurvados nas extremidades?			x				6.9.2.1 4.6.5	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	90	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?			x				6.9.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	91	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?			x				6.9.4.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	92	Os patamares (intermediários, de início e término) das rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?			x				6.6.2 6.6.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	93	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos), com dimensão longitudinal de 1,20 m?			x				6.8.7 6.8.8	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	94	Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas possuem o comprimento igual à largura delas?			x				6.6.4 6.8.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>RAMPAS E ESCADAS</b>	95	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?			x				6.6.2.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



<b>RAMPAS E ESCADAS</b>	96	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?			x				6.6.2.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	97	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?			x				6.6.2.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	98	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?			x				6.8.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	99	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?			x				6.8.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	100	O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,30m da circulação adjacente?			x				6.8.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	101	As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora?			x				5.5.1.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	102	Há sinalização visual de degraus isolados?			x				5.4.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>PLATAFORMAS E ELEVADORES</b>	103	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?			x				6.10.3.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	104	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?			x				6.10.3.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>PLATAFORMAS E ELEVADORES</b>	105	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?			x				6.10.4.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	106	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?			x				6.10.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	107	Os elevadores possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?			x				ABNT NBR NM 313	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	108	Em elevadores as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?			x				6.11.2.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	109	O piso da cabine contrasta com o da circulação?			x				ABNT NBR NM 313	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	110	Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada)			x				6.10.1 6.10.4.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	111	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?			x				6.10.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>PLATAFORMAS E ELEVADORES</b>	112	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?			x				ABNT NBR NM 313	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	113	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?			x				ABNT NBR NM 313	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	114	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?			x				ABNT NBR NM 313	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	115	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?			x				ABNT NBR NM 313	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	116	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?			x				ABNT NBR NM 313	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	117	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?			x				5.4.5.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
PORTAS E JANELAS	118	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?			x				6.11.2.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	119	Nos locais de prática esportivas, as portas têm largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?			x				6.11.2.4 6.11.2.12 10.11.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
PORTAS E JANELAS	120	Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas possui vão livre de 0,80 m de largura?			x				6.11.2.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	121	Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da maçaneta?			x				6.11.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	122	A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação?			x				6.6.4.1 6.8.8 6.11.2.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	123	Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?			x				6.11.2.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	124	Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático?			x				6.11.2.2 6.11.2.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	125	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?			x				5.4.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	126	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?			x				5.4.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>PORTAS E JANELA S</b>	127	As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?			x				6.11.2.6	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	128	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?			x				6.11.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	129	As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?			x				6.11.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>GERAL</b>	130	Existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?			x				7.4.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	131	As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas?			x				6.3.2 6.3.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	132	Há no mínimo 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo uma, para cada sexo em cada pavimento, onde há sanitários?			x				7.4.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	133	O sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360° (diâmetro 1,50 m)?			x				7.5.a)	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
GERAL	134	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?			x				5.6.4.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	135	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?			x				4.6.9	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
PORTAS	136	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?			x				6.11.2.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	137	Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado externo do sanitário ou boxe?			x				7.5.f)	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	138	Nos locais de prática esportivas, as portas têm largura mínima de 1m nas			x				6.11.2.4 6.11.2.12	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



		circulações destinada a praticantes?								
	139	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm e 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?			x				6.11.2.7 Figura 84 7.11.5	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	140	Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?			x				5.4.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>PORTAS</b>	141	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?			x				5.4.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>BACIA SANITÁRIA</b>	142	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?			x				7.5	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	143	A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm de altura com assento)?			x				7.7.2.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	144	A bacia NÃO possui abertura frontal?			x				7.7.2.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	145	Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas horizontalmente nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e uma barra vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia?			x				7.7.2.2 Figuras 103 e 104	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	146	O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00 m do piso?			x				7.7.3.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	147	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 0,89 m?			x				7.7.2.3.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>BACIA SANITÁRIA</b>	148	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?			x				7.7.3.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>LAVATÓRIO</b>	149	O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso?			x				7.5.d) Figura 98	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	150	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?			x				7.10.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	151	Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo,			x				7.8.1 Figuras 113 e 114	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



		0,40m de comprimento, a 0,90m do piso?								
	152	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?			x				7.8.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>MICTÓRIO</b>	153	Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?			x				7.10.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	154	Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60 m a 0,65 m?			x				7.10.4.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	155	Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso?			x				7.10.4.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>MICTÓRIO</b>	156	O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?			x				7.10.4.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>ACESSÓRIOS</b>	157	Se existir ducha higiênica, está instalada de 0,45 a 1,20 do piso e distante de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia?			x				7.5. m) Figura 14	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	158	O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?			x				7.11.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	159	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?			x				7.11.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	160	A papeleira embutida está em altura mínima de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia?			x				7.11.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>ACESSÓRIOS</b>	161	A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?			x				7.11.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	162	Os acessórios (papeleira, cabide e porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?			x				7.11.3 7.11.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>BOXE DE CHUVEIRO</b>	163	As dimensões mínimas do boxe de chuveiro são de 0,90 m x 0,95 m?			x				7.12.1.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	164	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?			x				7.12.1.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	165	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?			x				7.12.2 Figura 126	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	166	Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado?			x				7.12.3 Figura 126.b)	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	167	No boxe há barra de apoio de 90° na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?			x				7.12.3 Figura 126.a)	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	168	O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência?			x				7.12.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>BANHEIRA</b>	169	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral à banheira?			x				7.13.2 Figuras 127 e 128	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	170	A banheira possui altura máxima de 0,46 m?			x				7.13.2.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	171	O acionamento da banheira do comando deve estar a uma altura de 0,80 m do piso acabado?			x				7.13.2.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	172	A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral?			x				7.13.2.4 Figura 129	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS</b>	173	Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?			x				7.3.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	174	Existe vestiário acessível com entrada independente?			x				7.4.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	175	As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?			x				7.12.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	176	Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver divisão por sexo?			x				7.4.5	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	177	Há sinalização de emergência?			x				7.4.2.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS</b>	178	Os vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?			x				5.6.4.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	179	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?			x				4.6.9	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	180	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?			x				5.4.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	181	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?			x				6.11.2.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	182	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?			x				6.11.2.7 Figura 84 7.11.5	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	183	Nos locais de prática esportivas, as portas têm largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?			x				6.11.2.4 6.11.2.12 ;	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
CABINAS	184	As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?			x				7.14.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	185	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na cabeceira a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 m da cabeceira, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?			x				7.14.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	186	A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de prática esportiva, com abertura para o lado externo da cabina?			x				7.14.1 10.11.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	187	A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm e 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e sistema de travamento acessível?			x				7.5.f) Figura 84	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	188	O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?			x				7.14.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>BANCOS</b>	189	Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade?			x				7.14.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	190	Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?			x				7.14.2 Figura 131	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>ARMÁRIOS</b>	191	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m do piso acabado?			x				7.14.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	192	A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m?			x				7.14.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	193	As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e 0,43, a depender da altura de cada prateleira,			x				7.14.3 4.6.2 Figura 14	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



		conforme figura 14 da NBR 9050?								
	194	As projeções de abertura das portas dos armários permitem área de circulação mínima de 0,90 m?			x				7.14.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
ACESSÓRIOS	195	Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?			x				7.14.5	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	196	O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?			x				7.14.5	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	197	O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre?			x				4.3.3 8.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	198	Os assentos públicos possuem altura e profundidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100° e 110°?			x				8.9.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	199	Em locais de atendimento ao público, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os símbolos de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida?			x				5.3.2 Figuras 31 e 32 5.3.5.1 Figuras 35 a 39	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	200	Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?			x				10.19	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	201	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?			x				4.7	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	202	O mobiliário não interrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis?			x				4.3.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)</b>	203	Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?			x				8.9.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	204	A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?			x				4.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	205	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?			x				9.3.1.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	206	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?			x				9.3.1.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
TRANSPORTE	207	Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquiáticos, há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?			x				8.2.1.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	208	Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora?			x				8.2.1.3 5.2.7	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
TELEFONES	209	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que transmita mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?			x				8.3.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	210	Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, devidamente sinalizado?			x				8.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	211	Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com aproximação frontal?			x				8.4.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	212	O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na parede oposta à entrada?			x				8.4.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	213	Em frente à cabina há espaço para rotação de 180° de cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)?			x				8.4.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>VEGETAÇÃO</b>	214	Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm?			x				8.8.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES</b>	215	O balcão de atendimento e/ou informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?			x				9.2.1.1	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	216	Os balcões de atendimento e/ou informações garantem um M.R frontal?			x				9.2.1.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	217	Há circulação adjacente aos balcões que permita giro de 180° (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas?			x				9.2.1.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	218	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?			x				9.2.1.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	219	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m e 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?			x				9.2.3.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	220	Balcão de atendimento ou de informação possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?			x				9.2.1.5 9.2.3.5	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	221	Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?			x				5.3.2.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>AUTOATEN DIMENTO</b>	222	Em áreas de atendimento, no caso de dispenses de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?			x				9.4.3.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  
CNPJ/MF 34.593.541/0001-92



	223	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação (frontal e alcance visual frontal ou lateral) de pessoa em cadeira de rodas?			x				9.4.3.4	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	224	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?			x				9.4.3.5	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	225	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?			x				9.4.3.8	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	226	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?			x				5.1.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>BEBEDOUROS</b>	227	Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?			x				8.5.1.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	228	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?			x				8.5.1.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
<b>BEBEDOUROS</b>	229	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?			x				8.5.1.3	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ**  
**CNPJ/MF 34.593.541/0001-92**



	230	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?			x				8.5.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	231	Os outros modelos (garrafão, filtro etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?			x				8.5.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal
	232	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?			x				8.5.2	O item não será verificado por se tratar de uma estrada vicinal

Uruará – Pará, 04 de agosto de 2025.

**DAISIRÉE S J SANTOS**  
**Engenheira civil**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ**