

A Universidade de Brasília- UNB
AC: Gustavo

Conforme entendimento anterior, consta a seguir nossa proposta para:

1. Manutenção de estufas como segue:
 - 01- Substituição do controlador e sensor de temperatura e reaperto de terminais elétricos de uma estufa à vácuo marca Tecnal mod. TE 395
Valor: R\$ 4.155,00
 - 02- manutenção preventiva em uma estufa marca Marconi mod. MA 037
Valor: 1.050,00
 - 03- Manutenção preventiva e substituição dos rolamentos do motor em uma estufa marca Solab mod. SL 102 pat. 3643006 (energia)
Valor: R\$ 2.130,00
 - 04- Substituição dos rolamentos do motor, Higienização e Substituição do controlador de temperatura com sensor da estufa marca Marconi mod. MA 033
Valor: R\$ 4.155,00
 - 05- Estufa de circulação marca Cienlab (Engenharia) (Elder/Gustavo) - substituição do controlador, higienização, substituição da resistência
Valor: R\$ 3.750,00
 - 06- Estufa de circulação marca Marconi mod. MA 035 (Energia) Substituição do cooler, higienização e substituição do controlador.
Valor: R\$ 3.750,00
 - 07- Estufa de circulação marca Marconi mod. MA 035 (Secagem) (Elder/Gustavo) Substituição do controlador e higienização
Valor: R\$ 3.480,00
 - 08- Estufa de circulação sem marca aparente (secagem) (Elder/Gustavo) instalação de controlador eletrônico e correção de possível vazamento de corrente (desarmando DR)
Valor: R\$ 3.750,00
 - 09- Estufa de circulação marca Marconi mod. MA 035 (Galpão de produtos) (Elder/Gustavo) Substituição da resistência e higienização
Valor R\$ 2.780,00

Condições Gerais:

Valor total: R\$ 29.00,00 (vinte e nove mil reais)


Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias

Forma de pagamento: à vista

Garantia: 180 (cento e oitenta) dias

Validade da proposta: 10 dias (dez dias)

Atenciosamente.



Júlia M^a R. dos Santos

Brasília, 30 de setembro de 2025