

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90408/2026-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO CUBO DE RODA DO CAMPANA 0500 MERCEDES (4 EIXOS)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (80)

**2 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO CUBO RODA TRAS. ULTIMO EIXO VOLVO B340M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (40)

**3 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO CUBO RODA TRASEIRO TRACAO VOLVO B340M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (40)

**4 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO BLOCK 06 CILINDROS FK 50

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (60)

**5 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO COMPRESSOR AR CONDICIONADO SPHEROS FK40 (REMAN )

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (36)

**6 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO BOMBA HIDRAULICA HELICE VOLVO B340M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 28

**Quantidade Mínima Cotada:** 28

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (28)

**7 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA VOLKSWAGEN 22.2800D

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (24)

**8 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"**

**Descrição Detalhada:** Remanufaturamento Cartucho (Cabeça Impressão) / Impressora /Copiadora / Fax

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 220

**Quantidade Mínima Cotada:** 220

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (220)

**9 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO CAIXA DE DIREÇÃO VOLVO B340M 2022

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 28

**Quantidade Mínima Cotada:** 28

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (28)

**10 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"**

Descrição Detalhada: SERVIÇO REMANUFATURAMENTO CAIXA DIREÇÃO ANGULAR -MBB O500 EURO 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

**11 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"**

Descrição Detalhada: SERVIÇO REMANUFATURAMENTO CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA MBB EURO 5 / PADRON (BOSCH 8098 955 910)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

**12 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"**

Descrição Detalhada: SERVIÇO REMANUFATURAMENTO CAIXA DIREÇÃO VOLKS COMPLETA (REMAN )

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (45)

**13 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"**

Descrição Detalhada: SERVIÇO REMANUFATURAMENTO CAIXA DE DIRECAO AUXILIAR 0500 MERCEDES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.980,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

**14 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"**

Descrição Detalhada: SERVIÇO REMANUFATURAMENTO CAIXA DE DIREÇÃO VOLVO PADRON

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.980,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

**15 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"****Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO VALVULA 6 VIAS MERCEDES O500 BRT**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 380**Quantidade Mínima Cotada:** 380**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (380)**16 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"****Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO VALVULA RELE RECON 0,670 L351032 VOLVO B340M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 210,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (60)**17 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"****Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO JOGO BICO INJETOR VOLKS REMAN**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 32**Quantidade Mínima Cotada:** 32**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (32)**18 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"****Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO CILINDRO PORTA MAIOR CAIO APACHE VIP 0131.0043.001**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 180**Quantidade Mínima Cotada:** 180**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (180)**19 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"****Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO CILINDRO PORTA MENOR CAIO APACHE VIP REMAN**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 180**Quantidade Mínima Cotada:** 180**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (180)

**20 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO CILINDRO PORTA EMERGENCIA MARCOPOLO TORINO EXPRESS REMAN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 240

**Quantidade Mínima Cotada:** 240

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (240)

**21 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO CILINDRO PORTA MARCOPOLO COM SENSOR REMAN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 420

**Quantidade Mínima Cotada:** 420

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 250,59

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (420)

**22 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO CILINDRO PORTA MARCOPOLO VIALE EXPRESS REMAN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 280

**Quantidade Mínima Cotada:** 280

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (280)

**23 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO CILINDRO PORTA MASCARELLO GRAN VIA CITY REMAN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 180

**Quantidade Mínima Cotada:** 180

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (180)

**24 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO BARRA TENSORA DIANTEIRA VOLKS REMAN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360

**Quantidade Mínima Cotada:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (360)

**25 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"****Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO BARRA TENSORA TRASEIRA VOLKS 22.280 REMAN**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 360**Quantidade Mínima Cotada:** 360**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (360)**26 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"****Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO BARRA TENSORA TRASEIRA INFERIOR VOLKS REMAN**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 360**Quantidade Mínima Cotada:** 360**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 722,88**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (360)**27 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"****Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO BARRA TENSORA TRASEIRA SUPERIOR VOLKS REMAN**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 360**Quantidade Mínima Cotada:** 360**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (360)**28 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"****Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO SERVO EMBREAGEM VOLKS REMAN . ( WABCO 9700512280 )**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 180**Quantidade Mínima Cotada:** 180**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (180)**29 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora /copiadora / fax "suspenseo"****Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO BARRA TENSORA SUPERIOR VOLVO B340M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (120)

**30 - Remanufaturamento cartucho (cabeça impressão) / impressora / copiadora / fax "suspenso"****Descrição Detalhada:** SERVIÇO REMANUFATURAMENTO CILINDRO FREIO TRAS BLINDADO 24/30 VOLVO B340M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (120)