

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS FESC
.RUA SAO SEBASTIAO, 2828 - VILA NERY - CEP 13.560-230
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33620580
CNPJ: 45.361.904/0001-80 HOME PAGE:

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 396/2024

Unidade Solicitante: 04.00 - DIRETORIA DE DEPARTAMENTO GESTÃO EDUCACIONAL
Solicitação Nº: 396/2024

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO
Forma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO
Local para Entrega: 1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC - - -
Funcionário: 276 - NELSON DE SOUZA CARNEIRO JUNIOR
Gestor Indicado:
Órgão Financeiro: 25 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Unidade Financeira: 1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Legislação / Convenio /

Data Entrega Item/Serviço: 21/09/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE PISO DE CONCRETO MODELO 16 FACES, DIMENSÕES 11X22X6CM DE
Justificativa: ESPESSURA, COR NATURAL 35MPa
PARA MONTAGEM DO PROJETO HORTA VIVA DA FESC II
Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 8 - 25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.01.1100000
Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 110000 - GERAL
Sub-Elemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vir. Total
1	1.6.177	1	UN.	FRETE	-	0,0000	0,00
2	1.4.181	20	M2	PISO DE CONCRETO MODELO 16 FACES, DIMENSÕES 11X22X6CM DE ESPESSURA, COR NATURAL 35MPa	-	0,0000	0,00
Total:						R\$ 0,00	
Total Geral:						R\$ 0,00	


Americo Talarico Junior
Chefe de Divisão de Compras
RG: 5.261.223



Fundação Educacional São Carlos

São Carlos, 19/08/2024

Ao Gabinete da FESC

Ref.: FESC II

Sr. Presidente

Conforme solicitação dessa Presidência realizamos visita na FESC II para verificarmos as necessidades daquele Campus e apontamos as seguintes dificuldades:


- * Horta do Programa Identificando as Plantas Medicinais da Vovó;
- Colocação de Bloquet na horta arbustiva existente, para que os idosos não pisem na terra encharcada (barro) e depois retornem as salas de aulas;
- Execução de horta suspensa para complementação do Programa, essa horta é para pequenas plantas (rasteiras) e deverá ter as dimensões de 4,0 metros de largura, por 1,00 de profundidade e 0,80 de altura;
- Colocação de bloquet em volta da horta suspensa:
- * Pombas, eliminação dos pontos onde as pombas fazem ninho, com telas ou dente de tubarão;
- * Limpeza das calhas;
- * Limpeza de galhos secos através de caçamba;
- * Eliminação de pequenas goteiras;
- * Pintura do Corrimão da rampa

Esses são os principais itens levantados e passíveis de execução de forma rápida com custos possíveis de serem realizados.

Estamos a disposição.

Atenciosamente,


ENG. FÁBIO DE SANTI
Assessor do Gabinete


Eduardo Antonio T. Cotrim
Presidente - FESC
RG: 6.948.182-6