

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE****UNIDADE REQUISITANTE:**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, TRANSITO E FISCALIZAÇÃO - DSTF
DSTF - SALA DO DIRETOR DO DSTF E OU ESCRITORIO**RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:** MARCOS ANTONIO RIBEIRO**1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO**

Serviço necessário para manutenção corretiva do sistema de Funcionamento do veículo CPV 8049 pertencente ao Departamento de Serviço, Transito e Fiscalização devido a demandas diárias, no atendimentos ao transporte de funcionario da Municipalidade, sendo necessária a manutenção para o veículo, estar em condições de atendimento as solicitações garantindo assim a eficiência operacional do trabalho. esperar pelo processo padrão de compras preconizado na Lei 14133/2021 pode causar atrasos prejudiciais aos serviços atendidos pelo veículo no atendimento a manutenção de frotas, pois trata-se de manutenção corretiva. O Setor de frotas reconhece a importância de seguir procedimentos regulares para a obtenção de orçamentos e a realização de processos de compras. No entanto, em determinadas circunstâncias específicas, a espera por orçamentos pode não ser viável ou apropriada. Neste caso, justificamos a não espera pelos seguintes motivos: por ser o único veículo disponível para atender o referido Setor assim não retardariam a manutenção de veículos e maquinas necessitando de peças.

2. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO A SER CONTRATADO

1,000	SERV	SERVIÇO DE TROCAR JUNTA CABEÇOTE, CORREIA DENTADA E TENSOR, CORREIA DO ALTERNADOR, TROCAR BOMBA D'AGUA, VÁVULA TERMOSTÁTICA, 6 SELOS DO BLOCO MOTOR, KITS DA CAPA CORREIA DENTADA, MANGUEIRA DE AGUA, TUBO REFRIGERAÇÃO, LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA CORPO BORBOLETA E KIT DE EMBREAGEM
1,000	UN	JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR
10,000	UN	PARAFUSO FIXAÇÃO CABEÇOTE
1,000	UN	CORREIA DENTADA
1,000	UN	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA
1,000	UN	CORREIA ALTERNADOR
1,000	UN	BOMBA D'AGUA
1,000	UN	VALVULA TERMOSTÁTICA
7,000	PC	SELO BLOCO ORIGINAL
1,000	UN	ARALDITE
1,000	UN	LIXA FERRO
1,000	UN	REPARO BICO INJETORES
1,000	UN	TAMPA RESERVATORIO OLEO
1,000	UN	KIT CAPA CORREIA DENTADA
1,000	UN	TUBO REFRIGERAÇÃO MOTOR
1,000	UN	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR
1,000	UN	MANGUEIRA RAMIFICADA
8,000	UN	ABRAÇADEIRA SIMPLES 14X16
1,000	PC	RETENTOR VIRABREQUIM TRASEIRO
1,000	UN	KIT EMBREAGEM C/ ATUADOR
1,000	PC	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
1,000	PC	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
1,000	UN	OLEO FREIO DOT 4

3. PREVISÃO DE DATA QUE DEVE SER INICIADA A ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO

No dia 06 de Junho de 2024

4. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Aparecido Donizetti Cassanho

Chefe Setor

Paulo Sergio Da Silva

Diretor DSTF

5. PREVISÃO NO PCA**6. JUSTIFICATIVA PARA NÃO PREVISÃO NO PCA****7. NÚMERO DO PEDIDO**

002759/2024

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Piraju - SP, 06 de Junho de 2024.

MARCOS ANTONIO RIBEIRO