

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA		
IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE		
UNIDADE REQUISITANTE:	DEPTO AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL - DEAMA SETOR DE AGRICULTURA - DEAMA	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	MARCOS ANTONIO RIBEIRO	
1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO		
A aquisição de peças e contratação de empresa de serviço em questão é necessária para manutenção corretiva do sistema de direção e suspensão do veículo CPV 8011, pertencente ao Departamento de Agricultura, Meio Ambiente e Defesa Animal que tem demanda diária no transporte de materiais, dentre outros e apresentou defeitos de estabilidade em percurso e direção, assim para garantir a segurança do motorista, em risco de acidente e evitando assim a necessidade do uso de guincho por motivo de quebra, suspensão e direção tiveram sua vida útil comprometida. E para não prejudicar o andamento dos serviços de transporte de materiais, consta apenas um orçamento de serviço, pois para orçar e constatar o defeito é necessária a desmontagem do sistema, assim inviabiliza a tomada de outros orçamentos pelo motivo de fornecedores cobrarem pelo serviço por ter que desmontar e montar para orçar. A realização de manutenção no sistema de suspensão e direção dos veículos são práticas fundamentais para assegurar o desempenho adequado do sistema de operação, garantindo a segurança e a eficiência operacional. O sistema de freio, suspensão e arrefecimento são componentes críticos para a segurança do motorista do veículo, influenciando diretamente na capacidade de controle e resposta durante as operações de trabalho. Esperar pelo processo padrão de compras preconizado no inciso I (pesquisa fornecedores) do art. 23º da Lei 14.133/2021 pode causar atrasos prejudiciais aos serviços prestados da municipalidade, O Setor de frotas reconhece a importância de seguir procedimentos regulares para a obtenção de orçamentos e a realização de processos de compras. No entanto, em determinadas circunstâncias específicas, a espera por orçamentos pode não ser viável ou apropriada. Neste caso, justificamos a não espera pelos seguintes motivos. Pois trata-se de manutenção corretiva e este veículo ser o único para atender as demandas da municipalidade no setor a ele destinado.		
2. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO A SER CONTRATADO		
1,000	SERV	SERVIÇO TROCAR BANDEJA SUPERIOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, 2 PIVOS 1 INFERIOR E 1 SUPERIOR, TROCAR JUNTA ELASTICA DA DIREÇÃO TROCAR BRAÇO PITMAN, TROCAR BRAÇO AUXILIAR E 2 TERMINAIS DE DIREÇÃO DA BARRA
1,000	UN	BANDEJA DIANTEIRA
2,000	UN	PIVO INFERIOR
1,000	JG	JUNTA ELASTICA
1,000	UN	BRACO PITMAN
1,000	UN	BRACO AUXILIAR DIREITO
1,000	UN	TERMINAL DIREÇÃO DIREITO
1,000	UN	TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO
3. PREVISÃO DE DATA QUE DEVE SER INICIADA A ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO		
No dia 05 de Agosto de 2024		
4. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO		
Aparecido Donizetti Cassanho		Chefe Setor
Paulo Sergio Da Silva		Diretor DSTF
5. PREVISÃO NO PCA		
6. JUSTIFICATIVA PARA NÃO PREVISÃO NO PCA		
7. NÚMERO DO PEDIDO		
003779/2024		

Piraju - SP, 05 de Agosto de 2024.

MARCOS ANTONIO RIBEIRO