

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA		
IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE		
UNIDADE REQUISITANTE:	DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DESAU SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE (CENTRAL 192) - DESAU	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	VANAIR BATISTA MASSOLA APARECIDO	
1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO		
Aquisição em questão é necessário para a manutenção da sistema de arrefecimento dentre outros de funcionamento ,do veiculo EEQ8991, do Setor de transportes de Saúde.. Devido às demandas diárias do veiculo no transporte de pacientes , o sistema de arrefecimento dentre outros teve sua vida útil comprometida, apresentando defeito de funcionamento e aquecimento acima do permitido com perda de água sendo necessária a manutenção(troca de diversas peças) justamente o sistema de arrefecimento quem mantém o motor sempre na temperatura ideal de trabalho, garantindo que não haja nenhuma grande dilatação nas peças de contato, consequentemente preservando alguns dos componentes mais importantes para o motor do carro contra o desgaste precoce. Consta somente uma empresa, pois para fazer o orçamento foi necessário o desmonte do sistema arrefecimento para constatar o defeito, assim inviabilizou a tomada de outros orçamentos pelo motivo de fornecedores cobrarem pelo serviço por terem que desmontar e montar para orçar A realização da manutenção do sistema arrefecimento é uma pratica fundamental para segurar o desempenho adequado do sistema de funcionamento, garantindo a segurança e a eficiência operacional. O Setor de frotas reconhece a importância de seguir procedimentos regulares para a obtenção de orçamentos e a realização de processos de compras. No entanto, em determinadas circunstâncias específicas, a espera por orçamentos pode não ser viável ou apropriada. Neste caso, justificamos a não espera pelos seguintes motivos Esperar pelo processo padrão de compras preconizado na Lei 14.133/2021 pode causar atrasos prejudiciais aos serviços prestados pela municipalidade, Este serviço não é periódico, sendo realizado apenas com o defeito após tempos de uso.		
2. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO A SER CONTRATADO		
1,000	UN	BOMBA D'AGUA
2,000	L	ADITIVO PRONTO
1,000	UN	CORREIA ELASTICA ALTERNADOR
1,000	UN	RADIADOR RESFRIADOR DE OLEO
1,000	PC	JUNTA TROCADOR DE CALOR
1,000	SERV	SERVIÇO DE TROCAR BOMBA D'AGUA
1,000	SERV	SERVIÇO TROCADOR DE CALOR E CORREIA DO ALTERNADOR
3. PREVISÃO DE DATA QUE DEVE SER INICIADA A ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO		
No dia de de		
4. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO		
Luciana Vendrameto	DIRETORA DE SAUDE	
Vanair Batista Massola Aparecido	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
5. PREVISÃO NO PCA		
6. JUSTIFICATIVA PARA NÃO PREVISÃO NO PCA		
7. NÚMERO DO PEDIDO		
005147/2024		

Piraju - SP, 15 de Outubro de 2024.

VANAIR BATISTA MASSOLA APARECIDO