

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA		
IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE		
UNIDADE REQUISITANTE:	DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DESAU SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE (CENTRAL 192) - DESAU	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	JOSE AUGUSTO DO ROSARIO	
1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO		
Materiais necessários para a manutenção em veículo de uso do Setor de Transporte da Saúde, de grande importância/necessidade para que o mesmo possa transitar nas vias Públicas, para atender o que estabelece no CTB (Código Brasileiro de Trânsito). Esclarecemos que os referidos materiais tiveram sua vida útil comprometida, apresentando defeitos de funcionamento, sendo de grande importância sua manutenção e que foi necessário desmontar o equipamento para identificar o defeito. A manutenção corretiva é uma pratica fundamental para assegurar o desempenho adequado, garantindo a segurança do veículo. O DESAU reconhece a importância de seguir procedimentos regulares para a obtenção de orçamentos e a realização de processos de compras, porém, a empresa prestadora do serviço informou que para obter a garantia efetiva da mão de obras, as peças caso necessite de troca, deverão ser fornecidas por ele. Veículos devidamente mantidos com sua manutenção em dia proporcionam uma operação mais confiável. A confiabilidade é crucial para a integridade das operações do órgão, especialmente em ambientes onde a pontualidade e a eficiência são essenciais. A decisão de realizar a manutenção do veículo reflete o compromisso da empresa com a segurança, a eficiência operacional e a preservação dos ativos. Acreditamos que essa prática é essencial para manter uma frota de veículos confiável e em condições ideais de operação. Este serviço não é periódico, sendo realizado apenas quando apresentam defeitos e/ou após tempos de uso.		
2. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO A SER CONTRATADO		
1,000	SERV	SERVIÇO DE TROCAR DOIS KITS E AMORTECEDORES DIANTEIROS, TROCAR QUATRO BUCHAS DE BANDEJA DIANTEIRA, TROCAR DUAS BIELETAS, DOIS MANCAL DO ESTABILIZADOR, UM TERMINAL DIREÇÃO LADO ESQUERDO, UMA COIFA LADO RODA DIREITA.
3. PREVISÃO DE DATA QUE DEVE SER INICIADA A ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO		
No dia de de		
4. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO		
Dirceu Lima De Almeida Junior		Gestor
Arlson Aparecido Sanches		Fiscal
5. PREVISÃO NO PCA		
Sim		

Piraju - SP, 24 de Janeiro de 2025.

JOSE AUGUSTO DO ROSARIO