



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA

Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46

CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115

FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-1525

MEMORANDO INTERNO

Itirapina, 12 de setembro de 2024

De: Eng. Cristiano Ribeiro da Silva Carvalho

Para: Setor de licitações

Assunto: Análise de acervos técnicos relativos ao processo de reforma e pintura da “EMEF Marilei Schimdt De Oliveira”.

Conforme solicitado, foi realizada análise dos acervos técnicos apresentados pelas empresas concorrentes no processo licitatório supracitado. Considerando os itens de maior relevância constante no edital, segue relação das empresas, seguido pelos itens que não atingiram 50% do quantitativo previsto em planilha orçamentária.

BASE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA – Não apresentou mínimo de 50% no item **“Resina acrílica plastificante”**.

CENTERSUL CONSTRUÇÕES LTDA - Não apresentou mínimo de 50% no item **“Cobertura curva em chapa de polycarbonato alveolar bronze d 10mm”**.

CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO ME - Não apresentou mínimo de 50% no item **“Cobertura curva em chapa de polycarbonato alveolar bronze d 10mm”**.

NG7 CONSTRUÇÕES LTDA - Não apresentou mínimo de 50% no item **“Cobertura curva em chapa de polycarbonato alveolar bronze d 10mm”** e **“Resina acrílica plastificante”**.

REGINA A. CRIVELARI CRUZ - Não apresentou mínimo de 50% em nenhum dos itens de maior relevância.

2P2L ENGENHARIA LTDA - Não apresentou mínimo de 50% no item **“Cobertura curva em chapa de polycarbonato alveolar bronze d 10mm”** e **“Resina acrílica plastificante”**.

ATITUDE ENGENHARIA LTDA - Não apresentou mínimo de 50% no item **“Cobertura curva em chapa de polycarbonato alveolar bronze d 10mm”**.

FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA – Não apresentou mínimo de 50% no item **“Resina acrílica plastificante”**.

LMG MANUTENÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - Não apresentou mínimo de 50% no item **“Cobertura curva em chapa de polycarbonato alveolar bronze d 10mm”** e **“Resina acrílica plastificante”**.

ARAPLAN ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA - Não apresentou mínimo de 50% no item **“Cobertura curva em chapa de polycarbonato alveolar bronze d 10mm”**, **“Resina acrílica plastificante”** e **“Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo”**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA

Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46

CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115

FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-1525

PEMCEL PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA – Não apresentou mínimo de 50% no item **“Resina acrílica plastificante”**.

LUCAS C DA SILVA SANTOS - Não apresentou mínimo de 50% em nenhum dos itens de maior relevância.

Diante disso, caso as empresas contestem os quantitativos dos acervos apresentados, recomendo que apresentem uma lista detalhando o nome do documento e a página de cada item que, somados, correspondam a no mínimo 50% do previsto no orçamento. Isso permitirá uma reanálise rápida e objetiva

Atenciosamente,

Cristiano Ribeiro da Silva Carvalho
Engenheiro civil

EMPRESA	Tinta em massa	Esmalte em Superfície metálica	Resina acrílica	Cobertura em policarbonato
BASE	X	X		X
CENTERSUL	X	X	X	
CLAUDINEI	X	X	X	
NG7	X	X		
REGINA CRIVELARI				
2P2L	X	X		
ATITUDE	X	X	X	
FLEX	X	X		X
LMG	X	X		
ARAPLAN	X			
PEMCEL	X	X		X
LUCAS				