

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94034/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: TROCA DO OLEO E FILTRO DE OLEO, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, LIMPEZA DO MOTOR. TROCA DOS (QUATRO) AMORTECEDORES MAIS O KIT DE BATENTE DIANTEIROS E TRASEIROS LD E LE, TROCA DA BANDEJA LD E LE DIANTEIRA, TROCA DAS BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA E TRASEIRA LD E LE, TROCA DA BIELETA LD E LE DIANTEIRA. TROCA DOS DOIS PNEUS DIANTEIROS E ESTEPE - Aro 18 Dueler H/T 684 II 265/65R18 - 112S, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. TROCA DA BATERIA DE 75AH. TROCA DAS CAPAS DOS BANCOS DIANTEIROS E TRASEIRO. TROCA DO OLEO DE CÂMBIO, LIMPEZA DO SISTEMA. FUNILARIA E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, FUNILARIA E PINTURA DOS ESTRIBOS, PARACHOQUE DE IMPULSÃO E SANTO ANTONIO DA CARROCERIA EM PRETO BRILHANTE, POLIMENTO COMPLETO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	25.748,33		
Unidade de Fornecimento:	UN		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Guarujá/SP (1)		

2 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: TROCA DAS LAMPADAS DE RÉ DO PARACHOQUE TRASEIRO LE E LD. TROCA DO VIDRO TRASEIRO DO PORTA MALAS, TROCA DO LIMPADOR DO PARABRISA TRASEIRO. FUNILARIA E PINTURA DO PORTA MALAS, TROCA DO GRAFISMO COMPLETO DA TAMPA DO PORTA MALAS, TROCA DO APLIQUE CROMADO DO PORTA MALAS, TROCA DAS LANTERNAS DE RÉ DO PARACHOQUE TRASEIRO LD E LE, FUNILARIA E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, TROCA DA MOLDURA PLASTICA DO PARACHOQUE TRASEIRO, POLIMENTO COMPLETO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	10.276,67		
Unidade de Fornecimento:	UN		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Guarujá/SP (1)		

3 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: TROCA DOS QUATRO PNEUS Aro 18 Dueler H/T 684 II Ecopia 265/60R18 110T, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO. TROCA DA BATERIA DE 75AH. TROCA DAS CAPAS DOS BANCOS DIANTEIROS E TRASEIROS, TROCA DO KIT CALHA DE CHUVA, TROCA DO RETROVISOR INTERNO. TROCA DO OLEO DE CÂMBIO, LIMPEZA DO SISTEMA. FUNILARIA E PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO, PORTA TRASEIRA LE, PAINEL ACIMA DA RODA TRASEIRA LE E TAMPA DE COMBUSTIVEL, TAMPA DO PORTA MALAS, PORTA TRASEIRA LD, ESTRIBOS LE E LD EM PRETO BRILHANTE, PARACHOQUE IMPULSÃO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DOS ADESIVOS COMPLETO E COLOCAÇÃO DO ADESIVO 'POLICIA' NO PARABRISA DIANTEIRO, POLIMENTO COMPLETO. TROCA DAS BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DOS QUATROS AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS LD E LE MAIS O KIT BATENTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	29.916,66		
Unidade de Fornecimento:	UN		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Guarujá/SP (1)

4 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: TROCA DO PROTETOR DO CARTER.
LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, TROCA DO RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO COM TAMPA, FLUÍDO DE ARREFECIMENTO.
TROCA DAS CAPAS DOS BANCOS DIANTEIROS LD E LE.
TROCA DA CARCAÇA DO CAMBIO, TROCA DO OLEO DE CAMBIO E COXIM DE CAMBIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.344,67

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarujá/SP (1)

5 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: TROCA DO PROTETOR DE CARTER, TROCA DA CORREIA DENTADA, ESTICADORES, TROCA DA CORREIA DE ACESSÓRIOS, TROCA DO COXIM DO MOTOR LD E LE, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, LIMPEZA DOS BICOS, TBI E COLETOR, LIMPEZA DO MOTOR.
TROCA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA LD E LE MAIS O KIT COM BATENTES, TROCA DAS BIELETAS.
LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, TROCA DO ADITIVO.
TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DOS DISCOS DE FREIO, TROCA DO FLUIDO DE FREIO.
TROCA DOS QUATRO PNEUS 205/60R16 BRIDGESTONE ECOPIA EP150 92H, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO.
TROCA DA BATERIA PRINCIPAL (ORIGINAL) E A BATERIA AUXILIAR (ORIGINAL).
LIMPEZA DO SISTEMA, TROCA DO OLEO E FILTRO DO CAMBIO.
SUBSTITUIÇÃO DO ESCAPAMENTO COMPLETO (SILENCIOSO, INTERMEDIARIO E FLEXIVEL).
TROCA DAS CAPAS DOS BANCOS DIANTEIROS, SUBSTITUIÇÃO DO CARPETE DE BORRACHA QUE FICA ACIMA DO CARPETE DO ASSOALHO.
TROCA DO FILTRO DE CABINE, LIMPEZA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO.
FUNILARIA E PINTURA DA PORTA DIANTEIRA LD, PARALAMAS DIANTEIRO LD, CAPÔ, PARACHOQUE TRASEIRO, PORTA TRASEIRA LE, LATERAL TRASEIRA LE, POLIMENTO COMPLETO, TROCA DO GRAFISMO COMPLETO, TROCA DOS SUPORTES DO GIROFLEX.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 35.711,65

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarujá/SP (1)

6 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, TROCA DO FLUIDO DE ARREFECIMENTO, TROCA DO RESERVATÓRIO DE ARREFECIMENTO, TROCA DA RESISTÊNCIA DA VENTUINHA.
TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS LD E LE MAIS OS KIT DO AMORTECEDORES DIANTEIROS, TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS LD E LE MAIS O KIT DO AMORTECEDOR TRASEIROS.
TROCA DA TULIPA E TRIZETA LE E LD, TROCA DO SEMI-EIXO LD E LE BEM COMO AS JUNTAS HOMOCINÉTICAS, TROCA DOS PRISIONEIROS DA RODA TRASEIRA LD.
TROCA DAS CAPAS DOS BANCOS DIANTERIOS LD E LE, TROCA DA GUARNIÇÃO DA PORTA DIANTEIRA E TRASEIRA LD E LE, COLOCAÇÃO DO ADESIVO POLICIA NO PARABRISA DIANTEIRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.686,67

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarujá/SP (1)

7 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MOTOR: TROCA DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DA CORREIA DE ACESSÓRIOS, LIMPEZA NO MOTOR.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INJEÇÃO: LIMPEZA DE BICOS, TBI E TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ARREFECIMENTO: LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, TROCA DO FLUIDO DE ARREFECIMENTO, TROCA DO RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO COM TAMPA, TROCA DA RESISTENCIA DO ELETRO VENTIDOR.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SUSPENSÃO: TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS LD E LE MAIS OS KITS, TROCA DOS QUATRO PNEUS Aro 16 Dueler H/T 684 II 215 /65R16 98T, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, TROCA DE TODOS OS PRISONEIROS DE RODA DIANTEIROS E TRASEIROS LD E LE.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FREIO: TROCA DOS DISCOS DIANTEIROS LD E LE, TROCA DO FLUIDO DE FREIO.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA: TROCA DA BATERIA 60AH STARTSTOP.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TAPEÇARIA
/VIDRAÇARIA: TROCA DAS CAPAS DOS BANCOS DIANTEIROS LD E LE E DOS BANCOS TRASEIROS.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FUNILARIA/PINTURA; FUNILARIA E PINTURA DO PARA LAMA DIANTEIRO LE, TROCA DO ADESIVO COMPLETO, POLIMENTO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.605,00

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarujá/SP (1)

8 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: TROCA DO FILTRO DE AR, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, LIMPEZA DE BICOS E TBI, TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL.
LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, TROCA DO FLUIDO DE ARREFECIMENTO, TROCA DO RADIADOR, TROCA DO RESERVATÓRIO EXPANSÃO COM TAMPA, TROCA DA RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR.
TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS LD E LE BEM COMO OS TRASEIROS LE E LD MAIS O KIT DIANTEIRO E TRASEIRO, REMENDAR O PNEUS TRASEIRO LD (FURADO), ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.
TROCA DAS CAPAS DOS BANCOS DIANTEIROS LD E LE, TROCA DA LANTERNA TRASEIRA LD, COLOCAÇÃO DE CAPA COURO COSTURADO NO VOLANTE.
TROCA DO KIT EMBREAGEM E ATUADORES, TROCA DO COXIM DO CAMBIO.
TROCA DAS SONDAS PÓS E PRÉ CATALIZADOR, TROCA DOS COXINS DO MOTOR LD E LE, LIMPEZA DO MOTOR, TROCA DA CORREIA DE ACESSÓRIOS. TROCA DA CORREIA DENTADA E TENSORES.
TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, COLOCAÇÃO DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO FILTRO DE CABINE.
TROCA DO ADESIVO COMPLETO.
TROCA DA BATERIA 60AH STARTSTOP, TROCA DAS LAMPADAS TRASEIRAS LD E LE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 31.961,67

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarujá/SP (1)

9 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: TROCA DO PROTETOR DE CARTER E CORREIA DO ALTERNADOR.
TROCA DE DOIS PNEUS 205/60R16 BRIDGESTONE ECOPIA EP150 92H, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.
TROCA DAS CAPAS DOS BANCOS DIANTEIROS LD E LE.
TROCA DA CARAÇA DA CAIXA DE CAMBIO COMPLETA, TROCA DO OLEO DE CAMBIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.671,33

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarujá/SP (1)

14 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: TROCA DO AGREGADO DIANTEIRO, TROCA DA BANDEJA LE, TROCA DA BIELETA LE, TROCA DO AMORTECEDOR LE, TROCA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, TROCA DO PIVÔ DA BANDEJA LE MAIS AS BUCHAS DA BANDEJA LE. TROCA DA HOMOCINÉTICA LE, TROCA DO SEMI- EIXO LE, TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO LE, TROCA DA TRIZETA LE, TROCA DA TULIPA LE, TROCA DO COXIM DO AMORTECEDOR LE, TROCA DO BRAÇO AXIAL LE, TROCA DA RODA DE LIGA LEVE ARO 17 MODELO ORIGINAL TOYOTA, TROCA DO PNEU 215/60 R17 ORIGINAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.

FUNILARIA E PINTURADA PORTA DIANTEIRA LE MAIS GRAFISMO COMPLETO, TROCA DO PARALAMAS DIANTEIRO LE E PINTURA MAIS INSTALAÇÃO DO GRAFISMO, POLIMENTO COMPLETO, TROCA DO PROTETOR DE CARTER ORIGINAL, TROCA DO PARA BARRO LE, TROCA DA MOLDURA DE PLÁSTICO DO PARALAMA LE, TROCA DA MOLDURA INFERIOR DE PLÁSTICO DO PARACHOQUE DIANTEIRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 30.015,00

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarujá/SP (1)

15 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: RETIFICA COMPLETA DO MOTOR, TROCA DE OLEO E FILTRO, TROCA DO FILTRO DO MOTOR, LIMPEZA DO MOTOR. LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, TROCA DO FLUIDO DE ARREFECIMENTO. TROCA DAS VELAS E CABOS DE VELA, LIMPEZA DOS BICOS INJETORES E TBI. TROCA CAPAS DE BANCO DIANTEIRAS LD E LE. FUNILARIA E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, PINTURA DA CAPA DO RETROVISOR LD.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 17.788,34

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarujá/SP (1)

16 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: TROCA DAS VELAS, TROCA DA CORREIA DENTADA E TENSORES, TROCA DOS RETENTORES DO VIRABREQUIM E RETENTOR DO COMANDO DE VALVULAS, TROCA DO COXIM DO MOTOR LD E LE, LIMPEZA DO MOTOR.
TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, LIMPEZZ DOS BICOS INJETORES, LIMPEZA DO TBI.
LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, TROCA DO ADITIVO.
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.
TROCA DA BATERIA 60AH STARTSTOP, TROCA DA RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR, TROCA DO CONJUNTO DE INTERRUPTOR DO VIDRO DA PORTA LD (MOTORISTA).
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAPEÇARIA/VIDRAÇARIA: TROCA DO TAPETE DE BORRACHA QUE COBRE O CARPETE DO VEICULO, TROCA DO RETROVISOR LD, TROCA DAS GUARNIÇÕES DAS QUATRO PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS LE E LD BEM COMO DAS PESTANAS EXTERNAS DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS LD E LE.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSMISSÃO: RETIFICA DE CÂMBIO, TROCA DO KIT EMBREAGEM, TROCA DOS ATUADORES DE CÂMBIO E PEDAL, TROCA DOS COXIM DE CÂMBIO INFERIOR E ESQUERDO.
FUNILARIA E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO E DIANTEIRO, LATERAL TRASEIRA LE E LD, PARALAMA LE E LD, TROCA DO SUPORTE DO GIROFLEX, FUNILARIA E PINTURA DAS QUATRO RODAS NA COR PRATA, CAPÔ, POLIMENTO COMPLETO, SUBSTITUIÇÃO DO GRAFISMO COMPLETO, INSTALAR A TAMPA DO PARACHOQUE TRASEIRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 30.157,01

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarujá/SP (1)

17 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR: TROCA DA CORREIA DE ACESSÓRIOS E TENSORES, LIMPEZA NO MOTOR. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INJEÇÃO: REPARAR O SISTEMA ABS OU SUBSTITUIR O SENSOR ABS, LIMPEZA DE BICOS INJETORES E TBI. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARREFECIMENTO: LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, TROCA DO FLUIDO DE ARREFECIMENTO, TROCA DO RESERVATÓRIO COM TAMPA, TROCA DO RADIADOR. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREIO: TROCA DA LONA DE FREIO TRASEIRA LE E LD, TROCA DO FLUIDO DE FREIO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO: TROCA DA BOMBA DIREÇÃO ELETRO HIDRAULICA E SENSORES, ALINHAMENTO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELETRICA: REPARO OU SUBSTITUIR O SISTEMA DE SIRENE, TROCA DO ELETRO VENTILADOR. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TAPEÇARIA/VIDRAÇARIA: TROCA DO CARPETE DE BORRACHA QUE FICA GRUDADO NO CARPETE DO ASSOALHO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO: TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, LIMPEZA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO FILTRO DE CABINE, COLOCAÇÃO DE GAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 20.259,99

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarujá/SP (1)

18 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOR:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ARREFECIMENTO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FUNILARIA/PINTURA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TAPEÇARIA/ VIDRAÇARIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO
PARA DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS: VIDE PLANILHA DO ITEM 18, DO ANEXO II, CONSTATANTE NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 40.081,67

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarujá/SP (1)

19 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: TROCA DO JUNTO DO CABEÇOTE, TROCA DO COXIM DO MOTOR COMPLETO, LIMPEZA DO MOTOR, TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, LIMPEZA DOS BICOS, TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL.
LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, TROCA DO ADITIVO, TROCA DO RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO COM TAMPA.
TROCA DO KIT DOS AMORTECEDORES E BATENTES DIANTEIROS E TRASEIROS LD E LE, TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE QUATRO PNEUS E SUBSTITUIR O ESTEPE POR UM DOS QUATRO USADOS.
TROCA DOS DISCOS DE FREIO LD E LE, LIMPEZA NO SISTEMA, TROCA DO FLUIDO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO.
TROCA DA RESISTENCIA DO ELETRO VENTILADOR, TROCA DO CONTROLE DE VIDROS LADO MOTORISTA, TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA.
TROCA DA GUARNIÇÃO DAS PORTAS DIANTEIRAS (BORRACHÃO).
LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO FILTRO DE CABINE, COLOCAÇÃO DE GÁS, TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO.
POLIMENTO COMPLETO. COLOCAÇÃO DO ADESIVO "RONDA ESCOLAR".

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 18.051,67

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarujá/SP (1)

Descrição Detalhada: TROCA DO FILTRO DO MOTOR, LIMPEZA DO TBI E BICOS INJETORES, TROCA DA CORREIA DE ACESSÓRIOS, LIMPEZA DO MOTOR.
LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, TROCA DO FLUIDO DE ARREFECIMENTO.
TROCA DAS BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRAS E TRASEIRAS, REGULAGEM DO FREIO DE MÃO, TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS MAIS O KIT E BATENTES, TROCA DAS MOLAS DA SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.
FUNILARIA E PINTURA DOS ESTRIBOS EM PRETO BRILHANTE E DO SUPORTE DO GIROFLEX, PARACHOQUE TRASEIRO, POLIMENTO COMPLETO, SUBSTITUIÇÃO DO GRAFISMO COMPLETO.
TROCA DAS CAPAS DOS BANCOS DIANTEIROS E TRASEIRO, COLOCAÇÃO DE CAPA NO VOLANTE EM COURO COSTURADO PADRÃO GM.
TROCA DA BATERIA 75AH, TROCA DA LAMPADA DO FAROL E MILHA LD E LE, COLOCAÇÃO DO SENSOR DE RÉ.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	20.626,68		
Unidade de Fornecimento:	UN		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Guarujá/SP (1)		