

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Referência: Projeto Básico nº 36BPMI-004/341/26

DADOS DA VIATURA

Marca: GM	Modelo: SPIN 1.8	PLACA: DKH-3269
Chassis: 9BGJD7520LB146729	Ano: 2019	PATRIMÔNIO: 219023711-A
KM: 286.332	PREFIXO: 26-141	COMBUSTIVEL: FLEX
Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE - CPI9		CNPJ: 04.198.514/0127-56
Endereço: RUA AMÉRICO VESPUCIO, Nº 438, SÃO LUIZ - PIRACICABA/ SP		
Telefone: (19) 3451-7373		e-mail: 36bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br

Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): 1º Ten PM FELICIO PELLUCCIO JUNIOR

SERVIÇO 1

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	7931-6	3565	SUBSTITUIR, REMOVER E INSTALAR CABEÇOTE OU JUNTA DO CABEÇOTE INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	3,90	R\$ 84,21	R\$ 328,42
2	7931-6	3565	RETIFICA DO CABEÇOTE, SEDE DE VÁLVULAS E DESCARBONIZAÇÃO	n/c	R\$ 1.566,67	R\$ 1.566,67
3	7931-6	3565	SUBSTITUIR JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO INCLUSO DESMONTAGEM DO COLETOR	2,00	R\$ 84,21	R\$ 168,42
4	7931-6	3565	SUBSTITUIR JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO INCLUSO DESMONTAGEM DO COLETOR	1,50	R\$ 84,21	R\$ 126,32
5	7931-6	3565	SUBSTITUIR COMANDO DE VÁLVULAS OU BALANCINS E TUCHOS MOTOR 8V	2,80	R\$ 84,21	R\$ 235,79
6	7931-6	3565	SUBSTITUIR RETENTOR COMANDO DE VÁLVULAS DE ADMISSÃO OU ESCAPE	1,80	R\$ 84,21	R\$ 151,58
7	1881-3	3565	SUBSTITUIR BIELAS, PISTÕES OU ANÉIS DO MOTOR	7,00	R\$ 84,21	R\$ 589,47

TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ 3.166,67

ITEM	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
8	JG24583379	JOGO DE PISTÃO E ANÉIS	1	R\$ 1.510,07	R\$ 1.510,07
9	24585923	VÁLVULA DE ADMISSÃO	4	R\$ 45,00	R\$ 180,00
10	24585924	VÁLVULA DE ESCAPE	4	R\$ 55,00	R\$ 220,00
11	JGRM205	JOGO DE TUCHOS HIDRAULICOS	1	R\$ 383,33	R\$ 383,33
12	JG93361395	JOGO DE BALANCIN DO COMANDO DE VÁLVULAS	1	R\$ 316,67	R\$ 316,67
13	JG09203-BREF	KIT RETENTOR DE VALVULAS	1	R\$ 63,33	R\$ 63,33
14	24418414	JOGO DE PARAFUSOS DO CABEÇOTE	1	R\$ 296,67	R\$ 296,67
15	93294583	JUNTA DO CABEÇOTE	1	R\$ 253,33	R\$ 253,33
16	93397790	JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO	4	R\$ 35,00	R\$ 140,00
17	24579972-N	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	1	R\$ 113,33	R\$ 113,33
18	24587738	RETENTOR DO COMANDO	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
19	98500224	COMANDO DE VÁLVULAS	1	R\$ 1.373,33	R\$ 1.373,33
20	24581894	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
21	98550549	ÓLEO MOTOR	4	R\$ 58,33	R\$ 233,33
22	88905845	FILTRO DE OLEO	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00

TOTAL DAS PEÇAS : R\$ 5.273,39

TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ 8.440,06

VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS R\$ -

VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS R\$ 5.273,39

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 3.166,67

VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO R\$ 266,67

VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE) R\$ 8.706,73

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: 03 (três) dias úteis

Pirassununga, 26 de março de 2026

THIAGO CÉSAR DE LIMA BAÍA
Cb PM - Elaborador

REGINALDO DIAS DA SILVA
Cap PM - Cmt