

DADOS DA VIATURA				
MARCA	MODELO		ANO MODELO	PLACAS
RENAULT	DUSTER ZEN 16		2022	FPQ8B17
PATRIMÔNIO	CHASSI	CADASTRO OPERACIONAL	COMBUSTÍVEL	QUILOMETRAGEM
221039916-M	93YHJD203NJ114547	I-18107	FLEX	184.395
OPM	CIA PM	MUNICÍPIO		TABELA FIPE
18º BPM/I	1ª CIA PM	PRESIDENTE PRUDENTE		R\$ 71.808,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA				
AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 351 - VILA FORMOSA - PRES. PRUDENTE/SP - CEP 19053-300				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		RESPONSÁVEL		
20 (VINTE) DIAS ÚTEIS		2º TEN PM RODRIGO SILVA ZITO		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	SUBSTITUIR RADIADOR COMPLETO COM KIT DE BUCHAS E PINOS DE FIXAÇÃO NOVOS, MANGUEIRA SUPERIOR E INFERIOR DO RADIADOR COM BRAÇADEIRAS, RESERVATÓRIO DE ARREFECIMENTO COM TAMPA, MANGUEIRA DO RESERVATÓRIO, MANGUEIRA DO AR QUENTE, MANGUEIRA DE DESVIO, MANGUEIRA DE RETORNO, COM LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E INSERIR O LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO NOVO			
2	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE RESPIRO DE ÓLEO DO MOTOR, SUPORTE DO COXIM DO CÂMBIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA COM CARÇAÇA, BOMBA D'ÁGUA, KIT CORREIA POLY V COM ROLAMENTOS, TENSOR E APOIO E FILTRO DE AR DO MOTOR			
3	SUBSTITUIR A ALAVANCA DO CÂMBIO COM CABOS E TROCA DO ÓLEO DO CÂMBIO			
4	SUBSTITUIR A BATERIA COM SUPORTE, CAIXA DE FUSÍVEL POLO POSITIVO DA BATERIA COM TAMPA DA CAIXA DE FUSÍVEL			
5	SUBSTITUIR PAR DE PRATO DO COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO COM JOGO DE PORCAS NOVOS E PAR DE AMORTECEDOR A GÁS DO CAPÔ			
6	SUBSTITUIR PALHETAS DO LIMPADOR DO PARABRISA DIANTEIRO, PALHETA DO VIDRO TRASEIRO, PAR DE BORRACHAS DAS PORTAS DIANTEIRAS, PAR DE BORRACHAS DAS PORTAS TRASEIRAS, INSTALAR JOGO DE TAPETES DE BORRACHA			
7	SUBSTITUIR E INSTALAR ARMAÇÃO E ESTRUTURA DO ASSENTO COM TRILHO DO BANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO			
8	SUBSTITUIR E INSTALAR GRADE INFERIOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO, MOLDURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, MOLDURA DE ACABAMENTO DO PARACHOQUE TRASEIRO COM TRAVAS E PRESILHAS INCLUÍDOS			
9	CONFECCIONAR E INSTALAR SOBRECAPAS DE PROTEÇÃO, EM CORVIN, COR CINZA, PADRÃO PMESP, COM REFORÇOS NAS LATERAIS, NOS ASSENTOS E ENCOSTOS DOS BANCOS DIANTEIROS			
10	ENCAPAR VOLANTE COM COURO E COSTURA NA COR PRETA			

11	RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO COM O OZÔNIO E SUBSTITUIR FILTRO DE CABINE	
12	01 (UM) ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS 04 (QUATRO) RODAS	
13	RETIRAR TODO O GRAFISMO DA LATERAL DIREITA, POLIR E ADESIVAR GRAFIA "BRASÃO POLÍCIA E QUADRICULADO" LATERAL DIREITA	
14	GRAFIA "POLÍCIA" LATERAL DIREITA	
15	RETIRAR TODO O GRAFISMO DA LATERAL ESQUERDA, POLIR E ADESIVAR GRAFIA "BRASÃO POLÍCIA E QUADRICULADO" LATERAL ESQUERDA	
16	GRAFIA "POLÍCIA" LATERAL ESQUERDA	
17	POLIMENTO NA PINTURA, FARÓIS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA, EXTERNA E MOTOR	
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS		
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	1,0	RADIADOR COMPLETO
2	1,0	KIT BUCHA/PINO DE FIXAÇÃO DO RADIADOR
3	1,0	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR COM BRAÇADEIRA
4	1,0	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR COM BRAÇADEIRA
5	1,0	MANGUEIRA DO RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO
6	1,0	MANGUEIRA DO AR QUENTE
7	1,0	MANGUEIRA DE DESVIO
8	1,0	MANGUEIRA AUXILIAR OU RETORNO
9	1,0	RESERVATÓRIO DE ARREFECIMENTO COM TAMPA
10	6,0	LITROS DE LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO
11	1,0	MANGUEIRA DE RESPIRO DO ÓLEO
12	1,0	SUORTE DO COXIM DO CÂMBIO
13	1,0	VÁLVULA TERMOSTÁTICA COM CARÇAÇA
14	1,0	BOMBA D'ÁGUA
15	1,0	KIT CORREIA POLY V COM ROLAMENTOS TENSOR E APOIO
16	1,0	ALAVANCA DO CÂMBIO COM CABOS
17	2,0	LITROS DE ÓLEO DO CÂMBIO 75W-80
18	1,0	CAIXA DE FUSÍVEL POLO POSITIVO DA BATERIA
19	1,0	TAMPA DA CAIXA DE FUSÍVEL

20	1,0	BATERIA AUTOMOTIVA; 60 AMP, PARA VEICULOS COM SISTEMA START STOP, CCA560; POLO POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO; SEM MANUTENCAO(SELADA), MEDIDAS: (COMP X LARG X ALT) 245MM X 175MM X 190MM; PECA REPOSICAO ORIGINAL; E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15940/19, NBR 15914/18 E NBR 15296/05; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA NR.401 DE 04/11/2008;
21	1,0	PAR DE PRATO DO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
22	1,0	JOGO DE PORCAS DO PRATO COXIM DO AMORTECEDOR
23	1,0	PAR DE AMORTECEDOR A GÁS DO CAPÔ
24	1,0	PAR DE PALHETAS DO LIMPADOR DO PARABRISA
25	1,0	PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO
26	1,0	PAR DE BORRACHA PORTA DIANTEIRA
27	1,0	PAR DE BORRACHA DA PORTA TRASEIRA
28	1,0	ARMAÇÃO E ESTRUTURA DO ASSENTO COM TRILHO DO BANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO
29	1,0	JOGO DE TAPETES DE BORRACHA
30	1,0	FILTRO DE CABINE
31	1,0	FILTRO DE AR DO MOTOR
32	1,0	GRADE INFERIOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO
33	1,0	MOLDURA DO PARACHOQUE TRASEIRO
34	1,0	MOLDURA DE ACABAMENTO DO PARACHOQUE TRASEIRO

DADOS DA VIATURA				
MARCA	MODELO		ANO MODELO	PLACAS
RENAULT	DUSTER ZEN 16		2022	EBO2G41
PATRIMÔNIO	CHASSI	CADASTRO OPERACIONAL	COMBUSTÍVEL	QUILOMETRAGEM
221039922-M	93YHJD204NJ114251	I-18209	FLEX	148.439
OPM	CIA PM	MUNICÍPIO		TABELA FIPE
18º BPM/I	2ª CIA PM	RANCHARIA		R\$ 71.808,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA				
AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 351 - VILA FORMOSA - PRES. PRUDENTE/SP - CEP 19053-300				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		RESPONSÁVEL		
20 (VINTE) DIAS ÚTEIS		2º TEN PM RODRIGO SILVA ZITO		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	SUSPENSÃO DIANTEIRA: SUBSTITUIR SEMIEIXO COMPLETO LADO DIREITO, SEMIEIXO COMPLETO LADO ESQUERDO, AMORTECEDORES, KIT'S SUSPENSÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, BIELETAS, BANDEJAS COMPLETAS (BUCHA E PIVÔ) LADO DIREITO E ESQUERDO, BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA, TERMINAIS DE DIREÇÃO, BRAÇOS AXIAIS, ROLAMENTO DE CUBO DE RODA DIANTEIRO COM RETENTOR			
2	SUSPENSÃO TRASEIRA: SUBSTITUIR AMORTECEDORES, KIT'S DA SUSPENSÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, BUCHAS DO EIXO TRASEIRO, ROLAMENTO DE CUBO DE RODA TRASEIRO COM RETENTOR			
3	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR, COXIM SUPERIOR DO CÂMBIO, COXIM INFERIOR DO CÂMBIO E SUPORTE INFERIOR DO CÂMBIO E VÁLVULA DO CÂNBISTER			
4	REMOÇÃO DO FLUÍDO DE FREIO USADO E CONTAMINADO, COM LIMPEZA NO RESERVATÓRIO DO FLUÍDO DE FREIO, EXECUÇÃO DA SANGRIA COMPLETA NO SISTEMA DE FREIO DAS 04 (QUATRO) RODAS E SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO			
5	SUBSTITUIR BATERIA COM SUPORTE, FILTRO DE CABINE E COLOCAR JOGO DE TAPETES DE BORRACHA			
6	01 (UM) ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS 04 (QUATRO) RODAS			
7	POLIMENTO NA PINTURA, FARÓIS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA, EXTERNA E MOTOR			
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS				
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO		
1	1,0	SEMIEIXO COMPLETO LADO DIREITO		
2	1,0	SEMIEIXO COMPLETO LADO ESQUERDO		
3	1,0	PAR DE AMORTECEDORES DIANTEIROS		
4	2,0	KIT'S DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (COXIM, BATENTE E COIFA)		
5	2,0	BIELETAS DIANTEIRAS		

6	2,0	BANDEJAS COMPLETAS (BUCHA E PIVÔ) DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
7	2,0	BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA
8	2,0	TERMINAIS DE DIREÇÃO
9	2,0	BRAÇOS AXIAIS
10	2,0	ROLAMENTO DE CUBO DE RODA DIANTEIRO COM RETENTOR
11	1,0	PAR AMORTECEDORES TRASEIROS
12	2,0	KIT'S DA SUSPENSÃO TRASEIRA (COXIM, BATENTE E COIFA)
13	2,0	BUCHAS DO EIXO TRASEIRO
14	2,0	ROLAMENTO DE CUBO DE RODA TRASEIRO COM RETENTOR
15	1,0	PAR DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO
16	2,0	FRASCOS DE 500ML DE FLUÍDO DOT 4 (QUATRO)
17	1,0	COXIM SUPERIOR DO MOTOR (LADO DIREITO)
18	1,0	COXIM SUPERIOR DO CÂMBIO (LADO ESQUERDO)
19	1,0	COXIM INFERIOR CÂMBIO
20	1,0	SUORTE INFERIOR DO CÂMBIO
21	1,0	VÁLVULA DO CÂNISTER
22	1,0	BATERIA AUTOMOTIVA; 60 AMP, PARA VEICULOS COM SISTEMA START STOP, CCA560; POLO POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO; SEM MANUTENCAO(SELADA), MEDIDAS: (COMP X LARG X ALT) 245MM X 175MM X 190MM; PECA REPOSICAO ORIGINAL; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15940/19, NBR 15914/18 E NBR 15296/05; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA NR.401 DE 04/11/2008;
23	1,0	JOGO DE TAPETES DE BORRACHA
24	1,0	FILTRO DE CABINE

Lote 03 – Vtr I-18220

DADOS DA VIATURA				
MARCA GM	MODELO SPIN 18L AT PREMIER		ANO MODELO 2023	PLACAS BWJ9C75
PATRIMÔNIO 223001408-B	CHASSI 9BGJP7520PB241445	CADASTRO OPERACIONAL I-18220	COMBUSTÍVEL FLEX	QUILOMETRAGEM 171.170
OPM 18º BPM/I	CIA PM 2ª CIA PM	MUNICÍPIO INDIANA		TABELA FIPE R\$ 92.247,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 351 - VILA FORMOSA - PRES. PRUDENTE/SP - CEP 19053-300				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 25 (VINTE E CINCO) DIAS ÚTEIS		RESPONSÁVEL 2º TEN PM RODRIGO SILVA ZITO		

SERVIÇO	
ITEM	DESCRIÇÃO
1	RETIRAR MOTOR DANIFICADO, PERIFÉRICOS A SEREM SUBSTITUÍDOS E INSTALAR MOTOR PARCIAL NOVO COM TODOS OS PERIFÉRICOS NOVOS, CABEÇOTE COMPLETO COM VÁLVULAS E TUCHOS, JOGO DO BALANCIM, JOGO DE JUNTAS DO MOTOR, GAIOLA DO COMANDO DE VÁLVULAS, JOGO DE PARAFUSOS DO CABEÇOTE, TAMPA DE VÁLVULAS COM JUNTA, CÁRTER DE ÓLEO DO MOTOR, EIXO DO COMANDO DE VÁLVULAS, RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS, ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, TAMPA DE ENCHIMENTO DO ÓLEO DO MOTOR, COXIM LADO DIREITO, COXIM LADO ESQUERDO, COXIM DO CÂMBIO COM PASSAGEM DE SCANNER PARA CONFIGURAÇÃO, LEITURA E APAGAMENTO DE ERROS E CONFEÇÃO DE LAUDOS DE VISTORIA DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR
2	SUBSTITUIR FLAUTA DE INJEÇÃO, BICOS INJETORES, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOBINAS, JOGO DE VELAS, JOGO DE CABO DE VELAS, BOMBA D'ÁGUA, KIT CORREIA DENTADA COM TENSORES, KIT CAPA DA CORREIA DENTADA, KIT CORREIA DE ACESSÓRIOS, ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM, PARAFUSO DA POLIA DO VIRABREQUIM
3	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE RESPIRO DO CABEÇOTE, CANO RÍGIDO SUPERIOR DO ARREFECIMENTO (FLAUTA), CANO RÍGIDO COLETOR INFERIOR
4	SUBSTITUIR RADIADOR D'ÁGUA COM RESFRIADOR PARA CÂMBIO AUTOMÁTICO, ELETROVENTILADOR COMPLETO COM RESISTÊNCIA, MANGUEIRA DE ENTRADA DO RADIADOR COM BRAÇADEIRA, MANGUEIRA DE SAÍDA DO RADIADOR COM BRAÇADEIRA, MANGUEIRA DE ENTRADA DO AR QUENTE, MANGUEIRA DE SAÍDA DO AR QUENTE, MANGUEIRA DE ENTRADA DA BOMBA D'ÁGUA, MANGUEIRA DE SAÍDA DA BOMBA D'ÁGUA
5	SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DE ARREFECIMENTO COM TAMPA, MANGUEIRA DE ENTRADA E SAÍDA DO RESERVATÓRIO COM LIMPEZA COMPLETA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO (RADIADOR E FLUÍDO) COM DRENAGEM DO LÍQUIDO ANTIGO, APLICAÇÃO DE FLUSH, CIRCULAÇÃO DE PRODUTO NO SISTEMA, NOVA DRENAGEM, REABASTECIMENTO COM FLUÍDO NOVO
6	SUBSTITUIR MANGUEIRA TUBO DO COLETOR, CATALISADOR/COLETOR E JUNTAS, Sonda LAMBDA PRÉ, Sonda LAMBDA PÓS
7	LIMPEZA COMPLETA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO (RADIADOR E FLUÍDO) COM DRENAGEM DO LÍQUIDO ANTIGO, APLICAÇÃO DE FLUSH, CIRCULAÇÃO DE PRODUTO NO SISTEMA, NOVA DRENAGEM, REABASTECIMENTO COM FLUÍDO NOVO
8	TROCA COMPLETA DO ÓLEO E FILTRO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO COM ESPECIFICAÇÃO CONFORME MANUAL DO PROPRIETÁRIO, LIMPEZA DO CÁRTER E PASSAGEM DE SCANNER PARA CONFIGURAÇÃO E REGULAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO.

9	SUBSTITUIR JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, JOGO DE DISCOS DE FREIO DIANTEIRO, PAR DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, JOGO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO, KIT REPARO DO FREIO TRASEIRO AMBOS OS LADOS, CILINDRO DE FREIO DO FREIO TRASEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO COM LIMPEZA NO SISTEMA DE FREIO COM REMOÇÃO DO FLUÍDO ANTIGO DO RESERVATÓRIO, SANGRIA COMPLETA NAS 04 (QUATRO) RODAS, LIMPEZA DE IMPUREZAS NO SISTEMA E REPOSIÇÃO COM FLUÍDO NOVO	
10	SUBSTITUIR BATERIA COM SUPORTE, INSTALAR PROTETOR DE CÁRTER COMPLETO COM PARAFUSO, JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR DO VIDRO DIANTEIRO, PALHETA DO VIDRO TRASEIRO	
11	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO COM OZÔNIO E TROCA DO FILTRO DE CABINE	
12	HIGIENIZAÇÃO INTERNA, EXTERNA, MOTOR E POLIMENTO NA PINTURA E FARÓIS	
13	01 (UM) ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS 04 (QUATRO) RODAS	
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS		
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	1,0	MOTOR PARCIAL (BLOCO, VIRABREQUIM, ANÉIS, PISTÕES, BIELAS, BRONZINAS E BOMBA DE ÓLEO (CÓD. 24585531)
2	1,0	CABEÇOTE COMPLETO COM VÁLVULAS E TUCHOS
3	1,0	JOGO COM 8 (OITO) BALANCIM ROLETADO DO COMANDO DE VÁLVULA
4	1,0	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR (JUNTA DE AÇO DO CABEÇOTE, JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS, JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO, JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO
5	1,0	GAIOLA DO COMANDO DE VÁLVULAS
6	1,0	JOGO DE PARAFUSOS DO CABEÇOTE
7	1,0	TAMPA DE VÁLVULAS COM JUNTA E PARAFUSOS
8	1,0	CARTER DO ÓLEO DO MOTOR
9	1,0	EIXO DO COMANDO DE VÁLVULAS
10	1,0	RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS
11	5,0	LITROS DE ÓLEO DO MOTOR 5W-30 CONFORME MANUAL
12	1,0	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR
13	1,0	FLAUTA DE INJEÇÃO
14	4,0	BICOS INJETORES
15	1,0	VÁLVULA TERMOSTÁTICA COMPLETA
16	4,0	BOBINAS
17	1,0	JOGO DE VELAS
18	1,0	JOGO DE CABO DE VELAS

19	1,0	BOMBA D'ÁGUA
20	1,0	KIT CORREIA DENTADA COM TENSORES
21	1,0	KIT CAPA DA CORREIA DENTADA
22	1,0	KIT CORREIA DE ACESSÓRIOS COMPLETO
23	1,0	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM
24	1,0	PARAFUSO DA POLIA DO VIRABREQUIM
25	1,0	TAMPA DE ENCHIMENTO DE ÓLEO DO MOTOR
26	1,0	MANGUEIRA DE RESPIRO DO CABEÇOTE
27	1,0	CANO RÍGIDO SUPERIOR DO ARREFECIMENTO (FLAUTA)
28	1,0	CANO RÍGIDO COLETOR INFERIOR
29	1,0	RADIADOR D'ÁGUA COM RESFRIADOR PARA CÂMBIO AUTOMÁTICO
30	1,0	ELETROVENTILADOR COMPLETO COM RESISTÊNCIA
31	1,0	MANGUEIRA DE ENTRADA DO RADIADOR COM ABRAÇADEIRAS
32	1,0	MANGUEIRA DE SAÍDA DO RADIADOR COM ABRAÇADEIRAS
33	1,0	MANGUEIRA DE ENTRADA DO AR QUENTE
34	1,0	MANGUEIRA DE SAÍDA DO AR QUENTE
35	1,0	MANGUEIRA DE ENTRADA DA BOMBA D'ÁGUA
36	1,0	MANGUEIRA DE SAÍDA DA BOMBA D'ÁGUA
37	1,0	RESERVATÓRIO DE ARREFECIMENTO COM TAMPA
38	1,0	MANGUEIRA DE ENTRADA DO RESERVATÓRIO
39	1,0	MANGUEIRA DE SAÍDA DO RESERVATÓRIO
40	1,0	MANGUEIRA TUBO DO COLETOR
41	1,0	CATALISADOR/COLETOR E JUNTAS
42	1,0	SONDA LAMBDA PRÉ
43	1,0	SONDA LAMBDA PÓS
44	7,0	LITROS DE LIQUIDO DE ARREFECIMENTO
45	9,0	LITROS DE ÓLEO DO CÂMBIO DEXRON 6 90X12
46	1,0	FILTRO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO
47	1,0	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO
48	1,0	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO
49	1,0	COXIM DO CÂMBIO INFERIOR
50	1,0	PROTETOR DE CÁRTER COMPLETO COM PARAFUSO

51	1,0	BATERIA AUTOMOTIVA; 60 AMP; PARA VEÍCULO MODELO GM SPIN; CCA 560; POLO POSITIVO LADO ESQUERDO; TERMINAL ARREDONDADO; SEM MANUTENÇÃO (SELADA); MEDIDAS (COMP. X LARG. X ALT.): 245 MM X 175 MM X 190 MM; PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 15940:2019, NBR 15914:2018 E NBR 15296:2005; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401, DE 04/11/2008.
52	1,0	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO
53	1,0	JOGO DE DISCOS DE FREIO DIANTEIRO
54	1,0	PAR DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
55	1,0	JOGO DE SAPATAS DE FREIO TRASEIRO
56	2,0	KIT'S REPARO DO FREIO TRASEIRO COM REGULADOR LADO DIREITO E ESQUERDO
57	2,0	CILINDROS DE FREIO TRASEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO
58	2,0	FLUÍDOS DE 500ML DOT 4 (QUATRO)

Lote 04 – Vtr I-18306

DADOS DA VIATURA				
MARCA GM	MODELO SPIN 18L AT PREMIER		ANO MODELO 2022	PLACAS FPM5F03
PATRIMÔNIO 222013009-B	CHASSI 9BGJP7520NB202738	CADASTRO OPERACIONAL I-18306	COMBUSTÍVEL FLEX	QUILOMETRAGEM 183.328
OPM 18º BPM/I	CIA PM 3ª CIA PM	MUNICÍPIO PIRAPOZINHO		TABELA FIPE R\$ 80.632,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 351 - VILA FORMOSA - PRES. PRUDENTE/SP - CEP 19053-300				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS		RESPONSÁVEL 2º TEN PM RODRIGO SILVA ZITO		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	DESINSTALAR, DESMONTAR, DIAGNOSTICAR, ORÇAR CÂMBIO AUTOMÁTICO COM EMISSÃO DE LAUDO FOTOGRÁFICO COM DESCRIÇÃO DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS			

Lote 05 – Vtr I-18310

DADOS DA VIATURA				
MARCA GM	MODELO SPIN 1.8L MT LS E		ANO MODELO 2020	PLACAS DBV9941
PATRIMÔNIO 219023571-E	CHASSI 9BGJD7520LB148621	CADASTRO OPERACIONAL I-18310	COMBUSTÍVEL FLEX	QUILOMETRAGEM 257.287
OPM	CIA PM	MUNICÍPIO	TABELA FIPE	

18º BPM/I		3ª CIA PM		TARABAI		R\$ 56.608,00	
LOCAL ONDE SE ENCONTRA							
AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 351 - VILA FORMOSA - PRES. PRUDENTE/SP - CEP 19053-300							
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS				RESPONSÁVEL			
25 (VINTE E CINCO) DIAS ÚTEIS				2º TEN PM RODRIGO SILVA ZITO			
SERVIÇO							
ITEM		DESCRIÇÃO					
1		RETIRAR MOTOR DANIFICADO, PERIFÉRICOS A SEREM SUBSTITUÍDOS E INSTALAR MOTOR PARCIAL NOVO COM TODOS OS PERIFÉRICOS NOVOS, CABEÇOTE COMPLETO COM VÁLVULAS E TUCHOS, JOGO DO BALANCIM, JOGO DE JUNTAS DO MOTOR, GAIOLA DO COMANDO DE VÁLVULAS, JOGO DE PARAFUSOS DO CABEÇOTE, TAMPA DE VÁLVULAS COM JUNTA, EIXO DO COMANDO DE VÁLVULAS, RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS, ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FLAUTA DE INJEÇÃO, BICOS INJETORES, TAMPA DE ENCHIMENTO DO ÓLEO DO MOTOR, COM PASSAGEM DE SCANNER PARA CONFIGURAÇÃO, LEITURA E APAGAMENTO DE ERROS E CONFEÇÃO DE LAUDOS DE VISTORIA DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR					
2		SUBSTITUIR KIT CORREIA DENTADA E TENSORES, VÁLVULA TERMOSTÁTICA COMPLETA, ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM, PARAFUSO DA POLIA DO VIRABREQUIM, VARETA NÍVEL DE ÓLEO COM TUBO GUIA					
3		SUBSTITUIR MANGUEIRA DE ENTRADA E SAÍDA DO RADIADOR COM BRAÇADEIRAS, MANGUEIRA DE ENTRADA E SAÍDA DO RESERVATÓRIO DO ARREFECIMENTO, TUBO DISTRIBUIDOR D'ÁGUA, MANGUEIRA DO CANO RÍGIDO, TUBO FLAUTA DO AQUECEDOR DO COLETOR, MANGUEIRA TUBO A BOMBA D'ÁGUA , COTOVELO, MANGUEIRA DO RESPIRO					
4		SUBSTITUIR MANOPLA DO CÂMBIO, INSTALAR PROTETOR DE CÁRTER COMPLETO COM PARAFUSOS, SUBSTITUIR BATERIA COM SUPORTE, JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR DO PARABRISA, PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO, BORRACHA DA CHURRASQUEIRA DO PARABRISA					
5		RETIRADA TOTAL DO GRAFISMO COM POLIMENTO COMPLETO (LATARIA, FARÓIS)					
6		CONFECCIONAR E ADESIVAR GRAFISMO COMPLETO, PADRÃO PMESP 2022					
7		HIGIENIZAÇÃO INTERNA, EXTERNA E MOTOR					
8		01 (UM) ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS 04 (QUATRO) RODAS					
9		HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO COM OZÔNIO E TROCA DO FILTRO DE CABINE E RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE					
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS							
ITEM		QTDE	DESCRIÇÃO				
1		1,0	MOTOR PARCIAL (BLOCO, VIRABREQUIM, ANÉIS, PISTÕES, BIELAS, BRONZINAS E BOMBA DE ÓLEO (CÓD. 24585531)				

2	1,0	CABEÇOTE COMPLETO COM VÁLVULAS E TUCHOS
3	1,0	JOGO COM 8 (OITO) BALANCIM ROLETADO DO COMANDO DE VÁLVULA
4	1,0	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR (JUNTA DE AÇO DO CABEÇOTE, JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS, JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO, JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO)
5	1,0	GAIOLA DO COMANDO DE VÁLVULAS
6	1,0	JOGO DE PARAFUSOS DO CABEÇOTE
7	1,0	CARTER DO ÓLEO DO MOTOR
8	1,0	TAMPA DE VÁLVULAS COM JUNTA
9	1,0	EIXO DO COMANDO DE VÁLVULAS
10	1,0	RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS
11	5,0	LITROS DE ÓLEO DO MOTOR 5W-30
12	1,0	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR
13	1,0	FLAUTA DE INJEÇÃO
14	4,0	BICOS INJETORES
15	1,0	KIT CORREIA DENTADA COM TENSORES
16	1,0	KIT CAPA DA CORREIA DENTADA
17	1,0	VÁLVULA TERMOSTÁTICA COMPLETA
18	1,0	TAMPA DE ENCHIMENTO DE ÓLEO DO MOTOR
19	1,0	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM
20	1,0	PARAFUSO DA POLIA DO VIRABREQUIM
21	1,0	VARETA NÍVEL ÓLEO COM TUBO GUIA
22	1,0	MANGUEIRA DE ENTRADA DO RADIADOR COM ABRAÇADEIRAS
23	1,0	MANGUEIRA DE SAÍDA DO RADIADOR COM ABRAÇADEIRAS
24	1,0	MANGUEIRA DE ENTRADA DO RESERVATÓRIO DE ARREFECIMENTO
25	1,0	MANGUEIRA DE SAÍDA DO RESERVATÓRIO DE ARREFECIMENTO
26	1,0	TUBO DISTRIBUIDOR D'ÁGUA
27	1,0	MANGUEIRA DO CANO RÍGIDO
28	1,0	TUBO FLAUTA DO AQUECEDOR DO COLETOR
29	1,0	MANGUEIRA TUBO A BOMBA D'ÁGUA
30	1,0	COTOVELO (CONECTOR DE ÁGUA DO COLETOR DE ADMISSÃO)
31	1,0	MANGUEIRA DO RESPIRO

32	1,0	MANOPLA DO CÂMBIO 6 (SEIS) MARCHAS
33	1,0	PROTETOR DE CÂRTER COMPLETO COM PARAFUSO
34	1,0	BATERIA AUTOMOTIVA; 60 AMP; PARA VEÍCULO MODELO GM SPIN; CCA 560; POLO POSITIVO LADO ESQUERDO; TERMINAL ARREDONDADO; SEM MANUTENÇÃO (SELADA); MEDIDAS (COMP. X LARG. X ALT.): 245 MM X 175 MM X 190 MM; PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 15940:2019, NBR 15914:2018 E NBR 15296:2005; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401, DE 04/11/2008.
35	1,0	JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR DO PARABRISA
36	1,0	PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO
37	1,0	BORRACHA CHURRASQUEIRA PARABRISA
38	1,0	FILTRO DE CABINE

Lote 06 - Vtr I-18323

DADOS DA VIATURA				
MARCA VW	MODELO GOL 1.6L MB5		ANO MODELO 2020	PLACAS CMR9863
PATRIMÔNIO 219043043-D	CHASSI 9BWAB45U8LT090913	CADASTRO OPERACIONAL I-18323	COMBUSTÍVEL FLEX	QUILOMETRAGEM 156.074
OPM 18º BPM/I	CIA PM 3ª CIA PM	MUNICÍPIO REGENTE FEIJÓ		TABELA FIPE R\$ 49.318,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 351 - VILA FORMOSA - PRES. PRUDENTE/SP - CEP 19053-300				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS		RESPONSÁVEL 2º TEN PM RODRIGO SILVA ZITO		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	SUSPENSÃO DIANTEIRA: SUBSTITUIR KIT DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, DISCOS DE FREIO, PASTILHAS, BANDEJAS, BIELETAS, BRAÇO AXIAL DA DIREÇÃO, COIFAS DO BRAÇO AXIAL, TERMINAL DE DIREÇÃO, ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS COM CUBO, PRATOS DO AMORTECEDOR, PRATO DE MOLA SUPERIOR, BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA			
2	SUSPENSÃO TRASEIRA: SUBSTITUIR KIT DA SUSPENSÃO TRASEIRA, JOGO DE SAPATAS DE FREIO TRASEIRO, BUCHAS DO EIXO TRASEIRO, BUCHA GUIA DO EIXO TRASEIRO, KIT DE MOLAS DAS SAPATAS, TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, REGULADOR DE FREIO TRASEIRO			

3	LIMPEZA NO SISTEMA DE FREIO, REMOÇÃO DO FLUÍDO CONTAMIINADO OU DETERIORADO, LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE FLUÍDO DE FREIO, RENOVAÇÃO COMPLETA DO FLUÍDO HIDRÁULICO DOT 4 (QUATRO) CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MANUAL DO PROPRIETÁRIO E EXECUÇÃO DE SANGRIA NAS 04 (QUATRO) RODAS	
4	SUBSTITUIR GUARNIÇÃO DE BORRACHA DAS PORTAS DIANTEIRAS E PORTAS TRASEIRAS, PARABARRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO E DIREITO, PALHETAS DO LIMPADOR DO VIDRO DIANTEIRO E PALHETA DO VIDRO TRASEIRO, PROTETOR DE CÁRTER, BATERIA COM SUPORTE E COLOCAR JOGO DE TAPETES DE BORRACHA	
5	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO COM OZÔNIO E TROCA DO FILTRO DE CABINE E RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE	
6	01 (UM) ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS 04 (QUATRO) RODAS	
7	POLIMENTO NA PINTURA, FARÓIS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA, EXTERNA E MOTOR	
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS		
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	1,0	PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO
2	1,0	KIT DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (COXIM, BATENTE, ROLAMENTO E COIFA) LADO DIREITO E ESQUERDO
3	1,0	PAR DE DISCOS DE FREIO DIANTEIROS
4	1,0	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO
5	1,0	PAR DE BANDEJA COMPLETA SUSPENSÃO DIANTEIRA (BUCHAS, PIVÔS) LADO DIREITO E ESQUERDO
6	1,0	PAR DE BIELETAS DIANTEIRAS
7	2,0	BRAÇO AXIAL DA DIREÇÃO LADO DIREITO E ESQUERDO
8	2,0	COIFAS DO BRAÇO AXIAL DA DIREÇÃO LADO ESQUERDO E DIREITO
9	2,0	TERMINAL DA DIREÇÃO LADO DIREITO E ESQUERDO
10	1,0	PAR DE ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS COM CUBO
11	1,0	PAR DE PRATOS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
12	2,0	PRATOS DA MOLA SUPERIOR
13	1,0	PAR DE BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
14	1,0	PAR DE AMORTECEDOR TRASEIRO
15	1,0	KIT DA SUSPENSÃO TRASEIRA (BATENTE, COIFA, BUCHA)
16	1,0	KIT BUCHAS EIXO TRASEIRO (TRAVESSA TRASEIRA)
17	1,0	JOGO DE SAPATAS DE FREIO TRASEIRO
18	1,0	KIT DE MOLAS DAS SAPATAS DE FREIO TRASEIRO
19	2,0	TAMBORES DE FREIO TRASEIRO

20	2,0	REGULADORES DO FREIO TRASEIRO
21	2,0	FRASCOS DE 500ML DE FLUÍDO DOT 4
22	1,0	PAR DE GUARNIÇÃO DE BORRACHA DAS PORTAS DIANTEIRAS
23	1,0	PAR DE GUARNIÇÃO DE BORRACHA DAS PORTAS TRASEIRAS
24	1,0	PAR DE PARABARRO DIANTEIRO
25	1,0	JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR DO PARABRISA DIANTEIRO
26	1,0	PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO
27	1,0	PROTETOR DE CÁRTER
28	1,0	FILTRO DE CABINE
29	1,0	JOGO DE TAPETES DE BORRACHA
30	1,0	BATERIA AUTOMOTIVA; 60 AH, CCA COMPATÍVEL COM A APLICAÇÃO; APLICAÇÃO EM VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.6 ANO 2019; POLO POSITIVO CONFORME CONFIGURAÇÃO ORIGINAL DO VEÍCULO; TERMINAL ARREDONDADO; SEM MANUTENÇÃO (SELADA); MEDIDAS (COMP X LARG X ALT) COMPATÍVEIS COM O MODELO ORIGINAL INSTALADO NO VEÍCULO; PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL OU HOMOLOGADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 15940:2019, ABNT NBR 15914:2018 E ABNT NBR 15296:2005; DEVENDO SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401, DE 04/11/2008.

Lote 07 – Vtr I-18510

DADOS DA VIATURA				
MARCA	MODELO		ANO MODELO	PLACAS
RENAULT	DUSTER ZEN 16		2022	EZC6F12
PATRIMÔNIO	CHASSI	CADASTRO OPERACIONAL	COMBUSTÍVEL	QUILOMETRAGEM
221039917-E	93YHJD209NJ114472	I-18510	FLEX	226.708
OPM	CIA PM	MUNICÍPIO		TABELA FIPE
18º BPM/I	5ª CIA PM	PRESIDENTE PRUDENTE		R\$ 71.808,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA				
AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 351 - VILA FORMOSA - PRES. PRUDENTE/SP - CEP 19053-300				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		RESPONSÁVEL		
20 (VINTE) DIAS ÚTEIS		2º TEN PM RODRIGO SILVA ZITO		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	SUSPENSÃO DIANTEIRA: AMORTECEDORES, KIT'S SUSPENSÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, BIELETAS, BANDEJAS COMPLETAS (BUCHA E PIVÔ) LADO DIREITO E ESQUERDO, BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA, TERMINAIS DE DIREÇÃO, BRAÇOS AXIAIS, ROLAMENTO DE CUBO DE RODA DIANTEIRO COM RETENTOR, PAR DE PRATO COM PORCAS DO COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO			

2	SUSPENSÃO TRASEIRA: SUBSTITUIR AMORTECEDORES, KIT'S DA SUSPENSÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, BUCHAS DO EIXO TRASEIRO, ROLAMENTO DE CUBO DE RODA TRASEIRO COM RETENTOR	
3	REMOÇÃO DO FLUÍDO DE FREIO USADO E CONTAMINADO, COM LIMPEZA NO RESERVATÓRIO DO FLUÍDO DE FREIO, EXECUÇÃO DA SANGRIA COMPLETA NO SISTEMA DE FREIO DAS 04 (QUATRO) RODAS E SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO	
4	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR, COXIM SUPERIOR DO CÂMBIO, COXIM INFERIOR DO CÂMBIO E SUPORTE INFERIOR DO CÂMBIO	
5	SUBSTITUIR KIT CORREIA POLY V COM ROLAMENTOS TENSOR E APOIO	
6	SUBSTITUIR KIT EMBREAGEM (DISCO, PLATÔ, ROLAMENTO), ATUADOR DA EMBREAGEM, ATUADOR DO PEDAL DA EMBREAGEM, RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR, RETENTOR DO VIRABREQUIM	
7	SUBSTITUIR JUNTA ANEL DE VEDAÇÃO DA TAMPA DE CÂMBIO E TROCA DO ÓLEO DO CÂMBIO MANUAL	
8	SUBSTITUIR PALHETAS DO LIMPADOR DO PARABRISA DIANTEIRO, PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO, BORRACHAS DAS PORTAS DIANTEIRAS E BORRACHAS DAS PORTAS TRASERIAS, JOGO DE TAPETES DE BORRACHA E FILTRO DE CABINE	
9	SUBSTITUIR: DEFLETOR INFERIOR DE PARACHOQUE DIANTEIRO, PARABARRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO E DIREITO, GRADE INFERIOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO, MOLDURA DO FAROL DE MILHA LADO DIREITO E ESQUERDO	
10	SUBSTITUIR E INSTALAR ARMAÇÃO E ESTRUTURA DO ASSENTO COM TRILHO DO BANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	
11	POLIMENTO NA PINTURA, FARÓIS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA, EXTERNA E MOTOR	
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS		
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	1,0	SEMIEIXO COMPLETO LADO DIREITO
2	1,0	SEMIEIXO COMPLETO LADO ESQUERDO
3	1,0	PAR DE AMORTECEDORES DIANTEIROS
4	2,0	KIT'S DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (COXIM, BATENTE E COIFA)
5	2,0	BIELETAS DIANTEIRAS
6	2,0	BANDEJAS COMPLETAS (BUCHA E PIVÔ) DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
7	2,0	BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA
8	2,0	TERMINAIS DE DIREÇÃO
9	2,0	BRAÇOS AXIAIS
10	2,0	ROLAMENTO DE CUBO DE RODA DIANTEIRO COM RETENTOR

11	1,0	PAR DE PRATO DO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
12	1,0	JOGO DE PORCAS DO PRATO COXIM DO AMORTECEDOR
13	1,0	PAR AMORTECEDORES TRASEIROS
14	2,0	KIT'S DA SUSPENSÃO TRASEIRA (COXIM, BATENTE E COIFA)
15	2,0	BUCHAS DO EIXO TRASEIRO
16	2,0	ROLAMENTO DE CUBO DE RODA TRASEIRO COM RETENTOR
17	1,0	PAR DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO
18	2,0	FRASCOS DE 500ML DE FLUÍDO DOT 4 (QUATRO)
19	1,0	COXIM SUPERIOR DO MOTOR (LADO DIREITO)
20	1,0	COXIM SUPERIOR DO CÂMBIO (LADO ESQUERDO)
21	1,0	COXIM INFERIOR CÂMBIO
22	1,0	SUPORTE INFERIOR DO CÂMBIO
23	1,0	KIT CORREIA POLY V COM ROLAMENTOS TENSOR E APOIO
24	1,0	KIT EMBREAGEM (DISCO, PLATÔ, ROLAMENTO)
25	1,0	ATUADOR DA EMBREAGEM
26	1,0	ATUADOR DO PEDAL DA EMBREAGEM
27	1,0	RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR
28	1,0	RETENTOR DO VIRABREQUIM
29	1,0	JUNTA ANEL DE VEDAÇÃO DA TAMPA DO CÂMBIO
30	2,0	LITROS DE ÓLEO DO CÂMBIO 75W-80
31	1,0	PAR DE PALHETAS DO LIMPADOR DO PARABRISA
32	1,0	PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO
33	1,0	PAR DE BORRACHA PORTA DIANTEIRA
34	1,0	PAR DE BORRACHA DA PORTA TRASEIRA
35	1,0	FILTRO DE CABINE
36	1,0	DEFLETOR INFERIOR DE PARACHOQUE DIANTEIRO
37	1,0	PARABARRO DIANTEIRO ESQUERDO
38	1,0	PARABARRO DIANTEIRO DIREITO
39	1,0	GRADE INFERIOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO
40	1,0	MOLDURA DO FAROL DE MILHA LADO DIREITO
41	1,0	MOLDURA DO FAROL DE MILHA LADO ESQUERDO
42	1,0	ARMAÇÃO E ESTRUTURA DO ASSENTO COM TRILHO DO BANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO

DADOS DA VIATURA				
MARCA GM	MODELO TRAILBLAZER LT D4A		ANO MODELO 2023	PLACAS BYW0I65
PATRIMÔNIO 222002788-E	CHASSI 9BG156FK0PC403387	CADASTRO OPERACIONAL 17-267	COMBUSTÍVEL DIESEL	QUILOMETRAGEM 171.705
OPM 25º BPM/I	CIA PM 1ª CIA PM	MUNICÍPIO JUNQUEIRÓPOLIS		TABELA FIPE R\$ 214.448,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA RUA MONTE CASTELO, 886 - DRACENA/SP.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS #VALOR!		RESPONSÁVEL 1º TEN PM MÁRCIO JOSÉ DIAS DA SILVA		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	SUBSTITUIR DISCOS E PASTILHAS DOS FREIOS DIANTEIROS			
2	SUBSTITUIR DISCOS, PASTILHAS E SAPATAS DOS FREIOS TRASEIROS			
3	SUBSTITUIR FLUÍDO DE FREIO DOT4, SANGRAR E REGULAR FREIO ESTACIONÁRIO			
4	SUBSTITUIR BATERIA AUTOMOTIVA, PALHETAS DOS LIMPADORES DIANTEIROS E LIMPADOR TRASEIRO E LÂMPADAS DO FAROL ALTO E BAIXO			
5	SUBSTITUIR PNEUS, ALINHAR, BALANCEAR E REALIZAR CAMBAGEM E CASTER			
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS				
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO		
1	1,0	JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRA		
2	1,0	JOGO DE DISCO DE FREIO TRASEIRA		
3	1,0	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		
4	1,0	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO		
5	1,0	FLUÍDO DE FREIO DOT4 1000 ML		
6	1,0	BATERIA AUTOMOTIVA 75AH, TENSÃO NOMINAL 12V, CORRENTE DE PARTIDA A FRIO MÍNIMO 650A, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES, COM GARANTIA DE 18 MESES.		
7	1,0	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO		
8	1,0	JOGO DE PALHETAS DOS LIMPADORES DIANTEIROS		
9	2,0	LÂMPADA H7		
10	2,0	LÂMPADA HB3		
11	1,0	JOGO DE SAPATAS DE FREIO TRASEIRO		

12	2,0	PNEU AUTOMOTIVO 265 / 60 R18, RADIAL, DOT (DATA DE FABRICAÇÃO) DE 2025, ON ROAD / ALL TERRAIN, ÍNDICE DE CARGA 110 (OU SUPERIOR), ÍNDICE DE VELOCIDADE H (OU SUPERIOR), NÍVEL DE RUÍDO 70 Db, PNEU LINHA DE MONTAGEM COM CERTIFICADO INMETRO (GRAVADO NA LATERAL DO PNEU)
----	-----	---

Lote 09 – Vtr I-25199

DADOS DA VIATURA				
MARCA GM	MODELO SPIN 18L AT PREMIER		ANO MODELO 2022	PLACAS ETU3J43
PATRIMÔNIO 222013019-K	CHASSI 9BGJP7520NB203008	CADASTRO OPERACIONAL I-25199	COMBUSTÍVEL FLEX	QUILOMETRAGEM 167.100
OPM 25º BPM/I	CIA PM 1ª CIA PM	MUNICÍPIO DRACENA		TABELA FIPE R\$ 80.632,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA RUA MONTE CASTELO, 886 - DRACENA/SP.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS #VALOR!		RESPONSÁVEL 1º TEN PM MÁRCIO JOSÉ DIAS DA SILVA		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR, LADO DIREITO			
2	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR, LADO ESQUERDO			
3	SUBSTITUIR COXIM DO CÂMBIO			
4	HIGIENIZAR AR CONDICIONADO, LIMPAR SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E SUBSTITUIR FILTRO DE PÓLEN			
5	SUBSTITUIR VÁLVULA DE EXPANSÃO			
6	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO			
7	SUBSTITUIR CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO			
8	SUBSTITUIR ELETROVENTILADOR INTERNO DO AR CONDICIONADO			
9	RECARGA DE GÁS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO			
10	RECARGA DE GÁS DE ÓLEO DO COMPRESSOR			
11	SUBSTITUIR TERMINAIS DE DIREÇÃO			
12	SUBSTITUIR BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA			
13	SUBSTITUIR PIVÔS DIANTEIROS			
14	SUBSTITUIR BIELETAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA			
15	SUBSTITUIR JOGO DE PALHETAS DOS LIMPADORES DIANTEIROS INCLUSIVE HASTE, PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO, BATERIAS AUTOMOTIVAS (SISTEMA ELÉTRICO DO CARRO E SISTEMA DE SINAIS LUMINOSOS E SONOROS) E BUJÃO DO CÁRTER			

16	DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS, ALINHAR E BALANCEAR	
17	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, INCLUSIVE BATENTES E COXINS	
18	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DA SUSPENSÃO TRASEIRA, INCLUSIVE BATENTES E COXINS	
19	LIMPAR SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SUBSTITUIR ADITIVO E COMPLETAR COM ÁGUA DESMINERALIZADA	
20	SUBSTITUIR VELAS, CABOS DE VELAS E FILTRO DE AR DO MOTOR	
21	REMOVER E INSTALAR TANQUE DE COMBUSÍVEL E SUBSTITUIR MÓDULO DE COMBUSTÍVEL COMPLETO (BÓIA)	
22	SUBSTITUIR FLAUTA COM BICOS INJETORES	
23	SUBSTITUIR BANDEJAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	
24	SUBSTITUIR VÁLVULA TERMOSTÁTICA E BOMBA D'ÁGUA	
25	SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO E TAMPA	
26	SUBSTITUIR DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS	
27	SUBSTITUIR TAMBORES E SAPATAS DO FREIO TRASEIRO E REGULAR	
28	SUBSTITUIR CORREIA POLI V E POLIA AUXILIAR	
29	SUBSTITUIR CORREIA DENTADA E TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	
30	SUBSTITUIR BORRACHAS DE VEDAÇÃO DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS	
31	SUBSTITUIR BARRA AXIAL, DIREITO E ESQUERDO	
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS		
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	1,0	COXIM DO MOTOR, LADO DIREITO
2	1,0	COXIM DO MOTOR, LADO ESQUERDO
3	1,0	COXIM DO CÂMBIO
4	1,0	FILTRO DE PÓLEN
5	1,0	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO
6	1,0	CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO
7	1,0	VÁLVULA DE EXPANSÃO
8	1,0	MOTOR DO VENTILADOR INTERNO DO AR CONDICIONADO
9	2,0	TERMINAL DE DIREÇÃO
10	2,0	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
11	2,0	PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
12	2,0	BIELETA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
13	1,0	JOGO DE PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISAS DIANTEIRO

14	1,0	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO
15	2,0	HASTE DO LIMPADOR DO PARA-BRISAS DIANTEIRO
16	2,0	BATERIA 50Ah PARA GM SPIN - CORRENTE DE PARTIDA ENTRE 500 A 600 CCA (COLD CRANKING AMPS), COMPATÍVEL COM AS EXIGÊNCIAS DO MOTOR SPIN, DIMENSÕES ORIGINAIS DO VEÍCULO PARA FÁCIL INSTALAÇÃO E SEM ADAPTAÇÕES E SELO DE QUALIDADE INMETRO, COM GARANTIA DE 24 MESES, BATERIA LINHA DE MONTAGEM
17	2,0	PNEU AUTOMOTIVO 205 / 60 R16, RADIAL, DOT (DATA DE FABRICAÇÃO) DE 2025, ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, NÍVEL DE RUÍDO 70 Db, PNEU LINHA DE MONTAGEM
18	2,0	AMORTECEDOR DIANTEIRO
19	1,0	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (COXIM SUPERIOR, BATENTE DA HASTE E COIFA)
20	2,0	AMORTECEDOR TRASEIRO
21	1,0	KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO (COXIM, BATENTE E COIFA)
22	1,0	ADITIVO DE RADIADOR 1000 ML
23	4,0	ÁGUA DESMINERALIZADA 1000 ML
24	1,0	JOGO DE CABOS DE VELAS
25	1,0	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO
26	1,0	FILTRO DE AR DO MOTOR
27	1,0	MÓDULO COMBUSTÍVEL COMPLETO
28	1,0	FLAUTA DE INJEÇÃO COM BICOS INJETORES
29	2,0	BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
30	1,0	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
31	1,0	BOMBA D'ÁGUA
32	1,0	RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO COM TAMPA
33	2,0	DISCO DE FREIO
34	1,0	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
35	2,0	TAMBOR DE FREIO
36	1,0	JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRASEIRO
37	1,0	ROLAMENTO DA CORREIA POLY "V" (COM POLIA)
38	1,0	CORREIA POLY "V" ELÁSTICA
39	1,0	CORREIA DENTADA
40	1,0	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA
41	4,0	BORRACHA DE VEDAÇÃO DE PORTA

42	2,0	BARRA AXIAL DE DIREÇÃO
43	1,0	BUJÃO DO CÂRTER

Lote 10 – Vtr I-25217

DADOS DA VIATURA				
MARCA VW	MODELO GOL 1.6L MB5		ANO MODELO 2020	PLACAS EJV2793
PATRIMÔNIO 219027007-J	CHASSI 9BWAB45U3LT072093	CADASTRO OPERACIONAL I-25217	COMBUSTÍVEL FLEX	QUILOMETRAGEM 176.146
OPM 25º BPM/I	CIA PM 2ª CIA PM	MUNICÍPIO ADAMANTINA	TABELA FIPE R\$ 46.781,00	
LOCAL ONDE SE ENCONTRA AVENIDA JOSEFINA DALL'ANTONIA TIVERON, 200 - ADAMANTINA/SP.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS		RESPONSÁVEL 1º TEN PM MÁRCIO JOSÉ DIAS DA SILVA		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	SUBSTITUIR CORPO DE BORBOLETA (TBI) E REPROGRAMAR			
2	SUBSTITUIR BOBINA DE IGNIÇÃO			
3	RECARGA DE GÁS DO SISTEMA			
4	HIGIENIZAR AR CONDICIONADO E SUBSTITUIR FILTRO DE PÓLEN			
5	SUBSTITUIR RADIADOR COM DEFLETOR E VENTONINHA COM SUPORTE, RESISTÊNCIA E CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO			
6	LIMPAR SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SUBSTITUIR ADITIVO			
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS				
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO		
1	1,0	CORPO DE BORBOLETA (TBI)		
2	1,0	BOBINA DE IGNIÇÃO		
3	1,0	RADIADOR DE ÁGUA COM DEFLETOR E VENTONINHA COM SUPORTE, RESISTÊNCIA E CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO		
4	1,0	FILTRO DE PÓLEN		
5	3,0	ADITIVO DO RADIADOR		

Lote 11 – Vtr I-25301

DADOS DA VIATURA			
MARCA	MODELO	ANO MODELO	PLACAS

GM	SPIN 18L AT PREMIER		2023	GHN5D32
PATRIMÔNIO 222083008-E	CHASSI 9BGJP7520PB208442	CADASTRO OPERACIONAL I-25301	COMBUSTÍVEL FLEX	QUILOMETRAGEM 58.226
OPM 25º BPM/I	CIA PM 3ª CIA PM	MUNICÍPIO SAGRES		TABELA FIPE R\$ 92.247,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA RUA RODOLFO ZAROS, 881 - OSVALDO CRUZ/SP.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS		RESPONSÁVEL 1º TEN PM MÁRCIO JOSÉ DIAS DA SILVA		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	REMOVER, DESMONTAR E MONTAR PERIFERICOS DO CÂMBIO PARA FINS DE CONFEÇÃO DE ORÇAMENTO DETALHADO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA			

Lote 12 – Vtr I-25406

DADOS DA VIATURA				
MARCA RENAULT	MODELO DUSTER ZEN 16		ANO MODELO 2022	PLACAS ECI1B65
PATRIMÔNIO 221012506-D	CHASSI 93YHJD202NJ797115	CADASTRO OPERACIONAL I-25406	COMBUSTÍVEL FLEX	QUILOMETRAGEM 154.000
OPM 25º BPM/I	CIA PM 4ª CIA PM	MUNICÍPIO SANTA MERCEDES		TABELA FIPE R\$ 71.808,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA RUA ALMIRANTE BARROSO, 622 - TUPI PAULISTA/SP.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS		RESPONSÁVEL 1º TEN PM MÁRCIO JOSÉ DIAS DA SILVA		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DAS SUSPENSÃO DIANTEIRA, INCLUSIVE BATENTES E COXINS			
2	POLIR GERAL COM RETIRADA DE GRAFISMO E HIGIENIZAR INTERNA E EXTERNAMENTE, INCLUSIVE COFRE DO MOTOR E SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORS DIANTEIROS E TRASEIRO			
3	ADESIVAGEM COMPLETA EM VTR PADRÃO PMESP (MODELO A PARTIR DE 2019)			
4	SUBSTITUIR PIVÔS DIANTEIROS			
5	SUBSTITUIR INTERRUPTOR DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO			
6	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			
7	EFETUAR SOLDA - REFORMAR ESTRUTURA METÁLICA DO BANCO DIANTEIRO ESQUERDO			
8	SUBSTITUIR PARA-BARRO DIANTEIRO ESQUERDO			

9	SUBSTITUIR GRADE INFERIOR E MOLDURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO	
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS		
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	2,0	BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (SUPERIOR)
2	2,0	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (INTERMEDIÁRIO)
3	2,0	ISOLADOR DA MOLA
4	2,0	AMORTECEDOR DIANTEIRO
5	2,0	PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
6	1,0	INTERRUPTOR DO VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO ESQUERDO
7	1,0	BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
8	1,0	PARA-BARRO DIANTEIRO ESQUERDO
9	1,0	GRADE INFERIOR DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO
10	1,0	MOLDURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO

Lote 13 – Vtr I-25421

DADOS DA VIATURA				
MARCA	MODELO		ANO MODELO	PLACAS
RENAULT	DUSTER ZEN 16		2022	FQX3J95
PATRIMÔNIO	CHASSI	CADASTRO OPERACIONAL	COMBUSTÍVEL	QUILOMETRAGEM
221039933-P	93YHJD20XNJ114559	I-25421	FLEX	136.363
OPM	CIA PM	MUNICÍPIO		TABELA FIPE
25º BPM/I	4ª CIA PM	TUPI PAULISTA		R\$ 71.808,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA				
RUA ALMIRANTE BARROSO, 622 - TUPI PAULISTA/SP.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		RESPONSÁVEL		
30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS		1º TEN PM MÁRCIO JOSÉ DIAS DA SILVA		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	REMOVER E INSTALAR CÂMBIO PARA SUBSTITUIR KIT DE EMBREAGEM, ATUADOR DE EMBREAGEM, CILINDRO DO PEDAL DE EMBREAGEM, RETENTOR DO MANCAL E FLUÍDO DOT4			
2	SUBSTITUIR DISCOS E PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRO			
3	SUBSTITUIR TAMBORES DE FREIO, INCLUSO SAPATAS			
4	SUBSTITUIR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, DIREITA E ESQUERDA			
5	SUBSTITUIR AMORTECEDORES TRASEIROS, INCLUSIVE BATENTES E COXINS			
6	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR, LADO DIREITO			
7	SUBSTITIR COXIM DO CÂMBIO			

8	SUBSTITUIR RETENTORES LATERAIS DO CÂMBIO E ÓLEO DO CÂMBIO	
9	REMOVER, LIMPAR E INSTALAR BICOS INJETORES	
10	SUBSTITUIR COMANDO DO VIDRO ELÉTRICO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA E CONFIGURAR	
11	LIMPAR SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SUBSTITUIR ADITIVO DO RADIADOR	
12	SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISAS DIANTEIRO E PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO E SUBSTITUIR VELAS DE IGNIÇÃO	
13	SUBSTITUIR CARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	
14	SUBSTITUIR ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DIREITA	
15	SUBSTITUIR BARRAS AXIAIS DA DIREÇÃO	
16	SUBSTITUIR KIT COIFAS DO SEMI-EIXO, LADO RODA	
17	SUBSTITUIR INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE ÓLEO E SENSOR DE TEMPERATURA	
18	SUBSTITUIR BANDEJAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	
19	SUBSTITUIR JUNTA DA TAMPA DO CÂMBIO (CONTER VAZAMENTO)	
20	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE SAÍDA (RETORNO) DO AR QUENTE	
21	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE ENTRADA (SUPERIOR) DO AR QUENTE	
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS		
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	2,0	DISCO DE FREIO DIANTEIRO
2	1,0	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO
3	2,0	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
4	1,0	JOGO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRA
5	2,0	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
6	2,0	AMORTECEDOR TRASEIRO
7	2,0	KIT BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO (COMPLETO)
8	1,0	COXIM DO CÂMBIO
9	1,0	KIT DE EMBREAGEM (PLATÔ E DISCO)
10	1,0	ATUADOR DE EMBREAGEM
11	1,0	CILINDRO DO PEDAL DE EMBREAGEM
12	1,0	RETENTOR DO MANCAL
13	1,0	FLUÍDO DE FREIO DOT4
14	2,0	RETENTOR LATERAL DO CÂMBIO
15	2,0	ÓLEO TRJ 75W80 (1L)
16	1,0	COXIM DO MOTOR, LADO DIREITO

17	1,0	COMANDO COMPLETO DO VIDRO ELÉTRICO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA (4 BOTÕES)
18	3,0	ADITIVO DE RADIADOR
19	1,0	JOGO DE PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISAS DIANTEIRO
20	1,0	PALHETA DO LIMADOR TRASEIRO
21	4,0	VELA DE IGNIÇÃO
22	1,0	CARÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA
23	1,0	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, LADO DIREITO
24	2,0	BARRA AXIAL DA DIREÇÃO
25	2,0	KIT COIFA DO SEMI-EIXO - LADO RODA
26	1,0	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE ÓLEO
27	1,0	SENSOR DE TEMPERATURA
28	2,0	BRAÇO OSCILANTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (COMPLETO)
29	1,0	JUNTA DA TAMPA DO CÂMBIO (5ª MARCHA)
30	1,0	MANGUEIRA DE SAÍDA (RETORNO) DO AR QUENTE
31	1,0	MANGUEIRA DE ENTRADA (SUPERIOR) DO AR QUENTE

Lote 14 – Vtr I-25422

DADOS DA VIATURA				
MARCA GM	MODELO SPIN 18L AT PREMIER		ANO MODELO 2022	PLACAS FKR1I23
PATRIMÔNIO 222013029-C	CHASSI 9BGJP7520NB203043	CADASTRO OPERACIONAL I-25422	COMBUSTÍVEL FLEX	QUILOMETRAGEM 132.500
OPM 25º BPM/I	CIA PM 4ª CIA PM	MUNICÍPIO PANORAMA		TABELA FIPE R\$ 80.632,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA RUA ALMIRANTE BARROSO, 622 - TUPI PAULISTA/SP.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS		RESPONSÁVEL 1º TEN PM MÁRCIO JOSÉ DIAS DA SILVA		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR, LADO DIREITO			
2	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR, LADO ESQUERDO			
3	SUBSTITUIR COXIM DO CÂMBIO			
4	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, INCLUSIVE BATENTES E COXINS			
5	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DA SUSPENSÃO TRASEIRA, INCLUSIVE BATENTES E COXINS			

6	REMOVER, LIMPAR E INSTALAR BICOS INJETORES E SUBSTITUIR VELAS DE IGNIÇÃO	
7	LIMPAR SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SUBSTITUIR ADITIVO E COMPLETAR COM ÁGUA DESMINERALIZADA E SUBSTITUIR BOMBA D'ÁGUA E VÁLVULA TERMOSTÁTICA	
8	SUBSTITUIR CORREIA DENTADA E TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	
9	SUBSTITUIR BIELETAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	
10	SUBSTITUIR BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	
11	SUBSTITUIR PIVÔS DIANTEIROS	
12	ALINHAR E BALANCEAR	
13	SUBSTITUIR CORREIA POLI V E POLIA AUXILIAR	
14	SUBSTITUIR DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS	
15	SUBSTITUIR TAMBORES E SAPATAS DO FREIO TRASEIRO E REGULAR	
16	HIGIENIZAR AR CONDICIONADO, LIMPAR SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E SUBSTITUIR FILTRO DE PÓLEN	
17	SUBSTITUIR VÁLVULA DE EXPANSÃO	
18	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	
19	SUBSTITUIR CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO	
20	RECARGA DE GÁS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	
21	RECARGA DE GÁS DE ÓLEO DO COMPRESSOR	
22	SUBSTITUIR FARÓIS	
23	SUBSTITUIR COBERTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO	
24	PINTAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, INCLUSO FORNECIMENTO DE TINTA E VERNIZ	
25	SUBSTITUIR BANDEJAS DA SUAPENSÃO DIANTEIRA - DIREITA E ESQUERDA	
26	POLIR GERAL COM RETIRADA DE GRAFISMO E HIGIENIZAR INTERNA E EXTERNAMENTE, INCLUSIVE COFRE DO MOTOR E SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DIANTEIROS E TRASEIRO	
27	ADESIVAGEM COMPLETA EM VTR PADRÃO PMESP (MODELO A PARTIR DE 2019)	
28	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPAS DE PROTEÇÃO EM COURVIN, PADRÃO PMESP, DOS ASSENTOS DOS BANCOS DIANTEIROS E TRASEIROS	
29	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPAS DE PROTEÇÃO EM COURVIN, PADRÃO PMESP, DOS ENCOSTOS DOS BANCOS DIANTEIROS E TRASEIROS	
30	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE SAÍDA DO AR QUENTE E TUBO DE REFRIGERAÇÃO	
31	SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO E TAMPA	
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS		
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	1,0	COXIM DO MOTOR, LADO DIREITO

2	1,0	COXIM DO MOTOR, LADO ESQUERDO
3	1,0	COXIM DO CÂMBIO
4	2,0	AMORTECEDOR DIANTEIRO
5	1,0	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (COXIM SUPERIOR, BATENTE DA HASTE E COIFA)
6	2,0	AMORTECEDOR TRASEIRO
7	1,0	KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO (COXIM, BATENTE E COIFA)
8	1,0	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO
9	1,0	ADITIVO DE RADIADOR 1000 ML
10	4,0	ÁGUA DESMINERALIZADA 1000 ML
11	1,0	BOMBA D'ÁGUA
12	1,0	CORREIA DENTADA
13	1,0	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA
14	1,0	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
15	2,0	BIELETA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
16	2,0	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
17	2,0	PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
18	1,0	ROLAMENTO DA CORREIA POLY "V" (COM POLIA)
19	1,0	CORREIA POLY "V" ELÁSTICA
20	2,0	DISCO DE FREIO
21	1,0	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
22	2,0	TAMBOR DE FREIO
23	1,0	JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRASEIRO
24	1,0	FILTRO DE PÓLEN
25	1,0	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO
26	1,0	CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO
27	1,0	VÁLVULA DE EXPANSÃO
28	1,0	FAROL DIANTEIRO DIREITO COM LED COM LÂMPADAS
29	1,0	FAROL DIANTEIRO ESQUERDO COM LED COM LÂMPADAS
30	1,0	PARA-CHOQUE DIANTEIRO
31	2,0	BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA - DIR. / ESQ.
32	4,0	COURVIN PARA CONFEÇÃO DE CAPAS E ASSENTOS DE BANCOS
33	1,0	RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO COM TAMPA
34	1,0	MANGUEIRA DE SAÍDA DO AR QUENTE

35	1,0	TUBO DE REFRIGERAÇÃO
36	1,0	JOGO DE PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISAS DIANTEIRO
37	1,0	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO

Lote 15 – Vtr I-25015

DADOS DA VIATURA				
MARCA GM	MODELO TRAILBLAZER LT D4A		ANO MODELO 2020	PLACAS FPP0584
PATRIMÔNIO 219003374-N	CHASSI 9BG156FK0LC408215	CADASTRO OPERACIONAL I-25015	COMBUSTÍVEL DIESEL	QUILOMETRAGEM 340.000
OPM 25º BPM/I	CIA PM CIA FT	MUNICÍPIO DRACENA	TABELA FIPE R\$ 172.970,00	
LOCAL ONDE SE ENCONTRA AVENIDA ALCIDES CHACON COUTO, 502 - DRACENA/SP.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS		RESPONSÁVEL 1º TEN PM MÁRCIO JOSÉ DIAS DA SILVA		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	SUBSTITUIR VIDRO DO PÁRA-BRISAS			
2	ADESIVAR TAMPA TRASEIRA PADRÃO PMESP (MODELO A PARTIR DE 2019)			
3	SUBSTITUIR PNEUS, ALINHAR E BALANCEAR (SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS E BALANCEAMENTO DAS QUATRO RODAS) E BATERIA AUTOMOTIVA			
4	ADESIVAR GRAFIA "POLÍCIA" NO VIDRO PARA-BRISAS			
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS				
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO		
1	1,0	VIDRO DO PÁRA-BRISAS DIANTEIRO, INCLUSO COLA E GUARNIÇÃO		
2	4,0	PNEU AUTOMOTIVO 265 / 60 R18, RADIAL, DOT (DATA DE FABRICAÇÃO) DE 2025, ON ROAD / ALL TERRAIN, ÍNDICE DE CARGA 110 (OU SUPERIOR), ÍNDICE DE VELOCIDADE H (OU SUPERIOR), NÍVEL DE RUÍDO 70 Db, PNEU LINHA DE MONTAGEM COM CERTIFICADO INMETRO (GRAVADO NA LATERAL DO PNEU)		
3	1,0	BATERIA AUTOMOTIVA 75AH, TENSÃO NOMINAL 12V, CORRENTE DE PARTIDA A FRIO MÍNIMO 650A, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES, COM GARANTIA DE 18 MESES.		

Lote 16 – Vtr I-25020

DADOS DA VIATURA				
MARCA GM	MODELO TRAILBLAZER LT D4A		ANO MODELO 2023	PLACAS EXF3I54

PATRIMÔNIO 222005036-D		CHASSI 9BG156FK0PC400169		CADASTRO OPERACIONAL I-25020	COMBUSTÍVEL DIESEL	QUILOMETRAGEM 137.500
OPM 25º BPM/I		CIA PM CIA FT	MUNICÍPIO DRACENA			TABELA FIPE R\$ 215.884,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA AVENIDA ALCIDES CHACON COUTO, 502 - DRACENA/SP.						
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 25 (VINTE E CINCO) DIAS ÚTEIS			RESPONSÁVEL 1º TEN PM MÁRCIO JOSÉ DIAS DA SILVA			
SERVIÇO						
ITEM	DESCRIÇÃO					
1	POLIR GERAL E HIGIENIZAR INTERNA E EXTERNAMENTE, INCLUSIVE COFRE DO MOTOR E SUBSTITUIR BATERIA AUTOMOTIVA					
2	SUBSTITUIR RADIADOR DE ÁGUA					
3	SUBSTITUIR RESFRIADOR DE ÓLEO / TROCADOR DE CALOR / SUPORTE COMPLETO E JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO					
4	SUBSTITUIR MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR					
5	SUBSTITUIR MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR					
6	SUBSTITUIR MANGUEIRAS DO RETORNO E DE SAÍDA DO RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO					
7	SUBSTITUIR MANGUEIRAS DE ENTRADA E SAÍDA DO AQUECEDOR					
8	LIMPAR SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SUBSTITUIR E COMPLETAR COM ADITIVO E ÁGUA DESMINERALIZADA E SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO E TAMPA					
9	SUBSTITUIR VÁLVULA TERMOSTÁTICA E BOMBA D´ÁGUA					
10	SUBSTITUIR ÓLEO LUBRIFICANTE DO CÂMBIO, SENDO O ÓLEO INDICADO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, BEM COMO SUBSTITUIR KIT FILTRO DO FLUÍDO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICO E JUNTA DO CÂRTER DA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA BEM COMO LIMPEZA E CONFIGURAÇÃO DO CÂMBIO. UTILIZAR ÓLEO DE CÂMBIO E FILTRO CONFORME MANUAL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, ONDE CONSTA ÓLEO "DEXRON VI".					
11	SUBSTITUIR PNEUS, ALINHAR, BALANCEAR E REALIZAR CAMBAGEM E CASTER					
12	SUBSTITUIR DISCOS E PASTILHAS DOS FREIOS DIANTEIROS					
13	SUBSTITUIR DISCOS E PASTILHAS DOS FREIOS TRASEIROS					
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS						
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO				
1	1,0	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR				
2	1,0	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR				
3	5,0	ADITIVO DE RADIADOR 1000 ML				
4	6,0	ÁGUA DESMINERALIZADA 1000 ML				
5	1,0	VÁLVULA TERMOSTÁTICA				

6	1,0	RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO
7	1,0	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO
8	1,0	RADIADOR DE ÁGUA
9	1,0	BOMBA D'ÁGUA
10	1,0	RESFRIADOR DE ÓLEO COMPLETO COM TROCADOR DE CALOR E SUPORTE
11	1,0	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO
12	1,0	KIT FILTRO DO FLUÍDO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA
13	12,0	ÓLEO LUBRIFICANTE DO CÂMBIO (INDICADO NO MANUAL)
14	4,0	PNEU AUTOMOTIVO 265 / 60 R18, RADIAL, DOT (DATA DE FABRICAÇÃO) DE 2025, ON ROAD / ALL TERRAIN, ÍNDICE DE CARGA 110 (OU SUPERIOR), ÍNDICE DE VELOCIDADE H (OU SUPERIOR), NÍVEL DE RUÍDO 70 Db, PNEU LINHA DE MONTAGEM COM CERTIFICADO INMETRO (GRAVADO NA LATERAL DO PNEU)
15	1,0	CORREIA DENTADA DO MOTOR
16	1,0	SENSOR DA CORREIA DENTADA E MANCAL DA HELICE VISCOSA
17	1,0	CORREIA DO ALTERNADOR / POLI "V"
18	1,0	POLIA INTERMEDIÁRIA 70MM
19	1,0	POLIA INTERMEDIÁRIA 76MM
20	1,0	POLIA DO ALTERNADOR
21	1,0	TENSIONADOR DA CORREIA POLI "V"
22	1,0	MANCAL DA HELICE VISCOSA
23	1,0	JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRA
24	1,0	JOGO DE DISCO DE FREIO TRASEIRA
25	1,0	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA
26	1,0	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO
27	1,0	BATERIA AUTOMOTIVA 75AH, TENSÃO NOMINAL 12V, CORRENTE DE PARTIDA A FRIO MÍNIMO 650A, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES, COM GARANTIA DE 18 MESES.
28	1,0	MANGUEIRA DE SAÍDA DO RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO
29	1,0	MANGUEIRA DE RETORNO DO RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO
30	1,0	MANGUEIRA DE SAÍDA DO AQUECEDOR
31	1,0	MANGUEIRA DE ENTRADA DO AQUECEDOR

Lote 17 – Vtr 22-1223

DADOS DA VIATURA

MARCA GM	MODELO SPIN 1.8L MT LS E		ANO MODELO 2019	PLACAS BTZ7311
PATRIMÔNIO 218033716-K	CHASSI 9BGJG7520KB121865	CADASTRO OPERACIONAL 22-1223	COMBUSTÍVEL FLEX	QUILOMETRAGEM 265.000
OPM 25º BPM/I	CIA PM SEDE	MUNICÍPIO DRACENA		TABELA FIPE R\$ 49.430,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA AVENIDA ALCIDES CHACON COUTO, 502 - DRACENA/SP.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 25 (VINTE E CINCO) DIAS ÚTEIS		RESPONSÁVEL 1º TEN PM MÁRCIO JOSÉ DIAS DA SILVA		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, INCLUSIVE BATENTES E COXINS			
2	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DA SUSPENSÃO TRASEIRA, INCLUSIVE BATENTES E COXINS			
3	REMOVER, LIMPAR E INSTALAR BICOS INJETORES E SUBSTITUIR VELAS DE IGNIÇÃO			
4	SUBSTITUIR BOMBA D'ÁGUA, CORREIA DENTADA, TENSO, RETENTOR DA POLIA E RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS			
5	SUBSTITUIR CORREIA POLI V E POLIA AUXILIAR			
6	SUBSTITUIR BIELETAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA			
7	SUBSTITUIR BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA			
8	SUBSTITUIR PIVÔS DIANTEIROS			
9	SUBSTITUIR TERMINAIS DE DIREÇÃO			
10	SUBSTITUIR BANDEJAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA			
11	SUBSTITUIR BARRA AXIAL, DIREITO E ESQUERDO			
12	LIMPAR SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SUBSTITUIR ADITIVO E COMPLETAR COM ÁGUA DESMINERALIZADA			
13	REMOVER E INSTALAR TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA SUBSTITUIR SENSOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL (BÓIA)			
14	REMOVER E INSTALAR CÂMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM, ATUADOR DE EMBREAGEM, RETENTOR DO MANCAL E RETENTORES LATERAIS DO CÂMBIO			
15	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPAS DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRAO PM DOS ASSENTOS E ENCOSTOS DOS BANCOS DIANTEIROS			
16	HIGIENIZAR AR CONDICIONADO, LIMPAR SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E SUBSTITUIR FILTRO DE PÓLEN			
17	ALINHAR E BALANCEAR			
18	POLIR GERAL E HIGIENIZAR INTERNA E EXTERNAMENTE, INCLUSIVE COFRE DO MOTOR			
19	ADESIVAR "LOGOTIPO" DA PMESP E GRAFIA "POLÍCIA" NO CAPÔ			

PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS		
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	2,0	AMORTECEDOR DIANTEIRO
2	1,0	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (COXIM SUPERIOR, BATENTE DA HASTE E COIFA)
3	2,0	AMORTECEDOR TRASEIRO
4	1,0	KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO (COXIM, BATENTE E COIFA)
5	1,0	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO
6	1,0	BOMBA D'ÁGUA
7	1,0	CORREIA DENTADA
8	1,0	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA
9	1,0	ROLAMENTO DA CORREIA POLY "V" (COM POLIA)
10	1,0	CORREIA POLY "V" ELÁSTICA
11	2,0	BIELETA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
12	2,0	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
13	2,0	PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
14	2,0	TERMINAL DE DIREÇÃO
15	2,0	BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
16	2,0	BARRA AXIAL DE DIREÇÃO
17	1,0	ADITIVO DE RADIADOR 1000 ML
18	4,0	ÁGUA DESMINERALIZADA 1000 ML
19	1,0	SENSOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL (BÓIA)
20	1,0	KIT DE EMBREAGEM
21	1,0	ATUADOR DE EMBREAGEM
22	1,0	RETENTOR DO MANCAL
23	2,0	RETENTOR LATERAL DO CÂMBIO
24	2,0	ÓLEO DE CÂMBIO 75W85
25	1,0	FLUÍDO DE FREIO DOT4 1000 ML
26	1,0	RETENTOR DA POLIA
27	1,0	RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS
28	4,0	COURVIN PARA CONFECÇÃO DE CAPAS E ASSENTOS DE BANCOS
29	1,0	FILTRO DE PÓLEN

DADOS DA VIATURA				
MARCA VW	MODELO GOL 1.6L MB5		ANO MODELO 2020	PLACAS DSW5137
PATRIMÔNIO 219029434-N	CHASSI 9BWAB45U6LT064747	CADASTRO OPERACIONAL 8-343	COMBUSTÍVEL FLEX	QUILOMETRAGEM 171.800
OPM 25º BPM/I	CIA PM RESERVADO	MUNICÍPIO DRACENA		TABELA FIPE R\$ 49.318,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA AVENIDA ALCIDES CHACON COUTO, 502 - DRACENA/SP.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 25 (VINTE E CINCO) DIAS ÚTEIS		RESPONSÁVEL 1º TEN PM MÁRCIO JOSÉ DIAS DA SILVA		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, INCLUSIVE BATENTES E COXINS			
2	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DA SUSPENSÃO TRASEIRA, INCLUSIVE BATENTES E COXINS			
3	SUBSTITUIR DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS			
4	SUBSTITUIR TAMBORES E SAPATAS DO FREIO TRASEIRO E REGULAR			
5	SUBSTITUIR BIELETAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA			
6	SUBSTITUIR TERMINAIS DE DIREÇÃO			
7	SUBSTITUIR BARRA AXIAL E COIFAS DA CAIXA DE DIREÇÃO, DIREITO E ESQUERDO			
8	HIGIENIZAR AR CONDICIONADO, LIMPAR SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E SUBSTITUIR FILTRO DE PÓLEN			
9	REMOVER, LIMPAR, SUBSTITUIR JOGO DE ANEIS DOS BICOS E INSTALAR BICOS INJETORES E SUBSTITUIR JOGO DE CABOS DE VELAS			
10	POLIR GERAL, HIGIENIZAR INTERNA E EXTERNAMENTE INCLUSIVE COFRE DO MOTOR E SUBSTITUIR JOGO DE PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISAS DIANTEIRO E PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO			
11	ALINHAR SUSPENSÃO E BALANCEAR RODAS			
12	SUBSTITUIR BUCHAS (DIANTEIRAS E TRASEIRAS) DA BANDEJA DIANTEIRA			
13	SUBSTITUIR KIT BUCHAS DO EIXO TRASEIRO			
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS				
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO		
1	2,0	AMORTECEDOR DIANTEIRO		
2	1,0	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (COXIM SUPERIOR, BATENTE DA HASTE E COIFA)		
3	2,0	AMORTECEDOR TRASEIRO		
4	1,0	KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO (COXIM, BATENTE E COIFA)		
5	2,0	DISCO DE FREIO		

6	1,0	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
7	2,0	TAMBOR DE FREIO
8	1,0	JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRASEIRO
9	2,0	BIELETA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
10	2,0	TERMINAL DE DIREÇÃO
11	2,0	BARRA AXIAL DE DIREÇÃO
12	2,0	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO
13	1,0	FILTRO DE PÓLEN
14	1,0	JOGO DE ANEIS DOS BICOS INJETORES
15	1,0	JOGO DE PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISAS DIANTEIRO
16	1,0	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO
17	1,0	JOGO DE CABOS DE VELAS
18	2,0	BUCHA (TRASEIRA) DA BANDEJA DIANTEIRA
19	2,0	BUCHA (DIANTEIRA) DA BANDEJA DIANTEIRA
20	2,0	KIT BUCHA DO EIXO TRASEIRO

Lote 19 – Vtr 17-116

DADOS DA VIATURA				
MARCA GM	MODELO SPIN 18L AT PREMIER		ANO MODELO 2023	PLACAS GDZ6J56
PATRIMÔNIO 222082706-P	CHASSI 9BGJP7520PB187406	CADASTRO OPERACIONAL 17-116	COMBUSTÍVEL FLEX	QUILOMETRAGEM 95.449
OPM 42º BPM/I	CIA PM 1ª CIA PM	MUNICÍPIO MARABÁ PAULISTA		TABELA FIPE R\$ 92.209,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA AV. CARLOS PLATZECK, 597 - JARDIM COROADOS - PRES. VENCESLAU/SP - CEP 19400-376				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 15 (QUINZE) DIAS UTEIS		RESPONSÁVEL 1º TEN PM MARCELO MARTINS DE LÁBIO		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	SUBSTITUIR BATERIAS			
2	SUBSTITUIR CORREIA DENTADA E TENSOR			
3	SUBSTITUIR CORREIA ELÁSTICA 5PK1071			
4	SUBSTITUIR BOMBA D'AGUA			
5	SUBSTITUIR VÁLVULA TERMOSTÁTICA			

6	SUBSTITUIR RESERVATÓRIO D'AGUA COM TAMPA	
7	SUBSTITUIR VELAS DE IGNIÇÃO	
8	SUBSTITUIR CABOS DE VELA	
9	SUBSTITUIR BOBINAS DE IGNIÇÃO	
10	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	
11	LAVAGEM COMPLETA - INCLUSO MOTOR	
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS		
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	2,0	BATERIAS DE 50 AMP PLD
2	1,0	CORREIA DENTADA COM TENSOR
3	1,0	CORREIA ELÁSTICA 5PK1071
4	1,0	BOMBA D'AGUA
5	1,0	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
6	1,0	RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO COM TAMPA
7	1,0	JOGO DE VELA
8	1,0	JOGO DE CABOS DE VELA
9	1,0	JOGO DE BOBINAS DE IGNIÇÃO
10	5,0	ÁGUA DESMINERALIZADA (LITROS)
11	5,0	ADITIVO DE RADIADOR PRONTO PARA USO (LITROS)

Lote 20 – Vtr I-42115

DADOS DA VIATURA				
MARCA GM	MODELO SPIN 18L AT PREMIER		ANO MODELO 2022	PLACAS FPC5H23
PATRIMÔNIO 222013046-E	CHASSI 9BGJP7520NB202693	CADASTRO OPERACIONAL I-42115	COMBUSTÍVEL FLEX	QUILOMETRAGEM 93.006
OPM 42º BPM/I	CIA PM 1ª CIA PM	MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		TABELA FIPE R\$ 84.810,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA AV. CARLOS PLATZECK, 597 - JARDIM COROADOS - PRES. VENCESLAU/SP - CEP 19400-376				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS		RESPONSÁVEL 1º TEN PM MARCELO MARTINS DE LÁBIO		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	SERVIÇO DE MONTAGEM DE CÂMBIO AUTOMÁTICO			
2	SUBSTITUIR DUAS BATERIAS			

3	SUBSTITUIR VELAS E CABOS DE VELA	
4	SUBSTITUIR BOBINAS DE IGNIÇÃO	
5	SUBSTITUIR ALTERNADOR CORREIA E TENSOR	
6	SUBSTITUIR FLAUTA DE COMBUSTÍVEL COM OS BICOS INJETORES	
7	SUBSTITUIR KIT DE MANGUEIRAS DE ARREFECIMENTO	
8	SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM TAMPA	
9	DESMONTAGEM E MONTAGEM 04(QUATRO) PNEUS 205/60/16	
10	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	
11	SUBSTITUIR PALHETAS DO LIMPADOR DIANTEIRO E TRASEIRO	
12	SUBSTITUIR LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	
13	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR DO LADO DIREITO	
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS		
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	1,0	CARCAÇA DO CÂMBIO
2	1,0	CONJUNTO COMPOSITE
3	1,0	JOGO DE JUNTA DO CÂMBIO
4	1,0	TAMBOR 3,5,RÉ CÂMBIO AUTOMÁTICO
5	1,0	FILTRO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO
6	10,0	LITROS ÓLEO DE CÂMBIO AUTOMÁTICO
7	2,0	BATERIA 50AMP PLD
8	1,0	JOGO DE CABOS DE VELA
9	1,0	JOGO DE BOBINAS DE IGNIÇÃO
10	1,0	ALTERNADOR DE VOLTAGEM E CORREIA COM TENSOR
11	1,0	FLAUTA DE COMBUSTÍVEL COM OS BICOS INJETORES
12	1,0	KIT DE MANGUEIRAS DE ARREFECIMENTO
13	1,0	RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO DE ÁGUA COM TAMPA
14	4,0	PNEUS 205/60/16 COM ESPECIFICAÇÕES ORIGINAL OU GENUÍNO P791V
15	4,0	BICOS DE RODA
16	1,0	PALHETAS DO LIMPADOR DIANTEIRO E TRASEIRO
17	6,0	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
18	1,0	COXIM DO MOTOR DO LADO DIREITO
19	1,0	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO

Lote 21 – Vtr I-42399

DADOS DA VIATURA				
MARCA GM	MODELO SPIN 18L AT PREMIER		ANO MODELO 2022	PLACAS EQB9H52
PATRIMÔNIO 222013051-M	CHASSI 9BGJP7520NB203072	CADASTRO OPERACIONAL I-42399	COMBUSTÍVEL FLEX	QUILOMETRAGEM 335.739
OPM 42º BPM/I	CIA PM 3ª CIA PM	MUNICÍPIO TEODORO SAMPAIO		TABELA FIPE R\$ 80.632,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA AV. CARLOS PLATZECK, 597 - JARDIM COROADOS - PRES. VENCESLAU/SP - CEP 19400-376				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS		RESPONSÁVEL 1º TEN PM MARCELO MARTINS DE LÁBIO		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	Remoção completa do conjunto de câmbio, com a posterior desmontagem minuciosa de todos os seus componentes periféricos e agregados necessários para a realização de diagnóstico técnico, detecção de falhas e conferência de desgastes internos de componentes mecânicos. O serviço engloba a posterior remontagem integral dos referidos periféricos e a reinstalação segura do conjunto de câmbio no veículo após a devida confecção e emissão do respectivo relatório técnico e orçamento detalhado de peças.			

Lote 22 – Vtr 22-1034

DADOS DA VIATURA				
MARCA GM	MODELO SPIN 1.8L MT LS E		ANO MODELO 2020	PLACAS EUQ2627
PATRIMÔNIO 219007223-H	CHASSI 9BGJD7520LB102087	CADASTRO OPERACIONAL 22-1034	COMBUSTÍVEL FLEX	QUILOMETRAGEM 305.205
OPM 42º BPM/I	CIA PM SEDE	MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		TABELA FIPE R\$ 58.364,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA AV. CARLOS PLATZECK, 597 - JARDIM COROADOS - PRES. VENCESLAU/SP - CEP 19400-376				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS		RESPONSÁVEL 1º TEN PM MARCELO MARTINS DE LÁBIO		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	SUBSTITUIR BATERIA			
2	RETIRADA DE ADESIVOS COMPLETO PARA LAVAGEM E POLIMENTO			
3	SUBSTITUIR JOGO DE ADESIVOS COMPLETOS MODELO PADRÃO 2020			
4	REPARAR E PINTAR CAPÔ DIANTEIRO			
5	REPARAR E PINTAR PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO			

6	SUBSTITUIR KIT DOS AMORTECEDORES, BATENTES COXINS E COIFA	
7	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DIANTEIROS	
8	SUBSTITUIR AMORTECEDORES TRASEIROS	
9	SUBSTITUIR CORREIA DENTADA E TENSOR	
10	SUBSTITUIR CORREIA DO ALTERNADOR (ELÁSTICA)	
11	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO/ SUBSTITUIR FILTRO CABINE	
12	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	
13	SUBSTITUIR BOMBA D'AGUA	
14	SUBSTITUIR JOGO DE VELAS E CABOS DE VELA	
15	SUBSTITUIR KIT DE MANGUEIRAS DE ARREFECIMENTO	
16	SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM TAMPA	
17	SUBSTITUIR VÁLVULA TERMOSTÁTICA	
18	SUBSTITUIR Sonda LAMBDA, PÓS E PRÉ CATALIZADOR	
19	SUBSTITUIR BOBINAS DE IGNIÇÃO	
20	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS		
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	1,0	BATERIA 70 AMP PLD
2	1,0	JOGO DE ADESIVOS COMPLETO MODELO PADRÃO PMESP 2020
3	4,0	(NC) TINTA AUTOMOTIVA, BASE DE POLIUTERANO P.U. COM CATALIZADOR, BRANCO MAHLER, LATA DE 0,900ML
4	2,0	KIT AMORTECEDORES DIANTEIROS COMPLETOS
5	2,0	AMORTECEDORES DIANTEIROS
6	2,0	AMORTECEDORES TRASEIROS
7	2,0	KIT AMORTECEDORES TRASEIROS COMPLETOS
8	1,0	KIT CORREIA DENTADA E TENSOR
9	1,0	CORREIA ELÁSTICA DO ALTERNADOR
10	5,0	ADITIVO DE RADIADOR PRONTO PARA USO (LITROS)
11	5,0	ÁGUA DESMINERALIZADA (LITROS)
12	1,0	BOMBA D'AGUA
13	1,0	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO
14	1,0	JOGO DE CABO DE VELAS
15	1,0	JOGO DE BOBINAS
16	1,0	KIT DE MANGUEIRAS E TUBOS D'AGUA COMPLETO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

17	1,0	RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO COM TAMPA
18	1,0	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
19	1,0	SONDA LAMBDA PRÉ CATALIZADOR
20	1,0	SONDA LAMBDA PÓS CATALIZADOR
21	1,0	JOGO DE BOBINAS DE IGNIÇÃO
22	1,0	FILTRO PÓLEN - CABINE

Lote 23 – Vtr I-42002

DADOS DA VIATURA				
MARCA GM	MODELO TRAILBLAZER LT D4A		ANO MODELO 2020	PLACAS FPP0369
PATRIMÔNIO 219003391-A	CHASSI 9BG156FK0LC407495	CADASTRO OPERACIONAL I-42002	COMBUSTÍVEL DIESEL	QUILOMETRAGEM 248.140
OPM 42º BPM/I	CIA PM SEDE	MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		TABELA FIPE R\$ 181.515,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA AV. CARLOS PLATZECK, 597 - JARDIM COROADOS - PRES. VENCESLAU/SP - CEP 19400-376				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS		RESPONSÁVEL 1º TEN PM MARCELO MARTINS DE LÁBIO		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO			
2	SUBSTITUIR CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO			
3	SUBSTITUIR GÁS DO AR CONDICIONADO			
4	SUBSTITUIR BATERIA			
5	SUBSTITUIR FILTRO SECADOR			
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS				
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO		
1	1,0	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO		
2	1,0	CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO		
3	1,0	GÁS E ÓLEO DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO		
4	1,0	BATERIA DE 70 AMP PLD		
5	1,0	FILTRO SECADOR DO AR CONDICIONADO		

Lote 24 – Vtr E-08141

DADOS DA VIATURA

MARCA GM	MODELO TRAILBLAZER LT D4A		ANO MODELO 2021	PLACAS FYL5J11
PATRIMÔNIO 220008984-D	CHASSI 9BG156FK0MC400931	CADASTRO OPERACIONAL E-08141	COMBUSTÍVEL DIESEL	QUILOMETRAGEM 174.349
OPM 8º BAEP	CIA PM 1ª CIA AEP	MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		TABELA FIPE R\$ 187.821,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 351 - VILA FORMOSA - PRES. PRUDENTE/SP - CEP 19053-300				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS		RESPONSÁVEL 1º TEN PM ODEMIR ALVES BENTO		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	SUBSTITUIR BOMBA D'AGUA			
2	SUBSTITUIR VÁVULA TERMOSTÁTICA			
3	SUBSTITUIR RESFRIADOR DE ÓLEO COMPLETO			
4	SUBSTITUIR CORREIA DENTADA COM TENSOR			
5	SUBSTITUIR CORREIA ALTERNADOR COM TENSORES			
6	SUBSTITUIR BOMBA DE ALTA PRESSÃO			
7	SUBSTITUIR AMORTECEDORES, BATENTES, BIELETAS, PIVORES, TERMINAL DE DIREÇÃO, TROCAR BANDEJAS (SUPERIOR E INFERIOR), BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA E TODOS OS PERIFÉRICOS DA SUSPENSÃO			
8	SERVIÇOS DE REPARAR, PREPARAR E PINTAR CAPÔ (INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM)			
9	SERVIÇOS DE REPARAR, PREPARAR E PINTAR PARA-LAMAS DIANTEIRO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO (INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM)			
10	SERVIÇOS DE REPARAR, PREPARAR E PINTAR LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO E LADO ESQUERDO (INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM)			
11	SERVIÇOS DE REPARAR, PREPARAR E PINTAR PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO (INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM)			
12	SERVIÇOS DE REPARAR, PREPARAR E PINTAR TAMPA DO PORTA-MALAS (INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM)			
13	SERVIÇOS DE REPARAR, PREPARAR E PINTAR CAPAS DOS ESPELHOS RETROVISORES			
14	SERVIÇOS DE REPARAR, PREPARAR E PINTAR ESTRIBOS NA COR PRETA			
15	SERVIÇOS DE POLIMENTO DA FOLHA DO TETO COM TROCA DO GRAFISMO			
16	SUBSTITUIR GRAFISMO COMPLETO (CAPÔ, LATERAIS, PORTA MALAS, TETO) PADRÃO PMESP 2022, COM BRASÃO DO 8º BAEP			
17	SERVIÇOS DE REPARAR PREPARAR E PINTAR 05 (CINCO) RODAS NA COR PRETA PADRÃO PMESP 2022 (INCLUINDO DESMONTAGEM, MONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DOS BICOS, SUBSTITUIÇÃO DAS PORCAS DE RODAS COM PRISIONEIROS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO)			
18	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DAS CALHA DE CHUVA NAS 4 PORTAS			

19	SERVIÇOS DE TROCA DAS CANALETAS E PESTANAS DAS 4 (QUATRO) PORTAS INCLUINDO REGULAGEM, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	
20	SERVIÇOS DE TROCA DAS LÂMPADAS DOS FARÓIS DE MILHA, LÂMPADAS DA PLACA	
21	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR E CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO E DE LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA DA CABINE (INCLUINDO PAINEL, TUBULAÇÕES, SERPENTINAS E DUTOS DIFUSORES), COM HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
22	SUBSTITUIR ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	
23	SUBSTITUIR COXINS DO MOTOR LADO ESQUERDO (MOTORISTA), LADO DIREITO (PASSAGEIRO), SUBSTITUIR COXIM DE CÂMBIO (TRANSMISSÃO)	
24	SUBSTITUIR CAPA PROTETORA DOS BANCOS COMPLETOS PADRÃO PMESP 2022	
25	SUBSTITUIR CARÇAÇA DA CHAVE DE IGNIÇÃO	
26	SUBSTITUIR BATERIA AUTOMOTIVA E TERMINAIS DE BATERIA	
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS		
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	1,0	BOMBA D'ÁGUA
2	1,0	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
3	1,0	RESFRIADOR DE ÓLEO COMPLETO (PERA DE ÓLEO E JUNTAS)
4	1,0	CORREIA DENTADA COM TENSOR
5	1,0	CORREIA ALTERNADOR COM TENSORES
6	10,0	LITROS DE FLUÍDO DE ARREFECIMENTO (ADITIVO)
7	1,0	BOMBA DE ALTA PRESSÃO TRAILBLAZER
8	1,0	TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO
9	1,0	TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO
10	2,0	BIELETA DIANTEIRA
11	1,0	AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO
12	1,0	AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO
13	1,0	KIT COMPLETO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO
14	1,0	KIT COMPLETO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO
15	1,0	BANDEJA DIANTEIRA LADO DIREITO SUPERIOR COM PIVÔ E BUCHAS
16	1,0	BANDEJA DIANTEIRA LADO ESQUERDO SUPERIOR COM PIVÔ E BUCHAS
17	1,0	BANDEJA DIANTEIRA LADO DIREITO INFERIOR COM PIVÔ E BUCHAS
18	1,0	BANDEJA DIANTEIRA LADO ESQUERDO INFERIOR COM PIVÔ E BUCHAS
19	2,0	BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
20	2,0	BARRA AXIAL COM COIFA E ABRAÇADEIRA
21	2,0	BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA

22	1,0	AMORTECEDOR TRASEIRO LADO DIREITO COM BATENTE E GUARDA PÓ
23	1,0	AMORTECEDOR TRASEIRO LADO ESQUERDO COM BATENTE E GUARDA PÓ
24	2,0	BIELETA TRASEIRA
25	5,0	TINTA BASE AUTOMOTIVA PU COM CATALIZADOR CINZA
26	1,0	TINTA BASE AUTOMOTIVA PU COM CATALIZADOR PRETO
27	4,0	PNEUS 265 60 R18, ATR EXIGENCIAS MINIMAS INDICE DE CARGA 110, INDICE DE VELOCIDADE "T", RESISRÊNCIA AO ROLAMENTO "E", ADERÊNCIA PISTA MOLHADA "C",RUÍDO EXTERNO "72"DB", DURABILIDADE "520
28	4,0	BICOS DOS PNEUS
29	4,0	CALOTAS CENTRAL DE RODA TRAILBLAZER (COR PRETA)
30	24,0	PORCAS DAS RODAS COMPLETAS COM PRISIONEIROS
31	1,0	KIT CALHA DE CHUVA (DEFLETOR) ACRILICO
32	1,0	CANALETA PORTA, PESTANA EXTERNA, PESTANA INTERNA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO
33	1,0	CANALETA PORTA, PESTANA EXTERNA, PESTANA INTERNA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO
34	1,0	CANALETA PORTA, PESTANA EXTERNA, PESTANA INTERNA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO
35	1,0	CANALETA PORTA, PESTANA EXTERNA, PESTANA INTERNA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO
36	2,0	LÂMPADAS FAROL DE MILHA
37	2,0	LÂMPADAS DA PLACA
38	1,0	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO
39	1,0	CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO
40	1,0	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO
41	1,0	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (MOTORISTA)
42	1,0	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (PASSAGEIRO)
43	1,0	COXIM DE CÂMBIO
44	1,0	JOGO DE PALHETAS LIMPADOR PARABRISA
45	1,0	PALHETA LIMPADOR TRASEIRO
46	1,0	CARCAÇA CHAVE IGNIÇÃO TRAILBLAZER 2021
47	1,0	BATERIA AUTOMOTIVA, POSITIVO LADO DIREITO, 70AH, 12V, CCA 500, RC 115, MEDIDA 281MMx175MMx175MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)
48	2,0	TERMINAIS DE BATERIA (POLO POSITIVO E POLO NEGATIVO)

DADOS DA VIATURA				
MARCA GM	MODELO TRAILBLAZER LT D4A		ANO MODELO 2020	PLACAS EOB2515
PATRIMÔNIO 219002737-A	CHASSI 9BG156FK0LC404607	CADASTRO OPERACIONAL E-08235	COMBUSTÍVEL DIESEL	QUILOMETRAGEM 189.699
OPM 8º BAEP	CIA PM 2ª CIA AEP	MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		TABELA FIPE R\$ 172.970,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 351 - VILA FORMOSA - PRES. PRUDENTE/SP - CEP 19053-300				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS		RESPONSÁVEL 1º TEN PM ODEMIR ALVES BENTO		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	SERVIÇO DE RASTER EM TODO SISTEMA DE INJEÇÃO			
2	SUBSTITUIÇÃO DA CARCAÇA DA CHAVE DE IGNIÇÃO			
3	SUBSTITUIÇÃO DA ALAVANCA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAGEM			
4	SUBSTITUIÇÃO TURBINA E LIMPEZA DO SISTEMA			
5	SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA E TENSORES			
6	SUBSTITUIÇÃO UNIDADES INJETORAS (BICOS)			
7	SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DO CABEÇOTE			
8	SUBSTITUIÇÃO MOTOR COMPLETO INCLUINDO CABEÇOTE COMPLETO INCLUSO GAIOLA, TAMPA, TUCHOS, BALANCINS, COMANDOS DE VÁLVULA			
9	SUBSTITUIÇÃO DO COLETOR DE ESCAPE E JUNTAS			
10	SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, RESERVATÓRIO E TAMPA E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO			
11	SUBSTITUIÇÃO DOS SELOS DO MOTOR			
12	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO			
13	DIAGNÓSTICAR SISTEMA E LIMPAR O TBI			
14	SUBSTITUIÇÃO CORREIA DE ACESSÓRIOS, TENSORES E POLIAS			
15	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR COM POLIA VISCOSA			
16	SUBSTITUIÇÃO MANGUEIRAS SUPERIOR E INFERIOR DO SISTEMA DO INTERCOOLER E LIMPEZA DO SISTEMA			
17	LIMPEZA COMPLETA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO			
18	SUBSTITUIR FILTRO DE PÓLEN			
19	SUBSTITUIR BOMBA DE ALTA PRESSÃO			
20	SUBSTITUIÇÃO DE ALTERNADOR			
21	SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DO MOTOR E CÂMBIO			

22	HIGIENIZAÇÃO INTERNA E MOTOR	
23	REALIZAÇÃO DE TESTE COM NITROGÊNIO	
24	REALIZAÇÃO DE CARGA DE ÓLEO SEM CONTRASTE	
25	RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE	
26	SUBSTITUIR COMPRESSOR, CONDENSADOR DO ARCONDICIONADO	
27	SERVIÇOS DE TROCA DAS LÂMPADAS DOS FARÓIS DE MILHA, LÂMPADAS DA PLACA	
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS		
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	1,0	BOMBA DE ALTA PRESSÃO
2	1,0	CARCAÇA DE CHAVE DE IGNIÇÃO
3	1,0	ALAVANCA COMPLETA DO FREIO ESTACIONÁRIO
4	1,0	TURBINA
5	1,0	KIT CORREIA DENTADA E TENSORES
6	4,0	UNIDADES INJETORES (BICOS)
7	1,0	KIT DE JUNTAS DE CABEÇOTE COM RETENTORES
8	1,0	MOTOR COMPLETO 2.8 TURBO DIESEL INCLUSO CABEÇOTE COMPLETO INCLUSO GAIOLA, TAMPA, TUCHOS, BALANCINS, COMANDOS DE VÁLVULA.
9	4,0	CALOTAS CENTRAL DE RODA TRAILBLAZER (COR PRETA)
10	1,0	BOMBA D'ÁGUA
11	1,0	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
12	1,0	KIT COM SETE SELOS DO MOTOR
13	1,0	HÉLICE DA POLIA MULTIVISCOSA
14	1,0	POLIA MULTIVISCOSA COM SUPORTE
15	1,0	RESERVATÓRIO COM TAMPA
16	10,0	LITROS DE LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO
17	1,0	MANGUEIRA SUPERIOR DO INTERCOOLER COM ABRAÇADEIRAS
18	1,0	MANGUEIRA INFERIOR DO INTERCOOLER COM ABRAÇADEIRAS
19	1,0	ALTERNADOR
20	2,0	COXIM MOTOR LADO ESQUERDO E DIREITO
21	1,0	COXIM CÂMBIO
22	1,0	FILTRO DE PÓLEN
23	1,0	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO
24	1,0	FILTRO DE ÓLEO

25	6,0	LITROS DE ÓLEO DE MOTOR 5W30
26	1,0	CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO
27	1,0	MOTOR DE PARTIDA
28	1,0	MANGUEIRA DO RETORNO RADIADOR
29	1,0	INTERCOOLER
30	1,0	MANGUEIRA RETORNO DO BICO COM TRAVAS
31	1,0	POLIA DO VIRA BREQUIM COM PARAFUSO
32	1,0	RADIADOR
33	1,0	RESFRIADOR DE ÓLEO
34	1,0	COLETOR ADMISSÃO COMPLETO
35	2,0	LÂMPADAS FAROL DE MILHA
36	2,0	LÂMPADAS DA PLACA

Lote 26 – Vtr 7-35

DADOS DA VIATURA				
MARCA M. BENZ	MODELO INDUSCAR SOLAR R		ANO MODELO 2013	PLACAS EEF0F35
PATRIMÔNIO 214033018-H	CHASSI 9BM382177DB910676	CADASTRO OPERACIONAL 7-35	COMBUSTÍVEL DIESEL	QUILOMETRAGEM 247.830
OPM CPI-8	CIA PM SEDE	MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		TABELA FIPE R\$ 350.000,00
LOCAL ONDE SE ENCONTRA AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 351 - VILA FORMOSA - PRES. PRUDENTE/SP - CEP 19053-300				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS		RESPONSÁVEL 1º TEN PM MARCOS PAULO BARBOSA		
SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO			
1	SUBSTITUIR BIELETAS			
2	SUBSTITUIR AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO			
3	SUBSTITUIR CORREIAS E TENSORES			
4	LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DE ÁGUA			
5	SUBSTITUIR VÁLVULA DE CONTROLE DE NÍVEL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E REGULAR			
6	SUBSTITUIR BOLSAS DE AR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA			
7	SUBSTITUIR OLÉO DE CÂMBIO E DIFERENCIAL			

8	SUBSTITUIR E REGULAR ELETRÔNICAMENTE BLOCO ÓPTICO
9	SUBSTITUIR LANTERNAS LATERAIS DELIMITADORS E LANTERNAS DE POSIÇÃO DO TETO
10	SUSTITUIR LANTERNAS E CONFECÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO
11	ISNTALAR ADAPTADOR USB NA CABINE DO MOTORISTA
12	SUBSTITUIR MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISAS
13	RETIRAR E INSTALAR PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR EM TODOS OS VIDROS (LATERAIS DIREITA E ESQUERDA, VIGIA TRASEIRO, GABINE E FAIXAS SUPERIOR E INFERIOR DO PARABRISA).
14	SUSBTITUR CAPACHO DA CABINE DO MOTORISTA
15	CONFECCIONAR CHAVE RESERVA CODIFICADA
16	RETIRAR E INSTALAR COMPRESSOR NOVO, VÁLVULAS DE EXPANSÃO E FILTRO SECADOR, INCLUSO MONTAGEM DOS PERIFÉRICOS.
17	LIMPEZA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO INCLUSO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FREON, LIMPEZA CONDESADORES INTERNO E EXTERNO, VENTONHAS DO TETO E SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE PÓLEN.
18	RETIRAR REPARAR E INSTALAR, ALTERNADOR AUXILIAR DO AR CONDICIONADO, INCLUSO ESCOVAS,ROLAMENTOS, EMBUCHAMENTOS E RETÍFICA DO EIXO.
19	CARGA COMPLETA DE GÁS REFRIGERANTE R134A QUANTIDADE CONFORME FABRICANTE INCLUSO ÓLEO LUBRIFICANTE.
20	RETIRAR, REPARAR E CONFECCIONAR EM FIBRA ORIFICIO PARA ENCAIXE DO FAROL AUXILIAR, ALINHAR, PREPARAR PARA PINTAR, PINTAR E REINSTALAR PARACHOQUE DIANTEIRO. (INCLUSO MATERIAL PARA REPARO EM FIBRA, MATERIAL PARA PREPARAR E TINTA BRANCA).
21	REPARAR EM FIBRA CANTO INFERIOR DA COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA, PREPARAR PARA PINTAR E PINTAR. (INCLUSO MATERIAL PARA REPARO EM FIBRA, MATERIAL PARA PREPARAR E TINTA BRANCA)
22	REPARAR EM FIBRA CANTO INFERIOR DA COLUNA DIANTEIRA DIREITA, PREPARAR PARA PINTAR E PINTAR. (INCLUSO MATERIAL PARA REPARO EM FIBRA, MATERIAL PARA PREPARAR E TINTA BRANCA)
23	RETIRAR, PREPARAR PARA PINTAR E PINTAR, RETROVISOR DIREITO E ESQUERDO (INCLUSO MATRIARL PARA PREPARAÇÃO E TINTA BRANCA).
24	REPARAR, RETIRAR GRAFISMO, PREPARAR PARA PINTAR E PINTAR, LATERAL ESQUERDA, NAS CORES PRETO, CINZA, VERMELHO E BRANCO. (INCLUSO MATERIAL PARA PREPARAÇÃO E TINTA PADRÃO PMESP).
25	REPARAR, RETIRAR GRAFISMO, PREPARAR PARA PINTAR E PINTAR, LATERAL DIREITA, NAS CORES PRETO, CINZA, VERMELHO E BRANCO. (INCLUSO MATERIAL PARA PREPARAÇÃO E TINTA PADRÃO PMESP).
26	REPARAR EM FIBRA, PREPARAR PARA PINTAR E PINTAR ARO DE RODA DO PARALAMAS LADO ESQUERDO E DIREITO. (INCLUSO MATERIAL PARA REPARO EM FIBRA, MATERIAL PARA PREPARAR E TINTA BRANCA)

27	REPARAR EM FIBRA TODO CANTO TRASEIRO LADO ESQUERDO, PREPARAR PARA PINTAR E PINTAR. (INCLUSO MATERIAL PARA REPARO EM FIBRA, MATERIAL PARA PREPARAR E TINTA BRANCA)	
28	REPARAR EM FIBRA TODO CANTO TRASEIRO LADO DIREITO, PREPARAR PARA PINTAR E PINTAR. (INCLUSO MATERIAL PARA REPARO EM FIBRA, MATERIAL PARA PREPARAR E TINTA BRANCA)	
29	RETIRAR, REPARAR, ALINHAR, PREPARAR PARA PINTAR, PINTAR E REINSTALAR PARACHOQUE TRASEIRO. (INCLUSO MATERIAL PARA REPARO EM FIBRA, MATERIAL PARA PREPARAR E TINTA BRANCA).	
30	DIAGNOSTICAR VAZAMENTO DE ÁGUA, REPARAR EM FIBRA, PREPARAR PARA PINTAR E PINTAR TETO COMPLETO COM RETIRADA DO GRAFISMO. (INCLUSO MATERIAL PARA REPARO EM FIBRA, MATERIAL PARA PREPARAR E TINTA BRANCA).	
31	REMOVER RIGHT LIGHT, PRAPARAR PARA PINTAR, PINTAR E REISNTALAR RIGHT LIGHT DO CAPÔ DIANTEIRO NAS CORES PADRÃO PMESP. (INCLUSO MATRIAL DE PREPARAÇÃO E TINTA CINZA, VERMELHO E PRETO PADRÃO PMESP)	
32	REMOVER, PREPAR PARA PINTAR E PINTAR RODAS NA COR PRATA E CUBO VERMELHO. (INCLUSO MATRIAL PARA PREPARAÇÃO E TINTA PRATA E VERMELHO	
33	RETIRAR GRAFISMO COMPLETO E FAIXAS REFLETIVAS, POLIR E REVITALIZAR COMPLETO	
34	PREPARAR PARA PINTAR E PINTAR, CONTO RNO FRONTAL E TRASEIRO NA COR PRETO SEMI BRILHO. (NCLUSO MATRIAL PARA PREPARAR E TINTA)	
35	PREPARAR PARA PINTAR, EMPAPELAR PARA PINTAR E PINTAR CONJUNTO JANELEIRO COMPLETO LADO ESQUERDO, NA COR PRETO SEMI BRILHO. (INCLUSO MATERIAL DE EMPAPELAR, DE PREPARAR E TINTA)	
36	PREPARAR PARA PINTAR, EMPAPELAR PARA PINTAR E PINTAR CONJUNTO JANELEIRO COMPLETO LADO DIREITO, NA COR PRETO SEMI BRILHO. (INCLUSO MATERIAL DE EMPAPELAR, DE PREPARAR E TINTA)	
37	GRAFISMO COMPLETO PADRÃO PMESP MODELO ANO 2014. INCLUSIVE TETO	
38	SUBSTITUIR AMORTECEDORES, INCLUSO TRAVAS	
39	SUSBTITUIR PINGADEIRAS COM CURVAS 45 GRAUS	
PEÇAS E MATERIAIS RELACIONADOS		
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	4,0	BIELETA DIANTEIRA E TRASEIRA
2	8,0	AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO
3	1,0	CORREIA ALTERNADOR
4	1,0	CORREIA MOTOR
5	1,0	CORREIA DO AR CONDICIONADO
6	2,0	CORREIA DO HIDRÁULICO
7	1,0	CORREIA DUPLA DOIS CANAIS

8	1,0	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE ARREFECIMENTO COM TAMPA
9	1,0	VÁLVULA DE CONTROLE DE NÍVEL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
10	2,0	BOLSA DE AR SUSPENSÃO DIANTEIRA
11	4,0	BOLSA DE AR SUSPENSÃO TRASEIRA
12	12,0	ÓLEO DE CÂMBIO SAE50
13	16,0	ÓLEO DE DIFERENCIAL 85W140
14	1,0	BLOCO ÓPTICO DIANTEIRO LADO ESQUERDO 24V
15	1,0	BLOCO ÓPTICO DIANTEIRO LADO DIREITO 24V
16	2,0	LANTERNA DELIMITADORA DE RETROVISOR LED 24V
17	5,0	LANTERNA DE POSIÇÃO DE TETO LED 24V (MODELO DELIVERI)
18	12,0	LANTERNA DE POSIÇÃO LATERAL (PEIXINHO) LED 24 V.
19	1,0	INTERRUPTOR TECLA DO PISCA ALERTA 24V
20	1,0	INTERRUPTOR TECLA DUPLA DO INSUFLADOR DE AR DO PARABRISAS 24V
21	1,0	INTERRUPTOR TECLA DO FAROL AUXILIAR 24V
22	2,0	ADAPTADOR DUPLO USB E USB-C 24V
23	1,0	PAR DE PALHETAS DO LIMPADOR
24	2,0	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISAS
25	6,0	METROS DE CAPACHO NA COR AZUL
26	1,0	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO MODELO C6 500 COMPLETO COM EMBREAGEM
27	2,0	VÁLVULA DE EXPANSÃO SUPERIOR
28	1,0	VÁLVULA DE EXPANSÃO DO DEFROST
29	1,0	FILTRO SECADOR
30	2,0	FILTRO DE PÓLEN
31	4,0	FAROL AUXILIAR REDONDO 16LED 24V
32	18,0	FAIXAS REFLETIVAS
33	1,0	BREAK LIGHT MODELO ORIGINAL
34	12,0	AMORTECEDOR DA TAMPA DO BAGAGEIRO MODELO MG16169
35	24,0	METROS DE PINGADEIRA, INCLUSO 04 (QUATRO) CURVAS 45º GRAUS DAS EXTREMIDADES
36	1,0	ATUADOR DE PEDAL DE EMBREAGEM