

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 Centro São Sebastião-SP

Fone: (012) 3891-2121 CEP 11.608-614

CNPJ 46482832/0001-92



30/07

Requisição Nº 1255/2024

SOLICITANTE:

02.11.02 - DEPTO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE

FINALIDADE: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

OBJETO:

SERVIÇO DE RETÍFICA COMPLETA (MECÂNICA) EM BOMBA INJETORA E FORNECIMENTO DE BICOS INJETORES PARA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER - PLACA CQU0261

JUSTIFICATIVA:

A) IMPORTÂNCIA DA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACA CQU0261: A AMBULÂNCIA RENAULT MASTER COMPÕE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E É UM VEÍCULO ESSENCIAL PARA O ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS, GARANTINDO O TRANSPORTE RÁPIDO E SEGURO DE PACIENTES EM SITUAÇÕES CRÍTICAS. A MANUTENÇÃO ADEQUADA DESTES VEÍCULOS É CRUCIAL PARA ASSEGURAR SUA OPERAÇÃO EFICIENTE E CONTÍNUA; B) CONDIÇÃO ATUAL DA BOMBA INJETORA: A BOMBA INJETORA DA AMBULÂNCIA APRESENTA SINAIS DE DESGASTE E MAU FUNCIONAMENTO, RESULTANDO EM DESEMPENHO REDUZIDO DO MOTOR, AUMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÃO DE POLUENTES. ESSES PROBLEMAS COMPROMETEM A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO VEÍCULO EM EMERGÊNCIAS, COLOCANDO EM RISCO A SAÚDE E A VIDA DOS PACIENTES; C) NECESSIDADE DE RETÍFICA COMPLETA: UMA RETÍFICA COMPLETA DA BOMBA INJETORA É NECESSÁRIA PARA RESTAURAR SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. ESTE SERVIÇO INCLUI A DESMONTAGEM, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS, AJUSTE DE COMPONENTES E TESTES DE DESEMPENHO. A RETÍFICA COMPLETA GARANTIRÁ QUE A BOMBA INJETORA OPERE COM EFICIÊNCIA MÁXIMA, PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO DO MOTOR E MAIOR ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL; D) FORNECIMENTO DE BICOS INJETORES: OS BICOS INJETORES SÃO COMPONENTES CRÍTICOS PARA A EFICIÊNCIA DA COMBUSTÃO DO MOTOR. A SUBSTITUIÇÃO DOS BICOS INJETORES DESGASTADOS POR NOVOS É ESSENCIAL PARA GARANTIR UMA PULVERIZAÇÃO UNIFORME DO COMBUSTÍVEL, MELHORANDO A EFICIÊNCIA DO MOTOR, REDUZINDO O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E DIMINUINDO AS EMISSÕES DE POLUENTES. E) BENEFÍCIOS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA: • SEGURANÇA: GARANTIA DE QUE A AMBULÂNCIA ESTARÁ SEMPRE PRONTA PARA USO, MINIMIZANDO O RISCO DE FALHAS MECÂNICAS DURANTE ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA. • EFICIÊNCIA OPERACIONAL: MELHORIA NO DESEMPENHO DO MOTOR, ASSEGURANDO QUE A AMBULÂNCIA POSSA RESPONDER RAPIDAMENTE A CHAMADAS DE EMERGÊNCIA. • ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL: REDUÇÃO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, RESULTANDO EM ECONOMIA DE CUSTOS OPERACIONAIS. • SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE POLUENTES, CONTRIBUINDO PARA UM AMBIENTE MAIS LIMPO E SAUDÁVEL. • JUSTIFICATIVA FINANCEIRA: EMBORA A RETÍFICA COMPLETA DA BOMBA INJETORA E A SUBSTITUIÇÃO DOS BICOS INJETORES ENVOLVAM UM INVESTIMENTO INICIAL, OS CUSTOS A LONGO PRAZO SERÃO REDUZIDOS DEVIDO À DIMINUIÇÃO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E NA NECESSIDADE DE REPAROS FREQUENTES. ALÉM DISSO, A MANUTENÇÃO PREVENTIVA PODE PREVENIR FALHAS GRAVES E DISPENDIOSAS NO FUTURO. F) CONFORMIDADE COM NORMAS E REGULAMENTAÇÕES: A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE. ISSO ASSEGURA QUE O VEÍCULO ATENDA AOS PADRÕES EXIGIDOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA.

FONTE RECURSO

1 - TESOURO

INFORMAÇÕES DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RESERVA DE RECURSOS:

Despesa Principal	Despesa Desdobrada	Cat. Econômica	Funcional			Elemento	Valor Despesa
			Cód. Depto	Cód. Prog.	Cód. Proj.-Ativ.		
5364	5375	339039190000	021102	1003	12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.800,00

ITENS:

Lote	Item	Qtde	Unid	Código	Descrição	Complemento
1	1	1	UND	71326	SERVIÇO DE RETÍFICA COMPLETA (MECÂNICA) EM BOMBA INJETORA E FORNECIMENTO DE BICOS INJETORES PARA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER	PLACA BQU0261

LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

OBSERVAÇÃO:

Rafael Lopes Baviera

Rafael Lopes Baviera

Diretor Depto Serv. Estratégicos em Saúde
SESAU

São Sebastião, Quinta-Feira, 11 de julho de 2024

Ordenador de Despesa

Laysa Christina P. Nasipessa

Secretária da Saúde

São Sebastião - SP

Felipe Augusto
Prefeito

Página 1 de 1

Folha N°	01
Proc. n°	13142
Ass.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE



Sumário Termo de Referência

1. FUNDAMENTAÇÃO	1
2. OBJETO:	1
3. CLASSIFICAÇÃO	1
4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO	1
5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO	2
6. DA GARANTIA	2
7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	3
8. DA REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO	3
9. EXECUÇÃO DO OBJETO	3
10. GESTÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	3
11. DO PAGAMENTO	4
12. SELEÇÃO DO FORNECEDOR	4

TERMO DE REFERÊNCIA

1. FUNDAMENTAÇÃO

- 1.1. Lei nº 14.133/2021 (art. 6º, inc. XXIII)
- 1.2. Decreto nº 9.136/2023 (art. 25 e art. 26)

Folha N°	05
Proc. n°	BR/2024
Ass. por	

2. OBJETO:

- 2.1. Contratação de empresa especializada para execução de serviço de retífica completa (mecânica) em bomba injetora, envolvendo fornecimento de bicos injetores para ambulância Renault Master, Placa CQU0261.

3. CLASSIFICAÇÃO

- 3.1. Serviço de manutenção de veículo com fornecimento de peças.

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

4.1 importância da ambulância Renault Master Placa CQU0261: a ambulância Renault Master compõe a frota de veículos da Secretaria da Saúde e é um veículo essencial para o atendimento de emergências médicas, garantindo o transporte rápido e seguro de pacientes em situações críticas. a manutenção adequada deste veículo é crucial para assegurar sua operação eficiente e contínua.

4.1. condição atual da bomba injetora: a bomba injetora da ambulância apresenta sinais de desgaste e mau funcionamento, resultando em desempenho reduzido do motor, aumento no consumo de combustível e emissão de poluentes. esses problemas comprometem a capacidade de resposta do veículo em emergências, colocando em risco a saúde e a vida dos pacientes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE



4.2. necessidade de retífica completa: uma retífica completa da bomba injetora é necessária para restaurar seu funcionamento ideal. este serviço inclui a desmontagem, limpeza, substituição de peças desgastadas, ajuste de componentes e testes de desempenho. a retífica completa garantirá que a bomba injetora opere com eficiência máxima, proporcionando melhor desempenho do motor e maior economia de combustível.

4.3. fornecimento de bicos injetores: os bicos injetores são componentes críticos para a eficiência da combustão do motor. a substituição dos bicos injetores desgastados por novos é essencial para garantir uma pulverização uniforme do combustível, melhorando a eficiência do motor, reduzindo o consumo de combustível e diminuindo as emissões de poluentes.

4.4. benefícios da manutenção preventiva:

4.4.1. segurança: garantia de que a ambulância estará sempre pronta para uso, minimizando o risco de falhas mecânicas durante atendimentos de emergência.

4.4.2. eficiência operacional: melhoria no desempenho do motor, assegurando que a ambulância possa responder rapidamente a chamadas de emergência.

4.4.3. economia de combustível: redução no consumo de combustível, resultando em economia de custos operacionais.

4.4.4. sustentabilidade ambiental: redução das emissões de poluentes, contribuindo para um ambiente mais limpo e saudável.

4.5. justificativa financeira: embora a retífica completa da bomba injetora e a substituição dos bicos injetores envolvam um investimento inicial, os custos a longo prazo serão reduzidos devido à diminuição no consumo de combustível e na necessidade de reparos frequentes. além disso, a manutenção preventiva pode prevenir falhas graves e dispendiosas no futuro.

4.6. conformidade com normas e regulamentações: a manutenção da ambulância em perfeito estado de funcionamento está em conformidade com as normas e regulamentações de segurança e saúde. isso assegura que o veículo atenda aos padrões exigidos para a prestação de serviços de emergência.

5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

5.1. Serviço de retífica completa (mecânica) em bomba injetora, envolvendo fornecimento de bicos injetores para ambulância Renault Master, Placa CQU0261:

5.1.1. Serviços e Peças: retífica completa - bomba injetora - mão de obra (mecânica) e fornecimento bico injetores.

6. DA GARANTIA

6.1. A Garantia DAS PEÇAS DEVERÁ SER de no mínimo de 12 (doze) meses da peça substituída.

Folha N°	06
Proc. n°	132024
Ass.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE



7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. O prazo para a execução de serviços é de 15 (quinze) dias uteis contados a partir do recebimento da ordem de serviço por parte do prestador.

8. DA REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

8.1. O requisito da contratação é proporcionar, após a realização das manutenções necessárias envolvendo a execução de Serviço de retífica completa (mecânica) em bomba injetora, envolvendo fornecimento de bicos injetores para ambulância Renault Master, Placa CQU0261 é tornar o veículo apto ao funcionamento, mediante o transporte regular de pacientes que demandarem pelos serviços.

8.2. Os serviços constarão de emprego de mão de obra especializada pela empresa contratada para execução do reparo do veículo e fornecimento e aplicação de peças, materiais e acessórios de reposição que atendam às mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças de produção original/genuína da fabricante/montadora, nos termos da ABNT NBR 15296, a serem utilizados na execução dos serviços.

8.3. Todo o serviço será prestado na sede da empresa contratada, não sendo, portanto, permitida a subcontratação.

8.4. As peças e acessórios deverão ser novos e de primeiro uso, com garantia de fábrica/montadora.

9. EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica

9.1.1 Início da execução do objeto ocorrerá a partir no recebimento da ordem de serviço pela empresa contratada.

9.1.2 Os serviços deverão ser prestados no local da sede da empresa contratada, por se tratar de manutenção de veículos automotores.


9.1.3. O veículo será retirado por um motorista designado pela Prefeitura Municipal de São Sebastião, mediante aviso prévio à empresa contratada.

10. GESTÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

10.1. As comunicações entre a Secretaria da Saúde e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

10.2. A Contratante poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

10.3. A execução dos serviços deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal por representante da Divisão de Transporte Sanitário da Secretaria da Saúde.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE



11. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da entrega respectiva Nota Fiscal devidamente atestada pelo ordenador de despesa na Secretaria da Saúde.

12. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

12.1. Para a referida contratação adotou-se a dispensa de licitação nos termos do artigo 75 inciso I da Lei 14.133/2021.

12.2. O julgamento das propostas será realizado de acordo o critério menor preço, nos termos do artigo 33 inciso I da Lei Federal 14.133/2021.

12.3. O Objeto da referida contratação é comum.

São Sebastião, 11 de julho de 2024

LAYSA CHRISTINA PIRES DO NASCIMENTO
Secretaria da Saúde

Folha N°	08
Proc. n°	13.142.64
Ass.	